

2021년 문화재분야 국가안전대진단 점검결과(정밀안전진단 및 보수보강 대상)

번호	시도 시군구	지정	문화재명	지적사항		추진계획 (진행상태)
				정밀안전점검	보수보강	
1	강원도 삼척시	보물	삼척 죽서루		1.경관조명 분기회로의 절연상태 불량에 따른 컨버터 보수 필요	조치중
2	경기도 남양주시	국민	남양주 궁집		1.누전차단기 교체 2.자동화재속보설비 전화선 점검	조치중
3	경기도 수원시	보물	수원향교 대성전		1.흰개미 피해로 인한 기둥 보수 방안 검토 등 주의 관찰 필요	차년도 이후 조치예정
4	경기도 수원시	국민	수원 광주이씨 고택		1.사랑채 회침부 누수로 인한 하부연목 부식 2.사랑채 남측면 누수에 대한 보수 필요	조치중
5	경기도 화성시	보물	화성 용주사 대웅보전		1.문 처짐, 한지 보수 요망 2.기와 낙하 우려, 벽체 크랙 발생, 건물 내부 마루 보수 필요 3.수신기 경계구역 일람도비치	차년도 이후 조치예정
6	경상남도 밀양시	보물	밀양향교 대성전		1.대성전 정면 축대 우측에 배부름 등이 관찰되어 보수필요 2.내삼문 계단 주변 석축 노후 및 일식 사고석 사용 등으로 정비 필요 3.밀양향교 내 가공전선, 통신선 난잡 배선으로 정리필요 4.밀양향교 내 일부 콘센트 접지 미시공으로 보강필요 5.고직사 차단기함은 현재 나무재질로 난연플라스틱 재질 분전함으로 교체 필요	차년도 이후 조치예정
7	경상남도 밀양시	보물	밀양향교 명륜당		1.명륜당 배면 배수 관련하여 정비 필요	차년도 이후 조치예정
8	경상남도 산청군	사적	산청 목면시배 유지		1.부민각 기둥 및 마루부재 손상으로 보수필요	차년도 이후 조치예정

번호	시도 시군구	지정	문화재명	지적사항		추진계획 (진행상태)
				정밀안전점검	보수보강	
9	경상남도 양산시	보물	양산 통도사 영산전		1.일부 벽체 균열 진행, 전각 기울음으로 인한 창호 개폐곤란 2.포벽 주변 균열, 건물 기울음으로 인한 목부재가 상당히 이완됨	차년도 이후 조치예정
10	경상남도 양산시	보물	양산 통도사 대광명전		1.대광명전 우측 석축 표면부 균열 발생(침하 추정 되므로, 정밀조사 필요) 2.대광명전 내부 우물마루 상하교란, 일부 벽체 균 열 발생, 포벽 주변 균열	차년도 이후 조치예정
11	경상남도 창녕군	보물	창녕 관룡사 약사전		1.공양간 야외 가스호스 교체 및 가스 배관 도장 보 강 필요	조치중
12	경상남도 통영시	사적	통영 충렬사		1.관리사(운주당) 건축물 전체 변위 발생 해체보수 등의 근본적인 보수보강 필요 2. CCTV 낙뢰로 인한 작동불량, 보수 필요	차년도 이후 조치예정
13	경상남도 합천군	사적	합천 해인사		1.서사강판전 바닥 보수 필요 2.보경당 옆 담장 일부 보수 필요 3.전체적인 CCTV 등 방범설비 수리 필요	차년도 이후 조치예정
14	경상북도 경산시	보물	경산 환성사 대웅전		1.자동화재속보설비 수리, 수중모터 누전차단기 미 설치	차년도 이후 조치예정
15	경상북도 군위군	사적	군위 인각사지		1.가스배관 부식방지 도색 미실시 2.조정기 압력(15KPa)과 연소기 압력(20~30KPa) 불 일치	조치중
16	경상북도 봉화군	국민	봉화 쌍벽당 종택		1.사당 기둥 기울어짐, 기단 균열 및 처짐	차년도 이후 조치예정
17	경상북도 봉화군	국민	봉화 설매리 3겹 까치구멍집		1.배면 벽체 누수 확인	차년도 이후 조치예정
18	경상북도 봉화군	국민	봉화 송석헌 고택		1.우측 축대 일부 붕괴, 배면 축대 상부 사면 유실	차년도 이후 조치예정
19	경상북도 봉화군	국민	봉화 만산고택		1.옥외호스릴 소화전 작동불량	차년도 이후 조치예정
20	경상북도 상주시	보물	상주향교 대성전·동무·서 무		1.옥외소화전 소방호스(65A) 12개, 노즐 4개 비치 필요	조치중

번호	시도 시군구	지정	문화재명	지적사항		추진계획 (진행상태)
				정밀안전점검	보수보강	
21	경상북도 상주시	보물	상주 양진당		1.정면 기둥 기울어짐 관찰 필요	차년도 이후 조치예정
22	경상북도 안동시	보물	안동 봉황사 대웅전		1.대웅전 후면 벽체 이격 현상발생	차년도 이후 조치예정
23	경상북도 안동시	보물	안동 병산서원 만대루		1.누각 마루판 이격 현상 발생	차년도 이후 조치예정
24	경상북도 안동시	국민	안동 향산고택		1.사랑채 기울어짐에 따른 수장재 이격	차년도 이후 조치예정
25	경상북도 예천군	보물	예천권씨 초간종택 별당		1.주방 내 전등이 접속되는 충전부가 노출되어 조치가 필요하며, 옥외 노출 콘센트로 인해 누전 및 감전사고 발생 가능성 있음	차년도 이후 조치예정
26	경상북도 예천군	국민	예천 물체당 고택		1.분전함 내 차단기 노후	차년도 이후 조치예정
27	경상북도 예천군	국민	예천 남악 종택		1.계량기 하단 PVC함에 있는 차단기에 전선 피복만 자른 후 결속되어 있는 상태	차년도 이후 조치예정
28	경상북도 의성군	보물	의성 대곡사 대웅전		1.우측문은 현재 개폐가 안되므로 보수 필요	차년도 이후 조치예정
29	경상북도 의성군	보물	의성 대곡사 범종루		1.종보 크랙은 그 상태를 조사하여 균열의 깊이 등을 파악하고 보강필요	차년도 이후 조치예정
30	서울특별시 서울역사박물관	사적	경희궁지		1.양성균열, 박석 침하, 회벽균열	차년도 이후 조치예정
31	세종특별자치시	보물	세종 비암사 극락보전		1.자동화재속보설비 미작동	조치중
32	세종특별자치시	국민	세종 부강리 고택 (홍판서댁)		1.기단 바닥, 일부 고막이, 굴뚝 미장 갈라짐 및 탈락 2.자동화재속보설비 녹음내용 수정, 예비전원 보수 3.분전반 회로, 누전차단기 보수	차년도 이후 조치예정
33	인천광역시 강화군	보물	강화 정수사 법당		1. LZ 배전함 시건장치 불량 2.주배전함 접지시설 보강 필요 3.종무소 배전함 통신허브 설치장소 이전 필요 4.관음전 배전함 접지시설 보강 필요 5.자동화재속보기 전화연결 문제로 교체 필요 6.소화 배관 내 가압상태 불량	차년도 이후 조치예정
34	인천광역시 강화군	보물	강화 전등사 대웅전		1.대웅전 분전반 용량초과, 타이머 미고정, 보행로 전선 노출	조치중

번호	시도 시군구	지정	문화재명	지적사항		추진계획 (진행상태)
				정밀안전점검	보수보강	
35	인천광역시 강화군	보물	강화 전등사 약사전		1.약사전 배면 기둥 기울어짐 2.지붕 전면 우측 모서리 탈락 위험	차년도 이후 조치예정
36	인천광역시 강화군	사적	강화 고려궁지		1.담장 주변 잡목 제거 및 건물 지붕 기와와 인접한 수목 전정 필요 2.동헌 뒷편 CCTV, 불꽃감지기 POST 기울어져 화각 조정요함 3.야외 배전함 1번 분기 누전, 화장실 환풍기 타임스위치 불량, 소방시설 가압송수장치 후렉시블조인트 누수	차년도 이후 조치예정
37	전라남도 구례군	보물	구례 천은사 극락보전	우주 갈라짐 등 구조적 문제점이 내포되어 정밀안전진단이 필요함		차년도 이후 조치예정
38	전라남도 나주시	사적	나주목 관아와 향교		1.향교 외삼문 일대 좌측 담장 보수 및 내삼문 기둥 보수 필요 2.내아 대청 청판 교체, 금성관 연지 석축 석재 보수 필요. 3.내아 각실 및 금성관 화재감지기 설치 필요 등	차년도 이후 조치예정
39	전라남도 나주시	국민	나주 남파고택		1.초당 지붕 양토 탈락 및 목부재 부식 등	예산확보
40	전라남도 나주시	국민	나주 계은고택	안채 및 사랑채 안전진단 필요	1.소방설비 주펌프 작동 불량	차년도 이후 조치예정
41	전라남도 나주시	국민	나주 우남고택		1.소방설비 주펌프 작동 불량 2.배수설비 정비 필요 3.안채 보수 필요	차년도 이후 조치예정
42	전라남도 신안군	국민	신안 김환기 고택		1.신안 김환기 고택 목재 및 기둥이 충해로 인해 부식이 심하여 해체보수 필요	차년도 이후 조치예정

번호	시도 시군구	지정	문화재명	지적사항		추진계획 (진행상태)
				정밀안전점검	보수보강	
43	전라남도 완도군	사적	완도 청해진 유적	내성문 육안상 기울림 발생, 내부 누수발생 부분의 모니터링 필요	1.(내성문) 좌측면 지붕부의 흘러내린 기와 보수 필요 2.(고대) 좌측면 합각부의 탈락된 적새 1기 보수, 파손된 난간 보수 필요 3.(외성문) 문짝의 탈락된 원환 부위 보수, 구역내 노후된 데크 2개소 보수 필요	차년도 이후 조치예정
44	전라북도 고창군	보물	고창 선운사 만세루		1.지붕 풍판 파손으로 인한 풍판교체, 기와 파손 많아 기와 교체	차년도 이후 조치예정
45	전라북도 무주군	보물	무주 한풍루		1.창방 균열 확인, 주의관찰 필요(모니터링 및 계속 필요), 2.누하주 하부 퇴색, 부후 확인.(보존처리 및 단청 필요), 3.기단 불량(지반과 단차가 없고 상부면 보수 필요) 4.한풍루와 근접한 수목 정비 필요	차년도 이후 조치예정
46	전라북도 전주시	사적	전주 경기전		1.경기전 정전 배면 단청 노후화	차년도 이후 조치예정
47	제주특별자치도	보물	제주향교 대성전		1.단청 및 들기름칠, 대성전 협문 우주 하단부 보수 필요 2.소방물 탱크 보수 필요 3.전기선로 노후 교체 필요	차년도 이후 조치예정
48	제주특별자치도	사적	제주목관아지		1.CCTV 1대 불량(산경루 2층) 2.화재수신기 사용불가(수리 필요, 보험 처리중) 3.전기설비 점검결과 부적합(매표소, 가로등 분전반 누전)	차년도 이후 조치예정

번호	시도 시군구	지정	문화재명	지적사항		추진계획 (진행상태)
				정밀안전점검	보수보강	
49	충청남도 공주시	보물	공주 갑사 대웅전		1.전체적으로 배면 기둥 및 가구부 변형, 배면 초석 중 일부가 기단, 강회다짐에 묻혀있어 우수 침투 및 습기에 따른 기둥 부후 위험 있음, 기둥 일부 부후 된 부분을 시멘트 쇠기 등으로 조약하게 조치함, 2.전등 전열 누전차단기 ELB 20A로 교체 요망	차년도 이후 조치예정
50	충청남도 논산시	국민	논산 명재 고택		1.지붕기와 부고 1개 탈락함	조치완료
51	충청남도 부여군	국민	부여 여흥민씨 고택		1.안채 좌측칸 도리 처짐(긴급보수비 신청하여 설계중) 2.사랑채 우측면 기단면의 강회다짐 탈락으로 보수 필요	차년도 이후 조치예정
52	충청남도 부여군	국민	부여 군수리 고택		1.안채 후면 부엌문 우측 상부 벽체마감 일부 탈락으로 보수 필요 2.광채 지붕 누수로 벽체에 누수 흔적 발생으로 초가지붕 교체필요	차년도 이후 조치예정
53	충청남도 서산시	보물	서산 개심사 대웅전		1.개심사 내부 누전차단기 부적합	조치중
54	충청남도 홍성군	국민	홍성 사운고택		1.화장실 콘센트 정격감도전류 15ma로 교체, L3-1 분전반 접지 불량	조치완료
55	충청북도 보은군	사적	보은 법주사		1.응향각 지붕보수 필요 2.마애여래의좌상, 철술 보존처리 필요	차년도 이후 조치예정
56	충청북도 옥천군	보물	옥천 이지당		1.진입로(데크로드) 부식 및 하부 파손으로 보수보강 필요 2.마당 축대 갑석 탈락부위 보수필요, 3.이지당 배면 잡목정비, 산비탈 유실방지 대책 마련 필요, 4.진입로(데크) 골조 부실, 판재의 규격이 얇고 일부 퇴락 5.옥외소화전 및 자동화재 속도, 탐지설비 설치 필요	차년도 이후 조치예정

번호	시도 시군구	지정	문화재명	지적사항		추진계획 (진행상태)
				정밀안전점검	보수보강	
57	문화재청 궁능유적 본부 경복궁관리소	보물	경복궁 근정문 및 행각		1.근정문 상층부 평주 안쓸림으로 인한 계측 모니터링 필요 2.근정문 조명 및 배선정비, 콘센트 커버 설치 필요	차년도 이후 조치예정
58	문화재청 궁능유적 본부 경복궁관리소	보물	경복궁 사정전		1.동북측 하부 머름과 기둥이완 모니터링 후 정비계획 수립 필요	차년도 이후 조치예정
59	문화재청 궁능유적 본부 창경궁관리소	보물	창경궁 명정문 및 행각		1.기와 이완 및 파손	차년도 이후 조치예정
60	문화재청 궁능유적 본부 창덕궁관리소	보물	창덕궁 주합루		1층 배면퇴칸 반자 이완 모니터링 후 정비계획 수립 필요	차년도 이후 조치예정
61	문화재청 궁능유적 본부 창덕궁관리소	보물	창덕궁 연경당		1.권역 내 대형수목으로 인한 피해대비, 모니터링 필요	차년도 이후 조치예정
62	문화재청 궁능유적 본부 창덕궁관리소	보물	창덕궁 돈화문		1.상층부 미세한 변화 확인되므로 지속적인 모니터링 필요	차년도 이후 조치예정