2018년도 문화재위원회

제2차 건축문화재분과위원회 회의록

■ 회의일시: 2018. 2.22(목), 14:00 ~ 16:30

■ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

■ 출석위원: 김봉렬, 김지민, 이정수, 이찬희, 이호열,

임영애, 전봉희, 천득염, 홍성걸

(이상 9명)

■ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문 화 재 위 원 회

목 차

【심	의사항】	
1	서울 원각사지 십층석탑 탁본	공개
2	경주 고선사지 삼층석탑 보수공사(2차)	공개
3	성주향교 대성전 및 명륜당 주변 단독주택 신축(2차)	공개
4	서울 흥인지문 보호구역 내외 하수관로 개량 및 신설	공개
5	울주 청송사지 삼층석탑 주변 도시계획도로 개설(허가사항 변경)	공개
【검.	토사항】	
6	익산 연동리 석조여래좌상 복원고증연구 결과 검토	공개
7	서울 옥천암 마애보살좌상 문화재구역 지정 검토	공개
8	울주 대곡리 반구대 암각화 주변 학술발굴조사 검토	공개
【보	고사항】	
9	'17년 중점관리대상 모니터링 결과 및 '18년 계획 보고	공개
10	2018년도 문화재보수정비 국고보조사업 추진계획 보고	공개
11	국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고 - 영주 신암리 마에여래삼존상 주변 단독주택 신축 - 고흥 능가사 대응전 주변 입목 벌채 - 경산 팔공산 관봉 석조여래좌상 주변 약사암 대웅전 증축 - 산청 단속사지 동 삼층석탑 주변 내수면 양식 시설 설치 - 영양 현리 삼층석탑 주변 단독주택 신축 - 상주 증촌리 석조여래입상 주변 태양광발전시설 설치 - 영덕 유금사 삼층석탑 주변 창고시설 신축 - 상주 화달리 삼층석탑 주변 동·식물관련(우사) 시설 증축(양성화) - 군위 아미타여래 삼존석굴 주변 동·식물관련(견사) 시설 증축 및 양성화 - 청송 대전사 보광전 주변 주방천 하천재해 예방사업 - 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 지하수 개발	공개

- 춘천 칠층석탑 주변 숙박시설 및 근린생활시설 신축
- 봉화 축서사 석조비로자나불좌상 및 목조광배 주변 선원 건립 (허가사항 변경)
- 청주 계산리 오층석탑 주변 단독주택 건립(허가사항 변경)
- 청양 서정리 구층석탑 주변 기숙형중학교 신축(허가사항 변경)
- 울주 간월사지 석조여래좌상 주변 단독주택 신축(허가사항 변경)
- 공주 반죽동 당간지주 주변 도시계획도로 확포장 공사
- 청도 석빙고 주변 단독주택 및 소매점 신축(3차)
- 공주 계룡산 중악단 주변 일주문, 매표소 건립 및 주차장 조성 (재심의)
- 강화 장정리 오층석탑 주변 주택(4동) 건립 및 진입로 조성 (허가사항 변경)

【심의사항】

안건번호 건축 2018-02-001

1. 서울 원각사지 십층석탑 탁본

가. 제안사항

서울 종로구 소재 국보「서울 원각사지 십층석탑」의 "국가지정문화재 탁본 허가신청" 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 2017년 국고보조사업으로 「서울 원각사지 십층석탑」정밀실측 용역 진행 중에 탁본을 실시하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 종로구청장
- (2) 대상문화재 : 서울 원각사지 십층석탑
- 소 재 지 : 서울 종로구 종로99(종로2가)
- ㅇ 지 정 일 : 1962. 12. 20.
- (3) 신청내용
 - ㅇ 사업내용 : 탁본
 - 범자 조각면 : 2층, 3층 창방
 - 탑신 조각면 : 10면
 - 기단 조각면 : 3면
 - ㅇ 작업방법 : 습식탁본
 - ㅇ 작업자 : 단국대학교 ㅇㅇㅇ 교수 등


라. 의결사항

- ㅇ 부결
 - 3D 등 실측장비를 활용토록 함.

ㅇ 의결정족사항

- 출석 9명 / 부결 9명

<붙임> 탁본 위치도



2. 경주 고선사지 삼층석탑 보수공사(2차)

가. 제안사항

경북 경주시 소재 국보 「경주 고선사지 삼층석탑」의 보수공사를 시행하고자 "국가지정문화재 현상변경 등 허가"신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국보 「경주 고선사지 삼층석탑」의 부분해체 및 보존처리와 관련, 석탑의 정밀 안전진단 실시('17.06.20~11.16) 결과 보고 및 향후 보존대책을 검토 하는 사항임.
 - 당해 문화재에 해당됨.
 - ※ '17년 문화재위원회 제3차 건축문화재분과 심의결과(2017.03.16): 부결
 - 해체 필요성. 시급성 등을 좀 더 명확히하여 재심의

- (1) 신 청 인 : 국립경주박물관장
- (2) 대상문화재 : 경주 고선사지 삼층석탑
 - ㅇ 소 재 지 : 경북 경주시 일정로 186 국립경주박물관
 - ㅇ 지 정 일 : 1962. 12. 20.
 - ㅇ 규 모 : 높이 약 10.2m. 기단너비 약 6.4m
 - ㅇ 건립연대 : 통일신라시대
 - ㅇ 관리내용: 1975년 덕동댐 수몰지구로부터 국립경주박물관으로 이설
- (3) 보고내용 : 정밀 안전진단 결과
 - 조사일시 : 2017. 6. 20 ~ 11. 16.
 - ㅇ 조 사 자 : ㈜누벨 비 에이엔시

0 진단결과

- 77년 발간 "고선사지 발굴조사보고서" 수록 실측도면과 현재의 석탑을 비교해 보면 2층 탑신석의 위치가 복원 전 배치에서 반시계방향으로 1면씩 밀려서 배치됨.
- 석재의 파손이나 손상이 심한 편임. 특히 석탑표면에 다양한 생물이 분포 하고 있어 생물의 생장을 제어할 필요성이 있음.
- 석탑 서식 지의류 20여종. 상륜부와 탑신부는 면적의 70~80%가 지의류에 덮여 있음.
- 초음파 속도측정 결과 상륜부의 복발과 앙화의 강도는 29.92MPa에 근접 하고 있어 풍화정도가 심한 편이므로 이 부분에 대한 조치가 필요함.
- 비파괴 물리탐사 결과 현 고선사지 탑의 기초지반은 콘크리트 물질로 추정되며, 내부도 시멘트물질로 채워진 것으로 판단되어, 구조적으로는 안정화된 상태로 검토됨.
- 시멘트 물질은 시간의 경과와 함께 물과 반응하여 재료적 성질이 변하게 되고 노후화로 인한 내구성 저하는 구조안전성에 영향을 미치게 되므로 시멘트 물질의 변화양상을 주의 깊게 관찰할 필요가 있음.

※ '17년 문화재위원회 제3차 건축문화재분과 심의내용

ㅇ 사업내용

- 해체

- ·문화재위원회 결과 및 방침에 따라 수행하며 원형 훼손 금지
- ·해체과정 모든 자료의 기록화(사진촬영, 상태기록, 동영상 등)
- ·해체 시 석탑 부재의 보양, 적심부 시멘트의 안전한 제거

- 보존처리

·보존처리가 결정된 부재들은 국립중앙박물관과 국립경주박물관으로 이원화 하여 보존처리 진행(경주박물관: 세척, 3D 스캔, 접합 및 분석 / 중앙 박물관: 접합. 강화처리. 분석)

- 이전 설치
 - ·수장고 완공에 따른 옥외 석조품 재배치 연구용역 실시(2017년) 후 이전 위치 확정

라. 참고사항

ㅇ 2001년 문화재청 석조문화재 현황진단 결과

- 풍화상태 : 5등급

- 생물영향: 4등급

- 구조상태 : 4등급

마. 향후계획

- ㅇ 부분해체(복발, 앙화) 및 보존처리 실시
- ㅇ 문화재위원회의 심의결과, 결정사항 준수

바. 의결사항

- ㅇ 조건부가결
 - 2층 탑신석의 원형을 밝히는 조사와 병행 필요
- ㅇ 의결정족사항
 - 출석 9명 / 조건부가결 7명, 원안가결 2명

3. 성주향교 대성전 및 명륜당 주변 단독주택 신축(2차)

가. 제안사항

경북 성주군 소재 보물 「성주향교 대성전 및 명륜당」주변에 단독주택을 신축하고자 "국가지정문화재 현상변경 등 허가" 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 신축하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 "원지형 보존"에 해당됨.
- ※ '17년 문화재위원회 제14차 건축문화재분과 심의결과(2017.12.21): 부결
 - 역사문화경관 저해

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재 : 성주향교 대성전 및 명륜당
- ㅇ 소 재 지 : 경북 성주군 성주읍 예산2길 36-12(예산리)
- ㅇ 지 정 일 : 2008. 09. 03.
- (3) 신청내용
 - ㅇ 사업위치 : 경북 성주군 성주읍 예산리 118
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 70m
 - ㅇ 사업내용 : 단독주택 신축
 - 부지면적 : 1,352m²
 - 건축면적(연면적) : 86m²(86m²)
 - 층수 및 최고높이 : 지상1층, 6.012m

- 구조/지붕 : 경량철골구조/경사지붕

※ 변경사항: 건물 차폐를 위한 나무 식재 추가

라. 현지조사 의견('18.01.31. / 문화재위원 ㅇㅇㅇ, 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ)

- 신청부지는 향교 배산에 해당되는 위치로 건물이 신축될 경우 경관저해 우려가 있을 것으로 판단됨
- 또한 신청부지로 진입하는 도로가 필요하며, 진입도로 개설을 위해 절성토가 수반될 것으로 판단됨

마. 의결사항

- ㅇ 부결
 - 역사문화 경관 저해
- ㅇ 의결정족사항
 - 출석 9명 / 부결 9명

4. 서울 흥인지문 보호구역 내외 하수관로 개량 및 신설

가. 제안사항

서울 종로구 소재 보물「서울 흥인지문」의 보호구역 및 1구역에 하수관로 개량 및 신설하고자 "국가지정문화재 현상변경 등 허가" 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 보호구역 및 1구역에 하수관로 개량, 신설 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 보호구역 및 현상변경 허용기준 제1구역 "원지형 보존"에 해당됨.

- (1) 신 청 인 : 종로구청장
- (2) 대상문화재 : 서울 흥인지문
- 소 재 지 : 서울 종로구 종로6가 69
- ㅇ 지 정 일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - ㅇ 사업위치 : 서울 종로구 종로6가 69 일대
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 10m
 - ㅇ 사업내용 : 하수관로 개량(관경확대) 및 신설
 - 개량(D400~D1200) 1318.4m
 - * 관경확대 최소 D350. 최대 D550
 - 신설(D450~D1000) 70m

라. 의결사항

- ㅇ 부결
 - 유적 보존 대책 수립 필요
 - 도면, 시공방식 등 관련자료 미흡
- ㅇ 의결정족사항
 - 출석 9명 / 부결 9명

5. 울주 청송사지 삼층석탑 주변 도시계획도로 개설(허가사항 변경)

가. 제안사항

울산 울주군 소재 보물「울주 청송사지 삼층석탑」주변에 도시계획도로를 개설하고자 "국가지정문화재 현상변경 등 허가사항 변경허가" 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 도시계획도로를 개설하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 "원지형 보존"에 해당됨
 - ※ '16년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2016.08.18): 보류
 - 현지조사 후 재심의
 - ※ '16년 문화재위원회 제9차 건축문화재분과 심의결과(2016.09.22) : 부결
 - 석탑 인근 환경훼손 우려
 - ※ '16년 문화재위원회 제11차 건축문화재분과 심의결과(2016.11.17): 조건부 가결
 - 2안(기존도로를 이용하여 교행로 확포장)으로 시행할 것

- (1) 신 청 인 : 울주군수
- (2) 대상문화재 : 울주 청송사지 삼층석탑
- ㅇ 소 재 지 : 울산 울주군 청량면 율리 1420
- ㅇ 지 정 일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - ㅇ 사업위치 : 울산 울주군 청량면 율리 1203-1
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 58m

- 사업내용 : 도시계획도로 개설(길이 2.7km, 폭 10m)
 - (당초 계획)
 - ·사지 인근: 기존도로(폭3~4m)에 교행로 4개소 확보
 - ·사지 외곽 : 기존도로(폭3~4m)를 확장하여 폭10m 도로 개설
 - (변경 계획)
 - ·사지 인근: 기존도로(폭3~4m)에 교행로 4개소 확보, 일부구간 구거 복개

및 측구 설치(길이 220m, 폭 2.1m, 깊이 1.6m)

·사지 외곽 : 기존도로(폭3~4m)를 확장하여 폭10m 도로 개설

라. 참고사항(현지조사<2016.09.01. / 문화재위원 ㅇㅇㅇ>)

- 1안 도로는 기존 도로를 10m 폭으로 확대하는 안으로 석탑 인근의 환경을 크게 훼손할 우려가 있고, 2안 도로는 석탑과 부도 사이를 단절하여 사역을 양분하는 문제가 있음.
- 청송사지 전역에 대한 발굴조사가 실시되지 않은 상황에서 대규모 도로 개설은
 지하 유적과 사역 공간을 훼손할 우려가 크므로 사역의 연속성을 유지하고
 지하 유적 훼손을 최소화할 다른 대안이 필요함.

마, 의결사항

- ㅇ 원안가결
- ㅇ 의결정족사항
 - 출석 9명 / 원안가결 8명, 부결 1명

【검토사항】

안건번호 건축 2018-02-006

6. 익산 연동리 석조여래좌상 복원고증연구 결과 검토

가. 제안사항

전북 익산시 소재 보물 「익산 연동리 석조여래좌상」의 복원 고증 학술 연구 용역 결과를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 보물 「익산 연동리 석조여래좌상」의 복원 고증 학술연구 용역 결과를 검토 받고자 하는 사항임.

- (1) 신 청 인 : 익산시장
- (2) 대상문화재 : 익산 연동리 석조여래좌상
 - ㅇ 소 재 지 : 전북 익산시 삼기면 진북로 273 (연동리)
 - ㅇ 지 정 일 : 1963. 01. 21.
- (3) 복원 고증 학술연구 용역 내용
 - ㅇ 현장 조사
 - 문화재 상태 조사 및 보존과학적 조사
 - 2D 촬영. 수치 데이터 확보를 위한 3D 스캔 조사
 - ㅇ 학술 조사
 - 해당 문화재 관련 문헌 조사, 국내외 유사 복원사례 조사
 - 불두의 석물산지 추정을 위한 재질분석, 석조여래좌상의 세부형식 연구
 - 풍화·훼손도·오염도 자료 수집을 위한 보존과학 조사
 - 석조여래좌상의 도상・양식 고찰

- ㅇ 복원안 제작 및 보고서 발간
 - 2D 촬영 및 3D 스캔자료를 활용한 복수의 가상복원안 제시
 - 불두 복원의 타당성 검토 및 불두 복원안 제작
 - 보존관리 및 활용 방안 마련을 위한 기초연구자료 구축
 - 조사·연구·복원안 및 진행 과정 수록 보고서 발간

라. 의결사항

- ㅇ 조건부가결
 - 제시된 재현안 외에 추가적으로 다양한 대안을 용역으로 제시할 필요가 있음.
 - 국내외 사례 조사 및 공론화 과정을 거칠 필요가 있음
- ㅇ 의결정족사항
 - 출석 9명 / 조건부가결 8명, 원안가결 1명

7. 서울 옥천암 마애보살좌상 문화재구역 지정 검토

가. 제안사항

서울 서대문구 소재 보물 「서울 옥천암 마애보살좌상」의 문화재구역 및 보호구역 지정 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 2014. 3. 11. 보물 지정 당시 누락된 문화재구역 및 보호구역을 지정하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 서대문구청장

(2) 대상문화재 : 서울 옥천암 마애보살좌상

ㅇ 소 재 지 : 서울 서대문구 홍은동 8

ㅇ 지 정 일 : 2014. 03. 11.

(3) 신청내용 : 문화재구역(45m²), 보호구역 지정(991m²)

	지번		지 지적면적		문화재(보호)구역(m²)			
소재지	본번	부번	목	(m²)	계	문화재 구역	문화재 보호구역	소유자
	8	_	종	1,610	625	45	580	대한불교조계종 옥천암
서대문구 홍은동	9	684	천	2,142	390	_	390	서울특별시
	9	832	도	21	21	_	21	서울특별시 서대문구

※ 현지조사의견('18.02.02.)에 따라 수정 제출된 안임.


라. 현지조사의견('18.02.02 / 전)문화재위원 ㅇㅇㅇ, 전문위원 ㅇㅇㅇㆍㅇㅇㅇ)

- 마애불 보호구역은 마애불이 자리 잡은 암반과 전면의 천 일부를 포함시키는 것이 좋겠음.
- 다만, 현재 보호구역은 정사각형의 임의선으로 되어 있으므로, 지적선을 따라서 재조정하되 8종 지번과 9-684천 지번의 크기가 과대하므로 9-832도 지번을 기준으로 임의의 선으로 끊어서 보호구역을 설정함이 좋을 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- ㅇ 원안가결
- ㅇ 의결정족사항
 - 출석 8명 / 원안가결 8명

[붙 임] 서울 옥천암 마애보살좌상 문화재(보호)구역



8. 울주 대곡리 반구대 암각화 주변 학술발굴조사 검토

가, 제안사항

'18년 국립문화재연구소 종합학술조사 사업으로 추진 중인 울산 울주군 소재 국보「울주 대곡리 반구대 암각화」주변 학술발굴조사에 대하여 부의 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

 '18년 국립문화재연구소 종합학술조사 사업으로 추진 중인 울산 울주군 소재 국보「울주 대곡리 반구대 암각화」주변 학술발굴조사에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

- (1) 신 청 인 : 국립문화재연구소장
- (2) 대상문화재 : 울주 대곡리 반구대 암각화
- ㅇ 소 재 지 : 울산 울주군 언양읍 반구대안길 285
- ㅇ 지 정 일 : 1995. 06. 23.
- (3) 사업내용
 - ㅇ 조사내용 : 암각화 주변 학술발굴조사
 - ㅇ 발굴위치 : 울산 울주군 언양읍 반구대안길 285
 - ㅇ 발굴예산 : 500.000천원
 - ㅇ 주요내용
 - 암각화 주변 매장문화재 학술적 가치 제고
 - 자연문화재(공룡 발자국 등) 추가조사
 - 암각화 관련 선사시대 제의시설 확인
 - ㅇ 기타사항: 관계전문가의 자문을 토대로 발굴조사 및 안전조치 이행

(4) 발굴조사 이력

- ㅇ 2013년 학술발굴조사
 - 조사기간/조사기관 : 2013.08.30.~2013.12.20./ 국립문화재연구소
 - 조사결과
 - · 반구대 주변 대상지역(5,000 m²) 발굴 결과, 사연댐 이전과 이후에 생성된 하상퇴적층 확인
 - 암각화 전면 암반에서 공룡 발자국 총 81개 확인

라. 전문가 자문 의견(2018.02.07. / ㅇㅇ대 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇ대 ㅇㅇㅇ,

- 대곡천 유로지역은 조사범위를 축소하고, 암각화 관련 문화층 존재 가능성이 높은 맞은편 구릉지역은 확대(조사범위 재조정)
- ㅇ 샘플 피트조사 후 확장조사 실시, 표준층위 확보토록 함

마. 의결사항

- ㅇ 원안가결
- 0 의결정족사항
 - 출석 8명 / 원안가결 8명

【보고사항】

안건번호 건축 2018-02-009

9. '17년 중점관리대상 모니터링 결과 및 '18년 계획 보고

가. 보고사항

국립문화재연구소는 '14년 선정된 '중점관리대상 문화재'에 대해 '15년부터 주기적인 모니터링을 실시하고 있으며 '17년 모니터링 결과(33건) 및 '18년 계획을 다음과 같이 보고드립니다.

나. 보고사유

- (1) 중점관리대상 문화재 선정(2014.12.)
 - ㅇ 중점관리대상 문화재 선정 및 모니터링 등에 관한 규정(문화재청 훈령 제336호)
 - 중점관리대상 선정 56건(국보 21건, 보물 26건, 사적 9건)
 - 국립문화재연구소는 전체 56건 중 36건에 대해서 모니터링을 실시함
 - 문화재청(보존정책과)은 23건에 대해서 보존관리를 추진함
- (2) 중점관리대상 모니터링 추진실적(국립문화재연구소)
 - ㅇ 점검분야 : 구조안전, 보존과학, 생물피해
 - 2015년 36건(총 56건): 국보 18건, 보물 14건, 사적 4건 완료
 - 점검결과 : 지속점검 30건, 점검종료 6건(해제 2건, 종료 4건)
 - o 2016년 33건(총 56건) : 국보 17건, 보물 13건, 사적 3건 완료
 - 점검결과 : 지속점검 27건, 점검종료 5건(대상해제, 분야조정)

- (1) 2017년 모니터링 결과
 - ㅇ 점검대상 33건(국보 17건, 보물, 13건, 사적 3건)
 - ㅇ 결과 : 지속점검 23건, 부분보수 4건, 해체보수 2건, 정밀진단 1건, 조치완료 3건

[2017년 중점 관리 대상 모니터링 주요결과]

구분	문 화 제	검토내용		
해체	양양 진전사지 삼층석탑(국보 122호)	ㅇ기단석 침하, 이탈, 적심 유실		
보수 (2건)	논산 노강서원 강당(보물 1746호)	○구조부재 흰개미 피해 심각, 침하 및 기 울음 발생('18년 보수설계 예정)		
	원주 법천사지 지광국사탑비(국보 59호)	ㅇ비신 풍화손상에 대한 보존대책 필요		
부분 고스	구례 화엄사 각황전(국보 67호)	○활주 휨 변형에 따른 교체 필요		
보수 (4건)	울주 천전리 각석(국보 147호)	ㅇ암각면 풍화손상에 대한 보존처리 필요		
` _'	경주 골굴암 마애여래좌상(보물 581호)	ㅇ암반 풍화/탈락에 대한 보존조치 필요		
정밀 진단	서산 용현리 마애여래삼존상(국보 84호)	○인접 암반 절리, 이격 등 사면 불안정		

(2) 2018년 모니터링 계획

ㅇ 점검대상 : 31건(지속점검 28건, 점검종료 5건, 신규선정 3건)

[2018년 중점 관리 대상 모니터링 주요계획]

구분	문 화 재	검토내용		
	파주 용미리 마애이불입상(보물 93호)	ㅇ조치완료(발파공사 중단, 정밀실측 예정)		
점검	담양 개선사지 석등(보물 111호)	ㅇ조치완료(풍화 석재 교체)		
종료	울주 간월사지 석조여래좌상(보물 370호)	ㅇ조치완료('15년 보존처리 완료)		
(5건)	구례 화엄사 각황전(국보 67호)	○부분보수(활주 제외, 전체적으로 안정적)		
	논산 노강서원 강당(보물 1746호)	ㅇ해체보수('18년 해체보수설계 예정)		
11.77	경복궁 근정전(국보 223호)	○요청점검(내진 고주 휨변형) - '17년 자동계측 추진, 모니터링 필요		
신규 선정 (3건)	창덕궁 돈화문(보물 383호)	○요청점검(정밀진단 결과, 해체보수 필요) - 해체보수 전 점검 필요(문화재위원회)		
(3선)	구례 화엄사 대웅전(보물 299호)	○'17년 정기조사 결과(수리필요, E등급) - 구조변형에 따른 모니터링 필요		

ㅇ 모니터링 계획

- 문화재 보존현황에 따라 연간 1~4회 현장점검 실시
- 모니터링 대상 확대를 위한 점검주기 조정 필요(1회/년 → 1회/2년)
- 결과보고 및 관계부서, 관리단체 등 통보
 - 유관부서 및 관리단체 결과통지 : 점검시기에 따라 반기별 1회(8, 12월)
 - 2017년 결과보고서 발간 : 4월(예정)

라. 의결사항

- ㅇ 원안접수
- ㅇ 의결정족사항
 - 출석 9명 / 원안접수 9명

[붙 임] 2017년 중점관리대상 문화재 모니터링 목록 및 주요결과

[붙 임]

2017년도 중점관리대상 문화재 모니터링 목록 및 주요결과

연번	지정번호	문화재명	점검 결과(요약)	점검결과	향후계획	조치현황
1	국보 제1호	서울 숭례문	○구조안전 - 육축 및 홍예는 일정 범위에서 구조변형의 진행양상은 없음. ○ 생물피해 : 전체적인 상태 양호함. ○ 보존과학 - 육축 북면 흑색변색에 대한 지속점검 필요 - 육축 남면 동측 하부 박리박락 주의관찰 - 석재 풍화 및 열화 등은 구조적 영향을 미치는 정도는 아님	지속점검	지속점검	
2	국보 제9호	부여 정립사지 오층석탑	○구조안전 : '14년 이후 구조 거동의 진행성은 없음 ○보존과학 : 석재 변색 등이 확인되며 지속점검 필요	지속점검	지속점검	
3	국보 제13호	강진 무위사 극락보전	○구조안전 - 구조 거동은 오차범위 내로 진행성은 없음 - 기둥, 첨차 등 파손 부재에 대한 모니터링 필요함	지속점검	지속점검	
4	국보 제16호	안동 법흥사지 칠층전탑	○구조안전 - 인접 철도 운행에 따른 진동영향 수준이 기준치를 초과하며 진 동저감 대책이 필요함 - 옥개부에서 자생하고 있는 식물에 대한 정비가 필요함	지속점검	지속점검	oʻ18년 보존처리
5	국보 제18호	영주 부석사 무랑수전	○구조안전 - 측면 벽체 배부름의 진행양상은 없음 - 추녀, 도리, 공포부 구조적 손상에 대한 모니터링 필요 ○ 생물피해 분야 : 흰개미 군체제거 시스템 설치 필요	지속점검	지속점검	
6	국보 제20호	경주 불국사 다보탑	○구조안전 - '16년 경주지진에 의한 난간부 보수 완료('17년 6월) - '17년 11월 포항 지진(규모 5.4)에 의한 추가 피해는 없음 ○보존과학 : 북서측 두공형 받침 탈락에 대한 주의관찰	지속점검	지속점검	
7	국보 제24호	경주 석굴암 석굴	○구조안전: 균열 및 이격에 대한 진행성은 나타나지 않음 - 공조설비 진동 수치는 기준치 대비 미미함 ○보존과학 - 팔부신중상 중 '천'상 어깨부분의 표면풍화에 대한 주의관찰 - 대좌 균열부 지속점검 필요	지속점검	지속점검	oʻ18년 정밀실측

연번	지정번호	문화재명	점검 결과(요약)	7
8	국보 제30호	경주 분황사 모전석탑	○구조안전: 구조변형의 진행성은 없으며 동측 기단석 정비 필요 ○보존과학: 석재 표면의 요철풍화가 다수 관찰되나 비교적 안정 한 상태이며, 지속적인 백화현상에 대한 모니터링 필요	
9	국보 제31호	경주 첨성대	○구조안전 - '16년 지진으로 북동측 방향의 기울음 발생이후 추가적인 변형 은 없음 - '17년 11월 포항 지진(규모 5.4) 이후 추가 피해는 없으며, 자동 계측 시스템 구축('17년 10월)에 따른 지속적인 비교분석 예정 ○보존과학: 하단부 석재의 물리적·생물학적 손상이 높음	
10	국보 제52호	합천 해인사 장경판전	○구조안전 - 부재 건조수측에 의한 맞춤부 이격 및 갈램은 확인되나 진행성은 없으며 추녀부 미미한 수치변화는 계절변화에 따른 것으로 판단되며 진행성은 없음 ○ 생물피해 : 기둥, 하방 등 흰개미 피해흔적이 다수 확인되었으나, 진행성은 아닌 것으로 판단됨.	
11	국보 제59호	원주 법천사지 지광국사탑비	○구조안전 - 지대석 부재 이탈에 대한 정비가 완료되었으며 '08년 탑비 기울기 정도와 유사한 정도로 확인됨 - 비신하부 손상이 심각하며 구조적으로 불안정한 상태임 ○보존과학: 비신 하부 균열, 박리/박락에 대한 보존대책 필요	,
12	국보 제67호	구례 화엄사 각황전	○구조안전 : 전반적으로 안정적인 상태이며 추가 진행성은 나타 나지 않으나 휨 변형이 현저한 활주에 대한 교체가 필요함	
13	국보 제84호	서산 용현리 마애여래삼존상	○보존과학 : 암반변색, 생물오염, 백화피복도가 확인되나 풍화도 는 양호한 상태임 ○구조안전 : 인접 암반, 사면에 대한 정밀안전진단이 필요함	
14	국보 제122호	양양 진전사지 삼층석탑	○구조안전 - 지대석 및 기단부 균열 및 이격의 진행성은 확인되지 않음 - 기단부 적심재 유실 및 부재 변형에 따른 보수가 요구됨	
15	국보 제147호	울주 천전리 각석	○구조안전: 구조손상 및 변형의 진행성은 나타나지 않음 ○보존과학 - 각석 전면은 혼펠스화되어 경도가 높고 조직이 치밀해 안정적임 - 상,하단 박리부분과 균열, 생물피해에 대한 모니터링이 요구됨 - 암반 상·하부 표면풍화, 변색, 생물피해에 대한 보존처리 필요	

연번	지정번호	문화재명	점검 결과(요약)
16	국보 제227호	종묘 정전	○구조안전 : 구조변형, 공포부 손상, 기단부에 대한 진행성은 없음 ○생물피해 : 흰개미 피해흔적은 다수 확인되나, 진행성은 없음
17	국보 제285호	울주 대곡리 반구대 암각화	○자동계측시스템 구축 완료(유형문화재과)
18	보물 제1호	서울 흥인지문	○구조안전 - 문루 내부 포벽 마감부 균열 및 박락에 대한 보수가 진행 중임 - 육축 및 문루의 미미한 수치변화에 대한 모니터링이 필요함 ○생물피해 : 전체적인 상태 양호함. ○보존과학 : 홍예 내벽 석재의 박리박락에 대한 모니터링 필요
19	보물 제62호	경주 서악동 마애여래삼존입상	○보존과학 : 수직/수평/교차 불연속면에 대한 지속점검 필요
20	보물 제66호	경주 석빙고	○구조안전 : 석재 균열, 파손, 배부름 등의 추가 변형은 없음 일부 배부름 측정개소에 대한 모니터링 필요 ○보존과학 : 내부 건조/습윤에 따른 표면풍화 모니터링 필요
21	보물 제93호	파주 용미리 마애이불입상	○구조안전 : 인접 발파(석산개발)가 중단됨에 따라 중점 관리대상 에서 제외하고자 함(발파 재개 시, 진동 영향성 검토 필요)
22	보물 제111호	담양 개선사지 석등	○보존과학 : '16년 부재 교체 등 보존처리 후 안정적임
23	보물 제141호	서울 문묘 및 성균관	ㅇ구조안전 : 대성전 동북측 기둥, 처마에 대한 모니터링 필요
24	보물 제431호	경산 팔공산 관봉 석조여래좌상	○구조안전 : 구조적 변형 및 진행성은 없으며 안정적으로 유지됨 ○보존과학 : 생물 피복도와 등급은 비교적 높으나 표면풍화 등급 및 미세 균열 및 절리에 대한 보존처리를 검토할 필요가 있음
25	보물 제581호	경주 골굴암 마애여래좌상	○보존과학 : 암반 전면의 박리박락, 탈락 등에 대한 지속점검과 최근 탈락이 발생한 하부면에 대한 보존조치가 필요함
26	보물 제673호	달성 현풍 석빙고	○구조안전 : 홍예석, 청판석 균열, 이격의 진행성음 없음 ○보존과학 : 내부 건조 상태에 대한 표면풍화 모니터링 필요 - 결로 및 변색, 생물 피해에 대한 보존관리방안 마련이 필요함
27	보물 제801호	공주 마곡사 대웅보전	○구조안전 : 기둥, 창방, 평방의 갈램, 파손 등의 진행성은 없음 ○생물피해 : 전체적인 상태 양호함
28	보물 제1746호	논산 노강서원 강당	○구조안전: 전체적으로 북측기둥이 침하되었으며 좌우 눈썹지붕 구조변형이 현저하며 기둥에서 흰개미 피해가 심각하여 해체보 수가 필요함 ○생물피해: 기둥 상부까지 흰개미 등에 의한 피해가 심각함

연번	지정번호	문화재명	점검 결과(요약)
29	보물 제1769호	창덕궁 주합루	○구조안전 : 구조거동의 진행성은 없으나 벽체 마감재 탈락, 반자 처짐 및 탈락 등의 손상이 지속적으로 확인되며 이에 따른 모니 터링이 필요함
30	보물 제370호	울주 간월사지 석조여래좌상	○보존과학 : 보존처리 완료 및 보호각 이전 예정임
31	사적 제3호	수원 화성(화서문, 북암문)	○구조안전 - 화서문 : 주두 파손, 창방 처짐 등은 확인되나 진행성은 없음 - 북암문 : 구조변형의 진행성은 없으며 여장 손상부 보수 완료
32	사적 제147호	문경 조령 관문(3관문)	○구조안전 - 육축 및 좌우 성벽에서 석재 풍화 및 생물피해 등이 확인됨 - 육축 및 문루에서 구조거동 양상은 나타나지 않으며 인접 성벽 배부름에 대한 모니터링 필요
33	사적 제311호	경주 남산 일원(경주 남산 열 암곡 마애불)	○구조안전 : '16년 지진으로 일부 계측점에서 수치변화가 확인되 었으며 자동계측시스템에 대한 보완 설치가 필요함

10. 2018년도 문화재보수정비 국고보조사업 추진계획 보고

가. 보고사항

2018년도 국보·보물 대상 문화재보수정비 국고보조사업 추진계획을 보고드립니다.

나. 보고사유

○ 2018년도 국보·보물 대상으로 추진 예정인 문화재보수정비 국고보조사업에 대하여 보고하는 사항임.

- (1) 사업내용
 - 문화재보수정비(국보·보물) 국고보조사업(동산문화재 당해 보수 및 지정·보호 구역 등이 없는 동산 주변정비 사업 제외)
 - 보물 제1738호 서울 살곶이 다리 등 349건 72,788백만원(국비 50,772백만원)
 - ㅇ 사업기간 : 2018. 2월 ~ 12월
- (2) 사업추진방법
 - 문화재청 : 지방자치단체(각 시·도)에 국고보조금 교부
 - ㅇ 지방자치단체 : 사업집행
- (3) 행정사항
 - 2018년도 문화재보수정비(국보·보물) 국고보조사업은 문화재보호법 제35조에 따른 현상변경허가를 받은 것으로 갈음하고자 함.
 - 다만, 당해문화재 수리 및 주변정비 사업 중 중요사항은 별도로 문화재위원회의 검토를 거쳐 추진(붙임 현황에 별도 표기)

라. 의결사항

- ㅇ 원안접수
 - 주요 신축·개축 사업은 위원회 추가 검토 필요
- ㅇ 의결정족사항
 - 출석 8명 / 원안접수 7명, 조건부가결 1명

[붙 임] 2018년도 문화재보수정비(국보・보물) 국고보조사업 현황

[붙 임]

2018년도 문화재보수정비(국보 • 보물) 국고보조사업 현황

Al ni	ર નો <u>નો</u>	11 v) U = 1 al mi	21 (21 21 0	사업	비고		
인턴	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
1	서울 성동	보물 제1738호 서울 살곶이 다리	살곶이다리 복원정비	575,400	246,600	822,000	•
2	서울 성북	보물 제1828호 서울 보타사 마애보 살좌상	대응전 철거 및 마애보살좌상 전면부 정비, 대응전 이전 설계	126,000	54,000	180,000	
3	서울 성북	보물 제580호 문경 오층석탑	보존처리 및 주변정비	43,400	18,600	62,000	
4	서울 성북	보물 제579호 괴산 외사리 승탑	보존처리 및 주변정비	38,500	16,500	55,000	
5	서울 은평	보물 제657호 서울 삼천사지 마애 여래입상	요사채 및 배면 석축 보수	350,000	150,000	500,000	
6	서울 주 종	·	서무 지붕 보수 및 명륜당 조류 피해방지시설 설치	287,000	123,000	410,000	•
7	서울 종로	보물 제141호 서울 문묘 및 성균관 <대성전·동무·서무 ·삼문·명륜당>	삼문 단청	9,520	4,080	13,600	
8	서울 종로	보물 제142호 서울 동관왕묘	연지 및 담장복원, 정전내부 창호 철물 등 보존처리	356,300	152,700	509,000	
9	서울 종로	보물 제142호 서울 동관왕묘	판벽화 모사도 제작	35,000	15,000	50,000	
10	부산 금정	보물 제434호 부산 범어사 대웅전	서지전 지붕 보수공사	207,900	89,100	297,000	
11	부산 금정	보물 제434호 부산 범어사 대웅전	관음전 부분 단청공사	113,400	48,600	162,000	

ol vi	l번 소재지 문화재명		2101-110	사업	비고		
연면	소새시	군와새병	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
12	부산 금정	보물 제1461호 부산 범어사 조계문	진여문 주변 담장 정비	140,000	60,000	200,000	
13	대구 달성	보물 제554호 달성 태고정	관리사 해체보수	84,000	36,000	120,000	
14	대구 달성	보물 제539호 달성 용연사 금강계단	금강계단보수 산신각해체보수	140,000	60,000	200,000	
15	대구 동구	보물 제248호 대구 동화사 금당암 동·서 삼층석탑	요사채 1개동 해체 보수, 요 사채 2개동 개축	1,750,000	750,000	2,500,000	
16	대구 동구	보물 제805호 대구 북지장사 지장전	지장전 주변 석축 설치	140,000	60,000	200,000	
17	대구 동구	보물 제805호 대구 북지장사 지장전	대웅전 단청	126,000	54,000	180,000	
18	대구 동구	보물 제1850호 대구 파계사 원통전	기단, 계단, 마루 보수정비 (설계비)	14,000	6,000	20,000	
19	대구 동구	보물 제1850호 대구 파계사 원통전	정밀실측	126,840	54,360	181,200	
20	대구 동구	보물 제1563호 대구 동화사 대응전	종각 구조 현황도 작성 및 모니터링	21,000	9,000	30,000	
21	대구 동구	보물 제243호 대구 동화사 마애여래 좌상	낙석방지 및 주변환경 개선	49,000	21,000	70,000	
22	대구 동구	보물 제601호 대구 도학동 승탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
23	대구 동구	보물 제244호 대구 동화사 비로암 석조비로자나불좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
24	대구 동구	보물 제254호 대구 동화사 당간지주	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
25	대구 동구	보물 제243호 대구 동화사 마애여래 좌상	정밀실측	70,000	30,000	100,000	
26	인천 강화	보물 제178호 강화 전등사 대웅전	대응전 기와고르기 및 계단 보수, 현판 및 문짝철물 보수	49,000	21,000	70,000	

الرام	> _i) ~i	пала	al Al-Ti O	사업	비고		
[연면	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
27	인천 강화	보물 제615호 강화 장정리 석조여래 입상	담장 해체 보수, 비각 번와 보수, 주차장 포장	140,000	60,000	200,000	
28	인천 강화	보물 제179호 강화 전등사 약사전	약사전 정밀안전진단	56,000	24,000	80,000	
29	대전 대덕	보물 제209호 대전 회덕 동춘당	동춘당 유지관리사업	89,100	38,185	127,285	
30	울산 울주	보물 제370호 울주 간월사지 석조 여래좌상	석조여래좌상이전및보호각 신축공사	309,400	132,600	442,000	
31	울산 울주	보물 제370호 울주 간월사지 석조 여래좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
32	울산 울주	보물 제173호 울주 망해사지 승탑	정밀실측	54,600	23,400	78,000	
33	울산 울주	보물 제369호 울주 석남사 승탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
34	울산 남구	보물 제441호 울산 태화사지 십이 지상 사리탑	정밀실측	25,200	10,800	36,000	
35	경기 고양	보물 제611호 고양 태고사 원증국사 탑비	정밀실측(2건)	70,000	30,000	100,000	
36	경기 남양	보물 제1808호 남양주 수종사 팔각 오층석탑	산신각, 종각 단청	133,000	57,000	190,000	
37	경기 시흥	보물 제1324호 시흥 소래산 마애보살 입상	목재데크,펜스,석축,진입계단 및안내판정비	112,000	48,000	160,000	
38	경기 안성	보물 제824호 안성 청룡사 대웅전	대응전 해체보수	296,100	126,900	423,000	•
39	경기 안성	보물 제435호 안성 봉업사지 오층 석탑	오층석탑 정밀실측	40,600	17,400	58,000	

Almi	> _i) ~i	II 첫 제원	al olail 0	사업	비고		
연면	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
40	경기 안성	보물 제488호 안성 칠장사 혜소국 사비	혜소국사비 정밀실측	33,600	14,400	48,000	
41	경기 안성	보물 제983호 안성 봉업사지 석조 여래입상	석조여래입상 정밀실측	30,100	12,900	43,000	
42	경기 안성	보물 제823호 안성 석남사 영산전	석축정비	24,500	10,500	35,000	
43	경기 양평	보물 제531호 양평 용문사 정지국사 탑 및 비	진입로 보수정비	210,000	90,000	300,000	
44	경기 양평	보물 제531호 양평 용문사 정지국사 탑 및 비	정밀실측	37,100	15,900	53,000	
45	경기 여주	보물 제7호 여주 고달사지 원종 대사탑	정기 모니터링	10,500	4,500	15,000	
46	경기 여주	보물 제180호 여주 신륵사 조사당	설법당 건립(설계비)	105,000	45,000	150,000	
47	경기 여주	보물 제180호 여주 신륵사 조사당	적묵당 기와고르기	3,500	1,500	5,000	
48	경기 여주	보물 제180호 여주 신륵사 조사당	조사당 주변 지반정비(설계비)	49,000	21,000	70,000	
49	경기 여주	보물 제226호 여주 신륵사 다층전탑	전탑 부분보수	75,600	32,400	108,000	
50	경기 여주	보물 제231호 여주 신륵사 보제존자 석종 앞 석등	석등 보존처리	15,400	6,600	22,000	
51	경기 여주	보물 제229호 여주 신륵사 보제존자 석종비	석종비 주변정비	15,400	6,600	22,000	
52	경기 용인	보물 제9호 용인 서봉사지 현오 국사탑비	현오국사탑비 정밀실측	35,000	15,000	50,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위: 천원)			비고
				국비	지방비	계	(별도 검토)
53	경기 용인	보물 제9호 용인 서봉사지 현오 국사탑비	발굴유구 정비 등 문화재 주변 정비(설계비)	55,300	23,700	79,000	
54	경기 파주	보물 제93호 파주 용미리 마애이불 입상	정밀실측	70,000	30,000	100,000	
55	경기 파주	보물 제1323호 파주 공효공 박중손묘 장명등	정밀실측	32,200	13,800	46,000	
56	경기 평택	보물 제565호 평택 심복사 석조비로 자나불좌상	석조비로자나불좌상 정밀실측	28,000	12,000	40,000	
57	경기 하남	보물 제12호 하남 동사지 오층석탑	석탑 보존처리(세척)	28,000	12,000	40,000	
58	경기 하남	보물 제12호 하남 동사지 오층석탑	정기 모니터링	14,000	6,000	20,000	
59	강원 강릉	보물 제165호 강릉 오죽헌	구조안전진단 모니터링 및 주요 부재 부분보수	46,900	20,100	67,000	
60	강원 강릉	보물 제87호 강릉 신복사지 삼층 석탑	삼층석탑및석조보살좌상3D 스캔,보존처리및 배수 체계 정비	63,000	27,000	90,000	
61	강원 강릉	보물 제81호 강릉 한송사지 석조 보살좌상	한송사지 발굴조사	250,000	107,143	357,143	
62	강원 고성	보물 제1336호 고성 건봉사 능파교	극락전 복원공사	840,000	360,000	1,200,000	
63	강원 동해	보물 제1277호 동해 삼화사 삼층석탑	삼화사지 발굴조사	266,000	114,000	380,000	
64	강원 삼척	보물 제213호 삼척 죽서루	죽서루 주변 발굴지 포장 정비	266,000	114,000	380,000	
65	강원 속초	보물 제443호 속초 향성사지 삼층 석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위: 천원)			비고
				국비	지방비	계	(별도 검토)
66	강원 양양	국보 제122호 양양 진전사지 삼층 석탑	보수정비기본계획	53,200	22,800	76,000	
67	강원 양양	보물 제444호 양양 선림원지 삼층 석탑	선림원지 발굴조사	133,000	57,000	190,000	
68	강원 영월	보물 제612호 영월 흥녕사지 징효 대사탑비	관람편의시설 개축	280,000	120,000	400,000	
69	강원 원주	보물 제464호 원주 흥법사지 삼층 석탑	안전진단	21,000	9,000	30,000	
70	강원 인제	보물 제1832호 인제 봉정암 오층석탑	(구)법당 및 요사채(공양간) 보수정비공사	465,500	199,500	665,000	
71	강원 인제	보물 제1832호 인제 봉정암 오층석탑	석탑 보존처리	49,000	21,000	70,000	
72	강원 정선	보물 제410호 정선 정암사 수마노탑	문수전 단청공사	252,700	108,300	361,000	
73	강원 정선	보물 제410호 정선 정암사 수마노탑	수마노탑 주변 발굴조사	285,950	122,550	408,500	
74	강원 정선	보물 제410호 정선 정암사 수마노탑	수마노탑 보존처리	70,000	30,000	100,000	•
75	강원 평창	국보 제48-1호 평창 월정사 팔각 구층석탑	보장각 내부 시설개선	140,000	60,000	200,000	
76	강원 평창	국보 제48-2호 평창 월정사 석조보살 좌상	석조보살좌상 드잡이 등 정 비작업	24,500	10,500	35,000	
77	강원 평창	국보 제48-2호 평창 월정사 석조보살 좌상	정밀실측	28,350	12,150	40,500	
78	충북 괴산	보물 제433호 괴산 각연사 석조비로 자나불좌상	관람편의시설 건립	140,000	60,000	200,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위: 천원)			申 고
				국비	지방비	계	(별도 검토)
79	충북 영동	보물 제1371호 영동 반아사 삼층석탑	적묵당 지붕보수	133,000	57,000	190,000	
80	충북 영동	보물 제534호 영동 영국사 원각국사 비	위해수목 제거	7,700	3,300	11,000	
81	충북 영동	보물 제534호 영동 영국사 원각국사 비	원각국사비 정밀실측	35,000	15,000	50,000	
82	충북 영동	보물 제532호 영동 영국사 승탑	승탑 정밀실측	35,000	15,000	50,000	
83	충북 영동	보물 제533호 영동 영국사 삼층석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
84	충북 영동	보물 제535호 영동 영국사 망탑봉 삼층석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
85	충북 영동	보물 제984호 영동 신항리 석조여래 삼존입상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
86	충북 제천	보물 제459호 제천 장락동 칠층모전 석탑	관람편의시설 정비	14,000	6,000	20,000	
87	충북 청주	국보 제41호 청주 용두사지 철당간	보존처리	28,000	12,000	40,000	
88	충북 청주	국보 제41호 청주 용두사지 철당간	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
89	충북 청주	보물 제511호 청주 계산리 오층석탑	보존처리, 주변지반정비	42,000	18,000	60,000	
90	충북 청주	보물 제511호 청주 계산리 오층석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
91	충북 청주	보물 제664호 청주 안심사 대웅전	요사채 개축	420,000	180,000	600,000	
92	충북 충주	보물 제96호 충주 미륵리 석조여래 입상	보호석실 해체보수	980,000	420,000	1,400,000	•

ماريا	> _1] ~1	n क्षेत्रोच	al olan o	사업	비(단위: 최	천원)	비고
연번	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
93	충남 공주	보물 제802호 공주 마곡사 대광보전	후불벽화 보존처리	180,000	77,143	257,143	
94	충남 논산	보물 제408호 논산 쌍계사 대응전	종합정비계획 수립	49,000	21,000	70,000	
95	충남 논산	보물 제1569호 논산 돈암서원 응도당	응도당 기단 드잡이 보수	21,000	9,000	30,000	
96	충남 논산	보물 제1746호 논산 노강서원 강당	해체보수 설계비	84,000	36,000	120,000	•
97	충남 당진	보물 제100호 당진 안국사지 석조 여래삼존입상	보호책 설치, 주변정비	31,500	13,500	45,000	
98	충남 보령	보물 제19호 보령 성주사지 오층 석탑	정밀 안전진단	35,000	15,000	50,000	
99	충남 부여	보물 제217호 부여 대조사 석조미륵 보살입상	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
100	충남 부여	보물 제356호 부여 무량사 극락전	안내판 교체	35,000	15,000	50,000	
101	충남 서산	보물 제143호 서산 개심사 대응전	공양간 개축, 요사채 보수	700,000	300,000	1,000,000	
102	충남 아산	보물 제537호 아산 읍내동 당간지주	토지매입	35,000	15,000	50,000	
103	충남 아산	보물 제537호 아산 읍내동 당간지주	지표조사	14,000	6,000	20,000	
104	충남 예산	국보 제49호 예산 수덕사 대응전	경비관제소 개축(24㎡)	105,000	45,000	150,000	
105	충남 천안	보물 제354호 천안 천흥사지 오층 석탑	발굴조사	140,000	60,000	200,000	
106	충남 청양	보물 제181호 청양 장곡사 하 대응전	탐방로(진입로)보수,석축부 분보수	140,000	60,000	200,000	
107	충남 청양	보물 제181호 청양 장곡사 하 대웅전	심검당 해체 보수	250,000	107,143	357,143	

ol ul	र जो जो	II 왕 제 터	و الدامار	사업기	비(단위: 친	천원)	비고
연번	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
108	충남 청양	보물 제162호 청양 장곡사 상 대웅전	응진전 단청	21,000	9,000	30,000	
109	충남 홍성	보물 제399호 홍성 고산사 대웅전	관람편의시설 개축, 석축 및 배수로 정비	175,000	75,000	250,000	
110	충남 홍성	보물 제399호 홍성 고산사 대응전	대웅전 진입로 포장 및 석 축 정비	35,000	15,000	50,000	
1111	전북 고창	보물 제1200호 고창 선운사 동불암지 마애여래좌상	정밀실측	70,000	30,000	100,000	
112	전북 고창	보물 제290호 고창 선운사 대웅전	대웅전 정기 모니터링	21,000	9,000	30,000	
113	전북 고창	보물 제290호 고창 선운사 대웅전	능인각 덧칸 보수	35,000	15,000	50,000	
114	전북 김제	보물 제25호 김제 금산사 오층석탑	오층석탑 해체보수	130,900	56,100	187,000	
115	전북 김제	보물 제826호 김제 귀신사 대적광전	종합정비계획 수립	49,000	21,000	70,000	
116	전북 남원	보물 제32호 남원 만복사지 당간 지주	당간지주 보존처리	28,000	12,000	40,000	
117	전북 남원	보물 제36호 남원 실상사 승탑	승탑 2기 보존처리 및 주변 정비	28,000	12,000	40,000	
118	전북 남원	보물 제36호 남원 실상사 승탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
119	전북 남원	보물 제32호 남원 만복사지 당간 지주	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
120	전북 부안	보물 제291호 부안 내소사 대응보전	대웅보전 주변 석축보수 및 설치, 담장보수/부도전 지반, 담장정비	322,000	138,000	460,000	
121	전북 부안	보물 제292호 부안 개암사 대웅전	관람편의시설 신축	210,000	90,000	300,000	
122	전북 완주	보물 제1434호 완주 안심사 금강계단	원형고증 학술조사 (석물 실측 포함)	70,000	30,000	100,000	

Alm	> _i) ~i	пылы	al ola li o	사업	비(단위: 🌣	천원)	비고
연면	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
123	전북 완주	보물 제1243호 완주 송광사 대웅전	첨성각 개축	350,000	150,000	500,000	
124	전북 익산	보물 제825호 익산 숭림사 보광전	배수로 정비	70,000	30,000	100,000	
125	전북 익산	보물 제46호 익산 고도리 석조여래 입상	정밀실측	56,000	24,000	80,000	
126	전북 임실	보물 제267호 임실 진구사지 석등	관리사 철거 및 신축, 시굴 조사	770,000	330,000	1,100,000	
127	전북 장수	보물 제272호 장수향교 대성전	배수체계개선, 진덕재 벽체 보수, 내삼문 지붕보수, 관람 편의시설 정비		103,800	346,000	
128	전북 전주	보물 제583호 전주 풍패지관	서익헌 해체보수	395,710	169,590	565,300	•
129	전북 전주	보물 제583호 전주 풍패지관	토지매입	1,764,000	756,000	2,520,000	
130	전북 전주	보물 제1578호 전주 경기전 정전	경기전 정전 정밀안전진단	70,000	30,000	100,000	
131	전북 정읍	보물 제289호 정읍 피향정	보호구역 정비	308,000	132,000	440,000	
132	전북 정읍	보물 제309호 정읍 천곡사지 칠층 석탑	주변정비(계단, 기단, 안내 판, 주차장 정비)(설계비), 시굴조사		15,000	50,000	
133	전북 정읍	보물 제914호 정읍 보화리 석조이불 입상	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
134	전북 익산	국보 제11호 익산 미륵사지 석탑	미륵사지 석탑 해체보수(수 리보고서 발간 포함)	1,750,000	750,000	2,500,000	
135	전남 강진	보물 제298호 강진 월남사지 삼층 석탑	보호구역 발굴조사	350,000	150,000	500,000	
136	전남 강진	보물 제298호 강진 월남사지 삼층 석탑	토지매입	175,000	75,000	250,000	

ol ul	र जी जो	II 왕 제 터	21 (21) 1 (2	사업	비(단위: 🌣	천원)	비고
[연면	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
137	전남 강진	보물 제298호 강진 월남사지 삼층 석탑	발굴 유구 기록(3D 스캔)	70,000	30,000	100,000	
138	전남 강진	보물 제298호 강진 월남사지 삼층 석탑	석탑 해체보수	700,000	300,000	1,000,000	
139	전남 강진	보물 제507호 강진 무위사 선각대사 탑비	정밀실측	17,500	7,500	25,000	
140	전남 강진	보물 제829호 강진 금곡사 삼층석탑	대웅전, 요사채 단청	140,000	60,000	200,000	
141	전남 강진	보물 제1396호 강진 백련사 사적비	암벽 붕괴 방지 대책	105,000	45,000	150,000	
142	전남 강진	보물 제1396호 강진 백련사 사적비	정밀실측	17,500	7,500	25,000	
143	전남 강진	보물 제1396호 강진 백련사 사적비	담장 설치	42,000	18,000	60,000	
144	전남 고흥	보물 제1307호 고흥 능가사 대웅전	복련당(공양간) 개축	514,500	220,500	735,000	
145	전남 고흥	보물 제1307호 고흥 능가사 대웅전	석축정비	140,000	60,000	200,000	
146	전남 고흥	보물 제1307호 고흥 능가사 대응전	외곽 경계 석축, 담장 정비 (설계비)	35,000	15,000	50,000	
147	전남 곡성	보물 제274호 곡성 태안사 광자대시탑	석축정비(좌측구간/화장실 배면~일주문)	102,900	44,100	147,000	
148	전남 곡성	보물 제274호 곡성 태안사 광자대시탑	공양간 개축	546,000	234,000	780,000	
149	전남 구례	국보 제35호 구례 화엄사 사사자 삼층석탑	삼층석탑 해체보수	210,000	90,000	300,000	
150	전남 구례	국보 제53호 구례 연곡사 동 승탑	공양간 주변 석축 및 교량 정비	500,000	214,286	714,286	

Alvi	2 31-41	म व्यो भी स्वे		사업	비(단위: 🌣	천원)	비고
연번	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
151	전남 구례	국보 제53호 구례 연곡사 동 승탑	동 승탑 및 동 승탑비 정밀 실측, 동 승탑비 이수 드잡 이, 보호책 정비	77,000	33,000	110,000	
152	전남 구례	국보 제54호 구례 연곡사 북 승탑	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
153	전남 구례	국보 제67호 구례 화엄사 각황전	안전목책 정비	217,000	93,000	310,000	
154	전남 구례	국보 제67호 구례 화엄사 각황전	나한전 보수 설계	17,500	7,500	25,000	
155	전남 구례	보물 제151호 구례 연곡사 삼층석 탑	진입계단 정비, 석축 부분보 수	201,600	86,400	288,000	
156	전남 구례	보물 제151호 구례 연곡사 삼층석탑	삼층석탑 정밀실측 및 정밀 안전진단, 보호책 정비 및 배수체계 정비	77,000	33,000	110,000	
157	전남 구례	보물 제152호 구례 연곡사 현각선사 탑비	탑비정밀실측,보존처리및이 수드잡이,보호책정비및 배수 체계 정비계획 마런	84,000	36,000	120,000	
158	전남 구례	보물 제584호 구례 윤문효공 신도비	서재 해체보수	140,000	60,000	200,000	
159	전남 구례	보물 제584호 구례 윤문효공 신도비	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
160	전남 담양	보물 제111호 담양 개선사지 석등	시굴조사	35,000	15,000	50,000	
161	전남 담양	보물 제505호 담양 객사리 석당간	보호구역 정비	420,000	180,000	600,000	
162	전남 담양	보물 제506호 담양 남산리 오층석탑	보호구역 정비	350,000	150,000	500,000	
163	전남 순천	보물 제945호 순천 금둔사지 삼층 석탑	일주문 단청	43,400	18,600	62,000	
164	전남 여수	국보 제304호 여수 진남관	진남관 해체보수	700,000	300,000	1,000,000	•

ماريا)i] ~_i	T Sel Ji bel	al ola li O	사업기	비(단위: 친	천원)	비고
연면	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
165	전남 여수	보물 제563호 여수 흥국사 홍교	홍교 안전진단	49,000	21,000	70,000	
166	전남 여수	보물 제563호 여수 흥국사 홍교	정밀실측(3건)	105,000	45,000	150,000	
167	전남 여수	보물 제396호 여수 흥국사 대웅전	봉황루 단청	98,000	42,000	140,000	
168	전남 여수	보물 제571호 여수 통제이공 수군 대첩비	문화재 주변정비 (마당, 배 수로, 수목 정비) 및 토지매 입	350,000	150,000	500,000	
169	전남 영광	보물 제830호 영광 불갑사 대응전	관음전 복원 근거 및 타당 성 조사	14,000	6,000	20,000	
170	전남 영광	보물 제830호 영광 불갑사 대응전	청풍각 보수	210,000	90,000	300,000	
171	전남 영광	보물 제504호 영광 신천리 삼층석탑	관람편의시설 등 주변정비 및 시굴조사	105,000	45,000	150,000	
172	전남 영암	보물 제1433호 영암 도갑사 오층석탑	지혜당 및 공양간 지붕보수, 지혜당 내부보수	539,000	231,000	770,000	
173	전남 장흥	보물 제155호 장흥 보림사 동 승탑	관람편의시설 정비	302,400	129,600	432,000	
174	전남 장흥	보물 제157호 장흥 보림사 보조선시탑	후원 단청	131,600	56,400	188,000	
175	전남 장흥	보물 제156호 장흥 보림사 서 승탑	정밀실측(3건)	53,900	23,100	77,000	
176	전남 해남	국보 제308호 해남 대흥사 북미륵암 마애여래좌상	보호각 개선 공사	490,000	210,000	700,000	
177	전남 해남	보물 제503호 해남 명량대첩비	비석군 이전, 단청	337,400	144,600	482,000	
178	전남 해남	보물 제503호 해남 명량대첩비	진입로 확포장 및 주차시설 조성(설계비)	21,000	9,000	30,000	
179	전남 해남	보물 제1183호 해남 미황사 응진당	응진당 벽화 및 단청 기록 화	105,000	45,000	150,000	
180	전남 화순	보물 제1116호 화순 유마사 해련탑	석축정비	70,000	30,000	100,000	

الرام	> _il ~i	n को जो को	ما ماء ال	사업	비(단위: 최	천원)	비고
연면	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
181	경북 경산	보물 제562호 경산 환성사 대웅전	석탑 원형 보수	42,000	18,000	60,000	
182	경북 경주	국보 제236호 경주 장항리 서 오층 석탑	석탑 보존처리	35,000	15,000	50,000	
183	경북 경주	국보 제30호 경주 분황사 모전석탑	관람편의시설 정비	133,000	57,000	190,000	
184	경북 경주	국보 제24호 경주 석굴암 석굴	정밀실측	70,000	30,000	100,000	
185	경북 경주	국보 제199호 경주 단석산 신선사 마애불상군	석축정비	35,000	15,000	50,000	
186	경북 경주	국보 제199호 경주 단석산 신선사 마애불상군	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
187	경북 경주	국보 제22호 경주 불국사 연화교 및 칠보교	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
188	경북 경주	국보 제23호 경주 불국사 청운교 및 백운교	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
189	경북 경주	국보 제25호 경주 태종무열왕릉비	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
190	경북 경주	국보 제312호 경주 남산 칠불암 마애불상군	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
191	경북 경주	보물 제61호 경주 불국사 사리탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
192	경북 경주	보물 제62호 경주 서악동 마애여래 삼존입상	정밀실측	42,000	18,000	60,000	
193	경북 경주	보물 제63호 경주 배동 석조여래 삼존입상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	

તો મો	2 -il -il	T 됩게 H	21 AL 31 O	사업	비(단위: 🏄	천원)	비고
[연면	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
194	경북 경주	보물 제64호 경주 보문사지 석조	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
195	경북 경주	보물 제66호 경주 석빙고	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
196	경북 경주	보물 제68호 경주 황남동 효자 손시양 정려비	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
197	경북 경주	보물 제69호 경주 망덕사지 당간 지주	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
198	경북 경주	보물 제70호 경주 서악동 귀부	정밀실측	21,000	9,000	30,000	
199	경북 경주	보물 제121호 경주 굴불사지 석조 사면불상	정밀실측	56,000	24,000	80,000	
200	경북 경주	보물 제122호 경주 율동 마애여래 삼존입상	정밀실측	56,000	24,000	80,000	
201	경북 경주	보물 제123호 경주 보문사지 당간 지주	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
202	경북 경주	보물 제125호 경주 무장사지 아미 타불 조상 사적비	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
203	경북 경주	보물 제127호 경주 삼랑사지 당간 지주	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
204	경북 경주	보물 제136호 경주 남산 미륵곡 석조여래좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
205	경북 경주	보물 제187호 경주 남산 용장사곡 석조여래좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	

Alvi	> 31 wil	म च अस्य		사업	비(단위: 취	천원)	비고
연번	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
206	경북 경주	보물 제198호 경주 남산 불곡 마애 여래좌상	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
207	경북 경주	보물 제199호 경주 남산 신선암 마애보살반가상	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
208	경북 경주	보물 제1928호 경주 미탄사지 삼층 석탑	토지매입, 발굴조사	406,000	174,000	580,000	
209	경북 경주	보물 제581호 경주 골굴암 마애여래 좌상	보제루 축대 정비	35,000	15,000	50,000	
210	경북 경주	보물 제581호 경주 골굴암 마애여래 좌상	정밀실측	56,000	24,000	80,000	
211	경북 경주	보물 제833호 경주 기림사 대적광전	백운당 내부 바닥보수, 항온 항습기 교체	50,000	50,000	100,000	
212	경북 경주	보물 제833호 경주 기림사 대적광전	대적광전불단 보수정비계획용역(3D스캔,초 음파측정,실측등)	70,000	30,000	100,000	
213	경북 경주	보물 제201호 경주 남산 탑곡 마애 불상군	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
214	경북 경주	보물 제665호 경주 낭산 마애보살 삼존좌상	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
215	경북 경주	보물 제666호 경주 남산 삼릉계 석조여래좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
216	경북 경주	보물 제909호 경주 남간사지 당간 지주	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
217	경북 경주	보물 제910호 경주 보문사지 연화문 당간지주	정밀실측	28,000	12,000	40,000	

Alm) <u>નો</u> જો	T 의 기교	al olañ o	사업	비(단위: 취	천원)	비고
연면	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
218	경북 경주	보물 제913호 경주 남산 용장사지 마애여래좌상	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
219	경북 경주	보물 제1427호 경주 원성왕릉 석상 및 석주일괄	정밀실측	56,000	24,000	80,000	
220	경북 경주	보물 제1523호 경주 불국사 석조	정밀실측	21,000	9,000	30,000	
221	경북 경주	보물 제1745호 경주 불국사 가구식 석축	정밀실측	70,000	30,000	100,000	
222	경북 경주	보물 제1867호 경주 남산 창림사지 삼층석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
223	경북 경주	보물 제67호 경주 효현동 삼층석탑	옥개석 변위 보수	10,500	4,500	15,000	
224	경북 경주	보물 제1935호 경주 남산 용장계 지곡 제3사지 삼층석탑	옥개석 및 노반 보수	21,000	9,000	30,000	
225	경북 경주	보물 제1727호 경주향교 대성전	정비 및 활용계획 수립(동서 무)	21,000	9,000	30,000	
226	경북 고령	보물 제605호 고령 장기리 암각화	수목 및 주변 정비(편의시 설, 배수시설 정비 등)	14,000	6,000	20,000	
227	경북 고령	보물 제605호 고령 장기리 암각화	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
228	경북 고령	보물 제54호 고령 지산리 당간지주	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
229	경북 군위	국보 제109호 군위 아미타여래삼존 석굴	관람편의시설개축 진입로 및 경내마당일부포장	280,000	120,000	400,000	
230	경북 군위	보물 제682호 군위 지보사 삼층석탑	관람편의시설 개축	126,000	54,000	180,000	
231	경북 김천	보물 제307호 김천 청암사 수도암 석조비로자나불좌상	약광전지붕 및 벽체보수 석축해체보수	105,000	45,000	150,000	

Alm	> _1] ~1	n अज्ञान	ما ماء ال	사업	비(단위: 취	선원)	비고
[연면	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
232	경북 김천	보물 제1576호 김천 직지사 대응전	비로전, 약사전, 청풍료, 청 유당 기와고르기	119,000	51,000	170,000	
233	경북 김천	보물 제307호 김천 청암사 수도암 석조비로자나불좌상	정밀실측 (청암사 수도암 석조보살좌상, 청암사 수도암 석조비로자 나불좌상, 직지사 석조약사 여래좌상)	105,000	45,000	150,000	
234	경북 문경	국보 제315호 문경 봉암사 지증대사 탑비	청풍당도리및창방처짐보수 마루정비	70,000	30,000	100,000	
235	경북 문경	국보 제315호 문경 봉암사 지증대사 탑비	성적당, 보림당, 고림원 숫기 와 고르기	182,000	78,000	260,000	
236	경북 문경	국보 제315호 문경 봉암사 지증대사 탑비	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
237	경북 문경	보물 제137호 문경 봉암사 지증대사 탑	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
238	경북 문경	보물 제172호 문경 봉암사 정진대사 탑비	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
239	경북 문경	보물 제171호 문경 봉암사 정진대사 탑	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
240	경북 문경	보물 제169호 문경 봉암사 삼층석탑	금색전 창호보수(단청포함)	35,000	15,000	50,000	
241	경북 문경	보물 제169호 문경 봉암사 삼층석탑	세면장 지붕 및 벽체 보수	75,600	32,400	108,000	
242	경북 상주	보물 제1568호 상주 양진당	양진당해체보수, 배수체계정비	210,000	90,000	300,000	
243	경북 상주	보물 제120호 상주 증촌리 석조여래 좌상	석축 및 담장해체보수 배수로보수	112,000	48,000	160,000	

ol ul	र जी जो	II 왕 제 터	21 (21) 1 (2	사업	비(단위: 🏄	천원)	비고
연면	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
244	경북 성주	보물 제1575호 성주향교 대성전 및 명륜당	명륜당해체보수 대성전지붕기와고르기	350,000	150,000	500,000	•
245	경북 성주	보물 제1656호 성주 법수사지 삼층 석탑	주변정비	133,000	57,000	190,000	
246	경북 안동	국보 제15호 안동 봉정사 극락전	칠성전해체보수 단청문양모사 및 벽화보존처리	140,000	60,000	200,000	
247	경북 안동	국보 제16호 안동 법흥사지 칠층 전탑	옥개석 등 보존처리	52,500	22,500	75,000	
248	경북 안동	국보 제311호 안동 봉정사 대웅전	요사채번와 및 부식재교체 벽체보수	175,000	75,000	250,000	
249	경북 안동	국보 제311호 안동 봉정사 대응전	관람편의시설 개축	280,000	120,000	400,000	
250	경북 안동	보물 제242호 안동 개목사 원통전	배수 체계정비	35,000	15,000	50,000	
251	경북 안동	보물 제210호 안동 도산서원 전교당	누수된 부분 해체보수	70,000	30,000	100,000	
252	경북 안동	보물 제450호 안동 의성김씨 종택	안채 및 기단해체 보수	420,000	180,000	600,000	
253	경북 안동	보물 제182호 안동 임청각	종합정비계획수립	70,000	30,000	100,000	
254	경북 안동	보물 제182호 안동 임청각	사당, 정침, 연지 주변정비 및 배수체계 정비	87,500	37,500	125,000	
255	경북 영덕	보물 제674호 영덕 유금사 삼층석탑	석탑 해체 보수, 주변정비 사업	112,000	48,000	160,000	
256	경북 영덕	보물 제674호 영덕 유금사 삼층석탑	발굴조사	70,000	30,000	100,000	
257	경북 영주	국보 제18호 영주 부석사 무량수전	선열당 기단 및 배수체계 정비, 경내 석축정비 및 진 입로정비, 회전문 및 수조보 호각 단청, 무량수전 내부 바닥 통기 정비	630,000	270,000	900,000	

તો મો	2 -11 -71	I 첫 캐 터	21 (41)1 (4	사업	비(단위: 🌣	천원)	비고
선빈	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
258	경북 영주	보물 제832호 영주 성혈사 나한전	나한전진입로정비 배수 체 계 정비	140,000	60,000	200,000	
259	경북 영천	국보 제14호 영천 은해사 거조암 영산전	영산전 보수	280,000	120,000	400,000	•
260	경북 영천	보물 제517호 영천 청제비	정밀실측	56,000	24,000	80,000	
261	경북 영천	보물 제616호 영천향교 대성전	대성전 기단바닥 및 주변 조경정비, 대성전 주변 배수 체계정비	84,000	36,000	120,000	
262	경북 영천	보물 제616호 영천향교 대성전	관람편의시설 증.개축	140,000	60,000	200,000	
263	경북 영천	보물 제790호 영천 은해사 백흥암 극락전	요사채 개축	168,000	72,000	240,000	
264	경북 영천	보물 제465호 영천 신월리 삼층석탑	석축 및 담장 설치	70,000	30,000	100,000	
265	경북 영천	보물 제676호 영천 화남리 석조여래 좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
266	경북 예천	보물 제1917호 예천 야옹정	야옹정 보수, 방구들장 및 마루보수	210,000	90,000	300,000	•
267	경북 예천	보물 제145호 예천 용문사 대장전	응진전 보수	35,000	15,000	50,000	
268	경북 예천	보물 제1648호 예천 명봉사 경청선 원자적선사능운탑비	진입로 및 석축정비	56,000	24,000	80,000	
269	경북 의성	국보 제77호 의성 탑리리 오층석탑	주변정비(휀스 설치 및 주차 장정비 등)	210,000	90,000	300,000	
270	경북 청도	보물 제836호 청도 대적사 극락전	종합정비계획 수립	49,000	21,000	70,000	
271	경북 청도	보물 제834호 청도 대비사 대응전	가설건물철거 및 설법전(공 양간)증축	250,000	107,143	357,143	

ol ul	र जी जो	II 숙제현	21.01.11.0	사업기	비(단위: 친	선원)	비고
선턴	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
272	경북 청도	보물 제834호 청도 대비사 대응전	매장문화재 발굴조사	140,000	60,000	200,000	
273	경북 청도	보물 제834호 청도 대비사 대응전	관람편의시설 개축 및 석축 정비	210,000	90,000	300,000	
274	경북 청도	보물 제113호 청도 봉기리 삼층석탑	보존처리, 지반정비	21,000	9,000	30,000	
275	경북 청도	보물 제323호 청도 석빙고	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
276	경북 청도	보물 제203호 청도 박곡리 석조여래 좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
277	경북 청송	보물 제1840호 청송 보광사 극락전	설법전 신축	350,000	150,000	500,000	
278	경북 청송	보물 제1840호 청송 보광사 극락전	지붕보수, 기단정비	70,000	30,000	100,000	
279	경북 청송	보물 제1570호 청송 대전사 보광전	종합정비계획	70,000	30,000	100,000	
280	경북 포항	국보 제264호 포항 냉수리 신라비	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
281	경북 포항	보물 제1868호 포항 보경사 적광전	적광전 구조안전 모니터링 배수체계 정비 적광전 내부 바닥전돌 보수	70,000	30,000	100,000	
282	경북 포항	보물 제1868호 포항 보경사 적광전	적광전 배면 석축 부분보수	14,000	6,000	20,000	
283	경북 포항	보물 제252호 포항 보경사 원진국사비	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
284	경북 포항	보물 제430호 포항 보경사 승탑	정밀실측, 승탑 상륜부 보존 처리 및 주변정비	56,000	24,000	80,000	
285	경남 남해	보물 제1849호 남해 용문사 대응전	대응전 단청 기록화 및 허 용기준 정비	176,400	75,600	252,000	
286	경남 남해	보물 제1849호 남해 용문사 대응전	대웅전 주변 석축보수	210,000	90,000	300,000	
287	경남 밀양	보물 제467호 밀양 표충사 삼층석탑	마당,배수로,석축정비공사	365,400	156,600	522,000	

તો મો	2 -il -il	I 첫 캐 터	사업비(단위			군위: 천원)	
선빈	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
288	경남 밀양	보물 제467호 밀양 표충사 삼층석탑	사천왕문 부분 단청 및 산 자 이상 지붕보수공사	226,800	97,200	324,000	
289	경남 밀양	보물 제467호 밀양 표충사 삼층석탑	원통당 및 수충루 산자 이 상 해체보수	385,000	165,000	550,000	
290	경남 밀양	보물 제466호 밀양 만어사 삼층석탑	관람편의시설 신축	196,000	84,000	280,000	
291	경 밀	보물 제493호 밀양 무봉사 석조여래 좌상	보존처리 및 3D 스캔	84,000	36,000	120,000	
292	경남 밀양	보물 제493호 밀양 무봉사 석조여래 좌상	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
293	경남 밀양	보물 제147호 밀양 영남루	토지매입	890,130	381,484	1,271,614	
294	경남 산청	보물 제73호 산청 단속사지 서 삼층석탑	석탑 속채움 및 오염물 제거 등	11,900	5,100	17,000	
295	경남 산청	보물 제1114호 산청 대포리 삼층석탑	석탑 보존처리	58,800	25,200	84,000	
296	경남 산청	보물 제374호 산청 율곡사 대응전	관람편의시설 보수 및 석축 정비공사	140,000	60,000	200,000	
297	경남 산청	보물 제1112호 산청 대원사 다층석탑	공양간 보수공사	257,600	110,400	368,000	
298	경남 산청	보물 제1112호 산청 대원사 다층석탑	석탑 보존처리	21,000	9,000	30,000	
299	경남 산청	보물 제473호 산청 법계사 삼층석탑	종무소 지붕보수 및 데크 정비	168,000	72,000	240,000	
300	경남 산청	보물 제473호 산청 법계사 삼층석탑	석탑 보존처리	37,800	16,200	54,000	
301	경남 양산	국보 제290호 양산 통도사 대응전 및 금강계단	시탑전 나동 단청공사	259,000	111,000	370,000	

તી મો	2 -il -il	I 첫 캐 터	21 AL 31 O	사업	비(단위: 🏄	천원)	비고
연면	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
302	경남 양산	보물 제74호 양산 통도사 국장생 석표	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
303	경남 양산	보물 제1120호 양산 신흥사 대광전	단청 기록화 사업	105,000	45,000	150,000	
304	경남 양산	보물 제998호 양산 미타암 석조아 미타여래입상	감로당, 요사채, 공양간 개축	481,600	206,400	688,000	
305	경남 양산	보물 제998호 양산 미타암 석조아 미타여래입상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
306	경남 양산	보물 제1827호 양산 통도사 대광명전	요사채 해체 보수 및 주변 석축 정비	350,000	150,000	500,000	
307	경남 양산	보물 제1471호 양산 통도사 삼층석탑	주차장 배수로 및 축대 정 비	389,200	166,800	556,000	
308	경남 의령	보물 제373호 의령 보천사지 삼층 석탑	보천사지 발굴조사	188,300	80,700	269,000	
309	경남 진주	보물 제371호 산청 사월리 석조여래 좌상	보호각및종각지붕보수	70,000	30,000	100,000	
310	경남 창녕	보물 제227호 창녕 인양사 조성비	토지매입	1,505,000	645,000	2,150,000	
311	경상 창	보물 제520호 창녕 술정리 서 삼층 석탑	석탑 해체보수(추가공사)	25,060	10,740	35,800	
312	경남 창녕	보물 제564호 창녕 영산 만년교	정밀실측	34,650	14,850	49,500	
313	경남 창녕	보물 제1739호 창녕 영산 석빙고	정밀실측	34,650	14,850	49,500	
314	경남 창원	보물 제436호 창원 불곡사 석조비로 자나불좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
315	경남 통영	국보 제305호 통영 세병관	세병관 기단보수 및 주변 지반정비	147,000	63,000	210,000	•

Alvi	> 31~d	म व्यो भी स्वे		사업	비(단위: 🌣	천원)	비고
[연면	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
316	경남 하동	보물 제500호 하동 쌍계사 대웅전	진입도로 개설	238,000	102,000	340,000	•
317	경남 하동	보물 제500호 하동 쌍계사 대웅전	관람편의시설 정비 사업	700,000	300,000	1,000,000	•
318	경남 함안	보물 제71호 함안 대신리 석조심존상	토지 매입 및 주변정비, 허 용기준 정비	413,000	177,000	590,000	
319	경남 함안	보물 제71호 함안 대산리 석조삼존상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
320	경남 함양	보물 제474호 함양 벽송사 삼층석탑	삼층석탑 전면 석축정비공 사	364,000	156,000	520,000	
321	경남 함양	보물 제474호 함양 벽송사 삼층석탑	삼층석탑 보존처리 및 배수 체계 정비	36,400	15,600	52,000	
322	경남 함양	보물 제375호 함양 덕전리 마애여래 입상	석축 정비공사	280,000	120,000	400,000	
323	경남 함양	보물 제376호 함양 교산리 석조여래 좌상	석조여래좌상 보존처리	28,000	12,000	40,000	
324	경남 합천	보물 제1300호 합천 해인사 홍제암	홍제암 요사채 개축(추가 공 사비)	105,000	45,000	150,000	
325	경남 합천	보물 제222호 합천 치인리 마애여래 입상	자연석 석축 정비 및 진입 로 데크 설치	84,000	36,000	120,000	
326	경남 합천	보물 제222호 합천 치인리 마애여래 입상	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
327	경남 합천	보물 제128호 합천 반야사지 원경 왕사비	원경왕사비 보호각번와및단청공사	35,000	15,000	50,000	
328	경남 합천	보물 제128호 합천 반야사지 원경 왕사비	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
329	경남 합천	보물 제253호 합천 청량사 석등	관람편의시설 개축	175,000	75,000	250,000	

Alvi		म व्य भेल्य		사업	비(단위: 취	천원)	申 고
[연번	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
330	경남 합천	보물 제264호 합천 해인사 석조여래 입상	정밀실측	31,500	13,500	45,000	
331	경남 합천	보물 제265호 합천 청량사 석조여래 좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
332	경남 합천	보물 제489호 합천 영암사지 귀부	정밀실측	42,000	18,000	60,000	
333	경남 합천	보물 제1301호 합천 해인사 홍제암 사명대사탑 및 석장비	정밀실측	42,000	18,000	60,000	
334	제주 제주	보물 제1902호 제주향교 대성전	담장해체 및 발굴조사	301,000	129,000	430,000	
335	제주 제주	보물 제1902호 제주향교 대성전	정밀실측	140,000	60,000	200,000	
336	제주 제주	보물 제322호 제주 관덕정	기둥 하부 보수	21,000	9,000	30,000	
337	충남 부여	보물 제356호 부여 무량사 극락전	방염제도포 ('13년 기도포 건물제외)	35,000	35,000	70,000	
338	전북 익산	보물 제825호 익산 숭림사 보광전	흰개미 방제 처리	25,000	25,000	50,000	
339	전북 장수	보물 제272호 장수향교 대성전	흰개미 방제 처리	10,000	10,000	20,000	
340	전북 전주	보물 제1578호 전주 경기전 정전	흰개미 방제 처리	25,000	25,000	50,000	
341	전남 보성	보물 제944호 보성 유신리 마애여래 좌상	목조건축물 방염제 도포	50,000	50,000	100,000	
342	전남 순천	보물 제804호 순천 정혜사 대웅전	흰개미 방제 처리	5,000	5,000	10,000	
343	전남 여수	보물 제396호 여수 흥국사 대웅전	흰개미방제처리 (방충사업)	25,000	25,000	50,000	
344	전남 해남	보물 제947호 해남 미황사 대웅전	흰개미방제처리 (방충사업)	75,000	75,000	150,000	

Alul	ત્ર ગોઝો -	T 첫 케버	지하네 0	사업비(단위: 천원)			비고 (별도
연변	소재지	문화재명	사업내용	국비	지방비	계	(별도 검토)
345	경북 경주	보물 제833호 경주 기림사 대적광전	흰개미 방제 처리	15,000	15,000	30,000	
346	경북 경주	보물 제1727호 경주향교 대성전	흰개미 방제 처리	15,000	15,000	30,000	
347	경북 김천	보물 제1576호 김천 직지사 대응전	흰개미방제처리 (방충사업)	30,000	30,000	60,000	
348	경북 예천	보물 제457호 예천권씨 초간종택 별당	흰개미 방제 처리	20,000	20,000	40,000	
349	제주 제주	보물 제1902호 제주향교 대성전	흰개미 방제 처리 (방충사업)	69,500	69,500	139,000	

11. 국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고

가. 보고사항

경북 영주시 소재 보물「영주 신암리 마애여래삼존상」주변 단독주택 신축 등 허가신청 20건에 대하여 자체검토회의 등을 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고 드립니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자	
소 계		20건 조건부:		12건 가 4건 허가 2건 2건	
영주 신암리 마애여래삼존 상	경북 영주 (ㅇㅇㅇ)	□ 단독주택 신축 ○ 위치: 영주시 이산면 신암리 1111-1 외 1필지 * 제1구역(보호구역에서 170m 이격) ○ 대지면적: 1,129㎡ ○ 건축(연)면적: 49.55㎡(66.05㎡) ○ 구조: 일반목구조 ○ 층수 및 높이: 지상2층 / 7.0m	허 가	'18.02.01	
고홍 능가사 대웅전	전남 고흥 (ㅇㅇㅇ)	□ 입목 벌채 ○ 위치: 고흥군 점암면 성기리 산69-1 * 제1·2구역(보호구역에서 340m 이격) ○ 사업규모: 입목벌채 구역 1,500㎡, 소나무 외 3종 총 82본, 평균 흉고 직경 24cm, 재적량 25.25㎡	허 가	'18.02.01	

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
경산 팔공산 관봉 석조여래좌상	경북 경산 (ㅇㅇㅇ)	□ 약사암 대웅전 증축 ○ 위치: 경산시 와촌면 대한리 산44-4 외 2필지 * 제1구역(보호구역에서 256m 이격) ○ 사업내용 - 건축(연)면적: 31.50㎡ - 구조: 한식목구조, 맞배지붕 - 층수 및 높이: 지상1층 / 5.870m	허 가	'18.02.01
산청 단속사지 동 삼층석탑	경남 산청 (ㅇㅇo)	□ 내수면 양식 시설 설치 ○ 위치: 산청군 단성면 운리 343 * 제1구역(보호구역에서 15m, 문화재에서 118m 이격) ○ 사업내용: 내수면 양식 시설 설치 - 용도: 양어장(새우, 미꾸라지 등) - 내용 ·기존 논둑을 40cm 높여 보강 ·8×40m 규모의 친환경 호지 2동(수생 작물 겸작) 조성 ·관정(직경200mm) 설치 ·비닐하우스(8×40×4m) 2동 ·내부 여과조 설치	허 가	'18.02.01
영양 현리 삼층석탑	경북 영양 (ㅇㅇㅇ)	 □ 단독주택 신축 ○ 위치: 영양군 영양읍 현리 351 * 제1구역(보호구역에서 276m 이격) ○ 대지면적: 644㎡ ○ 건축(연)면적: 128.73㎡ ○ 구조: 철근콘크리트구조 ○ 층수 및 높이: 지상1층 / 6.0m 	허 가	'18.02.01

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
상주 증촌리 석조여레입상	경북 상주 (ㅇㅇㅇ 외 1인)	□ 태양광발전시설 설치 ○ 위치: 상주시 함창읍 구향리 569-1 외 1필지 * 제1구역(보호구역에서 56m 이격) ○ 사업내용 - 구분	허 가	'18.02.01
영덕 유금사 삼충석탑	경북 영덕 (ㅇㅇㅇ)	□ 창고시설 신축 ○ 위치: 영덕군 병곡면 금곡리 산81-1 * 제1구역(보호구역에서 400m 이격) ○ 대지면적: 450m² ○ 건축(연)면적: 63.52m² ○ 구조: 경량철골구조 ○ 층수 및 높이: 지상1층 / 3.78m	허 가	' 18.02.01
상주 화달리 삼층석탑	경북 상주 (ㅇㅇㅇ)	□ 동·식물관련(우사) 시설 증축(양성화) ○ 위치: 상주시 사벌면 화달리 614 * 제1구역(보호구역에서 280m 이격) ○ 대지면적: 1,515㎡ ○ 건축(연)면적: 116㎡ ○ 구조: 강파이프구조 ○ 층수: 지상1층 ○ 높이: 4.8m	허 가	' 18.02.14

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
군위 아미타여레 삼존석굴	경북 군위 (ㅇㅇㅇ)	□ 동·식물관련(견사) 시설 증축 및 양성화 ○ 위치: 군위군 부계면 남산리 606 * 제3구역(보호구역에서 490m 이격) ○ 대지면적: 809㎡ ○ 건축(연)면적: 246.92㎡ - 기존 · 축사: 135.40㎡/강파이프구조/슬레이트 지붕/2.6m · 관리사: 69.52㎡/경량철골구조/판넬 - 증축 · 창고: 24㎡/강파이프구조/판넬/2.45m ○ 층수: 지상1층	허 가	'18.02.14
청송 대전사 보광전	경북 청송 (경상북도 지사)	□ 주방천 하천재해 예방사업 ○ 위치: 청송군 부동면 상의리435-10~ 청송읍 송생리 용전천 합류점 * 제1구역(보호구역에서 350m 이격) ○ 하천재해예방사업 정비구간 (새들보~무명7교, L=200m) - 무명7교(합성형라멘교): L=37, B=8.5m - 고수호안(굴림석쌓기): L=200m, A=2,140㎡ - 배수시설물: 배수통관3개소(Φ800mm) ○ 하천문화공간 조성공 - 상의뜨락 A=2,230㎡: 발물놀이장, 스탠드, 체육시설물, 휴게 쉼터, 데크마당 등	허 가	'18.02.14
칠곡 기성리 삼층석탑	경북 칠곡 (ㅇㅇㅇ)	□ 지하수 개발 ○ 위치 : 칠곡군 동명면 기성리 945-1 * 제4구역(보호구역에서 350m 이격) ○ 굴착깊이 : 120m ○ 굴착지름 : 150mm ○ 취수계획량 : 70ton ○ 설치깊이 : 100m	허 가	'18.02.14

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
춘천 칠층석탑	강원 춘천 (ㅇㅇㅇ)	□ 숙박시설 및 근린생활시설 신축 ○ 위치: 춘천시 소양로 3가 66-1번지 일원 * 제3구역(보호구역에서 188m 이격) ○ 사업내용: 숙박시설 및 근린생활시설 신축 - 대지면적: 1,197㎡ - 건축면적: 768.5㎡ - 연면적: 10,724.2㎡ - 층수 및 높이: 지하3층, 지상19층 / 66.3m - 건축구조: 철근콘크리트조 - 마감: 복층유리, ALsheet, 수성페인트, 금속판넬 등	허 가	'18.02.14
봉화 축서사 석조비로자나 불좌상 및 목조광배	경북 봉화 (축서사 주지)	□ 선원 건립(허가사항 변경) ○ 위치 : 봉화군 물야면 개단리 1-7번지 외 2필지 * 제1구역(보호구역에서 40m 이격) ○ 사업내용 : 선원 건립 - 건축(연)면적 : 94.79㎡ - 구조 : 한식목구조(정면5칸, 측면3칸) - 층수 및 높이 : 지상1층 / 7.14m - 양식 : 초익공, 5량가, 겹처마, 팔작지붕 * 2016년 제4차 문화재위원회 결과 : 조건부가결 - 터파기시 관계전문과 입회	변경허가	' 18.02.01
청주 계산리 오층석탑	충북 청주 (ㅇㅇㅇ)	 □ 단독주택 3동 건립(허가사항 변경) ○ 위치: 청주시 상당구 가덕면 계산리 64 외 1필지 * 제1구역(보호구역에서 40m 이격) ○ 사업부지면적: 2,650㎡ → 1,868㎡ ○ 건축(연)면적: 103.20㎡(100.68㎡), 3동 ○ 층수 및 높이: 지상1층 / 4.95m ○ 주요 변경사항 ・사업부지면적 감소, 건물 위치 이동 	변경허가	'18.02.01

문화재명	소재지 (신청인)		사	업내용		처리결과	처리일자
청양 서정리 구층석탑	(신청인) 충남 청양 (충청남도 교육감)	위* 제!아사목	구형중학교 신 치 : 청양군 외 33필 2구역(보호구 업변경 내용 외시설물 추: 치변경 : 교 기· 당초	719121			
		건축 면적 (m²)	7,287.01	허가변경 7,255.58	7,206.02	변경허가	'18.02.01
		연면 적 (m²)	13,238.61	12,075.82	12,226.07		
		층수	지하1층/ 지상3층	지하1층/ 지상중2층	지하1층/ 지상2층		
		최고 높이 (m)	14.85	16.05	좌동		
		구조	철근콘크 리트/ 철골구조	좌동	좌동		
		결과	조건부 가결	원안가결			
		* 2016년 제9차 문화재위원회 결과 :					
		조건부가결 - 관계전문가 자문을 받아 문화재 주변 경관과 조화롭게 사업 시행					
		문화재 두번 경판과 소화롭게 사업 시행 * 2017년 5월 자체검토회의 결과 : 원안가결					

□ 단독주택 신축(허가사항 변경) ○ 위치: 윤주군 상북면 등억알프스리 산86-3 * 제4구역(문화재에서 190m 이격) ○사업내용: 단독주택 신축	문화재명	소재지 (신청인)		사업내용		처리결과	처리일자
공주 반죽동 충남 공주 당간지주 (공주시장) □ 도시계획도로 확포장 공사 ○ 위치: 공주시 봉황동 378-1번지 일원 조건부허가 * 제4구역(보호구역에서 328m 이격) (고도과 ○ 사업규모: 1,938㎡(L=약159m, B=약12m) 심의 * 전체 7,885.1㎡, L=666m, B=12m 결과에		울산 울주 (ㅇㅇㅇ 외	이 위치 : 월* 제4구역아사업내용구분건축면적층수건물구조지반높이(측점 +30)석축높이)	응주군 상북면 등약 (문화재에서 19 : 단독주택 신* 당초 86㎡ 지상1층 5.45m 경량철골조 187.0m(6.4m)	덕알프스리 산86-3 0m 이격) 축 변경 28㎡ 좌동 3.5m 좌동		'18.02.01
I () 은까기 터꽈기 은깔기 두 기 백류기		- ' ' '	□ 도시계획도로 확포장 공사 ○ 위치 : 공주시 봉황동 378-1번지 일원 * 제4구역(보호구역에서 328m 이격) ○ 사업규모 : 1,938m²(L=약159m, B=약12m)			(고도과 심의	'18.02.01

□ 단독주택 및 소매점 신축(3차) ○ 위치 : 청도군 화양읍 서상리 426번지 * 제1구역(보호구역에서 30m 이격) 1차		(신청인)			사업내용	3		처리결과	처리일자
- 건축면적(연면적): 52.46m²(52.02m²) - 층수 및 높이: 지상 1층 / 4.30m - 구조: 조적조(황토벽돌)/기와 * 경상북도 관계전문가 검토 결과: 부결 (2017.7.27.) - 문화재와 근접하고 있으며 북문 전면 경관 영역에 위치하여 문화재 주변 경 관과 조화롭지 못하고 문화재의 역사	청도 석빙고		구 건면(m²) 연적(m²) 연적(m²) 연적(m²) 보여 보여 * 201 * 202 * 202 * 202 * 203 * 204 * 205 * 206 * 207 * 208 * 208 * 209 * 201 * 201 * 201 * 202 * 203 * 204 * 205 * 206 * 207 * 208 * 209 * 201 * 201 * 202 * 203 * 204 * 205 * 206 * 207 * 208 * 209 * 200 * 201 * 201 * 202 * 203 * 204 * 205	지: 청도 1구역(보호 1차 ('17.7월) 주택 52.46 52.02 지상1층 /4.3m 조석 기와 7년 가결 업내용 축면 및 조적 남부대용 수 조목 17.7.27.) 화재와 급	소매점 / 군 화양을 로구역에서 22 (*17. 주택 52.56 52.56 지상1층 /6.09m 한식목 과 가 자기 모든화지 면적) : 등 이 : 지상 조(황토병 계전문가 급접하고 위치하	신축(3차)	격)	조건부허가 (도문화재 위원회 심의에 따름)	*18.02.01

문화재명	소재지	사업내용	처리결과	처리일자
	(신청인)	7 11 11 0		, , _ ,
공주 계룡산 중악단	충남 공주 (신원사 주지)	□ 일주문, 매표소 건립 및 주차장 조성 (재심의) ○ 위치 : 공주시 계룡면 양화리 44번지 외 2필지 * 제1구역(보호구역에서 80m 이격) ○ 일주문 건립 - 면적 : 17.76㎡ - 구조 : 한심목구조 - 지붕 : 한식기와, 맞배지붕 - 형식 : 다포형식 - 높이 : 9m ○ 매표소 건립 - 면적 : 35.64㎡ - 구조 : 한심목구조 - 지붕 : 한식기와, 우진각지붕 - 형식 : 민도리 - 높이 : 4.80m ○ 주차장 및 진입로 조성 - 주차장면적 : 1,503㎡,진입로:371.3㎡ - 조경 : 청단풍48주, 사철나무401주, 산철쭉1,368주, 잔디식재 41.8㎡ - 주차장포장 : 잔디블록 - 진입로포장 : 아스팔트 * 2018년 2월 1차 자체검토회의 결과 : 보류 - 현지조사 후 재심의 * 2018.2.12.현지조사의견(○○○, ○○○) - 탐방객과 차량의 수요와 동선 등을 고려하여 주차장, 매표소의 배치 등을 조정하는 것이 좋겠음	불 허 (역사문화 경관 저해)	'18.02.14

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
강화 장정리 오층석탑	인천 강화 (ㅇㅇㅇ 외 1인)	 ○ 주택(4동)건립 및 진입로 조성(허가사항 변경) ○ 위치 : 강화군 하점면 장정리 산197-3 * 제1구역(보호구역에서 180m 이격) ○ 대지면적 : 1,512m² ○ 용도 및 동수 : 주택 4동 ○ 건축면적 : 86.185m², 4동 → 97.4m², 4동 ○ 높이 : 4.5m → 5.8m ○ 주요 변경사항 ・건축면적 및 높이 증가 	불 허 (역사문화	'18.02.01

다. 의결사항

- ㅇ 원안접수
- ㅇ 의결정족사항
 - 출석 8명 / 원안접수 8명