

2019년 국가안전대진단 지적사항 점검결과(국가지정문화재, 등록문화재)

소재지		문화재			점검결과		
시도	시군구	종목	지정번호	문화재명	지적사항 세부내용	조치계획	진행상황
서울	강남구	등록	제517호	안창호 묘소	·누전차단기 미설치	·누전차단기 설치 예정('19.8월)	조치중
서울	도봉구	등록	제521호	방학동 천형필 가옥	·일부 기둥 하부 부식, 방 내부 장판 들뜸 ·소화기 전용보관함 미설치, GAS계 소화기 비치 필요	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
서울	마포구	등록	제231호	서울 창전동 공민왕사당	·내부 대들보 및 기둥 일부 균열, 현관대문 하단 부식 ·분전반은 지면으로부터 1.8미터 이상 높게 설치 필요	·현관 대문하단 부식부 긴급보수 완료 ·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
서울	서대문구	등록	제14호	서울 이화여자대학교 파이퍼홀	·지붕 도머장은 원래기능 상실 ·건물 좌측면 지하 진입계단 벽체 누수 및 마감재 부분 탈락 ·건물 배면 좌측 외벽의 노후 배기통 녹물로 외벽 변색	·지붕 도머장 검토 후 조치 예정('19.12월) ·벽체 보수 완료 및 우수배수체계 정비 예정('19.12월) ·배기통 정비 또는 교체하고 훼손된 외벽 세척예정('19.12월)	조치중
서울	서대문구	등록	제679호	서울 이화여자대학교 토마스홀	·전면 벽체 균열부는 우수유입 및 미관 등 고려 필요	·전면 벽체 균열부 보수 예정('19.12월)	조치중
서울	윤산구	등록	제674호	서울 해병대사령부 초대교회	·처마출몰, 배수출몰 기능 상실	·국방부 해병대사령부와 협의 후 조치 예정	조치중
서울	은평구	사적	제162호	북한산성	·성덕봉 전망대 동측구간 여장 하부에 토사 유실 및 지대석 빠짐 ·대동문 지붕의 사래 및 개판 일부 부식, 기와 일부 훼손 ·동장대 단정탈락, 지붕 양상 및 토수 기와 탈락	·보수설계('19.10월) 후 2020년 예산확보 후 조치예정 ·대동문, 동장대는 정밀안전진단(~'19.12월) 후 결과에 따라 조치예정	조치중
서울	종로구	보물	제821호	중요 영녕전	·체크멜브 누수발생	·체크멜브 교체 완료	조치완료
서울	종로구	보물	제177호	사적단 대문	·주원 담장의 줄눈 일부 탈락	·줄눈 보수 완료	조치완료
서울	종로구	보물	제1호	서울홍인지문	·울벽 균열부위는 지속 모니터링 필요	·지속 범위측정 중(국립문화재연구소)	조치완료
서울	종로구	보물	제3호	서울원각사지대원각사비	·보호각 지붕기와 교란	·지붕공사 예정('19.12월)	조치중
서울	종로구	보물	제141호	서울문묘및성관(보물)	·대성전 포벽미장 훼손, 기와 파손 ·명륜당 지붕기와 노후	·지붕공사 예정('19.12월)	조치중
서울	종로구	보물	제142호	서울동관왕묘	·연지정비, 화계정비, 아막대 정비필요	·보수공사 중(~'19.7월)	조치중
서울	종로구	사적	제10호	서울 한양도성	·창의문~백악곡성 구간 일부 성벽 배부름 ·가톨릭대~제2천망광장 외측 구간 성벽돌 일부 풍화 ·인왕곡성 외측 성벽 배부름 및 풍화 ·남산 팔각정~회현지락 성벽 하부 일부구간 성돌 빠짐 ·캠프모스 내 성벽이 일부 이완	·정밀계측 개소에 포함하여 계속 실시 ·정밀계측 중(지속관찰) ·군통제구역으로 군부대 협의 ·정밀계측 중(지속관찰) ·정밀계측 중(지속관찰)	조치중
서울	종로구	사적	제271호	경희궁지	·승정전 주변 기반석 및 회랑 석재 박락 등	·석재 박락 등 시급한 부분 보수 예정('19.12월) ·지속적인 관찰 및 보수계획 수립후 조치예정	조치중
서울	종로구	사적	제143호	서울문묘및성관(사적)	·대성전 포벽미장 훼손, 기와 파손 ·명륜당 지붕기와 노후	·지붕공사 예정('19.12월)	조치중
서울	종로구	사적	제354호	서울탑골공원	·관람로 바닥파손	·관람로 설계 및 공사(~'19.12월)	조치중
서울	종로구	등록	제90호	서울홍파동홍난파가옥	·지붕 기와가 일부 탈락, 벽면 일부 균열	·기와 탈락 및 벽면 균열부 조치 완료	조치완료
서울	종로구	등록	제171호	서울누하동이상범가옥과화실	·일부 누수 및 주변 담장 부분 훼손	·누수지붕 및 담장 보수 중(~'19.8월)	조치중
서울	종량구	사적	제455호	아차산 일대 보루군	·용마산 3~7보루 및 망우산 1보루는 바닥이 페이로 되어 등산로 우회 검토 ·용마산 3~5보루는 일부 유구가 노출되어 있어 정비 필요	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
부산	금정구	사적	제215호	금정산성	·남문 우측 협문의 신방목 부식 ·산성 제2망루의 인방 및 푼목 부식 ·장대 기둥하부 부분적 처짐 및 부식, 인방재 부식, 지붕 기와교란 등	·지침변경 후 공사 중(~'19.12월)	조치중
부산	동구	등록	제330호	부산 수정동 일본식 가옥	·1,2층 기둥이 기울어져 있어 문선과 틈 발생 ·2층 천정 및 주방 천정에 누수로 인한 오염 ·CCTV는 누전으로 인해 사용불가	·불량한 CCTV는 수리 완료 ·2020년 예산확보 후 조치 예정(지붕 및 천정 누수 관련)	조치중
부산	동구	등록	제349호	부산 초량동 일본식 가옥	·인근 아파트 공사로 피해(지반침하 등, 기둥 기울어짐 및 벽체 균열 등)	·보수 예정(건설업체 /-'20.1월)	조치중
부산	동구	등록	제647호	부산 구 백제병원	·외벽 전면 균열, 지상3층 계단실 바닥 목재부 균열 ·지상4층 벽체 미장 들뜸 및 균열 ·수신기 전원 차단, 소화기 노후, 2층 감지기 미설치 ·1층 한전 인입선 관통구 불량, 분전반 내 메인 차단기 용량 과다 ·1층 화장실 전열 차단기 불량 및 303호 커버 나이트 스위치 누전 차단기로 교체 필요, 307호 메인 차단기 용량 과다	·수신기 교체, 노후 소화기 교체, 감지기 설치완료 ·1층 한전 인입선 마감, 차단기 교체 완료 ·2020년 예산확보 후 조치예정(옥상방수 및 보수 등)	조치중
부산	서구	등록	제568호	부산 경남고등학교 덕형관	·3층 천정 슬라브 철근 노출로 부식, 기둥 균열 등	·지침변경 후 정밀안전진단 중(~'19.12월) ·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
대구	동구	보물	제1563호	대구 동화사 대웅전	·대웅전 전기누전차단기 미설치 ·공양실 가스누출자동차단장치 작동불량 ·펌프상대 불량	·대웅전 전기누전차단기 조치 완료 ·공양실 가스누출자동차단장치 정비 완료 ·불량한 펌프는 정비 예정('19.10월)	조치중
대구	동구	보물	제805호	대구 북지장사 지장전	·지장전 화재감지기 작동불량 ·화장실 보일러의 고무호스 교체 필요	·지장전 화재감지기 정비완료 ·화장실 보일러 고무호스 교체예정('19.9월)	조치중
대구	중구	사적	제442호	구 대구의학전문학교 본관	·벽면의 일부 탈락물탈 및 벽화	·보수공사 중(~'19.08월)	조치중
대구	중구	등록	제252호	대구 학교협회	·외벽 등 벽체 노후 및 미장탈락	·미장 및 도색 보수공사 완료	조치완료
인천	강화군	보물	제179호	강화 전등사 약사전	·약사전 내부 전선 노후 및 불량	·전기시설 교체 완료	조치완료
광주	남구	등록	제158호	광주 구 수피아여학교 수피아 홀	·주(좌측)출입구 현관에 처짐 발생 ·외부 창 하인방에 균열 발생, 외벽 벽돌 부분적 파손	·종합정비계획 수립 용역 중('19.6월~)	조치중

2019년 국가안전대진단 지적사항 점검결과(국가지정문화재, 등록문화재)

소재지		문화재			점검결과		
시도	시군구	종목	지정번호	문화재명	지적사항 세부내용	조치계획	진행상황
대전	중구	등록	제643호	대전 대흥동성당	·건물 내외부 및 종탑부에 균열, 누수 ·내부 벽화(8점) 및 주출입구 상부 12사도 부조 복원 및 보존처리 필요	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
울산	동구	등록	제106호	울기등대 구 등탑	·건물 내외부 콘크리트에 부분 균열 및 페인트 박락 ·내부 방수처리(창문 실리콘 처리 등) 필요	·건물 페인트 도색 및 방수처리 등 공사중(~'19.9월)	조치중
울산	울주군	사적	제153호	울주 연암읍성	·북성벽 일부 구간에 배부름	·북성벽 정비공사 중(~'19.12월)	조치중
세종	세종시	국민	제138호	세종 흥판서택	·팜프실 내 배관연결 플랜지 부식 ·옥외소화전함 보호 및 소화기 목재보관함 부식 ·불꽃감지기 오동작	·팜프실 플랜지 방청, 목재 보관함 방염, 불꽃감지기 정비완료	조치완료
경기	광주시	사적	제480호	남한산성행궁	·내전 전면기단(화강석 석재)이 밀림 ·행궁지 경내 연지의 남측 석축이 이완	·내전 전면기단 정비 완료 ·'19년 보수설계, '20년 예산확보 후 조치예정(연지석축)	조치중
경기	김포시	사적	제139호	김포 문수산성	·문수산성 남아문~남문 일부구간 성곽유실(L=40m)	·'19년 보수설계 완료, 2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
경기	김포시	사적	제292호	김포 덕포진	·가포대 권역 안내판 훼손 ·CCTV 고장 ·전기시설인 메인분전반 접지 및 전시관 메인차단기 불량	·'19년 정비사업 추진('19.9월) ·2020년 예산확보 후 조치예정(CCTV 보수 등) ·불량한 전기설비 조치완료	조치중
경기	김포시	등록	제542호	구 김포성당	·김포성당 외벽표면에 부분적 오염, 안내판 노후	·안내판정비 및 외벽 세척보수 중(~'19.9월)	조치중
경기	남양주시	국민	제129호	진접여경구가옥(남양주 동관택)	·수신기 및 전원반 노후 불량	·수신기, 전원반 및 불꽃감지기 교체 공사 중(~'19.8월)	조치중
경기	남양주시	국민	제130호	남양주 궁집	·안채 좌측편 화방벽 균열 및 굴퇘 기울어짐 ·궁집 배수체계 미흡	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
경기	남양주시	등록	제522호	남양주 봉선사 큰법당	·배면 지붕부 수기와 홀두개흙 유실	·지붕 기와고르기 예정('19.12월)	조치중
경기	수원시	보물	제402호	팔달문	·팔달문 동측 협문의 개관 부식 및 전돌 파손	·자체예산으로 보수 예정('19.12월)	조치중
경기	수원시	보물	제1709호	방화수류정 옥재 계단 부재 이격	·방화수류정 옥재 계단 부재 이격	·옥재계단 보수 완료	조치완료
경기	수원시	보물	제1710호	서북공심돈	·서북공심돈 지붕 상부 잡초 서식	·잡초제거 중('19.9월)	조치중
경기	수원시	사적	제3호	화성	·돌이포루 기둥 상부 기울어짐	·공사추진 중('19.12월)	조치중
경기	수원시	사적	제115호	화령전	·유한각 지붕의 잡상 탈락	·보수예정('19.12월)	조치중
경기	수원시	사적	제478호	화성행궁	·화성행궁 후원 담장 위 잡목 서식	·잡목 제거 예정('19.12월)	조치중
경기	수원시	국민	제123호	수원 광주이씨 고택	·사랑채 및 헛간채 벽체 일부 균열 ·건물주변 퇴적토사 일부 축적되어 경관저해	·벽체 보수 및 건물주변 퇴적토사 등 환경정비 중(~'19.8월)	조치중
경기	안성시	보물	제823호	안성성남사영산전	·자동화재속보기 작동이 불량	·자동화재속보기 교체 및 수리 완료	조치완료
경기	양주시	국민	제128호	양주 매곡리고택	·전기시설이 전반적 노후	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
경기	여주시	국민	제126호	여주보통리고택	·안채 대들보에 일부 균열, 안채와 작은 사랑채가 기울어짐	·'19년 보수설계완료 후, 2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
경기	연천군	사적	제223호	연천 송의전지	·송의전(왕암채 및 전사침) 기단 및 담장 보수필요	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
경기	연천군	사적	제244호	연천 경순왕릉	·봉분 사면토 붕괴에 따른 잔디 훼손 및 곡창 파손	·훼손된 잔디 및 곡창 정비 완료	조치완료
경기	연천군	사적	제467호	연천 호로고루	·성곽 옥벽 경사면 일부구간 유실	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
경기	오산시	사적	제140호	독산성과 세마대지	·성벽 상부에 소규모 구멍발생 ·남서쪽(공사중 펜스 시작점) 부근 킬블럭 1개소 외부로 돌출	·동문 주변, 북동 1차 공사 중(~'19.12월) ·2020년 예산확보 후 조치예정(북문 주변 외 2개소)	조치중
경기	용인시	사적	제530호	심곡서원	·속보기 전화라인 고장 ·재난대응매뉴얼이 미비치	·속보기 전화라인 국선연결 예정('19.8월) ·매뉴얼 작성, 비치 완료	조치중
경기	용인시	등록	제404호	용인 장록진가옥	·안채 남서측 기둥등에 총해흔적 ·속보기 전화라인 고장 ·CCTV DVR장비는 노후로 인해 고장 ·재난대응매뉴얼이 미비치	·2020년 예산확보 후 조치예정(방충제 도포) ·속보기 전화라인 정비 예정('19.8월) ·CCTV DVR 장비 교체 완료 ·매뉴얼 작성, 비치 완료	조치중
경기	이천시	국민	제127호	어재연장군생가	·지붕 서까래가 일부 처짐, 목조부분 일부 훼손, 초기지붕 정비 필요	·공사예정(설계 중/ ~'19.9월)	조치중
경기	파주시	사적	제323호	파주 유관창군묘	·주차 차단봉 손상 및 교육관 계단석판 일부 탈락	·주차차단봉 손상, 교육관 계단석판 보수 완료	조치완료
경기	파주시	사적	제525호	파주 내이 유적	·내부 CCTV 고장	·고장난 CCTV 보수완료	조치완료
강원	강릉시	국보	제51호	임영관상문	·분전반 내 2회로 부기차단기 미설치	·분전반 내 부기차단기 설치 완료	조치완료
강원	강릉시	보물	제214호	황고대성전	·방수층 가압 펌프 불량	·가압펌프 정비 완료	조치완료
강원	춘천시	등록	제161호	춘천 소양로성당	·성당 벽체에 부분 균열	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
강원	평창군	보물	제1995호	평창 오대산 중대 적멸보궁	·소방설비(소화전, 소화기, 경보시설 등) 구축이 미흡	·소방설비 설계용역 완료 ·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
충북	단양군	국민	제145호	단양 조덕수고택	·용기보관실 트윈호스 단일 축도관으로 교체 필요 ·화재수신기 예비전원이 불량	·단일 축도관으로 교체 완료 ·예비전원 교체 완료	조치완료
충북	보은군	사적	제235호	보은 삼년산성	·담방로 옥계단 일부 파손	·파손된 옥계단 보수공사 완료	조치완료
충북	보은군	사적	제503호	보은 법주사	·대웅보전 지붕 기와 부분 이완 ·방수층 윌리프 밸브에 누수, 방수층 엔진펌프 연료 보충 필요	·2020년 예산확보 후 조치예정 ·밸브정비 및 엔진펌프 연료 보충 완료	조치중
충북	보은군	국민	제134호	보은 우당고택	·자동화재속보설비 내부 선로 단선 ·대형분말소화기(11개소) 내용연수가 초과	·자동화재속보설비 선로조치 완료 ·분말소화기 교체 완료	조치완료
충북	보은군	국민	제139호	보은 최강할택	·사랑채, 대문채 지붕노후 ·자동화재속보설비 내부 선로 단선, 수신기 예비전원 불량	·2019년 보수 중(~'19.8월) ·자동화재속보설비 및 수신기 정비 완료	조치중
충북	음성군	국민	제143호	음성 공산정 고택	·안채 배면 기와 일부 파손	·2019년 보수공사 설계 중	조치중

2019년 국가안전대진단 지적사항 점검결과(국가지정문화재, 등록문화재)

소재지		문화재			점검결과		
시도	시군구	종목	지정번호	문화재명	지적사항 세부내용	조치계획	진행상황
충북	진천군	보물	제404호	진천 연곡리 석비	·석비가 기울어짐	·'19년 정밀실측용역 진행중 ·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
충북	청주시	보물	제1941호	청주 비종리 석조여래삼존상 및 석조여래입상	·석조여래삼존상, 석조여래입상 표면 지의류 등 오염	·지의류 등 보수예정('19.12월)	조치중
충북	충주시	보물	제16호	충주 역점사지 대지국사탑비	·지의류 등으로 일부구간 오염	·지의류 등 보수예정('19.9월)	조치중
충북	충주시	사적	제189호	충주 임충민공 충렬사	·전시관 지붕 양성바름 부분 균열 및 탈락	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
충북	충주시	사적	제463호	충주 누암리 고분군	·주차장 배수 불량 및 배수로 일부 파손	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
충북	충주시	국민	제135호	충주 윤양계 고택	·시각경보기 전원반 및 자동화재 소화설비 부적합	·자동화재소화설비 교체 등 조치완료	조치완료
충남	금산군	사적	제105호	금산 칠백의총	·순의비각 및 경외 화장실 지붕기와 와구도 탈락, 수기와 흙 흘러내림 발생 ·순의비각 배면 배수불량	·순의비각 및 경외화장실 지붕기와 부분보수 완료 ·2020년 예산확보 후 조치예정(배수로 등) ·홍살문 긴급보수 완료 및 모니터링	조치중
충남	논산시	사적	제383호	논산 돈암서원	·홍살문 훼손, 장판각 깃기 등 파손, 전사청 전면 당골막이 이완, 산양루 지붕기와 일부 이완 등	·홍살문 긴급보수 완료 및 모니터링	조치완료
충남	논산시	국민	제190호	논산 영재고택	·안채 부엌문짝 뒤틀림, 기둥 기울어짐	·안채해체보수 기본계획 수립 중	조치완료
충남	논산시	국민	제273호	논산 백일현종택	·안채 기둥 기울어짐	·안채해체보수 기본계획 수립 중	조치완료
충남	당진시	보물	제409호	영탑사 금동비로자나불 삼존좌상	·찬회돌 분전반 좌3분기 누전차단기 동작 불량	·누전차단기 교체완료	조치완료
충남	당진시	사적	제529호	솔매마을 김대건선사부 유적	·벽체마갈 부분적 박락, 전기시설 정비 필요	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
충남	아산시	국민	제194호	아산 용궁역	·2번 불꽃감지기 전원펄프가 미작동	·선로보수(불꽃감지기) 완료	조치완료
충남	아산시	국민	제196호	아산 유보선 대통령 생가	·사랑채 외부 창호 탈락	·'19년 사랑채(전시관) 리모델링 보수(~'19.12월)	조치중
충남	천안시	보물	제354호	천흥사지 오층석탑	·상층기단 면석 중 북측면 일부 침하로 공극 발생	·정밀안전진단 용역 발주 예정	조치중
전북	남원시	국민	제149호	몽심채	·관채 및 헛간채 배면의 외벽 불량, 헛간채 마루 노후	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
전북	익산시	국민	제297호	익산 김병순 고택	·행랑채 좌측면을 기둥 기울어짐 ·옥외소화전 동파방지 조치 필요	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
전남	구례군	국보	제67호	화엄사 각황전	·각황전 옥부재간 부분 이격 ·지붕 처마부 강회 부분 탈락, 지붕상층 기와 노후 및 부분 파손 등	·2020년 예산확보(정밀안전진단) 후 조치예정	조치중
전남	구례군	보물	제299호	화엄사 대웅전	·옥부재간 부분 이격 및 갈라짐 ·일부 초석에 미세균열, 지붕기와 일부 교란 등	·2020년 예산확보(정밀안전진단) 후 조치예정	조치중
전남	구례군	보물	제132호	화엄사 동오층석탑	·1층 및 2층 옥개석에 부분 균열 및 파손	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
전남	구례군	보물	제133호	화엄사 서오층석탑	·기단 하층감석 일부 들뜸 ·상대감석-면석구간, 1층 탑신석-상대감석 구간의 철폐 이격 등	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
전남	구례군	보물	제300호	화엄사 원통전 앞 사자탑	·기단 상대감석 일부 들뜸 및 미세균열 ·상층감석-사자상 두부 부분 일부 이격	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
전남	구례군	사적	제505호	구례 화엄사	·각황전 앞 석축 배부름 등 ·보제루 하층 기둥 부후/압곡, 보머리 일부 파손 ·천왕문 초석 균열, 기둥중해/부후, 평방 처짐 ·금강문 초석 균열, 기둥중해/부후, 기둥 기울음 등	·2020년 예산확보(정밀안전진단) 후 조치예정	조치중
전남	나주시	보물	제394호	나주향교 대성전	·소방 관로에 일부 누수	·소방 관로 및 소화전 교체완료	조치완료
전남	나주시	보물	제1310호	불회사 대웅전	·소방용수 미확보	·관정 개발로 소방용수 확보 완료	조치완료
전남	나주시	등록	제34호	구 나주경찰서	·지붕 누수 등 노후	·지붕보수 예정('19.12월)	조치중
전남	담양군	사적	제353호	담양 금성산성	·내성 서문 주변 성곽 유실(15m) ·외성 서문지 북측 성곽 면석 유실 2개소(각 5~10m)	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
전남	담양군	등록	제265호	담양 삼지천마을 옛담장	·감성기가옥 후면 옛담장(35m) 보수 필요	·2019년 일부구간 보수예정 ·나머지 구간은 2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
전남	담양군	명승	제58호	명옥헌원림	·배동나무 부패부 처리부위 중 일부 부풀어오름 ·상지의 입수구 경사불량 및 명옥헌 지붕에 낙엽쌓임	·2020년 예산확보 후 조치예정(배동나무 부패부 제거 등) ·상지 입수구 경사로 정비 및 장애물 제거 등 조치예정('19.8월)	조치중
전남	보성군	천기	제480호	보성 전일리 평나무 숲	·평나무 숲 주요 위험수목(10,15,18번 수목)에 일부 균열, 부후, 동공 등	·2019년 보수예정('19.12월)	조치중
전남	신안군	국민	제215호	생가 본채 전면의 기둥하단(3본) 부식 및 흰개미 흔적	·전면 출입구 주변 담장 균열, 외곽 시멘트담장 일부구간 붕괴	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
전남	영광군	등록	제119호	영광 법성리 일본식여관	·건물주변 배수체계 미흡	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
전남	장성군	사적	제242호	필암서원	·고직사(관리사) 내부 우물마루 부재간 이격 등	·마루 정판 일부 교체 등 조치예정('19.12월)	조치중
전남	화순군	등록	제274호	화순 오지호 생가	·안채 배면기둥 하부 부식(2개소) ·사랑채 평고대 및 서까래 등 일부 부식	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
경북	경주시	국보	제30호	경주 분황사 모전석탑	·모전석탑 표면에 백화 발생 ·동측기단부 일부 적심석 유출 및 면석 부분 이완	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
경북	경주시	보물	제69호	경주 망덕사지 당간지주	·당간 철폐보충책 녹 발생	·정비 추진예정('19.12월)	예산확보
경북	경주시	보물	제66호	경주 석빙고	·석빙고 내 지의류 및 이끼류 서식, 천정 부재 1개소 이격 및 주변석재 일부 균열, 바닥이 균열하지 않고 패어있음	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
경북	김천시	보물	제245호	김천 갈항사지 석조여래좌상	·보호라 폴딩 균열 및 단청 퇴락	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
경북	안동시	국민	제89호	안동 하회마을 검암정사	·정사 마루 옥부재 이격, 담장 미정탈락, 보머리 파손	·'19년(설계중) / 2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
경북	안동시	국민	제268호	안동 번남고택	·고택 북측담장 일부구간 비갈쪽으로 기울어짐	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
경북	안동시	국민	제280호	안동 황산고택	·건물 낙수구간 배수 불량	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
경북	영양군	국민	제108호	영양 서석지	·수직사 주변담장 노후	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중

2019년 국가안전대진단 지적사항 점검결과(국가지정문화재, 등록문화재)

소재지		문화재			점검결과		
시도	시군구	종목	지정번호	문화재명	지적사항 세부내용	조치계획	진행상황
경북	영천시	국민	제24호	영천 매산고택과 산수정	·사당 배면의 법면 토사가 흘러내림 ·사당 내 건물 배수 불량	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
경북	예천군	보물	제457호	예천권씨 초간종택 별당	·분말소화기(1개), 10년경과 및 노후	·소화기 교체완료	조치완료
경북	예천군	국민	제201호	예천 예천권씨 초간공파 종택	·분말소화기(1개), 10년경과 및 노후	·소화기 교체완료	조치완료
경북	예천군	국민	제248호	예천 의성김씨 남약종택	·건물 후면 지붕수기외가 흘러내림	·기외보수 완료	조치완료
경북	의성군	보물	제1825호	의성 만취당	·만취당 배면과 인접한 경계 토석담장 석재(2개소) 탈락	·토석담장 보수 완료	조치완료
경북	청도군	등록	제293호	이호우이영도 생가	·건물 전체가 기울어짐	·건물매입후 보수 예정(2020년 이후)	조치중
경북	칠곡군	보물	제1605호	칠곡 송림사 목조석가여래삼존좌상	·불상 3구 금박이 마모, 균열, 박리	·19년 예산확보 및 보수예정('19.12월)	조치중
경북	칠곡군	등록	제285호	칠곡 구 왜관터널	·터널 내부 일부구간에 우수 침투	·정밀안전진단 시행 중('19.7월~), 결과에 따라 보수예정	조치중
경북	칠곡군	등록	제727호	칠곡 왜관성당	·보일러 연통 실리콘 미처리	·보일러 연통 실리콘 처리 완료	조치완료
경남	거제시	등록	제277호	거제학동진석종가옥	·조명시설(배선) 노후화, 조명설비 개선 필요	·조명시설 보수공사 완료	조치완료
경남	거창군	등록	제203호	거창 정장리 양식가옥	·가옥 배면 증축부 배수불량 ·욕실 내부 콘센트 및 누전차단기 불량 ·내외부 소화기 노후 및 화재 감지기 미설치 ·LPG가스 고무재질 연결호스 부적합	·자체예산으로 자연 배수로 조치 예정('19.10월) ·욕실 내부 전기설비 정비예정('19.10월) ·소화기 교체 및 화재감지기 설치 예정('19.7월) ·LPG가스 급속배관으로 교체 예정('19.8월)	조치중
경남	거창군	등록	제572호	거창 구 자생의원	·입원실 건물 지붕 물받이 및 선출통 미설치	·입원실 선출통 설치 예정('19.8월)	조치중
경남	고성군	등록	제258호	고성 학동마을 옛 담장	·토석담장 중 일부 담장(95m)에 배부름 및 균열	·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
경남	김해시	사적	제2호	김해 불황동 유적	·고상가옥 진입 목계단 발판부재 부식	·환경정비사업에 반영 조치예정('19.12월)	조치중
경남	남해군	사적	제233호	남해 총렬사	·이동식소화전(불도리) 노후 누수발생	·노출교체 완료	조치완료
경남	양산시	보물	제1826호	통도사 영산전	·정면 창호 고정상태 불량 및 돌쩌귀 등 철물이 열실	·창호철물 조치 예정('19.11월)	조치중
경남	진주시	등록	제35호	진주 문산성당	·본당 마루 일부 훼손	·설계후 보수 예정('19.12월)	조치중
제주	서귀포시	사적	제487호	서귀포 김정희 유배지	·정당 옆 전기접속함 도어 노후 ·돌담 배부름 및 건물 벽면 부분 탈락	·전기접속함 도어 교체 완료 ·2020년 예산확보 후 조치예정	조치중
제주	제주시	보물	제322호	제주 관덕정	·화재 수신기 및 층계기 노후	·화재수신기 및 층계기 교체 완료	조치완료
제주	제주시	사적	제134호	삼성혈	·연정지 부근 고사목 방치 ·수직사 절연지항(누전), 전사청 메인 누전차단기 교체 필요	·수직사 및 전사청 방재설비 보수 완료 ·연정지부근 고사목 제거완료	조치완료
제주	제주시	사적	제416호	제주 삼양동 선사유적지	·화재감지기 1개소 교체 필요	·화재감지기 교체완료	조치완료
제주	제주시	사적	제380호	제주목관아	·화재 수신기 및 층계기 노후	·화재수신기 및 층계기 교체완료	조치완료