2015년도 문화재위원회

제6차 사적분과위원회 회의록

■ 회의일시: 2015. 6. 10 (수요일), 14:00 ~ 19:15

■ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

■ 출석위원: 최성락, 고혜령, 김서현, 김왕직, 류제헌,

심정보, 이만형, 한필원, 허창수(이상 9명)

■ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심	의사항】	
1	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가 지정	
2	사적 제337호 나주읍성 사적 추가지정	
3	사적 제483호 나주목 관아와 향교 사적 추가지정 검토	
4	사적 제131호 합천 영암사지 내외 도로 개설공사	
5	사적 제139호 김포 문수산성 내외 데크 설치	
6	사적 제205호 파주 삼릉 주변 한옥체험 및 전통 공예·공방 예술인마을 조성 사업	
7	사적 제207호 남양주 홍릉과 유릉 내 회인원 비석 건립	
8	사적 제208호 서울 정릉 주변 주택재건축정비사업	
9	사적 제229호 예산 윤봉길 유적 주변 내포보부상촌 조성	
10	사적 제316호 서산 보원사지 주변 용현천 정비	
11	사적 제233호 남해 충렬사 내외 경관개선 공사	
12	사적 제499호 함양 남계서원 내 고직사 및 창고 복원, 홍살문 이전	
13	사적 제116호 서산 해미읍성 내 꽃터널 조성	
14	사적 제231호 홍성 홍주읍성 내 연지 및 소공원 조성	
15	사적 제231호 홍성 홍주읍성 내 추모비 건립	
16	사적 제302호 순천 낙안읍성 내 잔디 경계석 설치	
17	사적 제496호 김제 금산사 일원 내 템플스테이 시설 신축	
18	사적 제162호 북한산성 내외 전력관 매설	
19	사적 제266호 부산 동삼동 패총 주변 연안 정비	
20	사적 제396호 제주 항파두리 항몽 유적 주변 회전교차로 설치	
21	사적 제18호 경주 동궁과 월지 내 임시주차장 사용기간 연장	
22	사적 제5호 부여 부소산성 등 내 백제문화제 개최	
23	사적 제301호 부여 정림사지 내 세계문화유산 등재 기념행사 개최	
【검 <u>]</u>	^{[기역} 토사항】	
	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 및 해제 검토	
	1 1 122 16 0 1 0 2 0 1 1 1/1 1 0 / 11/11 12	

25	고창 봉덕리 고분군 지정 검토	
200	사적 제455호 아차산 일대 보루군 내 홍련봉 제1·2보루 정비	
26	(안) 검토	
27	사적 제414호 진천 김유신 탄생지와 태실 종합정비계획(안)	
00	검토	
28	사적 제201호 서울 태릉과 강릉 내 화장실 정비개선 검토	
【 上 【 上	고사항】	
29	신라왕경핵심유적 복원정비사업 발굴조사 계획 보고	
30	사적 제512호 경주 대릉원 일원 내 쪽샘지구 임시정비 계획	
30	보고	
31	사적 제18호 경주 동궁과 월지 내 동편(나지구) 발굴조사	
	보고	
32	사적 제457호 경주 춘양교지와 월정교지 내 소방용 임시	
02	저수조 설치계획 보고	
33	사적 제117호 경복궁 내 흥복전 권역 복원공사 추진 보고	
34	궁궐 현판 색상 고증조사 연구용역 추진 보고	
35	사적 제165호 고령 고아리 벽화고분 내 연도 천장석 긴급보강	
30	조치 보고	
36	문화재위원회 사적분과 제5차 소위원회 결과 보고	
37	국가지정문화재 현상변경 처리 보고	

【심의사항】

안건번호 사적 2015-06-001

1. 서울 풍납동 토성 사적 추가 지정

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성의 2권역과 3권역에 속하는 46필지 10,340㎡를 추가 지정 하고자 하는 사항임
- 2015년 문화재위원회 제4차 회의('15.4.8.) 검토를 거쳐 지정예고
- · 지정 예고일 : 2015.4.28.(문화재청 공고 제2015-178호)
- · 지정 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일 이상
- · 지정 예고결과 : 풍납동 231-10, 233-3 소유자 지정 철회 요청

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)
- ㅇ 소 재 지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 지정신청
 - ㅇ 기존지정 면적 : 1,250필지 366,964.6㎡
 - 추가지정 신청 면적 : 46필지 10.340㎡
 - 추가지정 후 면적 : 1,296필지 377,304.6㎡
- (4) 지정사유
 - 풍납동 토성 내 2권역(핵심권역), 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있어 향후 풍납동 토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

라. 참고사항

(1) 국립문화재연구소 검토의견('15.03.31)

○ 풍납토성 내 2권역(핵심권역)에 포함되어 있는 지역은 사적으로 추가 지정하는 것이 타당하며, 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있는 곳은 백제문화층 유존지역으로 향후 유적 보호가 필요한 지역임

마. 의결사항

ㅇ 원안가결

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조서

				지번	지정		2 A -1
여번	소재지	지번	지목	면적	- 10 면적		소 유 자
	_ " '	, _	' '	(m^2)	(m²)	성 명	주 소
	서울시			· , ,	, ,		
1	송파구	142-40	대	83	83		
	풍납동						
2	"	149-36	대	181	181		
3	"	86-27	대	129	129		
4	"	89-46	대	129	129		
5	"	86-17	대	116	116		
6	"	131-23	대	99	99		
7	"	86-24	대	126	126		
8	"	126-128	대	109	109		
9	"	306-23	대	122	122		
10	"	81-14	대	132	132		
11	"	78-49	대	150	150		
12	"	257-102	대	116	116		
13	"	297-6	대	176	176		
14	"	81-15	대	129	129		
15	"	259-45	대	112	112		
16	"	142-64	대	76	76		
17	"	280-11	대	133	133		
18	"	131-38	대	126	126		
19	"	222-158	대	106	106		
20	"	279-1	대	141	141		
21	"	227-24	대	109	109		
22	"	149-11	대	185	185		

M M	2 -1) -1	-) ul	-) II	지번	지정	소 유 자				
연 면	소재지	지번	지목	면적 (m²)	면적 (m²)	성	명	주 소		
23	"	272-11	대	98	98					
24	"	222-153	대	109	109					
25	"	225	대	134	134					
26	"	147-4	대	3,978	3,978					
27	"	123-19	대	155	155					
28	"	88-96	도로	29	29					
29	"	87-32	대	181	181					
30	"	222-108	대	182	182					
31	"	94-17	대	148	148					
32	"	233-3	대	111	111					
33	"	222-13	대	152	152					
34	"	142-98	대	116	116					
35	"	142-2	대	592	592					
36	"	148-10	대	106	106					
37	"	123-1	대	179	179					
38	"	124-9	대	178	178					
39	"	277-8	대	234	234					
40	"	330-21	대	257	257					
41	"	78-59	대	160	160					
42	"	78-72	도로	5	5					
43	"	88-20	대	136	136					
44	"	78-40	대	109	109					
45	"	83-39	대	90	90					
46	"	231-10	대	116	116					
	합계				10,340			a) maled 00 alal		

※ Ⅱ-2 1필지, Ⅱ-2 1필지, Ⅱ-3권역 5필지, Ⅲ권역 39필지

2. 나주읍성 사적 추가지정

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제337호 「나주읍성」의 국가지정문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 나주읍성 체성구간을 사적으로 추가지정하고자 하는 사항임.

- 예 고 일 : 2015.4.21.(관보 제18495호 / 문화재청 공고 제2015-169호)

- 예고기간 : 예고일로부터 30일 이상

- 제출의견

· 나주시 : 지번, 면적 오기 및 소유자 정정 요청

수정 전	수정 후	비고
성북동 106-7(대) 188㎡		
성북동 106-8(대) 50㎡	성북동 8-21(대) 328㎡	추가
성북동 8-21(대) 90㎡		
성북동 8-47(대) 46㎡	성북동 8-47(대) 86㎡	추가
서내동 71-1(대) 60㎡	서내동 71-1(대) 106㎡	추가
산정동 1-75(대) 83㎡	산정동 1-65(대) 83㎡	추가
산정동 1-37(대) 188㎡	산정동 1-34(전) 188㎡	추가
산정동 1-73(대) 60㎡	산정동 1-54(대) 60㎡	추가
산정동 1-72(대) 40㎡	산정동 1-33(대) 40㎡	추가
산정동 1-36(대) 181 m²	산정동 1-59(대) 181 m²	추가
산정동 1-35(대) 228㎡	경현동 62-2(대) 228㎡	추가
교동 2-2(대) 198m²	교동 2-2(대) 198㎡	추가
교동 40-1(대) 149m²	교동 40-1(대) 149m²	추가

- · 박ㅇㅇ: 산정동 1-33(대), 1-54(대), 1-59(대) 소유자, 소유토지는 문화재 터가 아니며, 귀향하여 점포로 사용하려는 토지이므로 사적으로 지정하여 사유재산권을 제한하는 것은 타당하지 않음
- · 이ㅇㅇ : 성북동 106-3(대) 소유자, 건축제한을 해제해주거나 나주시에서 토지를 매입해주기를 희망함.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 나주읍성(사적 제337호)

ㅇ 소 재 지 : 전남 나주시 남내동 2-20번지 외

(3) 지정신청

○ 기존지정 면적 : 문화재구역 238필지 30,260㎡

- 최종 고시(고시 제16975호, 2009.4.7. / 234필지, 지적면적 107,082㎡ 문화재 구역 30,260㎡) 후 지번 분할, 합병 등으로 인해 필지수 및 지적면적 변동, 지정면적 변동없음.

< 변동 필지 내역 >

변동	는 전(m²)			변동	· 후(m²)	
지번	지적면적	문화재구역	지번	지적면적	문화재구역	소유자
교동 183 도	1,697	228	183 도	1,652	228	
금계동 61 대	40	40	61 대	219	219	
금계동 61-1 대	179	179	01 41	219	219	
남내동 2-1 제	76	76	2-1 제	44	44	
급대중 2-1 세	70	70	2-39 제	32	32	
남내동 2-11 제	99	99	2-11 제	29	29	
급대장 2-11 제	99	99	2-40 제	70	70	
남내동 116 도	6,071	768	116 도	5,761	768	
남내동 53-1 도	1,349	130	53-1 도	1,343	130	
산정동 1-3 대	307	307	1-3 대	474	474	
산정동 1-4 대	167	167	1 - ३ पा	474	474	
성북동 128-2 제	152	152	128-2 제	60	60	
78 4 6 120-2 / 1	152	102	128-3 제	92	92	
성북동 229-3 도	13	13	229-3 도	5	5	
78年号 229-3 王	15	15	229-37 도	8	8	
중앙동 100-7 제	76	76	100-7 제	41	41	
3 3 3 100-7 1	70	70	100-8 제	35	35	
중앙동 101-3 제	175	175	101-3 제	125	125	
공 중 중 101-3 세	175	170	101-9 제	50	50	
13필지	10,401	2,410	17필지	10,040	2,410	
	4필지 증기	·, 지적면적 3	361㎡ 감소, ス	정면적 변	동없음	

- 추가지정 신청면적 : 문화재구역 75필지 6,813㎡, 보호구역 40필지 6,640㎡
- 추가지정 후 지정면적 : 문화재구역 311필지 37,073㎡, 보호구역 40필지 6,640㎡

(4) 신청사유

- 나주읍성 동벽 조사를 통해 유구의 시대별 변화상이 확인되었고, 조사되지 않은 성벽 부분 또한 이러한 양상이 잔존하고 있을 가능성이 있으므로 학술적으로 큰 의미를 가지고 있다고 생각함.
- 이에 나주읍성의 동성벽 구간과 서성벽 구간 보존을 위해 사적 추가 지정 및 보호구역 지정을 신청함.

라. 검토의견

- 추가지정 신청 구역은 발굴조사 및 지적도를 통해 성벽 구간으로 확인된 구역이므로 문화재구역으로 지정하여 보존, 관리 필요(문화재구역, 보호구역 구부 불필요)
- 예고기간 중 나주시에서 제출한 지번, 면적 오기 및 소유자 정정 요청은 반영, 지정을 반대하는 소유자(박○○)의 토지는 성벽 구간에 해당하므로 문화재구역으로 지정하는 것이 바람직하며, 또다른 소유자(이○○)는 나주시 에서 매입해 주기를 희망하므로 문화재구역으로 지정하여도 무방할 것으로 판단됨.
- 기존지정 면적 : 문화재구역 238필지 30,260㎡
- 추가지정 면적 : 문화재구역 113필지 13,539㎡
- 추가지정 후 지정면적 : 문화재구역 349필지 43.799㎡

마. 지정조사보고서(2015.3.2./문화재위원 ㅇㅇㅇ. 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ)

(1) 문화재 종류

ㅇ 사적 제337호

(2) 문화재 명칭

ㅇ 문화재명 : 나주읍성

ㅇ 소 재 지 : 전남 나주시 남내동 2-20번지 외

(3) 입지 현황 및 역사문화환경

 나주는 영산강 수계의 중하류에 해당하는 지역적 위치로 인해 비교적 넓은 평야가 형성되었으며 이로 인해 농경사회 주민들의 정착이 일찍부터 이루 어졌다. 또한 영산강의 주운과 양호한 기후조건이 농업환경과 결합되어 일찍부터 전라도 서남부의 행정 및 군사중심지로 기능하였으며 일본 통감 부에 의해 해체되기까지 그 지위를 유지했었다. 때문에 나주읍성은 직접적인 방비보다는 서남해안 중심거점으로서의 행정적인 역할에 더 치중하게되었을 것으로 추정된다.

(4) 연혁·유래 및 특징


- 기록에 따르면 나주읍성은 고려시대에 이미 축성되어 있었으며 그 이후로 여러 번의 중수과정을 거친 후 세조 3년(1457)에서 5년(1459) 사이에 당시 나주 목사였던 김계희에 의해 완성되었다.
- 성은 나주천을 포함하면서 나주의 중심부를 감싸안은 형태로 축조된 평지성으로, 조선 후기에 제작된 나주지방지도(1872)를 보면 말각방형의 형태를 띠고 있다. 읍성의 동서남북으로는 4개의 문(동점문, 서성문, 남고문, 북망문)이, 남고문 밖으로는 진영(鎭營)이 위치하고 있다.
- 성벽은 정방형 돌로 쌓은 석성으로 둘레가 3,126척, 높이가 9척, 포루가 3개이며 성안에는 우물이 20여 개가 있었다고 전하나, 현재는 서문 주변 100여 미터의 성벽만이 남아 있다.
- 1872년 나주읍지도를 보면, 동문과 남문은 중층문루, 북문과 서문은 단층 루로 되어 있으며, 동문과 남문, 그리고 북문은 홍예식인데 반하여 서성문은 평거식으로, 그리고 네 개문에는 각각 사각형태의 옹성을 두고 성벽에는 여장과 7군데의 치가 설치되어 있었음을 알 수 있다.

(5) 지정 가치 및 근거기준

- 나주읍성 동벽 조사를 통해 유구의 시대별 변화상(고려시대 토성 조선 시대 석성)이 확인되었다. 이렇듯 고려와 조선, 두 시기의 성벽이 잔존하고 있어 이를 통해 각 시대별 읍성 조성 양식을 비교할 수 있고 또한 성곽의 재사용 양상을 확인할 수 있다.
- 이외에 조사되지 않은 성벽 부분 또한 이러한 양상이 잔존하고 있을 가능성이 있으며 이러한 시대별 변화상을 확인할 수 있는 점은 학술적으로도 큰 의미를 가지고 있으므로 사적으로 추가 지정하여 보존 관리되어야 할 것이다.

(6) 지정 대상 및 범위

- ㅇ 동성벽 및 서성벽 일부 구간
- 추가지정 신청면적 : 문화재구역 75필지 6,813㎡, 보호구역 40필지 6,640㎡



(7) 문화재 보존 영향 행위기준(안)

○ 현재 나주읍성, 나주목 관아와 향교 일대 역사문화환경 관리계획 시범 사업이 진행 중이므로 추후 검토(2015.10월 예정)

(8) 보존 정비 및 활용 착안사항

ㅇ 정비현황

- 1993년 : 남문(남고문) 복원

- 2002년 : 동문(동점문) 발굴조사, 동벽(성벽) 일부구간 발굴조사

- 2006년 : 동문(동점문) 복원

- 2007년 : 서문(서성문) 발굴조사, 동벽(성벽) 일부구간 발굴조사

- 2010년 : 서문(서성문) 복원

- 2013년 : 북문(북망문) 발굴조사

O 정비·활용계획

- 사유지 매입, 지장물 철거·정비, 성벽 복원

(9) 종합 의견

- 신청구간은 성벽 추정지역으로 보호의 필요성이 있음.
- 다만, 신청안과 같이 문화재구역과 보호구역으로 구분하지 않고 기존 지정구역과 같이 문화재구역으로 통합하여 지정하는 것이 좋겠음.

바. 참고사항

- (1) 전라남도 문화재위원회 검토의견(2015.1.15. / 가결)
 - ㅇ 국가지정문화재(사적) 지정구역 확대가치 있음.

사. 의결사항

- ㅇ 조건부가결
- 검토의견대로 가결

나주읍성 문화재구역 추가지정 지적별 면적조서

			지적면적	문화재구역			소 유 자
연번	지 번	지목	(m²)	(m^2)	성	명	주 소
1	성북동 8-7	전	212	212			
2	성북동 8-6	대	375	375			
3	성북동 8-38	전	268	268			
4	성북동 8-44	전	37	37			
5	성북동 8-8	전	486	486			
6	성북동 8-10	대	129	129			
7	성북동 8-40	대	96	96			
8	성북동 8-11	대	198	198			
9	성북동 8-12	대	169	169			
10	성북동 8-39	대	20	20			
11	성북동 8-36	대	99	99			
12	성북동 8-13	대	221	221			
13	성북동 8-14	대	235	235			
14	성북동 8-15	대	99	99			
15	성북동 8-16	대	219	219			-
16	성북동 8-17	대	33	33			
17	성북동 8-18	대	149	149			
18	성북동 8-19	대	162	162			

ادريم	ll	-1 17	지적면적	문화재구역			소 유 자
연번	지 번	지목	(m²)	(m ²)	성	명	주 소
19	성북동 8-20	대	83	83			
20	성북동 8-21	대	328	328			
21	성북동 8-22	도	6,606	162			
22	성북동 8-24	대	3	3			
23	성북동 8-35	대	31	31			
24	성북동 8-46	대	19	19			
25	성북동 8-51	대	27	27			
26	성북동 8-47	대	86	86			
27	성북동 104-1	도	69	69			
28	성북동 8-25	대	106	106			
29	성북동 8-26	대	93	93			
30	성북동 133-1	도	198	198			
31	성북동 8-27	대	67	67			
32	성북동 8-49	대	49	49			
33	성북동 8-50	대	31	31			
34	성북동 8-37	대	68	68			
35	성북동 130-2	대	745	308			
36	서내동 75-6	대	46	46			
37	서내동 75-5	대	50	50			
38	서내동 75-4	대	60	60			
39	서내동 75-3	대	40	40			
40	서내동 75-2	대	43	43			
41	서내동 75-1	대	46	46			
42	서내동 72-2	대	60	60			
43	서내동 72-1	대	20	20			
44	서내동 71-2	대	106	106			
45	서내동 71-1	대	106	106			
46	서내동 68-3	대	93	93			
47	서내동 68-2	대	151	151			
48	서내동 68-6	대	8	8			
49	서내동 68-5	대	7	7			
50	서내동 68-1	대	53	53			
51	서내동 114	도	3,654	14			
52	산정동 70	구	2,245	15			

رد لم	l vil	-1 17	지적면적	문화재구역			소 유 자
연번	지 번	지목	(m²)	(m²)	성	명	주 소
53	산정동 1-44	대	53	53			
54	산정동 1-79	대	13	13			
55	산정동 72	구	1,197	19			
56	산정동 1-43	대	70	70			
57	산정동 1-78	대	29	29			
58	산정동 1-42	대	3	3			
59	산정동 1-41	대	46	46			
60	산정동 1-77	대	23	23			
61	산정동 1-76	대	79	79			
62	산정동 1-39	대	7	7			
63	산정동 1-38	대	12	12			
64	산정동 1-74	대	96	96			
65	산정동 1-75	대	8	8			
66	산정동 1-37	대	23	23			
67	산정동 1-73	대	58	58			
68	산정동 1-72	대	13	13			
69	산정동 1-36	대	8	8			
70	산정동 1-35	대	172	172			
71	산정동 1-65	대	83	83			
72	산정동 1-34	전	188	188			
73	산정동 1-54	대	60	60			
74	산정동 1-33	전	40	40			
75	산정동 1-59	대	181	181			
76	경현동 62-2	대	228	228			
77	경현동 62-3	답	149	149			
78	교동 1-1	대	119	119			
79	교동 1	대	145	145			
80	교동 2-1	대	220	220			
81	교동 2-2	대	198	198			
82	교동 182	구	359	32			
83	교동 40	대	145	145			
84	교동 40-1	대	149	149			
85	교동 40-2	답	173	173			
86	교동 40-3	답	155	155			

الداحة المالية	l ul	-) D	지적면적	문화재구역			소 유 자
연번	지 번	지목	(m²)	(m²)	성	명	주 소
87	교동 40-4	답	125	125			
88	교동 41-1	대	110	110			
89	교동 41-2	대	120	120			
90	교동 41-3	답	185	185			
91	교동 41-4	대	130	130			
92	교동 41-6	대	199	199			
93	성북동 6-2	답	515	515			
94	성북동 6-4	답	152	152			
95	성북동 6-5	대	179	179			
96	성북동 6-3	구	73	30			
97	성북동 231	구	302	121			
98	성북동 7-2	대	241	241			
99	성북동 108-2	대	284	284			
100	성북동 108-3	대	53	53			
101	성북동 108-6	대	179	179			
102	성북동 108-7	대	179	179			
103	성북동 107	대	435	435			
104	성북동 107-1	대	331	331			
105	성북동 106-3	대	218	218			
106	성북동 8-22	도	6,606	201			
107	성북동 106-4	대	48	48			
108	성북동 106-10	대	49	49			
109	성북동 106-9	대	161	161			
110	성북동 230	구	840	234			
111	성북동 131-4	대	124	124			
112	성북동 131-6	대	37	37			
113	성북동 131-5	대	49	49			
	계		35,030	13,539			

3. 나주목 관아와 향교 사적 추가지정

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제483호 「나주목 관아와 향교」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 나주목 관아와 향교의 부대시설 추정 부지를 사적으로 추가지정하고자 하는 사항임.
- 예 고 일 : 2015.4.21.(관보 제18495호 / 문화재청 공고 제2015-169호)
- 예고기간 : 예고일로부터 30일 이상
- 제출의견
- · 나주시 : 소유자 정정 요청

수정 전	수정 후	비고
교동 31-1(대) 542m²	교동 31-1(대) 542m²	추가
교동 34-3(잡) 725㎡	교동 34-3(잡) 725㎡	추가
교동 36-4(대) 268m²	교동 36-4(대) 268㎡	추가

· 손ㅇㅇ 외 : 교동 34-3(잡), 36-4(대) 소유자, 현재까지 사유재산권 피해를 입었으며, 문화재보호구역으로 지정되면 막대한 손해가 발생할 것임. 손해에 대한 적절한 조치를 해주거나 나주시에서 매입해주기를 희망함.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 나주목 관아와 향교(사적 제483호)
- ㅇ 소 재 지 : 전남 나주시 금계동 일원
- (3) 지정신청
 - 기존지정 면적 : 문화재구역 191필지 62,441 m²
 - 최종 고시(고시 제16895호, 2008.12.10. / 190필지, 지적면적 86,052m² 문화재 구역 62,441m²) 후 지번 분할로 인해 필지수 변동, **지정면적 변동없음**.

< 변동 필지 내역 >

변동	F 전(m²)			변동	등 후(m²)					
지번	지적면적	문화재구역	지번	지적면적	문화재구역	소유자				
과원동 121-4 대	348	0.40	121-4 대	317	317					
작천중 121 ⁻⁴ 내	340	348	121-10 대	31	31					
	1필지 증가, 지적면적·지정면적 변동없음									

- 추가지정 신청면적 : 보호구역 20필지 9.552m²
- ㅇ 추가지정 후 지정면적 : 문화재구역 191필지 62,441㎡, 보호구역 20필지 9,552㎡

(4) 신청사유

○ 나주향교는 역사성과 건축적 가치가 높으므로 주변 부대시설 부지를 보호 구역으로 지정하고자 함.

라. 검토의견

- 보호구역 지정 신청구역 중 남동쪽 지역은 충복사 등 부속시설이 위치한 구역으로 추정되고, 기타 지역도 향교의 배산 등 경관 관리를 위해 필요한 구역으로 판단되므로 보호구역으로 지정 관리하는 것이 좋겠음.
- ㅇ 2008년 사적 문화재구역 일괄조정 시 누락된 1필지 추가지정 필요
- 관아 향청 구역으로서 지형도면에는 문화재구역으로 표시되어 있으나 관보 (제16895호, 2008.12.10.)에 고시된 지번목록에는 누락됨.

소재지	지목	지적면적(m²)	문화재구역(m²)	소 유 자
나주시 과원동 81-2	대	1,806	1,806	

- 기존지정 면적 : 문화재구역 191필지 62,441 m²
- 추가지정 면적 : 문화재<u>구역 1필지 1,806㎡</u>, 보호구역 20필지 9,552㎡
- 추가지정 후 지정면적 : 문화재구역 192필지 64,247㎡, 보호구역 20필지 9,552㎡
- 예고기간 중 나주시에서 제출한 소유자 정정 요청은 반영, 추가지정 대상지 소유자(손○○ 외)는 나주시에서 매입해 주기를 희망하므로 예고(안)대로 보호구역으로 지정하여도 무방할 것으로 판단됨.

마. 지정조사보고서(2015.3.2./문화재위원 ㅇㅇㅇ, 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ ·ㅇㅇㅇ)

(1) 문화재 종류

ㅇ 사적 제483호

(2) 문화재 명칭

ㅇ 문화재명 : 나주목 관아와 향교

ㅇ 소 재 지 : 전남 나주시 과원동, 금계동 일원

(3) 입지 현황 및 역사문화환경

- 나주는 삼국시대 때부터 농업이 발달한 지역으로, 농업이 산업의 근간을 이루던 전근대 사회 동안 풍요를 누리던 지역이었고, 고려왕조부터 조선 왕조까지 약 1,000년 동안 목(牧)으로서의 지위를 유지한 전라도의 대표 적 큰 읍치이었으며, 현존하는 관아 건물과 향교 건물들이 그에 상당한 권위를 보여주고 있다.
- 나주 관아는 나주목지도 등 고지도에서 위치와 건물 구성을 비교적 자세히 알 수 있는데, 남북과 동서로 이어지는 주 도로 교차점 중심부에 객사가 위치하여 관아 건물이 좌표축의 구실을 하고 있음을 알 수 있다.
- 나주향교는 옛 서부면 지역인 나주읍성 서문밖에 위치하고 있는데, 향굣 몰, 또는 향교촌, 교촌이라 불린다. 나주 진산인 금성산(해발 450.3m)의 줄기인 장원봉 아래에 있어 산자락이 향교를 둥글게 감싸고 있는 형국을 하고 있다.

(4) 연혁·유래 및 특징(나주향교)

- 나주향교는 조선 태조 7년(1398)에 창건되었다고 하나 이를 근거할만한 자료가 없어 확인할 수 없다. 그러나 고려 성종 8년 4월의 교서 중 당시 나주목 경학박사 전보인을 포상하라는 내용이 있는 것으로 보아, 교육시 설은 이미 고려시대부터 존재하고 있었던 것으로 추정된다. 이후 정확한 시기는 알 수 없지만, 나주향교는 조선 초, 각 군현에 향교가 건립된 때 와 비슷한 시기에 새롭게 건립되었을 것으로 짐작된다.
- 나주향교는 남북방향으로 길게 형성된 장방형의 대지 안에 전묘후학의 배치를 하고 있다. 문묘구역 내에는 대성전을 비롯하여 그 좌우로 동・서무가 복원되어 있으며 강학구역 내에는 동・서익사를 양쪽에 둔 명륜당과 정면 11칸 규모로 복원된 동・서재가 위치하고 있다. 이 외에도 명륜당좌측으로는 방지(方池)가 축조되어 있다.


(5) 지정 가치 및 근거기준

- 나주향교는 성균관과 같은 전묘후학 구조로 제향공간과 강학공간, 부속공 간 등 전통적인 향교의 원형이 대체로 잘 보존되어 있어 학술적인 가치가 매우 높다.
- 현재 나주향교 대성전은 보물 제394호로 지정되어 있고, 향교 전체가 사적 적 제483호로 지정되어 관리되고 있으나, 주변 부대시설 부지가 사적 구역에서 제외되어 있으므로 보호구역 확대 지정이 필요하다.

(6) 지정 대상 및 범위

ㅇ 부대시설 부지

- 추가지정 신청면적 : 보호구역 20필지 9.552m²



(7) 문화재 보존 영향 행위기준(안)

○ 현재 나주읍성, 나주목 관아와 향교 일대 역사문화환경 관리계획 시범사업이 진행 중이므로 추후 검토(2015.10월 예정)

(8) 보존 정비 및 활용 착안사항

ㅇ 정비현황

- 1959년 : 대성전 개수, 명륜당 개수, 동·서재(각 4칸) 중건

- 1976년 : 명륜당 중수, 동익사 중수

- 1979년 : 서익사 중수, 대성전 개수

- 1983년 : 대성전 후면 보수, 동·서재 개보수

- 1992년 : 충효관 조성

- 2003년 : 서재지 발굴

- 2005년 : 동재지 발굴

- 2006년 : 동·서재 복원

o 정비 · 활용계획

- 사유지 매입, 지장물 철거·정비, 부속시설 복원

(9) 종합 의견

 보호구역 지정 신청 구역 중 남쪽지역은 충복사와 삼문의 부속영역으로, 북쪽지역은 향교의 배산과 양사재 지역으로 추정되므로 보호의 필요성이 있는 것으로 판단됨.

바. 참고사항

- (1) 전라남도 문화재위원회 검토의견(2015.1.15. / 가결)
 - ㅇ 국가지정문화재(사적) 지정구역 확대가치 있음.

사. 의결사항

- ㅇ 조건부가결
- 검토의견대로 가결

나주목 관아와 향교 문화재(보호)구역 추가지정 지적별 면적조서

어 비 , 사이 기		-J 12	지적면적	문화재구역	보호구역			소 유 자
연번	소재지	지목	(m^2)	(m²)	(m^2)	성	명	주 소
1	과원동 81-2	대	1,806	1,806				
2	교동 14-1	임	1,716		1,716			
3	교동 28	전	615		615			
4	교동 29-1	대	139		139			
5	교동 29-2	대	446		446			
6	교동 30-1	대	350		350			
7	교동 31-1	대	542		542			
8	교동 34-4	잡	777		777			
9	교동 36-2	대	429		429			
10	교동 36-11	전	486		486			
11	교동 36-8	대	314		314			
12	교동 38	대	674		674			
13	교동 180	도	1,246		123			
14	교동 181	도	575		242			
15	교동 55	대	271		271			
16	교동 56	대	258		258			
17	교동 57-1	종	182		182			
18	교동 34-3	잡	725		725			
19	교동 36-4	대	268		268			
20	교동 36-12	전	532		532			
21	교동 37-3	전	463		463			
	계		12,814	1,806	9,552			

4. 합천 영암사지 내외 도로 개설공사

가. 제안사항

경상남도 합천군 소재 사적 제131호 「합천 영암사지」 내외 도로 개설을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 합천 영암사지 주변의 둔내리 마을 사이의 연결을 위하여 도로 개설을 신청한 사항임.
- 문화재위원회 사적분과 제5차 회의('15.05.13)에서 '현지조사 후 재검토' 사유로 보류되어, 현지조사 후 다시 부의한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 합천 영암사지(사적 제131호/1964.06.10 지정)
- ㅇ 소 재 지 : 경남 합천군 가회면 황매산로 637-97 외
- (3) 신청내용<도로 개설>
 - 위치 : 경남 합천군 가회면 둔내리 978-5 외 17필지(문화재구역, 1구역
 (보존구역), 2구역(평지붕 5m 이하, 경사지붕 7.5m 이하))
 - ㅇ 사업개요
 - 길이 / 폭 : 381m / 6.5m
 - 포장방법 : 아스콘 포장
 - 부대시설: 도로측구 하부 배수관(D600), 도로 주변 용수개거(400×400),

가드레일 등

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('15.04.16/문화재전문위원 ㅇㅇㅇ)

- 본 건은 합천 영암사지 지정구역을 일부 포함하며, 1구역(보존구역)에 폭 6.5m, 길이 381m 구간을 마을도로로 개설하고자 하는 것으로서, 현재 합천 영암사지 진입은 기존에 발굴로를 활용하고 있어 이를 발굴하여 폐쇄하고 정비할 필요가 있으며, 이를 위하여는 산기슭을 따라 덕전마을로 연결되는 도로가 신설되는 것이 바람직함.
- 또한 영암사지와 현 영암사의 진입동선이 겹치는 것을 방지하므로 도로 개설은 긍정적인 것으로 사료됨.
- 단, 영암사지의 옛길과 관련하여 유구가 있을 가능성이 있으므로, 시굴 조사를 통하여 유구를 확인하고 사업을 시행할 필요가 있을 것으로 판단됨.

(2) 현지조사의견('15.06.04/문화재위원 ㅇㅇㅇ)

- 본 사업은 60번 지방도로부터 영암사에 이르는 구간에 폭 6.5m로 포장 도로를 개설하려는 것임.
- 현재는 영암사지 앞 임시도로를 사찰 진입로로 이용하고 있지만 장차 임시도로는 추가 발굴을 위하여 폐쇄할 예정임.
- ㅇ 따라서 영암사 진입로의 개설 필요성은 인정됨.
- 하지만, 개설하려는 도로의 폭이 지나치게 넓어 다량의 성·절토가 불가피할 것으로 보임.
- 이상의 내용을 종합할 때, 본 신청 건은 문화재의 역사문화환경에 끼치는 영향이 적지 않을 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- ㅇ 조건부가결
- 도로폭을 4m 내외로 조정할 것
- 설계도서는 전문가 검토를 받아 시행할 것

5. 김포 문수산성 내외 데크 설치

가. 제안사항

경기도 김포시 소재 사적 제139호 「김포 문수산성」 내외 데크 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김포 문수산성 사적 지정구역 내외에 문화재 및 산림훼손 방지를 위하여 데크를 설치하려는 사안임.
- 지난 사적분과 본위원회('15.05.13.) 심의결과 "현지조사 후 재검토"로 보류된 사안을 관계전문가 현지조사 후 재부의 하는 사안임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 김포 문수산성(사적 제139호)
 - ㅇ 소 재 지 : 경기도 김포시 월곶면 포내리 산36-1번지
- (3) 신청내용<**데크 설치>**
 - ㅇ 위치 : 경기도 김포시 월곶면 성동리 212-13번지(문화재구역 내외)
 - ㅇ 사업내용
 - 등산로 정비 L=158m, B=1.8m, 데크설치 A=469㎡
 - ※ 지난 사적분과 제4차 회의('15.4.8.) 부결(신청내용)
 - 등산로 정비 L=176m, B=1.8m, 데크설치 A=500m²

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.06.02/문화재위원 ㅇㅇㅇ)
 - 김포시장이 재신청한 등산로를 정비코자 하는 158m 구간은 헬기장에서 옛 군사시설로 연결되는 남북 등산로에 해당하며, 너비 1.8m로 정비하였을 시 현상변경이 크게 이루어질 것으로 역사문환환경을 심하게 훼손시킬 것으로 파악되며.

- 마찬가지로 재신청한 목제 데크설치 지점은 장대지의 바로 북편에 해당하며 체성과 연접되어 있는 지점으로, 데크 시설은 이미 1년 전에 완공된 상태로 문화재 현상변경 절차를 무시하고 공사를 강행한 후 추인 받고자 하는 사안으로 재발방지를 위하여 관계법령에 따라 징계조치를 하여야 할 것으로 판단됨.
- 또한, 군사시설에 시설한 목제 데크는 장대지 주변 지역으로 체성 보수 공사가 요망되는 지점으로 해체하여야 하는 문제점이 상존하고 있으며, 탐방객들도 장대지가 정비·복원되어 있으므로 조망권이 가장 양호한 장대 지를 활용토록 하는 것이 문화재 활용측면에서 타당하다고 하겠음.

(2) 현지조사의견('15.06.02/문화재전문위원 ㅇㅇㅇ)

○ 본 건은 김포 문수산성 내·외 장대지 부근의 176m 구간을 폭1.8m로 데크 포장하고 연접지의 군부대 막사터를 데크로 포장하고자 하는 것으로서, 장대지로 접근하는 길이 176m 구간은 현재로도 장애없이 충분히 등산로로 이용되고 있으므로 포장하지 않는 것이 적절할 것으로 사료됨.

단, 군부대 막사터는 콘크리트로 포장되어 있고 주변 등산객의 휴계 장소로 이용되고 있으므로 임시로 바닥 정도만 데크로 포장하여 사용하되, 문수산성의 체성부가 지나가는 곳이므로, 향후 정비계획에 따라 일정 시점에 철거하고 지형을 회복하며 성곽을 복원하여 문화재 보존관리에 만전을 기하는 것이 바람직함.

마. 의결사항

- 부결
- 역사문화환경 훼손시킬 우려
- 단. 군막사 철거 지역의 설치된 데크는 향후 성곽 복원시까지 임시존치토록 함

6. 파주 삼릉 주변 한옥체험 및 전통 공예·공방 예술인마을 <u>조성 사업</u>

가. 제안사항

경기도 파주시 소재 사적 제205호 「파주 삼릉」 주변 한옥체험 및 전통 공예·공방 예술인 마을 조성을 하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 파주 삼릉 주변 한옥체험 및 전통 공예·공방 예술인 마을 조성을 하고자 현상변경 허가를 신청한 사항임
- 동 건은 제4차('15.04.23) 사적분과 소위원회 심의에서 "지형 훼손이 커서 역사문화환경 저해"로 부결된 사항임.
 - ※ 절·성토, 동수, 건축면적, 연면적을 축소하여 재신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 박ㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 파주 삼릉(사적 제205호)
- ㅇ 소 재 지 : 경기도 파주시 조리읍 삼릉로 89
- (3) 신청내용<한옥체험 및 전통 공예·공방 예술인마을 조성사업>
 - 위치 : 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 106-1번지 외 5필지(문화재구역과 연접/1구역)

ㅇ 내용

- 대지면적 : 198,807m² / 건축물 최고높이 : 11m

구 분		전통공예 공방	상업 및 지원	한옥체험	계	
	변경 전	203	8	32	243	
동수	변경 후	109	15	29	153	
	증 / 감	감 94	증 7	감 3	감 90	
-) - -	변경 전	34,380	1,626	5,022	41,028	
건축 면적(m²)	변경 후	27,120	5,240	6,960	39,320	
	증 / 감	감 7,260	중 3,614	중 1,938	감 1,708	
	변경 전	34,380	1,626	5,022	41,028	
연면적(m²)	변경 후	27,120	5,240	6,960	39,320	
	증 / 감	감 7,260	증 3,614	증 1,938	감 1,708	
절/성토(m³)	변경 전	_	ı	_	616,000	
	변경 후	_		_	316,000	
	증 / 감	_	_	_	감 300,000	

라. 참고사항

(1) 관계전문가 서면 검토의견('15.06.02/문화재전문위원 ㅇㅇㅇ)

- ㅇ 본 신청지는 파주 삼릉의 북측 지정구역에 연접한 현상변경 허용기준 1구역임
- 신청내용은 전통 공예, 공방 예술인마을 조성사업을 위하여 지형을 최대 6m 절토하고, 최대 9m 성토하여 최고높이 11m, 건축면적 39,320㎡의 한옥 건축물 153동을 신축하고자 함
- 동 대상지는 세계유산 조선왕릉의 배면 능선에 위치함에 따라 조망되지는 않으나, 기존 수목을 최대한 존치하고, 성·절토를 최소화하여 시행하는 것이 능역 배경숲의 보존과 일체성 관점에서 바람직하다고 판단됨

마. 의결사항

- ㅇ 보류
- 현지조사 후 재검토

7. 남양주 홍릉과 유릉 내 회인원 비석 건립

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 제207호 「남양주 홍릉과 유릉」 내 회인원 비석 건립을 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의 하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 남양주 홍릉과 유릉 문화재지정구역 내 대한제국 황세손 이구의 묘소로 조성된 회인원 내에 비석을 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 남양주 홍릉과 유릉(사적 제207호)
- ㅇ 소 재 지 : 경기도 남양주시 홍유릉로 352-1(금곡동)
- (3) 신청내용<회인원 비석 건립>
 - 위치: 경기도 남양주시 금곡동 141-6(문화재구역)
 - 사업내용 : 비석 1기(720×2,100×420mm) 설치(봉분과 약6m 이격)

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.06.04/문화재전문위원 ㅇㅇㅇ, (전)국립고궁박물관 관장 ㅇㅇㅇ)
 - 본 신청지역은 세계문화유산인 남양주 홍릉과 유릉 문화재지정구역 회인원내 임
 - 신청내용은 회인원 내에 ○○○이 비석 1기(720×2,100×420mm)를 봉분과 약6m 이격하여 설치하고자 하는 것임
 - 회인원의 이구 왕세자는 일제강점기 일제에 의해 강제적으로 물러난 만큼,졸한 연대가 아닌 당시 시점에서 원묘의 형식 검토가 이루어져야 함.
 - 회인원의 구역은 세계문화유산 문화재지정 구역인 만큼, 그 기준을 고려 하여 워묘의 석물 배치 및 조성도 이루어져야 한다고 판단됨.

마. 의결사항

- ㅇ 부결
- 격에 맞는 원묘의 형식 검토가 필요하며, 묘비만 설치할 경우 불균형 초래 우려

8. 서울 정릉 주변 주택재건축정비사업

가. 제안사항

서울특별시 성북구 소재 사적 제208호 「서울 정릉」 주변 정릉 6구역 주택재건축정비사업을 하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 정릉 주변 주택재건축정비사업으로 공동주택 등을 신축하고자 현상변경을 신청한 사항임.
- 동 건은 2012년도 제6차('12.03.14) 합동분과(사적+세계유산) "세계유산센터 (WHC) 협의 등 종합적인 검토 필요"로 보류된 사항임.
 - ※ 세계유산센터 현지 실사('13.02.14~02.17)를 실시하고 평가 및 권고사항을 첨부하여 재신청함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 한ㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 서울 정릉(사적 제208호)
- 소 재 지 : 서울시 성북구 정릉동 산87-16
- (3) 신청내용<주택재건축정비사업>
- 이 위치: 서울시 성북구 정릉동 506-50 일원(문화재보호구역과 연접 /2구역(평지붕(최고높이 14m 이하), 경사(최고높이 17m 이하)))
- 0 사업내용

구분	1차 신청	2차 신청	3차 신청	4차 신청	5차 신청	6차 신청	금차
ी च	('10.9.8.)	('11.4.1)	('11.7.13)	('11.10.12)	('12.1.11)	('12.3.14)	('15.6.10)
	17동	21동	23동	22동	22동	23동	
규 모	지하5층,	지하4층,	지하4층,	지하6층,	지하6층,	지하 6층	좌동
	지상5~15층	지상5~13층	지상5~12층	지상4~13층	지상4~12층	지상5~12층	
대지면적(m²)	49,350	좌동	좌동	좌동	좌동	좌동	좌동
건축면적(m²)	15,194.08	16,448.71	16,218.09	14,988.46	좌동	14,903.70	좌동
연면적(m²)	135,461.24	125,437.73	126,679.27	125,310.70	124,653.20	123,007.70	좌동
최고높이(m)	46.6	39.4	38.6	39.4	36.6	좌동	좌동

※ 사업 추진경과

연번	추진일자	추진내용
1	′08.10.16	서울시 정릉6구역 정비구역지정 고시
2	′09.10.08	정릉6구역 조합설립인가 고시
3	′10.09.08	1차 문화재심의-합동분과(세계유산분과+사적분과) 부결
4	'10.12.08~'11.01.04	문화재지표조사 및 현장조사
5	′11.03.30	2차 문화재심의-합동분과(세계유산분과+사적분과) 반려
6	′11.07.13	3차 문화재심의-합동분과(세계유산분과+사적분과) 부결
7	′11.10.12	4차 문화재심의-합동분과(세계유산분과+사적분과) 보류
8	′12.01.11	5차 문화재심의-합동분과(세계유산분과+사적분과) 보류
9	′12.03.14	6차 문화재심의-합동분과(세계유산분과+사적분과) 보류
10	′13.01.24	조합설립인가처분 무효확인 등 심리불속행 기각(대법원)
11	′14.12.13	주민총회 개최
12	′15.04.14	조합설립추진위원회 (변경)승인 완료
13	′15.04.10	7차 문화재심의(현상변경 등)신청 접수

라. 검토의견

- 신청 건은 서울 정릉 인접지역에 공동주택을 신축하고자 하는 것으로 지난 문화재위원회의 6차례 심의에서 보류된 건임.
- 동 신청사항은 공동주택 규모 23동, 12층(최고높이 36.6m)인바, 문화재와의 거리 및 지형을 고려한 공동주택 배치, 문화재 및 흥천사 등 주변에서 최대한 보이지 않도록 노력한 점, 문화재와 공동주택 사이에 30m 이격 거리를 유지한 것도 긍정적으로 판단되나 문화재와 공동주택 사이의 조경 계획 시 조선왕릉 경관에 적합한 상록수 식재가 바람직하다고 판단됨.
- 정릉천의 복원은 문화재의 원 환경의 복원 관점에서 적절하나, 발굴조사 등 면밀한 조사 후 시행하는 것이 바람직하며, 공원부지를 활용한 주차장 계획검토를 요하고, 주변 정릉 진입로의 충분한 확보가 필요하다고 판단됨.
- ㅇ 또한, 동 신청건에 대한 세계유산센터의 조사 결과가 긍정적으로 회신됨.
- 의 사항들이 시행계획에 반영되면 문화재 주변환경에 긍정적인 면도 다수 있다고 판단되나, 대단위 공동주택 조성사업임을 감안하여 문화재위원회의 신중한 검토가 필요함.

마. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.05.01/문화재위원 ㅇㅇㅇ, 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ)
 - 공동주택의 높이(층수)는 지상5층-12층이고 공동주택의 동수는 23동인바 문화재와의 거리와 지형을 고려하여 마련한 공동주택의 배치는 비교적 적절하다고 판단됨.
 - 문화재와 공동주택 사이에 30M 이격거리를 둘 수 있도록 공원을 배치한 것도 적절하다고 판단됨.
 - 정릉천의 복원도 문화재의 원 환경의 복원 관점에서 바람직한 조치로 판단됨.또 문화재와 공동주택 사이의 조경계획 시 상록수 식재가 바람직함.
 - o 전체적으로 상기(上記)의 조치가 계획에 반영되면 문화재의 환경에 좋아 지는 면도 다수 있다고 판단됨.
 - 추가로 흥천사와 정릉과의 접근로 흥천사에서 공동주택이 최대한 보이지
 않게 하는 방안 등을 반영하려고 노력한 것으로 판단됨.
- (2) 합동분과(사적분과+세계유산분과) 6차 심의(2012.3.14) : 보류
 - 세계유산센터(WHC) 협의 등 종합적인 검토 필요
- (3) 합동분과(사적분과+세계유산분과) 5차 심의(2012.1.11) : 보류
 - ㅇ 정릉과 능사인 흥천사의 역사성 등을 고려한 경관확보를 위하여 재검토 필요
- (4) 합동분과(사적분과+세계유산분과) 4차 심의(2011.10.12) : 보류
 - 전체적으로 경사지붕으로 계획하고, 100m 밖 건물의 층고 축소 조정
 - ㅇ 동별 지하층 조성(지하2~6층) 계획 도면 보완
- (5) 합동분과(사적분과+세계유산분과) 3차 심의(2011.7.13) : 부결
 - ㅇ 정릉에서의 조망확보 및 훼손된 백호부분 보완 필요
 - ㅇ 명당수에 대한 확인
 - ㅇ 본래 진입공간에 대한 고려 필요
- (6) 현지조사 의견('11.06.03/문화재위원 ㅇㅇㅇ·ㅇㅇㅇ·ㅇㅇㅇ, 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ·ㅇㅇㅇ)
 - 정릉은 2009년 6월 조선왕릉의 "탁월하고 보편적 가치(Outstanding Universal Value)" 를 인정받아 유네스코 세계문화유산에 등재된 곳이다.
 - 조선왕릉은 세계유산위원회(WHC)에서 "지속가능한 보존을 위해 훼손된 능역의 원형 복원"등의 사항을 적극적으로 이행하고 왜곡·훼손 된 능역 경관의 진정성 회복을 통해 문화적 가치를 높일 것을 권고하였다.
 - 정릉은 조선의 태조 이성계의 계비(京妻)였던 신덕왕후 강씨의 능으로 원래는 황화방(현 중구 정도 영국 대사관 터)에 있던 것을 1409년 태종이

무안대군(방번)과 의안대군(방석, 폐세자)을 살해하는 왕자의 난 이후 폐후 (廢后)하여 이곳에 사가의 무덤으로 이장하였다. 이후 200여년 후 1669년 현종 10년에 송시열등의 계청(啓請)으로 복위하고 정릉을 왕릉으로 수개한 능역이다. 이 능역은 조선 초기의 왕실사와 고려조 왕릉의 양식과 조선 중기의 왕릉 양식을 볼 수 있는 공간으로 그 가치를 높이 평가 받고 있다.

- 정릉은 조선시대 내내 왕실에서 철저히 보존되어오다가(약526,740평 추정) 일제강점기를 거치면서 일부 훼손 되었다가 1960년경 170,169평이었던 것이 근대화 과정을 거치면서 좌,우 용맥(능선)의 손실로 현재는 91,106평으로 축소된 상황이다.
- 고문헌(춘관통고, 실록 등)과 구전 등에 정릉은 외재실, 하마비, 정릉천,
 연지 등의 시설들이 능역의 입구 옛 정릉천(명당수) 근처에 제례로와 함께
 존재했을 것으로 추정된다.
- 정릉 제6구역 주택재건축정비사업 관련하여
- 현 신청지는 훼손된 정릉의 우백호 지역과 능역의 진입공간인 연지, 명당수 (정릉천), 외재실, 제례로, 하마비 등의 능제시설이 있었던 공간으로 추정 되는 지역이다.
- 따라서 정릉의 사신사(좌청룡, 우백호, 남주작, 북현무)의 보존 대책이 요구된다. 특히 현 정릉의 우백호 능선에 주택지가 존재하여 우백호 보존대책이시급한 실정이다. 따라서 단지내 공원(단지 하단부에 설계된)은 정릉 정문쪽에 두어 우백호의 보존 및 완충공간이 확보되도록 하여야 한다. 특히정릉은 도심의 민가가 인접하여 화재시 산불의 차단을 고려하여야 하는지역이다. 이를 위해 화소(火巢, 조선시대에도 반드시 설치하였음. 폭 20-30m의관목제거 완충지, 일종의 방화림대)등의 설치를 충분히 고려하여야 함.
- 문화재구역과 연접한 단지 서북쪽지역은 정릉의 우백호에 해당되는 지역 으로 정릉과 일체를 이루는 주요 역사문화환경이므로 더 이상 훼손되지 않도록 건축물이 문화재구역경계로부터 30m 이상 이격되도록 계획되어야 함
- 정릉 능역내 계류는 능역의 명당수로 입구부에서 합류하여 연지를 통해 남동방향으로 흐르는데(정릉천) 현재 정릉 담장외부는 복개되어 도로로 사용되거나 정릉 제6구역 공동주택 사업지구 내를 통과하는 것으로 추정 되는바, 정릉천은 복원되어야 하며, 또한 사업시행시 폭우 등에도 물이 원활히 배수 될 수 있도록 우수총유출량(Q) 추정을 통한 정릉천이 정비 되어야 하며, 아울러 제례로(참배로)도 정릉천을 따라 정비되어야 한다. 입구의 정비는 세계유산으로서의 상징성과 이미지도 고려되어야 한다.

- 능역의 외재실 및 하마비 등의 시설들이 제례로를 따라 조영되었었다고 구전되어 추가 능제 시설의 발굴 가능성이 있는바
- 사업예정지역내에는 명당수, 하마비, 외재실, 연지 등과 능제시설의 확인 등을 위해 사업시행시 사전에 발굴(시굴)조사가 선행되어야 함.

(7) 현상변경 신청서 반려('11.3.30)

○ 문화재위원 현지조사('10.8.26.)와 2010년 문화재위원회 제3차 합동분과 심의에서 재건축사업 부지 일부가 정릉의 원래 능역에 포함되어 있어 정릉 능역의 회복 및 역사적 맥락의 보호차원에서 주택재건축 사업이 추진되더라도 정릉 우백호 지역의 일정구간을 제외한 건축계획이 필요하다고 논의되어 부결되었으나. 금번 제출된 건축계획은 동 사항이 반영되지 않아 반려함.

(8) 2010년도 합동분과 제3차 회의('10.9.8): 부결

○ 정릉 주변 대규모 아파트 단지가 들어설 경우에는 현대적이고 획일화된 높은 콘크리트 구조물로 인하여 세계문화유산으로 등재된 정릉의 역사 문화적 특성과 경관을 크게 훼손할 우려가 높음.

(9) 현지조사 의견('10.08.26/문화재위원 ㅇㅇㅇㆍㅇㅇㅇ·ㅇㅇㅇ·ㅇㅇㅇ· ㅇㅇㅇ)

- 정릉은 조선 태조의 계비 신덕왕후 강씨의 능이며, 조선 건국 후 처음으로 조영된 능으로 고려 왕릉의 능제를 알 수 있는 중요한 문화재로 삼각산을 주산으로 북악산의 끝자락인 성북구 정릉동에 경좌갑향(庚坐甲向, 서쪽에서 동쪽방향) 정동에서 북측으로 5도 기울게 배치되었음
- 정릉은 2009년 유네스코 세계문화유산으로 등재된 조선왕릉 40기중에 하나이며 세계유산 등재당시 유네스코는 개발압력에 따른 능 주변 완충 구역의 적절한 보존지침을 마련하여 시행할 것을 권고하고 있어 이에 대한 대책마련이 필요함.
- 정릉의 경우에는 정릉의 문화재구역으로부터 100m까지 완충구역으로 설정 되어 있어 100m 이내에는 정릉의 역사적, 문화적 특성과 조화될 수 있는 경관의 형성 및 유지, 개발행위의 적절한 통제 등이 필요함.
- 정릉은 좌청룡(左靑龍)에 해당되는 능 동쪽 지역은 대체로 그 형태를 유지하고 있으나 조산에 해당하는 지역은 문화재구역으로부터 약 10m 이격하여성오빌라(8층, 최고높이 23.9m)와 대주파크빌 2차(8~12층, 4동) 아파트가위치해 있으며, 문화재구역으로부터 약 30m 이격해서는 중앙하이츠빌(9~19층, 7동) 1단지가 위치해 있고, 정릉 능침에서 바라볼 때 남동쪽으로약 160m 이격하여 정릉우방아파트(18층, 최고높이 52.9m)가 위치해 있어정릉 주변의 역사문화환경을 저해하고 있음.

- 현재 정릉 제6구역의 주택재건축 사업대상지는 정릉의 우백호(右白虎)에 해당하는 지역으로 대부분 2층 이하의 단독주택이 형성되어 있고, 일부는 4층 이하 빌라촌이 들어서 있어 지표 부분은 상당히 훼손되어 있으나 능선의 형태는 유지하고 있음.
- 따라서 현재 계획대로 정릉 제6구역 주택재건축 사업이 진행될 경우 정릉의 우백호 지역의 남아있던 능선의 형태마저 완전히 훼손될 우려가 있음. 이는 유네스코가 인정한 조선 왕릉의 유교적, 풍수적 전통을 기반으로 한 독특한 조경과 건축양식의 특징을 현저히 훼손하는 것으로 정릉의 세계 유산적 가치를 손상시키게 될 것임.
- 또한 정릉은 현재 능역으로 되어있는 지역에 대해 능제복원계획을 수립 중에 있으며, 이 계획에는 수라간 및 재실 발굴복원, 어정복원, 능침 주변 원지형 복원, 역사경관림 조성 등이 계획되어 있으며 일부 재건축사업 부지가 정릉의 원래 능역에 포함되어 있어 정릉 능역의 회복 및 역사적 맥락의 보호차원에서 대규모 아파트 건립은 적절하지 않은 것으로 보이며 주택재건축 사업대상지역에 포함된 정릉 진입공간에 대한 경관회복(정릉천 복원, 진입로 개선 등)이 시급하며, 이에 대한 고려가 필요함.
- 현재 재건축을 추진하려는 지역은 1층에서 4층 범위내의 비교적 저층규모의 마을이 형성되어 정릉의 역사문화적 환경을 크게 저해하고 있지 않고 있으나, 대규모 아파트 단지가 들어설 경우에는 현대적이고 획일화된 높은 콘크리트 구조물로 인하여 정릉의 역사문화적 특성과 경관을 크게 훼손할 우려가 높음. 따라서 주택재건축 사업이 추진되더라도 정릉 우백호지역을 제외하고 일정구간을 이격하여 현재의 스카이라인을 벗어나지 않는 건축계획이 필요함.

(10) 정릉제6구역 주택재건축 반대 민원('10.8.9/정릉을 사랑하는 모임)

- 서울과 그 근교에 있는 조선왕릉 중 가장 먼저 조영된 곳이 정릉이며, 이 정릉은 조선왕조를 건축하는 과정의 우여곡절을 그대로 간직한 역사속의 인물 신덕왕후가 묻혀 계신 곳입니다.
- 문화유적에 바로 붙여서 고층 아파트 건립을 추진하면 조선왕릉 세계문화 유산 지정이 유네스코에서 취소 될 우려가 있습니다.
- 전통문화 보존이란 어느 한 사람이 하는 일만은 아닙니다. 이 시대를 살아 가는 우리 모두가 같이 관심을 갖고 동참할 때 비로서 역사는 살아서 계 승되고 발전이 되는 것입니다. 일부 이기적 인간상에 의해 엄숙한 환경과 아름다운 마을이 파괴되는 것을 막아주십시오.

(11) 정릉제6구역 주택재건축 반대 서명부 제출('10.9.3/정릉을 사랑하는 모임)

- 지금 현상변경 허가를 신청 중인 정릉 6구역은 신덕왕후릉을 정면에서 바라볼 때 좌측 어깨에 해당하는 지역으로 이는 정확하게 우백호의 위치입니다.
- 홍살문의 위치는 원래의 자리가 아닌 곳에 자리잡고 있으나 조속히 본래 위치로 이전됨이 마땅할 것입니다.
- 원래 1종 주거지역으로 층수제한을 받던 이 곳을 유네스코 세계유산으로 등재된 이 시점에서 무리하게 2종으로 용도변경을 하여 층수 완화를 받으며 정비구역 지정을 받고 왕릉에 경계하여 고층 아파트를 짓는다는 것은 문화재 보호원칙에 명백히 어긋나는 행위입니다.
- ㅇ 이에 대한 강력한 항의로 그 동안 서명 받은 것을 첨부합니다.
- 【서울시의원, 성북구의원 반대 서명부 제출】
- ㅇ 서울시의원 김ㅇㅇ 등 24명
- 【정릉동 주민 반대 서명부 제출】
- ㅇ 정릉동 오ㅇㅇ 등 114명

(12) 정릉을 사랑하는 모임('11.9.21)

- o 조합설립 무효소송의 판결이 2011년 10월 20일로 예정되어 있으므로 현상 변경 심의는 보류되어야 함.
- ㅇ 정릉제6구역 주택재건축사업과 관련하여 유네스코에 직소할 예정임.

(13) 정릉6구역주택재건축정비조합의 현상변경신청 민원인 자격 성립 여부

- 2011.10.20일 정릉6구역 주택재건축정비조합이 서울행정법원에 의해 조합 설립 무효판결을 받았으며, 현재 항소하여 행정소송 진행중임.
- ㅇ 정릉6구역주택재건축정비조합 의견
- 항소심 또는 상고심 확정시까지는 조합의 지위가 유지되므로 현상변경허 가신청 진행 가능
- ㅇ 정릉을 사랑하는 모임 의견('11.11.25, 11.28, 11.30, 12.6)
- 조합설립 무효확인판결 자체만으로도 실효성을 확보할 수 있으므로 조합의 법적 지위가 회복되기 전까지 현상변경허가 처분을 보류하여야 함.
- 향후 재건축 사업 자체가 취소될 수도 있으므로 신중한 검토가 필요함.
- ㅇ 문화재청 의견(고문변호사 : ㅇㅇ종합법률사무소 ㅇㅇㅇ 변호사)
- 행정법원의 판결이 확정되지 않았기 때문에 조합의 설립이 무효로 확정되었다고 볼 수 없음.(항소심이나 상소심에서 변경 가능)
- 조합에 대한 성북구청장의 설림승인 처분은 그 처분에 대한 집행정지 결정이 선고되기 전에는 조합 설립 무효 판결이 확정될 때까지 그 효력이

유지된다고 할 것이므로 문화재청에서는 조합 설립이 유효하다고 전제하고 현상변경허가신청에 대한 처분을 하는 것이 바람직하다고 사료됨.

- 만약 조합에 대한 설립 무효 판결이 확정된다면 현상변경허가 처분 역시 그 효력을 상실하게 될 것임.
- (14) 사적 제208호 및 서울시 유형문화재 제66호, 제67호 주변 정릉 제6구역 주택재건축정비사업 현상변경 심의에 대한 민원('12.1.9/조계종 홍천사) -----<분임1>
- (15) 세계문화유산센터(WHC) 서한 번역본

-----<붙임2>

바. 의결사항

- ㅇ 조건부가결
- 검토의견대로 시행할 것

흥천사 의견서

대한불	교조	계종	흥천시	-(주지:	스님)는	정릉	과 능사인	흥천사	의 역사
성 및	문화지	H 보호	등을	고려한	경관	확보를	위해	정릉제6-	구역주택:	재건축정
비사업	조합(.	조합장)에	국가	지정문호	사전	상변경심의	를 위한	설계를
재검토	해줄	것을	요청ㅎ	1였으며	1, 그	재검토	결과((설계변경)	에 대해	아래와
같은 의	견을	제출	한다.							

	===========	아 래	==============
--	-------------	-----	----------------

구분	기존	재검토 (설계변경)	중감	비고
113동	10총	8층	2개충 하향조정	
114동	10층	6충	4개층 하향조정	
116동	12층	7층	5개층 하향조정	

흥천사는 상기표와 같은 검토결과(설계변경案)로 정통제6구역주택재건축 정비사업조합이 국가지정문화재현상변경심의를 진행하는 것에 이의가 없 음을 확인한다.

2012 년 02 월 / 0일

주 소 : 서울시 성북구 돈암동 595번지

명 칭 : 대한불교조계종 홍천사

 イ
 ス:

【붙임2】

5. 평가 및 권고 사항(실사결과서 일부, 6~7쪽)

조선왕릉의 한 구역인 정릉의 보존과 관리 상태는 상당히 양호한 것으로 평가된다.

고서인 선원보감의 풍수 원리를 참고하면, 정릉은 애초의 규모와 배치를 유지하고 있으며 풍수에서 말하는 요소와 완전성을 갖추고 있다. 오늘날 수도로 기능하는 도시의 시내 한복판에 하나의 완전한 체계를 유지하고 있는 것이다.

정릉의 주변 도시경관은 세계유산 등재 이전에 형성된 것이다. 어지럽고 복잡한 낡은 건축물은 능 공원 남쪽의 외부 환경과 경관에 심각히 부정적인 영향을 초래하며, 심지어 능의 남쪽 담장에도 직접적인 영향을 끼치고 있다. 이렇듯 특별한 도시 환경 내부와 능과 주변 환경 간의 괴리로 인해 방문객은 공원 입구에 들어서기 전에는 능 권역의 고적함과 엄숙함을 느끼기 어렵다. 특히 애초 존재했던 인근 고층빌딩은 능 공원 안팎에서 분명한 시각적 영향을 주고 있다.

현 재개발 예정지에 고층 건물은 없다. 그러나 이곳은 유산의 주 진입로 앞 터 및 주요 길목과 직접 연결돼 있다. 재개발 계획은 6차례 수정되었으며, 이는 당사 국이 본 사안에 대해 상당한 주의를 기울였음을 보여준다. 이는 세계유산의 보존 기준을 준수하고 전체 경관과의 조화를 위해 해당 구역을 재설계하고 디자인할 때마다 세심한 주의가 필요함을 보여준다. 현 계획에 따르면 주 도로인 아리랑 길은 좁고 번잡한 골목을 넓혀 편리한 대로로 바뀔 예정이다. 복잡하고 노후한 임시 주거구역은 유산의 전반적인 색감과 어울리도록 남쪽 벽을 따라 도열하는 회색 지붕을 얹은 양질의 건물군으로 전환될 예정이다.

이를 통해 전체 경관이 개선되고 주민 생활환경도 나아질 것이다. 현재 추진 중인 계획은 세계유산 보존에 이로운 영향을 주는 정릉 주변 환경과 경관을 개선하는 중요한 사업으로 볼 수 있다. 따라서 원칙적으로 해당 계획은 수용 가능하다고 보여진다.

유산 남쪽 끝 부분의 돌출 부위에 대한 경계 조정과 관련된 당사국의 설명 역시 합리적으로 보인다. 세계유산위원회에서 해당 내용이 수용되더라도 규모가 크지 않은 본 구역의 재개발이 전체 재개발 계획 의도와 상충하지는 않을 것이다.

일부 전문가 중에는 해당 계획에 포함된 건물의 수와 높이를 추가로 축소하거나 재개발된 건물과 능의 남쪽 담장 사이의 거리를 더 넓혀야 한다는 의견이 있을 수 있다. 그러나 이는 의무사항은 아닐 것이다. 현장 실사 때 당사국이 이미이를 위해 최선을 다해 왔다는 인상을 받았기 때문이다.

이른바 재개발 사업은 유산 근처의 일관성 없는 현대 건축물을 바꾸는 계획으로 볼 수 있다. 해당 계획은 도시 개발과 유산 보존의 필요성에 두 가지 방점을 찍고 있다. 본 사업은 문화유산 보존을 위해 특정 도시개발 이익을 희생하는 기조를 바탕으로 하고 있으며, 해당 유산의 안위에 대한 존경과 책임의식을 보여주고 있어, 세계유산에 대한 인식 없는 개발 사업은 확실히 아니다. 또한 본 사업은 개발 압력에 대한 대응과 관련해 해당 유산의 등재신청과 결의 과정에서, 세계유산위원회가 제시한 요구 및 의무사항과 심각한 충돌을 일으키지도 않는다.

가능하다면, 실사자로서 유산 보존의 이론과 실천에 있어 당사국에 '재건축'과 '진정성과 복원 시 최소한의 개입'문제에 합당한 관심을 기울일 것을 상기하고자 한다.

실사자로서, 이번에 방문한 유산들이 전반적으로 양호하게 보존 및 관리 되고 있다는 사실에 대해 만족하며, 대한민국 당국과 관계자들에게 이번 이코모스 실 사에 보내준 열정적인 지지와 지원에 감사를 표한다.

9. 예산 윤봉길 유적 주변 내포보부상촌 조성

가. 제안사항

충청남도 예산시 소재 사적 제229호 「예산 윤봉길 유적」주변에 내포보부 상촌을 조성하고자 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 예산 윤봉길 유적으로부터 약 60m 이격된 위치에 내포보부상촌을 조성 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 예산 윤봉길 유적(사적 제229호)

ㅇ 소 재 지 : 충남 예산군 덕산면 시량리 산40-1번지

(3) 신청내용<내포보부상촌 조성>

이 위치: 충남 예산군 덕산면 사동리 일원(4구역(예산군 도시계획 조례 및 관련 법률에 따라 처리. 단, 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의))

ㅇ 면적 : 51,205m²

ㅇ 사업년도 : 2015~2018년

ㅇ 사업예산 : 447억원(광역지역특별회계)

ㅇ 사업내용

구 분	면적(m²)	사업내용	비고
공공편익시설지구	13,847	어귀마당, 주차장, 도로	
상가시설지구	6,334	장터마당(보부상점, 목바리주막, 헛간 등)	
휴양문화시설지구	10,487	난장마당, 보부상이야기길, 야외쉼터, 체험공방, 유통문화전시관, 보부상 놀이마당	
기타시설지구	20,537	내포촌, 녹지공간 등	
계	51,205		

라. 참고사항

(1) 추진경과

ㅇ '04.12 : 내포문화권 특정지역 개발계획 확정, 고시(국토해양부)

○ '08.09 : 내포보부상촌 예타 결과에 따른 사업 확정(기획재정부)

○ '10.08 : 내포문화권 특정지역 개발계획 변경 고시(국토해양부)

○ '11.03.30 : 내포보부상촌 기본구상 및 기본계획 1차 자문회의

ㅇ '11.07.30 : 내포보부상촌 기본구상 및 기본계획 2차 자문회의

ㅇ '14.02 : 내포보부상촌 조성사업 기본 및 실시설계 용역 착수

○ '14.12 : 기본계획 변경에 따른 문화재청 보고(무형문화재과)

○ '15.03 : 문화재청 기본설계 사전 협의 완료(무형문화재과)

마. 의결사항

- ㅇ 조건부가결
- 관계전문가 자문을 받아 시행할 것

10. 서산 보원사지 주변 용현천 정비

가. 제안사항

충청남도 서산시 소재 사적 제316호 「서산 보원사지」 주변에 용현천을 정비하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

서산 보원사지를 주변의 용현천 정비를 통해 인명 피해 및 재해위험성을
 예방하고 하천구역 내 불법 시설물을 정비하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 서산 보원사지(사적 제316호)

ㅇ 소 재 지 : 충남 서산시 운산면 용현리 105

(3) 신청내용<**용현천 정비>**

ㅇ 위치 : 충남 서산시 운산면 용현리 일원

ㅇ 사업내용

- 총연장 : 1.740m

- 세부내용

구 분	세부내용	비고			
토 공	흙깍기 : 14,263 m² 흙쌓기 : 노체 2,212 m², 사토 8,300 m²				
배수공	흄관(D400) 25m, 흄관(D800) 59m, 수로관 248m, 박스 17m				
호안공	전석쌓기 : 4,520㎡, 높이 1.5~4m				
교량공	용현1교 : 폭9.5m, 길이28m/ 용현3교 : 폭6m, 길이20m 용현4교 : 폭9.5m, 길이18m/ 용현5교 : 폭6m, 길이20m 용현6교 : 폭6m, 길이20m/ 용현7교 : 폭9.5m, 길이23m				
포장공	콘크리트 포장 3,169㎡, 아스콘덧씌우기 1,920㎡ 황토블럭포장 802㎡				
조경공	1식				
부대공	데크 650m(1,412m²), 점토포장 690m², 황토포장 479m² 우레탄 포장 448m², 아스콘포장(주차장) 1,344m²				

- ㅇ 보류
- 현지조사 후 재검토

11. 남해 충렬사 내외 경관개선 공사

가. 제안사항

경상남도 남해군 소재 사적 제233호 「남해 충렬사」 내외 경관을 개선 하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 남해군에서 남해로 진입하는 노량마을의 경관 개선을 위하여 부의한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 남해 충렬사(사적 제233호, 1973.6.11 지정)
 - 소 재 지 : 경남 남해군 설천면 노량리 350
- (3) 신청내용<경관개선 공사>
 - 위치 : 경남 남해군 설천면 노량리 350 외(문화재구역, 1, 2, 3, 4구역)
 - ㅇ 사업내용
 - 방파제 재포장(568m²) 및 포토존 설치
 - 주차장 재포장(7,326m²) 및 야외공연장 설치
 - 도로 재포장(5,322m²) 및 회전교차로 조형물 설치
 - 해안데크(L=80m, B=2m) 및 당산목 주변 계단데크(L=31m, B=2m) 설치
 - 기존 거북선 정비

- ㅇ 조건부가결
- 조형물은 관계전문가의 자문을 받아 시행할 것

12. 함양 남계서원 내 고직사 및 창고 복원, 홍살문 이전

가. 제안사항

경상남도 함양군 소재 사적 제499호 「함양 남계서원」 내 고직사와 창고를 복원하고 홍살문을 이전하기 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 1990년대에 현대식으로 개축된 함양 남계서원의 고직사와 철거된 창고를 복원하고, 2004년에 이전된 홍살문을 다시 이전하고자 부의한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 함양 남계서원(사적 제499호)
- ㅇ 소 재 지 : 경남 함양군 수동면 남계서원길 8-11 일원
- (3) 신청내용<고직사 및 창고 복원, 홍살문 이전>
 - 위치: 경남 함양군 수동면 남계서원길 8-11 일원(문화재구역)
 - ㅇ 사업내용
 - 현 고직사 철거(75.63m²), 고직사 복원(40.38m²)
 - 고직사 서편 창고 복원(21.00m²)
 - 홍살문 이전(북쪽으로 21m)

- ㅇ 조건부가결
- 공사 착공 및 주요 공정시 관계전문가 자문을 받아 시행

13. 서산 해미읍성 내 꽃터널 조성

가. 제안사항

충청남도 서산시 소재 사적 제116호 「서산 해미읍성」 내에 꽃터널을 조성 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의 하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

서산 해미읍성 내에서 장미를 식재한 꽃터널을 조성하여 관광자원으로 활용하자고 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 서산 해미읍성(사적 제116호)
- ㅇ 소 재 지 : 충남 서산시 해미면 읍내리 32-2번지 일원
- (3) 신청내용<꽃터널 조성>
 - 이 위치 : 충남 서산시 해미면 읍내리 32-2번지 일원(진남문 좌측)
 - 0 사업내용
 - 수 종: 장미
 - 식재수량 : 100주
 - 규 모 : 총연장 50m(높이 2.3m, 폭 3m, 굴착 20cm)
 - 조성방법 : 철파이프(80개, 3.5cm)로 꽃터널 조성

- ㅇ 부결
- 사적지 내 경관과 부조화

14. 홍성 홍주읍성 내 연지 및 소공원 조성

가. 제안사항

충청남도 홍성군 소재 사적 제231호 「홍성 홍주읍성」 내 연지 및 소공원 조성하고자 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 홍성 홍주읍성 내 연지 내 소공원 조성하고자 신청한 사항으로 2014년 제10차 문화재위원회('14.09.11)에서 '발굴조사를 선행할 것'을 사유로 조건부 가결되어 시굴조사를 실시한 후 재신청함
- 시굴결과 : 유구 및 유적 미확인

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 홍성 홍주읍성(사적 제231호)
- ㅇ 소 재 지 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 98번지 일원
- (3) 신청내용<연지 및 소공원 조성>
 - ㅇ 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 98번지 일원(문화재구역)
- ㅇ 사업내용

구 분	규 모	사업내용	刊	고
연지조성	96 m²	장방형, 자연석 호안 규모 : 가로 12m, 세로 8m, 수심 0.7m		
수변공원	1,550 m²	소광장 15.9㎡, 데크 82.48㎡ 느티나무(기존) 이식 5주, 잔디식재 1,176㎡ 산철쭉 580주(0.5×0.5m)		
주변정비	$1,437\mathrm{m}^2$	마사토 깔기 1,176㎡, 맨홀설치 화강석 맨홀뚜껑 설치 3개소 PE관 설치 : D300, 19m 고압블록깔기 143.82㎡, 경계석설치 174m		

라. 참고사항

(1) 시굴조사 결과

ㅇ 면 적 : 220 m²

○ 기 간 : 2015.2.9~2015.2.16(실조사일수 6일)

ㅇ 수행기관 : ㅇㅇ문화유산연구원

ㅇ 조사결과

- 유구 및 유적의 흔적 미확인

- 퇴적층 내부에서 백자편 등의 유물만 부분적으로 확인

- 조사지역이 협소하여 하천의 정확한 유로는 파악할 수 없었지만 하천의 영향을 받은 조사지역 내부의 퇴적토층의 경사도를 통해 하천은 남서-북동 방향으로 흘렀을 가능성이 높을 것으로 판단되며, 이는 고지도의 유로방 향과 일지하고 있음
- 연지의 위치는 홍성군청 앞 2차선 도로 아래에 위치하고 있을 가능성이 높음

(2) 관계전문가 자문의견(한국전통문화대학교 ㅇㅇㅇ 교수)

- ㅇ 홍주읍성 연지 조성공사의 설계서를 검토해 본 결과
- 이용객의 편의를 위해서는 양측 데크 주변에 느티나무를 식재하여(각 5주, 3주) 그늘을 제공하는 것이 바람직하며,
- 연지의 좌우 측면에도 화목류를 식재하여 주위 경관을 제고시키는 것이 바람직하다고 판단됨
- 그 밖의 사항은 설계도상으로 시행하여도 무방함

마. 의결사항

- ㅇ 보류
- 현지조사 후 재검토

15. 홍성 홍주읍성 내 추모비 건립

가. 제안사항

충청남도 홍성군 소재 사적 제231호 「홍성 홍주읍성」 내 청난원종공신 추모비를 건립하고자 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 홍성 홍주읍성 내 임진왜란 시 이몽학난을 진압한 청난공신(淸難功臣) 및 청난원종공신(淸難原從功臣) 추모비를 건립하고자 부의한 사항임

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 홍성 홍주읍성(사적 제231호)
- ㅇ 소 재 지 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 98번지 일원
- (3) 신청내용<추모비 건립>
 - ㅇ 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 213-1(문화재구역)
 - ㅇ 사업내용
 - 부지면적 : 130m²(가로 10m, 세로 13m)
 - 추모탑
 - · 가첩비 : 폭 10m. 높이 2.3m
 - · 주 탑 : 최고높이 4.3m, 폭 105cm
 - 추모비 수록 내용
 - · 좌측면 : 홍주성 전투 그림, 공신 이름
 - · 중 앙: 조양문 그림, 홍주성 지도
 - 우측면 : 공신 녹권 그림, 공신 이름

라. 참고사항

(1) 홍주 청난원종공신 선양 사업

- ㅇ 제작배경 및 사유
- 1596년 임진왜란 당시 이몽학(李夢鶴)이 부여 무량사에서 반란을 일으켜 홍산현을 비롯하여 5개 현과 군을 함락시키고 홍주읍성을 포위함
- 홍가신 목사, 박명헌, 임득의, 신경행, 최호 장군 등이 난을 평정하여 이들에게 청난공신(淸難功臣)으로 훈봉하고 많은 은전을 베풂
- 그러나, 반란군 평정에 공을 세운 1,007명에게도 청난원종공신(淸難原從功臣)을 훈봉하였으나 은전은 지급하지 않음
- 청난원종공신 녹권을 후손들이 발굴하여 선양사업회를 구성하고 추모사업을 통하여 넋을 기리고 교육의 장으로 활용하고자 함
- ㅇ 주 최 : 홍주 청난원종공신 선양사업회(회장 : ㅇㅇㅇ)
- ㅇ 소요예산 : 250,000천원
- 제 작:(사)한국 석조각 예술인협회

마. 의결사항

- ㅇ 보류
- 현지조사 후 재검토

16. 순천 낙안읍성 내 잔디 경계석 설치

가. 제안사항

전라남도 순천시 소재 사적 제302호 「순천 낙안읍성」 내 잔디 경계석을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 순천 낙안읍성 내 잔디 경계석을 설치하는 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 순천 낙안읍성(사적 제302호)
- ㅇ 소 재 지 : 전남 순천시 낙안면 동.서.남내리
- (3) 신청내용<잔디 경계석 설치>
 - 위치: 전남 순천시 낙안면 401-1번지(문화재구역)
 - 0 내용
 - 자연석 경계석 설치 : L=185m, H=5cm

- ㅇ 부결
- 인위적인 경계석 설치는 지양하는 것이 바람직함

17. 김제 금산사 일원 내 템플스테이 시설 신축

가. 제안사항

전라북도 김제시 소재 사적 제496호 「김제 금산사 일원」 문화재구역 내에 템플스테이 시설을 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김제 금산사 일원 문화재구역 내 템플스테이 시설 신축 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임
 - ※ 2015년도 제2차(2015.2.11.) 및 제4차(2015.4.8.) 사적분과 심의 시 '사적지역사문화경관 저해'를 사유로 부결되었고, 제5차(2015.5.13.) 심의 시 신축위치를 변경하여 재신청하였으나 현지조사 후 재검토하기로 보류되었음.

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 김제 금산사 일원(사적 제496호)
- ㅇ 소 재 지 : 전북 김제시 금산면 모악15길 1
- (3) 신청내용<템플스테이 시설 신축>
 - 위치 : 전북 김제시 금산면 금산리 24-6 외(문화재구역)
 - ㅇ 내용
 - 부결안 : 천왕문 우측, 보물 제28호 당간지주와 인접 위치

구분	수행관	관리동	사주문
면적	건축면적 538.02㎡, 연면적 959.49㎡	129.6 m²	4.41 m²
높이	10.97m(지하1층, 지상1층)	7.62m(지상1층)	4.04m
구조	7량가, 이익공, 겹처마	5량가, 익공, 겹처마	3량가, 민도리, 홑처마
지붕	팔작지붕	팔작지붕	맞배지붕

- 금회 신청안 : 일주문 인근 위치

구 분	보완 전	보완 후	비고
수행관 (숙소)	수량 : 1동 A=538.02㎡ H=10.8m(지상1층) 7량가, 이익공, 겹처마, 팔작지붕	수량 : 3동 A=218.16㎡ H=7.62m(지상1층) 5량가, 초익공, 겹처마, 팔작지붕	A=116.46m² 중 H=3.18m 감
관리동	수량 : 1동 A=129.6㎡ H=7.62m(지상1층) 5량가, 익공, 겹처마, 팔작지붕	수량 : 1동 A=129.6㎡ H=7.62m(지상1층) 5량가, 민도리, 겹처마, 팔작지붕	양식 간소화
부속동 (비품창고, 세탁실)	수량: 1동 A=129.6㎡ H=7.62m(지상1층) 5량가, 익공, 겹처마, 팔작지붕	수량 : 1동 A=129.6㎡ H=7.62m(지상1층) 5량가, 민도리, 겹처마, 팔작지붕	양식 간소화
대문	수량 : 1동 A=18㎡ / H=4.9m 3량가, 민도리, 홑처마, 맞배지붕	_	제외

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('15.05.28/문화재위원 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ)

- 템플스테이 시설 신청 부지는 일주문을 지나 사찰 진입로에 인접하여 위치하기는 하지만 중심 사역과 충분히 이격되어 있고 중심 사역으로부터 보이지 않으며, 또한 지적도상 지목이 대지와 전으로 되어 있으므로 비교적 적합하다고 판단됨.
- 하지만 사업을 시행할 때 건축위치는 진입로로부터 최대한 안쪽으로 들어간 위치로 잡고 건축 부지 내부의 바위, 수목 등 자연물과 지형은 최대한 현재 상태 그대로 보존하는 것이 바람직함.
- 건물 배치는 복열구조의 권위적인 대칭성을 피하고 건축물은 단열구조의 분동형이나 중정형 등으로 계획하여 건물의 지붕이나 외벽의 부피와 높이를 축소할 필요가 있음.
- 또한 사찰 진입로와 템플스테이 시설 사이에는 기존의 수목과 주변 식생과 조화되는 관목류 식재를 통해 일정 폭의 차폐조경을 조성할 필요가 있다고 판단됨.

(2) 보완도면 검토의견('15.06.04/문화재위원 ㅇㅇㅇ)

○ 진입로 쪽의 보호 차폐림 설정이 약하고 기존 수목의 존치와 활용 계획이 보이지 않음.

- 기존 지형의 단차를 활용하지 않았으며 바위와 수목의 존치와 활용계획이 보이지 않음.
- 개별 단위건물의 너무 크고 배치가 산만하며, 진입축과 동선관계 및 건물 간의 주종과 강약이 없음.
- 건축물의 주간이 너무 크며 부재가 과중하고 원기둥을 사용한 것과 익공 양식 등 양식적으로 과하다고 판단됨.
- 한옥은 대소 마당공간과 건물이 조화되고 샛담에 의한 공간의 분할이 조화롭게 계획되어야 하나 이러한 부분이 보이지 않음.

마. 의결사항

- ㅇ 부결
- 세부자료 부족으로 판단 불가

18. 북한산성 내외 전력관 매설

가. 제안사항

경기도 고양시 소재 사적 제162호 「북한산성」 내외 전력관 매설을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나, 제안사유

- ㅇ 북한산성 내외 전력관 매설을 하려는 사항임.
- 지난 사적분과 본위원회('15.05.13.) 심의결과 "현지조사 후 재검토"로 보류된 사안을 관계전문가 현지조사 후 재부의 하는 사안임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 북한산성(사적 제162호)
- ㅇ 소 재 지 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 산1-1번지 외 서울시 소재
- (3) 신청내용<전력관 매설>
 - ㅇ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 산1-1번지 등(문화재구역 내외)
 - ㅇ 사업내용
 - 전력관 매설 L=1,446m(서울시 구간 0.208km, 고양시 구간 1.238km), 합성수지 파형관(D=100mm), 굴착(최대 : 폭1,338mm*깊이1,717mm), 강관전주 2본 설치(높이 18m, 지름 0.406m)
 - 전주 32본 철거, ABC(케이블) 구간 경과지 철거

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.05.26/문화재위원 ㅇㅇㅇ)
 - 한전 경기북부지역본부에서 재난·재해에 대비하여 지중화를 추진하는 사업으로 전신주 감소로 인한 경관 개선효과는 기대될 것으로 파악됨.
 - 사업자측에서 제시된 체성 상부로 월담하는 안은 전신주가 체성 상부에 존치하여야 하므로 부적절하며, 우회하는 안은 체성을 훼손하여야 하므로 부적절함.
 - ㅇ 개선안을 다시 제출받아 그 개선안을 중심으로 검토하는 것이 바람직함.

(2) 현지조사의견('15.04.30/문화재전문위원 ㅇㅇㅇ)

- 본 건은 고양 북한산성 내외 1.224km(1구역<보존구역> 및 문화재구역) 구간에 대하여 지상의 전주를 철거하고 전선 지중화를 하고자 하는 것으 로서, 전선 지중화는 역사문화환경 조성에 긍정적이나, 대서문 구간의 문루 지하를 굴착하고 지중화하는 작업에는 신중을 기할 필요가 있음.
- 따라서, 대서문 구간에 대하여는 기존 전신주를 활용하여 선로를 연결하는 것이 적절하며, 산성 내부의 유물 산포구역에 대하여는 시굴조사를 선행 하고 사업을 진행하는 것이 적절한 것으로 판단됨.

(3) 고양시장 의견

- 한국전력공사에서 시행하는 전선 지중화사업은 외부에 위치한 전봇대 전선을 지하로 매립하여 경관정비 및 화재 위험성을 최소화하는 공익적인 측면은 바람직하나, 현재 전선이 매립되어 통과하는 대서문의 경우, 시간적· 자연적 원인과 더불어 문 사이로 차량 통행이 빈번하며, 많은 등산객이 문루 등을 자주 이용하여 성벽의 균열 및 변형이 발생되고 있는 바, 지중화 사업에 따른 안전진단이나, 문화재 관계전문가 검토 등을 충분히 반영하고 보완대책을 강구하여 대서문의 영향을 미치지 않는 범위에서 전선지중화 사업을 진행하는 것이 타당하다고 사료됨.
- 또한 「문화재 보호법」 제35조에 의한 국가지정 문화재 현상변경 허가 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」제4조 및 같은법 시행령 제3조에 의거한 매장문화재 유존지역으로 사업을 시행하기 위하여는 사업 시행 전 같은법 제11조에 따라 문화재청과 협의하여야 함.

마. 의결사항

ㅇ 원안가결

19. 부산 동삼동 패총 주변 연안 정비

가. 제안사항

부산광역시 영도구 소재 사적 제266호 「부산 동삼동 패총」 주변 연안 정비를 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 부산 동삼동 패총 주변 연안 정비를 위해 현상변경 허가를 신청함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 부산 동삼동 패총(사적 제266호)
- ㅇ 소 재 지 : 부산시 영도구 동삼동 769번지
- (3) 신청내용<영도 동삼지구 연안 정비>
 - ㅇ 위치 : 부산시 영도구 동삼동 750-23번지 일원(문화재구역과 연접/1구역)
 - ㅇ 사업내용
 - 침식구간 정비(호안정비) L=130m
 - 조도진입 월파방지시설 L=612m

라. 참고사항

- (1) 관리단체 의견('15.06.02/부산 영도구청 문화체육과)
 - 영도 동삼지구 연안정비사업 중 동삼패총사적지 침식구간 정비(호안정비) 구간(L=130m)에 대한 사업은 사적지 전면 수변이 침식 및 옹벽붕괴 등 환경이 열악하여 연안을 정비할 필요성이 대두되어 호안계단 블록과 인공 암을 이용하여 패총사적지의 주변 환경과 조화를 이루어 공사가 시행되어야 할 것이며.
 - 동삼지구 호안정비사업이 전체호안 총220m중 문화재보호구역 일부구간 (90m)을 제외하여 호안정비 공사를 시행함에 따라 정비제외구간(90m)이 동삼동패총주변과 조화가 떨어져 전체적인 문화재 경관 저해가 우려되는 바,

○ 사적지 및 주변환경과 조화를 이룰 수 있는 최소한의 정비로써 호안정비 제외구간(90m)에 인터록킹 블록인도를 설치함으로써, 사람들이 패총사적 지에 관심을 가지게 되고 특히 유치원아동 및 초등학생이 쉽게 사적지를 관람하고 바다를 접할 수 있도록 설치하여 사적지 방문객들에게 힐링 (Healing) 연안공간을 제공할 수 있을 것으로 사료되어 현상변경 허가 시검토하여 주시기 바람

마. 의결사항

- ㅇ 보류
- 현지조사 후 재검토

20. 제주 항파두리 항몽 유적 주변 회전교차로 설치

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 사적 제396호 「제주 항파두리 항몽 유적」 주변 회전교차로 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

제주 항파두리 항몽 유적 주변 회전교차로 설치를 위해 현상변경 허가를 신청함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 제주 항파두리 항몽 유적(사적 제396호)
 - ㅇ 소 재 지 : 제주도 제주시 애월읍 고성리 1126-1번지 외
- (3) 신청내용<회전교차로 설치>
 - 위치: 제주도 제주시 애월읍 고성리 1126-2번지 일원(문화재구역으로부터 10m 이격/1구역)
 - ㅇ 사업내용
 - 총 길이 260m
 - 배수관 부설(D600) 165m, 전석쌓기(0.5㎡급) 126m, 아스콘 포장(t=45cm) 737㎡, 길어깨 포장(L=1.0m) 352m

- ㅇ 조건부가결
- 시굴조사를 실시한 후 시행할 것

21. 경주 동궁과 월지 내 임시주차장 사용기간 연장

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제18호 「경주 동궁과 월지」 내 임시주차장 사용기간 연장을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 경주시 소재 사적 제18호 「경주 동궁과 월지」 내 임시 주차장 사용 기간 연장이 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 함.
- ※ 2012년 4차 사적분과 위원회 심의결과 "조건부가결"(3년 이내 원상회복 필요)

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 경주 동궁과 월지(사적 제18호)
- ㅇ 소 재 지 : 경북 경주시 인왕동 26 일원
- (3) 신청내용<임시 주차장 사용기간 연장>
 - ㅇ 위치 : 경북 경주시 인왕동 53-2번지 외 9필지(문화재구역)
 - ㅇ 사업내용
 - '12. 4월 조성하여 3년간 사용해 온 임시 주차장의 사용기간 연장 ('15.6월~'20.6월/5년간)
 - ※ 보완자료(「동궁과 월지 발굴조사계획서」) 제출('15.6.2.): 발굴조사 기간 2년 이내
 - ※ 임시 주차장 조성 현황(10,400m², 소형 180면)
 - 성토(4,624m³, H = 0.3m~0.7m) 후 쇄석 다짐(963m³, H = 9cm)
 - 차량 진출입로 설치구간 하부에 하수관(콘크리트흄관 ø600 L=15.0m, ø800 L=10.0m) 매설
 - 토사측구 배수로 설치 (L=87.0m, 400×300)

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.05.06/문화재전문위원 ㅇㅇㅇ)
 - 본 건은 동궁과 월지 입구에 임시로 설치되고 문화재위원회에서 2012.4월 3년간 한시적으로 허가받아 사용해온 임시주차장의 사용기간을 2020년5월 15일까지 5년간 연장하고자 하는 것으로서, 현재 남측에 시행되고 있는 발굴조사 기간이 장기간에 걸친다고는 하나, 기존 허가받은 기간보다 훨씬 긴 중기간에 걸친 5년을 허가하기에는 동궁과 월지의 지정 구역 내부가 상설화된 주차장으로 인식될 염려가 있어, 기존 범위 이하인 3년 이내에서 허가하고 향후 발굴 추이에 따라 연장 검토를 할 필요가 있을 것으로 판단됨.
- (2) 현지조사의견('12.04.12/문화재위원 ㅇㅇㅇ, 전문위원 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ)
 - 본 건은 경주 동궁과 월지입구에서 볼 때, 동측의 공터에 10,400㎡ 규모의 소형 주차장 전용(180면)을 설치하기 위하여 0.3~0.7m를 성토하고 쇄석 으로 마감하여, 종합적인 기본계획이 수립되기 전까지 한시적으로 사용하고자 하는 건으로서 현재 관람객에 의한 교통 체증을 생각할 때 기간을 정하여 허용하고 종합적인 검토 하에 주차장을 이전 한다면 문화재에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- ㅇ 조건부가결
- 사용기간 2년으로 조정

22. 부여 부소산성 등 내 백제문화제 개최

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제5호 「부여 부소산성」, 사적 제301호 「부여 정림사지」, 사적 제428호 「부여 관북리유적」 내 제61회 백제문화제 개최를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 부여 부소산성 등 일원에서 백제문화제를 개최하고자 현상변경 허가를 신청한 사항임

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 부여 부소산성(사적 제5호), 부여 정림사지 (사적 제301호), 부여 관북리유적(사적 제428호)
- ㅇ 소 재 지 : 충남 부여군 부여읍 일원
- (3) 신청내용<제61회 백제문화제 개최>
 - ㅇ 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 254 외(문화재구역)
 - ㅇ 사업내용
 - 행사일 : 2015. 9. 26.(토) ~ 10. 4.(일)(총 9일간)
 - 참가인원 : 약 80만명(부여군 목표인원)
 - 문화재구역 내 시설물 설치 내용

구분	프로그램명	시설물 현황
	삼 충 제	자바라텐트3m*6m / 4동
부여 부소산성	궁 녀 제	자바라텐트3m*6m / 4동
	소 공 연 장	음향장비 1개, 의자 50개
	유 등 설 치	길이 50m / 수량 50여점
부여 관북리유적	선진농업전시관	몽골텐트 5m*5m 3개
	굿뜨래장터	몽골텐트 5m*5m 20개
	체험·전시존	초가형 목재부스 5m*3m 18개

구분	프로그램명	시설물 현황
	주 무 대	18m*14m 1개
	소 무 대	18m*8m 1개
부여 정림사지	소 공 연	음향장비 1식
十名 3 B 4 A	홍 보 관	몽골텐트 5m*5m 5개
	전시유등존	길이 200m, 수량 30여점
	사 비 장 터	몽골텐트 5m*5m 4개

ㅇ 사업예정기간 : 허가일로부터 4개월

- ㅇ 조건부가결
- 안전관리 철저

23. 부여 정림사지 내 세계문화유산 등재 기념행사 개최

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제301호 「부여 정림사지」 내 백제역사유적지구 세계문화유산 등재 기념식 개최를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 부여 정림사지 내에서 백제역사유적의 세계문화유산 등재 기념식을 개최 하고자 현상변경 허가를 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 부여 정림사지(사적 제301호)
 - ㅇ 소 재 지 : 충남 부여군 부여읍 동남리 254 외
- (3) 신청내용<백제역사유적지구 세계문화유산 등재 기념행사 개최>
 - 이 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 254 외(문화재구역)
 - ㅇ 사업내용
 - 행사일 : 2015. 7. 14.(화) / 참가인원 : 약 1,000여명
 - 기념식 주무대 설치 : 특설무대 50평형 2단 무대. 계단 4조
 - 부대시설 : 음향(50kW이상), 조명(per80kw), LED모니터 200인치 2조, 중계(HD카메라 3대), 트러스(1800×1200)
 - 객석 : 이동식 1.000석
 - ㅇ 사업예정기간 : 허가일로부터 1개월

- ㅇ 조건부가결
- 정림사지 탑 안전장치를 마련할 것

【 검토사항 】

안건번호 사적 2015-06-024

1. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 및 해제 검토

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 및 해제 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 서울 풍납동 토성의 2권역에 속하는 4필지 383㎡를 추가 지정하고 3권역에 속하는 24필지 3,099㎡를 해제하고자 하는 사항임

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)
- ㅇ 소 재 지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 기존지정 면적 : 1,250필지 366,964.6㎡
 - ㅇ 추가 지정 및 해제 신청면적
 - 추가 지정 : 4필지 383 m²
 - 해 제 : 24필지 3.099m²
- (4) 신청사유
 - 풍납토성 내 2권역(핵심권역), 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요
 - 「풍납토성 보존·관리 및 활용 기본계획」변경에 따라 3권역 내 사적지 지정 해제 신청필지에 대해 사적 해제 필요

라. 참고사항

(1) 국립문화재연구소 검토의견('15.06.09)

○ 풍납토성 내 2권역(핵심권역)에 포함되어 있는 4필지는 사적으로 추가 지정하는 것이 타당하며, 해제 신청한 24필지는 3권역(백제문화층 유존 권역)에 위치하고 있음

마. 의결사항

ㅇ 원안가결

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지모	기모	기모	기모	기모	기모	기모	기모	기모	기모	지목	기모	기모	기모	기모	기모	지번 면적	지정 면적		소 유 자
긴킨	그세시		Ţ	(m²)	(m²)	성 명	주 소															
1	서울시 송파구 풍납동	142-40	대	112	112																	
2	"	149-36	대	66	66																	
3	"	86-27	대	99	99																	
4	"	89-46	대	106	106																	
ই	할계			383	383																	

서울 풍납동 토성 사적 해제 지번별 면적조서

연 번	소재지	지번 7	지목	지번 면적	지정 면적		소 유 자
번	조세시		기도	(m²)	.	성 명	주 소
1	서울시 송파구 풍납동	142-40	대	129	129		
2	"	149-36	대	119	119		
3	"	86-27	대	119	119		
4	"	89-46	대	127	127		
5	"	86-17	대	27	27		
6	"	131-23	대	150	150		
7	"	86-24	대	92	92		

연 번	소재지	지번	지목	지번 면적 (m²)	지정 면적 (m²)	소 유 자	
						성 명	주 소
8	"	126-128	대	159	159		
9	"	306-23	대	172	172		
10	"	81-14	대	176	176		
11	"	78-49	대	112	112		
12	"	257-102	대	117	117		
13	"	297-6	대	112	112		
14	"	81-15	대	116	116		
15	"	259-45	대	116	116		
16	"	142-64	대	192	192		
17	"	280-11	대	116	116		
18	"	131-38	대	109	109		
19	"	222-158	대	132	132		
20	"	279-1	대	136	136		
21	"	227-24	대	109	109		
22	"	149-11	대	112	112		
23	"	272-11	대	194	194		
24	"	222-153	대	156	156		
합계				3,099	3,099		

2. 고창 봉덕리 고분군 지정 검토

가. 제안사항

전라북도 고창군 소재 「고창 봉덕리 고분군」의 국가지정문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 고창 봉덕리 고분군의 국가지정문화재(사적)으로의 지정가치 등에 대해 검토하고자 하는 사항임

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명: 고창 봉덕리 고분군(高敞 鳳德里 古墳群)
 - ㅇ 소 재 지 : 전북 고창군 아산면 봉덕리 산47번지 일원
- (3) 지정신청 범위 : 붙임 지정 면적조서 참조
- ㅇ 신청면적 : 22필지 58,198㎡(문화재구역)
- (4) 관리단체(안): 전라북도 고창군
- (5) 신청사유
 - 고창 봉덕리 고분군은 전북 및 전남을 잇는 접경지대에 있어 고분군 조사 결과 많은 고고학적 자료들이 전북 또는 전남에 편입되지 않은 양자의 문화를 모두 내포하고 있음. 봉덕리 고분군은 총 4기의 고분군이 자리 잡고 있으며, 1호분과 2호분의 경계지점은 대규모 자연구릉을 굴착하여 조성 하였는데 현재까지 이러한 고분축조 방법은 영산강 유역을 비록한 마한· 백제지역에서 확인된 바 없는 매우 독특한 분구 축조법이라 할 수 있음. 묘제의 양상과 출토유물로 판단할 때, 고창 봉덕리 고분군은 5세기를 전후한 시기, 백제 중앙과 지방과의 관계는 물론, 중국·왜 등과의 대외 교류를 포함한 국제관계를 살펴볼 수 있어 역사적·학술적 가치가 높음

라. 현지조사의견('14.11.04/문화재위원 ㅇㅇㅇ, 전문위원 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ)

(1) 문화재 현황

ㅇ 입지 현황 및 역사문화환경

- 전라북도의 서남단에 위치한 고창군은 고창읍을 비롯하여 13개면, 557리로 이루어져 있으며 동북쪽은 호남정맥을 경계로 전라남도 장성군, 남쪽은 전라남도 영광군, 서쪽은 황해, 북쪽은 줄포만을 사이에 두고 부안군과 접하고 있음.
- 고창 봉덕리 고분군은 고창군 아산면 봉덕리 일원에 모두 4기의 분구묘가 확인되는데 남쪽에 위치한 태봉(해발 110.4m)에서 북서쪽으로 뻗어내린 구릉의 정상부에서 말단부에 이르며 만동마을 서측에 2기, 후동마을 북쪽에 2기가 위치하고 있음.
- 1호분은 남쪽에 개설된 소로를 중심으로 2호분과 연접하고 있으며, 동쪽 으로는 민묘가 조성되어 있음.
- 분구 형태는 남~북 방향보다 동~서 방향이 긴 장방형으로, 전체적으로 截頭長方臺形에 속함.

o 연혁·유래 및 특징

- 현재 고창 봉덕리 고분군이 자리한 고창지역은 전북지역에 속하면서도 전라남도를 잇는 접경지대에 자리하고 있음. 봉덕리 고분군 조사결과 많은 고고학적 자료들이 전라북도 혹은 남도에 편입되지 않은 양자의 문화를 모두 내포하고 있음. 즉, 분구 내부의 석실은 전라북도에서 확인되는 석실 묘에 가까운 반면 분구의 다장의 전통이나, 분구의 축조기법 등은 전라 남도의 영산강유역과 상통하고 있는 점을 대표적으로 들 수 있음.
- 고창 봉덕리 고분군은 2000년 정밀지표 조사 결과, 총 4기의 고분이 분포 하고 있음이 확인됨.
- 특히 연접하고 있는 1호분과 2호분은 마치 쌍둥이 형제가 나란히 서있는 모습과 같다하여 마을사람들은 예로부터 "쌍나발등"으로 전해져 오고 있음.
- 2008년 발굴조사가 이루어진 1호분은 장축72m, 단축50m, 높이7m 내외로 백제 지역에서 발굴조사된 고분군 중 최대규모이며, 인접한 2호분 역시 정밀실측결과, 장축 80m, 단축 40m, 높이:10m 니외의 거대한 분구가 잔존해 있음.
- 1호분에 대한 발굴조사 결과, 분구내에서 석실·옹관·석곽 등 다양한 매장 시설이 확인되어 영산강 유역과 같은 마한 분묘의 전통성을 잘 유지하고 있는 고분이라 볼 수 있음.
- 특히 4호 석실에서는 금동신발, 칠기로 만든 화살통, 중국제청자반구호,


소호장식유공광구호, 기대, 개배, 장식대도, 마구류, 성시구, 단야구 등 다량의 유물이 확인되어 봉덕리 고분군 축조세력이 당시 고창지역의 최상위 계층임을 알 수 있음.

- 이렇게 묘제의 양상과 출토유물로 판단할 때, 고창 봉덕리 고분군은 5세기를 전후한 시기,백제 중앙과 지방과의 관계는 물론, 중국·왜 등과의 대외 교류를 포함한 국제관계를 살펴볼 수 있음.

(2) 종별 및 명칭(안) 검토

- ㅇ 종별: 사적
- 명칭(안): 고창 봉덕리 고분군(高敞 鳳德里 古墳群)
- 사적 지정 명칭의 원칙에 의하여 지역명+위치+문화재 유형으로 구성되므로 "고창 봉덕리 고분군(高敞 鳳德里 古墳群)"이 적절한 것으로 판단됨.

(3) 문화재 보존 영향 행위기준(안) 검토



ユㅂ	현상변경	บไ 🗝					
구분	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	비고				
1구역	ㅇ 보존구역						
2구역	ㅇ 최고높이 8m 이하	ㅇ 최고높이 11m 이하					
3구역	 ○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에라 처리 구역 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재청과협의하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함 						
공통 사항	 ○ 영향검토구역 내의 기존건축물 개·재축 가능 ○ 전체 구역에서 층수가 5층 이상 건물은 개별심의 ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예: 지붕색상-색 등), 원색계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 권장 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의 ○ 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 왕벽이 발생하는 경우는 개별 심의(지하층의 절토는 제외, 지반선높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타유사한 것을 포함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 						

○ 주변은 임야와 경작지로서 주거지역을 제외한 일정구역은 경관보존을 위하여 개별심의 구역을 정할 필요가 있으며, 고분은 그 특성상 분포 범위가 상당히 넓으므로 공통사항에 주변 500m 범위 내 유물산포 확인을 조건으로 넣을 필요 있음.

(4) 국가지정문화재 지정가치

- 현재 고창 봉덕리 고분군은 모두 4기의 고분군이 자리하고 있으며, 특히 1호분과 2호분은 매우 양호한 형태로 육안으로 뚜렷하게 남아있음.
- 특히 봉덕리 1호분은 방대형 고분으로 규모는 동-서 70m, 남-북 52m, 최대높이 9m로, 전북지역 내 최대 규모의 분구묘로 전남지역의 나주 복암리, 신촌리, 대안리일원 및 영암 장동리일원 등의 영산강유역 대형고분과 비교하더라도 최대 규모에 해당함.
- 고창 봉덕리 고분군은 일반적인 대형의 분구묘는 평지 또는 구릉 정상부 위에 흙을 높게 성토하는 방법을 이용하여 축조가 이루어지는 반면, 봉덕리 1호분은 자연구릉의 네 사면을 깎고 정지하여 방대형의 기본 분형을 조성 하고 그 상부에 석실의 축조와 동시에 분구를 성토하여 축조하였음.

특히, 1호분과 2호분의 경계지점은 대규모로 자연구릉을 굴착하여 조성

- 하였는데 현재까지 이러한 고분축조 방법은 영산강유역을 비롯한 마한· 백제지역에서 확인된 바 없는 매우 독특한 분구 축조법이라 할 수 있음.
- 분구 내부에서는 모두 5기의 석실과 2기의 옹관이 확인되었는데 서로 중복되지 않는 것으로 보아 계획적으로 시설한 것으로 판단됨. 특히 도굴 되지 않은 4호석실에서는 금동신발을 비롯한 금제이식, 목걸이, 칠기화살통, 대도, 중국제청자, 소호장식호, 청동탁잔 등 피장자의 신분을 규명할 수 있는 최상위계층의 위세품적 유물이 출토되었음.
- 특히 금동신발은 현재까지 출토된 백제 금동신발 가운데 가장 양호하게 출토되었음. 기존에 출토된 금동신발과는 달리 4개의 금동판(투조)을 결구 하여 측면과 바닥면에는 龍·人面鳥身·力士文을 포함한 각종 瑞獸文 등이 매우 사실적이면서도 화려하게 시문되어 백제 한성시기의 금속기술의 절정을 보여주는 유물로 평가되고 있음. 또한 기존에 알려진 신라의 식리총 금동신발과의 유사성이 높아 봉덕리 금동신발과의 상호 연관성이 주목받고 있음.
- 또한 칠기화살통은 현재까지 출토 사례가 없는 유물로 칠기 표면에는 주칠문양이 확인되었으며, X-Ray 촬영결과 내부에서는 약 20여기의 철촉 화살이 그대로 담겨진 채 확인되었음.
- 이외에도 중국과 일본과의 대외교류를 추정할 수 있는 중국제청자반구호와 장식호가 출토되었으며, 또한 출토 예가 극소수인 청동으로 만든 탁잔도 매우 이례적인 위세품이라 할 수 있음. 이 밖에도 5호석실에서도 금동 과대와 금동신발 편이 출토되어 백제 석실에서 출토된 위세품 연구에 중요한 자료로 평가되고 있음.
- 봉덕리 고분군을 중심으로 주변유적과의 상호 연관성이 주목된다. 봉덕리 주변 반경 5km내에는 봉덕리 고분보다 선행하는 많은 무덤유적들이 자리 하고 있음. 동쪽으로 연접하여 고창 만동과 봉덕유적, 선동·중월리·도산리 (2km이내), 남산리·예지리·증산유적(5km) 등이 다수 존재하고 있음.
 - 따라서 봉덕리를 중심으로 이 일대가 3~4세기 고창지역 마한 분구묘의 중심세력이었으며, 이들 분구묘의 축조세력이 결국 백제의 통합과정에서의 봉덕리 고분군 조영세력으로 판단됨.

마. 참고사항

(1) 사적(신청지) 지정 면적 조서

○ 문화재가 토지인 경우(문화재 지정구역)

(면적: m²)

					지정면적	소	유자	관i	리자	비고
연번	소재지	지번	지목	지적(m²)	(m²)	성명	주소	성명	주소	필지 해당 고분 번호
1	봉덕리	산47	임	3,868	3,868					1호,2호
2	봉덕리	산48	임	1,552	1,552					2호
3	상갑리	산8	임	8,039	8,039					1호,2호
4	봉덕리	산48-1	임	134	134					2호
5	상갑리	산8-1	임	688	688					2호
6	중월리	산2-1	임	3,427	3,427					3호
7	중월리	산2-2	임	1,587	1,587					3호
8	중월리	205-2	전	652	652					3호
9	중월리	산6-2	임	303	303					3호
10	중월리	205-3	전	696	696					4호
11	중월리	205-5	전	4,275	4,275					3호,4호
12	중월리	193-1	전	4,168	4,168					3호
13	중월리	산1	임	11,795	11,795					3호
14	중월리	산6-1	임	1,040	1,040					4호
15	중월리	산1-1	임	113	113					연접지
16	중월리	산2-3	임	252	252					연접지
17	중월리	산3	임	8,700	5,220					4호
18	중월리	산4	임	14,182	4,250					4호
19	중월리	205-1	전	11,629	3,488					4호
20	중월리	205-4	잡	2,368	1,184					4호
21	중월리	산3-2	임	956	956					연접지
22	중월리	산1-2	임	511	511					연접지
계				80,935	58,198	zł · 40.017.				

^{* 1,2}호 합계 면적 : 14,281 m² / 3,4호 합계면적 : 43,917 m²

(2) 국가지정문화재의 지정 기준(문화재보호법 시행령 별표 1)

문화재의 종류	지정기준
사적	1. 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 문화재로서 해당 문화재가 역사적・학술적 가치가 크고 다음 각 목의 어느 하나 이상을 충족하는 것 가. 선사시대 또는 역사시대의 사회・문화생활을 이해하는 데 중요한 정보를 가질 것 나. 정치・경제・사회・문화・종교・생활 등 각 분야에서 그 시대를 대표하 거나 희소성과 상징성이 뛰어날 것 다. 국가의 중대한 역사적 사건과 깊은 연관성을 가지고 있을 것 라. 국가에 역사적・문화적으로 큰 영향을 미친 저명한 인물의 삶과 깊은 연관성이 있을 것 같. 국가에 역사적・문화적으로 큰 영향을 미친 저명한 인물의 삶과 깊은 연관성이 있을 것 2. 해당 문화재의 유형별 분류기준 가. 조개무덤, 주거지, 취락지 등의 선사시대 유적 나. 궁터, 관아, 성터, 성터시설물, 병영, 전적지 등의 정치・국방에 관한 유적 다. 역사(驛舍)・교량・제방・가마터・원지(園池)・우물・수중유적 등의 산업・교통・주거생활에 관한 유적 라. 서원, 향교, 학교, 병원, 절터, 교회, 성당 등의 교육・의료・종교에 관한 유적 마. 제단, 지석묘, 옛무덤(군), 사당 등의 제사・장례에 관한 유적
	바. 인물유적, 사건유적 등 역사적 사건이나 인물의 기념과 관련된 유적

바. 의결사항

- ㅇ 조건부가결
- 1, 2호분만 지정

3. 아차산 일대 보루군 내 홍련봉 제1·2보루 정비(안) 검토

가. 제안사항

서울특별시 광진구 소재 사적 제455호 「아차산 일대 보루군」 중 홍련봉 제1.2보루 정비(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 광진구에서 추진중인 '아차산 일대 보루군 종합정비 기본계획' 수립 용역과 관련하여 '홍련봉 제1·2보루'의 정비 방안을 검토하고자 부의한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 아차산 일대 보루군(사적 제455호)

ㅇ 소 재 지 : 서울시 광진구 구의동 4-13 일대

(3) 신청내용<**홍련봉 제1·2보루 정비(안) 검토>**

ㅇ 사업내용

구 분	사업내용	비고
홍련봉 제1보루	뉴실구간 ZZM 폭원 내브 거무지 보트다지츠 개저비	아차산 4보루, 시루봉 보루와 유사한 형태로 정비
홍련봉 제2보루	보호각(길이 120m, 폭 60m, 높이 20m) 관리동 설치 내부 탐방 데크 설치 노출된 유구 보존처리 및 석축 보강	

ㅇ 향후계획

- 2015. 7월말 : 종합정비 기본계획 수립 용역 준공

2015. 9월중 : 홍련봉 보루 정비공사 기본설계 용역 발주(100백만원)

- 2016년 중 : 실시설계 용역 발주

- 2017년 중 : 보수정비 공사 추진

라. 참고사항

- (1) 홍련봉 제1·2보루 정비 사업 추진 경과
 - 2004년 홍련봉 제1보루 발굴조사(성내부 및 성벽 일부 조사)
 - 2005년 홍련봉 제2보루 발굴조사(성내부 서쪽편 및 성벽 일부 조사)
 - 2012~2013년 홍련봉 제1·2보루 발굴조사
 - 1보루 : 성벽 전면 노출조사
 - 2보루 : 성벽, 외황, 성내부 시설물 전면 조사
 - ㅇ 2014~2015년 아차산 일대 보루군 종합정비 기본계획 수립 용역
 - 용역기간 : 2014.6.16~2015.7.30
 - 수행기관: ㅇㅇ문화재연구원

(2) 관계전문가 자문의견(요약)

- 홍련봉 발굴조사 자문회의('13.12.3~12.5)
- 내용
- · 1보루 복원정비, 2보루 발굴된 유구 노출 전시 제안
- · 2보루 정비 방안에 대한 상세한 계획 수립 필요. 정비계획 수립 후 설계 검토
- ㅇ 아차산 일대 보루군 종합정비 기본계획 수립용역 중간보고회('15.3.9)
- 내용 : 1보루 성벽 보수, 2보루 보호각 설치 후 유구 노출전시 방안 검토

마. 의결사항

- ㅇ 조건부가결
- 건축·성곽전문가, 문화재위원 등 관계전문가 자문을 받을 것
- 실시설계 시, 문화재위원회 사적분과 별도 심의

4. 진천 김유신 탄생지와 태실 종합정비계획(안) 검토

가. 제안사항

충청북도 진천군 소재 사적 제414호 「진천 김유신 탄생지와 태실」 종합 정비계획(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 진천군에서 추진중인 '진천 김유신 탄생지와 태실 종합정비계획'(안)을 검토하고자 부의한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 진천 김유신 탄생지와 태실(사적 제414호)
- ㅇ 소 재 지 : 충북 진천군 진천읍 김유신길 170-4 일원
- (3) 신청내용<종합정비계획(안) 검토>
 - ㅇ 계획기간 : 2015~2025년
 - ㅇ 사업내용
 - 발굴조사 : 탄생지 내 건물지, 태실 및 연보정, 치마대 등 유구조사
 - 건축물: 전시관, 체험방, 관리사무소, 화장실
 - 구조물 및 기념물 : 통일의 상징 조형물, 사적 정화비, 휴게공간, 주차장
 - 기타 조경 및 시설물: 파고라, 음수대, 탄생지 비 해설문

라. 의결사항

ㅇ 원안가결

5. 서울 태릉과 강릉 내 화장실 정비개선 검토

가. 제안사항

서울특별시 소재 사적 제201호 「서울 태릉과 강릉」 내 화장실 정비에 관한 사항을 다음과 같이 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 서울 태릉 내 기존 화장실이 노후되고 협소하여 관람객 불편이 가중되는 바 쾌적한 관람환경을 제공하기 위해 개선·정비하고자 함.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 서울 태릉과 강릉(사적 제201호)

ㅇ 소 재 지 : 서울시 노원구 화랑로 681

(3) 신청내용<화장실 개선>

ㅇ 위치 : 서울시 노원구 공릉동 산224(문화재구역)

ㅇ 신청내용 : 화장실 정비

구	분	현 황	계 획	비	고
화장실 동수		2동	2동		
면적		23.87 m² × 2동	62.50m² × 2동		
남		대변기 2, 소변기 2	대변기 2, 소변기 2 (유아용 소변기 1개 포함)		
변기 갯수		대변기 3	대변기 4 (유아용 대변기 1개 포함		
장애인		_	남자 1칸, 여자 1칸		
편의시설		없음	모유수유실 3m² 창고 3m²		

라. 참고사항

- (1) 관계전문가 자문의견('15.04.30/문화재위원 ㅇㅇㅇ)
 - ㅇ 기존 화장실 위치에 개축토록 함이 좋겠음
 - 기존과 같이 동·서측에 배치하여 건립함이 좋겠으며, 규모는 편의시설 (장애인편의시설, 수유실 등)을 추가반영하여 필요한 적정 규모로 증설하는 것이 필요하다고 생각함.
 - 형태는 화장실로서의 편의기능을 효율적으로 살릴 수 있도록 현대식으로 하되, 계절별 유지관리가 용이하도록 검토하여, 지붕은 현대식(슬라브 경사지붕)으로 주변경관과 어울릴 수 있는 마감재료를 선택함이 좋겠음.
 - 여성과 아동의 관람객 이용현황이 높은 형편으로 이에 대한 시설을 반영 토록 하는 것이 필요하다고 생각함.

바. 의결사항

- ㅇ 조건부가결
- 자문의견대로 시행할 것

【 보고사항 】

안건번호 사적 2015-06-029

1. 신라왕경핵심유적 복원정비사업 발굴조사 계획 보고

가. 제안사항

경상북도 경주시 고도지정지구내의 신라왕경핵심유적 8개소에 대한 정비· 복원을 위해 발굴조사 계획을 수립하고 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

ㅇ 사업대상유적 다수가 사적지로 사업진행과 관련, 사적분과위 보고 필요

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 경주 월성, 동궁과 월지, 황룡사, 월정교, 쪽샘지구 등 8개 유적
 - ㅇ 소 재 지 : 경북 경주시 월성동, 황남동, 인왕동 등 경주고도지정지구 일원
 - ㅇ 지 정 일 : 1968 .7. 24 (유적별 상이)
 - ㅇ 대상면적 : 989,810 m²
- (3) 사업내용
 - ㅇ 경주 월성 내부 및 성벽 발굴조사
 - ㅇ '동궁과 월지' 경역확인을 위한 동ㆍ서 지구 발굴조사
 - 황룡사 남편 광장조성 부지 및 구)조사단 사무실 부지 조사
 - ㅇ 신라방리 복원 예정부지 발굴조사
 - ㅇ 쪽샘지구 신라고분 및 일제강점기 조사 대형고분 재발굴
 - ㅇ 월정교 남문루 주변 발굴조사
 - ㅇ 첨성대 주변정비를 위한 발굴조사

라. 참고사항

(1) 추진경과

- ㅇ '14.07.30 : 신라왕경핵심유적 복원정비사업 자문위원 위촉 및 제1차 자문회의
- ㅇ '14.10.15 : 신라왕경 발굴관련 주요현안 제1차 소위원회 보고
- 신라왕경핵심유적 발굴조사 추진계획안 및 '월성' 발굴조사방안 검토
- '14.10.17 : '월성' 발굴조사 문화재위원회 심의
- '14.10.21 : '월성' 발굴조사 허가 심의완료(문화재청)
- ㅇ '14.11.04 : 신라왕경핵심유적 복원정비사업 제2차 자문회의
- ㅇ '14.12.04 : 신라왕경핵심유적 발굴조사 추진계획 청장보고
- ㅇ '14.12.11~12: '월성' 발굴 계획관련 기자 브리핑 및 고유제 개최
- '15.03.18 : 월성 시굴조사결과 언론공개(문화재청, 국립경주문화재연구소)
- '15.04.02 : 월성 정밀발굴조사 변경허가(문화재청)
- o '15.02.11. 제2차 사적분과위 **사업심의**
- 신라왕경사업은 문화재보수정비 국고보조사업으로 심의완료

(2) 향후계획(2015년 조사계획)

○ '동궁과 월지' 동편지구, '황룡사' 남편광장조성부지, '월정교' 남문루 주변 2차 발굴조사 등 매장분과 부의예정 (6.19)

마. 의결사항

0 원안접수

2. 경주 대릉원 일원 내 쪽샘지구 임시정비 계획 보고

가. 제안사항

경상북도 경주시 내 사적 제512호 「경주 대릉원 일원」 내 쪽샘지구 유적의 보존을 위한 임시정비 사업을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

○ 경주 대릉원 일원 사적 구역 내를 임시정비하여 유적을 보존하고자 신청하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 경주 대릉원 일원(사적 제512호)
 - 소 재 지 : 경북 경주시 황남동, 인왕동, 황오동 일원
 - ㅇ 지 정 일 : 2011. 7. 28.
 - 대상면적 : 156,008㎡(경주연구소 발굴조사 대상구역)
 - ㅇ 소요경비 : 2.062백만원
 - ㅇ 공사기간 : 착수일로부터 180일간
- (3) 사업내용
 - ㅇ 구역내 환경미화 등 (임시)정비 진행
 - ㅇ 봉분 복원 등 기발굴구역 구분
 - ㅇ 각종 현황판, 안내판, 산책로 울타리 정비
 - ㅇ 지정 주차구역 설정 등 임시주차장 정비
 - ㅇ 기타 도심공원 경관 조성 등
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재보호구역 내

라. 참고자료

- (1) 쪽샘지구 현황 및 문제점
 - ㅇ 쓰레기 불법 투기 및 방치
 - ㅇ 구역내 옛길 산책로 울타리 부실 및 통일성 미비

- ㅇ 각종 현황판과 안내판 부실 및 통일성 미비
- ㅇ 구역내 주정차 문제 부실관리
- ㅇ 기발굴구역과 발굴예정구역 구분 불가

(2) 추진경과

- 2014.10.23. 추진방안 실무회의(추진단/경주시/경주연구소/한국문화재재단)
- 2014.11.04. 임시정비 방안 **자문회의**(추진단 제2차 자문회의)
- ㅇ 2014.11.24. 보도자료 배포
- 2015.02.11. 제2차 사적분과위 **사업심의**(2015년 문화재보수정비 추진계획)
- 2015.03.17. 임시정비 설계 **자문회의**
- 2015.04.14. 임시정비 설계관련 검토회의(1차; 추진단/경주시/경주연구소)
- 2015.05.12. 임시정비 설계관련 검토회의(2차; 추진단/경주시/경주연구소)

(3)향후계획

- 경주 대릉원 일원 종합정비 추진 : '18.~'25.
- 경주 도심고분공원 종합정비 기본계획('15. 5. 수립)
- 신라왕경사업 종합마스터플랜('15.12. 예정)
- 쪽샘지구 발굴조사(경주문화재연구소): '07.~'18.

마. 의결사항

3. 경주 동궁과 월지 내 동편(나지구) 발굴조사 보고

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제18호 「경주 동궁과 월지」 지정구역 내 동편지역(나 지역) 발굴조사 사업을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

○ 경주 동궁과 월지의 정확한 범위를 확인하여 그에 따른 유적 정비 사업을 실시하기 위한 기초자료를 확보하고자 발굴조사를 실시하는 것임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 경주 동궁과 월지(사적 제18호)
 - ㅇ 소 재 지 : 경북 경주시 인왕동 26번지 일원
 - ㅇ 지 정 일 : 1963. 1.21.
 - ㅇ 유적개요
 - 신라 제30대 문무왕 14년(674)에 월지를 조성, 19년(679)년 동궁 건립
 - 1975~1976 연못 및 중심 건물지를 발굴
 - 1977~1980 연못 및 건물터 정비, 1, 3, 5호 건물 복원
- (3) 사업내용
 - '동궁과 월지' 동편지구 발굴조사(23,000 m²)

라. 의결사항

- ㅇ 보류
- 자문위원회의 자문을 받은 후, 보고할 것

4. 경주 춘양교지와 월정교지 내 소방용 임시저수조 설치계획 보고

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제457호 「경주 춘양교지와 월정교지」를 화재 및 재난으로부터 예방하고자 『월정교 소방설비(임시저수조)설치 사업 계획 (안)』을 붙임과 보고 합니다

나. 제안사유

- 누교 공사는 완료되었으나 문루공사 및 주변정비사업(문화재 발굴)이 늦어 지면서 교량 내부에 설치된 방재설비를 가동하지 못하고 있는 실정임
- 최소한의 임시 방재설비를 설치하여 화재 및 재난위험 노출을 낮출 필요가 있음
- ※ 신라왕경 핵심유적 복원·정비사업현장 화재예방계획 수립(2015. 2. 9./경상북도)

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재명 : 경주 춘양교지와 월정교지(사적 제457호)
 - 소 재 지 : 경북 경주시 인왕동 921-1번지, 교동274
 - ㅇ 지 정 일 : 2004년 11월 27일
 - 대상면적 : 60m²(1차 발굴조사 완료부지 내)
- (3) 사업내용
 - 임시저수조설치(6.0m*4.0m*2.0m/48ton) 1식
 - 펌프실 설치(6.0m*4.0m*2.0m/조립식패널) 1식
 - 엔진펌프 : Ø150×3.100LPM×200HP 1조(재사용 가능)
 - 전 동 기 : Ø3×80V×60Hz×11.2kw 1조(재사용 가능)
 - 설비배관 : Ø100× 80m×6Line
 - ㅇ 소요사업비 : 약 100백만원
 - ㅇ 사업기간 : 착수일로부터 60일간

라. 참고사항

(1) 추진경과

- 월정교지 발굴조사 : '84 ~ '87(경주고적발굴조사단)
- 『경주역사문화도시 조성』선도사업 발표('05. 7. 20/ 월정교 복원 포함)
- 월정교 복원 기본계획 및 타당성 조사연구(한국전통문화학교)
- 기본계획 문화재위원회 검토('06. 10 / 사적분과, 건축분과)
- 월정교 복원공사 착공('08.5)
- 월정교 통합방재시스템구축 및 소방설비 사업 등 승인 및 발주('11. 4)
- 월정교 교각 및 누교 복원 완료('11. 1~'13. 4)
- 월정교 주변정비 사업부지 문화재 발굴조사('14. 10 ~ '15. 6)
- 월정교 문루건립 공사('15.9 ~ 진행중)

마. 향후계획

- 월정교 문루건립과 주변정비사업 일정에 맞춰 소방설비인 임시저수조를 설치,
 화재(火災) 등의 문화재 피해 최소화
- ㅇ 방재설비와 계측시스템을 임시 작동하여 재난관리 및 감시체계 구축

□ 현황사진



바. 의결사항

5. 경복궁 내 흥복전 권역 복원공사 추진 보고

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제117호 「경복궁」 내 흥복전 권역 복원공사 추진 내용을 보고하고자 합니다.

나. 제안사유

○ 경복궁 복원기본계획(2차 1단계)에 따라 소주방권역 복원공사(2011.9월~ 2015.2월)를 완료하고, 이어 추진하고 있는「경복궁」 내 흥복전 권역 복원 공사 내용에 대하여 보고하는 사항임

- (1) 보고자: 000
- (2) 대상문화재명 : 경복궁(사적 제117호)
- ㅇ 소 재 지 : 서울시 종로구 사직로 161
- (3) 보고내용<홍복전 권역 복원공사>
 - ㅇ 위치 : 서울시 종로구 사직로 161
 - 공사기간 : 2015년~2018년(1~4차, 공사 36개월, 상주감리 37개월)
 - ㅇ 공사내용
 - 공통가설공사
 - · 가설사무소, 가설창고, 가설울타리, 공사안내판, 공개관람시설 등
 - 건축공사 : 건물 4동 복원(564.65m²)
 - · 흥복전(223.11㎡), 동행각(48.25㎡), 북행각(132.70㎡), 서행각(144.76㎡), 복도각(15.83㎡), 유동문, 유일문, 협문 8개소(가형 5개소, 나형 1개소, 다형 2개소), 담장(233.90㎡), 굴뚝 3개소(흥복전 후면), 화강석 연도 (10.2㎡), 훈증처리 등
 - 토목공사
 - · 배수로설치(집수정 29개소, 암거386.1m 등), 마사토 포장(1,775.19㎡), 토사반출 등
 - 부대공사

- · 장대석화계(167.336m), 잔디식재(646.74m²), 성토다짐(691.26m²)
- 미확정설계공정(PS)
- · 준공보고서(300부) 발간, 영상물(기록본, 보급본, 홍보본) 제작, 현판 제작 [중(1개), 소(6개)], 필경[현판[대(1개), 소(6개), 상량문 1개], 폐기물 처리 등
- 관급자재 : 포방전, 기와 등

라. 향후 계획

- ㅇ 2015. 7월 : 사업자 선정 및 계약
- ※ 관급자재, 전기·통신·소방공사 등은 공사 진척에 따라 별도 발주
- 2015. 7월~2018. 7월 : 흥복전 권역 복원공사 완료(1~4차 공사)

마. 참고사항

- ㅇ 경복궁 흥복전 관련 주요 연혁
- 흥복전 영역은 조선 전기에는 후원이 자리했던 것으로 추정
- 고종 대 1867년(고종4) 경복궁 중건 시 건립
- 1885~1889년(고종 22~26)까지 외국공사 및 영사, 대신들의 접견장소로 이용
- 1890년(고종 27) 4월 17일에는 신정왕후(조대비)가 승하
- 1893년(고종 30) 양로연(養老宴)의 내연(內宴)을 베푼 기록이 있음
- 1917년 창덕궁 내전의 화재 후 복구한다는 이유로 철거된 것으로 추정
- ㅇ 경복궁 흥복전 권역 발굴조사 및 설계용역
- 발굴조사 실시(국립문화재연구소 발굴, 2004~2006/2012~2013)
- 설계용역 실시(2006년 본 설계 실시/ 2014년 흥복전 주변 건물지 표시 정비 관련 추가 설계)
 - · 자문회의 추진(2회) : 1차 2006. 9. 26, 2차 2006.12.14
- ㅇ 경복궁 흥복전 권역 복원공사 후 활용방안
- 갑신정변(1884) 고종연간의 건물의 용도에 맞게 차별화된 활용방안 마련
- · 외세 침략기 외교적 해결책 모색을 추구하던 고종의 외국 공사 및 영사 접견 상황 재현
- · 양로연(養老宴) 중 내연(內宴) 등 재현

바. 의결사항

6. 궁궐 현판 색상 고증조사 연구용역 추진 보고

가. 제안사항

우리나라 대표 궁궐 현판에 대한 원형 조사 및 분석 결과를 토대로 향후 현판 제작 방안 제시를 위하여 추진 중인 「궁궐 현판 색상 고증조사 연구용역」 내용을 보고하고자 합니다.

나. 제안사유

 우리나라 대표 궁궐인 4대궁, 종묘, 칠궁의 현판에 대한 색상 원형 조사 및 분석, 현판 수종 등 분석을 통하여 향후 복원 예정 건축물 현판 제작 방안 제시를 위하여 금년 추진 중인 「궁궐 현판 색상 고증조사 연구용역」을 보고하는 사항임

- (1) 보고자: 000
- (2) 대상문화재명: 4대궁(경복궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁), 종묘, 칠궁 포함
 - ㅇ 소 재 지 : 서울시 종로구, 중구 소재
- (3) 보고 내용<궁궐 현판 색상 고증조사 연구용역>
 - ㅇ 용역수행: (재)역사건축기술연구소
 - ㅇ 용역기간 : 2015. 5월~ 2015. 11월
 - ㅇ 용역대상
 - 대상 궁궐: 4대궁(경복궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁), 종묘, 칠궁 포함
 - 대상 현판
 - · 대상 궁궐에 현재 걸려있는 실물 현판
 - · 국립고궁박물관에서 보관 중인 대상 궁궐 관련 실물 현판
 - · 대상 궁궐 현판 관련 고사진 자료(일제강점기 전후 사진, 유리건판 등)
 - · 현존하지 않으나, 옛 문헌(경전류, 사전류와 사고전서, 왕조실록, 궁궐지 등) 및 옛 도면 등 고증자료, 학술논문, 조사자료 등을 통하여 파악 가능한 대상 궁궐에 존재하였던 현판

ㅇ 용역내용

<현판 색상 고증>

- 현판에 대한 색상(글씨 색, 알판 바탕색) 고증 조사
 - · 실물 현판 색상 전수 조사(관계전문가 자문을 받아 변형된 것으로 추정 되는 실물 현판의 경우 과학적 분석방법을 통한 이색 덧칠 색상 등 변형 여부 파악)
 - · 현판 관련 고사진 자료 수집 및 분석을 통한 색상 조사(필요 시 국외 소재 일제강점기 전후 고사진 수집·분석을 위한 국외 조사 추진)

<현판 수종>

- 대상 궁궐에 걸려있는 전각 실물 현판에 대한 과학적 분석을 통한 수종 조사 및 분석

<현판 알판 쪽수, 이음 기법, 가로세로 규격·비율 조사>

- 대상 궁궐에 걸려있는 전각 실물 현판의 알판 쪽수 및 이음 기법, 규격· 비율에 대하여 현판을 훼손하지 않는 범위 내에서 조사
- ㅇ 용역 결과물

<혂파 색상 관련>

- 조사 및 분석 결과 자료를 바탕으로 관계전문가 자문회의를 통한 색상 일반 원칙 및 변화 결과 도출(궁궐 건축물 시대별, 위계별, 성격별, 기능별 등으로 분류)
- 기존 색상 오류 현판 대상 목록 및 원형 복원 대책 제시
- 향후 복원 예정인 건축물 현판의 색상 복원방안 제시

<현판 수종, 쪽수 등 관련>

- 현판 알판의 쪽수, 이음방법, 비율, 수종 결과 도출을 통한 향후 복원되는 건축물 현판의 제작 방안 제시

라. 향후 계획

- 2015. 5월~10월 : 용역 수행, 관계전문가 자문회의, 보고회(착수, 중간, 최종) 추진
- ㅇ 2015. 11월 : 연구용역 완료

마. 의결사항

7. 고령 고아리 벽화고분 내 연도 천장석 긴급보강 조치 보고

가. 제안사항

경상북도 고령군 소재 사적 제165호 「고령 고아리 벽화고분」내 연도 천장석 및 출입문 긴급 보강 조치에 대해서 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 고아리 벽화고분이 석실 벽체 구조 변형, 석실 내·외부 온습도 조정 기능 약화로 벽체 변형(기울임, 배부름), 벽화 박락, 연중 결로 현상이 발생하여 벽화고분 보존방안 마련이 시급함.
- '15.06.02(화) 고령군 담당자에 의하여 연도 천장석에 균열 및 붕괴 위험이 있다는 보고를 받고 긴급 현지조사('15.6.3)를 실시함. 조사 결과에 따라 연도 천장석 및 출입문 등 긴급 보강 조치('15.6.3~6.5)를 실시하였으며 그 결과를 보고하고자 하는 사항임.

- (1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ
- (2) 대상문화재 : 고령 고아리 벽화고분(사적 제165호) / 1968. 12. 19 지정
- ㅇ 소 재 지 : 경북 고령군 고령읍 고아리 산13-1
- ㅇ 고분현황 : 6세기 중엽(대가야 말기) / 가야지역 유일한 벽화고분
- (3) 보고내용
 - 긴급 현지조사 점검 결과('15. 6. 3)
 - 벽화고분 출입문 문틀이 부식되고 기울어져 문이 잘 열리지 않음
 - 연도 천장석은 절단된 상태는 아니며, 균열은 문화재연구소 모니터링 현황과 큰 차이를 보이지 않고 있으나, 천장석 지지 벽석과 흙 등이 유실될 위험이 있음
 - ㅇ 조치사항
 - 연도 천장석(2곳) 하부 임시 지주목 설치
 - · 지주목(250*150mm) 4개 치목
 - 부식된 목재 문틀 보강 및 내부문(스텐문) 폐쇄

- 내부문(스텐문)과 외부문(철문) 사이 두께 100T 스티로폴 설치하고 외부문 폐쇄
- 인제책 설치 및 경고문 부착
- ㅇ 향후계획
- 보존방안 마련을 위한 2차 검토회의 개최('15. 6. 16)
- · 고령 고아리 벽화고분 보존위원회 구성(분야별 15명 내외)
 - : 1차 검토회의('15.4.27) 참여 전문가 및 구조설계, 토목, 벽화모사 등 분야 확대
- 1차 회의 결과 제시된 방안의 타당성 분석 검토
- 문화재위원회 심의('15. 7. 8) : 2차 검토회의 결과 보고 및 검토
- 보존방안 수립에 따른 보수정비 추진
- ※ 고령 고아리 벽화고분 보존처리 추진 현황

□ 연도별 보수정비 현황

- ㅇ '63년 : 최초 발견 후 도굴상태 확인
- ㅇ '64년 : 1차 보수(봉분정비)
- ㅇ '76년~'77년 : 2차 보수
- 원봉토 제거 후 높이 조성, 방수처리(비닐+강회), 연도 출입문 설치
- ㅇ '84년 : 실측조사 및 3차 보수
- 원봉토 확인, 비닐 및 강회로 방수처리, 이중문 설치
- 실측조사 및 벽화모사도 작성(계명대학교 박물관)
- ㅇ '()1년 : 구조 안전진단

□ 장기 보존방안 추진

- ㅇ '12년~'13년 : 고령 고아리 벽화고분 장기보존방안 연구
- ㅇ '14. 4월 : 문화재위원회 사적분과 현황보고
- 장기적인 보존방안 수립 추진
- ㅇ '15. 4. 27 : 보존방안 마련을 위한 1차 전문가 회의 개최
- 고아리 벽화고분 현장확인 및 보존방안 논의

라. 의결사항

8. 문화재위원회 사적분과 제5차 소위원회 결과 보고

가. 보고사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제5차소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

나. 소위원회 개요

ㅇ 일 시 : 2015.5.27(수) 14:00~17:30

ㅇ 장 소 : 정부대전청사 1동 207호

○ 참석위원: 고혜령, 김권구, 심정보, 한필원, 허창수

ㅇ 회의안건 : 사적 주변 현상변경 허가 심의 34건

ㅇ 회의결과 : 원안가결 8건, 조건부가결 14건, 부결 11건, 보류 1건

다. 처리내용

건 명	내 용	결 과
1. 순천 낙안읍성 주변 자전거 운행 및 보관소	○ 위치 : 전남 순천시 낙안면 남내리 219번지 (문화재구역으로부터 100m 이격) ○ 내용	조건부가결자전거 보관소 규모,디자인, 조경식재
신축	- 운영방법 : 읍성 외부 운행 - 보 관 소 : 면적 224.46㎡, 높이 4m, 철골조	등은 전문가 자문을 받아 시행
2. 용인 심곡서원 주변 다세대 주택 신축	 ○ 위치: 경기도 용인시 수지구 상현동 197-5번지(문화재 구역으로부터 3.5m 이격) ○ 사업내용 - 신청면적: 673㎡, 규모: 지상 3층 1동, 건축물최고높이 11.5m - 건축면적/연면적: 133.32㎡/364.68㎡ 	 부결 역사문화환경 훼손 우려
3. 용인 심곡서원 주변 다세대 주택 신축	 ○ 위치: 경기도 용인시 수지구 상현동 197번지 (문화재구역으로부터 18.3m 이격) ○ 사업내용 - 신청면적: 1,166㎡, 규모: 지상 3층 1동, 건축물최고높이 11.5m - 건축면적/연면적: 183.57㎡/397.47㎡ 	○ 보류 - 현지조사 후 재검토

건 명	내 4		결	과	
4. 덕수궁 주변 성공회 성당 가설시설물 설치 및 수목제거 5. 관문성 주변 근린생활시설	○ 위치: 서울시 중구 정동 3-7 ○ 내용: 성공회서울성당 부지 리를 위한 안내동(가설시설물 설치 및 경관확보를 위한 수! ※ 가설건축물 존치기간: '15.5 ○ 위치: 경북 경주시 외동읍 도 (문화재구역으로부터 ((주차관 l동 임시 거	어울리는 여 설치하고, 수목제거는 이 부결 - 역사문화환	은 주변과 형태로 · 보류	
신축 - -	 ○ 사업내용 - 건축규모: 지상3층(휴게옥상 271.2㎡, 연면적 800.1㎡ - 건축구조: 철근콘크리트조 / - 건물용도: 근린생활시설(1・2 - 건물최고높이: 13.60m ※ 기존 건물(지상1층 단독주토후 신축 	우려			
6. 경주 천군동 사지 주변 진입로 개설	○ 위치: 경북 경주시 천군동 ((문화재구역으로부터 4 ○ 사업내용 - 진입로 개설: 폭 6m, 길이 4 성토 0.05~2.05m / 콘크리트 - 석축 쌓기: 길이 118m, 높이 - 목재 담장: 길이 66m, 최고높			축 노출	
7. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축 (허가사항 변경허가)	○ 위치 : 경북 경주시 배동 250m 이격/1구역(보존 ○ 사업내용 - 구 분 조건부허가('14.8월)	으로부터 비고	ㅇ 원안가결		
	' ' (관계전문가 입회조사) 건축규모 지상 1층 1동 (구조) (목구조, 한식토기와) 건축면적 99.06㎡ 최고높이 6.60m	금회 신청 내용좌동좌동좌동			
	담장 L=75m, H=1.5m				
	부지면적 745m²				
	위치 및 배치 남향 변경	- 위치변경(동쪽 으로 약 1m, 남쪽으로 약 6.9m 이동) - 배치변경(남향 ⇒동향)	건물 위치 및 배치 변경		

건 명		내 용		결	과	
8. 경주 남산 일원 주변 남산가는길 (2구간) 조성공사	(문화재구역 ㅇ 사업내용 - 산책로정비(토사, 여	위치: 경북 경주시 교동 168-3번지, 인왕동 산44-6번 (문화재구역으로부터 20m 이격/1구역(보존구역 사업내용 산책로정비(토사, 야자매트, 침목설치 등): 812m, 1,661㎡				
	- 목재계단 : 96m, 19 - 황톳길포장 : 57m,	- 목재계단 : 96m, 192㎡ - 황톳길포장 : 57m, 114㎡				
9. 삼성혈 주변 인도 조성	(문화재보호 ○ 사업내용 : 인도 설 - 합판거푸집 35㎡, 여 - 칼라콘크리트 포장	위치: 제주도 제주시 이도일동 1285-2~1294 (문화재보호구역과 연접/1구역) 사업내용: 인도 설치 L=280m, B=0.9~1.5m - 합판거푸집 35㎡, 아스콘포장 복구 35㎡ - 칼라콘크리트 포장 384㎡				
10. 울주 언양읍성 주변 근린생활시설 신축	이 위치 : 울산시 울주 재구역으로- 이 8m 이하 아사업내용 - 대지면적 : 1,053㎡ - 연면적/건축면적 :	, , , , =				
11. 울산 경상좌도 병영성 주변 다가구주택 신축	○ 위치 : 울산시 중 ⁻ 60m 이격) ○ 사업내용 - 대지면적 : 157m²	사업내용 - 대지면적 : 157㎡ - 연면적/건축면적 : 293.80㎡/94.07㎡				
12. 울산 경상좌도 병영성 주변 다가구주택 증축	터 94m 이경 ㅇ 사업내용 - 대지면적 : 243.0㎡) 위치 : 울산시 중구 서동 429-13번지(문화재구역으로부 터 94m 이격)) 사업내용 - 대지면적 : 243.0㎡ - 연면적/건축면적 : 15.3㎡/15.3㎡				
13. 울주 검단리 유적 주변 소매점 신축	5필지, 555	의 위치 : 울산시 울주군 웅촌면 검단리 553-1 외 5필지, 555-1 외 1필지(문화재구역으로부터 100m 이격/1구역)				
	구분 대지면적 연면적/건축면적 높이/규모	대지면적4,396m²4,030m²연면적/건축면적493.20m²/493.20m²좌동				
14. 남해 충렬사 주변 깃발 설치	 이 위치 : 경남 남해군 로부터 55m 이 사업내용 : 깃발 설 - 높이 : 10.0m - 내용 : 龜 		치 위치 부적			

건 명	내 용	결 과
15. 통영 충렬사 주변 보행자 안전울타리 설치	 위치: 경남 통영시 명정동 203(문화재구역으로부터 2m 이격/2, 3구역) 사업내용: 울타리 설치 길이: 106m(단위 울타리 길이 3m) 재질: (기둥) 스틸 분체도장, (수평재) 스테인리스 스틸 	- 홍살문 앞에는 설치 하지 않고, 울타리 디 자인은 관계전문가의
16. 통영 삼도수군 통제영 주변 근린생활시설 신축	○ 위치 : 경남 통영시 태평동 403번지(문화재구역으로부 터 55m 이격/3구역(평지붕 8m 이하, 경사지붕 11m 이하)) ○ 사업내용 1차('15.01.27) 2차('15.04. 금회 비고 신청 23) 신청 신청 비고	○ 원안가결
	대지면적 302m² 302m² 302m² 건축면적 179.47m² 176.64m² 2간	
	연면적 625.85m² 606.19m² 465.33m² 140.86m² 층수 지상 4층 지상 3층 감 1층 최고높이 18.45m 14.75m 11.60m 감 3.15m 지붕형태 경사지붕 경사지붕 경사지붕	
	구조 철근콘크리트구 철근콘크 철근콘크 리트구조 로 리트구조 리트구조 용도 1~3층(근생시설) 1~4층 1~3층 , 4층(단독주택) 근생시설 근생시설	
17. 아산 이충무공묘 주변 공업용 용수 개발	 이 위치: 충남 아산시 음봉면 삼거리 240-8(문화재구역으로부터 320m 이격/3구역(건축물 최고높이 14m (경사지붕 18m)) 아 사업내용 - 굴착지름: 150mm - 심 도: 250m - 취수계획량: 100m³/일 - 목 적: 공업용수 확보 	
18. 서산 보원사지 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 충남 서산시 운산면 용현리 167(문화재구역으로 부터 400m 이격/2구역(평지붕 5m이하, 경사지 붕 7m이하(1층 이하))) ○ 사업내용	
	대지면적 661.0m² 700m² 710m² 건축면적 128.90m² 135.00m² 95.04m² 연 면 적 197.94m² 197.94m² 182.40m² 규 모 지상 2층(8.9m) 지상 2층(8.2m) 지상 2층(6.7m) 구 조 철근콘크리트 철근콘크리트조,	
	용 도 다가구주택 다가구주택 (6가구) 단독주택 단독주택 수결	

	 건 명]	내 용	결 과
19.	 진천 김유	우신 (위치 : 충북 진천군 진천읍 상계리 32번지(문화재구역	ㅇ 원안가결
	탄생지와		과 연접/1구역(보존구역))	
	주변 단독	' ' '	이 사업내용	
	신축		- 대지면적 : 397m²	
			- 건축면적(연면적) : 43.0m²	
			- 건축규모 : 지상1층(건물높이 5.1m)	
			- 건축구조 : 철골조, 오지기와	
20	 연천 전곡		- 건축용도 : 일반주택 > 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 687-2외	ㅇ 원안가결
20.	유적 주변		5 위시 · 경기로 현신한 선탁급 선탁다 067-2위 (문화재구역으로부터 23m 이격)	O 전한/7설
	및 집회사) 내용	
	증축		- 사업면적 12,978m², 건축면적/연면적 1,475.04m²/1,875.04m²,	
	,		최고높이 10.2m(변경없음), 일반철골조, 증축 95.44㎡	
21.	하남 미시	사리 (위치 : 경기도 하남시 미사동 575-1번지(문화재구역으	ㅇ 조건부가결
	유적 주변	변 물건	로부터 170m 이격)	- 허가기간은 2년으로
	적치		이 내용	함
			- 신청면적 690㎡, 물건 적치(컨테이너 및 건설자재), 야	
	-3-7	3 - 23 - 3	적 최고높이 2m	
22.	광주 조선		> 위치 : 경기도 광주시 곤지암읍 열미리 134번지(문화재	
	요지 주변		구역으로부터 15.9m 이격) > 내용	- 시굴조사 후 시행
	단독주택		⊃ 대용 - 부지면적 2,165㎡, 건축면적/연면적 79.62㎡/115.34㎡,	
			기식 1층, 최고높이 7.64m	
23.	광주 조선	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	> 위치 : 경기도 광주시 초월읍 무갑리 26-2번지(문화재	ㅇ 조건부가결
	요지 주변		구역과 연접)	- 시굴조사 후 시행
	단독주택	신축	이 내용	
			- 부지면적 904m², 건축면적/연면적 165m²/165m², 지상 1	
			층, 최고높이 5.1m	
24.	시흥 방신	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	이 위치 : 경기도 시흥시 방산동 370-30번지 등	ㅇ 원안가결
	청자와	7.0	(문화재구역과 연접)	
	백자요지	. —	이 내용	
	가마터길	소생	- 사업부지 면적 139.37㎡, 배수로 정비 및 데크설치, 전주 이설 등	
25	<u>연천</u> 당포	I 시 (전구 이설 등 이 위치 : 경기도 연천군 미산면 아미리 1-3번지	o 원안가결
20.	주변 단독	I .	(문화재구역으로부터 157m 이격)	
	신축) 내용	
	_ ,		- 신청면적 : 2,517㎡, 규 모 : 2층 2동, 1층 1동, 건축물최	
			고높이 7.9m	
			- 건축면적/연면적 : 282.18m²/344.37m²	
26.	삼척 두티		> 위치 : 강원도 삼척시 미로면 내미로리 산311번지(문화	
	이승휴 유		재구역으로부터 약 83m 이격/1구역(보존구역))	- 위치는 진입로에서
	주변 편이 기계		> 건축규모	최대한 이격
	편의시설		- 규모 : 1동 / 가로 8m × 세로 6.5m × 높이 3.3m	
	실) 설치		- 설치 면적 : 52m² - 재질 : 조립식 판넬 화장실(전통양식)	
			- 세열· 끄럽 역 한필 와정열(신중장역)	

	건 명	내 용	결 과
27.	구미 황상동 고분군 주변 단독주택 신축	 위치: 경북 구미시 황상동 232번지(문화재구역과 인접 /1구역(보존구역)) 건축규모 구조 / 지붕: 철근콘크리트 구조 / 경사지붕 층수 / 높이: 지상 2층 / 8m 건축면적: 97㎡ 	 부결 역사문화환경 저해 우려
28.	삼척 준경묘· 영경묘 주변 태양광 발전시설 설치	 ○ 위치: 강원도 삼척시 미로면 활기리 111번지 (준경묘 문화재구역으로부터 약 930m 및 목조대 왕구거지로부터 200m이격, 재실로부터 120m 이 격/1구역(원지형 보존)) ○ 설치규모 설비용량: 297KW 태양광 발전 모듈 구조물 설치: 수량 33개 / 5,670㎡ * 모듈 구조물(1개) 규모 가로 6m * 세로 2.9m 설치각도: 30° 30개 모듈로 구성 인업전주 1개 설치 인버터(가로0.9m×세로1.8m×높이1.8m) 및 접속반(가로 1.4m×세로0.3m×높이1m) 설치 	
29.	삼척 준경묘· 영경묘 주변 단독주택 신축	 ○ 위치: 강원도 삼척시 미로면 하사전리 33(문화재구역으로부터 약 105m 이격/1구역(원지형 보존)) ○ 건축규모 - 구조 / 지붕: 철근콘크리트 구조 / 경사가 있는 박공지붕 - 층수 / 높이: 지상 1층 / 6.1m - 건축면적: 116.46㎡ - 교량 설치: 건축물 오른편 소하천에 진입로를 위해 H-빔 교량 설치 · L=6m, B=3.5m~5.5m, H=90cm 	○ 원안가결
30.	경주 서악동 고분군 주변 자전거도로 개설공사	 ○ 위치: 경북 경주시 서악동 384-2번지~1525번지 일원 (문화재구역으로부터 110m 이격/1구역(보존구역), 2구역(건축물 최고높이 12m이하)) ○ 사업내용 - 아스콘 포장 L=471m B=3.4m - 토 공: 흙깎기 680㎡, 흙쌓기 323㎡ - 배수공: 용수개거 2.5*1.5 L=84m - 포장공: 아스콘포장 A=830㎡, 인도포장 A=263㎡ 	' '

			,1) Q				7월 :	
01	건 명 	, O.S. 7-1	내 용 		0 V) (0리 -)	, H-1		과
1	고양 서오릉 주변 제2종	ㅇ 위치 : 경기도 고영 (므하게구)			3외 2필지 2구역(평지붕	부경여자		겨 지체
1	구면 제2ㅎ 근린생활 시설		『으도구디 * 『사지붕 1층 <i>』</i>		1 7(でかて	- 역시 우려		० ४। भा
	신축	- 1 · 3iii, · 8 - 0 사업내용	1 10 10	1.0111 5 //		, ,	'	
	_ ,	- 건축면적 : 277.15r	m²					
		- 연면적 : 476.11:	m²(지상1층 :	: 275.65 m² /	/ 지상2층 :			
		200.46 m²)						
		- 용 도:제2동	근린생활시설	l(일반음식점))			
		- 최고높이 : 7.5m	비원고기기	/ コルルのネ 1:	케도			
20	 고양 서삼릉	- 구조 및 규모 : 일 ㅇ 위치 : 경기도 고역				ウ 目 7	<u> </u>	
	고장 시삼등 주변 송전선로		강시 덕강구 60m 이격/2 ⁵		도와새구역으		! 문화환기	격 저해
	인접 지장수목	o 사업내용 : 지장수			3 000 m²)	기/1 우란		0 / 1 / 11
	벌채	- 벌채규모 : 3,000m		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3,0001117	, -	1	
		- 철탑높이 : NO.9호)호 22m, NC	.11호 21m			
		- 사업내용						
		수 종	수 고	흉 경	본 수			
		참나무	20	37	5			
		참나무	20	34	14			
		참나무	21	31	15			
		참나무	20	28	25			
		참나무	19	25	32			
		참나무	20	21	35			
		참나무	19	18	37			
		벗나무	17	28	5			
		벗나무	16	21	12			
		벗나무	16	18	13			
		리기다소나무	17	25	1			
		리기다소나무	16	21	2			
		리기다소나무	16	12	3			
		헕	· 계		199			
33.	화성 융릉과	ㅇ 위치 : 경기도 화/	성시 기안동	457-33외 1필]지(문화재구	조건	 부가결	
	건릉 주변 공장				평지붕 11m,			인은 전문
	신축	경사지붕 15m 이하))					자문을 1	받아 시행
		O 사업내용						
		- 건축면적 : 650.40r						
		- 연 면 적 : 2,286.8' - 용 도 : 공장						
		- 용 - 도·동상 - 최고높이 : 17m						
	- 죄고높이 : I'/m - 구조 및 규모 : 경사지붕 일반철골구조 / 1개동(지하1							
		층/지상4층)		/	- 1, U (- I			

건 명	내 용	결 과
유릉 내 한전주	 ○ 위치 : 경기도 남양주시 금곡동 147-1번지(문화재구역 과 연접/1구역) ○ 사업내용 : 전주 5기 신설 - 용 도 : 진곡사 외 농사용 전원공급용 - 규 모 : 전주 12m(지상10m+지하2m)크기 - 신설수량 : 5기 	○ 부결 - 문화재 및 역사문화 환경 훼손 우려

라. 의결사항

9. 국가지정문화재 현상변경 처리 보고

가. 보고사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 내 건축물 보수 및 용도변경을 위한 국가지정문화재 현상변경 허가신청 등 47건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제10호 서울 한양도성	서울시 종로구, 중구, 성북구	김ㅇㅇ	 <건축물 보수 및 용도변경> ○ 위치 : 서울시 종로구 이화동 9-444 (문화재보호구역) ○ 사업내용 - 건축면적 : 25.79㎡ - 연면적 : 39.67㎡ - 규모 : 지상2층 - 보수내용 : 지붕 및 외벽 수리, 외부 창호 추가 - 용도 · 당초 : 단독주택 · 변경 : 제2종근린생활시설(일반음식점) 	허가	′15.05.18
사적 제10호 서울 한양도성	서울시 종로구, 중구, 성북구	조ㅇㅇ	 <건축물 대수선 및 용도변경> ○ 위치: 서울시 종로구 이화동 9-70번지 외 4필지(제133호)(문화재보호구역) ○ 사업내용 - 건축면적: 25.79㎡ - 연면적: 39.67㎡ - 규모: 지상2층 - 보수내용: 대수선(방화벽체 일부 철거), 지붕 및 외벽 수리, 외부창호 추가 - 용도 · 당초: 단독주택 · 변경: 제2종근린생활시설(일반음식점) 	허가	′15.05.18

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제10호 서울 한양도성	서울시 종로구, 중구, 성북구	조ㅇㅇ	 <건축물 대수선 및 용도변경> ○ 위치: 서울시 종로구 이화동 9-70번지 외 4필지(제134호)(문화재보호구역) ○ 사업내용 - 건축면적: 25.79㎡ - 연면적: 39.67㎡ - 규모: 지상2층 - 보수내용: 대수선(계단삭제, 방화벽체 일부 철거), 지붕 및 외벽 수리, 외부창호 추가 - 용도 · 당초: 단독주택 · 변경: 제2종근린생활시설(일반음식점) 	허가	′15.05.20
사적 제10호 서울 한양도성	서울시 종로구, 중구, 성북구	김ㅇㅇ	<충신제1구역 주택재개발정비사업(허가사항 변경허가)> ○ 위치: 서울시 종로구 충신동 1-1 외 ○ 허가받는 자 - 당초: 충신제1구역 주택재개발정비사업조합장 신종호 - 변경: 충신제1구역 주택재개발정비사업조합장 김영수 ○ 허가기간 - 당초: 2011.1.6~2015.5.31. - 변경: 2011.1.6~2018.5.31. 		′15.05.27
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	000	<개이트볼장 시설개선(허가사항 변경 허가)> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 159-2 (문화재구역) ○ 내용 - 당초:2015.4.2~2015.5.31 - 변경:2015.4.2~2015.7.31	허가	′15.05.28
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	김ㅇㅇ	<- 근린생활시설 신축> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 231-51 (문화재구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 162.00㎡ - 건축면적 : 96.86㎡ - 연 면 적 : 322.48㎡ - 규모 : 지상5층(건물높이 16.7m)	허가	′15.06.04
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	윤ㅇㅇ 외 2	<다세대주택 신축> 위치: 서울시 송파구 풍납동 123-36 외(문화재구역) 사업내용 대지면적: 357.00㎡ 건축면적: 208.62㎡ 연면 적: 697.44㎡ 규모: 지상5층(건물높이 15.2m) 	허가	′15.06.04

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	이 o o 외 1	<다세대주택 신축> 위치: 서울시 송파구 풍납동 225-2 외(문화재구역) 사업내용 대지면적: 224.00㎡ 건축면적: 134.04㎡ 연면적: 442.21㎡ 규모: 지상5층(건물높이 16.65m) 	허가	′15.06.04
사적 제12호 공주 공산성	충남 공주시	000	<경관개선을 위한 초화류 식재> ○ 위치 : 충남 공주시 금성동 16-1 일원 공산성 내(문화재구역) ○ 사업내용 - 초화류 식재 면적 : 3,700㎡ - 식재수 약 92,500본 	허가	′15.04.23
사적 제12호 공주 공산성	충남 공주시	000	<초·중·고 백일장 개최> 위치: 충남 공주시 금성동 16-1 일원 공산성 내(문화재구역) 사업내용 공산성 내 청소년 백일장 대회 개최 시설물 설치(천막 2동, 스피커 1식) 	허가	′15.06.04
사적 제58호 부여나성	충남 부여군	김ㅇㅇ	 <입목벌채(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 중정리 산12-19, 산12-21(문화재구역으로부터 110m 이격) ○ 당초 허가사항 : 입목벌채 0.5ha, 작업로 개설 200m, 입목벌채 후 유실수(호두나무) 식재 ○ 변경 허가사항 : 입목벌채 0.5ha, 작업로 개설 200m, 입목벌채 후 유실수(호두나무) 식재, 소나무 굴취(20본) 	허가	′15.04.23
사적 제70호 부안 진서리 요지	전북 부안군	장ㅇㅇ 외	 <만독주택 신축> ○ 위치: 부안군 진서면 진서리 584-12 외(문화재구역으로부터 160m 이격) ○ 사업내용 - 주택 · 규모: 면적 94.5㎡, 높이 6.6m · 구조: 경량철골조 - 기타 · 5인용 PE 분뇨정화조 신설 · 진입도로 개설: 263㎡ 	허가	′15.05.18

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제73호 김해 수로왕릉	경남 김해시	000	 < 당기 증축> < 위치 : 경남 김해시 봉황동 404(3구역) < 내용 - 대지면적 : 668.00㎡ - 건축면적 : 기존 259.25㎡, 증축 21.70㎡ - 연면적 : 기존 1,463.05㎡, 증축 160.16㎡ < 허가기간 : '15.05.18~'15.08.18	허가	′15.05.18
사적 제120호 고성 내산리 고분군	경남 고성군	김ㅇㅇ	<지목변경(논→밭)에 따른 성토> 의치: 경남 고성군 동해면 내산리 550-1, 550-2(1구역) 내용 대지면적: 2,288㎡ 성토높이: 0.4m 허가기간: '15.05.18~'15.06.30 	허가	′15.05.18
사적 제129호 울주 천황산 요지	울산시 울주군	김ㅇㅇ	 <만독주택 신축(허가사항 변경허가)> ○ 당초허가 - 위치 : 울산시 울주군 상북면 이천리 160-1 - 대지면적/연면적/건축면적 : 658㎡/98.20㎡/98.20㎡ - 높이/규모 : 5.25m/지상 1층, 1동 ○ 변경허가 - 허가기간 연장 	허가	′15.04.27
사적 제134호 제주 삼성혈	제주도 제주시	김ㅇㅇ	 <만독주택 신축(허가사항 변경허가)> ○ 당초허가 - 위치 : 제주도 제주시 이도일동 1254-31 - 건축면적 84.4㎡, 연면적 161.28㎡/1 동, 2층, 최고높이 9.6m ● 변경허가 - 외부마감재료 변경(목재, 스타코플렉스→인조석 타일), 창호사이즈 변경 - 그외 사항은 당초허가와 동일 	허가	′15.03.16
사적 제143호 서울 문묘와 성균관	서울시 종로구	000	<종교평화환경예술제 개최> ○ 위치: 서울시 종로구 종로2가 38-1 ○ 내용 - 일시: 2015.5.31(일) 10:00~14:00 - 임시시설물: 탁자,책상,앰프 - 행사내용: 사생대회,백일장,휘호대회 	허가	′15.05.31

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제153호 울주 언양읍성	울산시 울주군	000	 <근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)> ○ 당초허가 - 위치 : 울산시 울주군 언양읍 서부리 37, 37-1, 37-4 - 대지면적/건축면적 : 1,654㎡/493.91㎡ - 연면적 : 893.57㎡ - 규모 : 지상 2층, 높이 9.176m, 경사 지붕(10:3이상 비율) - 용도 : 근린생활시설(음식점) 신축 ○ 변경허가 : 지붕 설비시설 추가 - 그외 사항은 당초허가와 동일 	허가	′15.02.13
사적 제155호 홍성 홍주읍성	충남 홍성군	000	<기호유학 인문마당 개최> 이 위치: 충남 홍성군 홍성읍 오관리 98 이 내용 행사명: 기호유학 인문마당 일시: 2015. 6. 6.(토) 내용: 인문학 특강, 문화공연 임시시설물: 트러스 조명 설치(가로 9m, 높이4m), 의자 300개 	허가	′15.05.21
사적 제155호 아산 이충무공 유허	충남 아산시	000	< 버스승강장 설치> 이 위치 : 충남 아산시 염치읍 508-9 이 사업내용 : 버스승강장 설치 - 규모 : 4,000×2,520×1,900mm - 구조 : 열연강판, 강화유리 등	허가	′15.05.26
사적 제189호 충주 임충민공 충렬사	충북 충주시	000	 <도로 개설> ○ 위치 : 충북 충주시 단월동 470-125 ○ 내용 : 기존 건물 철거, 도로 개설 - 편입용지 : 198㎡ - 규모 : 총연장 50m, 도로폭 4m, 두께 65cm 	허가	′15.06.04
사적 제193호 구리 동구릉	경기도 구리시	000	<갈매배수지 공급 송수관로 매설>○ 위치 : 경기도 구리시 인창동 68-2○ 사업내용- 관경 : D=450mm- 연장 : L=17.30m	허가	′15.05.26
사적 제193호 구리 동구릉	경기도 구리시	000	<다기능 무인단속카메라 설치> 이 위치: 경기도 구리시 인창동 72-10 아 사업내용 지주높이: 12m 점용면적: 4.1㎡ 굴착깊이: 1.8m 	허가	′15.06.04

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제198호 고양 서오릉	경기도 고양시	최ㅇㅇ	< 주차장 부지 조성> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 용두동 432-87 ○ 사업내용 - 주차대수 7대(2.5*5.0) - u형측구 : B=200*50m - 빗물받이 : (300*400)*5개소	허가	′15.05.26
사적 제215호 금정산성	부산시 금정구	000	<구거 재해복구> ○ 위치: 부산시 북구 화명동 2102-11 ○ 바닥막이 L=61.1m, 바닥붙임 A=455㎡, 기슭막이 A=455㎡ 	허가	′15.02.06
사적 제215호 금정산성	부산시 금정구	000	< 소하천 재해복구> ○ 위치 : 부산시 북구 화명동 2102 ○ 하천호안 및 시설물 복구 L=520m	허가	′15.02.06
사적 제215호 금정산성	부산시 금정구	이ㅇㅇ	<부지 성토 및 돌쌓기> 의치: 부산시 금정구 금성동 940-1 흙쌓기 1,249.8㎡, 터파기 8.2㎡, 순성 토 1,360㎡, 층따기 33㎡ 우수관 D=400mm, L=27m 집수정 600mm*600mm 3개소, 플륨관 B=350mm, L=31.6m 돌쌓기 높이 0.5~3m, 길이 62.9m 	허가	′15.04.13
사적 제218호 경산 병영유적	경북 경산시	유ㅇㅇ	 <단독주택 신축(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경북 경산시 압량면 내리 388 ○ 내용 - 재료 및 내부구조 변경 - 허가기간 연장 · 당초 : 2014.10.27-2015.6.27 · 변경 : 2014.10.27-2015.11.30 	허가	′15.05.12
사적 제237호 서울 경모궁지	서울시 종로구	000	<가설건축물 설치> 이 위치: 서울시 종로구 연건동 28-2 이 내용 규모: 가설건축물 1동(6×9m) 용도: 실험장비 등 임시보관용 창고 	허가	′15.05.26
사적 제260호 안동 병산서원	경북 안동시	000	<농경지 배수로 정비> ○ 위치 : 경북 안동시 풍천면 병산리 ○ 내용 - 콘크리트 개거 및 콘크리트 농로포장 - 콘크리트개거(1.2m*1.2m), L=36m, PE 이중벽관 L=3m Ø200mm ※ 일부구간은 개거복개(B=1.6m, L=7m), 기존 콘크리트 포장 헐기(A=30㎡) 및 접속도로 포장(A=37㎡) - 농로포장	허가	′15.04.16

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제271호 경희궁지	서울시 종로구	000	< 전광판 교체> ○ 위치 : 서울시 종로구 신문로1가 58-1 ○ 내용 - 정면 : 16,000×9,000mm, LED전광판 - 우측면 : 12,800×9,000mm, 파나플랙스 - 구조 : 철골 트러스	허가	′15.05.18
사적 제302호 순천 낙안읍성	전남 순천시	000	 (연지 및 배수로 정비> 이 위치: 전남 순천시 낙안면 동내리 351 외(문화재구역) 아 사업내용 - 연지 바닥 준설: 1,505.38㎡ - 배수로 바닥 준설: 133.52㎡ - 연지 및 배수로 석축 정비: 100m - 배수로 절치: 8.4m - 배수관로 교체: 15m 	허가	′15.06.03
사적 제308호 완도 청해진 유적	전남 완도군	000	<농로 및 배수로 정비> ○ 위치: 전남 완도군 완도읍 죽청리 113 외(문화재보호구역) ○ 사업내용 - 농로 콘크리트 포장: L=23m, B=3m - 흄관 설치: D=1,500mm, 9본	허가	′15.06.03
사적 제330호 서울 효창공원	서울시 용산구	000	 <건강백세운동교실 운영> ○ 위치: 서울시 용산구 효창동 2-250 ○ 내용 - 행사명: 건강백세운동교실 운영 - 기간: 2015.4~12월/매주 월,수,금 10:00~11:00 - 장소: 원효대사 동상 앞 배드민턴장 - 행사내용: 표준운동프로그램 및 스트레칭, 라인댄스 등 	허가	′15.05.11
사적 제330호 서울 효창공원	서울시 용산구	원ㅇㅇ	<	허가	′15.05.23

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제341호 김해 대성동 고분군	경남 김해시	탁ㅇㅇ	 <근린생활시설 신축> ○ 위치: 경남 김해시 봉황동 455-6(7구역) ○ 내용 - 대지면적: 115.00㎡ - 건축면적: 63.56㎡ - 연 면 적: 149.23㎡ - 규모 및 구조: 지상3층, 철골구조 - 최고높이: 12.5m ○ 허가기간: '15.05.18~'15.12.31 	허가	′15.05.18
사적 제346호 고창 무장현 관아와 읍성	전북 고창군	000		허가	′15.06.01
사적 제367호 남양주 영빈묘	경기도 남양주시	남궁ㅇㅇ	 <만독주택 신축(허가사항 변경허가)> 이 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 장현리 190-1번지 아 사업내용 대지면적 : 927㎡ → (변경없음) 건축면적 : 152.19㎡ → 151.15㎡(감) 연면적 : 148.41㎡ → 148.15㎡(감) 건물높이 : 5.75m → 5.59m(감) 절.성토 : 234.4㎡ / 416.5㎡ → 291.0㎡ / 446.0㎡(중) 용벽설치 : 자연석쌓기 136.4m → 217.4m(증) 	허가	′15.05.27
사적 제376호 속초 조양동 유적	강원도 속초시	주ㅇㅇ	<경계울타리 설치>○ 내용- 길이: 17.3m- 높이: 1.6m- 색채 : 월넛- 울타리 창살 일정 간격 유지	허가	′15.04.28

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제380호 제주목관아	제주도 제주시	유 o o	< 전통혼례 행사개최> ○장소 : 홍화각 앞마당 ○기간 : 2014. 3월~12월 ○일시 : 평일 및 주말/ 10:00~17:00 ○면적 : 155㎡ ○설치 시설물(행사종료 후 즉시 철수) - 혼례상(가로 1m×세로 2m×높이 1.2m), 앰프(500W) 의자(플라스틱) 100 개 등 ○행사진행인원 : 5명 ○허가조건 : 문화재 품격에 맞는 행사 진행, 문화재 훼손 및 안전사고 예방을 위한 제반 조치 철저	조건부 허가	′15.02.16
사적 제380호 제주목관아	제주도 제주시	김ㅇㅇ	< 전통혼례 행사개최> ○장소 : 홍화각 앞마당 ○기간 : 2014. 2월~12월 ○일시 : 평일 및 주말/ 10:00~17:00 ○면적 : 155㎡ ○설치 시설물(행사종료 후 즉시 철수) - 스피커(W 36cm × L 45cm × H 64cm), 믹서(W 50cm × L 60cm × H 70cm) * 전력 300W, 전력선 사용 - 혼례상(W 120cm × L 60cm × H 90cm), 의자(플라스틱) 100개 등 ○행사진행인원 : 6명 ○허가조건 : 문화재 품격에 맞는 행사진행, 문화재 훼손 및 안전사고 예방을 위한 제반 조치 철저	소선무 허가	′15.02.16
사적 제396호 제주 항파두리 항몽 유적	제주도 제주시	장ㅇㅇ	 <마 - 교 - 교 - 교 - 교 - 교 - 교 - 교 - 교 - 교 -	허가	′15.03.04

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제396호 제주 항파두리 항몽 유적	제주도 제주시	000	 <고고학 체험교실 운영> ○ 위치 : 제주시 애월읍 상귀리 1014, 1019번지 ○ 판축 체험장 : 판축 시설 2개소 (3m*2m) ○ 기와 제작 체험장 : 천막 설치 4개 소(3m*6m), 체험 기자재 창고 (3m*6m) 	허가	′15.05.22
사적 제396호 제주 항파두리 항몽 유적	제주도 제주시	000	 <관리사무소 등 재도색> ○ 위치: 제주시 애월읍 상귀리 1012 ○ 관리사무소 및 창고 재도색: 511.22㎡ ○ 매표소 및 화장실 재도색: 265.19㎡ ○ 기타 시설물(만장기대, 전시관 창호, 안내판, 옥외 조명등) 재도장 및 보수 1식 	허가	′15.05.22
사적 제422호 하남 이성산성	경기도 하남시	김ㅇㅇ	 <근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경기도 하남시 춘궁동 303-21, 303-56 번지(문화재구역으로부터 268m 이격) ○ 사업내용 - 대지면적 497㎡, 건축면적/연면적 241.565㎡/241.565㎡ - 건축규모 : 1동 지상 1층, 경사지붕, 최고높이 7.7m, 조경1식 등 	허가	′15.05.18
사적 제483호 나주목 관아와 향교	전남 나주시	000	< 전태이너 설치> ○ 위치: 전남 나주시 금계동 23-8 (문화재구역) ○ 사업내용 - 규모: 면적 27㎡, 높이 3m - 용도: 나주 원도심 지역 전선지중화 공사 가설사무소 - 존치기간: 2015.6월~2016.12월 ○ 허가조건 - 전선지중화 사업 완료 후 즉시 철거 (존치기간 준수)	조건부 허가	′15.05.26
사적 제516호 경산 임당동과 조영동 고분군	경북 경산시	000	 <공동주택 신축(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경북 경산시 임당동 522번지 ○ 내용 - 건축 허가 변경사항 - 건축연면적 감소(당초 17,220.9771㎡ → 변경 16,892.7652㎡) - 주거동 위치이동(북측방향으로 약 5.6m이동) - 최상층 다락설치(높이변경 없음) - 허가기간 변경 · 당초 2014.10.27 ~ 2015.9.30 → 변경 2014.10.27 ~ 2016.6.30) 	허가	′15.04.16

다. 의결사항