

## 2020 국가안전대진단 지적사항(국가지정문화재) 조치계획

소재지		문화재			지적사항 및 조치현황			
시도	시군구	종목	지정번호	문화재명	지적사항 세부내용	조치계획	진행상태	
서울	종로구	국보	제2호	서울 원각사지 10층석탑	보호각 내 물기 차오름	보존처리공사(탑 세척, 보호각 필터 교체) 완료(20.9월)	조치완료	
서울	종로구	보물	제1호	서울 흥인지문	지적사항 없음			
서울	종로구	보물	제3호	서울 원각사지대원각사비	지적사항 없음			
서울	종로구	보물	제142호	서울 동관왕묘	지적사항 없음			
서울	종로구	보물	제235호	서울 장의사지당간지주	지적사항 없음			
서울	종로구	보물	제1740호	서울 관상감 관천대	석조물 틈새에 지외류 서식 제거필요	틈새 지외류 수시 제거 완료(20.7월)	조치완료	
서울	종로구	보물	제1881호	서울 창의문	지적사항 없음			
서울	종로구	사적	제10호	서울 한양도성(혜화문)	지적사항 없음			
서울	종로구	사적	제143호	서울 문묘와 성균관	지적사항 없음			
서울	종로구	사적	제171호	서울 고종 어극 40년 청경기념비	지적사항 없음			
서울	종로구	사적	제248호	대한의원	건물벽체에 부분적 균열발생	2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	차년도 이후 조치예정	
서울	종로구	사적	제278호	구 서울대학교 본관	지적사항 없음			
서울	종로구	사적	제279호	서울 구 공업전습소 본관	지적사항 없음			
서울	종로구	사적	제354호	서울 탑골공원	삼일문 단청이 노후되어있어 보수 필요	2021년 국고보조금 보수정비 예산요청	차년도 이후 조치예정	
서울	종로구	사적	제497호	서울 이화장	안채 배부를 현상이 있음, 암반보수 필요	2021년 국고보조금 보수정비 예산요청	차년도 이후 조치예정	
서울	종로구	천기	제59호	서울 문묘 은행나무	지적사항 없음			
서울	중구	사적	제10호	서울 한양도성(광희문)	지적사항 없음			
서울	중구	사적	제157호	서울 한구단	지적사항 없음			
서울	중구	사적	제252호	서울 약현성당	지적사항 없음			
서울	중랑구	사적	제455호	서울 아차산 일대 보루군	지적사항 없음			
부산	서구	사적	제546호	부산 임시수도 대통령 관저	기설치된 활문 패키지 소화설비 작동 감지기가 연기-연기로 중복 설치 되어있으므로 연기-열감지기로 수정 필요, LA-1 PANNEL 급기 off등 점등 안됨	소방살비 부품 조치완료(20.7월)	조치완료	
부산	연제구	사적	제539호	부산 연산동 고분군	지적사항 없음			
인천	강화군	사적	제132호	강화산성	·남문 성곽 부재 변색 및 남문 여장 옥개석 보수 필요(맞춤전돌) ·남문 조명등 차단기 누전불량(2분기, 4분기) ·서문 분전반 내 전원선 슬리브 접속으로 재연결 필요	자체예산으로 보수 예정(~20.12월)	조치중	
인천	강화군	사적	제224호	강화 홍릉	·홍릉 후면 경사지 보강 필요 ·노후된 시각경보장치전원반 교체 필요 ·CCTV 전원공급 분전반 시건 조치 필요	자체예산으로 보수 예정(~20.12월)	조치중	
인천	강화군	사적	제225호	강화 초지진	·진지내부는 자연배수이나 포좌 위치가 주변보다 낮아 우수시 빗물 유입 발생 ·성곽 여장 전돌 파손, 박락 등으로 보수 필요	자체예산으로 보수 예정(~20.12월)	조치중	
인천	강화군	사적	제226호	강화 덕진진	·공조루 용마루 탈락으로 보수 필요 ·분말소화기(3.3kg) 1개 교체 필요(충압 불량)	자체예산으로 보수 예정(~20.12월)	조치중	
인천	강화군	사적	제137호	강화 부근리 지석묘	지적사항 없음			
인천	강화군	사적	제227호	강화 광성보	지적사항 없음			
광주	동구	보물	제110호	광주 지산동 오층석탑	지적사항 없음			
광주	동구	보물	제1507호	광주 자운사 목조아미타여래좌상 및 복장유물	지적사항 없음			
광주	북구	명승	제107호	광주 환벽당일원	지적사항 없음			
울산	울주군	사적	제153호	울주 언양읍성	서측 성벽 외부면 바닥에 빗물 고임이 관찰, 배수체계 정비 필요	2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	차년도 이후 조치예정	
세종	-	천기	제321호	연기 봉산동 향나무	지적사항 없음			
경기	가평군	보물	제1793호	가평 현등사 동종	지적사항 없음			
경기	고양시	사적	제56호	고양 행주산성	총의정 처마부위 지붕 누수 균열	총의정 처마부위 지붕누수 균열 보수 설계 중	조치중	
경기	고양시	사적	제162호	고양 북한산성	지적사항 없음			
경기	김포시	김포	제139호	김포 문수산성	지적사항 없음			
경기	김포시	김포	제292호	김포 덕포진	지적사항 없음			
경기	남양주시	국민	제129호	남양주 동관댁	지적사항 없음			
경기	수원시	보물	제14호	수원 창성사지 진각국사탑비	지적사항 없음			
경기	수원시	보물	제402호	수원 팔달문	지적사항 없음			
경기	수원시	보물	제403호	수원 화서문	지적사항 없음			
경기	수원시	보물	제1709호	수원 방화수류정	지적사항 없음			
경기	수원시	보물	제1710호	수원 서북공심돈	지적사항 없음			
경기	수원시	사적	제3호	수원 화성	지적사항 없음			
경기	수원시	사적	제115호	수원 화령전	지적사항 없음			
경기	수원시	사적	제478호	수원 화성행궁	지적사항 없음			
경기	시흥시	보물	제1324호	시흥 소재산 마애보살입상	지적사항 없음			

## 2020 국가안전대진단 지적사항(국가지정문화재) 조치계획

소재지		문화재			지적사항 및 조치현황		
시도	시군구	종목	지정번호	문화재명	지적사항 세부내용	조치계획	진행상태
경기	시흥시	사적	제413호	시흥 방산동 청자와 백자 요지	지적사항 없음		
경기	시흥시	사적	제441호	시흥 오이도 유적	지적사항 없음		
경기	양평군	보물	제531호	양평 용문사 정지국사탑 및 비	지적사항 없음		
경기	여주시	국보	제4호	여주 고달사지 승탑	지적사항 없음		
경기	여주시	보물	제7호	여주 고달사지 원종대사탑	지적사항 없음		
경기	여주시	보물	제180호	여주 신록사 조사당	지적사항 없음		
경기	여주시	보물	제225호	여주 신록사 다층석탑	지적사항 없음		
경기	여주시	보물	제230호	여주 신록사대장각기비	지적사항 없음		
경기	여주시	사적	제251호	파사성	남문지 우측 성벽 일부 유실됨	2020년 성벽보강 설계용역 진행 중 2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	조치중
경기	여주시	국민	제126호	여주 보통리 고택	안채 대들보에 일부 균열구간이 있고, 안채와 작은 사랑채가 기울어져 보수 필요	여주 보통리 고택 보수정비 기본계획 및 실시설계 용역 추진(20.11. 완료 예정) 안채 및 사랑채 보수공사 착수예정(20.11월~)	조치중
경기	오산시	사적	제140호	오산 독산성과 세마대지	독산성 성상으로 외측 급경사 구간에 대한 보행자 안전시설 설치 필요	오산 독산성과 세마대지 보호책 정비공사 실시설계 완료(20.8월) 2021년 정비공사 시행예정	조치중
경기	용인시	사적	제530호	용인 심곡서원	지적사항 없음		
경기	이천시	국민	제127호	이천 어재연 고택	자동화재속보기 연동 불량	자동화재속보기 정비완료(20.7월)	조치완료
경기	파주시	사적	제323호	파주 윤관장군묘	(현지시정) -윤관장군묘 주변 배수로 석재 이격 -홍살문의 홍살 1개소 파손 -관리사 분말소화기 압력이 낮음 (보수보강) -CCTV는 설치되어 있으나 모니터링 하는 장비가 없어 확인 불가함	분말소화기 교체 및 주변정비 완료(20.8월) -CCTV 점검후 보수 완료(20.8월)	조치완료
경기	파주시	사적	제525호	파주 이이 유적	(현지시정) -이이가족묘역 진입로 우측 배수로 퇴적물이 쌓여 있어 제거 필요 -자운서원 내 인지재 일부 분말소화기의 압이 떨어져 있어 교체필요 -문성사 청정소화기 압력이 떨어져 있고, 분말소화기 내용연수(10년) 초과 -펌프실 조명설비 동작 불량 (보수보강) -강인당 주변 화계 경계석재가 부분 교란됨 -문성사 주변 석축 장대석이 교란됨	배수로정비, 소화기교체 등 경미사항은 완료(20.8월) 2021년 국고보조금 보수정비 예산신청(강인당 및 문성사 주변정비)	차년도 이후 조치예정
경기	평택시	보물	제565호	평택 심복사 석조비로자나불좌상	지적사항 없음		
경기	하남시	보물	제12호	하남 동사지 오층석탑	지적사항 없음		
경기	하남시	보물	제13호	하남 동사지 삼층석탑	지적사항 없음		
경기	하남시	보물	제981호	하남 교산동마애약사여래좌상	지적사항 없음		
경기	화성시	국민	제124호	화성 정시영 고택	지적사항 없음		
경기	화성시	국민	제125호	화성 정수영 고택	지적사항 없음		
강원	강릉시	국보	제51호	강릉 임영관 삼문	삼문 처마부에 처짐현상이 보이고 있으나 진행여부를 주의깊게 관찰 필요	해당 문화재 모니터링 지속(추후 보수여부 결정)	조치완료
강원	강릉시	보물	제2014호	강릉향교 대성전	지적사항 없음		
강원	강릉시	보물	제165호	강릉 오죽헌	지적사항 없음		
강원	강릉시	사적	제388호	강릉대도호부 관아	지적사항 없음		
강원	강릉시	국민	제5호	강릉 선교장	지적사항 없음		
강원	고성군	보물	제1336호	고성 건봉사 능파교	지적사항 없음		
강원	삼척시	국민	제33호	신리 너와집과 민속유물	(현지시정) -배면 주두부분 곰팡이가 서식하고 있어 제거 필요 (보수보강) -각형 굴뚝하단이 부식되어 있어 보수 필요	2021년도 국고보조금 보수예산 신청	차년도 이후 조치예정
강원	삼척시	국민	제221호	삼척 대이리 너와집	배면 우측 기둥이 기울어져 있고, 벽체 이격현상 보임, 주의관찰 필요	배면 우측 기둥 및 벽체 이격현상 진행성 모니터링 지속(추후 보수여부 결정)	조치완료
강원	속초시	보물	제1981호	신홍사 극락보전	(보수보강) -신홍사 공양간 가스 배관 막음조치 미실시, 가스배관 확인 이중띠 설치 미흡, 가스 누출 차단장치 점검부 위치 부적합	신홍사 공양간 가스시설 보강공사 중(20.9월~10월)	조치중
강원	양양군	보물	제1362호	양양 낙산사 건칠관음보살좌상	건물 벽체 및 포벽 벽화의 박락, 변색되어 보수필요	2021년도 국고보조금 보수정비 예산신청	차년도 이후 조치예정
강원	영월군	사적	제196호	영월 장릉	지적사항 없음		
강원	원주시	사적	제439호	원주 강원감영	행각 앞 옥외소화전 경동 및 위치표시등 교체 필요	유지 보수업체를 통한 옥외소화전 경동 및 위치 표시등 교체 예정	조치중

## 2020 국가안전대진단 지적사항(국가지정문화재) 조치계획

소재지		문화재			지적사항 및 조치현황		
시도	시군구	종목	지정번호	문화재명	지적사항 세부내용	조치계획	진행상태
강원	철원군	보물	제223호	철원 도피안사 삼층석탑	(현지시정) -LPG용기 전도 방지를 위한 보호케이스 필요 (보수보강) -대적광전과 극락보전, 요사채에 근접하여 큰 나무들이 서식하고 있어 바람에 의한 도괴, 산불로 인한 화재 등 건물에 영향을 줄 우려가 있으므로 수목정리 필요	(현지시정) -LPG용기 보호케이스 설치 사찰 측에 요청 (보수보강) -관련부서와 협의하여 수목정리 예정(2021년도)	차년도 이후 조치예정
강원	춘천시	보물	제164호	춘천 청평사 회전문	회전문 측면 벽체 상단 균열 및 변색된 단청 보수 필요	2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	차년도 이후 조치예정
강원	춘천시	보물	제76호	춘천 근화동 당간지주	지적사항 없음		
강원	평창군	보물	제1995호	평창 오대산 중대 적멸보궁	소방설비(소화전, 소화기, 경보시설 등) 구축이 미흡하여 설치 필요	소방설비 정비완료(20.9월)	조치완료
충북	괴산군	보물	제1299호	괴산 보안사 삼층석탑	지적사항 없음		
충북	단양군	사적	제264호	단양 윤달산성	지적사항 없음		
충북	단양군	사적	제265호	단양 적성	지적사항 없음		
충북	단양군	국민	제145호	단양 조덕수고택	지적사항 없음		
충북	보은군	보물	제915호	보은 범주사 대웅보전	지적사항 없음		
충북	보은군	사적	제235호	보은 삼년산성	지적사항 없음		
충북	보은군	국민	제134호	보은 우당고택	지적사항 없음		
충북	보은군	국민	제139호	보은 최감찰택	지적사항 없음		
충북	보은군	천기	제103호	보은 속리 정이품송	지적사항 없음		
충북	보은군	천기	제207호	보은 속리산 망개나무	지적사항 없음		
충북	영동군	보물	제984호	영동 신행리석조여래삼존입상	지적사항 없음		
충북	영동군	국민	제132호	영동 소석고택	지적사항 없음		
충북	음성군	국민	제143호	음성 공산정 고택	화재 등 대응매뉴얼 비치 필요	2020년 화재 대응매뉴얼 현행화 및 비치 완료(20.7월)	조치완료
충북	음성군	국민	제141호	음성 찻밭 고택	지적사항 없음		
충북	제천시	국민	제148호	제천 정월태 고택	기단 및 벽체가 노후되어 정비 필요	2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	차년도 이후 조치예정
충북	제천시	국민	제137호	제천 박용원 고택	지적사항 없음		
충북	진천군	사적	제414호	진천 김유신 탄생지와 태실	지적사항 없음		
충북	청주시	보물	제985호	청주 용화사 석조불상군	지적사항 없음		
충북	청주시	사적	제212호	청주 상당산성	(현지시정) -성상로 일부 배수불량구간 다수존재, 성벽 외부 넝쿨식물 다수 분포하여 성벽 훼손 (보수보강) -서문 남측 100m 지점 돌출부 붕괴되어 임시보호 되어있어 보수정비 필요	2020년 국고보조금 보수정비예산 지침변경 후 조치 -배수로 정비 및 넝쿨식물 정비 등(21. 3월~5월) -산성보수 진행 중(20.9월~12월)	차년도 이후 조치예정 조치중
충북	청주시	사적	제415호	청주 정복동 토성	토성 성곽의 토사 일부 유실	2020년 국고보조금 보수정비예산 지침변경 후 공사 예정 -성벽 복토 및 식생관리 등 정비(20.10월~21.5월)	조치중
충북	충주시	국보	제6호	충주 탑평리 칠층석탑	지적사항 없음		
충북	충주시	국보	제197호	충주 청룡사지 보각국사탑	지적사항 없음		
충북	충주시	보물	제1401호	충주 봉황리 마애불상군	(보수보강) -문화재 진입계단이 교란되어 있어 정비 필요 (정밀진단) -불상군 주변의 암반에 절리가 심하여 세부적인 조사를 통한 보존방안 수립 필요	2021년 국고보조금 보수정비(정밀실측조사) 예산확보 -예산확보 후 정밀실측조사 및 암반지질조사 추진 예정	차년도 이후 조치예정
충북	충주시	보물	제658호	충주 청룡사지 보각국사탑비	지적사항 없음		
충북	충주시	보물	제95호	충주 미륵리 오층석탑	지적사항 없음		
충남	공주시	보물	제800호	공주 마곡사 영산전	지적사항 없음		
충남	공주시	보물	제801호	공주 마곡사 대웅보전	지적사항 없음		
충남	공주시	보물	제802호	공주 마곡사 대광보전	지적사항 없음		
충남	공주시	보물	제1293호	공주 계룡산 신원사 중약단	지적사항 없음		
충남	논산시	보물	제1569호	논산 탄암사원 응도당	지적사항 없음		
충남	당진시	사적	제529호	당진 솔미마을 김대건선부 유적	배면 하인방 및 기둥(1개소) 총해 확인에 따른 방충처리 등 보수 필요	2021년 국고보조금 보수정비 예산 신청	차년도 이후 조치예정
충남	보령시	국보	제8호	보령 성주사지 남해화상탑비	지적사항 없음		
충남	보령시	보물	제19호	보령 성주사지 오층석탑	지적사항 없음		
충남	부여군	보물	제184호	부여 장하리 삼층석탑	지적사항 없음		
충남	부여군	보물	제185호	부여 무량사 오층석탑	지적사항 없음		
충남	부여군	보물	제356호	부여 무량사 극락전	지적사항 없음		
충남	서산시	사적	제116호	서산 해미유성	지적사항 없음		
충남	서산시	국민	제199호	서산 경주김씨 고택	지적사항 없음		
충남	서천군	국민	제197호	서천 이하복 고택	지적사항 없음		

## 2020 국가안전대진단 지적사항(국가지정문화재) 조치계획

소재지		문화재			지적사항 및 조치현황		
시도	시군구	종목	지정번호	문화재명	지적사항 세부내용	조치계획	진행상태
충남	아산시	국민	제109호	아산 맹씨행단	지적사항 없음		
충남	아산시	국민	제194호	아산 용궁덕	지적사항 없음		
충남	아산시	국민	제196호	아산 윤보선 대통령 생가	안채 기단 침하와 건물 변위가 함께 진행되는 것으로 판단됨. 구조안전진단 요구	안채 정밀안전진단용역 시행중(~'20.11월)	조치중
충남	아산시	국민	제236호	아산외암마을	지적사항 없음		
충남	예산군	국보	제49호	예산 수덕사 대웅전	지적사항 없음		
충남	예산군	국민	제191호	예산 오추리 고택	고택측면 출입구 전기 콘센트 고정 필요	콘센트 고정조치 완료('20.7월)	조치완료
충남	예산군	국민	제281호	예산 수당고택	지적사항 없음		
충남	천안시	보물	제354호	천안 천흥사지 오층석탑	현 상태의 석탑은 구조적으로 문제는 없는 상태이나, 현재 발생된 손상과 변위·변형에 대해서는 정기계측을 통해 안전성 확보 필요	2021년 국고보조금 보수정비(정기계측) 예산요청	차년도 이후 조치예정
충남	천안시	사적	제230호	천안 유관순 열사 유적	지적사항 없음		
충남	청양군	보물	제162호	청양 장곡사 상 대웅전	지적사항 없음		
충남	청양군	보물	제181호	청양 장곡사 하 대웅전	지적사항 없음		
충남	태안군	국보	제307호	태안 동문리 마애삼존불입상	지적사항 없음		
충남	태안군	천기	제138호	태안 안면도 모감주나무군락	지적사항 없음		
충남	태안군	천기	제431호	태안 신두리 해안사구	지적사항 없음		
충남	홍성군	보물	제399호	홍성 고산사 대웅전	건물부재에 설치된 스피커, 전선 등 철거 필요	불필요한 스피커, 전선 등 자체철거 완료('20.9월)	조치완료
충남	홍성군	사적	제231호	홍성 홍주읍성	지적사항 없음		
충남	홍성군	사적	제431호	홍성 홍주의사총	지적사항 없음		
전북	고창군	보물	제290호	고창 선운사 대웅전	지적사항 없음		
전북	고창군	보물	제803호	고창 선운사 참담암 대웅전	지적사항 없음		
전북	고창군	국민	제39호	고창 신재호 고택	지적사항 없음		
전북	김제시	국보	제62호	김제 금산사 미륵전	·지붕 갈모산방 부근 당골막이 일부 박락부분 조치 필요 ·배면부 활주 하부에 대한 점검 필요	박락부분 등 조치완료('20.8월)	조치완료
전북	김제시	보물	제826호	김제 귀신사 대적광전	지붕 갈모산방 부근 당골막이 일부 박락부분 조치 필요	박락부분 등 조치완료('20.8월)	조치완료
전북	김제시	보물	제827호	김제 금산사 대장전	갈모산방 부근에 박락이 보임.	박락부분 조치완료('20.8월)	조치완료
전북	부안군	보물	제291호	부안 내소사 대웅보전	옥외소화전 미작동(고가수조 수원불량)	2021년 재난방재시설 구축 예산신청 -소방 사전설계 예산 확보	차년도 이후 조치예정
전북	부안군	보물	제292호	부안 개암사 대웅전	(현지시정) -측면 벽체 일부 탈락 및 합각부 벌집 제거 (보수보강) -대웅전 수미단 하부 귀틀 및 마루 수리 필요 -월성당(템플스테이이용도) 장화 및 창방 처짐 현상이 크며 배면 기둥 하부 부식됨	(현지시정) -측면 벽체 일부 탈락 및 합각부 벌집 제거 완료('20.7월) (보수보강) -대웅전 수미단 하부 귀틀 및 마루수리('20년 완료 예정) -2021년 국고보조금 보수정비 예산신청(월성당 보수)	차년도 이후 조치예정
전북	부안군	국민	제150호	김상만 가옥	(현지시정) -바깥사랑채 소화전 앞 가설시설물(비계 파이프) 이동조치 필요 (보수보강) -문간채 및 곳간채 벽체 지붕 누수로 산자이상 해체 보수 및 부식 연목 교체 필요	(현지시정) -바깥사랑채 소화전 앞 가설시설물 이동조치 완료('20.7월) (보수보강) -2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	차년도 이후 조치예정
전북	완주군	국보	제316호	완주 화암사 극락전	지적사항 없음		
전북	완주군	보물	제608호	완주 위봉사 보광명전	좌우 포부재 기울어짐, 손각판 일부탈락, 불상 배면 전등배선 교체 요망	현장 기술지도회의 실시 후 보수범위 결정	차년도 이후 조치예정
전북	완주군	보물	제662호	완주 화암사 우화루	지적사항 없음		
전북	완주군	보물	제1243호	완주 송광사 대웅전	지적사항 없음		
전북	완주군	보물	제1244호	완주 송광사 종루	(현지시정) -지붕기와 부분 교란 및 와구토 탈락, 공포의 기울어짐 있음	2019년 완주 송광사 종루 보수정비 기본계획 수립에 따른 보수조치 예정	차년도 이후 조치예정
전북	익산시	보물	제825호	익산 승림사 보광전	·정면 여간 좌측 기둥 내부 부후 심하여 정밀검사 필요 ·후면 처마하부 당골막이 일부 균열 및 탈락하여 보수 필요 ·전체적인 목부재 단청 변색 심함	2020년 보수정비사업(총액) 추가 신청(정밀진단용역 및 보수) 2021년 국고보조금 예산신청(내·외부 단청 보존상태진단 용역)	차년도 이후 조치예정
전북	익산시	국민	제297호	익산 김병순 고택	피뢰시설 설치 필요	2020년 재난방지시설 구축사업을 통해 설치예정(설계승인 요청함)	조치중
전북	장수군	보물	제272호	장수향교 대성전	지적사항 없음		
전북	전주시	보물	제583호	전주 풍패지관	지적사항 없음		
전북	전주시	보물	제1578호	전주 경기전 정전	지적사항 없음		
전북	정읍시	보물	제289호	정읍 피향정	지적사항 없음		
전남	강진군	보물	제829호	강진 금곡사 삼층석탑	지적사항 없음		
전남	강진군	사적	제107호	강진 정약용 유적	지적사항 없음		
전남	강진군	명승	제115호	강진 백운동 원림	우수시 내원의 마당에 물길이 형성되므로, 외곽에 배수를 위한 자연측구 설치필요	배수로정비 등 추진중('20.7월~'21.3월)	조치중
전남	고흥군	보물	제1307호	고흥 능가사 대웅전	지적사항 없음		

## 2020 국가안전대진단 지적사항(국가지정문화재) 조치계획

소재지		문화재			지적사항 및 조치현황		
시도	시군구	종목	지정번호	문화재명	지적사항 세부내용	조치계획	진행상태
전남	곡성군	보물	제1322호	곡성 가곡리 오층석탑	1층 탑신 내부 벌집손치, 탑 주변 대나무 식생	-1층 탑신내부 벌집 제거, 탑 주변 대나무 제거 완료(20.9월) -탑 보존처리 시행(강화액 등 도포)(20.9월)	조치완료
전남	구례군	사적	제505호	구례 화엄사	지적사항 없음		
전남	나주시	보물	제394호	나주향교 대성전	-소방펌프실 옥외소화전 주펌프(엔진)압력챔버의 스위치 작동시 수신기에 확인안됨 -소방펌프실 옥외소화전 주펌프 수조흡입배관의 부압방식 설치로 연계계 미름 -소방펌프실 압력챔버의 압력세팅 불량으로 제세팅 요함 -동재 3번실내 차동식 감지기 작동 불량	-소방시설 정비 완료(20.6월)	조치완료
전남	나주시	보물	제1310호	불회사 대웅전	-소방펌프실 옥외 소화전 주펌프 작동불량 -소방펌프실 주펌프 성능배관 뒤쪽 유량조절밸브 고착으로 밸브작동불량 -음향각 뒤쪽 산쪽 옥외소화전 위치표시등 점등불량 -대향루내 불상쪽 상부 차동식감지기 작동불량 -사운당 하부 식당쪽 감지기 회로 선로단선으로 감지기 작동불량 -사운당 하부 주방옆 복도의 단독발신기 회로 및 표시등 선로불량 -대웅전 뒤편 불꽃감지기2개소 작동불량(전원은 정상)	-소방시설 정비 완료(20.6월)	조치완료
전남	나주시	사적	제337호	나주읍성	(현지시정) -문루 내부로 연결되는 방범 설비선의 보호관 훼손 -북망문 소화전 방수압력이 낮음 -남고문 분전반 전면이 풀려 있어 감전 우려 (보수보강) -남고문 지붕 양성바를 노후, 기와 일부 균열 및 파손부 보수 필요 -남고문 문루 협문 심방목과 벽체 사이 이완됨 -일부 성벽 및 웅성 화곽로 바닥 포장미 들뜸 및 균열 파손	(현지시정) -방범 설비선 보호관 조치 중 -북망문 소화전 방수압력 조치 중 -남고문 분전반 전면 돌림 실리곤 보수조치 완료 (보수보강) -나주읍성 지침변경으로 예산확보 및 사업추진 중	조치중
전남	담양군	명승	제40호	담양 소쇄원	지적사항 없음		
전남	무안군	국민	제167호	무안 유교리 고택	지적사항 없음		
전남	보성군	보물	제304호	보성 벌교 흥교	지적사항 없음		
전남	보성군	보물	제943호	보성 우천리 삼층석탑	지적사항 없음		
전남	순천시	보물	제804호	순천 정혜사 대웅전	지적사항 없음		
전남	순천시	사적	제302호	순천 낙안읍성	동문 및 서문부근 성벽에 부분적으로 배부를 현상이 있음	동문구간 성곽 보수공사 중(20.2월 ~ 11월) 2021년 국고보조금 보수정비 예산요청(동문 및 서문구간)	조치중
전남	영광군	보물	제830호	영광 불갑사 대웅전	지적사항 없음		
전남	영광군	국민	제234호	영광 매간당 고택	(보수보강) -옥외소화전 부식 등 노후화(안채 뒤쪽, 사당 앞, 서당 앞)로 교체요망	2021년 국고보조금 재난방지시설유지관리 예산신청	차년도 이후 조치예정
전남	영암군	사적	제338호	영암 구림리 요지	(현지시정) -수목 일부가 1호 보호각 지붕과 닿아 있어 가지치기 등이 필요 (보수보강) -1호 보호각 지붕 누수로 바닥에 낙수흔적 발생 -2호 보호각의 벽체는 부분적으로 균열 및 탈락 -보호각 측면 자연석 계단과 기단은 부재간 이완 현상 발생	2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	차년도 이후 조치예정
전남	완도군	사적	제114호	완도 묘당도 이충무공 유적	지적사항 없음		
전남	완도군	명승	제34호	보길 읍선도 월립	45mm 소화전 호스 추가 비치 필요	소화전 호스 추가 비치완료(20.9월)	조치완료
전남	장성군	사적	제242호	장성 필암서원	지적사항 없음		
전남	장흥군	보물	제156호	장흥 보림사 서승탑	지적사항 없음		
전남	진도군	사적	제127호	진도 남도진성	노화 소화기 교체 필요	노후 소화기교체 완료(20.6월)	조치완료
전남	해남군	보물	제301호	해남 대흥사 북미륵암 삼층석탑	지적사항 없음		
전남	해남군	보물	제503호	해남 명향대첩비	지적사항 없음		
전남	해남군	보물	제947호	미향사 대웅전	외부 공포 순간판 탈락, 옥외소화전 관리, 소화기 안내판 표지부착, 콘센트덮개 미	미향사대웅전 보수정비사업 추진중	조치중
전남	해남군	보물	제1347호	해남 대흥사 서산대사탑	이음매 접합 불량, 주변정비	2021년 국고보조금 보수정비 예산 신청	차년도 이후 조치예정
경북	경산시	보물	제429호	경산 불굴사 삼층석탑	약사보전의 당골막이가 부분탈락, 기단판석이 부분 이완되어 있어 보수보강 필요	-국립문화재연구소 안전점검(9월 점검) -지속적 모니터링 후 결과 반영하여 보수정비 예정	차년도 이후 조치예정
경북	경산시	보물	제431호	경산 팔공산 관봉 석조여래좌상	지적사항 없음		
경북	경주시	국보	제31호	경주 첨성대	지적사항 없음		
경북	경주시	사적	제154호	경주 옥산서원	지적사항 없음		
경북	경주시	천기	제115호	경주 특락당 조각자나무	지적사항 없음		
경북	군위군	국보	제109호	군위 아미타여래삼존 석굴	진입교량 하부 바리 현상, 석굴 하부 암반 세굴현상 조치	교량 및 석굴 정비중(20.4월~12월)	조치중

## 2020 국가안전대진단 지적사항(국가지정문화재) 조치계획

소재지		문화재			지적사항 및 조치현황		
시도	시군구	종류	지정번호	문화재명	지적사항 세부내용	조치계획	진행상태
경북	군위군	보물	제682호	군위 지보사 삼층석탑	소화기 1기 내구연한 초과	소화기 교체 완료('20.6월)	조치완료
경북	김천시	보물	제297호	김천 청암사 수도암 동서 삼층석탑	지적사항 없음		
경북	김천시	보물	제319호	김천 직지사 석조약사여래좌상	지적사항 없음		
경북	김천시	보물	제606호	문경 도천사지 동서 삼층석탑	석탑 표면 지의류 제거 필요	지의류 보존처리 공사 시행중('20.9월~'21.2월)	조치중
경북	김천시	보물	제607호	문경 도천사지 삼층석탑	석탑 표면 지의류 제거 필요	지의류 보존처리 공사 시행중('20.9월~'12월)	조치중
경북	김천시	보물	제1186호	(전)구미 강락사지 삼층석탑	지적사항 없음		
경북	김천시	보물	제1576호	김천 직지사 대웅전	벽면 부분탈락, 벽화탈락, cctv 모니터 불량 다수	·외부벽화 보존처리 및 벽면 보수공사 중('20.7월~'12월) ·2021년 국고보조금 보수정비 예산요청	조치중
경북	문경시	국보	제315호	문경 봉암사 지증대사탑비	문화재 주변 적재를 처리, 탐비 탈락 주기적 점검 필요	적재물 조치 완료 및 탐비 박락은 주기적 점검 중('20.6월~'12월)	조치중
경북	문경시	보물	제51호	문경 내화리 삼층석탑	지적사항 없음		
경북	문경시	보물	제137호	문경 봉암사 지증대사탑	지적사항 없음		
경북	문경시	보물	제169호	문경 봉암사 삼층석탑	지적사항 없음		
경북	문경시	보물	제172호	문경 봉암사 정진대사탑비	지적사항 없음		
경북	문경시	보물	제1574호	문경 봉암사 극락전	목조기둥 총해피해 조사요망	2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	차년도 이후 조치예정
경북	상주시	국민	제296호	우북총택	(현지시정) -대산루 창호가 탈락되어 있어 설치 필요 (보수보강) -사당 기단 강회다짐의 균열 및 탈락이 많아 보수 필요	창호 부분 돌봄사업으로 수리예정 ·사당 기단 강회다짐은 우북총택 보수공사 시 조치 예정	조치중
경북	성주군	보물	제1575호	성주향교 대성전 및 명륜당	지적사항 없음		
경북	성주군	보물	제1656호	성주 범수사지 삼층석탑	지적사항 없음		
경북	안동시	보물	제448호	안동 봉정사 화엄강당	지적사항 없음		
경북	안동시	보물	제449호	안동 봉정사 고금당	지적사항 없음		
경북	안동시	국민	제181호	안동 도암총택	가스 금속배관 미설치	가스 금속배관 설치 예정	조치중
경북	안동시	국민	제182호	안동 의성김씨 서지재사	가스 금속배관 미설치	가스 금속배관 설치 예정	조치중
경북	안동시	국민	제202호	안동 권성백 고택	지적사항 없음		
경북	안동시	국민	제272호	안동 광산김씨 탁청정공파 총택	지적사항 없음		
경북	안동시	국민	제291호	안동 진성이씨 총택	안채 전면우측으로 기울어짐	19년 종합정비계획 완료후 '22년 국고보조금 예산신청 예정	차년도 이후 조치예정
경북	영덕군	국민	제168호	영덕 충효당 총택	지적사항 없음		
경북	영덕군	국민	제260호	영덕 안동권씨 옥천재사	지적사항 없음		
경북	영덕군	국민	제286호	영덕 무안박씨 무의공파 총택	지적사항 없음		
경북	영덕군	국민	제2741호	영덕 난고총택	전기배선 노출 과다, 담장노후	전기배선 정비중('20.10월~'12월) ·2021년 이후 국고보조금 보수정비 예산으로 시행(담장보수)	차년도 이후 조치예정
경북	영양군	국민	제108호	영양 서석지	지적사항 없음		
경북	영양군	국민	제294호	영양 한양조씨 사월총택	지적사항 없음		
경북	영주시	국보	제18호	영주 부석사 무량수전	천장 마감재 탈락, (현장시정)전기배선 불량(전선 미고정 등)	무량수전 보수정비 설계 중 불량한 전기배선 개선 완료('20.10월)	차년도 이후 조치예정
경북	영주시	국보	제19호	영주 부석사 조사당	전기배선 불량	불량 전기배선 개선완료('20.10월)	조치완료
경북	영주시	국보	제45호	영주 부석사 소조여래좌상	소화기 전기배선 불량	불량 전기배선 개선완료('20.10월)	조치완료
경북	영주시	국보	제249호	영주 부석사 삼층석탑	지적사항 없음		
경북	영주시	보물	제832호	영주 성혈사 나한전	소화기 점검일자 기록	점검일자 기록 완료('20.7월)	조치완료
경북	영주시	보물	제1402호	영주 소수서원 문성공묘	지적사항 없음		
경북	영주시	보물	제1403호	소수서원 강학당	강학당 마루의 일부 청판이 교란되어 있음	강학당 마루 청판교란 정비완료('20.10월)	조치완료
경북	영주시	사적	제55호	소수서원	·영귀천(지하수) 입구 옆 LP-1 매널 접지설치 필요, 누전차단기 2개소 고장 ※ 좌6(가로등) 거북이 옆 불등, 우5(담벼락)가로등 ·강학당 마루의 일부 청판이 교란되어 있음 ·지락재 여칸 왼쪽 기둥 머리 갈래미 있어 주의 관찰이 요구됨	불량한 전기설비 및 강학당 마루 청판교란 보수 완료('20.10월)	조치완료
경북	영주시	국민	제278호	영주 무성마을	·내용연수 10년 이상 소화기 1대 교체 필요 ·가정 내 일부 부적정 전기배선 정리 필요	소화기 구매 후 설치 및 전기배선 정리 완료('20.10월)	조치완료
경북	영천시	국보	제14호	영천 은혜사 거조암 영산전	지적사항 없음		
경북	영천시	보물	제790호	영천 은혜사 백흥암 극락전	지적사항 없음		
경북	영천시	보물	제521호	영천 송월당	지적사항 없음		
경북	영천시	보물	제616호	영천향교 대성전	지적사항 없음		
경북	영천시	국민	제175호	영천 만취당고택	석축 배수로 자연석 탈락 및 마감불량	2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	차년도 이후 조치예정
경북	예천군	국민	제201호	예천권씨 초간총파 총택	안채 배면 우측 기둥 하부가 부식(2개소) 되어 있어 보수 필요	2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	차년도 이후 조치예정
경북	예천군	국민	제285호	예천 함양박씨 희이재사	지적사항 없음		

## 2020 국가안전대진단 지적사항(국가지정문화재) 조치계획

소재지		문화재			지적사항 및 조치현황		
시도	시군구	종목	지정번호	문화재명	지적사항 세부내용	조치계획	진행상태
경북	예천군	천기	제400호	예천 금남리 황목근(팽나무)	동측 고사지는 수형을 고려하여 일부 제거 필요	고사한 줄기 잔가지 제거완료(20.7월)	조치완료
경북	울진군	보물	제730호	울진 불영사 응진전	소화전 전기배선 불량	소화전 불량 전기배선 정비완료(20.9월)	조치완료
경북	울진군	보물	제1201호	울진 불영사 대웅보전	전기배선 불량	대웅보전 내부 불량 전기배선 정비(20.9월)	조치완료
경북	의성군	천기	제373호	의성 제오리 공룡발자국화석 산지	노두 상부에 설치된 배수로 길이가 짧아 노두 끝단으로 우수시 빗물이 유입되고 있어 배수로 개선 필요	2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	차년도 이후 조치예정
경북	청도군	보물	제834호	대비사 대웅전	·대웅전 우측 내림마루 기와 부분탈락 ·야외 LPG가스용기 및 연소시설 철거필요	대웅전 우측내림마루 기와 탈락 보수완료(20.9월) 야외 LPG가스용기 및 연소시설 철거	조치완료
경북	청도군	보물	제836호	대적사 극락전	·내부 바닥 다다미는 철거 필요 ·화재 등 대응매뉴얼 비치필요(현재 미비치) ·공양간 외부 LPG용기 함 또는 체인시설 등 LPG용기 전도 방지를 위한 조치필요	화재 등 대응매뉴얼 비치 완료(20.9월) 내부 바닥 다다미는 철거 완료 공양간 외부 LPG용기 함 또는 체인시설 등 전도방지 조치 완료	조치완료
경북	포항시	천기	제415호	포항 달전리 주상절리	주상절리의 경관훼손 및 물리적 풍화를 촉진시키는 목본 및 초본성 식생제거 필요 ※ 식생피복이 광범위하고 급경사면이라 작업이 매우 위험하므로 주상절리대 중 좌측 핵심지역 대상으로 환경정비 작업 고려가 요구됨	2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	차년도 이후 조치예정
경남	거제시	사적	제484호	거제현 관아	지적사항 없음		
경남	거창군	국민	제205호	거창 동계종택	지적사항 없음		
경남	고성군	천기	제411호	고성 덕명리 공릉과 새발자국 화석산지	덕명리 청소년수련원-상죽암으로 이어진 노두의 사면에 거대 식생(목본성)식물로 인해 암석이 점진적으로 파손되어 낙석사고 우려가 있어 정비 필요	2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	2021년 보수 예정
경남	김해시	사적	제73호	김해 수로왕비릉/수로왕비릉 일괄	지적사항 없음		
경남	남해군	보물	제1849호	남해 용문사 대웅전	소방시설 감지기(연기감지기) 설치각도 불량으로 정비 필요	소방설비 정비완료(20.7월)	조치완료
경남	산청군	보물	제374호	산청 울곡사 대웅전	·화재 등 대응매뉴얼 현행화 필요 ·LPG가스용기 함 내 고정(체인설치 등)필요	화재 등 대응매뉴얼 현행화 완료(20.6월) 공양간 LPG 가스용기 벽면 결속조치 완료(20.6월)	조치완료
경남	진주시	보물	제1686호	진주 월명암 목조아미타여래좌상	기와 보수보강 필요, 계단보수보강 필요	2020년 국가지정문화재 보수정비사업으로 조치예정(~20.12월)	조치중
경남	진주시	보물	제1687호	진주 응석사 목조석가여래삼존좌상	대웅전 우측면 외부마감 일부 탈락	부분탈락구간 조치예정(~20.12월)	조치중
경남	진주시	보물	제1688호	진주 청곡사 목조석가여래삼존좌상	·주요 구조부 문제 심각한 상황, 전면해체 보수 요함 ·소화기 노후2대(건물외벽), 소화기 외관 탈색	2021년 국고보조금 보수정비사업 신청	차년도 이후 조치예정
경남	창녕군	국민	제10호	창녕 진양하씨고택	지적사항 없음		
경남	함안군	국민	제208호	함안 무기연당	·담장 내외 큰 나무 전지작업 필요 ·화재 등 대응매뉴얼 비치필요(현재 미비치)	자체 긴급보수비로 조치 예정 화재 등 대응매뉴얼 비치 완료(20.7월)	조치중
경남	함양군	사적	제499호	함양 남계서원	(현지시정) -사당 천정부 등 당골막이 회벽에 부분 균열 -사당 내부 벽체회벽이 부분적으로 박락 및 균열되어 있음 -사당 동편 기단바닥이 부분적으로 균열발생 (보수보강) -애련헌(동재) 측면 벽체가 배부를 현상이 심함, 기둥하부 부식이 있어 보수 필요	2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	차년도 이후 조치예정
경남	함양군	국민	제186호	함양 일두고택	지적사항 없음		
경남	함양군	국민	제207호	함양 허삼들가옥	지적사항 없음		
경남	합천군	보물	제253호	합천 청량사 석등	석탑 주변이 마당보다 다소 낮고 잔디식재로 되어 있어 습기예방을 위해 투수성 재료로 교체 필요, 석등과 석탑 보호를 위한 경계난간 설치 필요	2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	차년도 이후 조치예정
경남	합천군	보물	제266호	합천 청량사 삼층석탑	석탑 주변이 마당보다 다소 낮고 잔디식재로 되어 있어 습기예방을 위해 투수성 재료로 교체 필요, 석등과 석탑 보호를 위한 경계난간 설치 필요	2021년 국고보조금 보수정비 예산신청	차년도 이후 조치예정
경남	합천군	보물	제381호	합천 백암리 석등	지적사항 없음		
경남	합천군	보물	제1253호	합천 해인사 동종	지적사항 없음		