

2015년도 문화재위원회

제2차 건축문화재분과위원회 회의록

- 회의일시 : 2015. 02. 25(수), 13:30 ~ 18:30
- 장 소 : 덕수궁 회의실
- 출석위원 : 김창준, 박경립, 이강근, 이수곤, 이승우,
장석하, 정명섭, 천득염, 최성은, 홍승재
(이상 10명)
- 안 건 : 총 41건
 - 심의 36건 : 원안가결 19건, 조건부가결 5건, 부결 5건, 보류 7건
 - 검토 4건 : 조건부가결 3건, 보류 1건
 - 보고 1건 : 원안접수 1건

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

1	경주 남산 창림사지 삼층석탑 국가지정문화재(보물) 지정	공개
2	진도 금골산 오층석탑 주변 단독주택 신축(3차)	공개
3	용인 서봉사지 현오국사탑비 주변 교육연구시설 신축(2차)	공개
4	보성 유신리 마애여래좌상 주변 전각 6동 건립	공개
5	강화 장정리 석조여래입상 주변 단독주택 신축	공개
6	나주 철천리 마애칠불상 주변 태양광발전소 건립	공개
7	영천 청제비 주변 저수지 정비(2차)	공개
8	성주향교 대성전 및 명륜당 주변 공장부지 조성(2차)	공개
9	의성 탑리리 오층석탑 주변 주유소 신축	공개
10	성주 범수사지 삼층석탑 주변 선비산수길 조성	공개
11	안동 의성김씨 종택 주변 단독주택 신축(3차)	공개
12	공주 갑사 승탑 주변 템플스테이 조성	공개
13	영양 현리 삼층석탑 주변 펌프장 설치	공개
14	청양 서정리 구층석탑 주변 단독주택 신축(허가사항 변경)	공개
15	안동 예안이씨 충효당 주변 단독주택 증축(허가사항 변경)	공개
16	경주향교 대성전 주변 우물 정비 및 안내판 설치	공개
17	김천 직지사 대응전 주변 별채 및 호두나무 식재	공개
18	충주 억정사지 대지국사탑비 주변 농가주택 신축	공개
19	남원 개령암지 마애불상군 주변 백두대간 마루금 생태축 복원	공개
20	강릉향교 대성전 주변 공동주택 신축	공개
21	산청 단속사지 동·서 삼층석탑 주변 단독주택 신축(3차)	공개
22	함양 벽송사 삼층석탑 주변 단독주택 신축	공개
23	양산 용화사 석조여래좌상 주변 산책로 개설(3차)	공개
24	원주 흥법사지 진공대사탑비 주변 단독주택 신축 및 진출입로 개설	공개

25	완주 송광사 대응전 주변 후원 개축 및 종무소 이축	공개
26	창녕 술정리 동 삼층석탑 주변 운동기구 설치 및 바다 점토블록 포장	공개
27	밀양 영남루 주변 밀양강 야외공연장 관람석 설치	공개
28	창녕 영산 만년교 주변 호국공원 진입로 정비	공개
29	전주 풍패지관 주변 숙박시설 신축(2차)	공개
30	청주 용두사지 철당간 주변 공동주택개발사업(3차)	공개
31	울주 간월사지 석조여래좌상 주변 지하수 개발(2차)	공개
32	정읍 피향정 주변 하연지 내 데크 설치	공개
33	진천 연곡리 석비 주변 근린생활시설(일반음식점) 신축(3차)	공개
34	2015년도 문화재보수정비 국고보조사업 및 세계유산보존 관리사업 추진계획	공개
35	국가지정문화재(국보·보물) 현상변경 허용기준 조정	공개
36	국가지정문화재(국보·보물) 현상변경 허용기준 고시	공개
【검토사항】		
37	장흥 천관사 삼층석탑 이전 및 주불전 복원 기본계획 검토(2차)	공개
38	대구 북지장사 지장전 주변 대응전 건립 검토(2차)	공개
39	충주 탑평리 칠층석탑 해체보수 설계용역 추진여부 검토	공개
40	국가지정문화재 현상변경 허용기준 마련 및 조정(안) 검토	공개
【보고사항】		
41	<p>국가지정문화재 현상변경 처리결과 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> - 여주 창리 삼층석탑 주변 고물상 부지 조성 및 사무소 건축(허가사항 변경) - 봉화 북지리 마애여래좌상 주변 단독주택 신축 - 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 단독주택 부지 조성(A) - 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 단독주택 부지 조성(E) - 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 단독주택 부지 조성(F) - 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 단독주택 부지 조성(G) - 칠곡 송림사 오층전탑 주변 담장 보수 - 포항 보경사 원진국사비 주변 도로 확포장 - 울진 구산리 삼층석탑 주변 단독주택 신축(허가사항 변경) 	공개

【심의사항】

안건번호 건축 2015-02-001

1. 경주 남산 창림사지 삼층석탑 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경북 경주시 소재 「경주 남산 창림사지 삼층석탑」에 대한 보물 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경상북도 경주시에 소재한 「경주 남산 창림사지 삼층석탑」을 보물로 지정하고자 신청한 사항임.
- 동 사항은 2014년 건축문화재분과 제13차 회의(2014.12.18)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('15.01.21~'15.02.19) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 「경주 남산 창림사지 삼층석탑」
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 경주 남산 창림사지 삼층석탑(慶州 南山 昌林寺址 三層石塔)
 - 소유자(관리자) : 경주시(경주시)
 - 소재지 : 경상북도 경주시 배동 산6-1
 - 조성연대 : 신라시대
 - 지정면적 : 20.49m²
 - 양 식 : 석조, 3층, 화강석

라. 현지조사의견(2014.07.02)

- 문화재위원 ○○○ : 국가지정문화재(보물) 지정가치 있음

- 문화재위원 ○○○ : 국가지정문화재(보물) 지정가치 있음
- ○○대학교 교수 ○○○ : 국가지정문화재(보물) 지정가치 있음

마. 역사문화환경 보존지역 내 현상변경 허용기준 마련

- 사적 지정구역 내에 포함되어 있으므로 사적 제311호 「경주 남산 일원」의 보존영향행위기준을 적용함.

바. 지정조사보고서 : 붙임 참조

사. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

국가지정문화재 등의 지정조사보고서				
조 사 일	2014. 07. 02	대상문화재	경주 남산 창림사지 삼층석탑	
조 사 자	성 명	○○○	전공 분야	전통건축
	소 속	○○대학교	직위(직책)	교 수
주요 지정 사항 검토	① 문화재 종류	보 물		
	② 문화재 명칭	경주 남산 창림사지 삼층석탑		
	③ 입지 현황 및 역사문화환경	세부 내용 별첨 참조		
	④ 연혁·유래 및 특징	세부 내용 별첨 참조		
	⑤ 지정 가치 및 근거기준	세부 내용 별첨 참조		
	⑥ 지정 대상 및 범위	<해당 문화재(문화재구역)>		
<보호물>				
<보호구역>				
보호 관리 사항 검토	⑦ 문화재 보존 영향 행위기준(안)			
	⑧ 보존정비 및 활용 착안사항			
종합의견		세부 내용 별첨 참조		
위와 같이 「문화재보호법 시행령」 제11조제3항 및 제13조제3항과 같은 법 시행규 칙 제8조에 따라 국가지정문화재 등의 지정조사보고서를 제출합니다. <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">2014 년 12 월 일</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> 문화재청장 귀하 제출자: ○○○ (서명 또는 인) </div>				

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

③ 입지 현황 및 역사문화환경

경주 남간사지 당간지주에서 농로를 따라 포석정방향으로 가는 중간지점 낮은 능선 정상부에 석탑이 위치하고 있으며 석탑을 기점으로 서쪽방향으로 완만하게 4단으로 대지가 형성되어있다.

석탑주변은 완만한 경사를 이루는 평탄대지가 형성되어있고 해목령을 뒤로 두고 정면에 선도산을 바라보고 있다. 주변에 남간사지 당간지주, 나정, 포석정지, 일성왕릉, 지마왕릉 등 문화유적들이 산재하고 있다.

현재 창림사지 일차발굴조사가 시행되고 있으며 상당량의 유구들과 건물지들이 확인되고 있으며 사찰의 형식은 불국사와 유사하게 층급을 둔 배치형상을 보이고 있다.

④ 연혁·유래 및 특징

- 연혁·유래

삼층석탑이 자리하고 있는 창림사지는 삼국유사(三國遺事)》기록에 의하면 박혁거세(朴赫居世)와 알영(閼英) 왕비가 태어난 후 이곳에 궁궐을 지어 13년 간 살았다는 기록이 있어 사찰이 건립되기 전 궁궐이었으나 어느 시기에 궁궐이 창림사로 변경되었는지는 알 수 없다.

발굴조사를 통하여 경주 불국사 등 통일신라시대 가람에서 나타나는 층(공간)별 독립된 공간이 창림사에서 확인된 바 있다. 즉 초창기에는 가장 높은 곳에 탑을 조성하고 그 아래쪽에 금당을 두어 탑원과 금당원을 분리해 조성하였고 후대에 지속된 중창은 아래쪽으로만 진행되어 성역화된 초기 영역을 훼손하지 않았다는 점과, 그리고 확장과정에서 새로 추가된 영역에도 팔부신중을 조각한 석탑 등이 추가 됐다는 점 등을 확인할 수 있다.

탑의 조성시기는 사리공 속에서 발견된 '무구정탑원기'와 '무구정광대다라니'를 당시 이곳을 찾았던 추사 김정희가 모사하여 두었는데 그 속에 이 무구정탑의 조성에 관한 사실이 기록되어 있었기 때문에 신라 문성왕(844년)때로 추정하고 있으나 현재 이 기록에 대하여서는 다소 이견들이 있다.

- 특징

석탑은 2중기단을 조성한 후 3개층탑신부를 얹은 전형적인 신라 3층석탑의 모습이다. 기단부의 구성은 상, 하 2중으로 구성되어 있으며 하부는 통돌에 하대면 석과 지석으로 구분하여 치석하였고 면석에 각 돌마다 3개의 탱주를 두었다. 탱주의 개수는 석탑 변천의 가장 가시적인 지표 중 하나가 된다. 시대적으로 살펴 보면, 먼저 통일신라 초기(600년대 말)와 중기(혹은 전성기, 700년대) 석탑을 가르는 가장 기본적인 요소가 하층기단부 탱주가 3개에서 2개로 줄었다는 점이다. 또 중기에서 후기로 넘어가는 과정에서는 약간의 시간차를 두고 상하층 기단부 탱주가 각각 하나로 줄어들었는데, 상층기단부 탱주가 하나로 줄어든 시점이 대략 700년대 말이고, 하층기단부 탱주가 2개에서 하나로 줄어든 시점은 800년대 초반, 그리고 900년대 나말려초가 되면 상하층기단부의 탱주가 아예 없어진다는 점들임을 고려할 때, 석탑의 조성시기를 찾을 수 있는 중요한 단서를 제공하고 있다. 그리고 10개의 석재로 구성된 탑의 하층기단부의 구성은 비슷한 시기에 8개의 석재로 조성된 황복사탑이나 장항리탑보다 고식에 가깝다는 견해가 있다.

하대갑석은 외부 쪽으로 경사지게 치석한 후 상부면석을 받기 위한 2단의 중석 받침을 두었다. 그리고 상부기단은 중석받침 위에 각 면 2매의 면석을 설치한 후 상대갑석을 얹었다. 특히 면석에는 8부신중상을 양각하고 1구의 탱주를 두어 매우 화려한 모습을 보여주고 있다. 그러나 현재는 남면 1구, 서면 2구, 북면 1구만 남아있고 그 외 면석은 신재로 교체되어 원래의 모습을 보여주지 못하고 있으나 창림사탑의 면석인지 확실하지 않으나 창림사지에서 수습되어 국립경주 박물관에 보존되고 있는 팔부신중 면석 4구가 소장되어 있다.

창림사탑 팔부신중 조각은 규모와 완성도면에서 그 가치가 매우 높게 평가되고 있다. 우리나라 석탑 가운데 팔부신중상이 조각된 예는 안동 범홍사지 전탑, 화엄사 사사자탑, 인룡사지탑, 진전사탑 등과 인왕상이 조각된 장항리사지탑, 십이지신과 사천왕상이 조각된 원원사지탑 등과 조각수법을 비교해 볼 때도 기량 면에서 결코 뒤지지 않는 사례로 인정받고 있다.

면석위에는 상부갑석이 4개 얹고 있다. 상대갑석은 하대갑석과는 달리 층급을 두었고 탑신받침을 가운데 두고 1층 탑신석을 올렸다. 1층 탑신은 통돌을 사용하고 모서리에 우주를 모각하고 가운데 문틀과 문고리 2매가 조각된 문비를 4면에 두었다.

옥개석은 3층 모두 원형이며 각층마다 5단의 층급받침을 두고 있으며 아래에 물끓기흙을 설치하여 신라석탑의 전형적인 모습을 지니고 있다. 단지 2, 3층 탑

신석이 신재로 교체되어 정확한 부재의 크기는 알 수 없다. 그리고 3층 옥개석 위에 노반을 포함한 상륜부는 알 수 없으나 현재 창림사지에서 수습된 양화가 박물관에 보관되어 있어 상륜부수법의 일면은 유추할 수 있다.

종합의견

창림사지는 신라사에 중요한 위치를 차지하고 있으며 사지발굴을 통하여 석탑의 위치도 확인된 바 있으나 1976년 복원된 현재의 창림사지 삼층석탑은 2, 3층 탑신과 상층 팔부신중상 중 4매, 기단석재 일부가 신재로 교체되고 상륜부가 없어 탑의 원형이 많은 부분 훼손된 상태이나 경주 남산에 보존되고 있는 석탑 가운데 규모가 가장 크고 화려하다. 그러나 원형을 유지하고 있는 부재를 중심으로 탑의 조성수법을 살펴보면, 탑의 규모, 기단부의 구성과 상층기단부면석의 팔부신중상의 조각수법 등에서 신라석탑 조형의 흐름을 살필 수 있는 귀중한 자료로 판단되어 보물로 지정 보존하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

국가지정문화재 등의 지정조사 보고서

조사일	2014. 07. 02	대상문화재	유적건조물/종교신앙/불교/탑	
조사자	성명	○○○	진공분야	한국건축사
	소속	○○대학교	직위(직책)	교수
주요 지정 사항	① 문화재 종류	국가지정(보물)		
	② 문화재 명칭	경주 남산 창림사지 삼층석탑		
	③ 입지 현황 및 역사문화환경	본 창림사지 삼층석탑은 경주 남산에 자리한 창림사지 주변에서 남산 쪽으로 형성된 능선에 자리하고 있다. 창림사는 신라시대 경주 남산에 창건된 대표적인 사찰인데 근자에 폐허가 된 옛 사찰 터에 대한 발굴이 이루어지면서 가람의 형식이 밝혀지고 있다. 또한 이 부근은 신라최초의 왕궁 터로 전해지고 있다.		
	④ 연혁·유래 및 특징	세부 내용 별첨 참조		
	⑤ 지정 가치 및 근거기준	전체적인 모습이 신라시대석탑의 전형을 보이고 있고 규모가 웅장하고, 정교한 치석과 맞춤, 조형성 등에서 우수함이 보인다. 또한 일부 부재가 파손되거나 새롭게 복원한 부재들이 있지만 조각상이 새겨진 기단부, 옥개석과 면석의 정교한 다듬, 안정된 비례감 등을 고려할 때 지정가치가 있다고 생각됨		
	⑥ 지정 대상 및 범위	<해당 문화재(문화재구역)> 산6-1번지-10 126㎡, 지정면적 20.49㎡		
		<보호물> 해당사항 없음 <보호구역> 해당사항 없음		
보호 관리 사항 검토	⑦ 문화재 보존 영향 행위기준안			
	⑧ 보존정비 및 활용 착안사항	결실된 2층과 3층의 탑신석이 새롭게 보충되면서 구조적인 안정감을 주고 있으나 기단부가 일부 불안한 모습을 보이고 있어 향후 적절한 시기에 기단부에 대한 보강 및 보수가 필요할 것이다. 특히 경주지역에 있을 것으로 짐작되는 결실부재에 대한 조사와 이를 이용한 복원이 이루어지기를 기대한다. 또한 창림사지와 연계된 가람과 불탑이라는 관계를 규명할 필요가 있다고 생각된다.		
종합의견		국가문화재로 지정하여 연구하고 관리·보존할 만한 가치가 있음		
<p>위와 같이 「문화재보호법 시행령」 제11조 제3항 및 제13조 제3항과 같은 법 시행규칙 제8조에 따라 국가지정문화재 등의 지정조사 보고서를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2014년 11월 일</p> <p style="text-align: center;">제출자: ○○○</p> <p>문화재청장 귀하</p>				

창림사지 석탑의 연혁과 현황 및 문화재적 가치

- 지정현황 : 현재) 경상북도 유형문화재
향후) 국가지정문화재 보물
- 명 칭 : 경주 남산 창림사지 삼층석탑
- 소재지 : 경상북도 경주시 양정로 260(동천동 800)
- 수 량 : 1基
- 규 격 : 높이 6.98m
- 재 질 : 화강석
- 조성연대 : 통일신라
- 현 상 : 일부 탑신과 기단의 결실부재가 보충되었으나 타 부재는 완형에
가깝다.

1. 입지환경

본 창림사지 삼층석탑은 경주 남산에 자리한 창림사지 주변에서 남산 쪽으로 형성된 능선에 자리하고 있다. 남간사지 당간지주에서 포석정 방향으로 농로를 따라가는 낮은 능선의 정상부에 위치하고 있으며 그 아래에 창림사지가 자리하고 있다. 현재 창림사지의 발굴조사가 이루어지고 있는데 건물지들이 확인되고 있으며 초석과 기단석, 와편, 탑재 등 상당량의 유구가 발굴되었다. 사찰의 형식은 불국사와 유사하게 층단을 둔 배치형상을 보이고 있다. 향후 발굴이 완료되면 신라시대 고찰의 전모가 밝혀지고 가람과 석탑의 상화관계를 파악할 수 있을 것으로 기대된다.

석탑주변은 완만한 경사를 이루는 평탄대지로 주변에 남간사지 당간지주, 나정, 포석정 등의 문화유적들이 즐비하게 산재하고 있다.

2. 연혁과 유래

삼국유사의 기록에 의하면 창림사지는 박혁거세와 알영(闕英) 왕비가 이곳에

궁궐을 지어 13년 간 살았다는 기록이 있어 사찰이 건립되기 전 궁궐이었다고 전해지고 있다. 즉 『三國遺事』의 기록에 의하면 최초의 신라 왕궁지가 남산에 조성되었는데, 그 자리가 창림사지라고 되어 있다. 그러나 어느 시기에 궁궐이 창림사로 변경되었는지는 알 수 없고 그 내용이 신빙성이 낮아 논란의 여지가 있는 기록이라 할 수 있다.

이뿐만 아니라 분명한 것은 고려시대의 창림사 佛牙가 옮겨졌다는 내용과 조선시대 김생이 쓴 창림사지비 관련기사가 있어 누대에 걸쳐서 사찰의 명맥이 이어지고 있음이 확인되고 있다. 그러나 통일신라시대에는 분명히 번창하였던 가람이 언제 어떻게 폐사되었는지 구체적으로 알 수 없다.

또한 창림사지 삼층석탑은 통일신라시대의 작품으로 짐작되고 있으나 그 후 어느 시기인지는 알 수 없지만 도괴되어 무너진 상태로 방치되어 있었다. 그러나 1976년 결실된 부재를 보강하여 복원하여 현재의 모습을 보이고 있다. 현재의 모습으로 보면 기단부의 여러 부재들이 새로운 부재들로 보충되었으며, 탑신부에서도 2층과 3층 탑신석이 새롭게 치석 대체되었음을 알 수 있다. 원래는 신라 전형 석탑의 양식으로 건립되어 기단부-탑신부-상륜부로 구성되었음을 쉽게 짐작할 수 있는데, 현재 상륜부는 남아있지 않다. 다만 경주박물관에 상륜부의 일부가 있다고 알려지고 있다.

3. 석탑의 특징

석탑은 기단부를 2중으로 조성한 후 3개층의 탑신부를 얹은 전형적인 신라 3층 석탑이다. 기단부의 하층기단은 각 면에 3개의 탱주와 2개의 우주를 배치하였다. 하부는 통돌에 하대면석과 저석으로 구분하여 다듬었고 상부에는 널찍하고 두툽한 하대갑석을 올렸다.

하대갑석의 윗면은 아래로 내려가면서 완만한 경사를 이루도록 하였다. 또한 하대갑석 상부에는 호각형의 2단 괴임이 조성되어 상층기단을 지탱하도록 했다. 상층기단은 면석을 높게 하여 고준한 느낌을 주었으며, 각 면에 1개의 탱주와 2개의 우주를 두었다. 특히 중석의 면석에는 각 면에 2구씩 팔부중상을 조각하였는데, 이중에서 현재 4구는 결실되고, 남면 1구, 서면 2구, 북면 1구 등이 남아있을 뿐이다. 이처럼 면석의 일부는 신재로 교체되어 원래의 모습을 잃고 있으나 창림사지에서 수습되어 국립경주박물관에 보존되고 있는 팔부신중 면석 4구가

창림사석탑의 면석이 아닌가 추정되고 있다. 상대갑석은 하부에 상당히 두툼하게 처리된 부연을 조각하였고, 그 위에 갑석을 얹었다. 상대갑석의 윗면은 빗물의 낙수를 위하여 완만한 경사를 이루도록 하였으며, 그 위에는 1층 탑신석을 받치기 위하여 각형 2단의 탑신괴임을 만들었다.

3층인 탑신부의 2층과 3층은 옥개석만 원래의 것이고 탑신석은 새롭게 보강된 신재이다. 특히 1층 탑신은 하나의 돌로 만들어졌고 치석이 빠어난 수법을 보여주고 있다. 1층 탑신석은 원형 문고리가 달린 문이 표현되었는데, 2분합문으로 한가운데 세로로 음각선을 두어 구분하였다. 탑신석 좌우에 배치된 우주는 면석과 분명하게 구분되도록 모각 정도를 높게 다듬었다.

각층 옥개석의 하부에는 5단의 옥개받침을 같은 높이로 정교하게 치석하였는데, 상부로 올라가면서도 일정한 너비로 다듬었다. 옥개석 아래 처마에는 일정한 너비로 비교적 넓은 낙수홈을 마련했다. 처마는 전체적으로 수평을 이루고 상부로 올라가면서 살짝 반곡되도록 치석하였으며, 합각부는 추녀마루 끝에서 반전을 주어 석탑의 외관이 전체적으로 경쾌한 이미지를 보이도록 했다. 옥개석의 낙수면은 완만한 경사를 이루었고 옥개석 정상부에는 상층의 받침을 마련하여 상부에 놓이는 탑신을 받치도록 했다. 탑신부 각층의 옥개석은 동일한 형태로 만들어졌는데, 상층으로 올라가면서 일정한 체감율을 보이고 있어 전체적으로 안정된 느낌을 주고 있다.

3층 옥개석 위에 자리한 상륜부는 정확히 알 수 없으나 현재 창림사지에서 수습된 양화가 경주박물관에 보관되어 있어 상륜부 형태는 어느 정도 유추할 수 있겠다.

4. 종합의견

창림사지 삼층석탑은 신라의 전형적인 석탑으로 초기적인 면모를 여실히 보여주고 있다. 남산을 중심으로 수많은 석탑이 조성되었는데 아마 그중에서 가장 큰 탑으로 웅장하고 조형의 아름다움이 빼어난 탑이라고 생각된다. 특히 기단부에 팔부중상이 조각되었고, 세부 치석 수법이 정교하면서도 강건한 남성적 이미

지를 주고 있다. 이러한 모습을 보면 이 석탑은 8세기중반 이전에 건립된 것이 아닌가 생각된다.

또한 창림사지는 삼국유사에 기록된 바와 같이 신라역사에 있어서 구체적인 자료를 제공하는 의미가 큰 사찰이다. 근자에 사지발굴을 통하여 가람형식에 대한 구체적인 모습이 들어나고 있고 석탑의 위치에 대하여서도 여러 가지 해석이 가능하게 되었다. 그간 방치되어 있던 석탑을 1976년 복원하여 현재의 모습을 보여주고 있어 다행스럽게 생각한다. 다만 아쉬운 것은 2, 3층의 탑신과 상층기단의 팔부신중상 중 4매, 기단석재 일부가 신재로 교체되었고 상륜부가 없어 탑의 원형이 많은 부분 훼손된 상태이다.

그러나 경주 남산에 보존되고 있는 석탑 가운데 규모가 가장 크고 화려하며 탑의 규모와 형태가 전형적인 신라석탑의 모습을 보여주고 있다, 특히 2중기단으로의 튼실한 짜임과 장엄장식을 잘 갖추었다. 즉 저석과 면석을 단일석으로 하여 안정을 꾀하였고 상층기단 면석에 팔부신중상을 조식함으로서 불계에서 느낄 수 있는 장엄을 다하였다. 탑신과 옥개에 있어서도 조형의 정교함과 규범성은 신라석탑의 전형성을 보여주고 있다. 이러한 관점에서 보아 본 석탑을 보물로 지정하는 것은 타당하다고 생각된다. 그러나 다소 많은 부재가 신재로 교체되었다는 점을 보정하기 위해서라도 차제에 흩어져 있는 창림사지의 석재에 대한 정밀한 조사를 통하여 재 자리 찾기 작업과 석탑의 진정성과 완전성이 보완되기를 소망한다.

국가지정문화재 등의 지정조사 보고서

조사일	2014. 07. 02	대상문화재	유적건조물/종교신앙/불교/탑	
조사자	성명	○○○	전공분야	한국미술사
	소속	○○대학교	직위(직책)	부교수
주요 지정 사항 검토 보호 관리 사항 검토	① 문화재 종류	국가지정문화재(보물)		
	② 문화재 명칭	경주 남산 창림사지 삼층석탑		
	③ 입지 현황 및 역사문화환경	경주 남산 창림사지 삼층석탑은 창림사지에서 남산 쪽으로 형성된 능선 상에 위치하고 있으며, 이 일대는 신라 최초의 왕궁이 있었던 곳으로 전해지고 있다. 창림사는 신라시대 남산에 창건된 대표적인 사찰로 최근 폐허가 된 사지에 대한 발굴 조사가 진행되면서 사찰의 규모와 가람 등이 밝혀지고 있다.		
	④ 연혁·유래 및 특징	별첨 【붙임 1】 참고		
	⑤ 지정 가치 및 근거기준	부재가 파손되거나 새롭게 보강된 부재들이 있지만 전체적으로 규모가 웅장하고, 전형적인 신라 석탑 양식을 보이고 있는 점, 기단부 조각상이 새겨진 면석과 옥개석의 정교한 치석 수법, 창림사지 경내에서 다소 떨어진 독특한 위치에 건립된 점 등을 고려할 때 지정가치가 있는 것으로 사료됨		
	⑥ 지정 대상 및 범위	<해당 문화재(문화재구역)>		
		산6-1번지-10 126㎡, 지정면적 20.49㎡		
		<보호물> 해당사항 없음		
⑦ 문화재 보존 영향 행위기준(안)				
⑧ 보존정비 및 활용 착안사항	탑신부는 2층과 3층 탑신석이 새롭게 보강되면서 보존상의 문제가 없는 것으로 판단되지만 석탑을 전체적으로 지탱하고 있는 기단부가 일부 결락되어 있다. 현재 구조상에 큰 문제는 없는 것으로 판단되지만 향후 적절한 시점에 기단부에 대한 보강 및 보수가 필요할 것으로 사료된다.			
종합의견		국가문화재로 지정하여 연구하고 관리·보존할 만한 가치가 있음		
위와 같이 「문화재보호법 시행령」 제11조 제3항 및 제13조 제3항과 같은 법 시행규칙 제8조에 따라 국가지정문화재 등의 지정조사 보고서를 제출합니다.				
2014년 11월 일				
제출자 : ○○대학교 부교수 ○○○				
문화재청장 귀하				

【붙임 1】

<연혁·유래 및 특징>

- 지정현황 : 국가지정문화재(보물)
- 명 칭 : 경주 남산 창림사지 삼층석탑
- 소 유 자 : 國有
- 소 재 지 : 경상북도 경주시 양정로 260(동천동 800)
- 수 량 : 1基
- 규 격 : 높이 6.98m
- 재 질 : 화강석
- 조성연대 : 통일신라
- 현 상 :

昌林寺는 『三國遺事』의 기록에 의하면 최초의 신라 왕궁지가 남산에 조영되었는데, 그 자리가 창림사지라고 되어 있다. 그러나 신빙성이 낮아 논란의 여지가 있는 기록이라 할 수 있다. 그리고 고려시대 들어와 창림사의 佛牙를 개경으로 옮겨 내전에 안치했다고 한다. 이후 조선시대 들어와 『新增東國輿地勝覽』에 의하면 김생이 쓴 창림사비가 있었는데, 글자는 없어졌다고 하였다. 또한 금오산 기슭에 있었던 창림사가 폐사되었다고 기록되었다. 따라서 창림사는 신라시대 창건되어 조선전기까지 법등을 잇다가, 조선후기 들어와 폐사된 것으로 보인다. 그러나 아직까지 구체적으로 폐사된 시기는 알 수 없다. 향후 창림사지에 대한 정밀 발굴 조사가 완료된다면 이러한 의문들이 해결될 수 있을 것으로 보인다.


현재 어느 석탑인지는 모르지만 창림사지와 그 인근에 있었던 사지, 즉 창림사지의 것으로 불릴만한 석탑에서 855년에 제작된 「無垢淨塔願記」가 조선후기에 발견되었다. 이에 대해서 일찍이 秋史 金正喜(1786-1856년)가 자세한 설명을 하기도 했다. 당시 김정희는 서체의 아름다움에 탄복하고 찬사를 보내기도 했다. 최근 경기도 이천 영원사에서 경주 창림사지에 건립되어 있었던 석탑의 발원기인 금동판이 발견되기도 했다. 이것은 조선후기 김정희가 보았던 것 중에 하나이다. 그런데 855년 제작된 「無垢淨塔願記」가 현재 창림사지 능선 상에 위치하고 있는 삼층석탑에 안치되었던 것인가 하는 부분은 확실하지 않은 것으로 밝혀졌다. 따라서 창림사지 삼층석탑이 855년에 건립되었다는 것은 검토의 여지가 있을 뿐만 아니라 양식적으로도 잘 어울리지 않는 측면이 있다. 이에 대해서는 이미 일본인 연구자를 비롯하여 윤경렬, 신용철 등이 의문을 제기

하고 밝혀 놓은 상태이다.1)



창림사지 삼층석탑 발원기 금동판(이천 영원사 발견 소장)

창림사지 삼층석탑은 어느 시기인지는 알 수 없지만 파괴된 상태로 방치되어 있었다. 그리고 1976년 결실된 부재를 보강하여 복원하였다. 현재 기단부의 상당 부재들이 새로운 부재들로 보강되었으며, 탑신부에서는 2층과 3층 탑신석이 새롭게 치석 보강되었음을 알 수 있다. 창림사지 삼층석탑은 원래는 신라 전형 석탑의 양식으로 건립되어 크게 기단부-탑신부-상륜부로 구성되었음을 것인데, 현재 상륜부는 남아있지 않다.



도괴된 창림사지 삼층석탑(1943년, 『慶州南山の佛蹟』)

1) 小場恒吉, 『慶州南山の佛蹟』, 朝鮮總督府, 1940.
 末松保和, 「昌林寺 無垢淨塔願記」, 『青丘學叢』 15, 青丘學會, 1954.
 윤경렬, 『겨레의 땅, 부처님 땅』, 불지사, 1993.
 신용철, 「慶州 南山 昌林寺址 三層石塔의 考察」, 『동악미술사학』 제3호, 동악미술사학회, 2002.

		
전경	아수라상	1층 옥개석 받침부
		
	기단부	1층 탑신부

기단부는 2층으로 하층기단은 각 면에 3개의 탕주와 2개의 우주를 배치하였으며, 상부에 높직한 갑석을 올렸다. 하대갑석 상면은 외곽으로 나가면서 완만한 경사를 이루도록 치석되었다. 그리고 하대갑석 상부에는 호각형의 2단 괴임이 마련되어 상층기단을 받치도록 했다. 상층기단은 면석을 높게 마련하여 상승감을 주었으며, 각 면에 1개의 탕주와 2개의 우주를 배치하였다. 그리고 면석부에는 각 면 2구씩 팔부중상을 조각하였는데, 이 중에서 현재 4구는 결실되고, 남면 1구, 서면 2구, 북면 1구 등이 남아있다. 남면 1구는 阿修羅像임을 알 수 있다. 상대갑석은 하부에 상당히 높게 처리된 부연을 마련하였으며, 그 위에 갑석을 높게 마련하였다. 상대갑석의 상면은 낙수를 고려하여 완만한 경사를 이루도록 치석하였으며, 그 위에는 1층 탑신석을 받치기 위하여 각형 2단의 탑신괴임을 마련하였다.

탑신부는 3층으로 구성되어 있는데, 2층과 3층은 옥개석만 원래의 것이고 탑신석은 새롭게 보강된 부재이다. 또한 1층 탑신부는 이 석탑의 치석 수법을 가장 잘 보여주고 있는 부분이기도 하다. 1층 탑신석은 원형 고리가 달린 문비가 표현되었는데, 2분합문으로 한가운데 세로로 음각선을 두어 구분하였다. 탑신석 좌우에 배치된 우주는 면석부와 분명하게 구분되도록 모각 정도를 높게 치석했다. 1층 탑신석은 부분적으로 파손되기는 했지만 현재 결실된 2층과 3층 탑신석의 원형을 추정하는데 유용한 자료가 되고 있다. 옥개석은 하부에 5단의 옥개받침을 같은 높이로 정교하게 치석하였는데, 상부로 올라가면서도 일정한 너비로 구분되도록 했다. 처마부에는 일정한 너비로 비교적 넓은 음각부를 두어 낙수홈을 마련했다. 처마부는 전체적으로 수평을 이루고 있다. 처마부는 상부로 올라가면서 살짝 외반되도록 치석하였으며, 합각부는 마루부 끝에서 반

전을 주어 전체적인 석탑의 외관이 경쾌한 이미지를 형성하도록 했다. 낙수면은 완만한 경사를 이루도록 했다. 그리고 옥개석 상부에도 받침을 마련하여 상부에 놓이는 탑신을 받치도록 했다. 탑신부의 옥개석들은 동일한 치석 수법을 보이고 있는데, 상층으로 올라가면서 일정한 체감율을 보이고 있어 전체적으로 안정감있고, 조화로운 인상을 주고 있다.

창림사지 삼층석탑은 전체적으로 신라 전형기 석탑의 초기 양식을 강하게 함유하고 있으며, 기단부에 팔부중상이 조각되었지만 석탑의 규모가 크고 웅장하며, 세부 치석 수법이 정교하면서도 강인한 이미지를 주고 있다. 이러한 점을 고려할 때 창림사지 삼층석탑은 8세기대에 건립된 것으로 추정된다. 또한 석탑의 건립 위치가 경내가 아닌 것으로 추정된다. 현재 석탑에서 다소 떨어진 지점에서는 초석 등이 발견되고 있지만, 석탑에서 가까운 지점 주변에서는 유구가 확인되지 않고 있으며, 지형적으로도 건물 등이 들어설만한 입지가 되지 못하고 있다. 이러한 점을 고려할 때 창림사지는 대형 석탑을 능선상에 위치시킨 독특한 가람이었음을 알 수 있다. 이것은 중국 수당대 건립된 탑과들처럼 불탑으로서의 기능이 기본적으로 있었지만 석탑이 표식 등 다른 기능도 탑과가 가지고 있었음을 보여주는 사례라 할 수 있다. 이러한 예는 우리나라에서는 보기 드문 사례에 속한다.

현재 창림사지 삼층석탑은 부분적으로 파손되었으며, 결실되어 보강된 부재들도 있지만 석탑의 전체적인 구조와 양식, 치석 수법을 살피는 데에는 크게 문제가 없다. 또한 8세기대 전형적인 신라 석탑 양식을 함유하고 있으며, 치석 수법 등도 우수한 석탑이다. 나아가 우리나라에서는 독특한 배치를 보여 주고 있다. 이러한 여러 점을 고려할 때 국가 지정문화재로서의 지정할만한 가치가 있는 것으로 사료된다.

2. 진도 금골산 오층석탑 주변 단독주택 신축(3차)

가. 제안사항

전남 진도군 소재 보물 「진도 금골산 오층석탑」 주변에 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.
- ※ ‘14년도 문화재위원회 제13차 건축문화재분과 심의결과(2014.12.18) : 보류
 - 현지조사 후 재심의
- ※ ‘15년도 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 심의결과(2015.01.14) : 부결
 - 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 진도 금골산 오층석탑
 - 소재지 : 전남 진도군 군내면 둔전리 356-2
 - 지정일 : 1971. 01. 08.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 진도군 군내면 둔전리 산94-10번지 외 1필지
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 300m

○ 사업내용 : 단독주택 신축

- 건립개요

	1차('14.12.18)	금차	비고
대지면적	660m ²	659m ²	
건축면적 (연면적)	52.25m ² (52.25m ²)	좌동	
구조	경량철골조	좌동	
층수/ 최고높이	지상1층 / 4.1m	지상1층 / 4.1m	

※ 규모는 그대로이나 대지의 범위 및 건립위치를 아래로 이동시켰음.

라. 지방자치단체(진도군) 의견

- 계획을 수정·변경하여 재신청한 건으로 기존 94-9번지 보다 해발고도가 낮은 94-10번지 상에 건축을 하게 되어 주변 경관과 조화를 이루도록 외관을 꾸미면 될 듯함.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

3. 용인 서봉사지 현오국사탑비 주변 교육연구시설 신축(2차)

가. 제안사항

경기 용인시 소재 보물 「용인 서봉사지 현오국사탑비」 주변에 교육연구시설을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 교육연구시설을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제2구역 “최고높이 11m 이하(평지붕) / 최고높이15m 이하(경사지붕)”에 해당됨.
- ※ ‘15년도 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 심의결과(2015.01.14) : 보류
 - 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 좋은나무주식회사
- (2) 대상문화재 : 용인 서봉사지 현오국사탑비
 - 소재지 : 경기 용인시 수지구 신봉동 산110번지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경기 용인시 수지구 신봉동 765-14번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 484m
 - 사업내용 : 교육연구시설(교육원) 신축
 - 대지면적 : 554m²
 - 건축면적(연면적) : 109.01m²(1,395.34m²)

- 건축구조 : 철근콘크리트조
- 층수 및 높이 : 지하3층, 지상4층 / 16.82m

라. 지방자치단체(용인시) 의견

- 신청부지는 허용기준 상 2구역에 해당되며, 문화재보호구역으로부터의 이격거리가 충분하며 문화재로부터 가시되지 않아 문화재 주변 경관에 끼치는 영향은 적을 것으로 판단됨.

마. 현지조사의견(2015.01.30)

- 신청된 교육연구시설의 입지가 서봉사지로 진입하기 위한 도로의 최종 부지(현재까지 당해문화재와 가장 가까운 위치)에 있는 것으로 이해할 수 있어 규모뿐만 아니라 외관 디자인에서도 역사문화경관에 어울리도록 검토할 필요가 있음.(현재의 외관 디자인은 역사문화경관에 부적절함)
- 따라서 신청안의 건축규모 중에서 지하규모는 유지하되, 지상규모는 지상4층에서 3층으로 축소할 필요가 있고, 또한 역사문화경관에 부적절한 외관 디자인은 신중히 검토할 필요가 있음. 또한 이러한 규모 축소와 검토는 이미 경사지에 건축된 건물들과의 조화로운 스카이라인 형성에도 도움을 줄 것으로 기대됨)

바. 의결사항

- 부결
 - 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음.
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 부결 10명

4. 보성 유신리 마애여래좌상 주변 전각 6동 건립

가. 제안사항

전남 보성군 소재 보물 「보성 유신리 마애여래좌상」 주변에 전각 6동을 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 전각 6동(미타전, 관음전, 산신각, 강당, 요사채 2동)을 건립하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 일월사주지
- (2) 대상문화재 : 보성 유신리 마애여래좌상
 - 소재지 : 전남 보성군 읍어면 유신리 산125-1
 - 지정일 : 1988. 04. 01.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 보성군 읍어면 유신리 549 외 4필지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 130m

- 사업내용 : 전각 6동(미타전, 관음전, 산신각, 강당, 요사채 2동) 건립
- 건립개요

	건축면적 (연면적)	구조	층수/최고높이	비고
미타전	928.00m ² (1,050.72m ²)	철근콘크리트조 한식기와 마감	2층 / 11.35m	
관음전	99.63m ² (99.63m ²)	한식 목구조	1층 / 10.61m	
산신각	28.08m ² (28.08m ²)	한식 목구조	1층 / 6.20m	
강당	48.60m ² (48.60m ²)	한식 목구조	1층 / 6.08m	
요사채1	94.05m ² (94.05m ²)	한식 목구조	1층 / 5.91m	
요사채2	94.05m ² (94.05m ²)	한식 목구조	1층 / 5.91m	
합계	1,292.41m ² (1,415.13m ²)			

라. 지방자치단체(보성군) 의견

- 건물의 규모와 평면 등 법당으로서 적절하고 건물의 배치 또한 가람배치에도 적합함.

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음.
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 부결 10명

5. 강화 장정리 석조여래입상 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

인천 강화군 소재 보물 「강화 장정리 석조여래입상」 주변에 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 강화 장정리 석조여래입상
 - 소재지 : 인천 강화군 하점면 장정리 584
 - 지정일 : 1978. 03. 08.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 인천 강화군 하점면 장정리 574-3번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 150m
 - 사업내용 : 단독주택 신축
 - 대지면적 : 531㎡
 - 건축면적(연면적) : 71.91㎡(71.91㎡)
 - 건축구조 : 일반목구조
 - 층수 및 높이 : 지상1층, 6.312m

라. 지방자치단체(강화군) 의견

- 별도 의견 없음

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

6. 나주 철천리 마애칠불상 주변 태양광발전소 건립

가. 제안사항

전남 나주시 소재 보물 「나주 철천리 마애칠불상」 주변에 태양광발전소를 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 태양광발전소를 건립하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○
- (2) 대상문화재 : 나주 철천리 마애칠불상
 - 소재지 : 전남 나주시 봉황면 철천리 산124-11
 - 지정일 : 1968. 06. 10.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 나주시 봉황면 철천리 1237-5 외 5필지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 265m
 - 사업내용 : 태양광발전소 건립 및 태양광 전지판 설치
 - 신청부지 : 7,069m²
 - 태양광발전소
 - 건축면적(연면적) : 98.0m²(98.0m²)
 - 건축구조 : 일반철골조
 - 층수 및 높이 : 지상1층 / 5.1m

- 태양광 전지판
 - 설치높이 : 전면 2m, 후면 2.5m
 - 모듈 : 1,980장(1m×1.7m)

라. 지방자치단체(나주시) 의견

- 별도 의견 없음

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

7. 영천 청제비 주변 저수지 정비사업(2차)

가. 제안사항

경북 영천시 소재 보물 「영천 청제비」 주변에 저수지를 정비하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 저수지를 정비하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”이며 경북도기념물 「영천청제」에 해당됨.
- ※ ‘14년도 문화재위원회 제10차 건축문화재분과 심의결과(2014.09.25) : 부결
 - 문화재 보존에 영향을 미칠 우려가 있음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 영천시장
- (2) 대상문화재 : 영천 청제비
 - 소재지 : 경북 영천시 도남동 산7-1번지
 - 지정일 : 1969. 11. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 영천시 금호읍 구암리 437-1 일원
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 80m
 - 사업내용 : 저수지 정비
 - 목적 : 1945년 준공된 저수지로 정밀안전진단결과 D등급 판정(2010.12.) 및 재해위험저수지 지정(2013.09.30.)됨에 따라 정비코자 함

구분	1 차	2 차 (금회)
제당	증고(0.3m), 사석보강 L=235.0m, 기초처리 제당그라우팅	사석보강 L=235.0m
여수토 방수로	여수토 20m, 비상수문(2X1.5m) 방수로옹벽 69m, 하천연결부 40m	여수토 21m, 비상수문(1.5X1.5m) 방수로자연석쌓기 24m, 하천연결부 31m
복통	34m (D500mm 관거재구축공법 RPR공법)	34m (D500mm 관거비굴착공법 ESTM공법)
사통	17m (취수공 Ø300, 1공)	19m (취수공 Ø300, 1공)
기타		목교 설치
	비상시대비 자동수위계측기 및 예경보체계 구축	

○ 추진 경과

- 도지정문화재 현상변경허가 2차 신청('14.11.21.)
 - 제당 그라우팅→표면 약품처리 / 여수토 방수로 옹벽→자연석 석축 / 복통 RPR→ESTM공법
- 경상북도 문화재위원회 심의('14.12.5.) : 보류(현지조사 후 재심의)
- 현지조사 의견('14.12.19)
 - 제방 내부에 누수에 따른 보강을 중점적으로 보수하는 것이 좋겠음
 - 방수 매트 및 사석 설치의 두께 등을 보완, 보강할 것
 - 터파기 시 관계전문가의 자문을 받아 시행하도록 함
 - 방수로 밖은 원지형을 유지시키되 토사 유실 등은 보강하고, 기존 진입로 사이에 목교(방부목)를 놓아 통행을 유도하도록 조치
- 도지정문화재 현상변경 조건부 허가('14.12.22.) : 청제저수지 정비사업에 관련하여 관계전문가의 자문을 받아 최대한 자연지형을 보존토록 함
- 자문의견('14.12.29) : 저수지에 낚시꾼들의 차량진입을 방지하기 위하여 목교를 설치하는 것은 타당할 것으로 사료되며 시공시 관계전문가의 입회 가 필요할 것으로 사료됨

라. 경상북도 의견

- 기념물 제152호 청제 노후 및 누수에 따른 주변 주택 및 농경지 침수 피해가 우려되어 보수가 시급한 실정으로 관계전문가 현지조사 등을 거쳐 해당 원형을 보존하는 방향으로 보완 후 제출하오니, 국가지정문화재 현상변경허가 검토하여 주시기 바랍니다.

마. 지방자치단체(영천시) 의견

- 현상변경허가대상임.

바. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

8. 성주향교 대성전 및 명륜당 주변 공장 부지 조성(2차)

가. 제안사항

경북 성주군 소재 보물 「성주향교 대성전 및 명륜당」 주변에 공장 부지를 조성하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 공장 신축을 위해 부지를 조성하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제4구역 “평지붕 11m(3층), 경사지붕 15m(3층)” 및 공통 사항 “경사지 성·절토하여 높이 3m이상의 법면 등이 발생하는 경우는 개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘14년도 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2014.11.20) : 부결
 - 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 성주향교 대성전 및 명륜당
 - 소재지 : 경북 성주군 성주읍 예산2길 36-12 (예산리)
 - 지정일 : 2008. 09. 03.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 성주군 성주읍 예산리 산 3번지 1호
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 300m

- 사업내용 : 공장(커피가공업) 신축 부지 조성

구분	1 차	2 차(금차)
용지면적	13,224㎡	7,101㎡
옹벽	남측 보강토옹벽블록(H-10m) 북측 보강토옹벽블록(3단, H-5m)	변동없음

※ 공장 건물은 현상변경 허용기준 내에 포함됨

라. 지방자치단체(성주군) 의견

- 주변 여건 등을 감안하여 허가여부를 판단해야 할 것으로 사료됨

마. 현지조사의견(2015.02.13)

- 신청부지는 경사진 임야지역으로 성주향교에서 직접 보이지 않으나 서측 진입부에서는 보일 가능성이 높은 위치임.
- 신청부지는 향교 주산의 배면지역으로 금변에는 신청부지 면적을 축소하였으나 주산에 대한 절·성토가 많고 높은 지역에 건물의 규모가 큰 점을 고려할 때, 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있는 것으로 판단됨.

바. 의결사항

- 부결
 - 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음.
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 부결 10명

9. 의성 탐리리 오층석탑 주변 주유소 신축

가. 제안사항

경북 의성군 소재 국보 「의성 탐리리 오층석탑」 주변에 주유소를 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 주유소를 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 공통사항 “위험물 저장 및 처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 금성농업협동조합
- (2) 대상문화재 : 의성 탐리리 오층석탑
 - 소재지 : 경북 의성군 금성면 탐리리 1383-1
 - 지정일 : 1962. 12. 20.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 의성군 금성면 대리리 55
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 약 200m
 - 사업내용 : 주유소 신축
 - 건축면적(연면적) : 102.46m²(102.46m²) [사무실 65.88m²+캐노피 36.58m²]
 - 건축구조 : 철근콘크리트(사무실), 구조용강관+경량철골천정(캐노피)
 - 층수 및 높이 : 1층, 4.9m(사무실), 6.5m(캐노피)
 - 저장용량 : 경유 50,000L(2EA), 휘발유 50,000L(1EA), 등유 50,000L(1EA)

라. 지방자치단체(의성군) 의견

- 해당지역은 의성 탐리리 오층석탑에서 200m 정도 이격된 곳으로, 주유소를 신축하여도 문화재 경관 등에는 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

10. 성주 법수사지 삼층석탑 주변 선비산수길 조성

가. 제안사항

경북 성주군 소재 보물 「성주 법수사지 삼층석탑」 주변에 선비산수길을 조성하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 선비산수길(탐방로)을 조성하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 문화재 보호구역 및 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”, 공통사항 “도로 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의”에 해당됨

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 성주군수
- (2) 대상문화재 : 성주 법수사지 삼층석탑
 - 소재지 : 경북 성주군 수륜면 백운리 1215-1
 - 지정일 : 2010. 07. 05.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 성주군 수륜면 백운리 1102-1 일원
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내
 - 사업내용 : 가야산 선비산수길 조성
 - 역사문화환경 내 거리 : 1.7km (총 53.3km), 탐방로는 기존도로 이용
 - 노선 : 백운분교장~법수사지삼층석탑~야생화식물원
 - 사업 방향 : 최소 시설, 친환경 소재, 난코스 데크로드 및 목계단 설치

- 탐방로 노선 : 관목제거 97㎡, 안내판 4종 13개, 데크로드P 1식(83m), 데크로드O 1식(연장 270m 중 75m가 현상변경대상구역에 포함됨), 잡풀제거 460㎡, 등 의자 3개, 목계단 1식, 보행매트 (친환경 코코넛 섬유매트) 80㎡
- 야생초화원 : 잡풀제거 1,746㎡, 초화류 16종 19,000본, 정자 1식, 앉음석 10개, 부정형판석포장 261㎡, 마사토포장 282㎡, 경계엣지 442m

라. 지방자치단체(성주군) 의견

- 탐방길 조성사업으로 문화재 지역의 경우 기존 도로 등을 주로 활용하는 사업이라 허가하여도 지정문화재에 영향을 미치지 않을 것으로 사료됨.

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 보류 10명

11. 안동 의성김씨 종택 주변 단독주택 신축(3차)

가. 제안사항

경북 안동시 소재 보물 「안동 의성김씨 종택」 주변에 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존 - 기존 건축물 규모 내 개축 보수 허용”에 해당됨.
- ※ ‘14년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과 심의결과(2014.10.16) : 부결
 - 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음
- ※ ‘14년도 문화재위원회 제13차 건축문화재분과 심의결과(2014.12.18) : 부결
 - 건물 입면 형태가 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 안동 의성김씨 종택
 - 소재지 : 경북 안동시 임하면 경동로 1949-9 (천전리)
 - 지정일 : 1967. 06. 23.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 안동시 임하면 천전리 260-3
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 240m

○ 사업내용 : 단독주택 건립

구 분	1 차	2 차	3 차(금차)
건축면적 (연면적)	93.06㎡ (86.22㎡)	93.06㎡ (86.22㎡)	98.85㎡ (78.05㎡)
건축구조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	철근콘크리트조
층수 및 최고높이	지상 1층 / 6.1m	지상 1층 / 7m	지상 1층 / 5.9m(용마루 제외)
지붕재	금속기와잇기(검정)	스페니쉬기와잇기(검정)	시멘트한식기와잇기(검정)
마감재	점토벽돌	드라이비트(연한 황토색)	황토벽치장쌓기

라. 지방자치단체(안동시) 의견

- 경상북도독립기념관 확장으로 인해 기존주택이 편입되어 부득이하게 신청지에 주변경관과 어울리는 한식으로 신축을 하고자 함.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

12. 공주 감사 승탑 주변 템플스테이 조성

가. 제안사항

충남 공주시 소재 보물 「공주 감사 승탑」 주변에 템플스테이를 조성하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 템플스테이를 조성하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대한불교조계종 감사 주지
- (2) 대상문화재 : 공주 감사 승탑
 - 소재지 : 충남 공주시 계룡면 중장리 59번지 감사
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충남 공주시 계룡면 중장리 53
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 180m
 - 사업내용 : 템플스테이 조성 (2동 철거 후 2동 신축)
 - 철거 : 주지실(45.9㎡), 요사채(52.15㎡)
 - 참선실 신축
 - 건축면적(연면적) : 48.6㎡ (48.6㎡)
 - 건축구조 : 한식목구조
 - 층수 및 높이 : 1층, 6.1m

- 도술실 신축 (지하 : 화장실, 샤워실 / 1층 : 방)
- 건축면적(연면적) : 102.6㎡ (205.2㎡)
- 건축구조 : 철근콘크리트조(지하1층), 한식목구조(지상1층)
- 층수 및 높이 : 지하1층~지상1층, 5.9m (지하 3.98m)

라. 지방자치단체(공주시) 의견

- 별도의견 없음

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 보류 10명

13. 영양 현리 삼층석탑 주변 펌프장 설치

가. 제안사항

경북 영양군 소재 보물 「영양 현리 삼층석탑」 주변에 펌프장을 설치하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 펌프장을 설치하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 영양군수
- (2) 대상문화재 : 영양 현리 삼층석탑
 - 소재지 : 경북 영양군 영양읍 현리 401번지
 - 지정일 : 1977. 08. 22.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 영양군 영양읍 현리 905-1
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 약 100m
 - 사업내용 : 하천변 정비 및 펌프장 설치
 - 목적 : 영양 반변천 및 동부천 생태하천 복원사업의 하천유지용수확보에 필요한 펌프장 신설
 - 토공 : 터파기 1,315m³, 되메우기 540m³, 순성토 1,595m³, 잔토처리 2,307m³, 가도쌓기 및 헐기 1,595m³

- 관로공 : 역세척관(D200) 13.6m, 압송관(D200) 15.5m,
흡관(D500) 5.2m, 흡관(D600) 50m
- 구조물공 : 펌프장(6.8x5.0x4.8) 1개소, 집수정(1.4x1.4x2.0) 1개소
- 가시설공 : SHEET-PILE (12.0 x 10.2)
- 호안공 : 타원형돌망태(H450) 606.0m², 사각돌망태 44m²,
매트리스 돌망태 367m²
- 공사용 가도 설치

라. 지방자치단체(영양군) 의견

- 관내 보물 제610호 현리 삼층석탑 주변에 반변천 및 동부천 생태하천 복원 사업시행에 따라 유지용수 펌프장 및 집수정 설치 등 주변정비를 위한 현상변경 허가를 신청하오니 조속히 처리하여 주시기 바람.

마. 의결사항

- 보류
 - 관련 자료 보완 후 재심의
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 보류 10명

14. 청양 서정리 구층석탑 주변 단독주택 신축(허가사항 변경)

가. 제안사항

충남 청양군 소재 보물 「청양 서정리 구층석탑」 주변에 주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가사항 변경허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택 신축을 변경 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 청양 서정리 구층석탑
 - 소재지 : 충남 청양군 정산면 서정리 16-2
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충남 청양군 정산면 서정리 18-35
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 130m

○ 사업내용 : 단독주택 신축 (1동 추가 및 위치 변경)

구 분	기허가	금회 신청		비고
		주택	창고	
용도	주택	주택	창고	1동 추가
건축면적 (연면적)	99.3㎡ (99.3㎡)	99.76㎡ (100.96㎡)	70.0㎡ (70.0㎡)	
건축구조	벽돌구조	철근콘크리트조	철골조	구조 변경
층수 및 최고높이	1층, 6.5m	1층, 5.7m	1층	
기타	진입로 아스콘 포장, (경사지)	진입로 아스콘 포장, 석축형옹벽 H2m, L106.1m		옹벽 추가

라. 지방자치단체(청양군) 의견

- 기존 현상변경서 신청서 내용과 면적 및 창고 증축으로 위치변경 사항이 있어 문화재 현상변경 대상으로 사료됨

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 석탑에서 석축이 직접적으로 보이지 않도록 차폐시설을 설치토록 함.
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 조건부가결 10명

15. 안동 예안이씨 충효당 주변 단독주택 증축(허가사항 변경)

가. 제안사항

경북 안동시 소재 보물 「안동 예안이씨 충효당」 주변에 단독주택을 증축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가사항 변경” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택 증축을 변경하는 사항이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.
- 본 건은 2013년 7월 허가사항 변경민원이 접수되었으나 관할 자치단체(안동시)의 판단 오류로 변경허가를 득하지 아니하고 건축물 사용승인되어 2014년 현상변경 이행점검시 무단 변경으로 지적된 안건임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 안동 예안이씨 충효당
 - 소재지 : 경북 안동시 풍산읍 우령길 73
 - 지정일 : 1971. 08. 30.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 안동시 풍산읍 하리리 55
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 470m
 - 사업내용 : 단독주택 별동 증축 (위치 변경)
 - 변경사항 : 건축면적 감소, 위치 변경
 - 대지면적 : 1,334.85㎡

구 분	기허가	금 차	비 고
건축면적	149.31m ² (+84.31m ²)	141.41m ² (+76.41m ²)	-7.9m ²
연 면 적	141.41m ² (+76.41m ²)	141.41m ² (+76.41m ²)	
건축구조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	
층수 및 최고높이	지상 1층, 높이 5.55m	지상 1층, 높이 5.55m	

라. 지방자치단체(안동시) 의견

- 당초 허가에서 도시계획 도로와 나란히 배치된 것을, 기존의 안채 건물과
T자 형으로 배치로 위치이동

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

16. 경주향교 대성전 주변 우물 정비 및 안내판 설치

가. 제안사항

경북 경주시 소재 보물 「경주향교 대성전」 주변에 우물을 정비하고 안내판을 설치하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 우물 정비 및 안내판 설치하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 보호구역 내임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 대상문화재 : 경주향교 대성전
 - 소재지 : 경북 경주시 교동 17-1번지
 - 지정일 : 2011. 12. 02.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 경주시 교동 18-8
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내
 - 사업내용 : 우물 정비 및 안내판 설치
 - 우물정비 : 기존 보호책 및 배수로 철거, 경계석(화강석) 설치 L=14.8m
 - 안내판 설치 1개소

라. 지방자치단체(경주시) 의견

- 향교에 들어서면 바로 보호책이 보이고 관람객들의 동선에 보호책과 배수로가 있어 관람객의 편의를 위하여 실시하는 사업임.

마. 의결사항

- 보류
 - 관계전문가의 자문을 받아 재심의
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 보류 10명

17. 김천 직지사 대웅전 주변 벌채 및 호두나무 식재

가. 제안사항

경북 김천시 소재 보물 「김천 직지사 대웅전」 주변에 입목을 벌채하고 호두나무를 식재하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 입목 벌채 및 호두나무 식재하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 김천 직지사 대웅전
 - 소재지 : 경북 김천시 대항면 북암길 89 (운수리)
 - 지정일 : 2008. 09. 03.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 김천시 대항면 운수리 산 83-7, 83-8
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 290m
 - 사업내용 : 입목벌채 및 호두나무 식재
 - 벌채면적 : 1.94ha (재적 : 251m³), 모두베기
 - 식재면적 : 호두나무, 1.94ha, 388본
 - 작업로 개설 : 500m

라. 지방자치단체(김천시) 의견

- 직지사 북쪽 산너머로 잡목을 제거하고 호두나무를 식재하는 것으로 현상 변경함이 타당하다고 사료됨.

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
 - 수목 식생조사 자료 보완
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 보류 10명

18. 충주 역정사지 대지국사탑비 주변 농가주택 신축

가. 제안사항

충북 충주시 소재 보물 「충주 역정사지 대지국사탑비」 주변에 농가주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 농가주택을 신축하고자 하는 사항이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 충주 역정사지 대지국사탑비
 - 소재지 : 충북 충주시 엄정면 비석2길 35-21
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충북 충주시 엄정면 괴동리 65
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 206m
 - 사업내용 : 농가주택 신축(기존 주택 및 창고 철거)
 - 건축면적 : 99.6㎡
 - 건축구조 : 경량철골구조
 - 층수 및 높이 : 지상1층 / 5.8m

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

19. 남원 개령암지 마애불상군 주변 백두대간 마루금 생태축 복원

가. 제안사항

전북 남원시 소재 보물 「남원 개령암지 마애불상군」 주변에 백두대간 마루금 생태축 복원을 위하여 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 백두대간 마루금 생태축을 복원하는 사항으로 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서부지방산림청장
- (2) 대상문화재 : 남원 개령암지 마애불상군
 - 소재지 : 전북 남원시 산내면 덕동리 산215
 - 지정일 : 1992. 01. 15.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전북 남원시 산내면 덕동리 산215-23
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 368m
 - 사업내용 : 백두대간 마루금 생태축 복원(도로 개설 이전 지형 복원)
 - 토공
 - 흙깎기 : 토사 872m³, 풍화암 4,549m³, 연암 2,908m³
 - 흙쌓기 : 노체 274m³, 비다짐 4,501m³
 - 되메우기 : 6,746m³
 - 반입토 : 토사 3,191m³

- 구조물공
 - 개착형 PC터널 : B=13.0m, L=37.4m
 - 생태 자연석 옹벽 : A=527m²
- 포장공
 - 아스콘 포장(T=100mm) : 6.88a
 - 소형고압블록 포장(T=6mm) : 191m²
 - 보차도 경계석(200*250*1000 화강석) : 132m
- 배수공
 - 생태 탈출 배수로(B=600) : 38m
 - 생태수로(B=600) : 67m
 - 집수정(1.0*1.0) : 5개소
- 부대공
 - 암파쇄 방호시설(H=4.5) : L=90m
 - 기타부대시설 1식
- 생태복원공
 - 수목, 관목, 초화류 식재 1식
 - 종합안내판, 방향안내판, 안내판 1식
 - 조망데크(4.0~6.0*3.0) 1개소
- 폐기물 처리
 - 폐콘크리트 : 321톤
 - 폐아스콘 : 326톤

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 마애불상군에 영향이 없도록 무진동공법으로 사업을 시행.
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 조건부가결 9명, 원안가결 1명

20. 강릉향교 대성전 주변 공동주택 신축

가. 제안사항

강원 강릉시 소재 보물 「강릉향교 대성전」 주변에 공동주택을 신축하기 위하여 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 공동주택을 신축하고자 하는 사항으로 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제6구역 “관련법에 따라 처리”에 해당됨.
 - ※ 10층 이상 건물은 개별심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 주식회사 티엔에스
- (2) 대상문화재 : 강릉향교 대성전
 - 소재지 : 강원 강릉시 명륜로 29
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 강원 강릉시 교동 850-1외 16필지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 419m
 - 사업내용 : 공동주택(194세대/34평 142세대, 28평 52세대) 신축
 - 건축면적/연면적 : 1,754.4327㎡ / 27,646.5383㎡
 - 건축구조 : 철근콘크리트조
 - 동수, 층수 및 높이 : 주 3개동 지하 2층, 지상17~20층(56.5m), 부속동 6개동

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

21. 산청 단속사지 동·서 삼층석탑 주변 단독주택 신축(3차)

가. 제안사항

경남 산청군 소재 보물 「산청 단속사지 동·서 삼층석탑」 주변에 단독주택을 신축하기 위하여 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 신축하고자 하는 사항으로 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.
- ※ ‘14년 문화재위원회 제10차 건축문화재분과 심의결과(2014.09.25) : 부결
 - 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음
- ※ ‘14년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2014.11.20) : 부결
 - 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 산청 단속사지 동·서 삼층석탑
 - 소재지 : 경남 산청군 단성면 운리 332
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 산청군 단성면 운리 332 외 1필지
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 125m

○ 사업내용 : 단독주택 신축

구분	1차('14.09.25)	2차('14.11.20)	금차	비고
동수	5동	2동	1동	
건축면적 (연면적)	173.56m ² (286.04m ²) (가동 55.08m ² , 나~마동 31.42m ²)	110.37m ² (가동 76.95m ² , 나동 33.42m ²)	76.95m ²	
층수 (최고높이)	지상2층 (7.39m)	지상1층 (6.23m)	지상1층 (5.38m)	
구조	경량철골조	경량철골조, 경사지붕	경량철골조, 경사지붕	

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

22. 함양 벽송사 삼층석탑 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경남 함양군 소재 보물 「함양 벽송사 삼층석탑」 주변에 단독주택을 신축하기 위하여 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 신축하고자 하는 사항으로 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 현상변경 허용기준 제2구역 “관련법령에 따라 처리-성·절토에 의한 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우 개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 함양 벽송사 삼층석탑
 - 소재지 : 경남 함양군 마천면 추성리 산18-1
 - 지정일 : 1968. 12. 19.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 함양군 마천면 추성리 산58-19
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 400m
 - 사업내용 : 단독주택(2동) 신축
 - 건축면적 : 131.4㎡(65.7㎡ 2동)
 - 건축구조 : 경량철골조
 - 층수 및 높이 : 지상1층 / 4.9m

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

23. 양산 용화사 석조여래좌상 주변 산책로 개설(3차)

가. 제안사항

경남 양산시 소재 보물 「양산 용화사 석조여래좌상」 주변에 산책로를 개설하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 산책로를 개설하고자 하는 사항이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.
- ※ ‘14년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2014.11.20) : 보류
 - 현지조사 후 재심의
- ※ ‘14년 문화재위원회 제13차 건축문화재분과 심의결과(2014.12.18) : 부결
 - 문화재 주변경관을 저해할 우려가 있음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 양산시장
- (2) 대상문화재 : 양산 용화사 석조여래좌상
 - 소재지 : 경남 양산시 물금읍 원동로 199-133
 - 지정일 : 1968. 12. 19.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 양산시 원동면 화제리 산6-1번지 일원
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 16m(시작점)
 - 사업내용 : 임경대유적~베랑길 산책로 개설 및 안내시설 설치
 - 산책로 : 길이 : 327m, 폭 1.5m 데크 설치

- ※ 초입부는 당초 데크계단에서 선형변경하여 자연석계단으로 변경
- 종합안내판(2개소) : 2.0m×2.4m(용화사 인근 및 산책로 시작점)

라. 현지조사의견(2014.12.15)

- 신청부지는 용화사 사역과 인접한 지역이고 암반이 자리 잡고 있는 상황으로 데크 등의 인공시설물이 들어서는 것은 경관저해 우려가 있으므로 시설물 설치의 제외함이 좋겠음
- 등산로 개설은 위치를 조정하여 기존 지형을 최대한 이용토록 하고 사역에서 보이는 구간에는 인공시설물의 설치를 제외하는 방향으로 계획 조정함이 좋겠음

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

24. 원주 흥법사지 진공대사탑비 주변 단독주택 신축 및 진출입로 개설

가. 제안사항

강원 원주시 소재 보물 「원주 흥법사지 진공대사탑비」 주변에 단독주택 신축 및 진출입로를 개설하기 위하여 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 신축하고 진출입로를 개설하고자 하는 사항으로 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 원주 흥법사지 진공대사탑비
 - 소재지 : 강원 원주시 지정면 안창리 517-2
 - 지정일 : 1968. 07. 05.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 강원 원주시 지정면 안창리 산59-1
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 430m
 - 사업내용 : 단독주택 신축 및 진출입로(470㎡) 개설
 - 건축면적 : 114.98㎡
 - 연면적 : 169.28㎡
 - 건축구조 : 철골조
 - 층수 및 높이 : 지상2층 / 8.7m

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

25. 완주 송광사 대응전 주변 후원 개축 및 종무소 이축

가. 제안사항

전북 완주시 소재 보물 「완주 송광사 대응전」 주변 후원 개축 및 종무소 이축을 위하여 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 후원 개축 및 종무소 이축을 하는 사항으로 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 보호구역 내임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 송광사주지
- (2) 대상문화재 : 완주 송광사 대응전
 - 소재지 : 전북 완주군 소양면 송광수만로 255-26
 - 지정일 : 1996. 05. 29.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전북 완주군 소양면 송광수만로 255-26
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내
 - 사업내용 : 후원 개축(콘크리트 건물 철거) 및 종무소 이축
 - 후원(템플스테이) : 321.3㎡
 - 종무소 : 95.91㎡
 - 건축구조 : 후원(한식목구조, 7량가 팔작지붕), 종무소(한식목구조, 5량가 팔작지붕)

라. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 보류 10명

26. 창녕 술정리 동 삼층석탑 주변 운동기구 설치 및 바닥 점토블록 포장

가. 제안사항

경남 창녕군 소재 보물 「창녕 술정리 동 삼층석탑」 주변에 운동기구 설치 및 바닥 점토블록 포장을 위하여 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 운동기구 설치 및 바닥 점토블록 포장을 하는 사항으로 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 보호구역 내임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 창녕군수
- (2) 대상문화재 : 창녕 술정리 동 삼층석탑
 - 소재지 : 경남 창녕군 술정리 412-20
 - 지정일 : 1962. 12. 20.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 창녕군 술정리 70-1
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내(문화재에서 46m)
 - 사업내용 : 운동기구 설치 및 바닥 점토블록 포장
 - 운동기구(6종) 설치
 - 바닥 점토블록 포장 : 63m²

라. 의결사항

- 원안가결

○ 의결정족사항

- 출석 10명 / 원안가결 10명

27. 밀양 영남루 주변 밀양강 야외공연장 관람석 설치

가. 제안사항

경남 밀양시 소재 보물 「밀양 영남루」 주변 밀양강에 야외공연장 관람석을 설치하기 위하여 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 밀양강에 야외공연장 관람석을 설치하는 사항으로 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 밀양시장
- (2) 대상문화재 : 밀양 영남루
 - 소재지 : 경남 밀양시 중앙로 324
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 밀양시 삼문동 1-4번지 일원
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 160m
 - 사업내용 : 밀양강 야외공연장 관람석 설치(계단식)
 - 면적 : 1,572㎡
 - 관람석 : 데크식

라. 의결사항

○ 부결

- 기존 con't 관람석곽 목재데크 관람석에 대한 이질감, con't 기초 설치 등이 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음.

○ 의결정족사항

- 출석 10명 / 부결 10명

28. 창녕 영산 만년교 주변 호국공원 진입로 정비

가. 제안사항

경남 창녕군 소재 보물 「창녕 영산 만년교」 주변 호국공원 진입로를 정비하기 위하여 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 호국공원 진입로를 정비하는 사항으로 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1,2구역에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 창녕군수
- (2) 대상문화재 : 창녕 영산 만년교
 - 소재지 : 경남 창녕군 영산면 동리 455
 - 지정일 : 1972. 03. 02.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 창녕군 영산면 동리 산4번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 65m
 - 사업내용 : 호국공원 진입로 정비
 - 포장길이 412m(경화흙포장 284m, 콘크리트포장 128m), 폭 1.5m
 - 난간설치 전구간 1식

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 진입로는 정비하되 난간은 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있으므로 제외토록 함.

○ 의결정족사항

- 출석 10명 / 조건부가결 10명

29. 전주 풍패지관 주변 숙박시설 신축(2차)

가. 제안사항

전북 전주시 소재 보물 「전주 풍패지관」 주변에 숙박시설을 신축하기 위하여 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 숙박시설을 신축하고자 하는 사항으로 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제7구역 “관련법에 따라 처리”에 해당됨.
 - 10층 이상 건물은 개별심의
- ※ ‘15년 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 심의결과(2015.01.14) : 보류
 - 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)지세인
- (2) 대상문화재 : 전주 풍패지관
 - 소재지 : 전북 전주시 완산구 중앙동3가 1-1
 - 지정일 : 1975. 03. 31.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전북 전주시 완산구 고사동 1-2
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 400m
 - 사업내용 : 숙박시설 신축
 - 건축면적 : 978.113m²
 - 연면적 : 17,429.333m²

- 건축구조 : 철근콘크리트조
- 층수 및 높이 : 지하3층, 지상15층 / 57.35m

라. 현지조사의견(2015.01.23)

- 신청부지는 풍패지관을 두른 전주부성의 외부지역이고, 풍패지관에서 기존 건물에 가려 보이지 않는 점을 고려할 때 문화재 주변 경관에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됨.
- 다만, 외부 경관 요소와 건물 입면은 전주부성 인근이고, 전주의 역사문화 경관을 고려하여 조정이 필요한 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 의견을 반영하여 사업을 시행토록 함.
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 조건부가결 9명, 보류 1명

30. 청주 용두사지 철당간 주변 공동주택개발사업(3차)

가. 제안사항

충북 청주시 소재 보물 「청주 용두사지 철당간」 주변에 공동주택개발 사업을 시행하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 공동주택개발사업을 시행하는 사항이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제3구역 “관련법령에 따라 처리”에 해당됨.
 - ※ ‘12년 문화재위원회 제6차 건축문화재분과 심의결과(2012.06.21) : 부결
 - 건물규모가 커 문화재 경관을 저해할 우려가 있음
 - ※ ‘12년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2012.08.16) : 부결
 - 매장문화재 발굴조사 선행 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 문화칸타빌 PFV(주)
- (2) 대상문화재 : 청주 용두사지 철당간
 - 소재지 : 충북 청주시 흥덕구 직지대로 435
 - 지정일 : 1962. 12. 20.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충북 청주시 상당구 문화동 50-2번지 일원
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 133m

○ 사업내용 : 공동주택 신축

구분	‘12.6월	‘12.8월	‘15.2월
동수 등	4동 784세대	4동 780세대	4동667세대, 오피스텔 55세대
건축면적	6,114.57m ²	6,984.4m ²	7,414.44m ²
연면적	146,947.7m ²	146,507.5m ²	121,596.01m ²
층수 (최고높이)	최고 32층 (106.3m)	최고 31층 (101.9m)	최고 34층 (110.3m)
구조	RC조, 평슬라브	RC조, 평슬라브	RC조, 평슬라브

라. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 보류 9명, 조건부가결 1명

31. 울주 간월사지 석조여래좌상 주변 지하수 개발(2차)

가. 제안사항

울산 울주군 소재 보물 「울주 간월사지 석조여래좌상」 주변에 지하수를 개발하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 지하수를 개발하는 사항이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제2구역 “최고높이 12m(2층) 이하, 사역확인을 위한 유구조사 및 역사문화경관 고려 심의”에 해당됨.
- ※ ‘14년 문화재위원회 제10차 건축문화재분과 심의결과(2014.09.25) : 보류
 - 용수량 등을 시뮬레이션으로 제출받아 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 울주 간월사지 석조여래좌상
 - 소재지 : 울산 울주군 상북면 등억리 512-1
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 울산 울주군 상북면 등억리 512-9
 - 문화재과 이격거리 : 문화재에서 102m
 - 사업내용 : 지하수 개발
 - 굴착깊이 : 100m

- 굴착구경 : 200mm
- 수중모터, 펌프 등 설치

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

32. 정읍 피향정 주변 하연지 내 목재데크 설치

가. 제안사항

전북 정읍시 소재 보물 「정읍 피향정」 주변의 하연지 내에 목재데크 등을 설치하기 위하여 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 하연지 내에 목재데크 등을 설치하는 사항으로 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 보호구역 내임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 정읍시장
- (2) 대상문화재 : 정읍 피향정
 - 소재지 : 전북 정읍시 태인면 태창리 102-2
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전북 정읍시 태인면 태창리 103-2
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내
 - 사업내용 : 하연지 내 목재데크 등 설치
 - 데크 : 연장 164m, 폭 2m
 - 조경석 쉼터 조성(연못주변 일부 구간)
 - 조경석 쌓기(500*600*700) 180m²
 - 조경석 쌓기(500*700*850) 25m²

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음.
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 부결 10명

33. 진천 연곡리 석비 주변 근린생활시설(일반음식점) 신축(3차)

가. 제안사항

충북 진천군 소재 보물 「진천 연곡리 석비」 주변에 근린생활시설(일반음식점)을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 근린생활시설(일반음식점)을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형보존”에 해당됨.
- ※ ‘14년 문화재위원회 제10차 건축문화재분과 심의결과(2014.09.25) : 부결
 - 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음
- ※ ‘14년 문화재위원회 제13차 건축문화재분과 심의결과(2014.12.18) : 부결
 - 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 진천 연곡리 석비
 - 소재지 : 충북 진천군 진천읍 연곡리 485-5
 - 지정일 : 1964. 09. 03.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충북 진천군 진천읍 연곡리 491번지 일원
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 150m

○ 사업내용 : 근린생활시설(일반음식점) 신축

구분	1차('14.9)	2차('14.12)	금차	비고
건축면적	134.31㎡	108.6㎡	108.06㎡	
층수 (최고높이)	지상1층, (5.4m)	지상1층, (5.6m)	지상1층, (6.4m)	
구조	경량철골조, 샌드위치패널	경량철골조, 기와형 지붕마감, 목재널위회반죽 벽체마감	경량철골조, 한식기와 동판잇기	

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

34. 2015년도 문화재보수정비 국고보조사업 및 세계유산 보존관리사업 추진

가. 제안사항

2015년도 국보·보물 대상 문화재보수정비 국고보조사업 및 세계유산 보존관리사업 추진계획을 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2015년도 국보·보물 대상으로 추진 예정인 문화재보수정비 국고보조사업 및 세계유산 보존관리 사업에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 사업내용

- 문화재보수정비 국고보조사업 대상 (동산문화재 당해 보수 제외)
 - 보물 제1805호 서울 세종 영릉 신도비 등 369건 82,146백만원(국비 53,412백만원)
- 세계유산 보존관리사업 대상
 - 국보 제24호 경주 석굴암 석굴 등 5건 3,529백만원(국비 2,470백만원)
- 사업기간 : 2015. 3월 ~ 12월

(2) 사업추진방법

- 문화재청 : 지방자치단체(각 시·도)에 국고보조금 교부
- 지방자치단체 : 사업집행

(3) 행정사항

- 2015년도 문화재보수정비 국고보조사업 및 세계유산 보존관리사업 대상은 문화재보호법 제35조에 따른 현상변경허가를 받은 것으로 같음하고자 함.
- 사업추진 중 중요사항 발생시에는 별도로 문화재위원회의 검토를 거쳐 추진.

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안가결 10명

붙임. 2015년도 문화재보수정비 국고보조사업 현황 및 세계유산보존관리 국고보조사업 현황

[붙임]

2015년도 문화재 보수정비 국고보조사업 현황

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
1	서울 강북	보물 제1822호 서울 화계사 목조 지장보살삼존상 및 시왕상 일괄	보호각(명부전) 보수	420,000	180,000	600,000
2	서울 동대문	보물 제1805호 서울 세종 영릉 신도비	보존처리	30,100	12,900	43,000
3	서울 동대문	보물 제1805호 서울 세종 영릉 신도비	정밀실측	15,400	6,600	22,000
4	서울 서대문	보물 제1820호 서울 옥천암 마애 보살좌상	당해문화재 보수 및 주변 정비 등	112,000	48,000	160,000
5	서울 성동	보물 제1738호 서울 살곶이 다리	살곶이 다리 보수	700,000	300,000	1,000,000
6	서울 성북	보물 제1818호 서울 보타사 금동 보살좌상	보호각 보수(설계비)	42,000	18,000	60,000
7	서울 성북	보물 제1828호 서울 보타사 마애 보살좌상	종합정비계획수립	49,000	21,000	70,000
8	서울 성북	보물 제748호 서울 경국사 목각 아미타여래설법상	요사채 등 5동 단청보수	280,000	120,000	400,000
9	서울 은평	보물 제1580호 서울 수국사 목조 아미타여래좌상 및 복장유물	보호각 건립(설계비)	42,000	18,000	60,000
10	서울 종로	국보 제2호 서울 원각사지 십층 석탑	내부분진제거 및 보호각 정비	35,000	15,000	50,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
11	서울 종로	보물 제1000호 서울 승가사 석조 승가대사좌상	보존처리	3,500	1,500	5,000
12	서울 종로	보물 제142호 서울 동관왕묘	재실, 전사청 건립 및 주변정비	300,000	128,571	428,571
13	서울 종로	보물 제3호 서울 원각사지 대 원각사비	보존처리	15,400	6,600	22,000
14	부산 금정	보물 제1461호 부산 범어사 조계문	전시관 기단보수	23,000	53,670	76,670
15	부산 금정	보물 제434호 부산 범어사 대웅전	조사전 단청공사	116,200	49,800	166,000
16	부산 금정	보물 제434호 부산 범어사 대웅전	범어사 대웅전 배면석축 정비	130,000	55,714	185,714
17	부산 금정	보물 제434호 부산 범어사 대웅전	관음전 지붕 보수	100,000	42,857	142,857
18	부산 금정	보물 제434호 부산 범어사 대웅전	산령각 보수 및 주변정비공사	134,400	57,600	192,000
19	부산 금정	보물 제434호 부산 범어사 대웅전	서향각 보수 및 주변정비	137,900	59,100	197,000
20	부산 금정	보물 제434호 부산 범어사 대웅전	팔상독정나한전 주변 석축보수	72,100	30,900	103,000
21	부산 기장	보물 제1771호 기장 장안사 대웅전	정밀안전진단 천왕문 개축 및 주변담장정비	490,000	210,000	700,000
22	부산 기장	보물 제1771호 기장 장안사 대웅전	발굴조사	70,000	30,000	100,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
23	대구 달성	보물 제350호 달성 도동서원 중정당·사당·담장	중정당 보수, 사당보수	56,000	24,000	80,000
24	대구 달성	보물 제350호 달성 도동서원 중정당·사당·담장	중정당 보수, 담장보수	14,000	6,000	20,000
25	대구 달성	보물 제673호 달성 현풍 석빙고	정기구조모니터링, 내부석재긴급보수	49,000	21,000	70,000
26	대구 동구	보물 제1505호 대구 동화사 사명당 유정 진영	동화사 유물전시관 내 공조설비 보수	12,857	30,000	42,857
27	대구 동구	보물 제243호 대구 동화사 마애 여래좌상	문화재안내관 정비	7,000	3,000	10,000
28	대구 동구	보물 제247호 대구 동화사 비로암 삼층석탑	정밀안전진단	35,000	15,000	50,000
29	대구 동구	보물 제248호 대구 동화사 금당암 동·서 삼층석탑	동탑, 서탑보존처리	140,000	60,000	200,000
30	대구 동구	보물 제254호 대구 동화사 당간 지주	보존처리	14,000	6,000	20,000
31	대구 동구	보물 제601호 대구 도학동 승탑	보존처리 및 주변정비	14,000	6,000	20,000
32	대구 동구	보물 제805호 대구 북지장사 지장전	문화재 안내관 정비	17,500	7,500	25,000
33	인천 강화	보물 제10호 강화 장정리 오층 석탑	보존처리	21,000	9,000	30,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
34	인천 강화	보물 제1786호 강화 전등사 목조 지장보살삼존상 및 시왕상 일괄	목조지장보살삼존상 및 시왕상 일괄 보존처리 보호각 단청 및 배수로 정비	428,400	183,600	612,000
35	인천 강화	보물 제393호 전등사 철종	철종 보존처리 및 보호각 정비	64,000	27,429	91,429
36	인천 강화	보물 제615호 강화 장정리 석조 여래입상	보존처리 및 협문보수	21,000	9,000	30,000
37	울산 울주	보물 제173호 울주 망해사지 승탑	지반조사	35,000	15,000	50,000
38	울산 울주	보물 제369호 울주 석남사 승탑	울주 석남사 승탑 보존처리사업	15,400	6,600	22,000
39	울산 울주	보물 제382호 울주 청송사지 삼층 석탑	석탑 정밀안전진단	35,000	15,000	50,000
40	울산 울주	국보 제285호 울주 대곡리 반구대 암각화	종합정비계획	105,000	45,000	150,000
41	경기 고양	보물 제1010-2호 묘법연화경(언해) 권1, 4	수장고 건립	476,000	204,000	680,000
42	경기 고양	보물 제749호 고양 태고사 원증 국사탑	보존처리	49,000	21,000	70,000
43	경기 김포	보물 제1225호 묘법연화경(언해) 권7	수장고 건립(설계비)	42,000	18,000	60,000
44	경기 남양	보물 제1798호 남양주 흥국사 소조 석가여래삼존좌상 및 16나한상 일괄	보호각 건립(설계비)	42,000	18,000	60,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
45	경기 남양	보물 제1808호 남양주 수종사 팔각 오층석탑	보존처리, 정밀실측, 보호책설치	115,000	49,286	164,286
46	경기 동두	보물 제1211호 반야바라밀다심경 약소	보존처리	17,500	7,500	25,000
47	경기 수원	보물 제14호 수원 창성사지 진각 국사탑비	보존처리	9,100	3,900	13,000
48	경기 안성	보물 제435호 안성 봉업사지 오층 석탑	수목, 배수로, 보호책 정비	100,000	42,857	142,857
49	경기 안성	보물 제823호 안성 석남사 영산전	석축 및 배수로 정비	56,000	24,000	80,000
50	경기 안성	보물 제824호 안성 청룡사 대웅전	대웅전 보수	980,000	420,000	1,400,000
51	경기 양주	보물 제387호 양주 회암사지 선각 왕사비	보호책설치	2,100	900	3,000
52	경기 양주	보물 제388호 양주 회암사지 무학 대사탑	설법전 개축	700,000	300,000	1,000,000
53	경기 양평	보물 제1790호 양평 용문사 금동 관음보살좌상	종무소(원응당) 보수	210,000	90,000	300,000
54	경기 양평	보물 제531호 양평 용문사 정지 국사탑 및 비	일주문, 안심당 지붕보수	140,000	60,000	200,000
55	경기 여주	보물 제180호 여주 신륵사 조사당	신륵사 조사당 보수	183,498	78,642	262,140

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
56	경기 여주	보물 제225호 여주 신록사 다층 석탑	보존처리	32,900	14,100	47,000
57	경기 여주	보물 제225호 여주 신록사 다층 석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000
58	경기 여주	보물 제226호 여주 신록사 다층 전탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000
59	경기 여주	보물 제226호 여주 신록사 다층 전탑	보존방안 용역	35,000	15,000	50,000
60	경기 여주	보물 제228호 여주 신록사 보제 존자석종	보존처리 및 주변정비	50,000	21,429	71,429
61	경기 여주	보물 제230호 여주 신록사 대장 각기비	보수정비계획 수립	28,700	12,300	41,000
62	경기 여주	보물 제7호 여주 고달사지 원종 대사탑	보존처리 및 보수	28,700	12,300	41,000
63	경기 여주	보물 제91호 여주 창리 삼층석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000
64	경기 여주	보물 제92호 여주 하리 삼층석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000
65	경기 용인	보물 제9호 용인 서봉사지 현오 국사탑비	사지 발굴조사	350,000	150,000	500,000
66	경기 이천	보물 제822호 이천 영월암 마애 여래입상	석축정비, 헨스철거	140,000	60,000	200,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
67	경기 하남	보물 제12호 하남 동사지 오층 석탑	정밀안전진단	49,000	21,000	70,000
68	경기 하남	보물 제13호 하남 동사지 삼층 석탑	보존처리 및 주변정비	56,000	24,000	80,000
69	경기 하남	보물 제981호 하남 교산동 마애 약사여래좌상	선방개축	410,000	175,714	585,714
70	강원 강릉	보물 제165호 강릉 오죽헌	구조안전진단 모니터링	21,000	9,000	30,000
71	강원 강릉	보물 제165호 강릉 오죽헌	마당 포장 및 기단보수	50,400	21,600	72,000
72	강원 강릉	보물 제192호 강릉 보현사 낭원 대사탑비	안내판 설치	1,400	600	2,000
73	강원 강릉	보물 제84호 강릉 신복사지 석조 보살좌상	보존처리	23,100	9,900	33,000
74	강원 고성	보물 제1336호 고성 건봉사 능파교	건봉사 경내 발굴조사	175,000	75,000	250,000
75	강원 삼척	보물 제213호 삼척 죽서루	미조사지 보완 발굴조사	350,000	150,000	500,000
76	강원 양양	국보 제122호 양양 진전사지 삼층 석탑	보존처리 및 배수로 정비, 구조모니터링	70,000	30,000	100,000
77	강원 양양	보물 제444호 양양 선림원지 삼층 석탑	선림원지 발굴조사(4,548㎡)	280,000	120,000	400,000
78	강원 양양	보물 제444호 양양 선림원지 삼층 석탑	양양 선림원지 삼층석탑 보수 정비(보존처리, 배수로정비), 구조모니터링	70,000	30,000	100,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
79	강원 원주	보물 제463호 원주 흥법사지 진공 대사탑비	보존처리	14,000	6,000	20,000
80	강원 인제	보물 제1182호 인제 백담사 목조 아미타여래좌상 및 복장유물	범종루 등 3동 단청보수	315,000	135,000	450,000
81	강원 인제	보물 제1275호 인제 한계사지 남 삼층석탑	석탑정밀안전진단, 문화재안내판	23,100	9,900	33,000
82	강원 인제	보물 제1276호 인제 한계사지 북 삼층석탑	문화재안내판	10,000	4,286	14,286
83	강원 인제	보물 제1832호 인제 봉정암 오층 석탑	정밀안전진단, 배례단 정비, 안내판 설치	140,000	60,000	200,000
84	강원 정선	보물 제410호 정선 정암사 수마 노탑	수마노탑 정밀안전진단	28,000	12,000	40,000
85	강원 정선	보물 제410호 정선 정암사 수마 노탑	관음전 개축 및 담장정비	210,000	90,000	300,000
86	강원 철원	국보 제63호 철원 도피안사 철조 비로자나불좌상	일주문 건립	350,000	150,000	500,000
87	강원 평창	국보 제48호 평창 월정사 팔각 구층석탑	월정사 유물전시관 건립	1,800,000	4,200,000	6,000,000
88	강원 평창	국보 제48호 평창 월정사 팔각 구층석탑	총80개중 남아있지 않은 19개 복원	21,000	9,000	30,000
89	강원 홍천	보물 제545호 홍천 물걸리 삼층 석탑	보호구역(3,000㎡)내 정밀 발 굴조사	200,000	85,714	285,714

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
90	충북 괴산	보물 제1299호 괴산 보안사 삼층 석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000
91	충북 괴산	보물 제97호 괴산 원풍리 마애 이불병좌상	보존처리 및 주변정비	35,000	15,000	50,000
92	충북 단양	보물 제405호 단양 향산리 삼층 석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000
93	충북 단양	보물 제405호 단양 향산리 삼층 석탑	보존처리 및 주변정비	35,000	15,000	50,000
94	충북 보은	보물 제15호 보은 법주사 사천왕 석등	보존처리	14,000	6,000	20,000
95	충북 영동	보물 제984호 영동 신항리 석조 여래삼존입상	주차장 및 조경정비	56,000	24,000	80,000
96	충북 제천	보물 제459호 제천 장락동 칠층 모전석탑	토지매입 및 발굴	595,000	255,000	850,000
97	충북 제천	보물 제528호 제천 청풍 한벽루	안내판 정비	24,500	10,500	35,000
98	충북 진천	보물 제404호 진천 연곡리 석비	문화재안내판 정비	7,000	3,000	10,000
99	충북 청원	보물 제613호 신숙주초상	보호각 및 삼문 지붕보수	70,000	30,000	100,000
100	충북 청원	보물 제664호 청원 안심사 대응 전	화장실 및 석축, 소각장이설, 석축설치	175,000	75,000	250,000
101	충북 청주	보물 제511호 청원 계산리 오층 석탑	정밀안전진단	10,500	4,500	15,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
102	충북 충주	보물 제96호 충주 미륵리 석조 여래입상	충주 미륵리 석조여래입상 보호석실 해체보수	560,000	240,000	800,000
103	충남 공주	보물 제1284호 공주 청량사지 오층 석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000
104	충남 공주	보물 제1285호 공주 청량사지 칠층 석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000
105	충남 공주	보물 제1719호 공주 동학사 목조 석가여래삼불좌상 및 복장유물	대웅전 주변 석축 및 기단보수	126,000	54,000	180,000
106	충남 공주	보물 제1719호 공주 동학사 목조 석가여래삼불좌상 및 복장유물	육화료 개축	360,000	154,286	514,286
107	충남 공주	보물 제256호 공주 갑사 철당간	철당간 진입계단 정비	63,910	27,390	91,300
108	충남 공주	보물 제257호 공주 갑사 승탑	보존처리 보호책 등 주변정비	9,800	4,200	14,000
109	충남 공주	보물 제801호 공주 마곡사 대웅 보전	보수정비 기본계획 수립	175,000	75,000	250,000
110	충남 공주	보물 제802호 공주 마곡사 대광 보전	정밀안전진단	45,500	19,500	65,000
111	충남 논산	보물 제1746호 논산 노강서원 강당	보수정비 기본계획 수립	140,000	60,000	200,000
112	충남 당진	보물 제100호 당진 안국사지 석조 여래삼존입상	석불 및 석탑 주변 배수로 정비	70,000	30,000	100,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
113	충남 당진	보물 제987호 당진 신암사 금동 여래좌상	화장실 개축, 대응전 주변 석축 정비	280,000	120,000	400,000
114	충남 보령	보물 제19호 보령 성주사지 오층 석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000
115	충남 보령	보물 제20호 보령 성주사지 중앙 삼층석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000
116	충남 보령	보물 제47호 보령 성주사지 서 삼층석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000
117	충남 부여	국보 제9호 부여 정림사지 오층 석탑	상시모니터링	35,000	15,000	50,000
118	충남 부여	국보 제9호 부여 정림사지 오층 석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000
119	충남 부여	보물 제1265호 무량사미륵불괘불탱	보호각 건립	420,000	180,000	600,000
120	충남 부여	보물 제1339호 오덕사괘불탱	보호각 단청	105,000	45,000	150,000
121	충남 부여	보물 제185호 부여 무량사 오층 석탑	정밀안전진단	49,000	21,000	70,000
122	충남 부여	보물 제185호 부여 무량사 오층 석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000
123	충남 부여	보물 제233호 부여 무량사 석등	보존처리	21,000	9,000	30,000
124	충남 부여	보물 제356호 부여 무량사 극락전	우화궁 보수	64,400	27,600	92,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
125	충남 서산	보물 제143호 서산 개심사 대응전	팔상전 복원	280,000	120,000	400,000
126	충남 서천	보물 제1751호 서천 봉서사 목조 아미타여래삼존좌상	종무소 보수정비	210,000	90,000	300,000
127	충남 서천	보물 제1751호 서천 봉서사 목조 아미타여래삼존좌상	극락전 주변 석축정비	105,000	45,000	150,000
128	충남 아산	보물 제536호 아산 평촌리 석조 약사여래입상	기대응전 철거지 등 주변정비	21,000	9,000	30,000
129	충남 예산	국보 제49호 예산 수덕사 대응전	정밀안전진단	35,000	15,000	50,000
130	충남 천안	보물 제407호 천안 삼태리 마애 여래입상	정밀안전진단	49,000	21,000	70,000
131	충남 청양	보물 제162호 청양 장곡사 상 대응전	정밀안전진단	35,000	15,000	50,000
132	충남 청양	보물 제162호 청양 장곡사 상 대응전	응진전 지붕 보수	105,000	45,000	150,000
133	충남 청양	보물 제181호 청양 장곡사 하 대응전	정밀안전진단	42,000	18,000	60,000
134	전북 고창	보물 제290호 고창 선운사 대응전	동상실(주지실) 번와보수	70,000	30,000	100,000
135	전북 군산	보물 제1718호 군산 동국사 소조 석가여래삼존상 및 복장유물	화장실 건립	70,000	30,000	100,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
136	전북 김제	국보 제62호 김제 금산사 미륵전	금산사 미륵전 1층 불벽 보존 처리	49,000	21,000	70,000
137	전북 김제	보물 제1833호 김제 청룡사 목조 관음보살좌상	안내판 설치	7,000	3,000	10,000
138	전북 김제	보물 제24호 김제 금산사 혜덕 왕사탑비	정밀안전진단	21,000	9,000	30,000
139	전북 김제	보물 제25호 김제 금산사 오층 석탑	석탑 해체 및 보존처리	112,000	48,000	160,000
140	전북 김제	보물 제26호 김제 금산사 금강 계단	금산사 금강계단 보존처리	84,000	36,000	120,000
141	전북 남원	국보 제10호 남원 실상사 백장암 삼층석탑	삼층석탑 보존처리 보호책설치	70,000	30,000	100,000
142	전북 남원	국보 제10호 남원 실상사 백장암 삼층석탑	선방보수	100,000	42,857	142,857
143	전북 남원	보물 제30호 남원 만복사지 오층 석탑	보존처리	70,000	30,000	100,000
144	전북 남원	보물 제33호 남원 실상사 수철 화상탑	정밀안전진단	35,000	15,000	50,000
145	전북 남원	보물 제34호 남원 실상사 수철 화상탑비	보존처리	35,000	15,000	50,000
146	전북 남원	보물 제37호 남원 실상사 동·서 삼층석탑	동서 삼층석탑 정밀안전진단	70,000	30,000	100,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
147	전북 남원	보물 제38호 남원 실상사 증각 대사탑	남원 실상사 증각대사탑 보존 처리	49,000	21,000	70,000
148	전북 남원	보물 제39호 남원 실상사 증각 대사탑비	남원 실상사 증각대사탑비 보존 처리	21,000	9,000	30,000
149	전북 남원	보물 제40호 남원 실상사 백장암 석등	석등 보존처리	35,000	15,000	50,000
150	전북 남원	보물 제422호 남원 선원사 철조 여래좌상	설법전 및 종각 단청	231,000	99,000	330,000
151	전북 무주	보물 제1267호 안국사영산회괘불탱	화장실 보수, 석축 및 담장정비	280,000	120,000	400,000
152	전북 부안	보물 제292호 부안 개암사 대웅전	석축설치 50m	52,500	22,500	75,000
153	전북 부안	보물 제739호 고회 초상 및 문중 유물	영인본 제작 (국비 23,100천 원) 전시관 보수(보관함 및 보 관장 제작, 전시실 및 수장고 보수-국비 6,300 / 3:7)	29,400	24,600	54,000
154	전북 순창	보물 제745-10호 월인석보 권15	누락된 담장보수	42,000	18,000	60,000
155	전북 완주	보물 제1243호 완주 송광사 대웅전	석축정비,담장 및 배수로정비	140,000	60,000	200,000
156	전북 완주	보물 제1244호 완주 송광사 종루	정밀안전진단	35,000	15,000	50,000
157	전북 완주	보물 제1434호 완주 안심사 금강 계단	석축정비	56,000	24,000	80,000
158	전북 완주	보물 제662호 완주 화암사 우화루	석축정비	70,000	30,000	100,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
159	전북 익산	국보 제11호 익산 미륵사지 석탑	석탑 보수	910,000	390,000	1,300,000
160	전북 익산	보물 제46호 익산 고도리 여래입상	황토포장	17,500	7,500	25,000
161	전북 익산	보물 제825호 익산 송림사 보광전	담장설치 석축정비	21,000	9,000	30,000
162	전북 장수	보물 제272호 장수향교 대성전	명륜당 보수 및 주변정비	105,000	45,000	150,000
163	전북 전주	보물 제583호 전주 풍패지관	서익현 정밀안전진단	49,000	21,000	70,000
164	전북 정읍	보물 제914호 정읍 보화리 이불입상	주차장 포장공사	50,400	21,600	72,000
165	전남 강진	국보 제13호 강진 무위사 극락보전	보수정비 기본계획 수립	175,000	75,000	250,000
166	전남 강진	국보 제313호 강진 무위사 극락전 아미타여래삼존벽화	연수당 보수	35,000	15,000	50,000
167	전남 강진	보물 제1314호 무위사극락전백의관음도	양성료 및 보은료 단청	147,000	63,000	210,000
168	전남 강진	보물 제1396호 강진 백련사 사적비	보존처리	14,000	6,000	20,000
169	전남 강진	보물 제1396호 강진 백련사 사적비	범종각 이건	100,000	42,857	142,857
170	전남 강진	보물 제298호 강진 월남사지 삼층석탑	보수정비 기본계획 수립	49,000	21,000	70,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
171	전남 강진	보물 제313호 강진 월남사지 진각 국사비	안전진단	17,500	7,500	25,000
172	전남 강진	보물 제829호 강진 금곡사 삼층 석탑	지장전 단청	70,000	30,000	100,000
173	전남 강진	보물 제829호 강진 금곡사 삼층 석탑	보존처리	21,000	9,000	30,000
174	전남 고흥	보물 제1307호 고흥 능가사 대웅전	첨성각,관풍료,송월료 단청	140,000	60,000	200,000
175	전남 고흥	보물 제1344호 금탑사괘불탱	석축정비	210,000	90,000	300,000
176	전남 곡성	보물 제1322호 곡성 가곡리 오층 석탑	주차장조성	35,000	15,000	50,000
177	전남 곡성	보물 제1341호 도립사괘불탱	요사채 단청 및 경내석축정비	189,000	81,000	270,000
178	전남 곡성	보물 제274호 곡성 태안사 광자 대사탑	해우소 보수	175,000	75,000	250,000
179	전남 곡성	보물 제274호 곡성 태안사 광자 대사탑	우측 석축 및 배수로	140,000	60,000	200,000
180	전남 광양	보물 제112호 광양 중흥산성 삼 층석탑	대웅전 개축	105,000	45,000	150,000
181	전남 구례	국보 제35호 구례 화엄사 사사자 삼층석탑	탑전 개축	850,000	364,286	1,214,286
182	전남 구례	국보 제53호 구례 연곡사 동 승탑	삼성각 주변 축대설치	49,000	21,000	70,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
183	전남 구례	국보 제54호 구례 연곡사 북 승탑	문화재주변 배수로 및 석축정비	119,000	51,000	170,000
184	전남 구례	국보 제67호 구례 화엄사 각황전	영전 단청	210,000	90,000	300,000
185	전남 구례	국보 제67호 구례 화엄사 각황전	범종각 단청	210,000	90,000	300,000
186	전남 구례	보물 제1348호 화엄사서오층석탑 사리장엄구	전시관 시설보완	25,714	60,000	85,714
187	전남 구례	보물 제299호 구례 화엄사 대웅전	정밀안전진단	70,000	30,000	100,000
188	전남 구례	보물 제924호 천은사극락전아미 타후불탱화	운수교 개축	280,000	120,000	400,000
189	전남 구례	보물 제924호 천은사극락전아미 타후불탱화	설선당 보수(설계비)	42,000	18,000	60,000
190	전남 나주	보물 제1279호 죽림사세존괘불탱	죽림사 일주문 건립	100,000	42,857	142,857
191	전남 나주	보물 제1310호 나주 불회사 대웅전	대웅전 해체보수	980,000	420,000	1,400,000
192	전남 나주	보물 제462호 나주 칠천리 석조 여래입상	보호각 설계	49,000	21,000	70,000
193	전남 나주	보물 제49호 나주 동점문 밖 석당간	토지매입	1,245,677	533,862	1,779,539
194	전남 담양	보물 제1555호 담양 용흥사동종	지장전 개축(설계비)	35,000	15,000	50,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
195	전남 보성	보물 제304호 보성 별교 홍교	중수비 기록화사업	14,700	6,300	21,000
196	전남 보성	보물 제943호 보성 우천리 삼층 석탑	보존처리	9,870	4,230	14,100
197	전남 순천	국보 제42호 순천 송광사 목조 삼존불감	송광사 유물전시관 건립	900,000	2,100,000	3,000,000
198	전남 순천	보물 제1117호 순천 선암사 대각암 승탑	인법당 지붕 보수	70,000	30,000	100,000
199	전남 순천	보물 제1185호 순천 선암사 동 승 탑	삼성각 보수 및 주변정비	210,000	90,000	300,000
200	전남 순천	보물 제263호 순천 송광사 하사당	하사당 보수	350,000	150,000	500,000
201	전남 순천	보물 제395호 순천 선암사 동·서 삼층석탑	미타전, 미륵전 단청	119,000	51,000	170,000
202	전남 순천	보물 제395호 순천 선암사 동·서 삼층석탑	보존처리	14,000	6,000	20,000
203	전남 순천	보물 제400호 순천 선암사 승선교	인법당, 문간채 단청	140,000	60,000	200,000
204	전남 순천	보물 제804호 순천 정혜사 대웅전	정밀안전진단	35,000	15,000	50,000
205	전남 순천	보물 제804호 순천 정혜사 대웅전	명부전, 종각, 화장실 단청	105,000	45,000	150,000
206	전남 순천	보물 제804호 순천 정혜사 대웅전	일주문 설계비	21,000	9,000	30,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
207	전남 순천	보물 제804호 순천 정혜사 대웅전	석축정비	140,000	60,000	200,000
208	전남 순천	보물 제831호 순천 동화사 삼층 석탑	정밀안전진단	35,000	15,000	50,000
209	전남 순천	보물 제831호 순천 동화사 삼층 석탑	담장 정비	70,000	30,000	100,000
210	전남 순천	보물 제945호 순천 금둔사지 삼층 석탑	종각 보수	175,000	75,000	250,000
211	전남 순천	보물 제946호 순천 금둔사지 석조 불비상	석축정비	49,000	21,000	70,000
212	전남 순천	보물 제955호 순천 선암사 삼층 석탑 사리장엄구	수장고 및 향온향습설비 보수	120,000	280,000	400,000
213	전남 여수	국보 제304호 여수 진남관	진남관 보수	2,394,962	1,026,412	3,421,374
214	전남 여수	보물 제396호 여수 흥국사 대웅전	대웅전 보수	840,000	360,000	1,200,000
215	전남 여수	보물 제396호 여수 흥국사 대웅전	봉황루 보수	59,402	25,458	84,860
216	전남 영광	보물 제1377호 영광 불갑사 목조 석가여래삼불좌상	화장실 보수	84,000	36,000	120,000
217	전남 영광	보물 제830호 영광 불갑사 대웅전	석교건립	560,000	240,000	800,000
218	전남 영광	보물 제830호 영광 불갑사 대웅전	안내판 정비	21,000	9,000	30,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
219	전남 영암	국보 제50호 영암 도갑사 해탈문	선불당, 화장실 단청	170,000	72,857	242,857
220	전남 영암	보물 제1118호 영암 성풍사지 오층 석탑	보존처리 및 보호책 보수	42,000	18,000	60,000
221	전남 영암	보물 제1134호 영암 도갑사 목조 문수·보현동자상	지하 수장고 보수	45,000	105,000	150,000
222	전남 영암	보물 제1283호 영암 월출산 용암 사지 삼층석탑	안전진단	44,800	19,200	64,000
223	전남 영암	보물 제594호 최덕지초상및유지 초본	삼문 및 협문 보수	61,600	26,400	88,000
224	전남 장성	보물 제1346호 장성 백양사 소요 대사탑	보호각 설치	35,000	15,000	50,000
225	전남 장흥	보물 제155호 장흥 보림사 동 승 탑	외호문 단청	42,000	18,000	60,000
226	전남 장흥	보물 제158호 장흥 보림사 보조 선사탑비	석축정비	105,000	45,000	150,000
227	전남 장흥	보물 제795호 장흥 천관사 삼층 석탑	삼층석탑 이전 및 주불전 복원	490,000	210,000	700,000
228	전남 진도	보물 제529호 진도 금골산 오층 석탑	보존처리	14,000	6,000	20,000
229	전남 해남	보물 제1183호 해남 미황사 응진당	사천왕문 단청	120,000	51,429	171,429

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
230	전남 해남	보물 제1347호 해남 대흥사 서산 대사탑	보존처리	18,000	7,714	25,714
231	전남 해남	보물 제1715호 해남 서동사 목조 석가여래삼불좌상	운정당 및 세심당 단청, 석축보수	196,000	84,000	280,000
232	전남 해남	보물 제1715호 해남 서동사 목조 석가여래삼불좌상	안내판 설치	28,000	12,000	40,000
233	전남 해남	보물 제1807호 해남 대흥사 천불전	가허루 변화보수	100,000	42,857	142,857
234	전남 해남	보물 제320호 해남 대흥사 삼층 석탑	보존처리	21,000	9,000	30,000
235	전남 해남	보물 제503호 해남 명량대첩비	사당, 동무, 서무, 화장실 건립 등	1,300,000	557,143	1,857,143
236	전남 해남	보물 제947호 해남 미황사 대웅전	천불도 보존처리	140,000	60,000	200,000
237	전남 화순	국보 제57호 화순 쌍봉사 철갑 선사탑	요사채단청	210,000	90,000	300,000
238	전남 화순	보물 제1116호 화순 유마사 해련탑	석축정비 및 정화조 교체	91,000	39,000	130,000
239	전남 화순	보물 제1722호 총마계회도	중효당 등 3동 단청보수	245,000	105,000	350,000
240	경북 경산	보물 제431호 경산 팔공산 관봉 석조여래좌상	참배장 보수정비	210,000	90,000	300,000
241	경북 경산	보물 제431호 경산 팔공산 관봉 석조여래좌상	석불 및 주변 정밀안전진단	49,000	21,000	70,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
242	경북 경산	보물 제562호 경산 환성사 대웅전	계루각(공양간) 개축 설계비	35,000	15,000	50,000
243	경북 경주	국보 제112호 경주 감은사지 동·서 삼층석탑	보존처리	28,000	12,000	40,000
244	경북 경주	국보 제199호 경주 단석산 신선사 마애불상군	진입로 정비	35,000	15,000	50,000
245	경북 경주	국보 제199호 경주 단석산 신선 사 마애불상군	보호각 보수	140,000	60,000	200,000
246	경북 경주	국보 제199호 경주 단석산 신선사 마애불상군	장기계측용역	49,000	21,000	70,000
247	경북 경주	국보 제30호 경주 분황사 모전 석탑	보존처리방안 연구용역	49,000	21,000	70,000
248	경북 경주	국보 제31호 경주 첨성대	첨성대 보수정비	700,000	300,000	1,000,000
249	경북 경주	보물 제122호 경주 율동 마애여래 삼존입상	인법당개축 마당 및 석축정비	350,000	150,000	500,000
250	경북 경주	보물 제124호 경주 남산동 동·서 삼층석탑	보존처리	28,000	12,000	40,000
251	경북 경주	보물 제126호 경주 무장사지 삼층 석탑	정밀안전진단	35,000	15,000	50,000
252	경북 경주	보물 제1615호 경주 왕룡사원 목조 아미타여래좌상	공양간 및 요사채 개축	490,000	210,000	700,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
253	경북 경주	보물제187호 →보물제186호 경주 남산 용장사곡 석조여래좌상 → 경주 남산 용장 사곡 삼층석탑	보존처리	21,000	9,000	30,000
254	경북 경주	보물 제187호 경주 남산 용장사곡 석조여래좌상	보존처리	21,000	9,000	30,000
255	경북 경주	보물 제413호 경주 독락당	삼문 보수	70,000	30,000	100,000
256	경북 경주	보물 제581호 경주 골굴암 마애 여래좌상	보존처리	210,000	90,000	300,000
257	경북 경주	보물 제62호 경주 서악동 마애 여래삼존입상	보존관리방안 연구	49,000	21,000	70,000
258	경북 경주	보물 제64호 경주 보문사지 석조	보존처리	14,000	6,000	20,000
259	경북 경주	보물 제65호 경주 서악동 삼층 석탑	배수로 정비	35,000	15,000	50,000
260	경북 경주	보물 제66호 경주 석빙고	보수정비 기본계획 수립	70,000	30,000	100,000
261	경북 경주	보물 제907호 경주 남사리 삼층 석탑	보존처리 및 주변정비	21,000	9,000	30,000
262	경북 경주	보물 제908호 경주 용명리 삼층 석탑	보존처리	21,000	9,000	30,000
263	경북 경주	보물 제913호 경주 남산 용장사지 마애여래좌상	보존처리	21,000	9,000	30,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
264	경북 고령	보물 제605호 고령 장기리 암각화	보존처리	21,000	9,000	30,000
265	경북 구미	보물 제1122호 구미 황상동 마애 여래입상	보존처리 및 정밀실측, 정기모 니터링	175,000	75,000	250,000
266	경북 구미	보물 제1122호 구미 황상동 마애 여래입상	관리사 이권	280,000	120,000	400,000
267	경북 구미	보물 제470호 구미 도리사 석탑	석탑 보수	140,000	60,000	200,000
268	경북 구미	보물 제490호 구미 금오산 마애 여래입상	보존처리	28,000	12,000	40,000
269	경북 구미	보물 제492호 구미 해평리 석조 여래좌상	보존처리	21,000	9,000	30,000
270	경북 군위	국보 제109호 군위 아미타여래삼존 석굴	안전용(낙하방지) 담장 설치	105,000	45,000	150,000
271	경북 군위	국보 제109호 군위 아미타여래삼존 석굴	보존처리	14,000	6,000	20,000
272	경북 군위	보물 제682호 군위 지보사 삼층 석탑	보존처리 및 주변정비	21,000	9,000	30,000
273	경북 김천	보물 제1576호 김천 직지사 대웅전	벽화보존처리 외벽미장공사	210,000	90,000	300,000
274	경북 김천	보물 제1576호 김천 직지사 대웅전	사천왕상 보존처리	84,000	36,000	120,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
275	경북 김천	보물 제297호 김천 청암사 수도암 동·서 삼층석탑	수도선원 보수	112,000	48,000	160,000
276	경북 문경	국보 제315호 문경 봉암사 지증 대사탑비	보호각 단청	56,000	24,000	80,000
277	경북 문경	보물 제1634호 문경 대승사 금동 아미타여래좌상 및 복장유물	극락전 및 명부전 단청 및 기단 보수	126,000	54,000	180,000
278	경북 문경	보물 제1640호 문경 김용사 영산 회괘불도	지붕보수(종각,요사채,일주문) 및 화장실 보수	140,000	60,000	200,000
279	경북 문경	보물 제169호 문경 봉암사 삼층 석탑	금색전 보수	70,000	30,000	100,000
280	경북 문경	보물 제169호 문경 봉암사 삼층 석탑	정풍당 및 고림원 단청	147,000	63,000	210,000
281	경북 문경	보물 제169호 문경 봉암사 삼층 석탑	세면장 개축	140,000	60,000	200,000
282	경북 문경	보물 제51호 문경 내화리 삼층 석탑	정밀안전진단	35,000	15,000	50,000
283	경북 봉화	국보 제201호 봉화 북지리 마애 여래좌상	원통전 개축	301,000	129,000	430,000
284	경북 봉화	국보 제201호 봉화 북지리 마애 여래좌상	상시모니터링 보존방안연구용역	70,000	30,000	100,000
285	경북 봉화	보물 제1666호 봉화 청량사 목조 지장보살삼존상	지장전 건립	420,000	180,000	600,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
286	경북 봉화	보물 제261호 권별 충재일기	전시관 옥상방수	15,000	35,000	50,000
287	경북 상주	보물 제117호 상주 화달리 삼층 석탑	정밀안전진단	49,000	21,000	70,000
288	경북 상주	보물 제1568호 상주 양진당	관리사 이건	175,000	75,000	250,000
289	경북 성주	보물 제1575호 성주향교 대성전 및 명륜당	화장실 이건 등	70,000	30,000	100,000
290	경북 성주	보물 제1647호 길흥축월횡간 고려 목판	정견당 단청보수	189,000	81,000	270,000
291	경북 성주	보물 제1656호 성주 법수사지 삼층 석탑	사지 발굴조사	490,000	210,000	700,000
292	경북 안동	국보 제15호 안동 봉정사 극락전	공양간 및 설법전 건립 주변정비	126,000	54,000	180,000
293	경북 안동	보물 제114호 안동 평화동 삼층 석탑	보존처리	19,600	8,400	28,000
294	경북 안동	보물 제450호 안동 의성김씨 종택	사랑채 및 문간채, 협문 보수	70,000	30,000	100,000
295	경북 안동	보물 제57호 안동 조탑리 오층 전탑	전탑 보수	700,000	300,000	1,000,000
296	경북 영덕	보물 제674호 영덕 유금사 삼층 석탑	석탑 보수	105,000	45,000	150,000
297	경북 영덕	보물 제993호 영덕 장륙사 건칠 관음보살좌상	육화당 개축(설계비)	35,000	15,000	50,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
298	경북영주	국보 제17호 영주 부석사 무량수전 앞 석등	보존처리 배수 및 보호책 정비	21,000	9,000	30,000
299	경북영주	국보 제18호 영주 부석사 무량수전	보수정비 기본계획 수립	140,000	60,000	200,000
300	경북영주	국보 제18호 영주 부석사 무량수전	안양루 및 범종루 통로 바닥 정비 부석사 동측 주진입로 정비	105,000	45,000	150,000
301	경북영주	보물 제221호 영주 가흥동 마애여래삼존상 및 여래좌상	보존처리	28,000	12,000	40,000
302	경북영주	보물 제249호 영주 부석사 삼층석탑	보존처리 및 주변정비	28,000	12,000	40,000
303	경북영주	보물 제681호 영주 흑석사 석조여래좌상	종무소 개축	210,000	90,000	300,000
304	경북영주	보물 제681호 영주 흑석사 석조여래좌상	화장실 이축	175,000	75,000	250,000
305	경북영천	국보 제14호 영천 은혜사 거조암 영산전	영산전 배면 배수정비 국사전 및 설선당 주변 부지정비 화장실 주변 저수조 이동	245,000	105,000	350,000
306	경북영천	보물 제1612호 영천 봉림사 영산회상도 및 복장유물	설법전 건립	105,000	45,000	150,000
307	경북영천	보물 제513호 영천 선원동 철조여래좌상	화장실 건립	140,000	60,000	200,000
308	경북영천	보물 제514호 영천 은혜사 운부암 금동보살좌상	산신각 개축	126,000	54,000	180,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
309	경북 영천	보물 제517호 영천 청제비	진입로 정비	84,000	36,000	120,000
310	경북 예천	보물 제145호 예천 용문사 대장전	만월당 복원 타당성 연구용역	100,000	42,857	142,857
311	경북 예천	보물 제667호 예천 한천사 철조 비로자나불좌상	석축 및 배수로 정비	105,000	45,000	150,000
312	경북 의성	국보 제77호 의성 탑리리 오층 석탑	오층석탑 보수	210,000	90,000	300,000
313	경북 의성	국보 제77호 의성 탑리리 오층 석탑	주차장정비, 화장실개축 안내판설치	350,000	150,000	500,000
314	경북 의성	보물 제246호 의성 고운사 석조 여래좌상	만덕당 보수	175,000	75,000	250,000
315	경북 청도	보물 제1432호 적천사 괘불탱 및 지주	보호각 건립	350,000	150,000	500,000
316	경북 청도	보물 제203호 청도 박곡리 석조 여래좌상	보호각 보수	49,000	21,000	70,000
317	경북 청도	보물 제834호 청도 대비사 대웅전	누각 건립	420,000	180,000	600,000
318	경북 청도	보물 제835호 청도 운문사 대웅보전	금당 지붕보수	210,000	90,000	300,000
319	경북 청송	보물 제1570호 청송 대전사 보광전	탐진당 2동 단청	140,000	60,000	200,000
320	경북 칠곡	보물 제189호 칠곡 송림사 오층 전탑	전돌 교체	35,000	15,000	50,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
321	경북 칠곡	보물 제189호 칠곡 송림사 오층 전탑	기단정비 지반안정성평가	59,500	25,500	85,000
322	경북 칠곡	보물 제189호 칠곡 송림사 오층 전탑	일주문 단청	105,000	45,000	150,000
323	경북 포항	보물 제1280호 포항 오어사 동종	후원 개축(설계비)	35,000	15,000	50,000
324	경북 포항	보물 제252호 포항 보경사 원진 국사비	응향각 개축	385,000	165,000	550,000
325	경북 포항	보물 제252호 포항 보경사 원진 국사비	원응료 개축(설계비)	35,000	15,000	50,000
326	경남 거창	보물 제1700호 거창 고건사 동종	안내판 설치	3,500	1,500	5,000
327	경남 거창	보물 제377호 거창 양평리 석조 여래입상	진입로 배수로 정비 및 보존처리	21,000	9,000	30,000
328	경남 거창	보물 제378호 거창 상림리 석조 보살입상	보호책망 설치, 문화재안내판 정비	10,500	4,500	15,000
329	경남 거창	보물 제530호 거창 가섭암지 마애 여래삼존입상	진입로 계단 입구 보수 보물 입구 배수로 정비	21,000	9,000	30,000
330	경남 거창	보물 제530호 거창 가섭암지 마애 여래삼존입상	안내판 정비	3,500	1,500	5,000
331	경남 고성	보물 제495호 고성 옥천사 청동북	유물전시관 보수(설비보완, 전시시설개선 등)	120,000	280,000	400,000
332	경남 남해	보물 제1446호 남해용문사괘불탱	석축정비	168,000	72,000	240,000
333	경남 남해	보물 제1446호 남해용문사괘불탱	불량 건축물 정비, 정화조 및 계단보수	35,000	15,000	50,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
334	경남 밀양	보물 제312호 밀양 소태리 오층 석탑	보존처리	21,000	9,000	30,000
335	경남 밀양	보물 제467호 밀양 표충사 삼층 석탑	산문 및 매표소 건립	350,000	150,000	500,000
336	경남 밀양	보물 제468호 밀양 송진리 삼층 석탑	보존처리	21,000	9,000	30,000
337	경남 산청	보물 제1112호 산청 대원사 다층 석탑	원통보전 지붕 보수 봉상루 단청 보수 청풍요 단청 보수	49,000	21,000	70,000
338	경남 산청	보물 제1112호 산청 대원사 다층 석탑	보존처리	49,000	21,000	70,000
339	경남 산청	보물 제1114호 산청 대포리 삼층 석탑	보호난간 보수 및 석축 정비	12,726	5,454	18,180
340	경남 산청	보물 제1114호 산청 대포리 삼층 석탑	보존처리	21,000	9,000	30,000
341	경남 산청	보물 제473호 산청 법계사 삼층 석탑	일주문 보수	175,000	75,000	250,000
342	경남 산청	보물 제72호 산청 단속사지 동 삼층석탑	문화재발굴조사,토지매입	300,000	128,571	428,571
343	경남 산청	보물 제72호 산청 단속사지 동 삼층석탑	토지매입	350,000	150,000	500,000
344	경남 산청	보물 제73호 산청 단속사지 서 삼층석탑	동탑보수 석탑 표면 보존처리 서탑 보수 기단석 파손부분 보수 및 보존 처리	25,970	11,130	37,100

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
345	경남 양산	국보 제290호 양산 통도사 대웅전 및 금강계단	대웅전 단청 보존처리	280,000	120,000	400,000
346	경남 양산	국보 제290호 양산 통도사 대웅전 및 금강계단	금당, 명월료 지붕보수	350,000	150,000	500,000
347	경남 양산	보물 제1120호 양산 신흥사 대광전	사천왕상 보존처리, 대광전 후불벽 칩부 탕화초 보존 처리	350,000	150,000	500,000
348	경남 양산	보물 제491호 양산 용화사 석조 여래좌상	용화사 진입로 교량 정비	245,000	105,000	350,000
349	경남 양산	보물 제74호 양산 통도사 국장생 석표	보존처리 및 주변정비	21,000	9,000	30,000
350	경남 양산	보물 제998호 양산 미타암 석조 아미타여래입상	요사채 개축	350,000	150,000	500,000
351	경남 진주	보물 제1687호 진주 응석사 목조 석가여래삼불좌상	나한전 보수 및 배수로 정비	112,000	48,000	160,000
352	경남 진주	보물 제371호 산청 사월리 석조 여래좌상	대웅전 지붕보수	105,000	45,000	150,000
353	경남 진주	보물 제372호 진주 용암사지 승탑	보존처리 및 주변정비	21,000	9,000	30,000
354	경남 창녕	국보 제34호 창녕 술정리 동 삼 층석탑	보존처리	21,000	9,000	30,000
355	경남 창녕	보물 제146호 창녕 관룡사 약사전	정밀안전진단	28,000	12,000	40,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
356	경남 창녕	보물 제212호 창녕 관룡사 대웅전	고불당 보수	350,000	150,000	500,000
357	경남 창녕	보물 제227호 창녕 인양사 조성비	펜스설치 및, 배수로정비 등	44,590	19,110	63,700
358	경남 창녕	보물 제520호 창녕 술정리 서 삼 층석탑	창녕 술정리 서 삼층석탑 보존 처리	28,000	12,000	40,000
359	경남 통영	국보 제305호 통영 세병관	통영 세병관 마루바닥, 천장 우물 반자, 지붕 보수	210,000	90,000	300,000
360	경남 하동	국보 제47호 하동 쌍계사 진감 선사탑비	재질분석, 3D스캐닝, 비파괴 검사 등	42,000	18,000	60,000
361	경남 함안	보물 제159호 함안 방어산 마애 약사여래삼존입상	진입로 정비	210,000	90,000	300,000
362	경남 합천	보물 제1208-2호 춘추경좌씨전구해 권60~70	보관동 건립(설계비)	42,000	18,000	60,000
363	경남 합천	보물 제128호 합천 반야사지 원경 왕사비	보존처리 및 주변정비	35,000	15,000	50,000
364	경남 합천	보물 제1301호 합천 해인사 홍제암 사명대사탑 및 석장비	사명대사탑 및 석장비 보존처리	28,000	12,000	40,000
365	경남 합천	보물 제253호 합천 청량사 석등	약광전 단청	21,000	9,000	30,000
366	경남 합천	보물 제265호 합천 청량사 석조 여래좌상	석축 보수 세면장 이설 화장실 개축	350,000	150,000	500,000
367	경남 합천	보물 제480호 합천 영암사지 삼층 석탑	보존처리	21,000	9,000	30,000

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
368	경남 합천	보물 제489호 합천 영암사지 귀부	보존처리	21,000	9,000	30,000
369	제주 제주	보물 제1187호 제주 불탑사 오층 석탑	보존처리	17,500	7,500	25,000

[붙임]

2015년도 세계유산 보존관리사업 현황

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)		
				국비	지방비	계
1	경북 경주	국보 제21호 불국사 삼층석탑	불국사 삼층석탑 해체 보수	700,000	300,000	1,000,000
2	경북 경주	국보 제24호 석굴암 석굴	공조기 현대화 사업	350,000	150,000	500,000
3	경북 경주	국보 제24호 석굴암 석굴	석굴암 주변 재선충 방제	280,000	120,000	400,000
4	경북 경주	보물 제1523호 불국사 석조	경주 불국사 석조 이건 및 보호각 건립	140,000	60,000	200,000
5	경북 경주	보물 제1744호 불국사 대웅전	불국사 대웅전 도리이상 해체 보수	1,000,000	428,571	1,428,571

35. 국가지정문화재(국보·보물) 현상변경 허용기준 조정

가. 제안사항

국가지정문화재 주변 현상변경 허용기준을 운영함에 있어 일부 문제점을 보완하고 조정하고자 허용기준 조정(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가지정문화재 주변 현상변경 허용기준 조정(안)의 타당성 및 합리성 등에 대하여 심의받고자 하는 사항임.
 - 동 사항은 2015년 건축문화재분과 제1차 회의(2015.01.14)에서 가결된 사항으로 예고기간('15.01.30~02.18) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

(1) 예고내용(5건 7개 문화재)

연번	지역	유형	지정번호	문화재명	내용
1	전남	국보 보물	13 507	강진 무위사 극락보전 강진 무위사 선각대사탑비	구역조정 등
2	경북	국보	77	의성 탑리리 오층석탑	구역조정 등
3	강원	보물	214	강릉향교 대성전	구역조정 등
4	강원	보물 보물	463 464	원주 흥법사지 진공대사탑비 원주 흥법사지 삼층석탑	구역조정 등
5	대구	보물	673	달성 현풍 석빙고	구역조정 등

라. 검토의견

- 예고기간 동안 별도의견이 없어 예고대로 고시함

마. 의결사항


○ 원안가결

○ 의결정족사항

- 출석 10명 / 원안가결 10명

1. 국보 제13호 「강진 무위사 극락보전」, 보물 제507호 「강진 무위사 선각대사탑비」

구분	현상변경 허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	○ 원지형 보존	
제2구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 12m 이하
제3구역	○ 강진군 도시계획조례 등 관련법률에 따라 처리	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영향검토구역 내의 기존 건축물은 개·보수 가능. ○ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ○ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용 제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ○ 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 	



국가지정문화재 주변
현상변경허용기준안
(조형안)

국보 제13호
강진 무위사 극락보전
보물 제507호
강진 무위사 선각대사탑비

전라남도 강진군 성전면
월하리 1174

면적


- 국가지정 문화재
 - 국가지정 보호구역
 - 연속지적
 - 100 ~ 500(m)
- [허용기준구역]
- 1구역
 - 2구역
 - 3구역

축척 1 : 4,500

본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 사용은 금합니다.

2. 국보 제77호 「의성 탑리리 오층석탑」

구분	현상변경 허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	○ 원지형 보존	
제2구역	○ 건축물 최고높이 5m 이하	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하
	○ 단, 매장문화재 표본조사를 선행하여 매장유구의 존재 확인 후 건축행위 여부를 결정함.	
제3구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 12m 이하
제4구역	○ 의성군 도시계획조례 등 관련법률에 따라 처리	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영향검토구역 내의 기존 건축물은 개·보수 가능. ○ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ○ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용 제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ○ 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 	



국가지정문화재 주변
현상변경허용기준안
(조형안)

국보 제77호
의성 탑리리 오층석탑

경상북도 의성군 금성면
탑리리 1383-1

면례

- 국가지정 문화재
- 국가지정 보호구역
- 연속지적
- 100 ~ 500(m)

[허용기준구역]


- 1구역
- 2구역
- 3구역
- 4구역

축척 1 : 5,000

본 도면은 실제현황과 차이가 있을 수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 사용도의 사용을 금합니다.

3. 보물 제214호 「강릉향교 대성전」

구분	현상변경 허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	○ 원지형 보존	
제2구역	○ 건축물 최고높이 14m 이하	○ 건축물 최고높이 18m 이하
제3구역	○ 건축물 최고높이 17m 이하	○ 건축물 최고높이 21m 이하
제4구역	○ 건축물 최고높이 23m 이하	○ 건축물 최고높이 27m 이하
제5구역	○ 강릉시 도시계획조례 등 관련법률에 따라 처리	
제6구역	○ 시도지정문화재(유형문화재 제57호 화부산사, 문화재자료 제49호 강릉 효자리비) 현상변경 허용기준 준용	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영향검토구역 내의 기존 건축물은 개·보수 가능. ○ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ○ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용 제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ○ 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m 이상의 범면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 	



국가지정문화재 주변
현상변경허용기준안
(초안)

보물 제214호
강릉향교 대성전

강원도 강릉시 교동 233

면 례

- 국가지정 문화재
- 국가지정 보호구역
- 연속지적
- 시도지정 보호구역
- 100 ~ 500(m)

[허용기준구역]


- 1구역
- 2구역
- 3구역
- 4구역
- 5구역
- 6구역

축 척 1 : 4,500

본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 다용도의 사용을 금합니다.

4. 보물 제463호 「원주 흥법사지 진공대사탑비」, 보물 제464호 「원주 흥법사지 삼층석탑」

구분	현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	-	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하 (농업인 주택에 한함)	○ 터파기 시 관계자 입회하여 매장유구 존재 확인 후 건축행위 여부를 결정함.
제3구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 12m 이하	
제4구역	○ 원주시 도시계획조례 등 관련법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영향검토구역 내의 기존 건축물은 개·보수 가능. ○ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ○ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용 제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ○ 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 		



국가지정문화재 주변
현상변경 허용기준
(별첨안)

보물 제463호
원주 흥법사지 진공대사탑비
보물 제464호
원주 흥법사지 삼층석탑

강원도 원주시 지정면
안창리 517-2

범례

- 국가지정 문화재
- 국가지정 보호구역
- 연속지적
- 시도지정 보호구역
- 100 ~ 500(m)

[허용기준구역]


- 1구역
- 2구역
- 3구역
- 4구역

축척 1 : 4,500

본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 사용도를 금합니다.

5. 보물 제673호 「달성 현풍 석빙고」

구분	현상변경 허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	○ 원지형 보존	
제2구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 12m 이하
제3구역	○ 건축물 최고높이 14m 이하	○ 건축물 최고높이 18m 이하
제4구역	○ 달성군 도시계획조례 등 관련법률에 따라 처리	
제5구역	○ 시도지정문화재(문화재자료 제27호 현풍향교 대성전) 현상변경 허용기준 준용	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영향검토구역 내의 기존 건축물은 개·보수 가능. ○ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ○ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용 제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ○ 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 	



국가지정문화재 주변
현상변경허용기준안
(조현안)

보물 제673호
달성 현종 석빙고

대구시 달성군 현풍면
상리 632

면적

- 국가지정 문화재
- 국가지정 보호구역
- 시도지정 문화재/보호구역
- 연속지적
- 100 ~ 500(m)

[허용기준구역]

- 1구역
- 2구역
- 3구역
- 4구역
- 5구역

축척 1 : 4,500

본 도면은 실제현황과 차이가 있을 수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 사용은 금합니다.

36. 국가지정문화재(국보·보물) 현상변경 허용기준 고시

가. 제안사항

사적, 명승 등 면단위 문화재의 지정·보호구역 내에 소재한 국가지정 문화재(국보·보물) 42건에 대하여 현상변경 허용기준을 고시하고자 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적, 명승 등 타 문화재의 지정·보호구역 내에 소재한 국가지정문화재 (국보·보물) 42건에 대하여 현상변경 허용기준을 고시하고자 부의한 사항임.
- 현상변경 허용기준이 마련되어 운영중인 사적, 명승 등 면단위 문화재의 지정·보호구역 내에 소재한 국가지정문화재(국보·보물)의 보존 영향 행위기준을 당해 면단위 문화재의 보존 영향 행위기준을 적용함을 고시 하기 위함

다. 주요내용

(1) 고시내용

연번	지역	유형	지정번호	문화재명	기준 문화재
1	서울	국보	226	창경궁 명정전	사적123 창경궁
2	서울	보물	384	창경궁 홍화문	
3	서울	보물	385	창경궁 명정문 및 행각	
4	서울	보물	386	창경궁 옥천교	
5	서울	보물	818	창경궁 통명전	
6	서울	보물	846	창경궁 풍기대	
7	서울	보물	851	창경궁 관천대	
8	서울	보물	1119	창경궁 팔각칠층석탑	
9	서울	보물	1804	서울 태종 헌릉 신도비	사적194 서울 헌릉과 인릉

10	경기	보물	1803	구리 태조 건원릉 신도비	사적193 구리 동구릉
11	강원	국보	51	강릉 임영관 삼문	사적388 강릉대도호부 관아
12	강원	보물	1277	동해 삼화사 삼층석탑	명승37 동해무릉계곡
13	강원	보물	1723	양양 낙산사 해수관음공중사리 탑·비 및 사리장엄구 일괄	사적495 양양 낙산사 일원
14	충북	국보	198	단양 신라 적성비	사적265 단양적성
15	전북	국보	62	김제 금산사 미륵전	사적496 김제 금산사 일원
16	전북	보물	22	김제 금산사 노주	
17	전북	보물	23	김제 금산사 석련대	
18	전북	보물	24	김제 금산사 혜덕왕사탑비	
19	전북	보물	25	김제 금산사 오층석탑	
20	전북	보물	26	김제 금산사 금강계단	
21	전북	보물	27	김제 금산사 육각 다층석탑	
22	전북	보물	28	김제 금산사 당간지주	
23	전북	보물	827	김제 금산사 대장전	
24	전북	보물	828	김제 금산사 석등	
25	전북	보물	281	남원 광한루	명승33 광한루원
26	전북	보물	1578	전주 경기전 정전	사적339 전주 경기전
27	전남	국보	308	해남 대흥사 북미륵암 마애여래 좌상	사적508 해남 대흥사, 명승66 두륜산대흥사일원
28	전남	보물	301	해남 대흥사 북미륵암 삼층석탑	
29	경북	국보	236	경주 장항리 서 오층석탑	사적45 경주 장항리사지
30	경북	보물	411	경주 양동 무첨당	중민189 경주 양동마을
31	경북	보물	412	경주 양동 향단	
32	경북	보물	442	경주 양동 관가정	
33	경북	보물	428	군위 인각사 보각국사탑 및 비	사적374 군위 인각사지
34	경북	보물	730	울진 불영사 응진전	명승6 불영사계곡일원
35	경북	보물	1201	울진 불영사 대웅보전	

36	경남	보물	128	합천 반야사지 원경왕사비	명승62 가야산해인사일원
37	경남	보물	222	합천 치인리 마애여래입상	
38	경남	보물	264	합천 해인사 석조여래입상	
39	경남	보물	518	합천 해인사 원당암 다층석탑 및 석등	
40	경남	보물	1242	합천 해인사 길상탑	
41	경남	보물	1300	합천 해인사 홍제암	
42	경남	보물	1301	합천 해인사 홍제암 사명대사탑 및 석장비	

(2) 자문회의 결과

- 일시/장소 : 2015. 2. 16(월) 15:00 / 정부대전청사 회의실
- 자문위원 : 문화재위원 ○○○·○○○, 문화재전문위원 ○○○
- 회의결과 : 원안가결 41건, 부결 1건
 - 원안가결 : 국보 제226호 창경궁 명정전 등 41건
 - 부결 : 보물 제428호 군위 인각사지 보각국사탑 및 비
- ※ 사유 : 사적 제374호 군위 인각사지의 지정구역 밖 제1구역에 위치하고 있음

(3) 향후계획

- 건축분과문화재위원회 심의결과에 따라 관보에 고시

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 자문회의 의견을 반영하여 허용기준(안)을 제정토록 함.
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 조건부가결 10명

【검토사항】

안건번호 건축 2015-02-037

37. 장흥 천관사 삼층석탑 이전 및 주불전 복원 기본계획 검토(2차)

가. 제안사항

‘13년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 전남 장흥군 소재 보물 「장흥 천관사 삼층석탑」 관련 석탑 이전 및 주불전 복원 기본계획을 부의 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘13년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 전남 장흥군 소재 보물 「장흥 천관사 삼층석탑」 관련 석탑 이전 및 주불전 복원 기본계획을 검토 받고자 하는 사항으로 ’14년 12차 건축분과회의에서의 1차 검토결과에 따라 주불전 터에 대한 추가발굴조사를 실시하고 주불전 복원(안)에 대하여 재검토 받고자 하는 사항임.

※ ‘14년도 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 검토결과(2014.11.20) : 조건부가결

- 관계전문가의 추가 자문을 받아 추진
- 고려시대 양식을 일관되게 추진하되 발굴기관의 시대별 유구를 확인
- 화재 이전의 중수 기록에 대한 확인
- 주불전 터에 대한 추가 발굴조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 사업명 : 장흥 천관사 석탑 이전 및 주불전 복원 기본계획
- (2) 대상문화재 : 장흥 천관사 삼층석탑
 - 소재지 : 전남 장흥군 관산읍 농안리 739번지
 - 지정일 : 1984. 11. 30.

(3) 주불전 터 추가 발굴조사

- 조사기관 : (재)민족문화유산연구원
- 조사기간 : 2015.01.12 ~ 03.23
- 조사결과
 - 기 조사된 후대 건물지 제거 조사 결과 고려 중기 건물지 정면5칸 측면 3칸의 건물지가 확인됨
 - 이후 고려 후기~조선 초기에(후대 건물지) 정면 3칸으로 축소된 것으로 보임

(4) 주불전 복원(안)

- 1안 : 고려중기 / 5×3칸
- 2안 : 조선초기 / 3×2칸
- 3안(당초안) : 조선초기 / 3×3칸

라. 검토의견

- 삼층석탑 원위치(원지반) 이전
- 주불전 복원
 - 규모는 정면 3칸, 측면 2칸
 - 기단은 기존 유구를 활용하여 정면은 가구식 기단, 측면과 배면은 자연석 기단
 - 초석은 가구식 기단을 고려하여 3호 건물지 초석과 유사한 형태로 치석하여 사용
 - 유구나 기록이 없는 초석 이상의 목조부분은 관계전문가 의견과 같이 심원사 보광전을 기준으로 일관성 있게 추진

마. 참고사항(그간의 자문의견)

- 1차 관계전문가 자문의견('14.09)
 - 다포식으로 시대를 올리려면 현재 북한에 남아 있는 심원사 보광전의 양식을 따르는 것이 좋을 것임.
 - 평면내에 불단을 넣을 것. 지붕의 “치미”는 시대가 너무 건물과 다르므로 건물에 맞는 “취두”로 바꾸면 좋겠음.

- 건물 내부는 역시 심원사의 것과 유사하게 하는 것이 좋을 것임.
- 발굴 결과 극락전지를 중심한 불전, 3층 석탑과 석등을 비롯한 석조유물들의 원위치를 파악하였음.
- 종합적인 복원 계획을 수립하되 복원 작업의 진행은 문화재의 훼손을 방지하고 이중 작업이 이루어지지 않도록 석탑의 이전과 불전의 복원 등에 있어서 관계 전문가의 자문을 받아 우선 순위를 정하여 순차적으로 진행.
- 복원 작업 착수 시 지대석을 적심석 위에 옮겨 놓고 기단석을 결구하면 당초 높이가 자연스럽게 밝혀질 것임.
- 발굴조사 시 통일신라말기부터 조선시대에 이르는 건물지와 그 규모 등이 확인되었는데, 고려시대 유구와 유물들이 다량으로 확인되므로 건물의 중심 연대는 고려시대로 건물의 양식은 기본적으로 주심포 양식을 취하도록 하는 것이 올바른 것으로 사료됨. 다만 이 부분은 향후 관계전문가의 추가적인 자문(칸수, 지붕형태, 기단양식 등)을 받아 진행하는 것이 좋을 것임.
- 과거의 가람을 짐작케 하는 내용들은 발굴에 의하여 어느 정도 확인되었다고 생각됨.
- 따라서 이를 근거로 복원을 위한 준거로 삼아야 할 것임. 즉 석조물은 통일신라 말이나 고려 초, 목조건축은 고려시대 건축으로 계획하는 것이 타당하다 생각됨.
- 복원의 순서는 석탑과 석등의 이전을 우선한 후, 주불전의 복원을 추진하여야 할 것임.
- 전반적인 사항으로 보아 발굴된 석조물의 흔적과 유구에 준거하여, 3×3칸의 다포계 팔작지붕으로 한다는 가정하에 심도있게 검토·결정하는 수순을 밟는 것이 좋겠음.
- 고증조사와 계획안은 이러한 내용이 적절히 반영되었다고 보여짐.
- 발굴조사된 주불전지는 가구식 기단, 계단지, 내부의 적심시설 등으로 볼 때 고려시대 사찰의 모습을 그대로 간직하고 있음. 탑지 또한 주불전지의 중심 축선에 위치하고 있고, 내부에서 출토되는 선문계 기와편 등의 유물 또한 동시기에 조성된 것임을 증명하고 있음.

- 주불전지 하부에서 확인되는 적심 2기와 석열은 주불전지보다 앞선 시기의 유물로 추정되지만 그 위치와 형태, 문헌상의 기록으로 보아 확인된 석탑지와 관련성은 희박해 보임. 그러나 천관사의 창건과 관련될 가능성이 있으므로 석탑 이전 및 복원 과정에서 시·발굴조사를 통하여 확인해야 할 것임.
- 주불전지의 평면은 적심 유구가 교란되어 정확한 주열을 확인할 수는 없었지만, 확인된 유구에 따라 정면 3칸, 측면 3칸으로 보임. 특히 우측부분의 교란이 심한 것은 지형상의 특징에 의한 것으로 보이며, 이 때문에 기단이나 적심이 불규칙한 것으로 보임.

○ 2차 관계전문가 자문의견('14.10.06)

- 삼층석탑 원위치 이전
 - 발굴된 석탑의 적심 유구를 기준으로 위치와 레벨을 정함이 타당.
 - 이전 시 기초는 발굴된 적심을 보충 보강하여 재사용을 원칙으로 하고, 지반 교란 등 지내력이 미달할 경우 재설치 고려.
 - 이전 시 파손된 서측 지대석 교체. 상·하 기단 적심은 크고 작은 석재를 정교하게 가공하여 설치.
 - 석등도 석탑과 함께 이전 바람직. 시·발굴조사를 통해 확인.
- 주불전 복원
 - 석조물은 통일신라 말 또는 고려초, 건축은 고려시대로 계획하는 것이 타당함.
 - 주불전은 유구상 정면, 측면 3칸으로 확인되며, 외진주와 기단과의 관계를 볼 때 다포계 팔작지붕으로 계획하는 것이 타당함
 - 기단은 지형에 따라 정면은 가구식 기단이며, 측면과 배면은 자연석 외벌대로 상태가 양호한 부재 재사용하고 나머지는 유구에 준하여 제작 사용
 - 초석은 확인되지 않았으나 가구식 기단을 고려하여 3호 건물지 초석과 유사한 형태로 치석하여 사용
 - 건축물의 세부적인 사항은 확인된 유구를 바탕으로 현존하는 고려시대 건축물을 조사·분석하고 천관사의 지형과 지세, 배치 관계를 종합적으로 고려하여 계획

- 종합적 검토
 - 사료나 발굴성과에서 나타난 확증 유구에 대한 분석이 적정하게 수행된 것으로 판단되며, 주불전지와 인근한 현재 삼층석탑을 우선 이전하고 발굴조사하여 주불전지 연계된 사항을 파악함이 좋겠음.
 - 유구나 기록이 없는 초석 이상의 목조부분은 동시대 건축물을 혼용하는 것보다 하나의 건축물을 기준으로 일관성 있는 구조나 형태를 계획하여야 할 것으로 심원사 보광전을 기준으로 함이 타당함.

바. 의결사항

- 보류
 - 발굴조사 약보고서 등 서류 보완 후 재심의
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 보류 10명

38. 대구 북지장사 지장전 주변 대응전 건립 검토(2차)

가. 제안사항

‘14년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 대구 동구 소재 보물 「대구 북지장사 지장전」 주변 대응전 건립을 위한 설계(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘14년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 대구 동구 소재 보물 「대구 북지장사 지장전」 주변 대응전 건립 설계(안)을 검토 받고자 하는 사항임.
- ※ ‘14년도 문화재위원회 제13차 건축문화재분과 심의결과(2014.12.18) : 보류
- 복원 위치에 대해서는 설계도면 보완하여 재심의

다. 주요내용

(1) 대상문화재 : 대구 북지장사 지장전

- 소재지 : 대구 동구 도장길 243 (도학동)
- 지정일 : 1984. 11. 30.
- 양식 : 정면1칸, 측면 2칸, 다포(내·외 4출목 9포작), 팔작지붕, 겹처마
- 연혁 : 지장전은 근래까지 대응전으로 사용하고 있었으나 2011년 해체 보수 결과 조선 영조(1761) 때 지장전으로 상량하였다는 기록이 발견되어 명칭을 변경함

(2) 사업내용

- 사업명 : 대구 북지장사 지장전 주변정비
- 사업내용 : 대응전 건립
 - 지침 : 발굴 결과를 바탕으로 관계전문가의 자문을 받아 대응전을 건립한다.

- 사 업 비 : 500,000천원(국비 350,000천원 지방비 150,000천원)
- 대응전 건립(안)
 - 규모 : 60.35㎡(18.26평), 정면3칸, 측면2칸
 - 양식 : 다포(외1출목 3포작, 내2출목 5포작), 팔작지붕, 겹처마
- 추진 경과
 - 1996년 : 대응전지 발굴조사(1차, 영남문화재연구원)
 - 2012년 : 대응전지 발굴조사(2차, 불교문화재연구소) - 1차 확대 시행
- 발굴결과(2012.08.13.~11.12.)
 - 구대응전지 : 조선시대 중후기 축조, 정면3칸, 측면2칸, 내진주 없음
 - 북쪽건물지 : 조선시대 중후기 축조, 정면4칸, 측면1칸
 - 기타 : 정면 보도석열, 측면 보도석열, 담장지

라. 관계전문가 자문의견

<2014.11.19. / 문화재위원 ○○○>

- 발굴 유구에 준거하고 공포의 격을 확정된 예산에 따라 다소 낮춘 설계도서 대로 시행하되 아래의 사항을 준수하고 보완하도록 함
- 시공시 발굴유구의 훼손방지와 보존을 위하여 기초지정은 기술지도를 받도록 함
- 창호의 셋방장식 철물은 사용하지 않도록 함
- 향후 배수 및 주변정비가 필요함

<2014.12. / 문화재위원 ○○○>

- 하부유구보존을 위한 대책 수립 필요
 - 현재 건축지보다 뒤편으로 물려 좌측 영산전 전면 G.L보다 50~60cm 정도 높여 대응전의 기반을 조성하여 하부 유구 보존 및 현 사역공간 활용을 동시 검토(현재위치에 건립 시 하부 유구 훼손 발생 우려)
- 건축물은 몸체부와 옥개부의 비례가 다소 어색하여 주고를 높이를 다소 낮추는 것이 좋겠음.
- 대량은 외목도리와 결구되도록 하고 이에 따른 주심도리의 처리가 곤란한

경우 주심도리 설치는 배제하는 것을 검토.

- 중도리 하부 동자대공형은 공아형으로 검토
- 건물의 규모는 발굴내용과 같이 설정하였으므로 적정한 것으로 판단되며 건축양식도 출토된 유구(백자편, 와당 등)와 주변 사찰 및 지장전 양식으로 고려할 때 설계도서와 같이 조선 중기 다포양식에 따르는 것이 적절할 것으로 사료됨.

마. 관계자 면담 결과(2015.01.09. 복지장사 주지, 유형문화재과 담당사무관·담당자)

- 대응전 복원 위치에 대해서는 사찰 가람배치 및 예산 집행을 고려하여 발굴유구 위에 건립 희망.

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 구조 및 양식에 대해 관계전문가의 자문을 받아 시행
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 조건부가결 10명

39. 충주 탑평리 칠층석탑 해체보수 설계용역 추진여부 검토

가. 제안사항

‘14년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 충북 충주시 소재 국보 「충주 탑평리 칠층석탑」 해체보수 설계용역 사업의 지속추진 여부를 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘14년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 충북 충주시 소재 국보 「충주 탑평리 칠층석탑」 해체보수 설계용역 사업의 지속추진 여부를 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 대상문화재 : 충주 탑평리 칠층석탑
 - 소재지 : 충북 충주시 가금면 탑평리 110
 - 지정일 : 1962. 12. 20.
- (2) 사업내용
 - 사업명 : 충주 탑평리 칠층석탑 해체보수 설계용역
 - 사업범위 : 해체보수 설계용역
 - 사업기간 : 2014. 10. 20 ~ 2015. 04. 17 (180일)
- (3) 사업추진경과
 - 2013년도 3D스캔용역 실시
 - 남북 단면도상 남쪽으로 1°, 동서단면도상 서쪽으로 2°, 기울어지고, 전체적으로 오염(지의류)이 있으며, 특히 상륜부 풍화로 인한 균열이 있어 보수가 필요하다는 의견이 제시됨

- 2004년도 정밀실측 실시
 - 탑 4개면의 탱주 숫자와 면석 간격의 불일치, 기단갑석 조립 시 다른 석질 사용, 탑신부 조립 시 세로선이 일직선이 아님, 우주가 돌출되지 않고 면석으로 처리되는 등의 문제점이 밝혀짐
- 2013 충북일보 보도(6. 19, 10. 14) “충주 중앙탑, 98년만에 제모습 되찾는다”가 보도되는 등 해체보수가 확정되는 듯 한 보도가 나옴.
- 그러나, 2013년 3D스캔용역 결과, 해체보수에 대하여는 신중하게 접근하자는 의견이 도출되어 있고, ‘15.01.12 자문회의에 참석한 관계전문가 또한, 구조적으로 안정된 상태이므로 해체수리에 대하여는 좀 더 깊은 논의가 필요하다는 의견이 제시됨.

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 석탑 해체보수보다는 타당성 조사 연구를 선행토록 함.
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 조건부가결 10명

40. 국가지정문화재 현상변경 허용기준 마련 및 조정(안) 검토

가. 제안사항

신규로 지정된 국가지정문화재에 대한 현상변경 허용기준을 마련하고 기 운용 중인 허용기준의 일부 문제점을 보완하여 조정하고자 허용기준 마련 및 조정(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 신규로 지정된 국가지정문화재의 현상변경 허용기준을 마련하고 기 운용 중인 현상변경허용기준 조정(안)의 타당성 및 합리성 등에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 대상 문화재(10건)

연번	구분	지역	유형	지정번호	문화재명	내용 및 사유
1	신규	경남	보물	1739	창녕 영산 석빙고	신규 마련
2	신규	경북	보물	1825	의성 만취당	신규 마련
3	신규	경북	보물	1840	청송 보광사 극락전	신규 마련
4	조정	경남	보물	520	창녕 술정리 서 삼층석탑	구역조정 등
5	조정	충남	보물	508	예산 삽교읍 석조보살입상	구역조정 등
6	조정	경북	보물	57	안동 조탑리 오층전탑	구역조정 등
7	조정	경북	보물	305	안동 석빙고	구역조정 등
8	조정	경북	보물	450	안동 의성김씨 종택	구역조정 등
9	조정	경북	보물	475	안동 소호헌	구역조정 등
10	조정	경북	보물	553	안동 예안이씨 충효당	구역조정 등

(2) 자문회의 결과

- 일시/장소 : 2015. 2. 16(월) 15:00 / 정부대전청사 회의실
- 자문위원 : 문화재위원 ○○○ · ○○○, 문화재전문위원 ○○○
- 회의결과 : 원안가결 1건, 조건부가결 8건, 부결 1건
 - 원안가결 : 보물 제1840호 청송 보광사 극락전
 - 조건부가결
 - * 보물 제1739호 창녕 영산 석빙고, 보물 제508호 예산 삼교읍 석조보살입상, 보물 제57호 안동 조탑리 오층전탑, 보물 제305호 안동 석빙고, 보물 제475호 안동 소호현, 보물 제553호 안동 예안이씨 충효당
: 검토안대로 가결
 - * 보물 제1825호 의성 만취당 : 기존 숲과 만취당 사이 4구역은 3구역으로 조정 필요
 - * 보물 제450호 안동 의성김씨 종택 : 공통사항은 명승, 천기, 중민, 보물을 같은 조건으로 적용
 - 부결 : 보물 제520호 창녕 술정리 서 삼층석탑 : 신청사항 수용 불가

(3) 향후계획

- 건축분과문화재위원회 검토결과에 따라 관보에 예고

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 자문회의 의견을 반영하여 허용기준(안)을 만들도록 함.
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 조건부가결 10명

첨부 : 국가지정문화재(국보·보물) 현상변경 허용기준 마련 및 조정 내용

[첨부]

1. 창녕 영산 석빙고

가. 문화재 개요

- 문화재명 : 보물 제1739호 창녕 영산 석빙고
- 소재지 : 경남 창녕군 영산면 교리 산10-2
- 지정일 : 2011. 12. 23.

나. 검토의견

- 신청안에서 1구역인 하천 건너편은 기존 건물이 들어서 있는 점 등을 고려하여 2구역으로 조정함이 좋겠음

다. 허용기준 마련 내용

- 주요사항

▣ 보물 제1739호 “창녕 영산 석빙고” 주변 현상변경허용기준

【 신 청 】

구분	현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	○ 건축물 최고높이 5m 이하	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하	
제3구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 11m 이하	
제4구역	○ 건축물 최고높이 14m 이하	○ 건축물 최고높이 17m 이하	
제5구역	○ 창녕군 도시계획조례 및 관련 법률에 따라 처리		
제6구역	○ 경상남도 유형문화재 제213호 영산향교, 경상남도 문화재자료 제109호 창녕 영산 교리 신씨 고가, 경상남도 문화재자료 제354호 창녕 교리 신씨 고가2, 경상남도 기념물 제59호 영산읍 성지의 허용기준에 따름		
공통 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 건축물 및 시설물의 설치를 위한 터파기 시에는 관계 전문가 입회하에 실시하여 매장문화재의 존재를 확인한 후 설치여부를 결정함 ○ 단, 관계전문가의 입회조사가 불필요하다고 판단되는 지역은 제외함 ○ 전체구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의를 득함 ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 - 회색, 밤색), 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의를 득함 ○ 도시계획조례 변경 시 문화재위원회의 심의를 거칠 것 		

【 검 토 】

구분	현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	○ 건축물 최고높이 5m 이하	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하	
제3구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 11m 이하	
제4구역	○ 건축물 최고높이 14m 이하	○ 건축물 최고높이 17m 이하	
제5구역	○ 창녕군 도시계획조례 및 관련 법률에 따라 처리		
6구역	○ 경상남도 유형문화재 제213호 영산향교, 경상남도 문화재자료 제109호 창녕 영산 교리 신씨 고가, 경상남도 문화재자료 제354호 창녕 교리 신씨 고가2, 경상남도 기념물 제59호 영산읍 성지의 허용기준에 따름		
공통 사항	○ 기존 문화재 현상변경 허용기준의 공통사항과 동일		

2. 의성 만취당

가. 문화재 개요

- 문화재명 : 보물 제1825호 의성 만취당
- 소재지 : 경북 의성군 점곡면 사촌리 207
- 지정일 : 2014. 06. 05.

나. 검토의견

- 본 안건은 지난 2014년 8차 건축분과위원회(2014.07.17.)에서 검토된 바 있으나 천연기념물 “의성 사촌리 가로숲”과의 오류가 확인되어 본 회의에 재상정하는 사항으로 기존 천연기념물에 의한 현상변경 허용기준을 고려하여 보물 허용 기준구역과 구분하여 검토 후 통합 고시함이 좋겠음

다. 허용기준 마련 내용

- 주요사항
 - 천연기념물의 역사문화환경 보존지역과 중첩되는 사항 고려
 - 기존 천연기념물 허용기준 최대한 유지
 - 공통 사항 적용 부분에 대하여 보물과 천연기념물 기준 이원화
 - 지난 위원회(8차 건축분과) 검토 때 제기되었던 ‘한옥 또는 이와 유사한 형식’ 조건 삭제

라. 역사문화환경 보존지역 중첩 문화재 소관 과 의견

- 천연기념물 제405호 의성 사촌리 가로숲 (천연기념물과)
 - 별도의견 없음

▣ 보물 제1825호 “의성 만취당” 주변 현상변경허용기준

【 신 청 】


구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역		○ 최고높이 7.5m(1층) 이하	한옥 또는 이와 유사한 형식
제3구역		○ 최고높이 7.5m(1층) 이하	
제4구역	○ 최고높이 5m(1층) 이하	○ 최고높이 7.5m(1층) 이하	
제5구역	○ 최고높이 11m(3층) 이하	○ 최고높이 15m(3층) 이하	
제6구역	○ 의성군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각 구역의 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 다만, 각 구역에서 기존 건축물과 시설물의 규모 및 범위 내에서는 개,보수 가능(1,2구역은 전통조형미와 조화로운 형식) ○ 기타 문화재청 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 유적정비, 공익을 위한 공공건축물 및 시설물 설치 등 - 건축물 및 시설물(기반시설포함) 설치시 2m이상의 성,절토 - 위험물 저장 및 처리시설, 분노 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 등 - 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ○ 건축물의 초고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 한다. ○ 유물산포지역은 문화재 보존조치에 따라 이행한다. ○ 문화재 보호구역으로부터 200m이내 지역에서 한번의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준 최고높이를 기준으로 평지붕 8m, 경사지붕 12m이하인 구역에 한함) ○ 건축물 및 시설물 설치 시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축 및 시설물의 일부가 설정지역경계에 포함되는 경우 하위 지역 기준을 적용한다. (1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ○ 4구역의 경우 위의 공통사항을 적용하지 않음 		

【 검 토 】


구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역		○ 최고높이 7.5m 이하	
제3구역	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	
제4구역	○ 최고높이 11m 이하	○ 최고높이 15m 이하	
제5구역	○ 의성군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		
제6구역	○ 의성군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ○ 이하 사항은 제1구역, 2구역, 제5구역에 해당함 <ul style="list-style-type: none"> - 영향검토구역 내의 기존건축물은 개·보수 가능 - 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. - 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의 - 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. - 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. - 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) - 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 		

☐ 보물 제1825호 “의성 만취당” 주변 현상변경허용기준 도면

【 신 청 】



【 검 토 】




국가지정문화재 주변 현상변경허용기준	
보물 제1825호 의성 만취당 천연기념물 제405호 의성 사촌리 가로숲	
경상북도 의성군 점곡면 사촌리 207	
범 례	
	국가지정 문화재
	국가지정 보호구역
	시도지정 문화재/보호구역
	연속지적
	100 ~ 500(m)
[허용기준구역]	
	1구역
	2구역
	3구역
	4구역
	5구역
	6구역
축 적	1:8,000

본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

☐ 참고 : 천연기념물 제405호 “의성 사촌리 가로숲” 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10이상)	
제1구역	○ 건축물 최고높이 5m 이하 (1층 이하)	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하 (1층 이하)	
제2구역	○ 건축물 최고높이 11m 이하 (3층 이하)	○ 건축물 최고높이 15m 이하 (3층 이하)	
제3구역	○ 의성군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통 사항	○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.		



본 도면은 실제현황과 차이가 있을 수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

3. 청송 보광사 극락전

가. 문화재 개요

- 문화재명 : 보물 제1840호 청송 보광사 극락전
- 소재지 : 경북 청송군 현충로 51-352 (청송읍)
- 지정일 : 2014. 12. 17.

나. 검토의견

- 신청안대로 하되 공통사항 적용은 타 문화재와의 형평성을 고려하여 기존 문화재청 공통사항으로 적용토록 함

다. 허용기준 마련 내용

- 주요사항
 - 보광사 주변 조망이 가능한 곳은 원지형 보존 지역
 - 산 능선 너머 보이지 않는 곳은 관계법으로 규제 완화

▣ 보물 제1840호 “청송 보광사 극락전” 주변 현상변경허용기준

【 신 청 】


구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	○ 청송군 도시계획 및 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각 구역의 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 다만, 각 구역에서 기존 건축물과 시설물의 규모 및 범위 내에서는 개, 보수는 가능(1구역은 전통조형미와 조화로운 형식) ○ 기타 문화재청장 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 유적정비를 위한 공공건축물 및 시설물 설치 등 - 건축물 및 시설물(기반시설 포함) 설치시 2m이상의 성,절토 (지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준선은 건축법에 따름) - 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설, 기타 문화재환경에 유해한 시설물 등 - 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ○ 건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 한다. ○ 유물산포지역은 문화재 보존조치에 따라 이행한다. ○ 문화재 보호구역으로부터 200m이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의 ○ 건축물 및 시설물 설치시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축 및 시설물의 일부가 설정지역경계에 포함되는 경우 하위지역 기준을 적용한다. (1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ○ 2구역의 경우 위의 공통사항을 적용하지 않음 		

【 검 토 】

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개·보수 가능 ○ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ○ 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(2구역 제외, 지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 		

☐ 보물 제1840호 “청송 보광사 극락전” 주변 현상변경허용기준 도면

【 신청, 검토 】



* 본 도면은 실제현황과 차이가 있을 수 있으므로 중본이 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

국가지정문화재 현상변경 허용기준

대상문화재

- 청송 보광사 극락전
- 위치 : 청송군 청송읍 연흥로 51-352(덕리 429외)
- 만세루(경상북도 문화재자료 제72호)
- 위치 : 청송군 청송읍 연흥로 51-352(덕리 429외)

문화재 및 보호구역

- 국가지정 문화재구역
- 도지정 문화재구역
- 국가/도지정문화재 보호구역

구역별 허용기준

항 목	허 용 기 준		
	평 지 형	경사지형(3:10이상)	용 도
1구역	● 원시형 보존		
2구역	● 청송군 도시계획 및 관련 법령에 따라 처리		
3구역	<ul style="list-style-type: none"> ● 각 구역의 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 - 다만, 각 구역에서 기존 건축물과 시설물의 규모 및 범위 내에서는 개 보수는 가능(1구역은 전통조형미와 조화로운 형식) ● 기타 문화재청장 허가사항 - 유적정비를 위한 경관건축물 및 시설물 설치방 - 건축물 및 시설물(기반시설요건) 설치시 2m이상의 정, 횡동 (지하부분의 횡동은 제외, 지반선의 높이 상정 기준선은 건축법에 따름) - 위층을 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도목장, 고목상, 화기물처리시설, 기타 문화재관영에 유해한 시설물 등 - 도로, 교량등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ● 건축물의 최고높이는 유적, 객잔현, 승장기실, 명부 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 한다. ● 유물신묘지역은 문화재 보존조치에 따라 이행한다. ● 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 가법심의 ● 건축물 및 시설물 설치시 용 허용기준의 적용경계는 건축선율 기준으로 하고 건축 및 시설물의 일부가 설정지역경계에 포함되는 경우 미위지역 기준을 적용한다. (1구역과 2구역이 겹치는 경우는 1구역 적용) ● 2구역의 경우 위의 공통사항을 적용하지 않음 		

축 척

0 50m 125m 250m	A3 : 1/5,000
--------------------------	--------------

4. 창녕 술정리 서 삼층석탑

가. 문화재 개요

- 문화재명 : 보물 제520호 창녕 술정리 서 삼층석탑
- 소재지 : 경남 창녕군 창녕읍 술정서탑길 4-7
- 지정일 : 1970. 06. 24

나. 검토의견

- 1구역을 2구역으로, 3구역 일부를 4구역으로 조정 요청한 사항으로 수용시 문화재 주변경관 보존에 지장을 초래할 것으로 사료됨

다. 허용기준 조정 내용


- 주요사항

▣ 보물 제520호 “창녕 술정리 서 삼층석탑” 주변 현상변경허용기준

【 당 초 】


구분	현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	○ 건축물 최고높이 5m 이하	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하	
제3구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 11m 이하	
제4구역	○ 건축물 최고높이 11m 이하	○ 건축물 최고높이 14m 이하	
제5구역	○ 건축물 최고높이 14m 이하	○ 건축물 최고높이 17m 이하	
제6구역	○ 창녕군 도시계획조례 및 관련 법률에 따라 처리		
제7구역	○ 경상남도 문화재자료 제17호 직조리 당간지주 허용기준에 따름		
공통 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함. ○ 건축물 및 시설물의 설치를 위한 터파기 시에는 관계 전문가 입회하에 실시하여 매장문화재의 존재를 확인한 후 설치여부를 결정함. 단, 관계전문가의 입회조사가 불필요하다고 판단되는 지역은 제외함. ○ 전체구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의를 득함. ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕-회색, 밤색), 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의를 득함. ○ 도시계획조례 변경 시 문화재위원회의 심의를 거칠 것. 		

【 당 초 】




본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

【 신 청 】



본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 중분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.



5. 예산 삽교읍 석조보살입상

가. 문화재 개요

- 문화재명 : 보물 제508호 예산 삽교읍 석조보살입상
- 소재지 : 충남 예산군 삽교읍 신리 산16번지
- 지정일 : 1969. 06. 21.

나. 검토의견

- 본 안건은 지난 2014년 11차 건축분과위원회(2014.10.16.)에서 검토된 바 있으나 도면 및 허용기준 상의 오류가 확인되어 본 회의에 재상정하는 사항으로 충남도청이 이전해움에 따라 건축물 수요가 높아져 현재 관계법 지역에 4층의 다가구건물이 들어서는 현실을 반영하여 일부 완화함이 좋겠음

다. 허용기준 조정 내용

- 주요사항
 - 3구역 “평지붕 최고높이 11m이하, 경사지붕 최고높이 15m이하” 추가
 - 기존 2구역(8m) 일부 3구역(11m)으로 완화

▣ 보물 제508호 “예산 삼교읍 석조보살입상” 주변 현상변경허용기준

【 당 초 】


구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	
제3구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		
공통사항	○ 기존과 동일		

【 변 경 】

구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	
제3구역	○ 최고높이 11m 이하	○ 최고높이 15m 이하	
제4구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		
공통사항	○ 기존과 동일		


▣ 보물 제508호 “예산 삼교읍 석조보살입상” 주변 현상변경허용기준 도면

【 당 초 】



본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

【 변 경 】



본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

6. 안동 조탑리 오층전탑

가. 문화재 개요

- 문화재명 : 보물 제57호 안동 조탑리 오층전탑
- 소재지 : 경북 안동시 일직면 조탑리 139-2번지
- 지정일 : 1963. 01. 21.

나. 현지조사의견(2014. 12. 02.)

- 신청안과 같이 완화하여도 무방할 것으로 판단되나, 남측 도로 너머 2층 신청지역의 일부(959-1구거 서쪽)은 7.5m이하 지역으로 허용함이 좋겠음

다. 허용기준 조정 내용

- 주요사항
 - 층수 삭제
 - 문화재와 직접적 영향이 적은 임야지역 1구역은 관계법으로 완화
 - 문화재 주변 마을지역 기존 평지붕 8m에서 5m로 강화
 - 지방문화재 안동 손흥량 유허비 주변 허용기준 재검토
 - 탑보다 지대 높으나 도로 너머는 5m로 일부 완화

▣ 보물 제57호 “안동 조탑리 오층전탑” 주변 현상변경허용기준

【 당 초 】

구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	○ 최고높이 5m(1층) 이하	○ 최고높이 7.5m(1층) 이하	유구조사 선행
제3구역	○ 최고높이 5m(1층) 이하	○ 최고높이 7.5m(1층) 이하	
제4구역	○ 최고높이 8m(2층) 이하	○ 최고높이 12m(2층) 이하	터파기시 관계 전문가 입회
제5구역	○ 최고높이 8m(2층) 이하	○ 최고높이 12m(2층) 이하	
제6구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		
공통사항	○ 기존과 동일		

【 변 경 】

구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	유구조사 선행
제3구역	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	터파기시 관계 전문가 입회
제4구역	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	
제5구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	
제6구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		
공통사항	○ 기존과 동일		

7. 안동 석빙고

가. 문화재 개요

- 문화재명 : 보물 제305호 안동 석빙고
- 소재지 : 경북 안동시 성곡동 산225-1번지
- 지정일 : 1963. 01. 21.

나. 현지조사의견(2014. 12. 02.)

- 신청안과 같이 조정하여도 무방할 것으로 판단됨

다. 검토의견

- 200m 이내 최고높이 8m내에서 적용되는 330m² 이상, 한변 25m이상 심의 조건은 현재 허용기준상 무의미하므로 삭제

라. 허용기준 조정 내용

- 주요사항
 - 층수 삭제
 - 석빙고 배면 구릉지 너머 1구역은 3구역(관계법에 따름)으로 완화
 - 한자마을이 들어서고 있는 동쪽은 원지형으로 강화
 - 공통사항 일부 삭제

▣ 보물 제305호 “안동 석빙고” 주변 현상변경허용기준

【 당 초 】

구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	-	○ 최고높이 7.5m(1층) 이하	전통한옥에 한함
제3구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		
공통사항	○ 기존과 동일		

【 변 경 】

구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	-	○ 최고높이 7.5m 이하	전통한옥에 한함
제3구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개·보수 가능 ○ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분노 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ○ 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(3구역 제외, 지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 		

8. 안동 의성김씨 종택

가. 문화재 개요

- 문화재명 : 보물 제450호 안동 의성김씨 종택
- 소재지 : 경북 안동시 임하면 경동로 1949-9 (천전리)
- 지정일 : 1967. 06. 23.

나. 현지조사의견(2014. 12. 02.)

- 신청안과 같이 조정하여도 무방할 것으로 판단됨

다. 검토의견

- 명승과의 통합고시를 고려하여 공통사항 중 10층 이상 심의만 존치하고자 함

라. 허용기준 조정 내용

- 주요사항
 - 층수 삭제
 - 명승과 연결되는 북측 원지형 산림은 연계성을 고려하여 관계법으로 완화
 - 남측 3구역(8m) 구역은 2구역(경사 7.5m)으로 강화, 그 나머지는 관계법으로 완화

마. 역사문화환경 보존지역 중첩 문화재 소관 과 의견

- 중요민속문화재 제267호 안동 귀봉종택 (근대문화재과)
 - 별도 의견 없음
- 명승 제26호 안동 백운정 및 개호송 숲 일원 (천연기념물과)
 - 기존 명승 허용기준상의 공통사항만 적용
 - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함
 - 허용기준 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함

▣ 보물 제450호 “안동 의성김씨 종택” 주변 현상변경허용기준

【 당 초 】


구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존 - 기존 건축물 규모 내 개축 보수 허용		
제2구역	-	○ 최고높이 7.5m(1층) 이하 - 한식 건물에 한함	
제3구역	○ 최고높이 8m(2층) 이하	○ 최고높이 12m(2층) 이하	
제4구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		
공통사항	○ 기존과 동일		

【 변 경 】

구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	-	○ 최고높이 7.5m 이하	
제3구역	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	
제4구역	○ 상동		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개·보수 가능 ○ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ○ 안동 의성김씨 종택 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m, 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ○ 안동 의성김씨종택 보호구역으로부터 300m 이내 지역에서 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 		


국가지정문화재 “안동 의성김씨 종택” 주변 현상변경허용기준 도면

【 당 초 】



본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

【 변 경 】 (보물 부분 확대)



현상변경 허용기준안 (현지조사 조정안)

대상문화재

- 보물 제450호 안동 의성김씨종택 (경상북도 안동시 임안면 천천리 280-1 일대)
- 중요민속문화재 안동 귀봉종택 (경상북도 안동시 임안면 천천리 279-1)
- 명승 제26호 안동 백운정 및 개오수 숲 일원 (경상북도 안동시 임안면 천천리 93-1 일대)


문화재 및 보호구역

■ 문화재구역 ■ 문화재보호구역

구역별 허용기준

구분	허용기준		비고
	평지형	경사지형(3:10 이상)	
1구역	○ 원지형 보존 - 기존 건축물 규모 내 계획, 보수 허용		
2구역	-	○ 최고높이 7.5m 이하	
3구역	○ 최고높이 5.0m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	
4구역	○ 국정의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 ○ 고시(실용) 기준으로 평양문화지구 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		

【 변 경 】 (통합 전체)



현상변경 허용기준안 (현지조사 조정안)

대상문화재

- 보물 제450호 안동 의성김씨종택 (경상북도 안동시 임안면 천천리 280-1 일대)
- 중요민속문화재 안동 귀봉종택 (경상북도 안동시 임안면 천천리 279-1)
- 명승 제26호 안동 백운정 및 개오수 숲 일원 (경상북도 안동시 임안면 천천리 93-1 일대)

문화재 및 보호구역

■ 문화재구역 ■ 문화재보호구역

구역별 허용기준

구분	허용기준		비고
	평지형	경사지형(3:10 이상)	
1구역	○ 원지형 보존 - 기존 건축물 규모 내 계획, 보수 허용		
2구역	-	○ 최고높이 7.5m 이하	
3구역	○ 최고높이 5.0m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	
4구역	○ 국정의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 ○ 고시(실용) 기준으로 평양문화지구 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		

평양문화지구 내의 기존건축물은 재·계획 가능.
 전체 구역에서 용수기 10평 이상 건물은 계획가능.
 문화재 보호구역(중심부) 200m 이내 지역에서는 한 변의 길이가 20m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 계획불가능. 허용기준 중의 최고높이를 초과할 경우(200m), 용수기용 100㎡(평) 이하인 구역에 한정.
 문화재 보호구역의 용수기용 용도가 낮은 석성 공터(정기·지붕·석상·원석 등), 원석 계단의 석상은 사용제한. 지붕은 용이(간사지)인 경우 허용.
 원형(벽돌·흙·돌·나무·철·콘크리트 등)의 지리시설, 도축장, 교목장, 활기물(차사실 등)의 사안 시설은 계획가능.
 평지형 석·목조건축물(벽돌·흙·돌·나무·철·콘크리트 등)의 벽면, 석·목·옹벽·발판(바닥)은 용수기용 건물(석·목·옹벽·발판 등)과 동일. 석·목·옹벽·발판(바닥)은 용수기용 건물(석·목·옹벽·발판 등)과 동일. 건축물 최고높이는 옥상, 계단, 승강기, 방수, 방수방벽 등 기타 이와 유사한 것을 포함.
 고시(실용) 기준을 평양 문화지구에서 건축규정에 준하는 계획가능.
 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장도 계획가능.

축척

0 90 180 360m A3 : 1/19,000

9. 안동 소호헌

가. 문화재 개요

- 문화재명 : 보물 제475호 안동 소호헌
- 소재지 : 경북 안동시 일직면 소호헌길 2 (망호리)
- 지정일 : 1968. 12. 19.

나. 현지조사의견(2014. 12. 02.)

- 신청안과 같이 조정하여도 무방할 것으로 판단되나, 전면 도로 건너 담(498담을 둘러싼 주변 담-구거를 둘러싼 지역)은 1구역(심의구역)으로 존치함이 좋겠음

다. 허용기준 조정 내용

- 주요사항
 - 층수 삭제
 - 전면 도로 너머 지대 낮고 소호헌 전면에 해당되지 않는 일부 관계법으로 완화
 - 도지정문화재 동측 산지 관계법으로 완화
 - 도지정문화재 안동 한산이씨 대산종가 허용기준에 맞추어 북측 일부 완화

▣ 보물 제475호 “안동 소호현” 주변 현상변경허용기준

【 당 초 】

구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	○ 최고높이 5m(1층) 이하	○ 최고높이 7.5m(1층) 이하	
제3구역	○ 최고높이 8m(2층) 이하	○ 최고높이 12m(2층) 이하	
제4구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		
공통 사항	○ 기존과 동일		

【 변 경 】

구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역		○ 최고높이 7.5m 이하	
제3구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	
제4구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		
공통 사항	○ 기존과 동일		

10. 안동 예안이씨 충효당

가. 문화재 개요

- 문화재명 : 보물 제553호 안동 예안이씨 충효당
- 소재지 : 경북 안동시 풍산읍 우령길 73 (하리1리)
- 지정일 : 1971. 08. 30.

나. 현지조사의견(2014. 12. 02.)

- 신청안과 같이 완화하여도 무방할 것으로 판단되나, 일성당 배면의 산51 임야는 배산임을 고려하여 1구역(심의구역)으로 존치함이 좋겠음

다. 허용기준 조정 내용

- 주요사항
 - 층수 삭제
 - 2구역 평지붕 5m 삭제, 경사지붕만 허용
 - 그간 불허된 문화재 전면 답지 너머 2구역(경사 7.5m) 완화
 - 기 2층 허가된 일성당 너머 마을 3구역(8m)으로 완화
 - 시도문화재 안동 채화정 허용기준 적용
 - 문화재와 직접 연관 적은 배면 구릉저 너머 관련법으로 완화

라. 역사문화환경 보존지역 중첩 문화재 소관 과 의견

- 중요민속문화재 제178호 하리동 일성당 (근대문화재과)
 - 별도 의견 없음

▣ 보물 제553호 “안동 예안이씨 충효당” 주변 현상변경허용기준

【 기 준 】

구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	○ 최고높이 5m(1층) 이하	○ 최고높이 7.5m(1층) 이하	
제3구역	○ 최고높이 8m(2층) 이하	○ 최고높이 12m(2층) 이하	
제4구역	○ 경북도 유형문화재 제200호 체화정 허용기준에 따름		
제5구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		
공통사항	○ 기존과 동일		

【 변 경 】

구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역		○ 최고높이 7.5m 이하	
제3구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	
제4구역	○ 위 5구역과 동일		
공통사항	<p>○ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개·보수 가능</p> <p>○ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의.</p> <p>○ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m, 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함)</p> <p>○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장.</p> <p>○ 위험물 저장 및 처리시설, 분노 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의.</p> <p>○ 문화재 보호구역으로부터 300m 이내 지역에서 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)</p> <p>○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함.</p> <p>○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의</p> <p>○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의</p>		

【보고사항】

안건번호 건축 2015-02-041

41. 국가지정문화재 현상변경 처리결과 보고

가. 제안사항

경기 여주시 소재 「여주 창리 삼층석탑」 주변 고물상 부지 조성 및 사무소 건축 허가사항 변경 허가 등 9건에 대하여 자체검토회의를 거쳐 다음과 같이 현상변경 허가 처리하였음을 보고 드립니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	비고
소 계		9건	조건부허가 2건 허가 6건 변경허가 1건	
여주 창리 삼층석탑	경기 여주 (○○○)	○ 고물상 부지 조성 및 사무소 건축(허가 사항변경) - 고물상 부지 · 신청부지 : 대지 1,042㎡, 도로 307㎡ → 대지 1,537㎡ ※ 건축계획 변경 없음	조건부허가 (부지내 적치물이 외부에서 보이지 않도록 헨스 등 차폐시설을 설치토록 함)	'15.02.17
봉화 북지리 마애여래좌상	경북 봉화 (○○○)	○ 단독주택 신축 - 위치 : 경북 봉화군 물야면 북지리 720-27 (1구역, 보호구역~192m) - 건축면적(연면적) : 97.20㎡ (97.20㎡) - 건축구조 : 경량철골조/시멘트기와 - 층수 및 높이 : 지상1층, 5.98m	조건부허가 (터파기 공사시 관계전문가 입회하여 시행)	'15.02.06

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	비고
칠곡 기성리 삼층석탑	경북 칠곡 (○○○)	○ 단독주택 부지 조성(A) - 위치 : 칠곡군 동명면 기성리 890,891-2 (4구역-관계법, 3m이상 옹벽 설치) - 대지면적 : 477.0㎡ - 옹벽 : L형, H=4.5m, L=29m - 건축면적(연면적) : 113.4㎡ (113.4㎡) - 건축구조 : 경량철골조, 아스팔트 싱글 - 층수 및 높이 : 지상1층, 4.57m	허 가	'15.02.09
칠곡 기성리 삼층석탑	경북 칠곡 (○○○)	○ 단독주택 부지 조성(E) - 위치 : 칠곡군 동명면 기성리 890,891-2 (4구역-관계법, 3m이상 옹벽 설치) - 대지면적 : 430.0㎡ - 옹벽 : L형, H=4.5m, L=17m - 건축면적(연면적) : 110.7㎡ (110.7㎡) - 건축구조 : 경량철골조, 아스팔트 싱글 - 층수 및 높이 : 지상1층, 4.57m	허 가	'15.02.09
칠곡 기성리 삼층석탑	경북 칠곡 (○○○)	○ 단독주택 부지 조성(F) - 위치 : 칠곡군 동명면 기성리 890,891-2 (4구역-관계법, 3m이상 옹벽 설치) - 대지면적 : 377.0㎡ - 옹벽 : L형, H=4.5m, L=21m - 건축면적(연면적) : 110.7㎡ (110.7㎡) - 건축구조 : 경량철골조, 아스팔트 싱글 - 층수 및 높이 : 지상1층, 4.57m	허 가	'15.02.09
칠곡 기성리 삼층석탑	경북 칠곡 (○○○)	○ 단독주택 부지 조성(G) - 위치 : 칠곡군 동명면 기성리 890,891-2 (4구역-관계법, 3m이상 옹벽 설치) - 대지면적 : 366.0㎡ - 옹벽 : L형, H=4.5m, L=38m - 건축면적(연면적) : 113.4㎡ (113.4㎡) - 건축구조 : 경량철골조, 아스팔트 싱글 - 층수 및 높이 : 지상1층, 4.57m	허 가	'15.02.09

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	비고
칠곡 송림사 오층전탑	경북 칠곡 (송림사 주지)	○ 담장 보수 - 위치 : 칠곡군 동명면 구덕리 91-6 (1구역, 문화재로부터 약40m) - 거친돌담 해체보수(무너진 구간 포함) - 보수 전체 길이 : 50m - 일부 무너진 구간(5m) 복원 · 내부H 0.45→1.91m · 외부H 0.37→1.84m	허 가	'15.02.09
포항 보경사 원진국사비	경북 포항시 (포항시장)	○ 군립공원 진입로 확포장 - 위치 : 포항시 북구 송라면 중산리 781-107 (1구역, 보호구역 ~ 450m) - 진입로 총 길이 840m, 너비 6.3m - 아스콘 포장(t57) 및 L형측구 설치 등	허 가	'15.02.23
울진 구산리 삼층석탑	경북 울진군 (○○○)	○ 단독주택 신축(허가사항 변경) - 위치 : 울진군 근남면 구산리 산179-9 (1구역, 보호구역 ~ 495m) - 건축면적, 연면적, 층수 및 높이 등 동일 - 진입부 돌쌓기 117㎡ → 건물 배면 돌쌓기 26㎡ - 진입부 법면 189㎡ → 0㎡	변경허가	'15.02.23

다. 의결사항

- 원안접수
- 의결정족사항
 - 출석 10명 / 원안접수 10명