

2022년도 문화재위원회

**제3차 건축문화재분과위원회 회의자료**

▣ 회의일시 : 2022. 3. 17(목), 14:00 ~

▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

▣ 안 건 : 총 8건

- 심의 6건(청도 운문사 대응보전 주변 역사문화관 건립공사 등)
- 보고 2건(국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고 등)

문 화 재 위 원 회

# 목 차

## 【심의사항】

1	청도 운문사 대응보전 주변 역사문화관 건립공사	공개
2	안양 중초사지 당간지주 주변 오피스텔 신축	공개
3	서울 인조별서 유기비 주변 공중화장실 및 마을회관 건립	공개
4	영양 현리 오층모전석탑 주변 일반창고(농가용) 신축(재심의)	공개
5	포항 보경사 원진국사비 주변 생활숙박시설 조성(4차)	공개
6	밀양향교 대성전, 명륜당 주변 단독주택 신축공사(2차)	공개

## 【보고사항】

7	‘21년 중점관리대상 모니터링 결과 및 ’22년 계획보고	공개
8	<p>국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예천 개심사지 오층석탑 주변 어린이 물놀이시설 조성</li> <li>- 봉화 북지리 마애여래좌상 주변 단독주택 신축</li> <li>- 의성 만취당 주변 점곡면 농촌중심지활성화사업(2차)</li> <li>- 나주 불회사 대응전 주변 재해방지용 계류사방 설치</li> <li>- 영주 신암리 마애여래삼존상 주변 육상골재채취 및 도로개설</li> <li>- 경주 석굴암 석굴 주변 진입로 데크설치</li> <li>- 거창 상림리 석조보살입상 주변 군계획도로 변경공사</li> <li>- 안동 이천동 마애여래입상 주변 연미사 석축공사(변경허가)</li> <li>- 부안 내소사 대응보전 주변 템플스테이 전용관 건립</li> <li>- 경산 불굴사 삼층석탑 주변 홍주암 주변정비사업(변경허가)</li> <li>- 순천 정혜사 대응전 주변 정혜사 템플관 건립</li> <li>- 제주 불탑사 오층석탑 주변 원당봉 산책로 정비</li> <li>- 태안 동문리 마애삼존불입상 주변 백화산성 시굴조사</li> <li>- 공주 마곡사 영산전 주변 산불소화시설 설치(변경허가)</li> <li>- 함양 덕전리 마애여래좌상 주변 덕전천 재해예방사업</li> </ul>	공개

- 경주 귀래정 주변 지반조사
- 영양 현리 삼층석탑 주변 농산물가공지원센터 증축
- 경주 굴불사지 석조사면불상 등 주변 경주국립공원 문화유산 지구 정비공사
- 거창 상림리 석조보살입상 주변 공동주택 신축
- 안성향교 대성전 주변 소매점 및 도로부지 조성
- 영주 부석사 무량수전 주변 창고시설 증축
- 곡성 태안사 광자대사탑 주변 오수관로 매설 및 편의시설 설치 등
- 성주향교 대성전 및 명륜당 주변 단독주택 신축(재심의)
- 청송 대전사 보광전 주변 가설건축물(창고) 설치
- 익산 승림사 보광전 불단 보수 등
- 철원 도피안사 삼층석탑 주변 도피안사 경내 상수도 매설공사

## 【심의사항】

안건번호 건축 2022-03-001

### 1. 청도 운문사 대응보전 주변 역사문화관 건립공사

#### 가. 제안사항

경북 청도군 소재 보물 「청도 운문사 대응보전」 주변에 역사문화관을 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 문화재 주변 역사문화관 건립 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
  - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 청도 운문사 대응보전
  - 소재지 : 경북 청도군 운문면 운문사길 264, 운문사 (신원리)
  - 지정일 : 1985. 01. 08.
- (3) 신청내용
  - 사업위치 : 경북 청도군 운문면 신원리 1794-1 외 4필지
    - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 50m
  - 사업내용 : 역사문화관 및 부속동 등 2동 건립
    - 1) 역사문화관 A동
      - 건축면적 : 887.74m<sup>2</sup>

- 연면적 : 687.83m<sup>2</sup>
- 층수 / 최고높이 : 지상 1층 / 10.5m
- 구조 : 철근콘크리트 및 철골조
- 지붕 : 한식기와

## 2) 부속 B동

- 건축(연)면적 : 35.00m<sup>2</sup>
- 층수 : 지하 1층
- 구조 : 철근콘크리트조

## 2. 안양 중초사지 당간지주 주변 오피스텔 신축

### 가. 제안사항

경기 안양시 소재 보물 「안양 중초사지 당간지주」 주변 오피스텔 신축을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의 하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 문화재 주변 오피스텔 신축이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 현상변경 허용기준 제4구역으로 “건축법 등 관련 법령에 따라 처리”에 해당되나, 최고높이 32m이상으로 개별심의 대상임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 안양 중초사지 당간지주
  - 소재지 : 경기 안양시 만안구 석수동 212-1
  - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
  - 사업위치 : 경기 안양시 만안구 안양동 14-7
    - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 140m
  - 사업내용 : 오피스텔 신축
    - 대지면적 : 3,039.8㎡
    - 건축면적 : 2,225.87㎡
    - 연면적 : 40,474.68㎡
    - 층 수 : 지하 7층, 지상 22층

- 최고높이 : 81.2m(옥탑높이 포함)
- 건물구조 : 철근콘크리트조, 철골조

### 3. 서울 인조별서 유기비 주변 공중화장실 및 마을회관 건립

#### 가. 제안사항

서울 은평구 소재 보물 「서울 인조별서 유기비」 주변 공중화장실 및 마을회관 건립을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 문화재 주변 공중화장실 및 마을회관 건립이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 서울 인조별서 유기비
  - 소재지 : 서울 은평구 역촌동 8-12번지
  - 지정일 : 2006. 02. 17.
- (3) 신청내용
  - 사업위치 : 서울 은평구 역촌동 8-45번지
    - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 20m
  - 사업내용 : 공중화장실 및 마을회관 건립
    - 대지면적 : 119㎡
    - 건축면적 : 55.38㎡
    - 연면적 : 163.67㎡



- 규 모 : 지하1층, 지상2층  
(지하1층 공중화장실 63.24m<sup>2</sup>, 지상1층 관리실, 다목적실 60.90m<sup>2</sup>,  
지상2층 마을회관 60.90m<sup>2</sup>)
- 최고높이 : 7.1m
- 구 조 : 철근콘크리트 구조

#### 4. 영양 현리 오층모전석탑 주변 일반창고(농가용) 신축(재심의)

##### 가. 제안사항

경북 영양군 소재 보물 「영양 현리 오층모전석탑」 주변에 일반창고를 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

##### 나. 제안사유

- 문화재 주변 농가용 창고 신축 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
  - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘22년 2월 자체회의 검토결과 : 보류
  - 현지조사 후 재심의
- ※ ‘22년 문화재위원회 제2차 건축문화재분과 심의결과(2022.02.17.) : 보류
  - 현지조사 후 재심의

##### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 영양 현리 오층모전석탑
  - 소재지 : 경북 영양군 영양읍 현리 464번지
  - 지정일 : 2020. 07. 27.
- (3) 신청내용
  - 사업위치 : 경북 영양군 영양읍 현리 488-1번지
    - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 145m

○ 사업내용 : 창고 신축

구 분	당 초	보 완	비 고
대지면적	350.00m <sup>2</sup>	350.00m <sup>2</sup>	연면적 0.04m <sup>2</sup> 감, 높이 0.57m 감, 건물평면 정방형에서 장방형으로 변경
건축(연)면적	139.24m <sup>2</sup>	139.20m <sup>2</sup>	
층수/높이	지상1층/6.31m	지상1층/5.74m	
구조	경량철골구조	경량철골구조	
외장마감	THK100 샌드위치패널 (지붕 밤색/벽체 회색)	THK100 샌드위치패널 (지붕 밤색/벽체 회색)	

## 5. 포항 보경사 원진국사비 주변 생활숙박시설 조성(4차)

### 가. 제안사항

경북 포항시 소재 보물 「포항 보경사 원진국사비」 주변에 생활숙박시설을 조성하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 문화재 주변 생활숙박시설 조성이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
  - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”, 제3구역 “평지붕(8m), 경사지붕(12m)”에 해당됨.
- ※ ‘21년 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2021.05.20.) : 부결
  - 역사문화환경 저해
- ※ ‘21년 문화재위원회 제7차 건축문화재분과 심의결과(2021.07.15.) : 보류
  - 현지조사 후 재심의
- ※ ‘21년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2021.08.19.) : 부결
  - 역사문화환경 저해
- ※ ‘21년 문화재위원회 제10차 건축문화재분과 심의결과(2021.10.21.) : 부결
  - 역사문화환경 저해

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재
  - 포항 보경사 원진국사비
    - 소재지 : 경북 포항시 북구 송라면 보경로 523

- 지정일 : 1963. 01. 21.
- 포항 보경사 승탑
  - 소재지 : 경북 포항시 북구 송라면 보경로 523
  - 지정일 : 1965. 09. 01.
- 포항 보경사 적광전
  - 소재지 : 경북 포항시 북구 송라면 보경로 523
  - 지정일 : 2015. 03. 30.

(3) 신청내용

- 사업위치 : 경북 포항시 북구 송라면 중산리 569-2번지 외 2필지
  - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 200m
- 사업내용 : 중산리일원 생활숙박시설 조성사업

구 분	1차('21.5월)	2차('21.8월)	3차('21.10월)	신청안	비 고
대지면적 (건물동수)	8,571㎡ (관리실 3동, 숙박시설 29동)	4,983㎡ (관리실 1동, 숙박시설 29동)	3,967㎡ (관리실 2동, 생활숙박시설 21동)	3,967㎡ (관리실 2동, 생활숙박시설 9동)	대지는 동일 동수는 12동 감소
구 조	철근콘크리트, 경량철골조, 목조	경량철골조	목조 및 경량철골조	목조 및 철근 콘크리트조	관리실 2동은 기존건물을 목조로 뉴모델링
연면적	1,370.58㎡	704.90㎡	587.80㎡	576.22㎡	
건물높이	최고 7.2m (평균 4.3m)	최고 4.7m	최저 4.2m /최고 4.7m	최저 3.4m/ 최고 4.7m	생활형숙박시설의 건물높이를 3.4m로 조정함

## 6. 밀양향교 대성전, 명륜당 주변 단독주택 신축공사(2차)

### 가. 제안사항

경남 밀양시 소재 보물 「밀양향교 대성전」, 「밀양향교 명륜당」 주변 단독주택 신축을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 문화재 주변 단독주택 신축이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
  - 허용기준이 마련되지 않은 역사문화환경 보존지역으로 문화재영향검토 대상
  - 문화재 주변 건축행위에 따른 영향검토 결과에 따라 심의 요청
- ※ ‘22년 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 심의결과(2022.01.20.) : 보류
  - 현지조사 후 재심의
- ※ ‘22년 문화재위원회 제2차 건축문화재분과 심의결과(2022.02.17.) : 부결
  - 역사문화환경 저해

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 밀양향교 대성전, 밀양향교 명륜당
  - 소재지 : 경남 밀양시 밀양향교 3길 19(교동)
  - 지정일 : 2020. 12. 28.
- (3) 신청내용
  - 사업위치 : 경남 밀양시 교동 735-18, 19, 13번지
    - 문화재와 이격거리 : 문화재구역으로부터 25m

○ 사업내용 : 단독주택 신축

구분	1차('22.02 / 부결)	금차	비고
대지면적	913m <sup>2</sup>	913m <sup>2</sup>	
건축면적	189.9m <sup>2</sup>	159.9m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup> 감
연 면 적	231.9m <sup>2</sup>	204.95m <sup>2</sup>	26.95m <sup>2</sup> 감
건축물 높이	6.3m (지상2층)	5.7m (지상2층)	0.6m 감
차고부분 담장높이	3.5m	2.8m	0.7m 감
담장구조	담장 및 차고벽면 전체옹벽 (H=3.5m)	1안 : 담장 및 차고벽면 전체옹벽 (H=2.8m)	1안, 2안 구성
		2안 : 담장부분 석축, 차고벽면 옹벽 (H=2.8m)	
차고 면적	72.0m <sup>2</sup> 3대 주차)	45.05m <sup>2</sup> (2대 주차)	26.95m <sup>2</sup> 감
인근부지 진입도로 (향교측)	전체 옹벽 처리	1안 : 향교측 옹벽처리 부분 옹벽 2단 들여 쌓기	1안, 2안 구성
		2안 : 향교측 옹벽처리 부분 1단 옹벽, 2단 석축쌓기	
인근부지 진입도로 (신청부지측)	전체 옹벽 처리	1안 : 신청부지측 옹벽처리 부분 옹벽 2단 들여 쌓기	1안, 2안 구성
		2안 : 신청부지측 옹벽처리 부분 1단옹벽, 2단 석축쌓기	
건물구조	철근콘크리트구조	철근콘크리트구조	

## 【보고사항】

안건번호 건축 2022-03-007

### 7. '21년 중점관리대상 모니터링 결과 및 '22년 계획보고

#### 가. 보고사항

국립문화재연구소는 '15년부터 '중점관리대상 문화재('14년선정)'에 대한 주기적인 모니터링을 수행하고 있으며 '21년 모니터링 결과(30건) 및 '22년 계획을 다음과 같이 보고드립니다.

#### 나. 보고사유

- (1) 중점관리대상 문화재 선정(2014.12.)
  - 중점관리대상 문화재 선정 및 모니터링 등에 관한 규정(문화재청 훈령 제336호)
  - 2014년 중점관리대상 선정 56건(국보 21건, 보물 26건, 사적 9건)
    - 국립문화재연구소 36건, 지방자치단체(국고보조사업) 23건 모니터링 실시
- (2) 중점관리대상 모니터링 추진실적(국립문화재연구소)
  - 점검분야 : 구조안전, 보존과학, 생물피해
  - 2015년 36건(총 56건) : 국보 18건, 보물 14건, 사적 4건 완료
    - 점검결과 : 지속점검 30건, 점검종료 6건(수리 2건, 경미보수 4건)
  - 2016년 33건(총 56건) : 국보 17건, 보물 13건, 사적 3건 완료
    - 점검결과 : 지속점검 32건, 점검종료 1건(진단 1건)
  - 2017년 33건(총 56건) : 국보 17건, 보물 13건, 사적 3건 완료
    - 점검결과 : 지속점검 28건, 점검종료 5건(양호 2건, 수리 2건, 경미 1건)
  - 2018년 31건(총 58건) : 국보 17건, 보물 11건, 사적 3건 완료
    - 점검결과 : 지속점검 28건, 점검종료 3건(경미 3건)
  - 2019년 33건(총 43건) : 국보 19건, 보물 12건, 사적 2건 완료
    - 점검결과 : 지속점검 31건, 점검종료 2건(수리 2건)
  - 2020년 31건(총 41건) : 국보 18건, 보물 12건, 사적 1건 완료
    - 점검결과 : 지속점검 27건, 점검종료 4건(수리 5건)



**다. 주요내용(보고사항)**

(1) 2021년 모니터링 결과

- 대상 : 30건(국보 17건, 보물 12건, 사적 1건)
- 결과: 경미보수 1건, 주의관찰 18건, 정밀조사 1건, 수리 7건, 기타(수리) 3건  
(기타 : 보존관리를 위한 예산이 반영되어 조치가 진행 중인 대상)

## 8. 국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고

### 가. 보고사항

경북 예천군 소재 보물 「예천 개심사지 오층석탑」 주변 어린이 물놀이 시설 조성 등 허가신청 25건에 대하여 자체검토회의를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고 드립니다.

### 나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
소 계		25건	원안가결 21건 조건부가결 4건	
보물 예천 개심사지 오층석탑	경북 예천 (○○○)	<input type="checkbox"/> 어린이 물놀이시설 조성 ○ 위치 : 예천군 예천읍 남본리 301-1 * 제1구역(보호구역에서 30m, 문화재에서 187m 이격) ○ 내용 : 어린이 물놀이장 조성 1) 사업규모 : 약 2,330㎡ 2) 상세내역 - 목재데크포장 185㎡ - 초화원(자연석판석포장) 20㎡ - 초화원 내 등 의자 4개 - 인조잔디 포장 375㎡ - 화강석블록포장 900㎡ - 벽천폭포 바닥(고무칩포장) 140㎡ - 물놀이장바닥(고무칩포장) 375㎡ - 단품물놀이시설 2개, 파라솔 3개 - 막구조파고라 2개 - 이동식화장실 1개소 - 벽천폭포(인공암) 270㎡ - 조합놀이대(11,750*9,500*3,750mm)	원안가결	'22.02.22

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자									
국보 봉화 북지리 마애여래좌상	경북 봉화 (○○○)	<input type="checkbox"/> 단독주택 신축 ○ 위치 : 봉화군 물야면 북지리 663-3 * 제1구역(문화재에서 300m 이격) ○ 내용 : 단독주택 신축 - 건축(연)면적 : 97.5㎡ - 층수/높이 : 1층/6.3m - 구조 : 철근콘크리트조 - 지붕 : 슬라브 위 칼라강판	원안가결	'22.02.22									
보물 의성 만취당	경북 의성 (○○○)	<input type="checkbox"/> 점곡면 농촌중심지활성화사업(2차) ○ 위치 : 의성군 점곡면 사촌리 일원 * 점곡건강쉼터 : 제1구역(보호구역 인접) * 태양광가로등 : 제5구역 - 개별심의, 관련법에 따라 처리 * '21년 7차 건축분과위원회결과 : 보류 - 현지조사 후 재검토 * '21년 8차 건축분과위원회결과 : 부결 - 역사문화경관 저해 ○ 내용 : 점곡건강쉼터, 선비진입로 조성	원안가결	'22.02.22									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>1차</th> <th>금회</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>점곡건강 쉼터</td> <td>- 면적 : 1,362㎡ - 사각정자, 화장실, 화강석블록·경 화토포장, 조경 식재 등</td> <td>- 면적 : 1,362㎡ - 화장실, 경화토 포장, 조경식재 등</td> </tr> <tr> <td>진입로 조성</td> <td>보행안내등 및 수목조명</td> <td>지능형 CCTV, 태양광 가로등 등</td> </tr> </tbody> </table>	구분	1차	금회	점곡건강 쉼터	- 면적 : 1,362㎡ - 사각정자, 화장실, 화강석블록·경 화토포장, 조경 식재 등	- 면적 : 1,362㎡ - 화장실, 경화토 포장, 조경식재 등	진입로 조성	보행안내등 및 수목조명	지능형 CCTV, 태양광 가로등 등		
구분	1차	금회											
점곡건강 쉼터	- 면적 : 1,362㎡ - 사각정자, 화장실, 화강석블록·경 화토포장, 조경 식재 등	- 면적 : 1,362㎡ - 화장실, 경화토 포장, 조경식재 등											
진입로 조성	보행안내등 및 수목조명	지능형 CCTV, 태양광 가로등 등											

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																					
보물 나주 불회사 대웅전	전남 나주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 재해방지용 계류사방 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 나주시 다도면 마산리 산212-13 일원</li> <li>* 보호구역 및 1구역(문화재에서 137.7m 이격)</li> <li>* '21년 5월 자체회의 결과 : 원안가결</li> <li>○ 내용 : 재해방지용 계류사방 설치</li> <li>○ 목적 : 계류의 유속을 줄이고 침식 및 토석류를 방지하기 위해 시행하는 사업</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>가결('21.5월)</th> <th>금회</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>수로단면</td> <td>계폭 6.0~10.0m, 높이 1.5~2.0m</td> <td>계폭 4.0~7.0m, 높이 1.5~2.0m</td> </tr> <tr> <td>기슭막이</td> <td>249m</td> <td>127m</td> </tr> </tbody> </table>	구분	가결('21.5월)	금회	수로단면	계폭 6.0~10.0m, 높이 1.5~2.0m	계폭 4.0~7.0m, 높이 1.5~2.0m	기슭막이	249m	127m	원안가결	'22.02.22												
구분	가결('21.5월)	금회																							
수로단면	계폭 6.0~10.0m, 높이 1.5~2.0m	계폭 4.0~7.0m, 높이 1.5~2.0m																							
기슭막이	249m	127m																							
보물 영주 신암리 마애여래 삼존상	경북 영주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 육상골재채취 및 도로개설 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 영주시 이산면 신암리 620-21 외 11필지</li> <li>* 제2구역(보호구역에서 400m 이격) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련법에 따라 처리</li> </ul> </li> <li>○ 내용 : 육상골재채취·복구, 도로개설 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 골재채취 : A=18,028m<sup>2</sup></li> <li>- 도로개설 : A=735m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>수량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>흙깎기</td> <td>토사</td> <td>29,887.0m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>흙쌓기</td> <td>토사</td> <td>832.0m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>골재포설</td> <td>T=15.0cm</td> <td>57.0m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>팬스설치</td> <td></td> <td>70.0m</td> </tr> <tr> <td>복개설치</td> <td>B=2.0m</td> <td>10.0m</td> </tr> <tr> <td>세륜시설설치</td> <td></td> <td>1식</td> </tr> </tbody> </table>	구분	규격	수량	흙깎기	토사	29,887.0m <sup>3</sup>	흙쌓기	토사	832.0m <sup>3</sup>	골재포설	T=15.0cm	57.0m <sup>2</sup>	팬스설치		70.0m	복개설치	B=2.0m	10.0m	세륜시설설치		1식	원안가결	'22.02.22
구분	규격	수량																							
흙깎기	토사	29,887.0m <sup>3</sup>																							
흙쌓기	토사	832.0m <sup>3</sup>																							
골재포설	T=15.0cm	57.0m <sup>2</sup>																							
팬스설치		70.0m																							
복개설치	B=2.0m	10.0m																							
세륜시설설치		1식																							

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
국보 경주 석굴암 석굴	경북 경주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 진입로 데크설치 ○ 위치 : 경주시 진현동 산9-1 번지 * 보호구역 내(문화재에서 820m 이격) ○ 내용 : 데크계단 설치 A=58㎡, 디자인형울타리 25경간 1) 1공구 - 진입로(B=1.5~3.0m, L=9.0m) - 데크로드 설치(A=35.0㎡) - 디자인형 울타리 설치 H=1.5m(14경간) 2) 2공구 - 진입로(B=1.5~3.0m, L=9.0m) - 데크로드 설치(A=23.0㎡) - 디자인형 울타리 설치 H=1.5m(11경간)	원안가결	'22.02.22
보물 거창 상림리 석조보살입상	경남 거창 (○○○)	<input type="checkbox"/> 군계획도로 변경공사 ○ 위치 : 거창군 거창읍 가지리 1332번지 일원 * 제3구역(보호구역에서 460m 이격) - 도로신설 개별심의 ○ 목적 : 가지지구 주택건설 사업에 따른 도로 개설 ○ 내용 : 군계획도로 개설(L=307m) - 중로3-64(L=86m, B=12m) · 토공 : 흙쌓기22㎡, 흙깎기382㎡, 사토운반507㎡, 노반준비공766㎡ 등 - 소로1-76(L=168m, B=10m) · 토공 : 흙깎기321㎡, 흙쌓기2,814㎡, 되메우기225㎡, 티파기434㎡, 순성토운반2,915㎡, 노반준비공361㎡ · 구조물공 : L형옹벽+보강토옹벽 131m 등 - 소로1-75(L=53m, B=8~10m) · 토공 : 흙깎기251㎡, 흙쌓기81㎡, 사토운반245㎡, 노반준비공381㎡, 구조물깨기 등	원안가결	'22.02.22

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;"><b>보물</b> 안동 이천동 마애여래입상</p>	<p style="text-align: center;">경북 안동 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 안동 연미사 석축공사(변경허가)</p> <p>○ 위치 : 안동시 이천동 산2</p> <p>* 제1구역(문화재에서 40m 이격)</p> <p>* '21년 10월 자체회의 : 조건부가결</p> <p>- 관계전문가 자문 받아 시행</p> <p>○ 내용 : 석축공사, 배수로 정비</p> <p>1) 석축공사</p> <p>&lt;당초&gt;</p> <p>- 자연석석축 설치(1단 L=42.7m)</p> <p>- 자연석석축 설치(2단 L=24.7m)</p> <p>&lt;변경&gt;</p> <p>- 자연석석축 설치(1단 L=61.7m)</p> <p>- 자연석석축 설치(2단 L=27.7m)</p> <p>2) 기존 묘지구간 정비(변경없음)</p> <p>- 기존 견치석 석축 철거(L=15.8m)</p> <p>- 묘지 이장 부분 부지정비(A=68.6㎡)</p> <p>3) 배수로 정비</p> <p>&lt;당초&gt;</p> <p>- 자연석배수로 설치(L=47.1m)</p> <p>- 430*530*600 우수받이 설치 5개소</p> <p>- PE관 설치(L=56m)</p> <p>&lt;변경&gt;</p> <p>- 자연석배수로 설치(L=38.3m)</p> <p>- 430*530*600 우수받이 설치 1개소</p> <p>- PE관 설치(L=12m)</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">'22.02.22</p>
<p style="text-align: center;"><b>보물</b> 부안 내소사 대웅보전</p>	<p style="text-align: center;">전북 부안 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 내소사 템플스테이 전용관 건립</p> <p>○ 위치 : 부안군 진서면 서포리 261</p> <p>* 보호구역(문화재로부터 207m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 템플스테이 전용관 건립</p> <p>- 건축(연)면적 : 118.8㎡</p> <p>- 양 식 : 정면5칸, 측면2칸, 5량가, 자연석 기단, 겹처마 팔작지붕</p> <p>- 규 모 : 지상1층, 1동</p> <p>- 높 이 : 7.3m</p> <p>- 사업비 : 750,000천원(불교문화사업단)</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">'22.02.22</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																																
<p style="text-align: center;">보물 경산 불굴사 삼층석탑</p>	<p style="text-align: center;">경북 경산 (○○○)</p>	<p>□ 홍주암 주변정비사업(변경허가)</p> <p>○ 위치 : 경산시 와촌면 강학리 산55-10</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 90m 이격)</p> <p>- 개별심의</p> <p>○ 내용 : 참배단 보수 및 보호각 건립</p>	원안가결	'22.02.22																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">구분</th> <th style="width: 40%;">기허가</th> <th style="width: 40%;">변경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>석굴 참배단 보수보강</td> <td>· 면적 : 57㎡ · 구조 : 철골구조</td> <td style="text-align: center;">변경없음</td> </tr> <tr> <td>석굴 보호각 건립</td> <td>· 면적 : 20㎡ (정면 2칸, 측면 1칸) · 높이 : 8.4m · 지붕 : 팔작지붕 · 구조 : 하층-철골, 상층-한식목구조</td> <td>· 난간 및 천정의 일부 형태 및 재료변경 · 눈썹지붕설치(암반 낙수 피해방지 목적)</td> </tr> <tr> <td>독성각 참배단 바닥보수보강</td> <td>· 면적 : 139.61㎡ · 구조 : 철골구조</td> <td style="text-align: center;">변경없음</td> </tr> <tr> <td>석굴 참배단 바닥보수보강</td> <td>· 면적 : 50㎡ · 구조 : 철골구조</td> <td style="text-align: center;">변경없음</td> </tr> <tr> <td>석굴 참배단 기초 보강 및 하단경사면 보강 석축쌓기</td> <td>· 2단 자연석석축 쌓기 (L=12.7m, H=1.0~1.5m) · 3단 자연석석축 쌓기 (L=5.3m, H=1.6m)</td> <td style="text-align: center;">변경없음</td> </tr> <tr> <td>홍주암 진입로 정비</td> <td>· 진입로 경사면 자연석 석축쌓기 · 진입로 황토흙포장 재포장 (L=68.0m H=0.9m)</td> <td>· 진입로 경사면 자연석 석축쌓기 · 진입로 황토흙포장 재포장 (L=68.0m H=0.5~2.4m : 석축높이변경)</td> </tr> <tr> <td>석굴 주변 지장목 정비</td> <td>· 석굴 소나무 1주 이식 또는 굴취 · 잡목 3본 굴취</td> <td style="text-align: center;">변경없음</td> </tr> <tr> <td>자재운반시설</td> <td>· 철골재 등 자재운반 위한 기설 모노레일 설치 1식</td> <td style="text-align: center;">변경없음</td> </tr> <tr> <td>석굴 및 독성각 참배단 참배데크 설치</td> <td></td> <td style="text-align: center;">신설 2개소</td> </tr> </tbody> </table>			구분	기허가	변경	석굴 참배단 보수보강	· 면적 : 57㎡ · 구조 : 철골구조	변경없음	석굴 보호각 건립	· 면적 : 20㎡ (정면 2칸, 측면 1칸) · 높이 : 8.4m · 지붕 : 팔작지붕 · 구조 : 하층-철골, 상층-한식목구조	· 난간 및 천정의 일부 형태 및 재료변경 · 눈썹지붕설치(암반 낙수 피해방지 목적)	독성각 참배단 바닥보수보강	· 면적 : 139.61㎡ · 구조 : 철골구조	변경없음	석굴 참배단 바닥보수보강	· 면적 : 50㎡ · 구조 : 철골구조	변경없음	석굴 참배단 기초 보강 및 하단경사면 보강 석축쌓기	· 2단 자연석석축 쌓기 (L=12.7m, H=1.0~1.5m) · 3단 자연석석축 쌓기 (L=5.3m, H=1.6m)	변경없음	홍주암 진입로 정비	· 진입로 경사면 자연석 석축쌓기 · 진입로 황토흙포장 재포장 (L=68.0m H=0.9m)	· 진입로 경사면 자연석 석축쌓기 · 진입로 황토흙포장 재포장 (L=68.0m H=0.5~2.4m : 석축높이변경)	석굴 주변 지장목 정비	· 석굴 소나무 1주 이식 또는 굴취 · 잡목 3본 굴취	변경없음	자재운반시설	· 철골재 등 자재운반 위한 기설 모노레일 설치 1식	변경없음	석굴 및 독성각 참배단 참배데크 설치		신설 2개소	원안가결	'22.02.22
		구분			기허가	변경																														
		석굴 참배단 보수보강			· 면적 : 57㎡ · 구조 : 철골구조	변경없음																														
		석굴 보호각 건립			· 면적 : 20㎡ (정면 2칸, 측면 1칸) · 높이 : 8.4m · 지붕 : 팔작지붕 · 구조 : 하층-철골, 상층-한식목구조	· 난간 및 천정의 일부 형태 및 재료변경 · 눈썹지붕설치(암반 낙수 피해방지 목적)																														
		독성각 참배단 바닥보수보강			· 면적 : 139.61㎡ · 구조 : 철골구조	변경없음																														
		석굴 참배단 바닥보수보강			· 면적 : 50㎡ · 구조 : 철골구조	변경없음																														
		석굴 참배단 기초 보강 및 하단경사면 보강 석축쌓기			· 2단 자연석석축 쌓기 (L=12.7m, H=1.0~1.5m) · 3단 자연석석축 쌓기 (L=5.3m, H=1.6m)	변경없음																														
		홍주암 진입로 정비			· 진입로 경사면 자연석 석축쌓기 · 진입로 황토흙포장 재포장 (L=68.0m H=0.9m)	· 진입로 경사면 자연석 석축쌓기 · 진입로 황토흙포장 재포장 (L=68.0m H=0.5~2.4m : 석축높이변경)																														
		석굴 주변 지장목 정비			· 석굴 소나무 1주 이식 또는 굴취 · 잡목 3본 굴취	변경없음																														
자재운반시설	· 철골재 등 자재운반 위한 기설 모노레일 설치 1식	변경없음																																		
석굴 및 독성각 참배단 참배데크 설치		신설 2개소																																		
<p>※ 관련 경과</p> <p>- '19년 제10차 문화재위원회 결과 : 보류</p> <p>- '20년 제1차 문화재위원회 결과 : 조건부가결</p> <p>* 2중 형태의 지붕 간소화 필요</p> <p>- (변경)'21년 2월 1차 자체회의 결과 : 원안가결</p> <p>- (변경)'21년 11월 2차 자체회의 결과 : 원안가결</p>	원안가결	'22.02.22																																		

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																	
보물 순천 정혜사 대웅전	전남 순천 (○○○)	<input type="checkbox"/> 정혜사 템플관 건립 ○ 위치 : 순천시 서면 청소리 712 * 보호구역 및 제1구역(문화재에서 100m 이격) ○ 사업내용 : 템플관 건립 - 연면적 : 45.9㎡ - 양 식 : 정면3칸, 측면3칸, 5량가 소로수장집, 자연석 기단, 겹처마 맞배지붕 - 규 모 : 지상1층, 1동 - 높 이 : 6.39m - 사업비 : 300,000천원(자부담)	원안가결	'22.02.22																	
보물 제주 불탐사 오층석탑	제주 제주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 원당봉 산책로 정비 ○ 위치 : 제주시 삼양동 산1-1 * 제1구역(보호구역에서 100m 이격) ○ 사업내용 : 산책로 정비 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>주요사업내용</th> <th>계획수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>안전난간 설치</td> <td>○ 미설치구간 ⇒ 삼나무난간(W2000*H1200)</td> <td>62경간</td> <td rowspan="4">기존 산책로 선형 유지 후 재설치</td> </tr> <tr> <td>기존난간 철거 및 교체</td> <td>○ 노후 및 파손구간 ⇒ 삼나무난간(H1200)</td> <td>54ea</td> </tr> <tr> <td>기존난간 전도보강</td> <td>○ 노후 및 난간 전도 ⇒ 삼나무기둥 보강</td> <td>148ea</td> </tr> <tr> <td>보행매트 교체</td> <td>○ 보행매트(급경사지) ⇒ 보행매트 논슬립(T30)</td> <td>325m</td> </tr> </tbody> </table>	구분	주요사업내용	계획수량	비고	안전난간 설치	○ 미설치구간 ⇒ 삼나무난간(W2000*H1200)	62경간	기존 산책로 선형 유지 후 재설치	기존난간 철거 및 교체	○ 노후 및 파손구간 ⇒ 삼나무난간(H1200)	54ea	기존난간 전도보강	○ 노후 및 난간 전도 ⇒ 삼나무기둥 보강	148ea	보행매트 교체	○ 보행매트(급경사지) ⇒ 보행매트 논슬립(T30)	325m	원안가결	'22.02.22
구분	주요사업내용	계획수량	비고																		
안전난간 설치	○ 미설치구간 ⇒ 삼나무난간(W2000*H1200)	62경간	기존 산책로 선형 유지 후 재설치																		
기존난간 철거 및 교체	○ 노후 및 파손구간 ⇒ 삼나무난간(H1200)	54ea																			
기존난간 전도보강	○ 노후 및 난간 전도 ⇒ 삼나무기둥 보강	148ea																			
보행매트 교체	○ 보행매트(급경사지) ⇒ 보행매트 논슬립(T30)	325m																			
국보 태안 동문리 마애삼존불 입상	충남 태안 (○○○)	<input type="checkbox"/> 백화산성 시굴조사 ○ 위치 : 태안군 태안읍 동문리 산 41-3번지 외 5필지 * 제1구역(문화재에서 약 40m 이격) ○ 내용 - 백화산성 내 서문지(추정) 및 태일전 추정지 시굴조사 - 조사면적 : 2,074㎡	원안가결	'22.03.07																	



문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;"><b>보물</b> 공주 마곡사 영산전</p>	<p style="text-align: center;">충남 공주 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 산불소화시설 설치(변경허가)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 공주시 사곡면 운암리 산74-2 (영산전 주변), 611-3(정보박물관 주변)</li> <li>* 보호구역 내, 제1구역</li> <li>* '21년 6월 1차 자체회의: 원안가결</li> <li>○ 내용 : 산불소화시설 설치 &lt;기허가(2021.6.10.)&gt;</li> <li>- 산74-1일원(영산전 주변) (기계실) 물탱크, 엔진펌프 등 10m*6m*3.7m (물탱크) 40톤 규모 (타워1) h=14m, 폭 1.5m (타워2) h=21m, 폭 1.5m</li> <li>- 611-3일원(정보박물관 주변) (기계실) 물탱크, 엔진펌프 기존시설물 내 설치 (물탱크) 40톤 규모 (타워1) h=12m, 폭 1.5m (타워2) h=12m, 폭 1.5m</li> <li>- 관로 D=75mm, 147m, 2곳 &lt; 변경 &gt; 타워1 높이 변경</li> <li>- 산74-1일원(영산전 주변) (타워1) h=14m, 폭 1.5m =&gt; h=20m, 폭 1.5m</li> </ul>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">'22.03.07</p>
<p style="text-align: center;"><b>보물</b> 함양 덕전리 마래여래좌상</p>	<p style="text-align: center;">경남 함양 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 덕전천 재해예방사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 함양군 마천면 삼정리~가흥리 임천 합류점(500m 내외)</li> <li>* 저수호안, 고수호안, 축제호안 가재보 제2구역에 포함</li> <li>○ 사업내용</li> <li>- 사업목적 : 지역개발사업과 연계한 체류형 테마 하천정비, 지역경제활성화</li> <li>- 사업내용 : 제방 3,843m, 보 및 낙차공 7개소, 교량 7개소</li> <li>· 제방 3개소, 보 1개소(2구역)</li> </ul>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">'22.03.07</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 경주 귀래정	경북 경주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 지반조사 ○ 위치 : 경주시 강동면 단구리 1393-37 * 제3구역(보호구역에서 380m 이격) ○ 내용 : 지반조사 1) 대구경착정 - 구경(200mm), 굴진심도(1,000m) 2) 지진계설치 - 시추공 내부 2set의 시추공 지진계 및 지표지진계 설치 3) 모니터링 센서 설치 - 지층 변위센서, 압력/온도센서 4) 지표시설 : 1식 - 모니터링룸 : 3.0X3.0X2.3(예정) - 보호펜스설치 : 8.0X3.0X1.8(예정)	원안가결	'22.03.07
보물 영양 현리 삼층석탑	경북 영양 (○○○)	<input type="checkbox"/> 농산물가공지원센터 증축 ○ 위치 : 영양군 영양읍 현리 448-2번지 * 제1구역(보호구역에서 278m 이격) * '20년 5월 2차 자체회의 : 원안가결 ○ 내용 : 근린생활시설(제조업소) 증축 - 증축면적 : 53.38㎡ - 구조 : 일반철골구조 - 층수/높이 : 1층/7.86m <기허가('20.5월)> ○ 내용 : 근린생활시설(제조업소) 증축 - 대지면적 : 4,115㎡ - 건축(연)면적 : 388.97㎡ - 구조 : 일반철골구조 - 층수/높이 : 1층/7.86m	원안가결	'22.03.07

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;"><b>보물</b> 경주 굴불사지 석조사면불상, 경주 기림사 대적광전</p>	<p style="text-align: center;">경북 경주 (○○○)</p>	<p>□ 경주국립공원 문화유산지구 정비공사</p> <p>○ 위치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소금강지구 : 경주시 동천동 산4</li> <li>- 토함산지구 : 경주시 양북면 기림로 437-17</li> </ul> <p>* 제1구역</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소금강지구(경주 굴불사지 석조사면불상 보호구역에서 5m 이격)</li> <li>- 토함산지구(경주 기림사 대적광전 보호 구역에서 5m 이격)</li> </ul> <p>○ 내용</p> <p>1) 소금강지구정비 : 휴게공간조성(1공구), 보행로정비(2공구), 탐방로정비(3공구), 진입도로정비(4공구)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외편담장설치 W=0.45m, L=94.0m</li> <li>- 게비온벤치설치 W=0.45m, L=29.5m</li> <li>- 게비온담장설치 W=0.45m, L=3.8m</li> <li>- 보행매트설치 W=1.0m, L=52.0m</li> <li>- 보행로/탐방로성토 A=128.0m<sup>2</sup></li> <li>- 흙고르기 A=21.0m<sup>2</sup></li> <li>- 목재계단B형 설치 34단</li> <li>- 돌배수로C형 설치 2개소</li> <li>- 자연석 수목보호대 설치 L=15.0m</li> <li>- 마사토 깔기 A=2.4m<sup>2</sup></li> <li>- 콘크리트 충전 A=30.0m<sup>2</sup></li> <li>- 수돗가정비 1.1X0.9, 1개소</li> <li>- 자연석화단정비 L=6.0m</li> <li>- 파고라설치 4.0X4.0, 1개소</li> <li>- 문주설치 1개소</li> <li>- 안내판 이설 4개소</li> <li>- 안내판 설치 2개소</li> <li>- 현수막게시대 설치 2개소</li> <li>- 로프웬스이설 L=3.0m</li> <li>- 로프웬스설치 L=6.0m</li> </ul> <p>2) 토함산지구정비: 가로등 설치(2개소)</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">'22.03.07</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																										
<p style="text-align: center;"><b>보물</b> 거창 상림리 석조보살입상</p>	<p style="text-align: center;">경남 거창 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 공동주택 신축</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 거창군·읍 가지리 1331 외 4필지</li> <li>* 제2구역(보호구역에서 488m 이격) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개별심의</li> </ul> </li> <li>○ 목적 : 지하1층, 지상18층 48세대 규모의 공동주택 1개동을 신축하여 민간 분양 계획</li> <li>○ 신청 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축규모 : 지하1층, 지상18층</li> <li>- 구조 : 철근콘크리트조</li> <li>- 대지면적 : 3,405㎡</li> <li>- 건축면적 : 626㎡</li> <li>- 연 면 적 : 6,806㎡</li> <li>- 건폐율 / 용적율 : 18.39%, 198.80%</li> </ul> </li> </ul>	원안가결	‘22.03.07																										
<p style="text-align: center;"><b>보물</b> 안성향교 대성전</p>	<p style="text-align: center;">경기 안성 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 소매점 및 도로부지 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 안성시 당왕동 83-11 외 2필지</li> <li>* 제3구역(보호구역에서 450m 이격) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개별법 처리(높이 3m이상 법면, 석축, 옹벽 등 개별심의)</li> </ul> </li> <li>○ 사업내용 : 소매점 및 도로부지조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축물은 건축법 등에 따라 처리</li> <li>- 구조물</li> </ul> </li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">구 분</th> <th style="width: 10%;">단위</th> <th style="width: 30%;">규격</th> <th style="width: 30%;">수량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">L형 옹벽</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">H=0.5~3.0</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H=0.5~3.5</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H=0.5~4.5</td> <td style="text-align: center;">28</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">역T형 옹벽</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">H=4.5</td> <td style="text-align: center;">57</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">보강토 옹벽</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">H=0.5~3.0</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H=0.5~3.5</td> <td style="text-align: center;">36</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H=0.5~3.6</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H=2.0~4.8</td> <td style="text-align: center;">67</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	단위	규격	수량	L형 옹벽	m	H=0.5~3.0	24	H=0.5~3.5	25	H=0.5~4.5	28	역T형 옹벽	m	H=4.5	57	보강토 옹벽	m	H=0.5~3.0	70	H=0.5~3.5	36	H=0.5~3.6	35	H=2.0~4.8	67	원안가결	‘22.03.07
구 분	단위	규격	수량																											
L형 옹벽	m	H=0.5~3.0	24																											
		H=0.5~3.5	25																											
		H=0.5~4.5	28																											
역T형 옹벽	m	H=4.5	57																											
보강토 옹벽	m	H=0.5~3.0	70																											
		H=0.5~3.5	36																											
		H=0.5~3.6	35																											
		H=2.0~4.8	67																											

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;"><b>국보</b> 영주 부석사 무량수전</p>	<p style="text-align: center;">경북 영주 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 창고시설 증축</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 영주시 부석면 북지리 422번지 2호</li> <li>* 제1구역(부석사 당간지주에서 482m 이격)</li> <li>* '21년 6월 2차 자체회의 : 원안가결</li> <li>○ 내용 : 저온저장고 증축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 규모 : 8.6m*5.0m+2.0m*5.0m = 53.00m<sup>2</sup></li> <li>- 높이 : 4.5m</li> <li>- 구조 : 경량철골조 /지붕 샌드위치패널</li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;기허가("21.6월)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내용 : 저온저장고 신축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 규모 : 6.60m * 5.00m = 33.00m<sup>2</sup></li> <li>- 높이 : 5.93m</li> <li>- 구조 : 경량철골조 /지붕 샌드위치패널</li> </ul> </li> </ul>	원안가결	'22.03.07
<p style="text-align: center;"><b>보물</b> 곡성 태안사 광자대사탑</p>	<p style="text-align: center;">전남 곡성 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 오수관로 매설 및 편의시설 설치 등</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 곡성군 죽곡면 원달리 태안사 일원</li> <li>* 보호구역 및 제1구역 일대</li> <li>○ 사업내용 : 오수관로 매설 및 편의시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관로길이 : L=665.0m(역사문화환경 보존 지역)</li> <li>- 배수관로 φ200m/m, L=185m, φ250m/m, L=480m</li> <li>- 터파기 깊이 : 0.5m ~ 2.95m</li> <li>- 터파기 너비 : 0.74m ~ 1.69m</li> <li>- 터파기(토사) 1,270m<sup>3</sup>, 터파기(암) 3.0m<sup>3</sup>, 되메우기 971m<sup>3</sup></li> <li>- 맨홀설치 19개소(소형4호 6개소, 제1호 13개소)</li> <li>- 간이흡막이공 B=1.5m, H=2.76m, L=39.0m</li> <li>- 콘크리트포장 V=84.0m<sup>3</sup>, 보조기층포설 80.0m<sup>3</sup></li> <li>- 관보호공 φ250m/m L=7.0m, 전석헐기 및 쌓기 A=13.6m<sup>2</sup></li> <li>- 편의시설 : 목재계단 1개소, 안내판 1개소, 벤치 2개소</li> </ul> </li> </ul>	원안가결	'22.03.07

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;"><b>보물</b> <b>성주향교</b> <b>대성전 및</b> <b>명륜당</b></p>	<p style="text-align: center;">경북 성주 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 단독주택 신축(재심의)</p> <p>○ 위치 : 성주군 성주읍 예산리 135, 136-1번지 * 제1구역(문화재에서 75m 이격)</p> <p>○ 내용 : 단독주택(지하차고) 신축 및 자연석 쌓기</p> <p>- 대지면적 : 447.00㎡ - 건축(연)면적 : 101.25㎡ - 층수/높이 : 지상1층, 지하1층/5.80m - 구조 : 경량철골구조 - 자연석쌓기 (북측면) H=0~2.0m, L=50.00m (남측면) H=0~3.0m, L=19.00m</p>	<p>조건부가결 (옹벽조성 에 대한 상세도면 확인 후 시행)</p>	<p style="text-align: center;">‘22.02.22</p>
<p style="text-align: center;"><b>보물</b> <b>청송 대전사</b> <b>보광전</b></p>	<p style="text-align: center;">경북 청송 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 가설건축물(창고) 설치</p> <p>○ 위치 : 청송군 주왕산면 상의리 205-9 * 제1구역(문화재에서 230m 이격)</p> <p>○ 내용 : 창고 1동 설치</p> <p>- 면적 : 18㎡(3mX6m) - 높이 : 2.60m - 구조 : 경량철골조 - 외부마감 : 컨테이너 강판</p>	<p>조건부가결 (존치기간 2년으로 제한, 연장 필요 시 재허가를 득할 것)</p>	<p style="text-align: center;">‘22.02.22</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;"><b>보물</b> 익산 승림사 보광전</p>	<p style="text-align: center;">전북 익산 (○○○)</p>	<p>□ 승림사 보광전 불단 보수 등</p> <p>○ 위치 : 익산시 응포면 송천리 5</p> <p>* 지정구역(당해 문화재 보수)</p> <p>○ 사업내용 : 보광전 불단 보수 등</p> <p>* 도지정문화재(목조석가여래좌상) 보수 정비사업임</p> <p>- 사업비 : 55,000천원</p> <p>- 주요내용</p> <p>· 불단 부분보수 : 우측 하대목 일부보수 (불상 임시 이동 → 우화루)</p> <p>· 카펫 철거 : 48㎡</p> <p>· 마루청판 보수 : 20% 신재보충</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>※ '21년 문화재연구소의 흰개미 피해조사 결과 방부방충제 도포 및 마루바닥의 카 펫 제거 필요('21년 긴급보수사업으로 흰 개미 방제처리 완료)</p> </div>	<p style="text-align: center;">조건부가결 (관계전문 가 자문 받아 시행)</p>	<p style="text-align: center;">'22.02.22</p>
<p style="text-align: center;"><b>보물</b> 철원 도피안사 삼층석탑</p>	<p style="text-align: center;">강원 철원 (○○○)</p>	<p>□ 도피안사 경내 상수도 매설공사</p> <p>○ 위치 : 철원군 동송읍 관우리 450 도피 안사 일원</p> <p>* 문화재보호구역, 제1구역</p> <p>- 개별심의</p> <p>○ 내용</p> <p>- 상수도 배관 설치공사(140m)</p> <p>· 공사기간 : 3월 ~ 5월</p> <p>· 사업비 : 10백만원(군비)</p> <p>- '21년 철원 도피안사 대적광전 석축 및 배수로 정비공사와 연계하여 문화재에 미치는 영향을 최소화하고자 함</p> <p>○ 기대효과</p> <p>- 안정적인 용수 공급으로 사찰 내 생활 용수 및 소방용수 확보</p>	<p style="text-align: center;">조건부가결 (터파기 시 관계전문가 입회)</p>	<p style="text-align: center;">'22.02.22</p>