붙임 2 23년도 장마철 국가유산 피해 현황사진

| | 지역 | 국가유산명 | 사 진 | |
|---|----|--------------------|-----|--|
| | | | | |
| 1 | 원주 | 원주 반계리 은행나무(천기) | | |
| | | | | |
| | | | | |

(피해내용)

은행나무 1주 가지 부러짐

(조치사항)

부러진 가지 제거, 부산물 수거 및 상처치료 등 정리



경북 칠곡 매원마을 2 칠곡

(피해내용)

승산댁 대문채 붕괴

(조치사항)

문화재 주변 안전조치 계량기 이전설치 요청(한국 전력공사)






경북 3 봉화 봉화 송석헌 고택

(피해내용)

법면부(물도랑) 3개소 붕괴

(조치사항)

문화재 주변 안전조치





| | 지역 | 국가유산명 | 사 | 진 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------|--|
| 4 | 강원 인제 | 인제 미산리 개인약수 | | C 105 ppr and and and and and and and and and and |
| (<mark>피해내용)</mark> 용출구 연접 석축붕괴 | | | | |
| 문화 | | 안전조치 안전선 설치 등) | | |
| 5 | 강원 인제 | 인제 한계산성 | | |
| | 내용) 천제단 | 석축 일부 붕괴 | | |
| 문화 | | 안전조치 안전선 설치 등) | 붕괴 전 | 붕괴 후 |
| 6 | 광주 북구 | 광주 환벽당 일원 | | |
| 1 | <mark>내내용</mark>) 무 2주 | 전도 | | |
| 소나 주변 | 전도 역 | 제거(완료) 위험 소나무 긴급 11. 예정) | | |

피해현황

전도 수목 제거

| 지역 | 국가유산명 | 사 | 진 |
|--|---------------------------------------|-------|-------------------|
| 7 충북 단양 | | | |
| 문화재보호 | · 100톤)으로 인한 책 50m 파손, ᅣ 10주 피해 | | |
| (조치사항) 추가붕괴 우 통제 중 | -려 양방향 도로 | | |
| 8 전남 순천 | 순천 선암사 | | |
| (<mark>피해내용)</mark> 해천당 기외 담장 붕괴 | 바 탈락, 무우전 | | |
| (조치사항) 피해발생지역 | ᅾ 접근 차단 | | |
| 9 전남 나주 | 나주 우남고택 | | |
| (피해내용) 협문 담장 | 붕괴 | | |
| (조치사항) 담장 잔해 경 | 형리 | | |
| 10 부산 연제 | 부산 연산동 고분군 | | |
| | <u>]</u> 도 해예상(확인 중) | | 000 |
| (조치사항) 전도 수목 : 주변 전도 - | 제거완료, 구려목 제거 완료 | | 도복된 나무 제거 완료[노랑], |
| | | 피해 현황 | 도복 우려목 제거 완료[빨강] |