

2015년도 문화재위원회

제8차 건축문화재분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2015. 08. 20(목), 14:00 ~ 18:00
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 박경립, 김봉렬, 이승우(혜일), 이재인, 정명섭,
정은우, 홍성걸, 홍승재 (이상 8명)
- ▣ 안 건 : 총 28건
 - 심의 25건 : 원안가결 9건, 조건부가결 4건, 부결 9건, 보류 3건
 - 검토 1건 : 원안가결 1건
 - 보고 2건 : 원안접수 2건

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

1	김천 갈항사지 석조여래좌상 주변 단독주택 신축(재심의)	공개
2	구미 도리사 석탑 주변 산불소화시설 설치	공개
3	성주 범수사지 삼층석탑 주변 팔만대장경 이운순례길 조성사업	공개
4	안동 하회 충효당 창호 보수	공개
5	칠곡 기성리 삼층석탑 주변 숙박업소 신축(2차)	공개
6	예산 수덕사 대웅전 주변 사망댐 설치 및 계류 정비(3차)	공개
7	영광 불갑사 대웅전 주변 화장실 건립(재심의)	공개
8	여주 창리 삼층석탑 주변 근린생활시설 건립 등(4차)	공개
9	강화 정수사 법당 주변 공중화장실 건립	공개
10	화순 쌍봉사 철감선사탑 주변 산불소화시설 설치	공개
11	서울 문묘 및 성균관(명륜당) 내 행사(음악회) 개최	공개
12	서울 숭례문 내 행사(왕의 순성 행차 재현) 개최	공개
13	파주 용미리 마에이불입상 주변 석산개발(4차)	공개
14	기장 장안사 대웅전 주변 산불소화시설 설치(재심의)	공개
15	익산 연동리 석조여래좌상 주변 태양광발전설비 설치	공개
16	괴산 원풍리 마에이불명좌상 주변 주택 신축	공개
17	단양 향산리 삼층석탑 주변 단독주택 신축(618-2번지 외)	공개
18	단양 향산리 삼층석탑 주변 단독주택 신축(629-1번지 외)	공개
19	밀양 영남루 주변 밀양강 하천환경정비사업 시행	공개
20	의령 보천사지 승탑 주변 태양광발전소(1호) 건립(3차)	공개
21	전주 풍패지관 주변 숙박시설 신축	공개
22	제천 청풍 한벽루 주변 우륵탄강유지비 수립	공개

23	함양 덕전리 마에여래입상 주변 단독주택 및 창고 신축(2차)	공개
24	밀양 표충사 삼층석탑 해체 및 사리 재봉안	공개
25	산청 율곡사 대웅전 주변 소방용수용 지하수 개발	공개
【검토사항】		
26	안성 봉업사지 석조여래입상 보수공사 계획(변경) 검토	공개
【보고사항】		
27	남원 개령암지 마에불상군 보수정비사업 지침변경 보고	공개
28	<p>국가지정문화재 현상변경 처리결과 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서울 흥인지문 주변 공공자전거 대여소 설치 - (전)광주 성거사지 오층석탑 주변 5·18 사적비 상징 조형물 설치 - 여주 신륵사 조사당 주변 근생시설(사무소) 증축 - 청송 보광사 극락전 주변 보광사 진입로 확포장 - 철곡 송림사 오층전탑 주변 입지 내 숲가꾸기 - 옥천 용암사 동·서 삼층석탑 주변 관광휴게시설 8동 신축 - 옥천 용암사 동·서 삼층석탑 주변 휴게음식점 신축 - 이천 영월암 마에여래입상 주변 대웅전 및 아미타전 해체보수 및 이전 - 공주 계룡산 중악단 주변 수목 개량 - 단양 향산리 삼층석탑 주변 상수관 매설 	공개

【심의사항】

안건번호 건축 2015-08-001

1. 김천 갈항사지 석조여래좌상 주변 단독주택 신축(재심의)

가. 제안사항

경북 김천시 소재 보물 「김천 갈항사지 석조여래좌상」 주변에 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.
- ※ ‘15년도 문화재위원회 제6차 건축문화재분과 심의결과(2015.06.18) : 보류
 - 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 김천 갈항사지 석조여래좌상
 - 소재지 : 경북 김천시 남면 오봉리 65-1
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 김천시 남면 오봉리 81
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 150m
 - 사업내용 : 단독주택 신축
 - 건축면적 : 76.66㎡

- 연 면 적 : 76.66m²
- 건축구조 : 경량철골구조
- 층수 및 높이 : 지상1층, 4.8m

라. 지방자치단체(김천시) 의견

- 별도의견 없음

마. 현지조사의견(2015.06.25)

- 신청지가 조망되지 않는 구릉지 너머 낮은 곳이고, 농가(1층)임을 감안할 때 역사문화환경을 저해하지 않는 것으로 판단됨. 다만 진입로변의 감나무는 최대한 존치하고 색채는 명채도가 낮은 색상으로 함
- 문화재와 신청지와의 높낮이를 살펴볼 수 있는 지형단면도를 첨부함

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 의견 반영
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 조건부가결 8명

2. 구미 도리사 석탑 주변 산불소화시설 설치

가. 제안사항

경북 구미시 소재 보물 「구미 도리사 석탑」 주변에 산불소화시설 기계실 및 저수조를 설치하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 산불소화시설 기계실 및 저수조를 설치하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 보호구역 내임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 구미시장
- (2) 대상문화재 : 구미 도리사 석탑
 - 소재지 : 경북 구미시 해평면 송곡리 403
 - 지정일 : 2015. 07. 20.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 구미시 해평면 송곡리 403 일원
 - 문화재와 이격거리 : 문화재보호구역 내
 - 사업내용
 - 건축공사 : 기계실 1동 11.70㎡ / H=4.3m
 - 토목공사 : 자연석 석축 L=8.7m, H=0.5~1.05m
 - 소화시설공사 : 수막설비(H=10m) 2개소, 살수설비(H=1m~2m) 4개소, 소화배관 매설 249.5m

라. 지방자치단체(구미시) 의견

- 별도의견 없음

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 원안가결 8명

3. 성주 범수사지 삼층석탑 주변 팔만대장경 이운순례길 조성사업

가. 제안사항

경북 성주군 소재 보물 「성주 범수사지 삼층석탑」 주변에 팔만대장경 이운순례길을 조성하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 팔만대장경 이운순례길 조성 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”, 제2구역 “최고높이 7.5m이하”, 제3구역 “관련법령에 따라 처리”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 성주군수
- (2) 대상문화재 : 성주 범수사지 삼층석탑
 - 소재지 : 경북 성주군 수륜면 백운리 1215-1번지
 - 지정일 : 2010. 07. 05.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 성주군 수륜면 백운리 1215-1번지 일원
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내 ~ 보호구역에서 400m 이격
 - 사업내용
 - 위치안내판 1개소, 방향안내판 2개소
 - 산책로 정비(B=3m, L=150m) : 돌담설치 139m, 철쭉 식재 및 판석깔기 142m
 - 쉼터(육각정) 설치 2개소

- 가야산야생화 체험장 조성
 - 육묘장 330㎡ / 경량철골구조 / H=4.7m
 - 수목보호의자 설치 1개소, 등의자 설치 3개소, 수목식재 5주

라. 지방자치단체(성주군) 의견

- 3개 시군이 공동추진하는 사업으로 문화재 경관변경이 크지 않음

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 지형변화 최소화
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 조건부가결 8명

4. 안동 하회 충효당 창호 보수

가. 제안사항

경북 안동시 소재 보물 「안동 하회 충효당」 창호를 보수하고자 “국가지정 문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재의 창호를 보수하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 당해 문화재에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 안동 하회 충효당
 - 소재지 : 경북 안동시 풍천면 종가길 69 (하회리)
 - 지정일 : 1964. 11. 14.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 안동시 풍천면 종가길 69 (하회리)
 - 문화재와 이격거리 : 당해문화재
 - 사업내용 : 창호 보수
 - 안채 8개소, 좌익랑채 3개소, 우익랑채 4개소, 사랑채 7개소, 행랑채 5개소
망창, 영창, 갑창 설치

라. 지방자치단체(안동시) 의견

- 충효당 내 창호 보수공사이므로 문화재 경관을 저해하지는 않을 것으로 사료됨.

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 보류 8명

5. 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 숙박업소 신축(2차)

가. 제안사항

경북 칠곡군 소재 보물 「칠곡 기성리 삼층석탑」 주변에 숙박업소를 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 숙박업소를 신축하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.
- ※ ‘15년도 문화재위원회 제7차 건축문화재분과 심의결과(2015.07.16) : 부결
 - 역사문화환경 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 칠곡 기성리 삼층석탑
 - 소재지 : 경북 칠곡군 동명면 기성리 1028
 - 지정일 : 1969. 06. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 칠곡군 동명면 기성리 1022-1 외 1필지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 150m

○ 사업내용 : 숙박업소 건립

구분	기존	변경
신청부지	1,098m ²	1,088m ²
건축면적(연면적)	324.08m ² (871.93m ²)	324.08m ² (671.93m ²)
건축구조	철근콘크리트/평슬라브	철근콘크리트구조
층수 및 높이	지상3층, 10.7m	지상2층, 9.25m
옹벽	동측 H=3m~5m, L=59m 남측 H=1.5m~6m, L=49m 서측 2단옹벽 H=1.9m~3.8m L=79m	동측 H=3m~5m, L=53m 남측 H=1.5m~5m, L=49m 서측 2단옹벽 H=1.5m~3m L=79m

라. 지방자치단체(칠곡군) 의견

○ 별도의견 없음

마. 의결사항

○ 부결

- 역사문화환경 저해

○ 의결정족사항

- 출석 8명 / 부결 8명

6. 예산 수덕사 대응전 주변 사방댐 설치 및 계류 정비(3차)

가. 제안사항

충남 예산군 소재 보물 「예산 수덕사 대응전」 주변에 사방댐 설치 및 계류 정비를 하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 사방댐 설치 및 계류정비를 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제3구역 “최고높이 11m 이하”에 해당됨.
- ※ ‘15년도 문화재위원회 제4차 건축문화재분과 심의결과(2015.04.16) : 보류
 - 현지조사 후 재심의
- ※ ‘15년도 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2015.05.21) : 부결
 - 문화재 주변 경관 저해
- ※ ‘15년도 문화재위원회 제7차 건축문화재분과 심의결과(2015.07.16) : 부결
 - 역사문화환경 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 예산군수
- (2) 대상문화재 : 예산 수덕사 대응전
 - 소재지 : 충남 예산군 덕산면 사천2길 79
 - 지정일 : 1962. 12. 20.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충남 예산군 덕산면 사천리 산 1-1번지 외 13필지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 250여m

○ 사업내용 : 사방댐 설치 및 계류 정비

구분	기존('15.07)			금회		
사방댐	1개소 (상장 : 20m, 하장 : 13m, 유효고 : 2m) 큰돌찰쌓기(H=2.5~1.5) 110.0m ² 큰돌메쌓기(H=1.5) 218.4m ² 큰돌찰붙임(면적형) 57.9m ² 바닥막이(H=0.5,B=5.6) 1개소			1개소 (상장 : 17m, 하장 : 13m, 유효고 : 2m) 큰돌찰쌓기(H=2.5~1.5) 110.0m ² 큰돌메쌓기(H=1.5) 218.4m ² 큰돌찰붙임(면적형) 57.9m ² 바닥막이(H=0.5,B=5.6) 1개소		
	계류 보전	한식석축쌓기(우)	H=1.0~3.0m	A=399.3m ² , L=310.5m	한식석축쌓기(우)	H=1.0~3.0m
한식석축쌓기(좌)		H=1.0~3.0m	A=466.8m ² , L=225m	한식석축쌓기(좌)	H=1.0~3.0m	A=238.5m ² , L=115m
큰돌바닥막이		H=0.5m	7개소	큰돌바닥막이	H=0.5m	0
큰돌바닥막이		H=1.0m	1개소	큰돌바닥막이	H=1.0m	0
큰돌붙임		B=1~3.0m	10.5m ²	큰돌붙임	B=1~3.0m	10.5m ²
암거설치		3.0×1.5	10m	암거설치	3.0×1.5	-
야면석바닥막이		H=0.5m	10.5m ²	야면석바닥막이	H=0.5m	10.5m ²

라. 참고사항(현지조사의견<2015.05.15>)

- 사방댐이 설치되는 부지는 수덕사에 가깝고 옛길에 해당되는 위치로 인공 구조물이 설치될 경우 문화재 주변 경관 저해 우려가 있는 것으로 판단됨.
- 하천 정비는 호안석축이 일부 유실되고 노후되어 정비의 필요성은 있으나 획일적으로 호안석축을 정비하는 것은 경관저해 우려가 있으므로 원지형을 최대한 유지하면서 필요구간에 설치하는 것이 좋겠음.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 시공 중 관계전문가 자문을 받아 시행
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 조건부가결 8명

7. 영광 불갑사 대웅전 주변 화장실 건립(재심의)

가. 제안사항

전남 영광군 소재 보물 「영광 불갑사 대웅전」 주변에 화장실 건립을 하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의 하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 화장실 건립을 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.
- ※ ‘15년 문화재위원회 제7차 건축문화재분과 심의결과(2015.07.16) : 보류
 - 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 불갑사 주지
- (2) 대상문화재 : 영광 불갑사 대웅전
 - 소재지 : 전남 영광군 불갑면 모악리 8 불갑사
 - 지정일 : 1985. 01. 08.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 영광군 불갑면 모악리 9
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 53m
 - 사업내용 : 화장실 건립
 - 건축면적(연면적) : 48.19㎡(48.19㎡)
 - 건축구조 : 한식목구조
 - 층수 및 높이 : 지상1층 / 6.09m

라. 지방자치단체(영광군) 의견

- 축제 및 불갑사 산사체험 등 많은 관광객들이 찾아오나 화장실 부족으로 금회 증축함이 타당하다고 사료됨.

마. 현지조사의견(2015.08.05)

- 불갑사 주변의 현황과 탐방객의 동선 등을 고려할 때, 신청부지의 위치 조정은 어려울 것으로 판단됨.
- 다만, 사찰 출입 동선과 주변 현황을 고려하여 배치를 수정하고, 건물의 규모 및 높이는 조정하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

바. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 부결 8명

8. 여주 창리 삼층석탑 주변 근린생활시설 건립 등(4차)

가. 제안사항

경기 여주시 소재 보물 「여주 창리 삼층석탑」 주변에 근린생활시설 건립 및 운동시설 부지를 조성하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 근린생활시설 건립 및 운동시설 부지를 조성하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.
- ※ ‘14년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과 심의결과(2014.10.16) : 부결
 - 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음.
- ※ ‘14년도 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2014.11.20) : 부결
 - 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음.
- ※ ‘15년도 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2015.05.21) : 부결
 - 역사문화환경 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 여주 창리 삼층석탑
 - 소재지 : 경기 여주시 상동 132번지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경기 여주시 상동 75-6번지 외 4필지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 60m

○ 사업내용 : 근린생활시설 건립(총 3동), 운동시설부지 조성(409m²)

- 건립개요

	1차	2, 3차	금차	비고
신청부지	2,016m ²	1,960m ²	좌동	
건축면적 (연면적)	59.16m ² (59.16m ²) 3동, 98m ² (98m ²) 1동	59.16m ² (59.16m ²) 4동	59.16m ² (59.16m ²) 3동	
구조	철근콘크리트조	좌동	좌동	
층수/ 최고높이	지상1층 / 6.805m	좌동	좌동	

※ 3차 신청 시 변경 사항 : 추가 녹지 확보

라. 지방자치단체(여주시) 의견

○ 별도의견 없음

마. 의결사항

○ 부결

- 역사문화환경 저해

○ 의결정족사항

- 출석 8명 / 부결 8명

9. 강화 정수사 법당 주변 공중화장실 건립

가. 제안사항

인천 강화군 소재 보물 「강화 정수사 법당」 주변에 공중화장실을 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 공중화장실을 건립하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 보호구역 내에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강화군수
- (2) 대상문화재 : 강화 정수사 법당
 - 소재지 : 인천 강화군 화도면 해안남로 1258번길 142
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 인천 강화군 화도면 사기리 467-8번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내
 - 사업내용 : 공중화장실 건립(2동)
 - A동
 - 건축면적(연면적) : 10.87㎡(10.87㎡)
 - 건축구조 : 경량철골조
 - 층수 및 높이 : 지상 1층 / 3.6m

- B동(기존 화장실 철거 포함)
- 건축면적(연면적) : 7.70m²(7.70m²)
- 건축구조 : 경량철골조
- 층수 및 높이 : 지상 1층 / 3.6m

라. 지방자치단체(강화군) 의견

- 별도 의견 없음

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 원안가결 8명

10. 화순 쌍봉사 철감선사탑 주변 산불소화시설 설치

가. 제안사항

전남 화순군 소재 국보 「화순 쌍봉사 철감선사탑」 주변에 산불 소화시설을 설치하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 산불 소화시설을 설치하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 화순군수
- (2) 대상문화재 : 화순 쌍봉사 철감선사탑
 - 소재지 : 전남 화순군 이양면 증리 산195-1 쌍봉사
 - 지정일 : 1962. 12. 20.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 화순군 이양면 증리 산195-1
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 40m
 - 사업내용 : 산불 소화시설 설치
 - 기계실 및 물탱크 등 설치
 - 타워 3기 설치(지중 배관 연결)

라. 지방자치단체(화순군) 의견

- 별도 의견 없음

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 원안가결 8명

11. 서울 문묘 및 성균관(명륜당) 내 행사(음악회) 개최

가. 제안사항

서울 종로구 소재 보물 「서울 문묘 및 성균관」 내 행사(음악회)를 개최하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재구역 내에서 행사(음악회)를 개최하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 지정구역 내임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 성균관대학교
- (2) 대상문화재 : 서울 문묘 및 성균관<대성전·동무·서무·삼문·명륜당>
 - 소재지 : 서울 종로구 명륜동3가 53번지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 서울 종로구 명륜동3가 53번지(명륜당)
 - 문화재와 이격거리 : 지정구역 내
 - 사업내용 : 학생가을음악회 개최
 - 행사날짜 : 2015.09.30.(수) 17시~20시
 - 행사내용
 - 클래식 음악회(목관연주 4명, 성악가 2명)
 - 무대 : 명륜당 앞 야외 월대
 - 관람석 : 명륜당 앞 뜰(200여명)

- 행사시설(설치일정 : 행사 당일 11:00~14:00)
 - 행사무대(월대 위 카펫 설치)
 - 관람석 세팅(간이의자 150개)
 - 조명기구(연주자 조명 4개, 관람석 조명 2개)
 - 음향기기(사회자 마이크, 연주자 악기 증폭 스피커 2조)
- ※ 전력공급 : 성균관대학교 자체전력 사용
- ※ 철거일정 : 행사 직후 1시간 이내

라. 지방자치단체(종로구) 의견

- 별도의견 없음

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 원안가결 8명

12. 서울 승례문 내 행사(왕의 순성 행차 재현) 개최

가. 제안사항

서울 중구 소재 국보 「서울 승례문」 내 행사(왕의 순성 행차 재현)를 개최하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재구역 내에서 행사(왕의 순성 행차 재현)를 개최하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 지정구역 내임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울시장
- (2) 대상문화재 : 서울 승례문
 - 소재지 : 서울 중구 남대문로4가 29
 - 지정일 : 1962. 12. 20.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 서울 중구 남대문로4가 29
 - 문화재와 이격거리 : 지정구역 내
 - 사업내용 : 왕의 순성 행차 재현
 - 행사날짜 : 2015.10.17.(토) 07시~20시
 - 행사내용
 - 상세 계획 : 붙임 참조
 - 행사시설(음향과 영상 시설 설치)
 - ※ 음향, 영상시설 행사전날 설치, 행사 후 종료 시 즉시 철거

라. 지방자치단체(중구) 의견

- 별도의견 없음

마. 의결사항

- 부결
 - 승례문 지반 복구공사로 인해 행사 불가
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 부결 8명

[붙임]

구분	시간	내용	장소	비고
본행사	07:00	시민 순성단 집결	승례문 외측 광장	참가접수확인
		행차단 준비	승례문 내측 오른쪽성벽	행차준비
		한성판윤과 수문군 준비	승례문 내측	개문준비(서울시장)
		보신각 타종 준비	보신각	영상음향연결
	07:10	행차시작		
	07:20	보신각 타종	보신각	타종현장 승례문으로 중계
	07:25	한성판윤 승례문 개문	승례문 내측 문	
	07:30	한성판윤 순성행차 맞이	승례문 내측 문앞	
07:35	행차단 순성 어명 전달	승례문 외측 문앞(광장)	시민공모를 통해 선발 된 한국왕의 어명	
07:40	순성 출정식	승례문 광장	축원문 낭독, 한양도성의 노래송출	
식 후 행 사	18:30 ~19:30	시민순성단 해단식	승례문 광장	순성 일주영상 상영, 소감발표, 기념촬영 등

13. 파주 용미리 마애이불입상 주변 석산개발(4차)

가. 제안사항

경기 파주시 소재 보물 「파주 용미리 마애이불입상」 주변에서 석산개발 및 토석채취를 하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에서 석산개발 및 토석채취를 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항으로,
- ‘13년 11차 건축분과 회의에서 조건부 가결되었으나 파주시의 재심의 요청에 따라 재심의 진행 중 신청인의 허가신청 취하에 따라 취하된 후 재신청된 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제5구역 “국토의 이용 및 계획에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리”에 해당하며, 경사지를 성·절토하는 것에 해당함.
- ※ ‘13년도 문화재위원회 제10차 건축문화재분과 심의결과(2013.10.24) : 보류
 - 현지조사 후 재심의토록 함
- ※ ‘13년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과 심의결과(2013.11.21) : 조건부가결
 - 현지조사의견을 반영하여 사업을 시행토록 함
- ※ ‘14년도 문화재위원회 제10차 건축문화재분과 심의결과(2014.09.25) : 보류
 - 현지조사 후 재심의
 - * 현지조사를 실시하였으나 신청인이 취하 신청에 따라 취하됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)삼표 파주사업소
- (2) 대상문화재 : 파주 용미리 마애이불입상

- 소재지 : 경기 파주시 광탄면 용미리 산8,9
- 지정일 : 1963. 01. 21.

(3) 신청내용

- 사업위치 : 경기 파주시 광탄면 분수리 208-14번지 외 8필지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 322.5m
- 사업내용 : 석산개발 및 토석채취
 - 편입토지 면적 : 69,307m²
 - 절토높이 : 0 - 85.7m
 - 절토량 : 1,365,345.31m³

라. 지방자치단체(파주시) 의견

- 문화재청의 문화재 점검 및 조사 결과 용미리 마에이불입상은 지속적으로 보수, 진단, 관찰을 요구하고 있는 점과 구조안전진단 전문가 및 화약류관리 전문가의 의견에 따라 경미한 발파 영향에도 훼손될 수밖에 없는 마에이불입상 자체의 특성을 고려하지 않은 문화재 영향평가 보고서의 결과는 신뢰할 수 없고 이번 석산개발업체인 (주)삼표산업에서 제출한 정밀안전진단보고서에서 문화재의 변위가 진행된 것으로 보고되고 있어 문화재의 안전이 우려되기에,
- 파주시에서는 파주시 최고의 문화재인 용미리 마에이불입상 주변 문화재 현상변경 허가신청 민원에 대하여 문화재 보존과 문화재 주변 역사문화환경 보존을 위해 강력하게 불허가 의견을 제출함.

마. 신청인[(주)삼표] 의견

- 2013.11월 문화재위원회 심의 시 조건부 가결 내용을 사업계획에 100% 반영(333m 이격, 2개 봉우리 존치 및 경관보존구역 확대 조정 등)하였으며 추가적으로 거리 이격 요구 시 확대방안도 검토하겠음
- 공신력 있는 전문기관(대한화약발파공학회 및 한국지질자원연구원등)의 발파진동 영향평가 결과 지발당 15kg의 대규모 발파가 이루어지더라도 문화재로부터 최소이격거리(333m)에서는 발파진동 0.04~0.15 cm/sec (문화재 허용기준치 0.2 cm/sec)이 예측되어 문화재에 대한 발파 진동, 소음 피해가 전혀

없는 것으로 측정되었음

- 대한화약발과공학회 등이 제시한 발과 패턴을 준수하고 화약사용량을 최소화 하여 민원이 발생하지 않도록 하고 발과진동 저감 방안(대규모 발과 지양, 발과 시 소음 진동 상시측정 등)을 시행하겠음
- 2015.6월 실시한 문화재에 대한 정밀안전진단 결과 안전성 평가 B등급, 상태 평가 C등급으로 종합평가는 “일부 부재에 경미한 결함 등이 있으나 전체적인 구조물 안전에는 지장이 없으며 내구성 및 기능성 저하방지를 위한 보수 등이 필요”한 C등급으로 나타났으며, 보수내용은 우수 및 지하수 차단 등이 필요하다는 것으로 문화재 안전성에는 커다란 문제가 없는 상태임
- 사업 착공 후 균열 gauge 및 진동측정기를 설치하여 전문기관을 통해 균열 여부, 진동 정도를 상시 check 하고 그 결과를 정기적으로 관리청에 보고 하겠음(이상 징후 발생 시 즉시 사업 중단하고 문제 발생시 모든 책임을 감수함)

바. 참고사항

- 진행사항
 - 2013.10.07 : 현상변경허가 신청
 - 2013.10.24 : 건축분과 문화재위원회 심의(보류 : 현지조사 후 재심의)
 - 2013.11.13 : 현지조사(1차)
 - 2013.11.21 : 건축분과 문화재위원회 심의
 - 조건부 가결 : 현지조사의견을 반영하여 사업을 시행
 - 2013.11.25 : 심의결과 통지 및 보완 요청(문화재청→과주시)
 - 2013.12.16 : 보완자료 제출(과주시→문화재청)
 - 2013.12.24 : 현상변경 허가 통지(문화재청→과주시)
 - 2014.01.13 : 검토의견서 제출(과주시→문화재청)
 - 외부의 작은 충격에도 문화재에 영향이 있어 세심한 주의가 필요하므로 이에 대한 조치 요청
 - 2014.01.15 : 검토의견서 제출에 대한 회신(문화재청→과주시)

- 발파패턴 등에 대한 안전진단기관 검토 및 지자체 검토의견 제출 요청
- 2014.08.29 : 안전진단기관 검토 및 지자체 검토의견 제출(과주시→문화재청)
- 2014.09.25 : 건축분과 문화재위원회 재심의(보류 : 현지조사 후 재심의)
- 2015.02.10 : 현지조사(2차)
- 2015.02.17 : 취하원 제출(과주시→문화재청)
- 2015.04.03 : 현상변경허가 재신청
- 2015.04.14 : 추가 자료 제출 요청(구조안전진단 보고서)
- 2015.07.10 : 추가 자료 제출(과주시→문화재청 : 구조안전진단 보고서)

○ 1차 현지조사의견(2013.11.13)

- 문화재와 신청된 개발지와는 시각적으로 직접적 영향은 없다고 판단됨.
- 문화재 뒤편 능선너머 개발지역의 상한선을 낮추어 봉우리(표고 162.4m)를 살리고 경관보존의 구역을 지형에 따라 확대 조정할 것을 권장.
- 10m로 설정되어 있는 완충지역을 좀 더 늘려 문화재와의 거리를 300m 이상으로 확보할 것.
- 발파 시 문화재에 대한 진동의 영향을 거리별로 확보하여 문화재 안전에 대한 공신력 있는 데이터를 확보할 것.

○ 2차 현지조사의견(2015.02.10)

- 마애불의 현황은 지반사면이 경사져 있고, 수직 절리로 아만이 여러곳 이완되어 있어 2014년 문화재특별점검 결과 'E'등급을 받은 상황이므로 불상자체에 대한 우선적인 구조안전 검토가 필요함
- 마애불과 신청부지는 하나의 암질로 이어진 위치로 작은 진동에도 도괴 등의 위험우려가 있는 것을 고려하여 위원회의 심도있는 논의가 필요함.

사. 의결사항

○ 부결

- 조건부 가결 시의 조건이었던 문화재 안전에 대한 자료 불충분
- 문화재 안전을 위한 신뢰서 있는 안전대책 선행 수립 필요

○ 의결정족사항

- 출석 8명 / 부결 8명

14. 기장 장안사 대응전 주변 산불소화시설 설치(재심의)

가. 제안사항

부산 기장군 소재 보물 「기장 장안사 대응전」 주변에 산불소화시설을 설치하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 산불소화시설을 설치하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 보호구역 내임.
- ※ ‘15년도 문화재위원회 제7차 건축문화재분과 심의결과(2015.07.16) : 보류
 - 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 장안사 주지
- (2) 대상문화재 : 기장 장안사 대응전
 - 소재지 : 부산 기장군 장안로 482
 - 지정일 : 2012. 08. 06.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 부산 기장군 장안리 산53-1(장안사 일원)
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내임(대응전에서 20m~47m)
 - 사업내용 : 산불소화시설(기계실, 저수조, 수막시설 등) 설치
 - 수막설비설치(3개소) : 높이 16m 1개소, 20m 2개소
 - 기계실 : 기존 기계실에 수막설비 전용 펌프 설치
 - 지하저수조 : 수막설비용 60톤 증설

라. 현지조사의견(2015.08.07)

- 위치는 신청도서대로 하여도 경관상 무리가 없음
- 타워3은 현재 발굴조사가 진행중이므로 배관을 지상 설치하고, 타워 1,2는 터파기시 관계자가 입회하도록 함
- 타워의 색채는 하부는 줄기, 상부는 잎 색상으로 함
- 기계(펌프)는 기존 기계실에 설치하고, 저수조는 기존의 수조(지하) 옆에 증설하여 사용하므로 경관을 저해하지 않음

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 의견 반영
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 조건부가결 8명

15. 익산 연동리 석조여래좌상 주변 태양광발전설비 설치

가. 제안사항

전북 익산시 소재 보물 「익산 연동리 석조여래좌상」 주변에 태양광발전 설비를 설치하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 태양광발전설비를 설치하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 현상변경 허용기준 제2,3구역 “제2구역 : 평지붕 8m, 경사지붕 12m / 제3구역 : 평지붕 11m, 경사지붕 15m”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 익산 연동리 석조여래좌상
 - 소재지 : 전북 익산시 삼기면 진북로 273
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전북 익산시 삼기면 연동리 598-12
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 72m
 - 사업내용 : 태양광발전설비 설치
 - 설비용량 : 17.875kw
 - 모듈사이즈 : 1,643*981*35t (65매)
 - 건물면적 : 124m²
 - 설치면적 : 110m²
 - 높이 : 총 11m(건물 높이 7.3m, 태양광설비 높이 3.7m)

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 원안가결 8명

16. 괴산 원풍리 마애이불명좌상 주변 주택 신축

가. 제안사항

충북 괴산군 소재 보물 「괴산 원풍리 마애이불명좌상」 주변에 주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 주택을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 괴산 원풍리 마애이불명좌상
 - 소재지 : 충북 괴산군 연풍면 원풍리 산124-2
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충북 괴산군 연풍면 원풍리 산46-5
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역로부터 330여m
 - 사업내용 : 주택 신축
 - 건축면적 : 70m²
 - 건축구조 : 경량철골조
 - 층수 및 높이 : 지상1층, 3.9m

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 원안가결 8명

17. 단양 향산리 삼층석탑 주변 단독주택 신축(618-2번지 외)

가. 제안사항

충북 단양군 소재 보물 「단양 향산리 삼층석탑」 주변에 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 단양 향산리 삼층석탑
 - 소재지 : 충북 단양군 가곡면 향산리 471-11
 - 지정일 : 1964. 09. 03.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충북 단양군 가곡면 향산리 618-2 외 1필지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 230m
 - 사업내용 : 단독주택 신축
 - 건축면적 : 234㎡(안채+사랑채)
 - 연면적 : 207㎡
 - 건축구조 : 경량철골조, 목구조
 - 층수 및 높이 : 지상1층, 4.8m

라. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 보류 8명

18. 단양 향산리 삼층석탑 주변 단독주택 신축(629-1번지 외)

가. 제안사항

충북 단양군 소재 보물 「단양 향산리 삼층석탑」 주변에 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 단양 향산리 삼층석탑
 - 소재지 : 충북 단양군 가곡면 향산리 471-11
 - 지정일 : 1964. 09. 03.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충북 단양군 가곡면 향산리 629-1 외 3필지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역으로부터 115m
 - 사업내용 : 단독주택 신축
 - 건축면적 : 99.84㎡
 - 건축구조 : 조적조
 - 층수 및 높이 : 지상1층, 6.3m

라. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 보류 7명, 부결 1명

19. 밀양 영남루 주변 밀양강 하천환경정비사업 시행

가. 제안사항

경남 밀양시 소재 보물 「밀양 영남루」 주변 밀양강 하천환경정비사업을 시행하기 위하여 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 밀양강 하천환경정비사업을 시행하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 밀양시장
- (2) 대상문화재 : 밀양 영남루
 - 소재지 : 경남 밀양시 중앙로 324
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 밀양시 내일동 일원
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 400m
 - 사업내용 : 밀양강 하천환경정비사업 시행(저수호안정비)
 - 길이 : 371m(제1구역 100m 포함)
 - 목적 : 둔치세굴방지

라. 의결사항

- 원안가결

○ 의결정족사항

- 출석 8명 / 원안가결 8명

20. 의령 보천사지 승탑 주변 태양광발전소(1호) 건립(3차)

가. 제안사항

경남 의령군 소재 보물 「의령 보천사지 승탑」 주변에 태양광발전소(1호)를 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 태양광발전소(1호)를 건립하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.
- ※ ‘15년도 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2015.05.21) : 부결
 - 역사문화환경 저해 우려
- ※ ‘15년도 문화재위원회 제6차 건축문화재분과 심의결과(2015.06.18) : 부결
 - 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 의령 보천사지 승탑
 - 소재지 : 경남 의령군 의령읍 하리 산96-1, 781-4
 - 지정일 : 1968. 12. 19.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 의령군 의령읍 하리 산104, 산83
 - 문화재와 이격거리 : 문화재로부터 약 350m

- 사업내용 : 태양광발전소(1호) 건립

구분	규모	비고
1차	- 면적 : 28,118m ² - 내용 : 1,680kWp, 4,200장	
2차	- 면적 : 14,590m ² - 내용 : 1,020kWp, 2,550장	
금회	- 면적 : 16,093m ² - 내용 : 1,050kWp, 2,625장	당초 1,2호를 건립하는 계획에서 1호만 건립하는 것으로 변경

라. 참고사항(현지조사의견<2015.06.10>)

- 신청 시설물의 규모를 축소하였으나 아직도 규모가 큰 편이고, 신청부지는 산능선에 가려 직접 보이지 않으나 인근 마을과 도로변에서 바로 보이며, 사지 주변 양호한 수림대에 대규모 시설물이 들어서면 점을 고려할 때 문화재 주변 경관 저해 우려가 있는 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 부결 8명

21. 전주 풍패지관 주변 숙박시설 신축

가. 제안사항

전북 전주시 소재 보물 「전주 풍패지관」 주변에 숙박시설을 신축하기 위하여 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 숙박시설을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제7구역 “관련법에 따라 처리”에 해당됨.
 - 10층 이상 건물은 개별심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)이룸에이치엠씨
- (2) 대상문화재 : 전주 풍패지관
 - 소재지 : 전북 전주시 완산구 중앙동3가 1-1
 - 지정일 : 1975. 03. 31.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전북 전주시 완산구 고사동 1-2
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 490m
 - 사업내용 : 숙박시설 신축
 - 건축면적 : 963.64m²
 - 연면적 : 10,384.81m²
 - 건축구조 : 철근콘크리트조
 - 층수 및 높이 : 지하2층, 지상14층 / 54.5m

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 원안가결 8명

22. 제천 청풍 한벽루 주변 우륵탄강유지비 수립

가. 제안사항

충북 제천시 소재 보물 「제천 청풍 한벽루」 주변에 우륵탄강유지비를 수립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 우륵탄강유지비를 수립하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (사)내제문화연구회
- (2) 대상문화재 : 제천 청풍 한벽루
 - 소재지 : 충북 제천시 청풍면 물태리 산6-20번지
 - 지정일 : 1971. 01. 08.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충북 제천시 청풍면 물태리 산6-22번지
 - 문화재와 이격거리 : 문화재로부터 245m
 - 사업내용 : 우륵탄강유지비(1기) 수립
 - 부지넓이 : 3.24m²
 - 비석넓이 : 1.44m²
 - 비석높이 : 1m

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 원안가결 8명

23. 함양 덕전리 마애여래입상 주변 단독주택 및 창고 신축(2차)

가. 제안사항

경남 함양군 소재 보물 「함양 덕전리 마애여래입상」 주변에 단독주택 및 창고를 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택 및 창고를 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.
- ※ ‘15년도 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2015.05.21) : 부결
 - 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 함양 덕전리 마애여래입상
 - 소재지 : 경남 함양군 마천면 덕전리 768-6
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 함양군 마천면 덕전리 768-6
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 107m

○ 사업내용 : 단독주택 신축

구분	1차	금차	비고
건축면적	162.87㎡ (주택 99.87㎡, 창고 63㎡)	162.87㎡	창고 제외
구조	주택(벽돌구조) 창고(철골구조)	벽돌구조	
층수 및 높이	지상1층, 주택 6.3m, 창고 5.5m	지상1층, 6.3m	

라. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 부결 8명

24. 밀양 표충사 삼층석탑 해체 및 사리 재봉안

가. 제안사항

경남 밀양시 소재 보물 「밀양 표충사 삼층석탑」을 해체하여 사리를 재봉안하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재를 해체하여 사리를 재봉안하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 당해 문화재에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 표충사 주지
- (2) 대상문화재 : 밀양 표충사 삼층석탑
 - 소재지 : 경남 밀양시 단장면 표충로 1338
 - 지정일 : 1996. 05. 29.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 밀양시 단장면 표충로 1338
 - 문화재와 이격거리 : 당해 문화재임.
 - 사업내용 : 석탑 해체 및 사리 재봉안
 - 목적 : 두방사로부터 이운해 온 표충사 삼층석탑의 사리를 재봉안하여 삼층석탑이 조성된 본영의 의미를 회복
 - 방법 : 석탑의 상륜부와 탑신부를 차례대로 해체→1층 탑신석의 사리공에 사리 및 사리갓춤, 사리장엄을 재봉안→해체의 역순으로 재봉안
 - 사업추진 경위(표충사 제출자료를 근거로 함)

- 1995년 삼층석탑 해체보수에서 사리공과 사리함은 발견된 반면, 사리와 사리장엄은 발견되지 않아 사리함만 재봉안(사리는 도난된 것으로 추정)
- 현재 진주 두방사에 있는 다층석탑 내부에서 사리 23과와 영정사(표충사)로부터 이를 옮겨왔다는 연기문이 발견됨
- 두방사 세민스님의 법어에 의하면 ‘임진왜란 당시 영정사 삼층석탑에 모셔진 부처님 진신사리를 왜적으로부터 보호하고자 진주 월아산 동쪽 법륜사로 옮겨 다시 봉안했다’고 함
- 법륜사에 있던 다층석탑은 일제강점기(1940년대)에 인접한 두방사로 이전됨

라. 의결사항

- 부결
 - 당해 문화재 해체 시 문화재 훼손 우려
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 부결 7명, 보류 1명

25. 산청 율곡사 대응전 주변 소방용수용 지하수 개발

가. 제안사항

경남 산청군 소재 보물 「산청 율곡사 대응전」 주변에 소방용수용 지하수를 개발하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 소방용수용 지하수를 개발하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 보호구역 내임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 율곡사 주지
- (2) 대상문화재 : 산청 율곡사 대응전
 - 소재지 : 경남 산청군 신등면 율현리 1034번지 외 1필지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 산청군 신등면 율현리 1035
 - 문화재와 이격거리 : 문화재로부터 50여m
 - 사업내용 : 소방용수용 지하수 개발
 - 굴착깊이 : 80m
 - 굴착지름 : 200mm
 - 취수계획량 : 50m³/일

라. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 부결 7명, 보류 1명

【검토사항】

안건번호 건축 2015-08-26

26. 안성 봉업사지 석조여래입상 보수공사 계획(변경) 검토

가. 제안사항

‘14년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 경기 안성시 소재 보물 「안성 봉업사지 석조여래입상」 보수공사 계획을 변경하고자 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘14년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 경기 안성시 소재 보물 「안성 봉업사지 석조여래입상」 보수공사에서 석조여래입상 기단 해체 과정에서 기존 연화좌대 아래 팔각의 좌대 하부가 발견되어 보수공사 계획에 대한 변경을 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 대상문화재 : 안성 봉업사지 석조여래입상
 - 소재지 : 경기 안성시 죽산면 칠장리 764 칠장사
 - 지정일 : 1989. 04. 10.
- (2) 사업내용
 - 사업명 : 안성 봉업사지 석조여래입상 보수공사
 - 사업범위 : 보존처리, 지대석 정비
 - 사업기간 : 2014.10월 ~ 2015.12월
 - 주요내용
 - 석조여래입상
 - 건식 및 습식세척 : 3.71m²
 - 석재접합(0.1m²) 및 충전(0.74m)

- 불상해체 및 조립 : 1.41m³
- 불상해체 및 설치 보양 : 9.09m³
- 보양시설 설치해체 : 26.42m³
- 기초 및 기단공사 : 2,370mm × 2,370mm
- 석조여래좌상
 - 건식 및 습식세척 : 2.0m²
 - 석재접합 : 0.21m²
 - 불상해체 및 조립 : 0.92m³
 - 불상해체 및 설치 보양 : 4.13m³
 - 보양시설 설치해체 : 17.48m³
 - 기초 및 기단공사 : 1,750mm × 1,750mm

라. 주요변경내용

- 석조여래입상
 - 재설치 시 중앙원형좌대 제외
 - 입상의 연화대좌 제작 및 설치
 - 입상과 좌대 접합면 금속봉 삽입
- 석조여래좌상
 - 좌상의 연화대좌 제작 및 설치

마. 기술지도단 자문의견 (2015.04.30)

- 석조여래입상 중간의 원형 좌대는 이전 사진 기록을 확인한 결과 석조여래 입상의 것이 아닌 것으로 밝혀졌고 제작시기도 다른 것으로 판단되므로 칠장사로 옮겨지면서 설치된 것으로 보임. 이번 공사에 재설치 작업시 설치 하지 않고 주변에 따로 안치하도록 함.
- 석조여래입상의 노출된 좌대는 입상의 대좌로는 적합하지 않게 규모도 크며, 제작시기 또한 다름. 입상의 대좌에 합당한 대좌를 제작하는 것이 바람직. 석불 입상과 좌대의 접합시 안정상의 보강이 필요하다면 연결편을 삽입하여 접합하도록 함.

- 석조여래좌상 제작시기가 고려시대로 추정되어 현재의 6각 대좌는 제작시기와 모양이 좌불과의 이질감이 큼. 보살상에 맞는 대좌를 새로 설치하는 것이 바람직함.

바. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 원안가결 8명

【보고사항】

안건번호 건축 2015-08-027

27. 남원 개령암지 마애불상군 보수정비사업 지침변경 보고

가. 보고사항

전북 남원시 소재 보물 「남원 개령암지 마애불상군」 보수정비사업의 지침 변경 요청에 대하여 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 전북 남원시 소재 보물 「남원 개령암지 마애불상군」 보수정비사업의 지침 변경 요청에 대하여 보고하고자 함.

다. 주요내용

(1) 대상문화재 : 남원 개령암지 마애불상군

- 소재지 : 전북 남원시 산내면 덕동리 산215
- 지정일 : 1992. 01 .15.

(2) 신청내용

- 내용 : '14년 남원 개령암지 마애불상군 보수정비사업 지침변경
 - 당초 : 관계전문가 자문을 받아 균열부에 대한 보호시설을 설치한다.
 - 변경 : 관계전문가 자문을 받아 마애불상군 보존처리 및 주변정비사업을 실시한다.
 - 사유
 - * 정령치(해발 1,172m)에 위치한 마애불상이 자연환경(비, 바람)의 영향으로 암석의 풍화가 가속되어 붕괴 위험이 있어 균열부 보호시설 설치사업이 추진됨
 - * 균열부 보호시설 설치를 위한 전문가 자문결과, 마애불상군 암반의

빈 공간을 화강석 석축돌로 받쳐서 시공하는 것은 구조적으로 힘을 받지 못하고 미관상으로도 바람직하지 못함

- * 마애불상군 암반 보강에 근본적으로 적합한 공법을 찾을 때까지 현재의 상태를 유지하고 암반거동에 대한 모니터링을 실시하고자 하며, 일부 문화재 보존을 위한 보존처리 및 주변정비, 관람객 안전을 위한 주변정비를 실시하고자 함

(국립문화재연구소에서 구조모니터링 실시 예정)

※ 남원 개령암지 마애불상군에 대한 환경 모니터링 실시중

- 모니터링 기관 : (재)문화재아우트리치연구소
- 모니터링 기간 : 2014. 4월 ~ 계속
- 모니터링 내용 : 풍향, 풍속, 강우량, 온습도

○ 세부내용

- 당초 : 마애불상군 균열부 보호시설 설치
- 변경 : 보존처리, 관람용 데크 이설, 자연석 계단 등 주변정비, 잡목 및 잡풀 제거

(3) 추진경과

○ 설계승인('14.12.10 / 수리기술과)

- 기술지도단 자문을 받아 사업 시행

○ 1차자문('15.04.30)

- 전체적인 마애불상군 암벽에 표면안정을 위한 보존처리 방안 강구

○ 2차자문('15.06.28)

- 현 설계대로의 보강방법은 구조적으로 문제 발생. 암반 보강의 근본적 방법을 찾을 때까지 현 상태 유지.

라. 의결사항

○ 원안접수

○ 의결정족사항

- 출석 8명 / 원안접수 8명

28. 국가지정문화재 현상변경 처리결과 보고

가. 보고사항

서울 종로구 소재 보물 「서울 흥인지문」 주변 공공자전거 대여소 설치 현상변경 허가 등 10건에 대하여 자체검토회의를 거쳐 다음과 같이 현상변경 허가 처리하였음을 보고 드립니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	비고
소 계		10건	허가 7건 조건부허가 3건	
서울 흥인지문	서울 종로구 (서울시장)	○ 공공자전거 대여소 설치 - 위치 : 서울 종로구 종로6가 70 - 설치면적 : 11.75㎡ - 자전거 받침대 및 안내판 설치	허 가	'15.08.19
(전)광주 성거사지 오층석탑	광주 남구 (광주시장)	○ 5·18 사적비 상징 조형물 설치 - 위치 : 광주 남구 구동 21-1 - 규모 : 높이 100cm / 두께 12cm / 폭 약 51cm	허 가	'15.08.19
여주 신록사 조사당	경기 여주시 (○○○)	○ 근생시설(사무소) 증축 - 위치 : 경기 여주시 연양동 304-9 * 기존건축물 : 근생(소매점) 99㎡ - 건축면적(연면적) : 65.00㎡ - 건축구조 : 경량철골조 - 층수 및 높이 : 1층, 6.2m	허 가	'15.08.19

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	비고
청송 보광사 극락전	경북 청송 (청송군수)	○보광사 진입로 확포장 - 위치 : 경북 청송군 청송읍 덕리 429번지 일원 · 1구역(원지정보존) - 내용 : 보광사 진입로 확포장 - 신청내용 : 기존도로 확포장 B=5m, L=580m * 기존 도로 현황 : B=2m ~ 4m	허 가	'15.08.19
칠곡 송림사 오층전탑	경북 칠곡 (칠곡군수)	○임지 내 숲가꾸기 - 위치: 경북 칠곡군 동명면 구덕리 산35-2 의 9필지 · 1~3구역 - 내용 : 숲가꾸기 사업 총 30.46ha · 구덕지구 : 2.62ha(천연림개량) · 구덕 송림지지구 : 19.44ha(천연림개량 및 보육) · 기성 도덕산지구 : 8.4ha(천연림 보육) * 형질불량목, 마찰목, 병충해피해목 제거, 다층 혼효림 조성 - 작업방법 : 인력을 이용한 기계톱 벌채	허 가	'15.08.19
옥천 용암사 동·서 삼층석탑	충북 옥천 (옥천관광 개발)	○관광휴게시설(야영장, 사무소, 매점 등) 8동 신축 - 위치 : 충북 옥천군 옥천읍 삼청리 623 의 9필지 - 내용 : 관광휴게시설 신축 · 관리동(54㎡), 매점(18㎡), 화장실(18㎡, 2동), 취사장(18㎡, 2동), 샤워장(18㎡, 2동) · 구조 등 : 경량철골조 · 층수 및 높이 : 관리동(지상2층, 5.4m), 기타 지상1층, 2.6m)	허 가	'15.08.19

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	비고
옥천 용암사 동·서 삼층석탑	충북 옥천 (옥천관광 개발)	○휴게음식점 신축 - 위치 : 충북 옥천군 옥천읍 삼청리 산34-1 외 2필지 - 내용 : 휴게음식점 신축 * 건축면적 : 486.65㎡ * 구조 등 : 일반철골조 * 층수 및 높이 : 지상1층, 5.18m	허가	'15.08.19
이천 영월암 마애여래입상	경기 이천 (영월암주지)	○대웅전 및 아미타전 해체보수 및 이전 - 위치 : 경기 이천시 관고동 438 - 대웅전 · 건축(연)면적 : 41.78㎡ *이동거리 : 동측2.3m, 북측1.8m - 아미타전 · 건축(연면적) : 71.28㎡→61.38㎡ *규모 축소 설치 *이동거리 : 남측 2.8m - 기타 : 배수로 설치, 석축 및 계단 해체 후 재설치, 전기 및 우수흡관 지중화 공사 등	조건부 허가	'15.08.19
공주 계룡산 중악단	충남 공주 (계룡산국립 공원사무소)	○수목 개량 - 위치 : 충남 공주 계룡산 신원사 중악단 대문간 앞 · 1구역(원지형보존) - 내용 : 외래수종 3주 제거 후 대체수목 식재 · 가이즈카향나무 2주, 실화백 1주 제거, 매화 나무 2주 대체식재	조건부 허가	'15.08.19
단양 향산리 삼층석탑	충북 단양 (단양군수)	○상수관 매설 - 위치 : 충북 단양군 향산리 604번지 외 58 필지 - 내용 : 상수관 매설 · 관로 : 1,374m(급수관로 600m, 가정선 774m) · 콘크리트 포장 복구 및 아스콘 덧씌우기	조건부 허가	'15.08.19

다. 의결사항

- 원안접수
- 의결정족사항
 - 출석 8명 / 원안접수 8명