

## 2012년도 문화재위원회

### 제4차 사적분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2012. 4. 18 (수요일), 14:00 ~ 18:30
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 노중국, 강태호, 김권구, 김상현, 김정동,  
김정신, 손영식, 이상필, 이상해, 이재근,  
이해준, 이태진, 채미옥, 홍승재(이상 14명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

# 목 차

## 【심의사항】

1	사적 제3호 수원 화성 연무동 산책로 조성 및 도로 정비	
2	사적 제10호 서울 한양도성 보호구역 내외 단독주택 신축	
3	사적 제12호 공주 공산성 성벽 외부지역 수목 정비	
4	사적 제18호 경주 동궁과 월지 내 정비	
5	사적 제18호 경주 동궁과 월지 내 임시 주차장 설치	
6	사적 제21호 경주 김유신묘 주변 단독주택 신축	
7	사적 제48호 관문성 주변 공장 등 건립 위한 단지 조성	
8	사적 제79호 고령 지산동 고분군 내 학술발굴조사	
9	사적 제126호 종묘 내 율곡로 도로구조 개선공사 터널 외관 디자인 변경 등(허가사항 변경허가)	
10	사적 제130호 강화 삼랑성 주변 단독주택 신축	
11	사적 제150호 익산 미륵사지 내 농가주택 신축(1)	
12	사적 제150호 익산 미륵사지 내 농가주택 신축(2)	
13	사적 제172호 경주 오릉 주변 경작로 포장 등	
14	사적 제202호 김포 장릉 주변 휴게정자 설치	
15	사적 제215호 금정산성 주변 무장애 숲길 조성 사업 등	
16	사적 제292호 김포 덕포진 주변 농경지 성토	
17	사적 제311호 경주 남산 일원 내 마을진입로 확·포장 공사	
18	사적 제314호 광주 조선백자 요지 주변 농경지 성토	
19	사적 제317호 충주 미륵대원지 주변 통신기지국 설치	
20	사적 제334호 공주 석장리 유적 주변 조경수 식재	
21	사적 제354호 서울 탑골공원 주변 뉴파고다 호텔신축공사	
22	사적 제356호 남양주 순강원 주변 봉영사 내 화장실 신축	
23	사적 제371호 강화 곤릉 주변 단독주택 신축	
24	사적 제402호 통영 삼도수군 통제영 내 하수관 매설	
25	사적 제416호 제주 삼양동 유적 주변 다세대주택 신축	
26	사적 제417호 괴산 송시열 유적 애각(비례부동) 탁본 허가 신청	

27	사적 제441호 시흥 오이도 유적 내 오수처리시설 및 오수관 매설	
28	사적 제452호 강화외성 문화재구역 내 배수로 교체 및 축대 보수	
29	사적 제460호 공주 수촌리 고분군 주변 전원주택 조성사업	
30	사적 제478호 수원 화성행궁 내 장춘각 복원	
31	사적 제496호 김제 금산사 일원 주변 호텔 증축	
32	사적 제512호 경주 대릉원 일원 내 포토존용 조형물 설치	
33	사적 제140호 오산 독산성과 세마대지 주변 현상변경허용기준(안) 심의	
34	사적 제70호 부안 진서리 요지 주변 단독주택 신축 등 18건	
<b>【검토사항】</b>		
35	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토	
36	사적 제426호 고성 문암리 유적 사적 추가지정 검토	
37	삼척 준경묘·영경묘 사적 지정 검토	
38	여수 석보성 사적 지정 검토	
39	사적 제195호 여주 영릉(英陵)과 영릉(寧陵) 유적 복원시점 수립 검토	
40	사적 제195호 여주 영릉(英陵)과 영릉(寧陵) 유적 종합정비 주차장 대체부지 조성 검토	
<b>【보고사항】</b>		
41	문화재수리 표준품셈 2차 개정(안) 마련 보고	
42	사적 제117호 경복궁 집옥재·팔우정 연결복도각 보수공사 보고	
43	사적 제122호 창덕궁 금천 물 흘리기 사업을 위한 지하수 개발 변경 보고	
44	사적 제124호 덕수궁 내 세종대왕 동상 이전(2차) 보고	
45	국가지정문화재 현상변경 처리 보고	

## 【 심의사항 】

안건번호 사적 2012-04-001

### 1. 수원 화성 연무동 산책로 조성 및 도로 정비

#### 가. 제안사항

경기도 수원시 소재 사적 제3호 「수원 화성」 연무동 일대 산책로 조성 및 도로 정비를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 수원 화성 연무동 일대 산책로 조성 및 도로를 정비하려는 건임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 수원 화성(사적 제3호)
  - 소재지 : 경기도 수원시 연무동 일원
- (3) 신청내용<산책로 조성 및 도로 정비>
  - 위치 : 경기도 수원시 연무동 193번지 일원(약 22,000㎡)
  - 내용
    - 마사토 경화, 자연석 판석, 점토벽돌 포장 탐방로 조성(830m)
    - 전통수종 수목식재 및 외래종 수목 제거(약 37,000본)
    - 의자, 앉음벽 등 편의시설 및 블라드, 조경석 설치(30개)
    - 야간 경관조명등 설치(553개)
    - 기존 도로 확장 및 배수로 설치(396m)

#### 라. 지자체의견

- 본 사업은 고증을 바탕으로 기 조성 완료한 화성의 방화수류정 및 용지 주변의 전통경관과 연계하여 공원 개념으로 조성함으로써 연무동 주변 문화재보호는 물론 문화재주변 미관 향상 및 화성을 찾는 관광객 및 시민들에게 전통조경공간을 제공하고자 합니다.
- 화성을 찾는 국내·외 관광객 및 지역주민들의 편의를 도모하면서 귀중한

문화유산을 현재보다 더 나은 상태로 후손들에게 물려주어 우리 문화의 우수성을 내외에 알리고 관광자원으로 이용하여 문화국가를 이룩하고자 국가지정문화재 현상변경 허가를 신청하오니 지방자치단체의 의견을 헤아리시어 승인 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

#### 마. 의결사항

##### ○ 조건부가결

- 기존도로 확장 및 배수로 사업은 시굴조사 후 사업시행
- 성곽 주변 조경 사업은 관계전문가의 자문을 통한 설계를 보완하여 문화재 청의 승인 후 사업시행

## 2. 서울 한양도성 보호구역 내외 단독주택 신축

### 가. 제안사항

서울시 중구 일원 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 보호구역 내외에서 단독주택을 신축하고자 국가지정문화재 현상변경등허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 서울 한양도성 주변(보호구역 내외)에 단독주택을 신축하고자 현상변경 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 문○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 한양도성(사적 제10호)
  - 소재지 : 서울 종로구, 중구 등
- (3) 신청내용<단독주택 신축>
  - 위치 : 서울 중구 신당동 821-11 및 821-18(보호구역 내외)
  - 사업내용
    - <단독주택 2/821-11번지>
      - 대지면적 581.30㎡, 건축면적 267.03㎡, 연면적 376.04㎡
      - 규모 : 지하 1층, 지상 2층
      - 용도 : 단독주택
    - <단독주택 1/821-18번지>
      - 대지면적 553.30㎡, 건축면적 262.54㎡, 연면적 378.91㎡
      - 규모 : 지하 1층, 지상 2층
      - 용도 : 단독주택

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('12.04.16./문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)
  - 본건은 서울 성곽의 문화재 보호구역에 일부 포함되고 연결한 대지에

평슬라브 적벽돌마감의 주택을 지하 1층, 지상 2층 규모로 계획하여 건축하는 것으로 1개 동은 건축면적이 267.03m<sup>2</sup>, 다른 1개동은 262.54m<sup>2</sup>의 규모로 건축하고자 하는 건으로서, 서울 성곽의 역사문화환경을 고려할 때 경사지붕, 외부 마감에 전통적인 재료, 디자인이 가미되는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

#### 마. 의결사항

- 부결

- 문화재 주변 역사문화환경 훼손

### 3. 공주 공산성 성벽 외부지역 수목 정비

#### 가. 제안사항

충남 공주시 소재 사적 제12호 「공주 공산성」 성벽 외부지역의 수목을 정비하고자 국가지정문화재 현상변경등허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 공주시장이 공주 공산성 성벽 외부지역의 수목을 정비하고자 현상변경허가 신청한 사항임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 공주 공산성(사적 제12호)
  - 소재지 : 충남 공주시 산성동 2 등
- (3) 신청내용<수목 정비>
  - 위치 : 충남 공주시 산성동 16-1 등
  - 사업내용
    - 잡목제거 : 34,355.1㎡
    - 수목별채 : 660주(참나무 232주, 아카시 270주, 느티나무 38주, 소나무 3주, 말채나무 117주)
      - ※ 별채 후 존치 수목 : 아카시 20%, 참나무 40%, 느티나무 및 말채나무 30%
    - 수목식재
      - 관목류 : 34,546주(산철쭉, 조팝나무, 생강나무, 산죽, 좀작설, 팡팡나무)
      - 교목류 : 70주(소나무)

#### 라. 의결사항

- 조건부가결
  - 조경식재와 간벌정도는 관계전문가의 자문을 받아 문화재청의 승인 후 사업시행



## 4. 경주 동궁과 월지 내 정비

### 가. 제안사항

경북 경주시 소재 사적 제18호 「경주 동궁과 월지」 내 주변 정비를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경북 경주시 소재 사적 제18호 「경주 동궁과 월지」 내 주변정비를 위하여 허가 신청한 건임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 경주 동궁과 월지(사적 제18호)
  - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 26 일원
- (3) 신청내용<3호 건물 단청보수, 휴게실 리모델링, 관람로 포장 등>
  - 위치 : 경북 경주시 인왕동 26번지 일원(문화재구역 내)
  - 사업내용
    - 단청 보수(제3호 건물) : 퇴색된 단청면 전체적으로 재단청
    - 휴게실 보수
      - 당초 12.96㎡ → 증축 23.75㎡(증 10.79㎡)
    - 건물지 주변 관람로 정비
      - 탄성포장 : 1,130㎡ (규사+경화재 성분)
    - 건물지 주변 잔디 보식 : 250㎡

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('12.04.12/문화재위원 ○ ○ ○, 전문위원 ○ ○ ○, ○ ○ ○)
  - 본 건은 동궁과 월지 내 퇴락된 3호 건물과 입구의 휴게실, 관람로를 포장하고자 하는 건으로서, 3호 건물의 단청과 입구의 휴게실을 영상관으로 활용하는 것은 문제가 없다고 판단됨.

- 건물지 주변 관람로 정비는 현재 건물지를 잘라 관람로를 구성하고 있는 점과 배수관제 등을 고려 할 때 임시적인 존치보다는 종합정비기본계획 등 거시적인 관점에서 다루어져야 할 문제로 현 관람로 정비는 추후에 검토하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

#### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 관람로는 사적의 종합정비 시까지 사용
  - ※ 빠른 시일내에 종합정비계획 수립 필요

## 5. 경주 동궁과 월지 내 임시 주차장 설치

### 가. 제안사항

경북 경주시 소재 사적 제18호 「경주 동궁과 월지」 내 임시 주차장 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경북 경주시 소재 사적 제18호 「경주 동궁과 월지」 내 임시 주차장 설치 위하여 허가 신청한 건임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 동궁과 월지(사적 제18호)
  - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 26 일원
- (3) 신청내용<임시 주차장 설치>
  - 위치 : 경북 경주시 인왕동 53-2번지 외 9필지(문화재구역 내)
  - 사업내용
    - 사업면적 : 10,400m<sup>2</sup> (주차규모 : 소형 180면)
    - 토공
      - 성토 : 4,624m<sup>3</sup> (H = 0.3m~0.7m)
      - 쇄석 다짐 : 963m<sup>3</sup> (H = 9cm)
    - 하수관 매설 (차량 진출입로 설치구간 하부)
      - 콘크리트흡관 ø600 L=15.0m, ø800 L=10.0m
    - 토사측구 배수로 설치 L=87.0m (400×300)
  - ※ 기존 동궁과 월지 전면 주차장은 차선 제거 후 재 도색

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('12.04.12/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)
  - 본 건은 경주 동궁과 월지입구에서 볼 때, 동측의 공터에 10,400m<sup>2</sup> 규모의

소형 주차장 전용(180면)을 설치하기 위하여 0.3~0.7m를 성토하고 쇄석으로 마감하여, 종합적인 기본계획이 수립되기 전까지 한시적으로 사용하고자 하는 건으로서 현재 관람객에 의한 교통 체증을 생각할 때 기간을 정하여 허용하고 종합적인 검토하에 주차장을 이전 한다면 문화재에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨

## (2) 고도보존팀 의견(동공과 월지 보존관리 부서)

- 임시 주차장을 계획하고 있는 곳은 고도보존계획상 황룡사지와 더불어 “핵심왕경지역”으로 구분되어 추후 세부 발굴조사 등이 필요한 지역입니다.
- 따라서 임시주차공간으로 사용하기에는 부적합하다고 사료되며, 고도 관련 전문가의 자문을 받아 고도보존계획상 적절한 장소에 필요한 경우 임시주차공간을 확보하는 방안을 검토하도록 하는 것이 좋겠음.

## 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 3년 이내 원상회복 필요

## 6. 경주 김유신묘 주변 단독주택 신축

### 가. 제안사항

경북 경주시 소재 사적 제21호 「경주 김유신묘」 주변에 단독주택 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경북 경주시 소재 사적 제21호 「경주 김유신묘」 주변에 단독주택 신축을 위하여 허가 신청한 건임
- 사적분과 제3차 회의 ('12.03.14) 시 사업대상지 및 문화재주변 현황 파악과 허용기준 재검토 후 재심의를 필요하여 검토 보류된 건임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 이○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 김유신묘(사적 제21호)
  - 소재지 : 경북 경주시 충효동 산7-1 일원
- (3) 신청내용<단독주택 신축>
  - 위치 : 경북 경주시 충효동 284(문화재구역으로부터 약60m 이격/2구역)
  - ※ 2구역 허용기준 : 최고높이 7.5m 이하(농가주택에 한하여 적용)
  - 사업내용
    - 건축규모 : 지상2층, 1동
    - 건축면적/연면적 : 82.43㎡/131.66㎡
    - 건축구조 : 경량철골, 스페니쉬기와
    - 건축최고높이 : 7.25m
    - 건축용도 : 단독주택

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('12.04.12/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)
  - 동측 2구역의 현황을 고려하여 재검토 하기로 심의된 건으로써 동측 2구

역은 김유신묘의 재실 성격을 가진 공간으로 문화재와 관련된 시설이 있으며 신청된 서측 2구역이 이미 상당한 높이의 건물이 있는 4구역과 접하여 있다 하여도 2구역에 논밭이 분포하고 있는 현황을 볼 때 역사문화 경관의 보존을 위해서도 현행 허용기준과 같이 농가주택만 허용하는 것이 바람직 할 것으로 판단됨.

(2) 현지조사의견('12.03.09/문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

- 신청 구역이 2구역이며 인접 지역이 이미 개발된 건축지 등으로 개발된 상태이나 예정지의 허용기준인 농가주택의 충족조건을 갖추지 못한 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 조건부가결
  - 건물외관은 유적과 어울릴 수 있도록 건립 필요



라. 참고사항

(1) 현지조사의견('12.04.12/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)

- 본 건은 관문성의 경주 외동읍 모화리와 연접한 곳에 공장 건립을 위한 단지 조성을 하고자 하는 건으로서 2011년 12월 14일 부결된 건을 이격거리 조정하여 재 신청한 건으로서 산업단지 계획이 200m 이내로 계획된 곳이 있고 그 이외 구역에서도 과도한 성·절토가 이루어져 관문성의 역사문화 환경에 미치는 영향이 클 것으로 판단됨

(2) 사업규모 변경반영 비교

	11년 13차 회의 (‘11.12.13)	12년 4차 회의 (‘12.04.18)	비교
절토	746,127m <sup>3</sup>	248,709m <sup>3</sup>	△497,418m <sup>3</sup>
성토	374,693m <sup>3</sup>	124,897m <sup>3</sup>	△249,796m <sup>3</sup>
상수관로	1,330m	700m	△560m
배수관로	3,939m	1,441m	△2,498m
우수관로	2,516m	1,682m	△834m
오수관로	3,782m	1,423m	△2,359m
아스콘포장	24,632m <sup>2</sup>	13,228m <sup>2</sup>	△11,404m <sup>2</sup>
보도포장	14,023m <sup>2</sup>	5,633m <sup>2</sup>	△8,390m <sup>2</sup>

마. 의결사항

- 부결
  - 관문성의 역사문화환경 훼손 우려



## 8. 고령 지산동 고분군 내 학술발굴조사

### 가. 제안사항

경북 고령군 소재 사적 제79호 「고령 지산동 고분군」 내 학술 발굴조사를 목적으로 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의 하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경북 고령군 소재 사적 제79호 「고령 지산동 고분군」에서 학술 발굴조사를 목적으로 허가신청 한 건임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 고령 지산동 고분군(사적 제79호)
  - 소재지 : 경북 고령군 고령읍 지산리 산8 일원
- (3) 신청내용<고분 학술 발굴조사>
  - 위치 : 경북 고령군 고령읍 지산리 368-2 일원(문화재구역 내)
  - 사업내용
    - 발굴 목적
      - 남쪽지역 고분의 조성시기, 축조법, 매장양식 확인 분석
      - 복원 정비 기초자료 확보 및 대가야 고분문화 규명 목적
    - 발굴 대상 : 고분 1기 (지산동 제518호분 - 직경 18m, 높이 3m)
      - ※ 미발굴 남쪽권역 중 비교적 규모가 큰 봉토를 가진 고분으로 대가야 고분 유적 성격을 규명할 수 있는 유물, 유구 다수 확보 기대
    - 발굴 면적 : 약 350㎡

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('12.04.10/문화재위원 ○ ○ ○, ○ ○ ○, ○ ○ ○)
  - 상기 고분은 이미 도굴된 것으로 추정되며 기존 대가야 고분의 발굴은 지금까지 현 통과도로의 북서쪽에서 이루어졌으므로 남동쪽 능선지역의

고분 발굴은 필요할 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 원안가결

## 9. 종묘 내 율곡로 도로구조 개선공사 터널 외관 디자인 변경 등 (허가사항 변경허가)

### 가. 심의사항

서울시 종로구 소재 사적 제126호 「종묘」 내 율곡로 도로구조 개선공사와 관련하여 터널 외관 디자인 변경 및 담장유구 발굴결과에 따른 담장설치 위치 변경 등의 사안이 발생되어 허가사항(변경)에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 심의사유

- 종로구 및 북촌한옥마을가꾸기회로부터 율곡로 도로구조 개선공사에 대한 민원(터널 입·출구 디자인 변경, 보행로 폭 확장 등) 및 발굴조사 결과에 따른 사고석 담장설치 계획고 등을 변경하고자 하는 사항임

### 다. 신청내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 종묘(사적 제126호)
  - 소재지 : 서울 종로구 훈정동 1-2번지
- (3) 허가사항 : (2011.1.18, 7.25, 8.11, 10.17)
  - 규모 : 연장 820m, 폭 28.6~33.7m (왕복 6차로)
  - 도로확장 : 폭 23m(4차로) → 28.6m ~ 33.7m
  - 지하차도 연장 : 342m / box : 300m, L형 옹벽 : 32m, 폭 28.9m
  - box 상부 흩덮기 후 수목식재 및 문화재 복원
    - 수림 형성 : 교목이식 325주, 교목제거 245주, 교목식재 378주(관목제외)
    - 복신문 복원 (1칸×1칸, 3량가) , 사고석 담장(해체L=644m, L=496m) 복원
    - 황토포장 680.30㎡
- (4) 변경 신청내용
  - 터널 입·출구 디자인 변경 / 벨마우스식 → 면벽식(성곽타입)
  - 지하차도 설치 폭 28.9m → 29.9m / 터널내 보도폭(스토리텔링 공간) 확장
    - 터널 입구에서 50m 구간 보도폭 확장 / 2.5m → 3.5m

- 터널 입·출구 보행자 추락방지를 위한 안전난간 설치
- 교목식재 378주 → 270주 / 중앙분리대, 담장주변 10m 수목제거
- 사고석 담장 계획고 변경
  - 동측구간(52.3m)중 도로에 저촉되는 16m 우선 해체 및 계획고 변경
  - 동측구간 중 유구 잔존구간(36.3m) 지대석 유구 계획고 변경
  - 서측구간(28m) 및 북신문 건축은 발굴결과에 따른 원 위치 복원
- 내·외부 순라길(연장 475m, 폭 3m) 조성
- 북신문(13.28㎡) 설치
  - 정면1칸×측면1칸, 초익공, 굴도리 3량가, 홀처마, 기단 1벌대

## 라. 참고사항

### (1) 현지조사의견('12.03.28/문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)

- 터널 입·출구 디자인 변경 (벨마우식→면벽식)은 녹지의 축소 및 주변의 궁담 등의 조성을 고려하여 볼때 이 터널의 기능에만 충실함이 좋으며 성벽형 면벽식 쌓기 등의 많은 시설을 하지 않는 것이 합리적일 것으로 판단됨.
- 전시공간 확보를 위해 터널 보도폭(2.5m→3.5m/50m)을 종묘쪽으로 확장하는 것은 이견이 없으나 통행인이 터널의 유래와 주변 문화재 특성을 이해할 수 있도록 전시계획을 마련하도록 함.
- 터널 진·출입구는 문화재 경관에 맞게 안전대책을 강구하도록 함.
- 조경시공은 기 심의 내용대로 시행하되 전체적인 조경 식재도를 작성하여 문화재 조경 전문가의 자문을 받아 시공토록 함.
- 순라길은 향후 주변 궁궐 및 종묘와의 전체적인 순라길 조성계획시 검토하도록 함.
- 창덕궁 돈화문 월대주변 영역이 원 지반을 회복할 수 있도록 도로면 조성 계획도를 작성토록 함.
- 발굴된 담장 복원에 대한 검토 의견을 다음과 같이 제시함.
  - Ⅲ구간은 원지형 위에 복원토록 함.
  - Ⅱ구간은 가능한 한 최대한 원지형 위에 복원토록 함.
  - Ⅰ구간은 해체하여 새로운 계획고에 따라 복원하되 Ⅱ구간과 자연스럽게 연계되어 이어지도록 하고 배수 및 사면 안정에 대한 대책을 수립하도록 함.
  - 유실 구간은 발굴유구를 참조하여 좌·우 담장과 서로 연결되도록 하며 전체적인 복원 담장의 전개도를 작성토록 함.

- 모든 유구는 해체 전 실측하고 각 부재에 대한 번호 등을 부여하여 원래의 상태로 복원하도록 함.
- 발굴된 담장유구는 우수 및 자연재해 등으로 이완 및 훼손되지 않도록 보강조치(마대지지, 기타 유구보존조치) 등을 시행하고 주변 법면이 붕괴되지 않도록 사면을 정리토록 함.

#### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 터널변경 디자인은 같은 기점(근거리, 원거리, 위)에서 시뮬레이션 보완 후 재심의
  - 담장복원과 터널 안 전시관 설치 및 발굴지역 복토는 현지조사 의견을 반영하여 시행

## 10. 강화 삼랑성 주변 단독주택 신축

### 가. 제안사항

인천시 강화군 소재 사적 제130호 「강화 삼랑성」 주변 단독주택 신축을 하고자 국가지정문화재 현상변경허가등 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 삼랑성 주변 단독주택을 신축하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한○○
- (2) 대상문화재명 : 강화 삼랑성(사적 제130호)
  - 소재지 : 인천 강화군 길상면 온수리 635번지
- (3) 신청내용<단독주택 신축>
  - 위치 : 인천 강화군 길상면 온수리 445-34(문화재구역으로부터 약 300m 이격)
  - 사업내용
    - 부지면적 625㎡, 건축/연면적 94.77㎡/94.77㎡
    - 단독주택, 지상 1층, 최고높이 5.6m, 주차대수 1면
    - 성토 396.2㎡, 절토 226.1㎡, 석축공사 74㎡, 맨홀 3개, 배수공사 49m

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('12.04.13/문화재전문위원 ○○○)
  - 신청 지역은 최근 전원주택이 지속적으로 조성되고 있는 곳에 위치하고 있으며, 주변지역의 현상도 급속하게 변화되고 있다. 신청 지역의 뒤편 산으로 연결되는 구릉도 이미 몇 개의 평단한 대지가 형성되고 있으며, 그곳으로 오르는 길도 넓혀져 있다. 신청 내용을 통해 볼 때 이 지역 역시 주변의 변화와 맥을 같이 하는 것으로 여겨진다.
  - 그런데 신청 지역을 포함하여 그 주변에서는 다량의 도기편과 자기편이 확인되고 있다. 특히 신청 지역에서 확인된 자기편은 고려시대 청자들로써

강화지역이 고려시대의 왕도였음을 상기하지 않더라도 이 지역을 유물산포지로 보는 것은 무리가 없을 것으로 생각된다.

- 따라서 현상변경과 관련하여서도 경관 등 신청 내용에 대한 논의가 좀 더 이루어질 필요가 있으며, 더불어 이 지역이 유물산포지라는 점 역시 같이 논의가 되어야 할 것이다.

## (2) 지자체의견('12.02.20)

- 위 신청지는 사적 제130호 삼랑성 현상변경허용기준 1구역이며, 문화재보호구역으로 약300m 이격되어 있으며, 전면 약3m 앞부터는 제5구역(그외 지역)임.
- 신청지 주변은 기 주택 및 빌라 등 건물들이 많이 조성되어 있으며, 문화재와 고도차이가 많이 나는 지역임
- 그리고 신청지가 임야지역이나 절토는 1m밖에 되지 않아 크게 지형을 훼손하지는 않는 바 전체여건상 삼랑성 경관에 미치는 영향은 없을 것으로 판단됨.

## 마. 의결사항

- 부결
  - 삼랑성 주변 역사문화환경 훼손 우려

## 11. 익산 미륵사지 내 농가주택 신축(1)

### 가. 제안사항

전북 익산시 소재 사적 제150호 「익산 미륵사지」 내 농가주택 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 익산 미륵사지 내 농가주택 신축 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임.
- ※ 사적분과 제3차(2012.3.14) 심의 시 현지조사 후 재심의기로 한 사안임.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 송○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 미륵사지(사적 제150호)
  - 소재지 : 전북 익산시 금마면 기양리 32-2 외
- (3) 신청내용<농가주택 신축>
  - 위치 : 전북 익산시 금마면 기양리 산 29-2 외(문화재구역 내)
  - 사업내용
    - 규모 : 면적 95.3㎡, 높이 7m(1층)
    - 구조 : 철근콘크리트조, 한식기와지붕(팔작지붕)
    - 기타 : 5인용 단독정화조 설치

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('12.04.04/문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)
  - 신청내용은 미륵사지에서 서측으로 약 700m 정도 이격되어 있는 문화재 지정구역내에 지상 1층 건축면적 95.3㎡, 높이 7m인 ㄱ자형 팔작기와지붕 형태의 농가주택을 신축하고자 하는 것임.
  - 미륵사지는 구릉 너머에 있어 인지되지 않고, 연접구역이 4구역(17m 이하)으로 2층 규모의 주택이 건축되어 있는 현황이나, 문화재를 보호하기



위한 지정구역 내에 개인주택의 신축은 문화재 보존에 영향을 미칠 것으로  
사료됨.

#### 마. 의결사항

- 부결

- 문화재 지정구역 적정성 검토 후 검토 필요

## 12. 익산 미륵사지 내 농가주택 신축(2)

### 가. 제안사항

전북 익산시 소재 사적 제150호 「익산 미륵사지」 내 농가주택 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 익산 미륵사지 내 농가주택 신축 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 남○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 미륵사지(사적 제150호)
  - 소재지 : 전북 익산시 금마면 기양리 32-2 외
- (3) 신청내용<농가주택 신축>
  - 위치 : 전북 익산시 금마면 용순리 183(문화재구역 내)
  - 사업내용
    - 규모 : 면적 97.92㎡, 높이 5.05m(1층)
    - 구조 : 조적조, 함석기와이기지붕
    - 기타 : 10인용 정화조 설치

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('12.04.04/문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)
  - 신청내용은 익산 미륵사지에서 동측으로 약 600m 이격되어 있는 문화재 지정구역내에 지상 1층 건축면적 97.92㎡ 높이 5.05m, 一자형 경사지붕의 농가주택을 신축하고자 하는 것임.
  - 미륵사지는 구릉 넘어에 있어 인지되지 않고 서측에 화산서당, 남측의 농가주택, 서남측으로 전라북도 교육연수원이 건축되어 있는 현황이나, 문화재를 보호하기 위한 지정구역내 개인 주택의 신축은 문화재보존에

영향을 미칠 것으로 사료됨.

**마. 의결사항**

○ 부결

- 문화재 지정구역 적정성 검토 후 심의 필요

### 13. 경주 오름 주변 경작로 포장 등

#### 가. 제안사항

경북 경주시 소재 사적 제172호 「경주 오름」 등 주변에 경작로 포장 및 배수로 정비를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 경북 경주시 소재 사적 제172호 「경주 오름」 주변에 경작로 포장 및 배수로 정비를 위하여 허가 신청한 건임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 오름(사적 제172호), 경주 나정(사적 제245호)
  - 소재지 : 경북 경주시 탑동 67 일원
- (3) 신청내용<경작로 포장 및 배수로 정비>
  - 위치 : 경북 경주시 탑동 246-6번지 외(문화재구역으로부터 약 100m 이격, 1구역)
  - 사업내용
    - 기계화경작로확포장 : L=201m, B=2.5m
    - 토 공 : 터파기 310㎡ (최고깊이:0.7m), 되메우기 309㎡
    - 배수공 : 콘크리트 타설 개거 L=333m (최고깊이:0.8m)
    - 옹벽공 : 옹벽 L=11m, H=1.32m (최고깊이:0.78m)
    - 포장공 : 콘크리트포장 A=539㎡, L=201m (최고깊이:0.1m)

#### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('12.04.12/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)
  - 본 건은 경주 오름의 남측으로 100여m 이격된 1구역(보존지역) 구역에 농기계의 진입을 위한 도로를 포장하고자 하는 건으로서 이 구역은 식혜곡사지의 유물산포지로 추정되고 있고, 현황의 독이 농기계가 다닐 수

있으며 공사에 의한 성·절토가 이루어지면 지하유구의 훼손이 예상되므로 문화재와 역사문화 환경에 영향이 있을 것으로 판단됨

#### 마. 의결사항

- 부결
- 문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려

## 14. 김포 장릉 주변 휴게정자 설치

### 가. 제안사항

경기도 김포시 소재 사적 제202호 「김포 장릉」 주변에 휴게정자 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 김포 장릉 주변에 휴게정자 설치를 위해 현상변경 등 허가 신청한 사항으로 2차례 부결되어 당초 계획을 수정 보완한 건임
- ※ 기 시행 중인 '김포 장릉' 주변 현상변경허용기준을 초과(1구역/보존구역)

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 장릉(사적 제202호)
  - 소재지 : 경기도 김포시 풍무동 산141-1
- (3) 신청내용<휴게정자 설치>
  - 위치 : 경기도 김포시 북변동 산49-47(문화재구역으로부터 약 420m 이격)
  - 내용
    - 건축면적 : 100㎡
    - 건축높이 : 10.6m
  - 보완사항 : 장릉 주산 정상 너머로 설치 위치 변경

### 라. 의결사항

- 원안가결

## 15. 금정산성 주변 무장애 숲길 조성 사업 등

### 가. 제안사항

부산시 금정구 소재 사적 제215호 「금정산성」 주변 데크로드 설치 등 4건을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

#### <무장애 숲길 조성사업>

- 금정산성(서문) 주변 데크로드 설치를 위한 사항임

#### <금정산 4대문 주변 시민편의시설 설치사업>

- 금정산성 4대문 주변 시민편의시설(정자,벤치,평상) 설치를 위한 사항임

#### <금정산 훼손 등산로 정비사업>

- 금정산성(남문~남문마을) 주변 진입로 및 등산로 사면, 배수로 정비를 위한 사항임

#### <금정산 등산로 정비사업>

- 금정산성(범어사~북문~금샘, 파리봉~화명정수장) 주변 등산로 정비를 위한 사항임

### 다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 금정산성(사적 제215호)

- 소재지 : 부산광역시 금정구 금성동 43번지

(3) 신청내용

#### <무장애 숲길 조성사업>

- 위치 : 부산광역시 금정구 금성동 143-2번지 일원(문화재구역으로부터 150m 이격)
- 사업내용
  - 사업구간 : 금정산 산성로(산성마을 금성교 →서문 방향 약400m)
  - 산성로(도로변) 보행 데크로드 설치 : L 400m x B 1.8m 내외

#### <금정산 4대문 주변 시민편의시설 설치사업>

- 위치 : 부산광역시 금정구 금성동 산86-2번지,산69-5번지,산1-1번지 일원, 장전동 산2-3번지 일원(문화재구역으로부터 15~220m 이격)
- 사업내용
  - 동문로 정자 1개소(6.0x6.0xH4.1) 설치
  - 마을버스 서문 정류장 벤치 5개소 설치
  - 남문 주변 평상 10개소(3.0x3.0xH0.5, 2.0x2.0xH0.5), 사각테이블 3개소 설치
  - 북문 화장실 주변 등 벤치 5개소 설치

**<금정산 훼손 등산로 정비사업>**

- 위치 : 부산광역시 금정구 금성동 산69-5번지 일원(문화재구역으로부터 10m~500m 이격)
- 사업내용
  - 남문 진입로 황토포장 : L180.0m x B3.0m
  - 남문 등산로 사면 정비 : L45.0m x H1.2~1.5m
  - 남문 진입로 배수로 정비 : 야면석수로 B 0.6m H0.6m, 187.0m, 방부목수로 H 0.2m, B 0.2m/200m

**<금정산 등산로 정비사업>**

- 위치 : 부산광역시 금정구 청룡동 산2-1번지 일원, 북구 화명동 산 74-2번지 일원(문화재 구역으로부터 50m~500m 이격)
- 사업내용
  - 범어사~북문 구간 등산로 정비(마사토+잡석깔기, 배수로 정비)
  - 북문~금샘 구간 등산로 정비(디딤목+돌포장, 사면 목책설치)
  - 파리봉~화명정수장 구간(데크계단 설치, 디딤목 설치)

**라. 참고사항**

**(1) 현지조사의견('12.04.10/문화재전문위원 ○○○)**

**<무장애 숲길 조성사업>**

- 신청건은 부산 금정산성 서측 산성마을 금성교에서 서문 방향으로 약 400m 구간에 보행을 위한 데크로드를 설치하고자 하는 건으로서, 기존 도로에 인도가 없어 위험하고 문화재에 미치는 영향도 미미하여 기존에도 이를 감안하여 설치가 되어 왔던 사항임.
- 데크로드 설치시 기존과 같은 재질·마감으로 할 필요가 있음

**<금정산 훼손 등산로 정비사업>**

- 신청건은 부산 금정산성 내 남문에서 남문마을까지의 훼손된 등산로를 정



비하고자 하는 건으로서, 우수에 의한 파임과 질척거림을 방지하기 위하여 설정된 구간에 대해 포장하는 것은 문화재에 미치는 영향이 미미한 것으로 판단됨.

- 단, 야면석 설치보다는 자연석에 의한 전통석축쌓기로 시행하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

#### <금정산 등산로 정비사업>

- 신청건은 부산 금정산성 지정구역내 범어사~북문~금샘 구간의 등산로를 정비하고자 하는 건으로서, 범어사~북문의 마사토와 잡석 깔기(3:7)는 경관에 영향이 있을 것으로 판단됨
- 또한, 북문부터 금샘구간은 경사가 급하여 디딤목과 돌포장, 사면 목책 설치의 무난하지만 마사와 잡석은 문화재 주변 경관과 어울리지 않음
- 그리고 파리봉에서 화명 정수장 등산로는 데크를 설치하기보다 목재 계단 등으로 구성한다면 문화재에 미치는 영향이 미미할 것으로 판단됨

#### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 관계전문가의 자문을 받아 설계를 보완하여 문화재청의 승인 후 사업시행

## 16. 김포 덕포진 주변 농경지 성토

### 가. 제안사항

경기도 김포시 소재 사적 제292호 「김포 덕포진」 주변에 농경지 성토를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 김포 덕포진 주변에 발작물 재배를 위해 농경지 성토하려는 건임
- ※ ‘김포 덕포진’ 주변 현상변경허용기준 초과(1구역/보존구역)

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 임○○
- (2) 대상문화재명 : 김포 덕포진(사적 제292호)
  - 소재지 : 김포시 대곶면 신안리 산103-1번지
- (3) 신청내용<농경지 성토>
  - 위치 : 김포시 대곶면 신안리 144-1번지 등 6필지
  - 내용
    - 부지면적 : 8,298m<sup>2</sup>
    - 성토높이 : 1m
    - 성토목적 : 발작물(인삼) 재배

### 라. 의결사항

- 부결
  - 문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려

## 17. 경주 남산 일원 내 마을진입로 확·포장 공사

### 가. 제안사항

경북 경주시 소재 사적 제311호 「경주 남산 일원」 에서 마을 진입로에 대한 확·포장 공사를 목적으로 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경북 경주시 소재 사적 제311호 「경주 남산 일원」 에서 마을 진입로 확·포장공사를 목적으로 허가신청 한 건임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원(사적 제311호), 경주 나정(사적 제245호), 경주 남간사지 당간지주(보물 제909호)
  - 소재지 : 경북 경주시 탑동 723-1 일원 외
- (3) 신청내용<남간마을 진입도로 확·포장>
  - 위치 : 경북 경주시 탑동 724-3번지외 18필지(문화재구역 내, 1구역)
  - 사업내용
    - 도로 확포장 규모 : L=613m, B=5.0m
    - 공종별
      - 토 공 : 흙깎기 141m<sup>2</sup>, 흙쌓기 647m<sup>2</sup>
      - 포장공 : 콘크리트 포장 A=1,400m<sup>2</sup>, 아스팔트 덧씌우기 A=3,041m<sup>2</sup>

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('12.04.12/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)
  - 본 건은 경주 남산 서측의 지정구역과 이와 연접한 구역에서 경주 남산 지정 구역 내의 기존 도로를 폭 5m, 길이 613m 규모로 확포장 하고자 하는 사업으로서 성토뿐만 아니라 일부 절토가 이루어지고 보물인 남간사지 당간지주와 경주 남산 지정구역에서 공사가 이루어지므로 시발굴 후 그

결과에 따라 사업 시행여부를 검토하는 것이 바람직 할 것으로 판단됨

**(2) 유형문화재과 의견(보물 제909호 남간사지 당간지주 관련)**

- 본 건은 경주 남간사지 당간지주 주변 기존 1차선 도로를 2차선 도로로 확·포장하는 내용임
- 계획도로가 당간지주와 근접하여 진동 등의 영향이 있을 것으로 보이며 사지영역이 밝혀지지 않은 상황에서 도로확장은 적절치 않을 것으로 사료됨

**마. 의결사항**

- 부결
  - 문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려

## 18. 광주 조선백자 요지 주변 농경지 성토

### 가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제314호 「광주 조선백자 요지」 주변에 농경지 성토를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 광주 조선백자 요지 주변에 발작물 재배를 위해 농경지 성토하려는 건임
- ※ ‘광주 조선백자 요지’ 주변 현상변경허용기준 초과(1구역/보존구역)

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 안○○
- (2) 대상문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 제314호)
  - 소재지 : 경기도 광주시 중부면 오전리 27번지 일원
- (3) 신청내용<농경지 성토>
  - 위치 : 광주시 중부면 오전리 25-1 외 5필지(문화재구역으로부터 약 5m 이격)
  - 내용
    - 부지면적 : 12,040㎡
    - 성토높이 : 최고 1.5m
    - 성토목적 : 블루베리 1,900주 재배

### 라. 의결사항

- 원안가결

## 19. 충주 미륵대원지 주변 통신기지국 설치

### 가. 제안사항

충북 충주시 소재 사적 제317호 「충주 미륵대원지」 주변에서 통신기지국 설치공사를 하고자 국가지정문화재 현상변경등허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 충주 미륵대원지로부터 약 220m 이격된 곳에 통신기지국을 설치하고자 현상변경허가 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 충주 미륵대원지(사적 제317호)
  - 소재지 : 충북 충주시 수안보면 미륵리 58 등
- (3) 신청내용<통신기지국 설치>
  - 위치 : 충북 충주시 수안보면 미륵리 산25 등(문화재구역으로부터 약 220m 이격)
  - 사업내용
    - 이동통신 강관주(IP주) 1개소(H=24m)
    - 보조전주(콘크리트전주) 1개소(H=13m)
    - 정비기초패드(콘크리트타설) 24㎡
    - 전기맨홀 3개소(1m×1m)
    - 전선매설 169m(깊이 0.6m×폭 0.3m)

### 라. 의결사항

- 원안가결

## 20. 공주 석장리 유적 주변 조경수 식재

### 가. 제안사항

충남 공주시 소재 사적 제334호 「공주 석장리 유적」 주변에 조경수를 식재하고자 국가지정문화재 현상변경등허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 공주 석장리 유적 인접한 부지에 소나무 등 조경수를 식재하고자 현상변경허가 신청한 사항임
- ※ 신청인은 동 지역에 건물(농가주택 등)을 신축 신청하고자 2차례('11.06, '11.12) 현상변경허가 신청한 바 있으나, 역사문화환경을 저해할 우려가 있어 부결됨

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 임○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 석장리 유적(사적 제334호)
  - 소재지 : 충남 공주시 장기면 석장리 98 등
- (3) 신청내용<조경수 식재>
  - 위치 : 충남 공주시 장기면 석장리 92-1 등
  - 사업내용
    - 조경수목(H 0.3~2.5m) 식재 800주(소나무, 연산홍, 자산홍, 백철쭉, 선주목, 아팝나무, 감나무)
    - 웬스(H 2.0m) 설치 250m

### 라. 의결사항

- 조건부가결
  - 웬스 높이는 조금 낮추고 식재 수종은 전통 수종으로 식재 필요.

## 21. 서울 탑골공원 주변 뉴파고다 호텔신축공사

### 가. 제안사항

서울시 종로구 소재 사적 제354호 「서울 탑골공원」 주변에서 ‘뉴파고다 호텔 신축공사’를 하고자 국가지정문화재 현상변경등허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 서울 탑골공원 주변에서 기존 건물을 철거 후 호텔을 신축하고자 하는 사항으로 2012년 3월 문화재위원회에서 ‘문화재 역사문화환경이 훼손’될 것으로 판단되어 부결되었으며, 건축규모 등을 일부 변경하여 재신청한 사항임

### 다. 주요내용

(1) 신청인 : 이○○

(2) 대상문화재명 : 서울 탑골공원(사적 제354호)

※ 탑골공원 내에 서울 원각사지 십층석탑(국보 제2호), 서울 원각사지 대원각사비(보물 제3호), 탑골공원 팔각정(시도유형문화재 제73호)이 있음

○ 소재지 : 서울 종로구 종로2가 38-1번지 외

(3) 신청내용<뉴파고다 호텔 신축공사>

○ 위치 : 서울 종로구 종로2가 39번지(문화재구역에 연접)

구분	1차 신청·심의('12.3.14)	금회 신청
사업내용	-대지면적 : 872.70㎡ -건축면적 : 372.01㎡ -연면적 : 6,384.68㎡ -규모 : 지하 3층 지상 14층 -건물최고높이 약 47m -구조 : 철근콘크리트조, 철골조 -용도 : 관광숙박시설 및 전시장	-대지면적 : 좌동 -건축면적 : 좌동 -연면적 : 6,194.28㎡(감 190.4㎡) -규모 : 지하 3층 지상 13층(감 지상 1층) -건물최고높이 약 43m(감 4m) -구조 : 철근콘크리트조, 철골조 -용도 : 관광숙박시설 및 전시장

※ 기존건축물인 철근콘크리트조 지상 6층 건물을 철거 후 신축



라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('12.03.07/문화재위원 ○○○, ○○○, 문화재전문위원 ○○○)
- 본 건물은 서울 탑골공원 동측에 연접한 기존 6층 건물을 철거하고, 전시장 및 관광숙박시설 건물을 높이 47m, 규모 14층으로 신축하고자 하는 건으로서, 현재 이곳은 현상변경허용기준에 2구역(평지붕 23m, 경사지붕 26m)으로 설정되어 있어 현상변경허용기준을 상당히 초과하고, 인지되는 곳에 위치하여 문화재에 미치는 영향이 클 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 부결
  - 역사문화환경 훼손 우려

## 22. 남양주 순강원 주변 봉영사 내 화장실 신축

### 가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 제356호 「남양주 순강원」 주변 봉영사 내 화장실 신축을 하고자 국가지정문화재 현상변경등허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 순강원 주변 봉영사 내 화장실 신축을 위하여 신청한 사항임

### 다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 남양주 순강원(사적 제356호)

- 소재지 : 경기 남양주시 진접읍 내각리 150번지

(3) 신청내용<봉영사 내 화장실 신축>

- 위치 : 경기 남양주시 진접읍 내각리 149번지(문화재구역으로부터 2m 이격)

○ 사업내용

- 부지면적 280㎡, 건축/연면적 35.28㎡/35.28㎡, 지상 1층, 최고높이 5.18m

※ 기존 조립식 건물을 철거하고, 한옥형태의 화장실을 신축함

### 라. 참고사항

(1) 지자체의견('12.03.27)

- 문화재보호구역과 신청지의 거리는 약 2미터 이격되어 있으며, 문화재 측면으로 보이지 않음. 현재 화장실은 규모가 작아 내방객이 불편을 호소하고 있으며, 조립식으로 임시사용하고 있어 주변과 어울리지 않으므로 전통사찰에 어울리도록 한식으로 건립하고자 신청한 사항임

### 마. 의결사항

○ 조건부가결

- 건물외관은 사적지와 어울릴 수 있도록 건립 필요

## 23. 강화 곤릉 주변 단독주택 신축

### 가. 제안사항

인천시 강화군 소재 사적 제371호 「강화 곤릉」 주변 단독주택 신축을 하고자 국가지정문화재 현상변경허가등 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 강화 곤릉 주변 단독주택을 신축하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 공○○
- (2) 대상문화재명 : 강화 곤릉(사적 제371호)
  - 소재지 : 인천 강화군 양도면 길정리 산75번지
- (3) 신청내용<단독주택 신축>
  - 위치 : 인천 강화군 양도면 길정리 산79-3(문화재구역으로부터 약 420m 이격)
  - 사업내용
    - 부지면적 1,674㎡, 진입로면적 865㎡, 건축/연면적 275.94㎡/275.94㎡
    - 3개동(각 91.98㎡), 지상 1층, 최고높이 3.4m, 주차대수 3면

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('12.04.13/문화재전문위원 ○○○)
  - 신청 지역의 주변은 이미 마을이 형성되어 있는 곳으로 곤릉에 가까운 산등성이에 이미 큰 규모의 전원주택이 조성되어 있다. 신청 지역은 곤릉 쪽에서 산기슭이 흘러 내려오다가 평단한 구릉이 형성되어 있는 곳에 입지하고 있으며 기존에 분묘가 조성되었던 것이 개장 등으로 인해 폐기되고 잡목과 잡초로 무성하게 가려져 있는 상황이다. 신청 지역과 연결된 구릉의 전면부 받에서는 경작과 삭평 등으로 인해 많은 부분에 변화가 생긴 것으로 보이지만 비교적 구지표를 유지하고 있는 곳에서는 기와편과 도기·토기편이 확인되었다.

- 따라서 이 지역에 대한 경관을 중심으로 한 현상변경 논의와는 별도로 매장문화재에 대한 검토도 조금은 필요할 것으로 생각된다.

## (2) 지자체 의견('12.03.22)

- 위 신청지는 사적 제371호 '곤릉' 현상변경허용기준 제1구역이며, 약420m 이격된 곳임.
- 신청지는 임야이나 문화재와 연결되어 있는 임야가 아니며, 상당한 거리로 보이지 않는 지역임
- 기준안제출 시 강화군에서는 3구역으로 요청했던 지역이며, 신청지보다 더 가까운 쪽에 다수의 건물(교회, 2층)이 들어서 있어 개발하여도 문화재에 미치는 영향은 없을것으로 판단됨.

## 마. 의결사항

- 부결
  - 문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려

## 24. 통영 삼도수군 통제영 내 하수관 매설

### 가. 제안사항

경남 통영시 소재 사적 제402호 「통영 삼도수군 통제영」 문화재구역 내 하수관로 매설을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 통영 삼도수군 통제영 문화재구역 내 하수관로를 매설하려는 건임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 통영 삼도수군 통제영(사적 제402호)
  - 소재지 : 경남 통영시 세병로 27(문화동)
- (3) 신청내용<하수관로 매설>
  - 위치 : 통영 삼도수군 통제영 진입도로 부지
  - 내용
    - 관로길이 : 135m
    - 관로직경 : 0.2m
    - 관로재질 : PVC(폴리염화비닐)

### 라. 의결사항

- 조건부가결
  - 사업구간에 대한 시굴조사 후 사업시행 검토 필요

## 25. 제주 삼양동 유적 주변 다세대주택 신축

### 가. 제안사항

제주도 제주시 소재 사적 제416호 「제주 삼양동 유적」 주변 다세대주택 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항에 대하여 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 제주 삼양동 유적 주변 다세대주택 신축 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임.
- ※ 사적분과 2011년 제12차 회의(2011.11.9), 2012년 제1차(2012.1.11) 심의 시 부결된 사안으로 건물계획을 조정하여 재신청한 건임.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김○○ 외 1인
- (2) 대상문화재명 : 제주 삼양동 유적(사적 제416호)
  - 소재지 : 제주도 제주시 삼양1동 1660-5 외
- (3) 신청내용<다세대주택 신축>
  - 위치 : 제주시 삼양1동 1658-6(문화재구역으로부터 약 100미터 이격)
  - 사업내용

구분	2011.11.9 심의	2012.1.11 심의	금회 심의
구조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	철근콘크리트조
면적	대지면적 460.60㎡ 건축면적 247.85㎡ 연면적 841.19㎡	대지면적 460.60㎡ 건축면적 242.350㎡ 연면적 819.195㎡	대지면적 460.60㎡ 건축면적 230.36㎡ 연면적 460.72㎡
높이	11.3m (지하1층, 지상3층, 옥탑부)	8.93m (지하1층, 지상3층)	7.5m (지상2층)

### 라. 의결사항

- 원안가결

## 26. 괴산 송시열 유적 애각(비례부동) 탁본 허가 신청

### 가. 제안사항

충북 괴산군 소재 사적 제417호 「괴산 송시열유적」 애각(비례부동)을 탁본하고자 국가지정문화재 탁본허가 신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 대전대학교 서예·한문학과에서 괴산 송시열 유적의 화양계곡 내 석벽에 위치한 애각 중 하나인 비례부동(非禮不動)을 탁본하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 정○○
- (2) 대상문화재명 : 괴산 송시열유적(사적 제417호)
  - 소재지 : 충북 괴산군 청천면 화양리 375-3 등
  - ※ 괴산 송시열 유적의 애각사적에는 비례동천 등 16개소가 있음
- (3) 신청내용<탁본>
  - 위치 : 충북 괴산군 청천면 화양리
  - 사업내용
    - 탁본대상 : 비례부동 1개소
    - 탁본자 : 대전대학교 서예·한문학과 학생
    - 탁본방법 : 석비에 종이를 대고 그 위에서 먹물로 가볍게 두들이기
    - 탁본사유 : 작가론과 명작감상 교과에 따른 심도 깊은 금석학 연구

### 라. 의결사항

- 부결
  - 유적 훼손 우려

## 27. 시흥 오이도 유적 내 오수처리시설 및 오수관 매설

### 가. 제안사항

경기도 시흥시 소재 사적 제441호 「시흥 오이도 유적」 문화재구역 내 오수처리시설 설치 및 오수관로 매설을 위하여 국가지정문화재 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 시흥 오이도 유적 내 군부대의 오수처리 시설과 오수관로를 매설하려는 건임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 시흥 오이도 유적(사적 제441호)
  - 소재지 : 경기도 시흥시 정왕동 990번지
- (3) 신청내용<오수처리시설 및 오수관 매설>
  - 위치 : 시흥 오이도 유적 내 군부대 내부
  - 내용
    - 오수처리시설 : 11.1m×5m×3.8m, FRP(유리섬유강화플라스틱)
    - 오수관로 : 길이 330m, 직경 0.15m/0.25m, PVC, PE

### 라. 의결사항

- 조건부가결
  - 오수처리시설 설치부지는 발굴조사, 관로매설 구간은 시굴조사 후 사업시행 검토 필요



## 28. 강화외성 문화재구역 내 배수로 교체 및 축대 보수

### 가. 제안사항

인천시 강화군 소재 사적 제452호 「강화외성」 문화재구역 내 배수로 교체와 축대 보수를 하고자 국가지정문화재 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 강화외성 문화재구역 내 배수로 교체와 축대 보수를 위하여 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강화외성(사적 제452호)
  - 소재지 : 인천 강화군 강화읍, 선원면, 불은면, 길상면 일원
- (3) 신청내용<배수로 교체 및 축대 보수>
  - 위치 : 인천 강화군 선원면 신정리 334-1(문화재구역 내)
  - 사업내용
    - 축대보수 5m, 기존 배수로 제거 및 수로관 설치 50m, 복토 및 입목제거 1본

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('12.04.13/문화재전문위원 ○○○)
  - 본 지역은 강화 외성 구역 중 가리산 돈대가 위치하고 있는 곳이다. 돈대의 바로 옆에는 대규모의 광장이 만들어져 있고 다양한 기념 석물이 조성되어 있다. 신청 지역은 이 가리산 돈대 하단부의 동쪽 경사면에 해당한다.
  - 경사면은 이미 2곳이 무너져 있어 추가적인 붕괴의 위험도 상존하며, 기존의 배수로는 폭우 등 최근의 기후변화를 대비하기에는 무리가 있어 보인다. 따라서 이 지역에 대한 보수 정비는 필요할 것으로 보인다.
  - 다만 가리산 돈대는 다른 돈대와는 달리 그대로 방치되어 훼손이 지속적으로 이루어지고 있으므로 이 지역에 대한 보존 정비에 대한 고려도 필요할 것으로 여겨진다.

## (2) 지자체의견('11.11.23)

- 위 신청지는 국가지정문화재 사적 제452호 강화외성 문화재구역 입니다.
- 2011년 여름철 집중호우로 인해 피해를 입은 지역으로 비탈면이 붕괴우려가 있으며 하단으로 조경석과 토사가 유출된 지역입니다.
- 본 사업은 토사유출지에 대한 배수로 확보 및 보강공사이며 문화재가 위치한 당해 필지가 아니며 문화재 주변 훼손을 예방하는 사업으로 사업을 시행하여도 문화재에 미치는 영향은 없을 것으로 판단됩니다.

## 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 관계전문가의 자문을 받아 사업시행 필요

## 29. 공주 수촌리 고분군 주변 전원주택 조성사업

### 가. 제안사항

충남 공주시 소재 사적 제460호 「공주 수촌리 고분군」 주변에서 '전원주택 조성사업'을 하고자 국가지정문화재 현상변경등허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 공주 수촌리 고분 주변에서 전원주택 조성사업을 하고자 현상변경 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 수촌리 고분군(사적 제460호)
  - 소재지 : 충남 공주시 의당면 수촌리 201 외
- (3) 신청내용<전원주택 조성사업>
  - 위치 : 충남 공주시 의당면 수촌리 산2-48번지 등(문화재구역과 인접)
  - 사업내용
    - 테라스형 17동(2층)
      - 필지면적 4,488㎡, 건축면적 1,587.29㎡, 연면적 1,444.15㎡
    - 단층형 14동(1층)
      - 필지면적 5,264㎡, 건축면적 1,326.08㎡, 연면적 1,187.20㎡
    - 역사문화교육센터(2층)
      - 필지면적 643㎡, 건축면적 257㎡, 연면적 434㎡
  - 사업기간: 2013년 ~ 2014년

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('12.04.05/문화재전문위원 ○○○)
  - 본 건은 공주 수촌리 고분군 서측에 지정구역과 연접한 1구역(원지형 보전)과 2구역(평지붕 5m 이하, 경사지붕 7.5m 이하)의 구역에 전원 마을을

구성하고자 테라스형 17동(높이 : 7.65m), 단층형 주택 14동(높이 : 5.9m), 역사문화교육센터(높이 : 7.8m)를 신축하고자 하는 건으로서 지형 훼손이 심하고, 수촌리 고분군에서 인지되는 위치이며, 현상변경허용기준을 상당히 초과하고 있어 역사문화환경에 미치는 영향이 큰 것으로 판단됨

#### 마. 의결사항

##### ○ 부결

- 문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려

## 30. 수원 화성행궁 내 장춘각 복원

### 가. 제안사항

경기도 수원시 소재 사적 제478호 「수원 화성행궁」 내 장춘각 복원을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 수원 화성행궁 내 미복원 시설인 장춘각(국왕이 하사한 중요한 서적을 보관하던 곳)을 복원하려는 건임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 수원 화성행궁(사적 제478호)
  - 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 남창동 6-2
- (3) 신청내용<장춘각 복원>
  - 위치 : 수원시 팔달구 신평동 246-2번지
  - 내용
    - 장춘각 복원 : 11.78m×4.96m×6.165m, 5×2칸, 팔작지붕
    - 기단 정비 : 20m×0.32m×0.55m , 화강석
    - 취병 설치 : 10m×0.4m×1m, 대나무 밴딩
    - 풍기대 설치 : 9.271m

### 라. 지자체의견

- 2002년까지 1차 복원된 화성행궁은 조선시대 최대의 행궁으로 전체 576칸 중 482칸을 복원하였으며 나머지 94칸은 2014년까지 연차적으로 복원할 계획으로, 2012년 1월 장춘각지에 대한 발굴조사를 완료하고 그 결과를 토대로 실시설계를 진행하여 장춘각 복원과 주변(기단정비, 취병, 풍기대 설치 등)을 복원하는 것입니다.
- 따라서 화성행궁 전도 및 화성성역의궤, 수원부읍지 등에 나타난 모습과

같이 원래대로 복원코자 각계 전문가의 자문을 통해 원형대로 복원이 가능토록 설계에 충실을 기하였으니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

#### 마. 의결사항

- 부결

- 유구 미확인으로 사적지의 장소성 등 진정성 훼손 우려

## 31. 김제 금산사 일원 주변 호텔 증축

### 가. 제안사항

전북 김제시 소재 사적 제496호 「김제 금산사 일원」 주변 호텔 증축을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 김제 금산사 일원 주변 호텔 증축 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 김제 금산사 일원(사적 제496호)
  - 소재지 : 전북 김제시 금산면 금산리 39 일원
- (3) 신청내용<호텔 증축>
  - 위치 : 김제시 금산면 금산리 79 외 2필지(문화재구역으로부터 약 330m 이격)
  - 사업내용
    - 건축개요

구분	증축 전	증축 후	증감
대지면적	9,308.00㎡	16,860.00㎡	7,552.00㎡
건축면적	1,761.24㎡	4,238.27㎡	2,477.03㎡
연 면 적	4,531.88㎡	38,653.17㎡	34,121.29㎡
높이	30m(지상5층)	35m(지하3층, 지상6층)	-
구조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	

- 층별개요

층별	바닥면적		용도
	증축 전	증축 후	
지하 3층	-	5,294.13㎡	세탁실, 기계/전기실, 지하주차장
지하 2층	-	5,605.63㎡	판매시설, 사무실, 지하주차장
지하 1층	-	7,666.40㎡	연회장, 회의실, 판매시설
지상 1층	1,182.55㎡	4,238.27㎡	컨벤션, 휘트니스, 보일러실, 객실(37실)
지상 2층	1,353.21㎡	4,037.57㎡	객실(61실)
지상 3층	666.02㎡	3,363.27㎡	객실(43실)
지상 4층	665.05㎡	3,061.36㎡	객실(73실)
지상 5층	665.05㎡	2,819.33㎡	객실(66실)
지상 6층	-	2,567.21㎡	객실(50실)
합 계	4,531.88㎡	38,653.17㎡	

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('12.04.13/문화재전문위원 ○○○)

- 본 건물은 김제 금산사의 지정구역으로부터 330여m 이격된 금산사 진입부에 기존 6층 규모의 호텔을 증축하고자 하는 건으로서, 현 호텔의 위치가 주변보다 높은 곳에 위치하고, 증축되는 호텔의 규모나 높이가 높고(증축 면적 34,121.29㎡, 높이 약 35m), 현상변경허용기준에 3구역(경사지붕 11m 이하)로 정하고 있어 김제금산사의 역사문화환경 보존을 위한 기준을 상당히 초과하므로 이에 미치는 영향이 큰 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 부결
  - 문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려



## 32. 경주 대릉원 일원 내 포토존용 조형물 설치

### 가. 제안사항

경북 경주시 소재 사적 제512호 「경주 대릉원 일원」 내 포토존용 조형물 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경북 경주시 소재 사적 제161호 「경주 동부 사적지대」 내 첨성대 옆에 ‘포토존용 조형물’을 설치하고자 하였으나 '11.11.09 사적분과 회의 시 부결됨에 따라 사적 제512호 「경주 대릉원 일원」으로 위치변경 설치하고자 허가 신청한 건임
- 검토경과
  - ※ 2011년 제12차 사적분과 ('11.11.09)
    - 심의안건 : 「경주 동부 사적지대」 내 첨성대 옆에 조형물을 설치
    - 심의결과 : ‘장소성 및 역사성에 부합하지 못함’을 사유로 부결

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 동부 사적지대(사적 제161호)
  - 소재지 : 경북 경주시 황남동 104-1 외 일원
- (3) 신청내용<조형물 설치 - 선덕여왕과 중신 간 회의장면 연출>
  - 위치 : 경북 경주시 인왕동 833번지 일원(문화재구역 내)
  - 사업내용
    - 조형물 좌대 : 화강석(가로변 최장길이7.3m, 세로변 최장길이6.3m, 높이0.15m)
    - 조형물
      - 인물상 : 브론즈 재질 (선덕여왕 1명, 중신 3명), 최고높이 2.0m
      - 시설 : 회의탁자1. 의자6(어좌1, 중신용의자5), 최고높이(어좌) 1.8m

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('12.04.12/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)

- 본 건은 경주 대릉원 일원의 남측 도로에 접한 지정 구역 내에 청동 재질의 선덕여왕 회의 장면 연출 조형물을 설치하고자 하는 건으로서 고분군의 성격과 맞지 않으며, 인위적인 조형물이 지정구역 내 설치되는 것은 역사 문화 환경에 바람직하지 않은 것으로 판단됨

마. 의결사항

○ 부결

- 사적지 역사성 훼손

### 33. 오산 독산성과 세마대지 주변 현상변경허용기준(안) 심의

#### 가. 제안사항

경기도 오산시 소재 사적 제140호 「오산 독산성과 세마대지」 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 오산 독산성과 세마대지 주변에 대한 현상변경허용기준안을 마련하고자 심의하는 건임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 오산 독산성과 세마대지(사적 제140호)
  - 소재지 : 경기도 오산시 지곶동 162-1번지 외
- (3) 신청내용<오산 독산성과 세마대지 주변 현상변경 허용기준(안)>

구분	현상변경허용기준(안)	
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)
1구역	○원지형 보존	
2구역	○건축물 최고높이 8m 이하	○건축물 최고높이 12m 이하
3구역	○건축물 최고높이 14m 이하	○건축물 최고높이 18m 이하
공통사항	○기존 건축물 및 시설물은 기존 범위내에서 개·재축을 허용함. ○건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함. ○건축물 및 시설물의 설치를 위한 터파기 시에는 관계 전문가 입회하에 실시하여 매장문화재의 존재를 확인한 후 설치여부를 결정함. 단, 관계전문가의 입회조사가 불필요하다고 판단되는 지역은 제외함.	

#### 라. 검토의견

- 오산 독산성과 세마대지는 북측과 서측으로 임야가 넓게 형성되어 있고, 동쪽에는 임야와 밭이 공존하며, 동남쪽 200m 외곽으로 마을이 1~3층 규모로 형성되어 있음

- 오산시 신청(안)은 북측과 서측 그리고 지방도로 관통한 남쪽 부지의 약 450m 외곽부 임야를 오산시 도시기본계획(시가화 예정지구)에 따라 14m(4층 규모)로 신축 가능하도록 하고, 300~450m에 위치한 도로 남측 부지의 임야와 전답은 문화재로부터 영향이 적다고 판단하여 8m(2층)로 신축 가능하도록 하였으나, 상기 지역은 녹지지역으로 지형 변형 없이 잘 보존, 관리되고 있는 상황임
- 따라서, 위 사항을 고려할 때 기존의 녹지지역은 보존구역으로 하고, 1종일반주거지역으로 되어있는 동남측 마을 일대가 다수 건물이 1층 규모인 점을 감안하여 2층까지 신축을 허용한다면 오산 독산성과 세마대지의 역사 문화환경 보존과 현황이 조화를 이룰 것으로 판단됨.

**사적 제140호 “오산 독산성과 세마대지” 주변 현상변경 허용기준(안)**

구분	현상변경허용기준(안)		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 건물 신축 및 신규 시설물 설치 불가		
2구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 11m 이하	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위내에서 개·재축을 허용함.</li> <li>○ 기존 도시계획 변경시 문화재위원회의 개별 심의를 거치도록 함.</li> <li>○ 건축물 및 시설물 설치 시 동 허용기준의 적용 경계는 건축선을 기준으로 하고 건물 및 시설물의 일부가 설정 지역 경계에 포함되는 경우 하위 지역 기준 적용(1구역과 2구역에 걸쳐 있는 경우 1구역 적용)</li> <li>○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함.</li> </ul>		

**마. 의결사항**

- 조건부가결
  - 검토의견을 반영하여 시행

### 34. 부안 진서리 요지 주변 단독주택 신축 등 18건

#### 가. 제안사항

전북 부안군 소재 사적 제70호 「부안 진서리 요지」 주변 단독주택 신축 등을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 부안 진서리 요지 주변 단독주택 신축 등 18건에 대하여 현상변경 등 허가 신청한 사항임

#### 다. 주요내용

연번	대상문화재	신청인	신청내용	비고
1	사적 제70호 부안 진서리 요지	고○○	<b>&lt;단독주택 신축&gt;</b> ○ 위치 : 전북 부안군 진서면 진서리 1077-2 (문화재구역) ○ 내용 - 규모 : 면적 92.46㎡, 1층, 높이 5.7m - 구조 : 철골조, 박공지붕(아스팔트싱글 마감)	문화재구역
2	사적 제153호 울주 언양읍성	서○○	<b>&lt;단독주택 신축&gt;</b> ○ 위치 : 울산 울주군 언양읍 동부리 150-2 (약 80m 이격) ○ 내용 - 대지면적 : 426㎡ - 건축면적·연면적 : 657.98㎡ - 높이 : 12.9m(최고높이 17m, 지상4층, 경량 철골구조)	현상변경허용기준 초과(3구역 : 복원 계획과 연계건축 제한)
3	사적 제193호 구리 동구릉	○○○	<b>&lt;공동주택 건립&gt;</b> ○ 위치 : 구리시 인창동 104번지 등 10필지 (307m이격) ○ 내용 - 부지면적 : 20,081㎡ - 건축면적/연면적 : 2,576.72㎡/57,852㎡ - 규모 : 총6개동(지하1층·지상18층 3개동, 지하1층·지상25층 3개동) - 최고높이 : 75.7m	현상변경허용기준 초과(5구역) - 9층(29m) 이하

연번	대상문화재	신청인	신청내용	비고															
4	사적 제200호 고양 서삼릉	○○○	<p>&lt;골프장(18홀) 조명시설 설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 고양시 덕양구 신원동 227-12번지 외 89필지(문화재구역과 연결)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부지면적 : 875,587㎡</li> <li>- 조명설치부지 : 655,231㎡</li> <li>- 조명시설 : 18.3m(36개), 15.2m(103개)</li> <li>- 전체 설치개수 : 139개</li> </ul> </li> </ul>	현상변경허용기준 상 2구역(1층, 평지붕 5m, 경사지붕 7.5m)															
5	사적 제200호 고양 서삼릉	○○○	<p>&lt;이동통신 공용화기지국 설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 고양시 덕양구 신원동 227-25번지 (문화재구역으로부터 65m 이격)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지적면적 : 69,455㎡</li> <li>- 신청면적 : 30㎡</li> <li>- 통신탑 높이 : 30m</li> </ul> </li> </ul>	현상변경허용기준 상 2구역(1층, 평지붕 5m, 경사지붕 7.5m)															
6	사적 제203호 파주 삼릉	○○○	<p>&lt;물류창고 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 파주시 조리읍 봉일천리 산8-23(54m 이격)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부지면적 : 36,482㎡</li> <li>- 건축면적/연면적 : 3,000㎡/3,000㎡</li> <li>- 높이 : 4.8m (가로100m× 세로30m)</li> <li>- 주차대수 : 23대</li> </ul> </li> </ul>	현상변경허용기준 초과(1구역 보존구역)															
7	사적 제215호 금정산성	○○○	<p>&lt;배수지 설치공사&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 부산광역시 금정구 금성동 산 41-2번지 일원(약 60m 이격)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성·절토 : 1,875㎡, 675㎡</li> <li>- 배수지 : V=250㎡ <ul style="list-style-type: none"> <li>· L4.5m x B7.8m x H4.8m x 2조</li> </ul> </li> <li>- 밸브실 : L7.6m x B3.5m x H5.8m x 2조</li> <li>- 송 배수관로 : D200mm, L 100m</li> </ul> </li> </ul>	현상변경허용기준 초과(1구역)															
8	사적 제217호 화성 당성	김○○	<p>&lt;근생시설 부지조성&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 화성시 북양동 77-15</li> <li>○ 내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>1차심의 ('12.02.08)</th> <th>금번심의 ('12.04.18)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td> <td>5,377㎡</td> <td>4,445㎡</td> </tr> <tr> <td>건축/연면적</td> <td>1,188/1,188㎡</td> <td>756/756㎡</td> </tr> <tr> <td>층수</td> <td>1층</td> <td>1층</td> </tr> <tr> <td>건물높이</td> <td>7.2m</td> <td>7.3m</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	구분	1차심의 ('12.02.08)	금번심의 ('12.04.18)	신청면적	5,377㎡	4,445㎡	건축/연면적	1,188/1,188㎡	756/756㎡	층수	1층	1층	건물높이	7.2m	7.3m	
구분	1차심의 ('12.02.08)	금번심의 ('12.04.18)																	
신청면적	5,377㎡	4,445㎡																	
건축/연면적	1,188/1,188㎡	756/756㎡																	
층수	1층	1층																	
건물높이	7.2m	7.3m																	

연번	대상문화재	신청인	신청내용	비고
9	사적 제323호 파주 윤관장군묘	서○○	<p>&lt;단독주택 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 파주시 광탄면 분수리 402-2(60m이격)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부지면적 : 496㎡</li> <li>- 건축면적/연면적 : 86.2㎡</li> <li>- 높이 : 5.5m(지상1층, 철근콘크리트조)</li> </ul> </li> </ul>	현상변경허용기준 초과(1구역 보존구역) ※ 2011.4월, 동일 지역에 높이 6m의 규모로 신청하였으나, 불허된 바 있음
10	사적 제338호 영암 구림리 요지	○○○	<p>&lt;소나무 이식&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 전남 영암군 군서면 서구림리 320 (문화재구역 인접)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민묘에 인접한 소나무 1주 이식</li> </ul> </li> </ul>	현상변경허용기준 초과(1구역 보존구역)
11	사적 제356호 남양주 순강원	이○○	<p>&lt;근린생활시설(제조업소) 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 남양주시 진접읍 내각리 150 (문화재구역과 연접)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부지면적 : 787㎡</li> <li>- 건축면적/연면적 : 310.57㎡</li> <li>- 높이 : 6.7m(지상1층, 일반철골구조)</li> </ul> </li> </ul>	현상변경허용기준 초과(1구역 보존구역)
12	사적 제394호 양양 오산리유적	최○○	<p>&lt;가설 건축물 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 강원도 양양군 손양면 오산리75-1번지(문화재구역으로부터 약30m 이격)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가설건축물(농수산물 직거래용 가설점포)</li> <li>- 대지면적 : 330㎡</li> <li>- 건축부지 : 32㎡</li> <li>- 규모 : 1동 1층(경량철골조)</li> </ul> </li> </ul>	현상변경허용기준 초과(1구역)
13	사적 제441호 시흥 오이도 유적	○○○	<p>&lt;이동통신용 강관주 이설&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 시흥시 정왕동 1723번지</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부지면적 20㎡, 높이 20m, 강관주</li> </ul> </li> </ul>	
14	사적 제452호 강화외성	○○○	<p>&lt;근린생활시설 주차장 부지조성&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 강화군 선원면 신정리 247-1 등 4필지(문화재구역으로부터 320m 이격)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부지면적 : 2,645㎡</li> <li>- 절토 3,113.564㎡, 성토 51.16㎡</li> <li>- 석축공사 173m, 맨홀 7개 등</li> </ul> </li> </ul>	현상변경허용기준 상 1구역에 해당
15	사적 제471호 완주 위봉산성	○○○	<p>&lt;스님숙소 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 전북 완주군 소양면 대흥리 산7 (문화재구역)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 규모 : 면적 72㎡, 1층, 높이 5.53m</li> <li>- 구조 : 조적조, 샌드위치판넬 지붕</li> </ul> </li> </ul>	문화재구역

연번	대상문화재	신청인	신청내용	비고															
16	사적 제500호 용인 보정동 고분군	김○○ 외 1인	<p>&lt;근생시설 부지 조성&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 용인시 기흥구 보정동 1053-3번지 외 1필지</li> <li>○ 내용</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>구분</td> <td>1차심의 ('11.12.14)</td> <td>금번심의 ('12.04.18)</td> </tr> <tr> <td>신청면적</td> <td>1,849㎡</td> <td>1,978㎡</td> </tr> <tr> <td>건축/연면적</td> <td>161.75/217.75㎡</td> <td>120/240㎡</td> </tr> <tr> <td>층수</td> <td>2층</td> <td>1층</td> </tr> <tr> <td>건물높이</td> <td>9.5m</td> <td>7.525m</td> </tr> </table>	구분	1차심의 ('11.12.14)	금번심의 ('12.04.18)	신청면적	1,849㎡	1,978㎡	건축/연면적	161.75/217.75㎡	120/240㎡	층수	2층	1층	건물높이	9.5m	7.525m	
구분	1차심의 ('11.12.14)	금번심의 ('12.04.18)																	
신청면적	1,849㎡	1,978㎡																	
건축/연면적	161.75/217.75㎡	120/240㎡																	
층수	2층	1층																	
건물높이	9.5m	7.525m																	
17	사적 제514호 창녕 교동과 송현동 고분군	김○○	<p>&lt;단독주택 증축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경남 창녕군 창녕읍 말흘리 17번지</li> <li>○ 내용</li> <li>- 부지면적 914㎡, 건축면적 43.05㎡, 지상 1층(최고높이 7m)</li> </ul>																
18	사적 제514호 창녕 교동과 송현동 고분군	오○○	<p>&lt;어린이집 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경남 창녕군 창녕읍 교리 156-2번지</li> <li>○ 내용</li> <li>- 부지면적 1,123㎡, 건축면적 223.02㎡, 연면적 379.12㎡ 지상 2층(최고높이 7.7m)</li> </ul>																

**라. 검토의견 및 참고사항**

연번	대상문화재	신청내용	검토의견(현지조사 의견)	참고사항
1	사적 제70호 부안 진서리 요지	단독주택 신축 (고○○)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화재 구역 내에 노후된 기존 주택(29.16㎡) 허물고 철골조 주택(92.46㎡)을 신축하려는 사안임.</li> <li>○ 신청위치가 문화재 구역이므로 기존 건물 규모 이상으로 건축하는 행위는 사적지 보존에 바람직하지 않다고 판단됨.</li> </ul>	
2	사적 제153호 울주 언양읍성	단독주택 신축 (서○○)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 본건은 4층규모 17m(승강탑 포함) 건물을 신축하는 것으로</li> <li>○ 신청지는 3구역으로 언양읍성 복원정비계획과 연계하여 건축 제한하는 지역으로 건축행위를 하는 것은 역사문화환경을 훼손 할 것으로 판단됨</li> </ul>	<p>지자체의견</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주변 1-3층 건물이 형성되어 있고 복원정비계획상 현상변경허용기준(안)의 양각비율(1:5)에 비추어 12.9m는 문화재에 미치는 영향은 없을 것으로 판단됩니다</li> </ul>



연번	대상문화재	신청내용	검토의견(현지조사 의견)	참고사항
3	사적 제193호 구리 동구릉	공동주택 건립 (○○○)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신청지 주변에 신청규모와 비슷한 공동주택이 동구릉 앞 조망권을 훼손하고 있어 신청 내용대로 건축이 이루어질 경우, 세계문화유산인 동구릉의 역사문화환경의 훼손을 가중시킬 것으로 사료됨.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정부는 세계문화유산인 동구릉의 역사적 경관 회복을 위한 노력을 다하여야 할 의무가 있음</li> </ul>
4	사적 제200호 고양 서삼릉	골프장 조명시설 (○○○)	<p>검토의견</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신청지는 서삼릉과 인접한 지역이며, 동 사업시행시 서삼릉의 역사문화환경을 훼손하게 됨</li> </ul> <p>현지조사의견('12.04.16/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신청된 도면내용과 현지의 상황이 일치되지 않아 정확한 검토를 위해선 실제 설치되는 조명의 위치와 횡단면도상의 레벨, 능선과의 관계 등이 정확한 분석된 자료가 보완되어야 함</li> <li>○ 그러나, 세계문화유산인 서삼릉 주변에 조명시설을 하는 것은 바람직하지 않으며, 이는 세계문화유산으로 지정당시 주변 지역의 경관 회복을 위한 지속적인 노력을 요구하였는 바, 앞으로도 조선왕릉의 역사문화경관 보존을 위한 각별한 노력이 필요할 것으로 판단됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세계문화유산인 서삼릉에 대하여 「세계문화유산 및 자연유산의 보호에 관한 협약」은 '세계유산에 직접 또는 간접으로 손상을 입힐 위험이 있는 조치를 고의로 취하지 않을 것'을 규정하고 있음</li> </ul>

연번	대상문화재	신청내용	검토의견(현지조사 의견)	참고사항
5	사적 제200호 고양 서삼릉	이동통신 공용화기 지국 설치 (○○○)	<p>검토의견</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업대상지는 서삼릉으로부터 60여m 이격되어 있는 지역으로 허용기준상 2구역(최고높이 5m~7.5m)에 해당됨</li> <li>○ 동 사업시행시 서삼릉의 주변 역사문화경관을 훼손할 것으로 판단됨</li> </ul> <p>현지조사의견('12.04.16/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신청시설물은 30m의 규모로서 서삼릉과 인접한 능선 위에 설치되므로 신청내용대로 사업시행시, 서삼릉 주변 역사문화경관을 훼손할 것으로 판단됨</li> <li>○ 또한, 시설물의 적절한 위치와 규모에 대한 당위성도 희박하여 사업내용을 재고할 필요가 있음</li> </ul>	
6	사적 제203호 과주 삼릉	물류창고 신축 (○○○)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신청지는 과주삼릉 현상변경 허용기준상 1구역(보존지역)에 해당되며, 비록 주변지역에 유사규모의 건축물이 존재하나, 신청내용대로 건축이 이루어질 경우, 세계문화유산인 과주삼릉의 역사문화환경 훼손이 심화될 것으로 판단됨</li> </ul>	
7	사적 제215호 금정산성	배수지 설치공사 (○○○)	<p>검토의견</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 본건은 금정산성 경계에서 60m 이격된 등산로의 진입부에 산성마을의 물공급을 위한 배수지를 조성하고자 하는 사업으로</li> <li>○ 신청지는 1구역에 해당하는 곳으로 건축행위를 하는 것은 역사문화환경 경관에 미치는 영향이 클 것으로 판단됨</li> </ul> <p>현지조사의견(12.4.10/전문위원 ○○○)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배수지 건물의 신축에 의해 지형훼손 등 역사문화환경에 미치는 영향이 있을 것으로 판단됨</li> </ul>	

연번	대상문화재	신청내용	검토의견(현지조사 의견)	참고사항
8	사적 제217호 화성 당성	근생시설 부지조성 (김○○)	○ 본 신청 건은 문화재구역으로부터 247m 이격하여 근생시설 부지를 조성하려는 사항으로, 기 시행되고 있는 허용기준을 초과함에 따라 사업이 시행될 경우 문화재 주변 역사문화환경을 훼손할 우려가 있을 것으로 판단됨	
9	사적 제323호 파주 윤관장군묘	단독주택 신축 (서○○)	○ 신청지는 윤관장군묘와 불과 60m 이격된 지역이며, 문화재와 신청지 사이에는 건물이 없고, 주택신축시 윤관장군묘 주변 역사문화환경이 훼손될 것으로 사료됨.	○ 2011.4월, 동일지역에 높이 6m의 규모로 신청하였으나, 불허된 바 있음
10	사적 제338호 영암 구림리 요지	소나무 이식 (○○○)	○ 요지 내에 있는 민묘에 소나무가 인접하여 잔디 생육에 지장을 초래하므로 수목을 이식하고자 하는 사항으로 가지 치기 등으로 조치 가능하므로 불허함이 타당함.	
11	사적 제356호 남양주 순강원	근생시설 신축 (이○○)	○ 신청지는 순강원 입구와 연결한 지역이며, 동 사업시행시 문화재 주변 역사문화환경이 훼손될 것으로 판단됨.	지자체의견('12.03.14) ○ 신청지는 문화재구역과 연결된 곳으로, 순강원 재실 전면부에 해당됨. ○ 신청지와 문화재 담장사이에 있는 차량진입로로 인하여 약 7m 이격되어 있으며, 기존 수목으로 일부 차폐되어 있음. ○ 기존 1층 건축물을 헐고, 벽체 및 지붕을 통나무 형태, 한식기와 형태의 판넬로 근린생활시설(1층)을 신축하고자 신청하였음
12	사적 제394호 양양 오산리유적	가설 건축물 신축 (최○○)	○ 신청지는 양양 오산리유적에 연결한 지역으로 가설 건축물 신축 시 사적지 주변 역사문화환경에 미치는 영향이 클 것으로 판단됨	
13	사적 제441호 시흥 오이도 유적	이동통신용 강관주 이설 (○○○)	○ 본 신청 건은 문화재구역으로부터 약 8m 이격하여 이동통신용 강관주를 이설하려는 사항으로 사업이 시행될 경우 문화재 주변 역사문화환경을 훼손할 우려가 있을 것으로 판단됨	

연번	대상문화재	신청내용	검토의견(현지조사 의견)	참고사항
14	사적 제452호 강화외성	주차장 부지조성 (○○○)	○ 사업대상지는 비록 문화재로부터 300m 이상 이격되어 있으나, 5m 이상의 절토와 173m에 이르는 석축공사로 인하여 문화재 주변 환경이 훼손될 것으로 판단됨	지자체의견('12.03.20) ○ 신청지는 국가지정문화재 강화외성 현상변경허용기준 1,4구역으로 문화재로부터 약 320m 이격되어 있음 ○ 건물 위치는 4구역에 해당하여 문제가 없으나, 주차장을 조성하는 곳이 1구역에 포함되며 약 5m 정도 절토가 필요하여 현상변경허가를 신청하는 건임 ○ 신청지에서 문화재는 멀리 떨어져 있어 잘 보이지 않는 지역이므로 사업을 시행하여도 문화재에 미치는 영향은 없을 것으로 판단됨
15	사적 제471호 완주 위봉산성	스님숙소 신축 (○○○)	○ 문화재 구역 내에 위봉사 스님 숙소용 샌드위치 판넬 지붕 건물을 신축하려는 사항으로 사적지 경관 훼손 및 관리 곤란을 초래할 우려가 있음.	
16	사적 제500호 용인 보정동 고분군	근생시설 부지조성 (김○○ 외 1인)	○ 본 신청 건은 문화재구역으로부터 약 95m 이격하여 단독주택을 증축하려는 사항으로 사업이 시행될 경우 문화재 주변 역사문화환경을 훼손할 우려가 있을 것으로 판단됨	
17	사적 제514호 창녕 교동과 송현동 고분군	단독주택 증축 (김○○)	○ 본 신청 건은 문화재구역으로부터 약 100m 이격하여 단독주택을 증축하려는 사항으로 사업이 시행될 경우 문화재 주변 역사문화환경을 훼손할 우려가 있을 것으로 판단됨	
18	사적 제514호 창녕 교동과 송현동 고분군	어린이집 신축 (오○○)	○ 본 신청 건은 문화재구역으로부터 약 189m 이격하여 어린이집을 신축하려는 사항으로 사업이 시행될 경우 문화재 주변 역사문화환경을 훼손할 우려가 있을 것으로 판단됨	

#### 마. 의결사항

- 부결
  - 문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려

## 【 검토사항 】

안건번호 사적 2012-04-035

### 1. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토

#### 가. 제안사항

서울시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성을 내 19필지 1,942㎡을 추가지정 하고자 하는 사항임.

#### 다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)

- 소재지 : 서울특별시 송파구 풍납동 일원

(3) 지정신청

- 기존 지정면적 : 서울특별시 송파구 풍납동 238-1번지 등 590필지 278,610㎡

- 추가지정 신청면적 : 서울특별시 송파구 풍납동 291-14번지 등 19필지 1,942㎡

(4) 신청사유

- 풍납토성 내 2권역(핵심권역), 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

#### 라. 참고사항

(1) 국립문화재연구소 검토의견('12.03.23)

- 풍납토성 내 2권역(핵심권역)에 포함되어 있는 지역은 사적으로 추가 지정하는 것이 타당하며, 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있는 곳은 문화재청과 협의하여 추진하는 것이 타당함

#### 마. 의결사항

- 원안가결

서울 풍납동 토성 사적추가지정 지적별 면적조서

연번	소재지	지 번	지목	지 번 면적(m <sup>2</sup> )	지정신청 면적(m <sup>2</sup> )	소 유 자	
						성 명	주 소
1	풍납동	291-14	대	122	122		
2	풍납동	290-1	대	194	194		
3	풍납동	126-2	도	162	162		
4	풍납동	126-32	대	13	13		
5	풍납동	126-33	대	17	17		
6	풍납동	126-57	대	17	17		
7	풍납동	126-88	대	10	10		
8	풍납동	126-95	도	393	393		
9	풍납동	126-144	대	20	20		
10	풍납동	126-148	대	20	20		
11	풍납동	126-151	대	89	89		
12	풍납동	126-183	도	205	205		
13	풍납동	126-188	도	184	184		
14	풍납동	130-27	대	23	23		
15	풍납동	152-70	대	101	101		
16	풍납동	152-84	도	8	8		
17	풍납동	130-35	대	178	178		
18	풍납동	131-54	대	93	93		
19	풍납동	131-55	대	93	93		
<b>합계</b>		<b>19필지</b>		<b>1,942</b>	<b>1,942</b>		

## 2. 고성 문암리 유적 사적 추가지정 검토

### 가. 제안사항

강원도 고성군 소재 사적 제426호 「고성 문암리 유적」의 국가지정문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 고성 문암리 유적지 주변 8필지(11,763㎡)을 추가지정 하고자 하는 사항임

### 다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 고성 문암리 유적(사적 제426호/2001.2.5. 지정)

- 소재지 : 강원도 고성군 죽왕면 문암진리 1번지 일원

(3) 지정신청 범위 : 붙임 지정 면적조서 참조

- 기지정 면적 : 28필지 54,590㎡
- 추가지정 신청 면적 : 8필지 11,763㎡
- 추가지정 후 면적 : 36필지 66,353㎡

(4) 신청사유

- 이번 신청구역은 기 지정구역과 연접해 있는 1구역(원형보존지역)으로서 문암리 선사유적의 성격상 유적과 바다를 연결하는 주요 지역이므로 사적으로 추가 지정 신청하고자 함

### 라. 참고사항

(1) 현지조사의견('12.02.09/문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

- 고성 문암리 유적은 한반도 내에서 가장 오래된 신석기 유적으로서, 현 지정구역과 연접하고 서측 임야구역은 신석기시대 어로 생활의 특징을 보여주는 본 유적의 성격상 신석기 유적의 범위 내에 포함된다고 판단됨
- 또한 고성 문암리 유적의 역사문화환경의 일체적인 보존을 위해 추가 지정 신청된 구역을 지정하여 보존할 필요가 있음
- 그리고 서측 구릉의 산기슭까지 포함한 수로 안쪽까지 추가 지정 구역에

포함시킬 필요가 있을 것으로 사료됨

(2) 추가신청 구역 소유자 변동 현황(※ 문화재 지정고시일 : 2001.02.05)

연번	지번	지목	필지면적 (㎡)	신청 면적 (㎡)	소유자			
					변동일자	변동원인	성명	주소
1	408	답	536	536	1977. 6.23	소유권이전		
2	409	답	1,015	1,015	2000. 9.23	소유권이전		
3	410	전	377	377	1996.11.28	소유권이전		
					<b>2006.10. 2</b>	<b>소유권이전</b>		
4	411	답	93	93	1995. 3. 6	소유자등록		
					2002.12. 4	소유권보존		
					2002.12. 4	소유권이전		
					<b>2010.10.18</b>	<b>소유권이전</b>		
5	412	전	932	932	1994. 8. 4	소유권이전		
					<b>2006.10. 2</b>	<b>소유권이전</b>		
6	산11	임	5,554	5,554	1989. 9.26	소유권보존		
					2003. 8.26	소유권이전		
					<b>2007. 4.16</b>	<b>소유권이전</b>		
7	산12	임	1,686	1,686	1998. 9. 3	소유권이전		
					2000. 8.22	소유권이전		
8	411-1	구	6,483	1,570	1996.10.21	소유권보존		
소계	8필지		16,676	11,763				

마. 의결사항

○ 부결

- 발굴조사 및 학술조사를 실시하여 그 결과를 토대로 지정여부 검토 필요



**사적 추가지정 지적별 면적조사(면적: m<sup>2</sup>)**

연번	소재지	지번	지목	면적(m <sup>2</sup> )	지정 면적 (m <sup>2</sup> )	소유자	
						성명	주소
1	문암진리	408	답	536	536		
2	문암진리	409	답	1,015	1,015		
3	문암진리	410	전	377	377		
4	문암진리	411	답	93	93		
5	문암진리	412	전	932	932		
6	문암진리	산11	임	5,554	5,554		
7	문암진리	산12	임	1,686	1,686		
8	문암진리	411-1	구	6,483	1,570		
계	8필지			16,676	11,763		☞ 국·공유지 : 1,570m <sup>2</sup> (13.3%) ☞ 사유지 : 10,193m <sup>2</sup> (86.7%)

### 3. 삼척 준경묘·영경묘 사적 지정 검토

#### 가. 제안사항

강원도 삼척시 소재 강원도 기념물 제43호 「삼척 준경묘·영경묘」의 국가 지정문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 삼척 준경묘는 조선 태조의 5대조인 양무장군(목조의 아버지)의 묘이고, 영경묘는 그의 부인인 평창이씨의 묘로서 비록 왕의 능침은 아니지만 조선 왕조가 인정한 선조의 묘라는 점에서 역사적 가치를 지니고 있으므로 해당 지역을 사적으로 지정하여 보호하고자 함

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 삼척 준경묘·영경묘(강원도 기념물 제43호/1981.08.05.지정)
  - 소재지 : 강원도 삼척시 미로면 활기리 산149번지 외 5필지
- (3) 지정신청 범위 : 붙임 지정 면적조서 참조
  - 신청 대상 : 삼척 준경묘·영경묘(三陟 濬慶墓·永慶墓)
  - 신청 면적 : 6필지(65,154㎡)
- (4) 관리단체(안) : 강원도 삼척시
- (5) 신청사유
  - 삼척 준경묘·영경묘는 풍수지리설에 따라 주산을 뒤로 하고, 좌우측에는 청룡·백호를 이루고 앞쪽으로는 멀리 안산을 바로보는 최고의 명당 지역으로 이들 묘는 조선왕조 태동지로서의 큰 역사적 가치를 지니고 있으므로 국가지정문화재(史蹟)로 지정 신청하고자 함

#### 라. 현지조사 의견('12.04.13/문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

##### (1) 문화재 현황

##### ○ 입지 현황 및 역사문화환경

- 삼척시 미로면 활기리 산149, 산150에 입지하는 준경묘는 우리나라 시조

산인 백두산에서 이어 온 태백정맥의 영산인 동해·삼척 지구의 두타산(무릉계곡)을 주산으로 하는 곳으로 준경묘는 두타산의 3맥(脈)이 입지하고 있음. 좌청룡우백호 등 풍수적 사신사사가 잘 보존되어 건좌향(乾坐向)하여 입지하고 있음.

- 삼척시 미로면 하사전리 산53에 입지하는 영경묘는 태백정맥의 동해·삼척 지구의 두타산(무릉계곡)을 주산으로 하며 두타산의 제일국 맥(脈)에 입지하고 있으며 준경묘와 십리정도의 거리를 두고 있음. 좌청룡·우백호 등 풍수적 사신사사가 잘 보존되어 묘좌향(卯坐向)하여 입지하고 있음.
- 삼척시 미로면 활기리 98과 97-1에 입지하는 영경묘·준경묘 재실은 활기리의 중심 언덕에 위치하며 앞면 아래에 활기천이 흐르고 있는 전형적 조선후기의 재실형태를 갖추고 있음.
- 삼척시 미로면 활기리 92에 입지하는 목조대왕 구거유지는 잡종지로 활기리 활기천 우측도로와 인접하며 준경묘와 영경묘 재실과 1.5km 떨어져 있으며, (구)천기초등학교 활기분교(현 폐교)에 입지함.
- 영경묘와 준경묘는 조선왕조의 태조인 이성계의 5대조 부모의 묘역으로 목조의 부모의 능묘임. 이 능묘는 조선왕실(대한제국)의 선대의 조상의 신위를 모시는 선원전(璿源殿)에 전주이씨 시조 사공공(司空公) 다음에 모시는 분임. 즉 이태조의 5대조 중 가장 윗대에 해당하며 선원보감(璿源寶鑑)에 시조묘인 시조사공공공릉(始祖司空公陵) 다음에 기록되어 보존되고 있는 중요한 지역임.(선원보감)
- 이 묘역은 고종대에 국호를 대한제국(1897)으로 바꾸면서 태조 이성계의 5대조를 봉양하기 위해 원조(遠祖)추승사업(광무3년, 1899년 4월16일)으로 이루어진 조선왕실의 중요한 능묘임.
- 준경묘와 영경묘는 남한에 있는 조선왕조의 최고의 조상묘로서 가치를 갖고 있는 묘역임. 북한 함경도의 목조(穆祖,德陵安陵), 익조(翼祖.智陵,淑陵), 도조(度祖,義陵,純陵), 환조(桓祖,定陵和陵)의 4대조의 능묘와 함께 보존되어 온 능역임.
- 이곳은 기 지정된 조선왕릉 40기의 세계문화유산과 더불어 앞으로 연산군묘, 광해군묘, 북한 개성의 제릉(齊陵)과 후릉(厚陵) 그리고 태조의 4대조인 함경도 6기의 능과 더불어 추가로 조선왕실에서 봉양해 온 선원전의 유산을 추가로 세계문화유산에 등재시킬 수 있는 중요한 문화유산 자원 중의 하나임.

#### ○ 연혁 유래 및 특징

- 준경묘·영경묘는 조선 태조 이성계가 건국 후 선대 5대조의 묘를 찾기 위해 어명을 내려 찾을 때 이곳을 비롯하여 노동·동산지역 위치설, 위천 부근 위치설, 태백산 황지 부근 위치설로 여러 지역이 정조때까지도 기록 및 구전으로 거론되었으나(조선왕조실록 등) 의견이 분분하여 조선시대 내내 어느 곳이 확실한 선대의 묘인지에 대한 결정을 하지 못하다가, 고종시대인 광무3년(1899) 4월 16일에 비로서 고종이 공식적인 선조의 묘로 추봉하여 묘와 재각 및 비각 등을 수축·정비하면서 현재에 이르고 있음.
- 준경묘는 조선의 단릉의 형태로 건좌을향(乾坐乙向)하여 이루어져 있으며 강원도 오지에 입지하여 천연의 자연지형이 잘 보존되어 있으며 풍수적 사신사가 잘 보존되어 있음.
- 고종 때 추봉되면서 만들어진 두단의 석축의 단위에 봉분이 있으며, 정청(제례청), 비와 비각, 수라간 터, 산신석, 어로, 홍살문 등이 있음. 홍살문은 추후에 수리된 것으로 추정됨. 일반 조선왕릉과 달리 제례청(정청)은 있으나 배위청이 없는 앞면 3칸 옆면 1칸의 일자형 건축이 특이함.
- 영경묘는 조선의 단릉의 형태로 묘좌신향(乾坐乙向)하여 이루어져 있으며 풍수적 사신사가 잘 보존되어 있으며 양계의 계류를 끼고 급경사지에 교묘하게 자리잡은 특이한 형국을 이루고 있는 지형임. 따라서 제례청(정청)이 좌청룡능선아래에 입지하는 특징을 갖고 있으며, 정청, 배위석, 신로, 수라간터, 비각등이 존치되어 있음.
- 이곳은 묘역을 조영할 당시의 이야기인 백우금관(白牛金棺)의 전설이 전해지고 있으며 백두대간의 정기가 백두산을 거쳐 오대산을 거쳐 명산인 두타산의 지맥에 자리 잡고 있어 정기가 강한 명당으로 평가되며 조선왕조의 태동을 비롯하여 500여년의 왕조의 이어움을 알 수 있는 지역임.
- 준경묘와 영경묘 지역의 송림은 우리나라의 대표적 소나무로 황장목으로 건축적 가치를 인정받는 목재임. 이곳의 송림은 일부 간벌하여 궁궐건축과 문화재 복원 목재로 사용되고 있음. 최근에는 승례문 복원시 이곳 준경묘의 용맥 능선의 일부 간벌 소나무를 사용하고 있기도 함.
- 준경묘와 영경묘 일원의 소나무 숲은 2005년 올해의 가장 아름다운 “생명의 숲”으로 선정되어 대상을 받을 정도로 우수한 역사문화생태자원임.

## (2) 종별 및 명칭(안) 검토

- 종별 : 사적
- 명칭 검토 : 삼척 준경묘·영경묘(三陟 濬慶墓·永慶墓)
  - 해당 유적지가 삼척시에 있고 현 지방 기념물인 “삼척 준경묘·영경묘”로

하는 것은 타당할 것으로 판단됨

### (3) 지정면적 검토

- 개인의 사유재산권 보호 및 문화재 보호를 위하여 강원도 기념물 지정범위(65,154m<sup>2</sup>)를 사적 지정면적으로 하는 것이 합리적인 것으로 사료됨.

### (4) 국가지정문화재 지정가치

<문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○ 등>

- 삼척 준경묘·영경묘는 조선왕실의 최고의 선대(이태조 5대조이며 목조의 부모의 묘, 선원전 추봉된 신위; 선원전 및 선원보감 참조)의 능원으로 역사적 가치를 갖고 있는 능원이며, 조선 왕실에서 관리하던 능·원·묘 중 유일하게 사적으로 지정되지 못한 지역임.
- 역사적, 문화적, 경관적, 생태적, 풍수적 가치를 인정받는 곳으로 사적의 가치를 충분히 갖추고 있으며 향후 남한의 연산군묘와 광해군묘, 북한의 제릉과 후릉 그리고 함경도의 4대조 능원과 더불어 세계문화유산으로 추가 지정되어 완성된 조선왕릉의 연속유산(선원전 유산)의 가치를 인정받을 수 있는 국가적 문화유산임
- 현재 이곳의 송림 등의 생태자원은 조선왕실의 생태자원 보존(조선의 각종 역사경관림 복원에 이곳의 종을 받아서 사릉관리소에 번식하여 (조선왕실생태자원 보존소) 종의 보존을 하고 있다는 점이 세계유산위원회와 ICOMOS(국제기념물유적협의회)등에서 높이 평가 받고 있음.
- 따라서 준경묘·영경묘역과 재실, 목조(穆祖)의 구거유지의 국가사적화가 필요하며 열악한 지방자치단체의 재정으로는 한계가 있음. 이를 국가 사적으로 지정하고 주변의 역사경관 및 자연자원의 보존을 극대화하며 주변의 석회암(시멘트)개발, 무분별한 남벌과 개발, 석산개발 등에 의한 경관 훼손 및 산불 방지 등 적극적 보존을 위해 국가가 관리해야하며 영구적인 보존이 되도록 해야 할 것으로 사료됨.
- 현재 삼척군에서 신청한 지역은 기존의 문화재청에서 소유하고 있는 지역 중 일부 핵심지역만 신청하고 있어 역사경관림과 생태자원 등의 보존을 위해 현 신청 사적지보다 확대하는 안이 검토되어야 할 것으로 사료됨. 참고로 조선왕릉 등은 대체로 능역전체(사신사 보존)를 국가사적으로 지정되어 관리되고 있음. 차후 세계문화유산 등재시(四神砂 보존을 중요시함)에도 유리한 것으로 사료됨.
- 결국 준경묘·영경묘의 묘역과 재실, 목조대왕구거지 등은 태조 이성계의 5대조의 능묘로 조선왕실 최고의 지역으로 추봉된 지역이며 남한에 있는

## 최고 능묘임

이곳은 조선왕실에서 관리하던 능·원·묘 중 유일하게 국가사적으로 지정되지 못한 지역으로 이들을 조선왕실 국가 사적으로 지정하여 보존을 도모하는 것이 타당하다고 사료됨.

- 또한, 묘역 주변의 자연 및 역사경관립을 보존하고, 그 가치의 우수성과 역사성을 후손에게 교육하는 차원에서도 국가지정문화재로 승격이 필요함 아울러 삼척시에서 신청한 구역보다 확대하여 용맥(龍脈)의 보존 및 내외 사신사(內外四神砂) 보존을 위한 확대 지정방안이 검토되어야 하며 추후 세계문화유산으로의 전략적 국가사적 지정이 요구됨

## 마. 참고사항

### (1) 추진경과

- 국가지정문화재(사적) 지정신청(1차 : 삼척시⇒강원도) : 2005. 07. 11.
- 삼척 준경묘·영경묘 학술조사 용역 시행(2008.12.16. ~ 2009.03.16. 강원대)
- 국가지정문화재(사적) 지정신청(2차 : 삼척시⇒강원도) : 2009.11.02
- 도 문화재위원회 사전심의 : 2010. 03. 30.(사적으로 문화재청에 신청)
- 국가지정문화재(사적) 지정신청(강원도⇒문화재청) : 2010. 04. 08
- 국가지정문화재(사적) 지정신청 서류보완 통보 : 2010. 04. 29
- 문화재 보존정비·활용계획 용역 : 2010.11.09. 2011.02.16./한국지식산업연구원
- 학술 심포지엄 : 2011. 10. 28.(삼척 준경묘, 영경묘 역사문화가치 조명과 활용)
- 국가지정문화재(사적) 보완자료 제출 : 2012. 2월

### (2) 강원도 문화재위원회 의견 : 사적 지정 신청 가결(2010.3.30)

- 삼척 준경묘, 영경묘는 남한지역에 소재하고 있는 조선왕실 최고의 묘로서 조선 왕조 태동의 발상지로서의 역사성 뿐만 아니라 풍수지리적·경관적 가치 등 역사적·학술적 가치가 매우 크다고 판단됨

### (3) 지자체에서 실시한 관계 전문가 조사의견

- ○○○(○○대 사학과 교수)
  - 준경묘와 영경묘는 조선왕실의 능원 가운데 유일하게 사적으로 지정받지 못하고 있는 상황임
  - 역사적으로, 자연경관상으로 그리고 풍수지리학상으로 사적으로 충분한 자격을 갖추고 있다고 판단됨
  - 최근 유네스코에서 조선시대 왕릉을 일괄 세계문화유산으로 지정하려는 것에도 맥락을 같이하며 사적으로 지정함이 바람직하다고 봄

- ○ ○ ○ (강원도 문화재 전문위원/○○대 건축학과 교수)
  - 조선의 태동을 알려주는 곳으로 백우금관 전설에서 볼 수 있듯이 풍수지리적 측면 뿐만 아니라 역사적, 건축사적, 경관적 가치 측면에서 국가지정 문화재로 지정받을 요건을 갖추고 있음
  - 또한, 묘역 주변의 자연 및 역사문화공간을 보존하고, 그 가치의 우수성과 역사성을 후손에게 교육하는 차원에서도 국가지정문화재로 승격이 필요함

○ 유재춘(문화재청/강원도 문화재 전문위원(강원대 사학과 교수))

- 준경묘·영경묘는 남한 최고의 조선왕실 능묘로서 일반적으로 조선의 능묘(왕의 능침이 아니더라도)가 국가문화재인 ‘史蹟’으로 지정되어 국가 차원에서 체계적으로 보존·관리되고 있다는 것을 고려할 때, 준경묘·영경묘는 실제 조선의 왕은 아니더라도 조선의 태동을 잉태한 역사적 현상으로서의 가치성이 충분하고, 현대에 와서 새삼 찾아낸 것이 아니고 이미 1백여년 전에 국가 차원에서 조사하여 최종 확정·정비되어 관리해 온 만큼 ‘사적’으로의 지정 가치가 충분히 있음

또한 경기도 구리시에 있는 태종 후궁 명빈김씨묘 등 여러 후궁의 묘조차 사적으로 지정되어 있다는 점을 감안할 때, 조선왕조 창건자의 5대조라는 사실 외에도 가문의 이동 경로에 대한 기록을 뒷받침하는 중요자료가 되기도 한다는 점에서 충분히 사적 지정의 가치가 있다고 판단됨

**(4) 학술대회 개최결과 요약**

- 주제 : 삼척 준경묘·영경묘 역사문화가치 조명과 활용방안 심포지엄
- 일시/ 장소 : 2011.10.28./강원대학교 삼척캠퍼스 제5공학관 대강당
- 발표내용 및 담당자

제 목	발표자(당시 소속)
삼척 준경묘·영경묘 역사문화가치 조명과 활용방안 심포지엄에 즈음하여(기조연설)	○○○ (○○대학교 환경조경학과 교수/ 문화재청 문화재위원)
삼척 준경묘·영경묘의 역사적 고찰	○○○ (○○대 교양학부 교수)
준경묘 전설과 천명사상	○○○ (○○대 국어국문학과 명예교수/ 강원도 문화재위원)
삼척 준경묘·영경묘 보존정비 및 활용기본계획	○○○ (○○대 건축공학과 교수/ 강원도 문화재전문위원)
삼척 준경묘·영경묘의 풍수지리적 입지와 현대적 의의	○○○ (○○대 지리교육학과 교수)

○ 종합내용

- 준경묘·영경묘는 조선건국의 역사적 스토리와 생태환경, 역사문화적 가치를 고려할 때 국가지정문화재인 사적으로 지정하여 국가에서 보호·관리하여야 하며, 조선왕릉이 UNESCO 세계유산으로 등재된 점을 고려할 때 향후 준경묘·영경묘도 추가하여 등재할 필요가 있음

(5) 사적(신청지) 지정 면적 조서(면적: m<sup>2</sup>)

연번	소재지	지번	지목	면적(m <sup>2</sup> )	지정면적(m <sup>2</sup> )	소유자		비고
						성명	주소	
1	미로면 활기리	산149	임	22,413	22,413	국유(문화재청)		준경묘
2	미로면 활기리	산150	임	11,405	11,405	국유(문화재청)		준경묘
3	미로면 하사전리	산53	임	24,000	24,000	국유(문화재청)		영경묘
4	미로면 활기리	92	잡	2,139	2,139	국유(문화재청)		목조대왕구거유지
5	미로면 활기리	97-1	전	4,572	4,572	국유(문화재청)		재실
6	미로면 활기리	98	대	625	625	국유(문화재청)		재실
계	6필지			65,154	65,154	☞ 국유지(문화재청) : 65,154m <sup>2</sup> (100%)		

(6) 관련 사진 및 도면 : 별첨

바. 의결사항

- 원안가결



## 4. 여수 석보성 사적 지정 검토

### 가. 제안사항

전남 여수시 소재 전라남도 기념물 제106호 「여수 석보성」의 국가지정 문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 여수 석보성은 15세기 중반 평지부에 방형으로 축조된 석축성으로 육국진 보성으로는 유일하여 성곽사에서 중요한 가치를 지니고 있으므로 사적으로 지정하여 해당 지역을 보호하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 여수 석보성(전라남도 기념물 제106호/1987.1.15 지정)
  - 소재지 : 전라남도 여수시 여천동 868번지 일원
- (3) 지정신청 범위 : 붙임 지정 면적조서 참조
  - 신청 대상 : 여수 석보성(麗水石堡城)
  - 신청 면적 : 106필지 77,393㎡
- (4) 관리단체(안) : 전라남도 여수시
- (5) 신청사유
  - 여수석보성은 전라도 육군이 수자리하던 대표적인 요충지에 축조된 성곽 시설로서 당시 관방체제를 살펴볼 수 있는 중요한 자료로 판단되므로 국가지정문화재(史蹟)로 지정 신청하고자 함

### 라. 현지조사 의견('12.04.06/문화재위원 ○ ○ ○, ○ ○ ○, 전문위원 ○ ○ ○)

#### (1) 문화재 현황

##### ○ 입지 현황 및 역사문화환경

- 여수석보성은 조선시대 전라좌수영이 있던 여수 동쪽해안, 선소가 있던 여수 남쪽해안, 광양만의 북쪽 해안을 비롯하여 백야곶(화양)목장과 돌산진이 있던 화양면 방면의 해안지역과 순천을 연결하는 결절점에 위치하고

있는 군사·교통의 요충지에 입지하고 있음

- 또한 삼국시대 이래 고려시대까지 여수의 옛 치소로 이용된 선원동산성(남쪽)과 봉계동토성(북동쪽)이 바로 인접해 있는 중간지대의 평지부에 들어서 있음.
- 순천도호부와 전라좌수영 등 육지와 해안으로 통하는 지점인데, 당시는 왜구(倭寇)의 준동(蠢動)에 대비하여 여수반도의 중심지역에 보(堡)의 기능을 위한 곳이었으나 현재는 여천산업단지와 여수로 통하는 지방도로와 17번국도가 교차되는 석창사거리지점으로 여수반도의 관문에 해당하는 교통의 요지라 할 수 있음

#### ○ 성곽현황(城郭現況)

- 석보성은 당시 널리 활용되었던 산지(山地)나 평산(平山)지역과 달리 평지(平地)에 마련된 방형(方形)의 소규모 석보(石堡)로 출발하였음. 성의 규모는 한 변이 170m내외이고, 전체가 703m정도의 소규모의 석성(石城)임.
- 그동안 발굴조사를 거쳐 성 내외 대부분의 시설물이 밝혀졌는데, 성문은 북문을 제외한 3곳에 성문이 있었고, 성벽은 정방형형태이나 모서리가 말각(末角)된 형식이고, 성외에는 성벽을 따라 해자를 둘렀음. 그 외 성내에는 건물지(建物址)와 연지(蓮池), 그리고 우물지가 조사되어 그 크기와 형태를 알 수 있음

#### ○ 연혁 유래 및 특징

- 석창성(石倉城)에 관한 최초의 기록은 세조실록(世祖實錄)상에 세조 3년(1457) 1월16일로 이 당시 석창성(石倉城)은 여수석보(麗水石堡)라는 이름이 보이게 됨.
- 이전까지 석보(石堡)는 없었으므로, 이 성은 이 당시 마련되었다고 봄. 처음에는 여수석보(麗水石堡)라는 이름으로 불렸고, 그 외 석보창(石堡倉), 여수보(麗水堡) 등으로도 불렸음.
- 이는 석보(石堡)로 출발하였으나 나중에는 세미(歲米)의 창고기능 등 다양한 목적으로 운영되었음을 알 수 있음. 이 석창성(石倉城)은 조선조말 고종 32년(1895) 군제개혁(軍制改革)이 될 때까지 운용되었음
- 석창성은 조선 초기 성종(成宗)때부터 해안방어의 일환으로 수군진성(水軍鎭城)이 주로 축조되었는데, 석창성(石倉城)은 그 이전에 마련된 석보(石堡)로 일반적인 진성(鎭城) 또는 읍성(邑城)과는 축성의도가 다른 보(堡)의 성곽(城郭)으로 그 예가 독창적임.
- 성벽은 온전한 상태로 남아있지는 않으나, 성곽전체의 규모와 형태를 알

수 있을 정도의 성벽이 상대적으로 잘 남아있음.

- 성벽에는 축성(築城)을 담당한 각자성석(刻字城石: 求禮始面)이 남아있어 성역(城役)담당을 알 수 있고, 축성형식은 특징은 조선전기의 해안지역의 읍성의 축조형식과 같은 형식임을 알 수 있음.
- 성 외부에 마련된 해자(垓子)시설이 조사되었고, 성문형식(城門形式)도 가늠할 정도로 조사됨.
- 그간에 사유지를 대부분 매입하여 발굴조사과정을 거쳐 성곽유적의 성격을 파악하였으며, 최근에 학술대회를 통하여 성곽유적의 성격과 정비방안 등이 충분히 검토되었음.
- 군사·교통의 요충지에 입지하여 15세기 중반 육군진보성으로 축조되었으나, 연해안 방어체제 등의 변화로 인하여 1522년 이후 세금을 수납하여 보관하던 창성 및 장시로 활용되었음
- 평지부에 방형으로 축조된 석축성으로서 독특한 성곽유형을 보여주며, 서벽의 명문(銘文)을 통해 축조시 인근 고을주민이 동원되었음을 알 수 있음
- 전 구간에 걸쳐 해자가 설치되었으며, 배수로 및 수구의 축조수법 등이 확인되어 물의 유입·배출을 과학적·기술적으로 처리했음을 알 수 있음
- 평지부에 방형으로 축조한 육군진보성으로는 유일하며, 조선시대 성곽 가운데 새롭게 확인된 성곽유형을 보이는 점, 전 구간에 걸쳐 첫째 단을 세워쌓기한 점, 대형 지대석을 사용한 점 등 다른 성곽에서는 찾아볼 수 없는 특징을 지니고 있어 성곽사적인 측면에서도 의미가 있음
- 15세기 중반 전라도 육군이 수자리하던 대표적인 요충지에 정치·군사적 방어기능을 목적으로 축조된 관방시설로 기능하기 시작하여 세금을 수납하여 보관하던 창성 및 장시 등 사회·경제적인 기능으로 변화과정을 보여주는 시대적 한정성과 사례의 희소성이 돋보이는 복합유산으로 평가됨

## (2) 종별 및 명칭(안) 검토

- 종별 : 사적
- 명칭 검토 : 여수 석보(麗水石堡)
  - 여수 석보성(麗水 石堡城)으로 지정신청 되었지만, 역사적인 기록(《세조실록》 1457년(세조 3) )에는 여수 석보(麗水 石堡)로 되어 있고, 보堡의 의미가 성곽의 의미도 포함되므로 여수 석보(麗水 石堡)로 하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

## (3) 지정면적 검토

- 기 전라남도 기념물 제106호로 지정된 지역(77,393m<sup>2</sup>)을 문화재구역으로

지정하는 것이 문화재와 사유재산권 보호차원에서 합리적인 것으로 사료됨

#### (4) 국가지정문화재 지정가치

##### <○○○ 문화재위원>

- 석창성(石倉城)은 입지의 여건, 잔존유적의 현황, 그리고 석보(石堡)로서의 독창성을 지닌 유적으로, 그동안 사유지매입과 2차례의 발굴조사와 최근 학술대회 등을 통하여 유적의 성격을 확인하였음.
- 처음에는 군사적인 방어위주의 석보(石堡)에서 출발하여 세월이 경과하면서 관청용 물자비축의 창고(倉庫)기능, 또한 한때는 장시(場市)기능 등 다양한 용도로 활용되어 더욱 주목되는 유적임.
- 성곽의 주요 기본시설인 성문(城門)과 성벽(城壁) 그리고 성 내외(內外)의 건물지(建物址)는 물론 연지(蓮池), 우물지(井址), 그리고 해자(垓子)에 이르는 모든 유구가 많이 확인되어 유적의 성격이 파악되었음.
- 유적의 활용적 측면에서 입지여건상 접근의 편의성과 정비 후의 활용성 등을 감안한다면, 국가사적으로 지정하여도 좋을 것으로 봄.

##### <○○○ 문화재위원, ○○○ 전문위원 등>

- 여수 석보는 전라도 육군이 수자리하던 대표적인 요충지에 축조된 성곽시설로서 당시 관방체제를 살펴볼 수 있는 중요한 자료로 판단됨.
- 또한 15세기 중반 평면 방형의 형태로서 대형의 판석재로 세워쌓기한 점, 성벽과 동·서·남문 등 3개소의 성문, 그리고 남문지 동쪽에 1개소의 적대만으로 구성된 평면 배치형태를 갖추고 있어 조선시대 성곽 가운데 새롭게 확인된 성곽유형 육군진보성으로서 유례를 찾기 힘든 사례임.
- 그리고 체성부와 해자의 잔존상태가 양호하며, 석보(石堡)에서 창성(倉城)으로의 변화와 이후 장시(場市)로 기능이 변화해 가는 과정을 통해, 사회·경제적인 변화과정을 보여주는 시대적 한정성과 희소성이 돋보이는 사례로 판단됨.
- 이에 따라 종합적으로 판단하여 볼 때 여수 석보를 국가 사적으로 지정하여 보존을 도모하는 것이 타당하다고 사료됨.

#### 마. 참고사항

##### (1) 추진경과

- '01.07.18 ~ '02.01.18 : 제1차 발굴조사(명지대, 전남대, 순천대 공동 조사)
- '02.03.19 : 국가지정문화재 승격 신청
- '02.05.10 : 문화재청 회신(보고서 결과 토대로 사적 지정여부 검토)

- '03.09.15 : 국가지정문화재 승격 재신청
- '04.05.25 : 문화재청 회신(추가 발굴 및 학술조사 통한 특징 규명 필요)
- '07.01.03 ~ 05.02 : 제2차 발굴조사[(재)남도문화재연구원]
- '08.12.02 : 국가지정문화재(사적) 승격 재신청(여수시 → 도)
- '09.09.04 : 전라남도 문화재위원회 심의(승격 신청 가결)
- '09.11.10 : 문화재 구역 재검토 요청(전라남도 → 여수시)
- '10.08.16 : 사적 지정 신청 보완자료 제출(여수시 → 전라남도)
- '10.11.26 : 사적 지정 신청(전라남도 → 문화재청)
- '11.05.04 : 사적 지정 검토 관련 사적분과위원회 현지조사
  - '석보(石堡)'로서의 위상이 명확해져야 하므로 학술세미나를 통해 학술적 규명 필요
  - 성벽 등이 잘 남아있으므로 잡목 제거하여 노출시키고 관람로 확보
- '11.12.09. : 학술대회 개최(주제 : 여수석보의 종합적 검토)
- '12.03.14. : 국가지정문화재 보완자료 제출(학술대회 자료 등)

## (2) 전라남도 문화재위원회 의견(2009. 9.4.) : 사적 지정 신청 가결

- 여수 석보성은 국가지정문화재로 지정할만한 역사적, 학술적 가치가 충분함.
  - 여수 석보성은 순천도호부-전라좌수영 등 육지부와 해안부를 잇는 절절점에 입지하여 역사 지리적으로 중요한 유적으로서 네 모서리를 말각 방향으로 수축한 조선시대의 평지성으로 특징적인 유적임.
  - 조선시대 초기 성종때부터는 해안 방어의 일환으로 수군진성이 축조되는데, 석창성은 그 이전 시기의 석보(石堡)의 성축 시설물을 그대로 활용하고 있어 여타의 수군육군영진성류와는 다른 역사성 있음.

## (3) 지자체에서 실시한 관계 전문가 조사 의견

- 전라남도 문화재위원 ○○○
  - 여수석보는 군사시설로서의 성격과 함께 여수현의 옛 치소를 보호하는 읍성적(邑城的) 성격도 아울러 지닌 특이한 성보(城堡)로서 쉬이 찾아보기 힘든 유적임

여수지역에 전라좌수영성과 돌산진성 및 방담진성이 잇따라 축조되면서 육수군에서 운용하던 방어시설이 그 기능을 수군진으로 이관한 특이한 사례를 보여준다는 점에서도 유적을 보호할 가치가 충분함
- 전라남도 문화재전문위원 ○○○
  - 평면형태와 부대시설의 배치, 축성기법에서 나타나는 여수석보성의 특징들은 15세기 중반의 성곽을 이해하는데 있어 가늠자가 될 수 있는 성곽사

의 중요한 유적으로 평가되며, 여수석보성은 전라도 육군이 수자리하던 대표적인 요충지에 축조된 관방시설로서 기능하기 시작하여 세금을 수납하여 보관하던 창성 및 장시 등의 사회·경제적인 기능으로의 변화과정을 보여주는 시대적 한정성과 사례의 희소성이 돋보이는 복합유적으로 평가됨

○ 경상남도 문화재전문위원 ○○○

- 여수석보성은 당시 왜구에 대한 방어체제의 변화와 관방시설의 재정비 등과 밀접하게 관련되어 있는 역사성이 있는 성곽으로 조선시대 일반적인 성곽의 구조와는 다른 특징적(성곽의 축조수법이 평지 석축성으로는 유례가 없는 것)인 성으로 평가되므로 조선시대 관방사 연구에 있어서 중요한 유적으로서 사적으로 지정되어 보존되어야 하며, 향후 역사교육의 장으로써 관광과 연계하여 한층 더 그 가치를 높여야 할 것으로 판단됨

○ 한밭대학교 ○○○ 교수

- 여수석보성은 육군진보로서 방형의 평지성을 갖추고 있고, 관방시설에서 창성 및 장시의 기능으로 변화하는 점, 네 모서리를 말각으로 처리한 점, 배수로 및 수구의 축조수법 등 여러 가지 특징적인 면이 부각되고 있어 성곽사에 있어서의 학술적인 가치가 크다고 하겠음

**(4) 학술대회 개최결과 요약**

- 주 제 : 여수석보(麗水石堡)의 종합적 검토
- 일시/장소 : 2011. 12. 9.(금) 10:00~18:00/전남대학교 여수캠퍼스
- 주최/주관 : 여수시/(사)한국성곽학회

구 분	제목	발표자	토론자
기조강연	남해안 지역 관방유적(진보)의 성격	○○○	-
제1발표	여수 석보의 설치와 변화	○○○	○○○
제2발표	남해연안 진보성 축조수법연구	○○○	○○○
제3발표	여수 석보(석창성) 발굴의 성과와 특징	○○○	○○○
제4발표	여수 석보(석창성)의 가치와 정비방안 검토	○○○	○○○
제5발표	여수 석보(석창성)의 보존 정비 및 활용방안	○○○	○○○
종합토론		좌장 ○○○	

○ 종합내용

- 여수석보는 15세기 중반 전라도 육군이 수자리하던 대표적인 요충지에 정치·군사적 방어기능을 목적으로 축조된 관방시설로 기능하기 시작하여 세금을 수납하여 보관하던 창성 및 장시 등 사회·경제적인 기능으로 변화과정을 보여주는 시대적 한정성과 사례의 희소성이 돋보이는 복합유산으로 평가됨

- 또한 평지부에 방형으로 축조한 육군진보성으로는 유일하며, 조선시대 성곽 가운데 새롭게 확인된 성곽유형을 보이는 점, 전 구간에 걸쳐 첫째 단을 세워쌓기한 점, 대형 지대석을 사용한 점 등 다른 성곽에서는 찾아볼 수 없는 특징을 지니고 있어 성곽사적인 측면에서도 의미가 있음

(5) 사적(신청지) 지정 면적 조서(면적: m<sup>2</sup>)

연번	소재지	지번	지목	면적(m <sup>2</sup> )	지정면적(m <sup>2</sup> )	소유자	
						성명	주소
1	전남 여수시 여천동	868	사	5,468	5,468		
2	"	875	사	982	982		
3	"	796	답	519	519		
4	"	797	전	112	112		
5	"	798-1	전	450	450		
6	"	798-2	전	205	205		
7	"	800-1	대	258	258		
8	"	800-2	대	132	132		
9	"	800-4	대	50	50		
10	"	801	대	198	198		
11	"	802-1	전	324	324		
12	"	802-2	전	274	274		
13	"	802-3	전	810	810		
14	"	802-4	전	641	641		
15	"	802-5	전	1,322	1,322		
16	"	802-6	전	450	450		
17	"	802-7	전	942	942		
18	"	802-8	전	790	790		
19	"	803-1	대	400	400		
20	"	803-2	전	463	463		
21	"	804-1	전	145	145		
22	"	804-2	전	410	410		
23	"	804-3	전	198	198		
24	"	804-4	전	793	793		
25	"	804-5	전	284	284		
26	"	804-6	전	407	407		
27	"	804-7	대	132	132		
28	"	804-8	답	602	602		
29	"	804-9	답	592	592		
30	"	804-10	답	1,907	1,907		
31	"	804-11	답	198	198		
32	"	804-12	전	182	182		
33	"	804-13	전	549	549		
34	"	804-14	전	793	793		
35	"	804-15	대	466	466		
36	"	804-16	답	218	218		
37	"	804-17	답	1,260	1,260		
38	"	804-18	답	945	945		
39	"	804-19	답	294	294		
40	"	804-20	답	565	565		

연번	소재지	지번	지목	면적(m <sup>2</sup> )	지정면적(m <sup>2</sup> )	소유자	
						성명	주소
41	"	804-21	전	2,109	2,109		
42	"	805	답	169	169		
43	"	806	답	536	536		
44	"	807	대	294	294		
45	"	808-1	답	1,183	1,183		
46	"	808-2	전	288	288		
47	"	808-3	답	1,570	1,570		
48	"	808-4	답	1,279	1,279		
49	"	808-5	답	1,283	1,283		
50	"	809	답	254	254		
51	"	810	답	222	222		
52	"	811	답	1,349	1,349		
53	"	812	답	539	539		
54	"	813-1	답	258	258		
55	"	813-2	답	208	208		
56	"	813-3	전	79	79		
57	"	871-9	도	2,655	2,655		
58	"	424	전	136	136		
59	"	424-1	전	63	63		
60	"	424-2	도	3	3		
61	"	425-1	대	227	227		
62	"	425-2	대	284	284		
63	"	425-3	전	711	711		
64	"	425-4	도	1	1		
65	"	426	전	962	962		
66	"	427	전	519	519		
67	"	429	전	499	499		
68	"	430	전	516	516		
69	"	431	답	964	964		
70	"	791	답	1,474	1,474		
71	"	792	전	2,066	2,066		
72	"	793	답	1,567	1,567		
73	"	794	전	436	436		
74	"	795	전	109	109		
75	"	799	대	288	288		
76	"	799-1	대	354	354		
77	"	861-11	구거	565	565		
78	"	861-51	구거	107	107		
79	"	880-7	답	1,210	1,210		
80	"	880-8	답	2,192	2,192		
81	"	880-9	답	1,537	1,537		
82	"	880-10	답	1,428	1,428		
83	"	880-11	답	3,382	3,382		
84	"	882-1	답	3,055	3,055		
85	"	883-6	답	369	369		
86	"	892-1	구거	1,261	1,261		
87	"	894-1	도	94	94		



연번	소재지	지번	지목	면적(m <sup>2</sup> )	지정면적(m <sup>2</sup> )	소유자	
						성명	주소
88	"	880-1	답	135	135		
89	"	880-2	답	1,486	1,486		
90	"	880-3	답	1,055	1,055		
91	"	880-4	답	664	664		
92	"	880-5	답	1,567	1,567		
93	"	880-6	답	1,150	1,150		
94	"	880-30	답	662	662		
95	"	880-31	잡	264	264		
96	"	880-32	도	829	829		
97	"	880-34	답	205	205		
98	"	880-35	답	21	21		
99	"	880-36	답	6	6		
100	"	881-4	답	298	298		
101	"	881-5	답	644	644		
102	"	881-6	답	796	796		
103	"	881-20	답	496	496		
104	"	881-21	답	198	198		
105	"	881-27	답	48	48		
106	"	881-29	답	485	485		
<b>계</b>		<b>106필지</b>		<b>77,393</b>	<b>77,393</b>		

(6) 관련 사진 : 별첨

바. 의결사항

○ 원안가결

- 명칭은 “여수 석보”로 함

## 5. 여주 영릉(英陵)과 영릉(寧陵) 유적 복원시점 수립 검토

### 가. 제안사항

경기도 여주군 소재 사적 제195호 「여주 영릉(英陵)과 영릉(寧陵)」 유적 종합정비 관련, 능제복원 시점을 수립 및 반영하여 내실있는 유적정비 사업을 추진하고자 다음과 같이 상정하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 2012년 추진 중인 영·영릉(英·寧陵)유적 종합정비 실시설계와 관련, 복원 시점을 검토 하여 실시설계 시 반영을 하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 여주 英陵과 寧陵(사적 제195호)
  - 소재지 : 경기도 여주군 능서면 왕대리
- (3) 신청내용
  - 사업명 : 영·영릉(英·寧陵)유적 종합정비 실시설계
  - 사업비 : 육억원 ( 총사업비 253억원(추정))
  - 사업기간 : 2012. 4월 ~ 12월
  - 사업내용
    - 능제복원·정비 115,200m<sup>2</sup>
    - 복합문화공간 및 관리기반 시설 건립
    - 조경정비 1식
    - 관람편의 시설 및 환경개선 1식

### 라. 자문회의 결과

- (1) 일 시 : 2012. 3. 23(금) 15:00 ~ 16:30
- (2) 장 소 : 세종대왕유적관리소
- (3) 참석자 : 김동욱, 김정신, 윤홍로, 이상해, 이상필, 정종수, 방기영, 홍성익
- (4) 회의결과

- 영릉, 어구, 참도 홍살문 등은 천장 당시 시점(1469년)으로 복원
  - 단 사업 진행과정에서 원지형 복구를 위한 참도, 홍살문 등 복원 문제점 발생 시 복원시점 추가 검토
- (구)英陵 재실은 발굴 및 문헌조사 결과에 따라 가장 최근까지 존재했던 시점을 기준으로 함
  - 단 1969년에 여주군에서 복원한 英陵 재실은 능제복원 원칙에 따라 이전을 검토하고, 원래의 능선을 복원
  - 英陵 재실은 발굴 결과에 따라 마지막 존치 시점으로 정함
  - 寧陵 연지는 유구를 최대한 보존하며, 천장 당시를 복원시점으로 정함

#### 마. 참고사항(세종대왕유적관리소)

- 자문회의 결과를 적극 검토하여 추진코저 함.

#### 바. 의결사항

- 원안가결

## 붙임 1

## 관련 자료

### ○ 英陵 재실터 발굴(2009) 및 문헌조사 결과


- ① 세종대왕 재실유적 판단 근거 → 백자 ‘英’명 저부편과 제기, 막새와 잡상
- ② 출토된 막새는 봉황문 수막새와 용문·화문 암막새로 경복궁 침전지, 창경궁 선인문·희정당, 종묘 정전 등에서 확인된 막새와 유사
- ③ 출토된 자기류의 시기와 문헌상 기록 검토 → 재실의 상한 연대 15세기 중후반경  
· 백자상감당초문종자 비롯 16~18세기 죽절굽, 오목굽, 수직굽의 백자들이 다량 출토
- ④ 천장 이후부터 20세기 초반까지 재실이 운영되었음을 추정.  
· 19~20세기 사용된 짚은 청화안료로 시문된 청화백자와 높은 굽의 제기등이 확인됨  
※1786년(정종 10년) <英陵補土所騰錄> 전사청, 향대청, 재실등의 평면 배치도가 기록됨

### ○ 참도,어구 발굴(2011) 및 문헌조사 결과

- ① 英陵 참도와 어구의 구체적 확인, 寧陵 연지와 어정지 확인
- ② 15세기 말 ~ 16C 초 제작된 조선백자편 20여점 출토
- ③ 가는 모래받침 백자 저부편은 15C말~16C초
- ④ 또한 1800년 이후의 굽은모래받침을 한 조절백자 저부편 2점 추출  
→ 1800년 이후까지도 기능하고 있었음.
- ⑤ 천장 당시의 유구로 보는 근거  
→ 참도와 어구의 조성정도를 볼때 대단위 토목공사로 후대에 이정도의 개수가 되었다면 英陵御溝改修淡綠 또는 英陵參道修改淡綠과 같은 자료가 남아 있어야 하나 이러한 자료가 현재까지 알려져 있지 않음.  
→ 어구와 바닥면에서 출토된 유물이 조선전기 백자와 분청사기로 15C말 ~ 16C초 생산  
→ 참도와 어구가 개수된 흔적이 보이지 않음.

# 영릉(英陵) 능제 관련 유적 발굴조사 현황도

S = 1/1,300



범례	
	어구 연장 : 600m
	참도 연장 : 150m

※ ①투영법: TM ②방위: 도북 ③본 좌표는 Bessel(X:500,000 Y:200,000)좌표임.

# 영릉(英陵) 능제 관련 유적 발굴조사 현황도

S = 1/600



※ ①투영법:TM ②방위:도북 ③본 좌표는 Bessel(X:500,000 Y:200,000)좌표임.

## 6. 여주 영릉(英陵)과 영릉(寧陵) 유적 종합정비 주차장 대체부지 조성 검토

### 가. 제안사항

경기도 여주군 소재 사적 제195호 「여주 영릉(英陵)과 영릉(寧陵)」 유적 종합정비 관련, 주차장 부지 확보 어려움으로 대체 부지 적정성을 검토하여 실시설계에 반영하고자 다음과 같이 상정하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 2012년 추진 중인 영·영릉(英·寧陵)유적 종합정비 실시설계와 관련, 관람객 차량의 충분한 수용 및 관리계획 지장이 없는 주차장 대체부지 선정에 대한 검토를 하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 여주 英陵과 寧陵(사적 제195호)
  - 소재지 : 경기도 여주군 능서면 왕대리
- (3) 신청내용
  - 사업명 : 영·영릉(英·寧陵)유적 종합정비 주차장 대체부지 조성
  - 소재지 : 경기 여주군 능서면 왕대리
  - 사업비 : 1,689백만원(英陵 주차장 1,527백만원, 寧陵 주차장 162백만원)
  - 사업기간 : 2012. 4월 ~ 5월
  - 英陵 주차장 대체부지 변경 사항

구 분	당 초	변 경
지 번	952-5외 3필지	949-12외 8필지
면 적	11,503㎡	21,943㎡
토지매입비	694백만원	1,527백만원
변경 사유	토지주 매입협의 불가	

- 주차장 : 18,700㎡, 총410대(대형 50, 소형 300, 장애인20, 경차40)
- 휴게소 및 진입광장 : 3,200㎡

#### 라. 자문회의 검토 결과

- 일 시 : 2012. 3. 23(금) 15:00 ~ 16:30
- 장 소 : 세종대왕유적관리소
- 참석자 : 김동욱, 김정신, 윤홍로, 이상해, 이상필, 정종수, 방기영, 홍성익
- 회의결과 : 대체부지를 확보하여 주차장을 정비한다.

#### 마. 참고사항(세종대왕유적관리소)

- 자문회의 안전 및 결과에 따라 장기적으로 英陵의 기반시설 부지와 차량의 원활한 진출입 및 안전사고 예방 등 영릉의 원활한 보존·관리를 위해 英陵 진입 입구주변 부지까지 매입·확보할 필요가 있음.

#### 바. 의결사항

- 원안가결



## 【 보고사항 】

안건번호 사적 2012-04-041

### 1. 문화재수리 표준품셈 2차 개정(안) 마련 보고

#### 가. 보고사항

문화재수리공사의 합리적인 기준을 마련하기 위해 추진 중인 문화재수리 표준품셈 2차 개정(안)에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

#### 나. 보고사유

- 문화재수리공사의 적절한 예정가격 산정과 합리성 도모를 위하여 ‘문화재수리표준품셈 2차 개정(안)’을 마련하고, 그 내용을 보고하는 사항임.

#### 다. 사업현황

- (1) 사업비 : 31억원(도급자 : 명지대산학협력단)
- (2) 사업기간 : '05.09~'11.11(총 68.5개월)
- (3) 사업내용 : 16개 공종 198개 항목으로 확대 개정
- (4) 그간 추진현황
  - 문화재수리표준품셈 1~6차 연구용역 완료('05.9~'11.11/3,033백만원)
  - 우선 개정품셈 관보고시('11.4.11) 완료 및 시행 / 13개 공종 100개 항목 <2차 개정 관련>
  - 표준품셈 2차 개정(안) 전문가 자문회의 완료 : '12. 4. 3
  - 이해관계자 및 관계기관 등 공청회 완료 : '12. 4. 6

#### 라. 주요내용

- 누락 공종 및 항목 신설 : 5공종 76항목 증가(당초 11공종 122항목)
- 인력품과 기계장비품으로 이원화 : 인력품 174항목, 기계장비품 24항목
  - 구체적인 품의 할증 기준 제시 및 명확한 수량산출기준 마련 등
    - 소단위공사, 높이, 실측조사 등에 대한 품 할증
    - 편수제도 확대(6직종) : 목공, 와공, 미장공, 석공, 드잡이공, 단청공
  - 목재 치목을 원목과 제재목으로 구분 적용
- ※ 2차 개정 내용 : 석공사 등 13공종 98항목

**마. 향후 계획**

- 문화재수리표준품셈 관보고시 및 시행 : '12. 4월 중
- 문화재수리표준품셈 자료집 배포 및 교육설명회 개최 : '12. 4~6월 중

**바. 의결사항**

- 원안접수

## 2. 경복궁 집옥재 · 팔우정 연결복도각 보수공사 보고

### 가. 보고사항

서울시 종로구 소재 사적 제117호 「경복궁」 내 집옥재 · 팔우정 연결복도각의 귀틀부분에 뒤틀림이 발생되어 보수공사 계획에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

### 나. 보고사유

- 집옥재 · 팔우정의 연결복도각 귀틀의 뒤틀림(2011. 8월)이 발생되어 추가 변형되지 않도록 동바리 등으로 긴급 조치한 상태임.
- 집옥재 · 팔우정은 많은 관람객이 방문하는 곳으로 안전사고 예방을 위해 현재 관람객 출입을 통제하고 있으나, 장기간 방치 시 건물 추가 변형 및 민원발생이 우려되어 조속히 보수하고자 함.

### 다. 주요내용

- (1) 보 고 자 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 경복궁(사적 제117호)
  - 소 재 지 : 서울특별시 종로구 세종로 1-1
- (3) 보고내용<경복궁 집옥재 · 팔우정 연결복도각 보수>
  - 공사기간 : 2012. 4월말 ~ 6월말
  - 소요예산 : 19,900천원(부가세 포함)
  - 공사내용
    - 목공사
      - 복도 지붕기와 해체 후 기둥 드잡이
      - 파손된 귀틀 1본, 받침명에 1본, 정면 및 배면 문설주 4본 교체 등
    - 단청공사 : 교체 부재에 대한 고색단청 등

### 라. 의결사항

- 원안접수
  - 향후 집옥재, 팔우정 보수 시 단청은 원형을 찾아서 복원 필요

### 3. 창덕궁 금천 물 흘리기 사업을 위한 지하수 개발 변경 보고

#### 가. 보고사항

서울시 종로구 소재 사적 제122호 「창덕궁」 내 금천 물 흘리기 사업에 따른 수량 확보를 위한 지하수 개발 위치 변경 및 지표수 집수정 설치 계획을 보고 드립니다.

#### 나. 보고사유

- 현재 창덕궁 금천은 생활하수 유입 영향 등으로 물 흐름이 단절되어 메마른 바닥이 드러나 있는 등 관람환경을 저해하고 있어 어구에 다시 물을 흐르게 하여 금천의 원래 모습을 복원하고자 추진하고 있음.
- 물 흘리기에 필요한 수량을 확보하기 위하여 지하수(관정)를 개발코자 하였으나 지하수 양이 부족하여 당초 개발 위치를 변경하여 지하수를 개발하고 신선원전 인근 하천 주변에 지표수 집수정을 설치하여 금천의 수량 확보에 만전을 기하고자 하는 것임.
- ※ 본 사업은 2011년도 제3차 문화재위원회 사적분과회의(2011.3.9)에 보고하여 추진하고 있는 사항임.

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 창덕궁(사적 제122호)
  - 소재지 : 서울특별시 종로구 와룡동 2-71번지 일원
- (3) 보고내용<창덕궁 금천 물 흘리기 사업을 위한 지하수 개발>
  - 당초
    - 개발위치 : 창덕궁 후원지역(의풍각과 신선원전 권역 사이 구간)
    - 사업내용 : 지하수 개발(관정 설치) 1개소
      - 지표지질조사 및 타당성 검사 : 물리탐사, 시험공 굴착 등
      - 지하수 개발 공사(확공) : 내·외부 케이싱 및 수중모터 설치 등
      - 수질검사 및 지하수 영향평가 실시
    - 소요예산 : 약 1억원 / (주)현대건설의 민관 협력 예산

- 공사기간 : '11. 5월

○ 변경

- 개발위치 : 신선원전 권역 인접구역, 반도지 인접 구역

- 사업내용 : 지하수 개발(관정 설치) 1개소, 지표수 집수정 설치 1개소

· 지표지질조사 및 타당성 검사 : 물리탐사, 시험공 굴착 등

· 지하수 개발 공사(확공) : 내·외부 케이싱 및 수중모터 설치 등

· 반도지 인접지 배관 신설(150m)

· 지표수 집수정(저장소) 설치

·· 위치 : 신선원전 인근 하천 주변

·· 규모 : 가로 2m, 세로 5m, 높이 1m

- 소요예산 : 약 1억원 / (주)현대건설의 민관 협력 예산

- 공사기간 : 착공일로부터 60일

**라. 참고사항(창덕궁관리소)**

○ 창덕궁 금천의 수량은 1일 120톤 정도가 필요하나 당초 지하수 개발 예정지인 신선원전 권역 인접지는 지하수 수량이 40여톤에 불과하여 금천의 물 흘러기기에 필요한 수량 확보를 위하여 지하수 개발 위치를 부득이하게 변경하고자 하며,

○ 또한, 우기에 신선원전 권역 인근 하천에 흐르는 물을 집수 및 저장하여 금천으로 흘려보내기 위하여 집수정을 설치하는 것으로 창덕궁 금천의 옛 모습 복원을 위하여 사업계획과 같이 사업을 추진하는 것이 타당하다고 사료됨.

**마. 의결사항**

○ 원안집수

## 4. 덕수궁 내 세종대왕 동상 이전(2차) 보고

### 가. 보고사항

서울시 중구 소재 사적 제124호 「덕수궁」의 효율적인 복원사업 추진 및 보존을 위하여 덕수궁 경내에 위치하고 있는 「세종대왕동상」을 「(사)세종대왕기념사업」경내로 이전하고자 보고합니다.

### 나. 보고사유

- 덕수궁과 역사적 연관성이 없는 세종대왕 동상을 (사)세종대왕기념사업회 경내로 이전함으로써 덕수궁 복원정비사업의 효율적인 추진 및 원형보존에 만전을 기하고자 재보고 하는 사항임.

#### ※ 덕수궁 세종대왕 동상

- 건립년도 : 1968년(애국선열조상건립위원회, 서울신문사 공동건립)
- 총 높이 : 6.7m
- 좌 대 : 외부 화강석(내부 : 콘크리트, 3 × 3.6 × H 4.2m)
- 동 상 : 청동좌상(2.5×3.1×H 2.5m)

#### ※ 제3차 사적분과 위원회 보고 결과('12.03.14)

- 이전위치는 자문을 받아 확정된 후 위원회에 보고

### 다. 주요내용

- (1) 보고자 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 덕수궁(사적 제124호)
  - 소재지 : 서울특별시 중구 정동 5-1
- (3) 보고내용<세종대왕동상 이전>
  - 이전장소 : (사)세종대왕기념사업회 경내(세종대왕기념관 건물 앞)
  - 이전단체 : (사)세종대왕기념사업회
  - 소요예산 : 36,190천원(자체예산)
  - 사업기간 : 2012. 4 ~ 5월

라. 참고사항

(1) 자문의견('12.03.28/문화재위원 ○○○, ○○○)

- 동상 이전위치는 계획(안)의 2안(수표)으로 정하되, 주변과 잘 조화되도록 함.

마. 의결사항

- 원안접수

## 5. 국가지정문화재 현상변경 처리 보고

### 가. 보고사항

서울시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」 주변 화초체험장 조성을 위한 국가지정문화재 현상변경 허가신청 등 29건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

### 나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울 송파구	○○○	<b>&lt;미래마을 부지 내 화초체험장 조성&gt;</b> ○ 면적:3,300㎡ ○ 종류 : 황화코스모스 외 2종 ○ 방법 : 바닥정리작업 후 파종 ○ 기타 : 파종지 주변 자갈 포설 ○ 허가조건 - 바닥정리작업시 깊이를 15cm이하 - 향후, 미래마을 부지 정비사업 전까 지 한시적 유지 등	조건부 허가	'12.03.27
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울 송파구	○○○	<b>&lt;임시주차장 조성&gt;</b> ○ 위치 : 풍납동 162-17, 148-24, 291-6, 126-143, 151-6(5개소) ○ 면적 : 514㎡, 20면 ○ 방법 : 기존지표면 위 마사토 보강 후 블록 설치 ○ 허가조건 - 풍납동 토성 발굴 또는 정비 시행 이전까지 한시적으로 사용	조건부 허가	'12.04.16
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울 송파구	조○○	<b>&lt;도시형생활주택 신축&gt;</b> ○ 사업면적 464.00㎡ ○ 건축면적 277.84㎡ ○ 연면적 913.17㎡ ○ 규모 : 지하 0층, 지상 5층 ○ 허가조건 - 터파기시 관계전문기관 입회	조건부 허가	'12.04.16.
사적 제12호 공주 공산성 등	충남 공주시	○○○	<b>&lt;보안등(보안등 폴 포함) 교체&gt;</b> ○ 공산성 78개소 및 부대공사(터파기 약 165m 등) ○ 송산리고분군 23개소	허가	'12.04.16



문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제16호 경주 월성	경북 경주시	○○○	<p>&lt;녹지대 정비 및 목교보강&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 녹지대 정비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치 : 경주 월성 내</li> <li>- 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 마사토 부설 1,860m<sup>3</sup>(t=15cm) 위 잔디식재 12,400m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 기존 목교 보강 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치 : 경북 경주시 교동 275</li> <li>- 목교 기초보강 <ul style="list-style-type: none"> <li>· H형강(200*150*6*9t)-1.9m*2*3개소</li> <li>· □형강(50*50*5*1.4t) - 상판 보강 A=22.85m<sup>2</sup></li> <li>· 기초보강(con'c) 1.8*1.5*4.0*2개소</li> </ul> </li> <li>- 상판 외장재 교체 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상판 : 방부목→천연목(미송) 교체 A=22.85m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'12.03.29
사적 제66호 김해 분산성	경남 김해시	○○○	<p>&lt;화장실 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 분산성 내 해은사 전면 부지</li> <li>○ 규모 : 지상 1층</li> <li>○ 지면적 : 307m<sup>2</sup></li> <li>○ 측면적/연면적 : 16.2m<sup>2</sup></li> <li>○ 고높이 : 4.33m</li> <li>○ 기간 : 허가일~2012.06.15까지</li> </ul>	허가	'12.03.15
사적 제73호 김해 수로왕릉	경남 김해시	○○○	<p>&lt;조경수 이식&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수종 : 소나무, 주목</li> <li>○ 수량 : 각 2주</li> <li>○ 기간 : 허가일~2012.06.30까지</li> </ul>	허가	'12.03.15
사적 제92호 익산 토성	전북 익산시	소○○	<p>&lt;숲가꾸기 사업&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 익산시 금마면 서고도리 산 27-1(350m 이격)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 면 적 : 8.2ha</li> <li>- 사업내용 : 고사목 및 피압목 제거, 밀생 임목 솎아베기(벌채율 35%)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'12.03.29
사적 제92호 익산 토성	전북 익산시	최○○	<p>&lt;지하수 개발&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 익산시 금마면 서고도리 544-17 (400m 이격)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상부 보호공 설치 : h=1.1m</li> <li>- 유량계, 출수장치 설치</li> <li>- 지하 30m 굴착</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상부 보호공의 지붕재는 사적지 역사 문화환경을 저해하지 않는 재료(목재 등) 사용</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'12.04.09

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제112호 아산 이충무공묘	충남 아산시	하○○	<가설건축물(컨테이너) 설치> ○ 수량 : 1개소 ○ 규모 : 5m*2.4m*2.6m ○ 용도 : 농업용 창고	허가	'12.04.16
사적 제113호 통영 한산도 이충무공 유적	경남 통영시	○○○	<제승당 화장실 보수공사> ○ 보수면적 : 25.92m <sup>2</sup> ○ 보수범위 : 도리이상 해체보수 ○ 보수구조 : 조적 및 철근콘크리트 구조 ○ 기간 : 허가일~2012.12.31까지	허가	'12.03.26
사적 제118호 진주성	경남 진주시	○○○	<방범시설(CCTV) 설치> ○ 위치 : 진주성 북장대, 창렬사 ○ 설치 종류 : 일반/돛형 카메라, 무선 AP ○ 설치 수량 : 일반형 2개, 돛형 4개, 무선 AP 1개 ○ 설치 방법 : 일반형 CCTV는 북장대 기존 조명 지주시설에 부착하고, 돛형 CCTV와 무선 AP는 창렬사 처마 등에 고정 ※ 별도의 지주시설 설치 없음 ○ 기간 : 허가일~2012.06.30까지 ○ 허가조건 - 우리 청과 협의하여 최종 보완된 설계도면대로 시공하되, CCTV 색상은 건물 단청 색상(뇌록)과 일치시켜 외부에서 잘 식별되지 않도록 할 것 - CCTV는 문화재에 직접 훼손을 주지 않도록 매달아 고정시키고 피스나 못으로 구멍을 뚫어 부착하지 말 것	조건부 허가	'12.03.15
사적 제118호 진주성	경남 진주시	○○○	<우물 추정지 1곳 발굴> ○ 위치 : 진주성 내 중앙잔디 내부 ○ 내용 - 조사면적 : 25m <sup>2</sup> ○ 기간 : 허가일~2012.09.30까지 ○ 허가조건 - 발굴조사 후 반드시 지형을 원상 복구할 것	조건부 허가	'12.03.15
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	이○○	<숲가꾸기 사업> ○ 위치 : 익산시 금마면 산북리 산2 (문화재구역 내) ○ 사업내용 - 면 적 : 0.68ha - 사업내용 : 잡관목 및 도태목 제거, 가지치기(벌채율 25%)	허가	'12.03.29

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제212호 청주 상당산성	충북 청주시	진○○	<수목식재> ○ 이팝나무 묘목 2,000주, 느티나무 묘목 200주	허가	'12.04.03
사적 제240호 창원 성산 패총	경남 창원시	○○○	<수목 보식 및 잡목 제거> ○ 수목식재 : 산철쭉, 영산홍, 맥문동 등 ○ 잔디식재 : 159.935m <sup>2</sup> ○ 잡목벌목 : 800m <sup>2</sup> ○ 기간 : 허가일~2012.06.30까지 ○ 허가조건 - 관계전문가 자문을 받아 사업을 시행하고, 해송은 문화재 경관에 어울리는 다른 종류의 자생 수목으로 변경할 것	조건부 허가	'12.03.15
사적 제268호 연천 전곡리 유적	경기 연천군	○○○	<진입로 포장> ○ 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 515 ○ 내용 - 황토포장 1,605m <sup>2</sup> , 경계석 설치 529m, U형측구 설치 86m, 수목이식 372주 ○ 허가조건 - 제출된 설계도면대로 사업을 시행하되, - 황토색을 주변경관과 어울릴 수 있도록 옅은색으로 처리할 것	조건부 허가	'12.04.02
사적 제270호 서울 방이동 고분군	서울 송파구	○○○	<무인경비시설 공사> ○ CCTV 5개, 감지기 117개 ○ CCTV 및 감지기 폴 26개소 ○ 터파기 약 823m (깊이 30cm) ○ 허가조건 - 터파기시 관계전문기관 입회 - 폴 색상을 주변과 어울리도록 도색	조건부 허가	'12.03.16
사적 제271호 서울 경희궁지	서울 종로구	○○○	<문화 한마당 행사> ○ 행사장소: 승정문 앞 잔디공원 ○ 행사내용 : 축하공연 등 ○ 행사시설(임시시설) 설치 - 가설무대 1식 - 간이좌석 1,000석 - 간이천막, 간이화장실 등 부대시설 ○ 허가조건 - 문화유적의 훼손이나 사적지의 역사성과 존엄성을 손상하는 행위를 금함 등	조건부 허가	'12.04.16

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제341호 김해 대성동 고분군	경남 김해시	강○○	<p>&lt;제36회 가야문화축제 개최&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2012. 4.4 ~ 4.8(5일간)</li> <li>○ 문화재구역 내 임시시설물 설치(행사기간 동안) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 천막(부스) : 35개소(가로 4m×세로 4m×높이 4m)</li> <li>- 특설무대 : 1개소(가로 15m×세로 15m×높이 10m)</li> <li>- 꽃터널 : 1개소(길이 3m×높이 2.5m)</li> <li>- 화장실 : 1개소(가로 6.1m×세로 2.5m×높이 3.1m)</li> <li>- 용모양 유등 : 1개소(길이 15m×높이 6m)</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제출한 행사 계획서대로 시행하되, 용모양 유등은 고분군 위에 설치하지 말고 행사장 주변 적정 장소로 위치를 변경 시행</li> <li>- 문화유적 및 관리시설의 훼손이나 사적지의 역사성, 존엄성을 손상하는 행위 금지</li> <li>- 행사 질서 유지 및 행사장 주변 청결 유지</li> <li>- 문화재 재해 및 인명피해 등이 발생하지 않도록 안전 사고 철저 예방</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'12.03.15
사적 제380호 제주목 관아	제주 제주시	○○○	<p>&lt;안내판 설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 제주시 삼도이동 43-3 (문화재구역 내)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내용 : 제주유배길 종합 안내판</li> <li>- 크기 : 1,140(가로)*1,800(세로)*180(폭)</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안내문안은 정확하고 객관적인 정보 위주로 쉽게 작성</li> <li>- 관람자의 이해 증진과 흥미 유발을 위해 스토리텔링 기법 가미 고려</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'12.04.09
사적 제392호 여수 선소유적	전남 여수시	○○○	<p>&lt;진입로 확포장&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 여수시 시전동 1083-2(문화재구역 내)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 콘크리트 포장 : L=90m, B=1~2m</li> <li>- 마사토 포장 : L=90m, B=6m</li> <li>- 볼라드 설치 : 2개소(4개)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'12.03.15

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제410호 화순 효산리와 대신리 지석묘군	전남 화순군	○○○	<수목 식재> ○ 위치 : 화순군 도곡면 효산리 산 81 (문화재구역 내) ○ 사업내용 - 리기다 소나무 제거 - 육송 1,200본, 산벚나무 500본, 청단 풍 300본 식재	허가	'12.03.16
사적 제425호 부여 화지산 유적	충남 부여군	○○○	<서동요 문화센터 건립 허가기간 연장> ○ 당초 허가기간:허가일~'12.02.29 ○ 변경 허가기간:허가일~'12.12.31	허가	'12.03.27
사적 제441호 시흥 오이도 유적	경기 시흥시	○○○	<바다경관사업(목재데크 및 갯벌탐방 로 설치)(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경기도 시흥시 정왕동 방조제 (공유수면) 주변(오이도 서남측 호안 외곽 경사면, 오이도 배다리 선착장 주변 갯벌) ○ 당초 - 목재데크 휴게광장(720.9㎡), 갯벌탐 방로(200m) 설치 ○ 변경 - 목재데크 휴게광장(1,010.75㎡), 갯벌 탐방로(200m) 설치	허가	'12.03.15
사적 제452호 강화외성	인천 강화군	김○○	<우량농지조성을 위한 성토> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 328번지(10m 이격) ○ 내용 - 농지면적 1,481㎡, 성토량 1,089.75㎡, 성토높이 0.8m	허가	'12.04.03
사적 제495호 양양 낙산사 일원	강원도 양양군	배○○	<의상기념관 주변 보행로 정비공사> ○ 위치 : 강원도 양양군 강현면 전진리 1번지(문화재구역 내) ○ 사업내용 - 면 적 : 681.51㎡ - 내 용 : 경화 마사토 다짐	허가	'12.03.21

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제514호 창녕 교동과 송현동 고분군	경남 창녕군	○○○	<p>&lt;창녕 사직단 복원&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 토공사 : 성토다짐 74.2㎡, 잔디식재 421㎡</li> <li>○ 제단 : 각 변 10.85m, 높이 0.93m, 자연석 석축, 계단 4개소</li> <li>○ 토석담장 : 높이 1.55m× 길이 72.8m</li> <li>○ 돌담(서북쪽) : 높이 0.93m× 길이 12.4m</li> <li>○ 홍살문(4개소) : 높이 3.6m× 폭 1.86m,(동, 서, 남)/폭 2.17m(북)</li> <li>○ 홍살벽(8개) : 높이 1.55m× 폭 1.86m</li> <li>○ 계단 : 폭 1.86m 길이 5.96m 높이 1.59m(동)/ 폭 2.44m 길이 5.61m 높이 2.80m(서)/ 폭 1.86m 길이 5.21m 높이 2.60m(남)</li> <li>○ 기간 : 허가일~2012.12.31까지</li> </ul>	허가	'12.03.15
사적 제514호 창녕 교동과 송현동 고분군	경남 창녕군	○○○	<p>&lt;탐방로 정비 및 편의시설 설치(허가 사항 변경허가)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 창녕군 창녕읍 교리 372번지 일원</li> <li>○ 당초 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 창녕 교동 고분군 탐방로 잔디식재 및 정지(255m)</li> <li>- 창녕 박물관 편의시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과고라 1동, 탁자 2개, 평의자 12개</li> </ul> </li> <li>- 박물관~송현동 고분군 농로 노면 마사토 정지(240m)</li> <li>- 송현동 고분군 탐방로 잔디식재 및 보호매트 설치(230m)</li> </ul> </li> <li>○ 변경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 허가 내용에 교동 고분군 탐방로 잔디식재 및 보호매트 설치(689m) 추가</li> </ul> </li> </ul>	허가	'12.03.15

#### 다. 의결사항

- 원안접수