

2015년도 문화재위원회

제8차 사적분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2015. 8. 12 (수요일), 15:00 ~ 19:20
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 최성락, 고혜령, 김권구, 김왕직, 류제헌,
성종상, 심정보, 이재범, 한필원, 허창수
(이상 10명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가 지정 및 해제	
2	고창 봉덕리 고분군 사적 지정	
3	사적 제116호 서산 해미읍성 내외 주차장 조성 및 조형물 등 설치	
4	사적 제162호 북한산성 내외 탐방로 및 주변 정비	
5	사적 제243호 서울 석촌동 고분군 내 발굴조사	
6	사적 제273호 부산 복천동 고분군 주변 공동주택 등 정비	
7	사적 제516호 경산 임당동 고분군 내 고분 시굴조사	
8	사적 제516호 경산 임당동 고분군 내 임당토성 시굴조사	
9	사적 제48호 관문성 주변 부영아파트 신축(허가사항 변경허가)	
10	사적 제194호 서울 현릉과 인릉 내 기존 단독주택 개축	
11	사적 제311호 경주 남산 일원 내 이동통신용 무인기지국(중계기) 설치	
12	사적 제452호 강화 외성 주변 공중화장실 신축(허가사항 변경허가)	
13	사적 제196호 영월 장릉 보호구역 내 이동통신용 무인기지국 설치	
14	사적 제116호 서산 해미읍성 내 농악 경연장 조성	
15	사적 제229호 예산 윤봉길 의사 유적 내 화장실 신축	
16	사적 제229호 예산 윤봉길 의사 유적 내 농가주택 및 창고 신축	
17	사적 제235호 보은 삼년산성 내 역사탐방로 조성	
18	사적 제330호 서울 효창공원 내 테마가 있는 공원 조성	
19	사적 제503호 보은 법주사 내 승가대학 도서관 신축(허가사항 변경허가)	
20	사적 제320호 울산 경상좌도병영성 주변 아파트 신축	
21	사적 제320호 울산 경상좌도병영성 주변 근린생활시설 등 신축	
22	사적 제412호 제주 고산리 유적 내 편의시설 정비(허가사항 변경허가)	

23	사적 제412호 제주 고산리 유적 내외 전주 설치	
24	사적 제487호 서귀포 김정희 유배지 내 동상 건립	
【검토사항】		
25	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토	
26	사적 제57호 남한산성 사적 지정·보호구역 추가지정 검토	
27	상주 옥동서원 사적 지정 검토	
28	사적 제3호 수원 화성 화홍문 일원 보수정비공사 검토	
29	사적 제492호 광양 마로산성 장대 복원 계획 검토	
31	사적 제117호 경복궁 내 화장실 건립 계획 검토	
32	사적 제193호 구리 동구릉 내 승릉 연지 발굴 추가조사 검토	
33	사적 제194호 서울 헌릉과 인릉 내 능침 주변 지반정비 공사	
34	사적 제320호 울산 경상좌도병영성 북동구간 사면(홍일아파트 옹벽) 정비계획 변경	
35	사적 제416호 제주 삼양동 유적 전시관 내 강화유리 구조물 철거	
36	사적 제132호 강화산성 문화재(보호)구역 적정성 검토	
【보고사항】		
37	사적 제117호 경복궁 내 미분무소화설비 예비전원 설치공사 보고	
38	사적 제124호 덕수궁 내 덕수궁미술관 정밀점검을 위한 전면계단 측면 굴착 보고	
39	사적 제198호 고양 서오릉 내 주차장 정비 보고	
40	사적 제199호 서울 선릉과 정릉 내 화장실 외부 미장 벽체 보수 보고	
41	사적 제207호 남양주 홍릉과 유릉 내 화장실 정비개선 보고	
42	역사문화환경 관리계획 시범사업 (나주) 진행상황 보고	
43	문화재위원회 사적분과 제7차 소위원회 결과 보고	
44	국가지정문화재 현상변경 처리 보고	

【 심의사항 】

안건번호 사적 2015-08-001

1. 서울 풍납동 토성 사적 추가 지정 및 해제

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정문화재(사적) 추가지정 및 해제 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성의 2권역에 속하는 4필지 383㎡를 추가 지정하고 3권역에 속하는 24필지 3,099㎡를 해제하고자 하는 사항임
- 2015년 문화재위원회 제6차 회의('15.6.10.) 검토를 거쳐 지정 및 해제 예고
 - 지정 예고일 : 2015.6.26.(문화재청 공고 제2015-251호)
 - 지정 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일 이상
 - 지정 예고결과 : 의견 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)
 - 소재지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 지정신청
 - 기존지정 면적 : 1,321필지 380,961.6㎡
 - 추가지정 및 해제 신청면적
 - 추가지정 : 4필지 383㎡
 - 해 제 : 24필지 3,099㎡
 - 추가지정 후 면적 : 1,302필지 378,245.6㎡
- (4) 지정 및 해제사유
 - 풍납토성 내 2권역(핵심권역)에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요
 - 「풍납토성 보존·관리 및 활용 기본계획」 변경에 따라 3권역 내 사적지 지정 해제 신청필지에 대해 사적 해제 필요

라. 참고사항

(1) 국립문화재연구소 검토의견('15.06.09)

- 풍납토성 내 2권역(핵심권역)에 포함되어 있는 4필지는 사적으로 추가 지정하는 것이 타당하며, 해제 신청한 24필지는 3권역 (백제문화층 유존 권역)에 위치하고 있음

마. 의결사항

- 원안가결

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	서울시 송파구 풍납동	142-40	대	112	112		
2	"	149-36	대	66	66		
3	"	86-27	대	99	99		
4	"	89-46	대	106	106		
합계				383	383		

서울 풍납동 토성 사적 해제 지번별 면적조사

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소 유 자	
						성 명	주 소
1	서울시 송파구 풍납동	142-40	대	129	129		
2	"	149-36	대	119	119		
3	"	86-27	대	119	119		
4	"	89-46	대	127	127		
5	"	86-17	대	27	27		
6	"	131-23	대	150	150		
7	"	86-24	대	92	92		
8	"	126-128	대	159	159		
9	"	306-23	대	172	172		
10	"	81-14	대	176	176		
11	"	78-49	대	112	112		
12	"	257-102	대	117	117		
13	"	297-6	대	112	112		
14	"	81-15	대	116	116		
15	"	259-45	대	116	116		
16	"	142-64	대	192	192		
17	"	280-11	대	116	116		
18	"	131-38	대	109	109		
19	"	222-158	대	132	132		
20	"	279-1	대	136	136		
21	"	227-24	대	109	109		
22	"	149-11	대	112	112		
23	"	272-11	대	194	194		
24	"	222-153	대	156	156		
합계				3,099	3,099		

2. 고창 봉덕리 고분군 사적 지정

가. 제안사항

전라북도 고창군 소재 「고창 봉덕리 고분군」의 국가지정문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고창 봉덕리 고분군의 국가지정문화재(사적)으로의 지정가치 등에 대해 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고창 봉덕리 고분군(高敞 鳳德里 古墳群)
 - 소재지 : 전북 고창군 아산면 봉덕리 산47번지 일원
- (3) 지정신청 범위 : 붙임 지정 면적조서 참조
 - 신청면적 : 5필지 14,281㎡(문화재구역)
- (4) 관리단체(안) : 전라북도 고창군
- (5) 지정사유
 - 고창 봉덕리 고분군은 모두 4기의 고분군이 자리하고 있으며, 전북지역 내 최대 규모의 분구묘로 자연구릉의 네 사면을 깎고 정지하여 방대형의 기본 분형을 조성하고 그 상부에 석실의 축조와 동시에 분구를 성토하여 축조한 특징이 있음. 이러한 고분축조 방법은 영산강유역을 비롯한 마한·백제지역에서 확인된 바 없는 매우 독특한 분구 축조법이라 할 수 있음.
 - 1호분의 분구 내부에서는 모두 5기의 석실과 2기의 옹관이 확인되었는데 4호석실에서는 금동신발을 비롯한 금제이식, 목걸이, 칠기화살통, 대도, 중국제청자, 소호장식호, 청동탁잔 등 피장자의 신분을 규명할 수 있는 최상위 계층의 위세품과 대외교류를 추정할 수 있는 유물이 출토되었음.
 - 따라서 봉덕리를 중심으로 이 일대가 3~4세기 고창지역 마한 분구묘의 중심세력이었으며, 결국 백제의 통합과정에서 봉덕리 고분군으로 귀결됨을 알 수 있는 중요한 유적임.

라. 현지조사의견('14.11.04/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)

(1) 문화재 현황

○ 입지 현황 및 역사문화환경

- 전라북도의 서남단에 위치한 고창군은 고창읍을 비롯하여 13개면, 557리로 이루어져 있으며 동북쪽은 호남정맥을 경계로 전라남도 장성군, 남쪽은 전라남도 영광군, 서쪽은 황해, 북쪽은 줄포만을 사이에 두고 부안군과 접하고 있음.
- 고창 봉덕리 고분군은 고창군 아산면 봉덕리 일원에 모두 4기의 분구묘가 확인되는데 남쪽에 위치한 태봉(해발 110.4m)에서 북서쪽으로 뻗어내린 구릉의 정상부에서 말단부에 이르며 만동마을 서측에 2기, 후동마을 북쪽에 2기가 위치하고 있음.
- 1호분은 남쪽에 개설된 소로를 중심으로 2호분과 연결하고 있으며, 동쪽으로는 민묘가 조성되어 있음.
- 분구 형태는 남~북 방향보다 동~서 방향이 긴 장방형으로, 전체적으로 截頭長方臺形에 속함.

○ 연혁·유래 및 특징


- 현재 고창 봉덕리 고분군이 자리한 고창지역은 전북지역에 속하면서도 전라남도를 잇는 접경지대에 자리하고 있음. 봉덕리 고분군 조사결과 많은 고고학적 자료들이 전라북도 혹은 남도에 편입되지 않은 양자의 문화를 모두 내포하고 있음. 즉, 분구 내부의 석실은 전라북도에서 확인되는 석실묘에 가까운 반면 분구의 다장의 전통이나, 분구의 축조기법 등은 전라남도의 영산강유역과 상통하고 있는 점을 대표적으로 들 수 있음.
- 고창 봉덕리 고분군은 2000년 정밀지표 조사 결과, 총 4기의 고분이 분포하고 있음이 확인됨.
- 특히 연결하고 있는 1호분과 2호분은 마치 쌍둥이 형제가 나란히 서있는 모습과 같다하여 마을사람들은 예로부터 “쌍나발등”으로 전해져 오고 있음.
- 2008년 발굴조사가 이루어진 1호분은 장축72m, 단축50m, 높이7m 내외로 백제 지역에서 발굴조사된 고분군 중 최대규모이며, 인접한 2호분 역시 정밀실측결과, 장축 80m, 단축 40m, 높이:10m 니외의 거대한 분구가 잔존해 있음.
- 1호분에 대한 발굴조사 결과, 분구내에서 석실·옹관·석곽 등 다양한 매장시설이 확인되어 영산강 유역과 같은 마한 분묘의 전통성을 잘 유지하고 있는 고분이라 볼 수 있음.

- 특히 4호 석실에서는 금동신발, 칠기로 만든 화살통, 중국제청자반구호, 소호장식유공광구호, 기대, 개배, 장식대도, 마구류, 성시구, 단야구 등 다량의 유물이 확인되어 봉덕리 고분군 축조세력이 당시 고창지역의 최상위 계층임을 알 수 있음.
- 이렇게 묘제의 양상과 출토유물로 판단할 때, 고창 봉덕리 고분군은 5세기를 전후한 시기,백제 중앙과 지방과의 관계는 물론, 중국·왜 등과의 대외 교류를 포함한 국제관계를 살펴볼 수 있음.

(2) 종별 및 명칭(안) 검토

- 종별 : 사적
- 명칭(안) : 고창 봉덕리 고분군(高敞 鳳德里 古墳群)
 - 사적 지정 명칭의 원칙에 의하여 지역명+위치+문화재 유형으로 구성되므로 “고창 봉덕리 고분군(高敞 鳳德里 古墳群)”이 적절한 것으로 판단됨.

(3) 문화재 보존 영향 행위기준(안) 검토



구분	현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 11m 이하	
3구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영항검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재청과 협의하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함		
공통 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영항검토구역 내의 기존건축물 개·재축 가능 ○ 전체 구역에서 층수가 5층 이상 건물은 개별심의 ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예: 지붕색상-회색, 밤색 등), 원색계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의 ○ 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 범면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 		

○ 주변은 임야와 경작지로서 주거지역을 제외한 일정구역은 경관보존을 위하여 개별심의 구역을 정할 필요가 있으며, 고분은 그 특성상 분포 범위가 상당히 넓으므로 공통사항에 주변 500m 범위 내 유물산포 확인을 조건으로 넣을 필요 있음.

(4) 국가지정문화재 지정가치

- 현재 고창 봉덕리 고분군은 모두 4기의 고분군이 자리하고 있으며, 특히 1호분과 2호분은 매우 양호한 형태로 육안으로 뚜렷하게 남아있음.
- 특히 봉덕리 1호분은 방대형 고분으로 규모는 동-서 70m, 남-북 52m, 최대높이 9m로, 전북지역 내 최대 규모의 분구묘로 전남지역의 나주 북암리, 신촌리, 대안리일원 및 영암 장동리일원 등의 영산강유역 대형 고분과 비교하더라도 최대 규모에 해당함.
- 고창 봉덕리 고분군은 일반적인 대형의 분구묘는 평지 또는 구릉 정상부위에 흙을 높게 성토하는 방법을 이용하여 축조가 이루어지는 반면, 봉덕리 1호분은 자연구릉의 네 사면을 깎고 정지하여 방대형의 기본 분형을 조성하고 그 상부에 석실의 축조와 동시에 분구를 성토하여 축조하였음. 특히, 1호분과 2호분의 경계지점은 대규모로 자연구릉을 굴착하여 조성하였는데 현재까지 이러한 고분축조 방법은 영산강유역을 비롯한 마한·백제지역에서 확인된 바 없는 매우 독특한 분구 축조법이라 할 수 있음.

- 분구 내부에서는 모두 5기의 석실과 2기의 옹관이 확인되었는데 서로 중복되지 않는 것으로 보아 계획적으로 시설한 것으로 판단됨. 특히 도굴되지 않은 4호석실에서는 금동신발을 비롯한 금제이식, 목걸이, 칠기화살통, 대도, 중국제청자, 소호장식호, 청동탁잔 등 피장자의 신분을 규명할 수 있는 최상위계층의 위세품적 유물이 출토되었음.
- 특히 금동신발은 현재까지 출토된 백제 금동신발 가운데 가장 양호하게 출토되었음. 기존에 출토된 금동신발과는 달리 4개의 금동편(투조)을 결구하여 측면과 바닥면에는 龍·人面鳥身·力士文을 포함한 각종 瑞獸文 등이 매우 사실적이면서도 화려하게 시문되어 백제 한성시기의 금속기술의 절정을 보여주는 유물로 평가되고 있음. 또한 기존에 알려진 신라의 식리총 금동신발과의 유사성이 높아 봉덕리 금동신발과의 상호 연관성이 주목받고 있음.
- 또한 칠기화살통은 현재까지 출토 사례가 없는 유물로 칠기 표면에는 주칠문양이 확인되었으며, X-Ray 촬영결과 내부에서는 약 20여개의 철축 화살이 그대로 담겨진 채 확인되었음.
- 이외에도 중국과 일본과의 대외교류를 추정할 수 있는 중국제청자반구호와 장식호가 출토되었으며, 또한 출토 예가 극소수인 청동으로 만든 탁잔도 매우 이례적인 위세품이라 할 수 있음. 이 밖에도 5호석실에서 금동과대와 금동신발 편이 출토되어 백제 석실에서 출토된 위세품 연구에 중요한 자료로 평가되고 있음.
- 봉덕리 고분군을 중심으로 주변유적과의 상호 연관성이 주목된다. 봉덕리 주변 반경 5km내에는 봉덕리 고분보다 선행하는 많은 무덤유적들이 자리하고 있음. 동쪽으로 연결하여 고창 만동과 봉덕유적, 선동·중월리·도산리(2km이내), 남산리·예지리·증산유적(5km) 등이 다수 존재하고 있음. 따라서 봉덕리를 중심으로 이 일대가 3~4세기 고창지역 마한 분구묘의 중심세력이었으며, 이들 분구묘의 축조세력이 결국 백제의 통합과정에서의 봉덕리 고분군 조영세력으로 판단됨.

마. 참고사항

(1) 사적(신청지) 지정 면적 조서

○ 문화재가 토지인 경우(문화재 지정구역)

(면적: m²)

연번	소재지	지번	지목	지적 (m ²)	지정면적 (m ²)	소유자	
						성명	주소
1	봉덕리	산47	임	3,868	3,868		
2	봉덕리	산48	임	1,552	1,552		
3	상갑리	산8	임	8,039	8,039		
4	봉덕리	산48-1	임	134	134		
5	상갑리	산8-1	임	688	688		
계	5필지			14,281	14,281		

(2) 국가지정문화재의 지정 기준(문화재보호법 시행령 별표 1)

문화재의 종류	지정기준
사적	<ol style="list-style-type: none"> 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 문화재로서 해당 문화재가 역사적·학술적 가치가 크고 다음 각 목의 어느 하나 이상을 충족하는 것 <ol style="list-style-type: none"> 선사시대 또는 역사시대의 사회·문화생활을 이해하는 데 중요한 정보를 가질 것 정치·경제·사회·문화·종교·생활 등 각 분야에서 그 시대를 대표하거나 희소성과 상징성이 뛰어난 것 국가의 중대한 역사적 사건과 깊은 연관성을 가지고 있을 것 국가에 역사적·문화적으로 큰 영향을 미친 저명한 인물의 삶과 깊은 연관성이 있을 것 해당 문화재의 유형별 분류기준 <ol style="list-style-type: none"> 조개무덤, 주거지, 취락지 등의 선사시대 유적 궁터, 관아, 성터, 성터시설물, 병영, 진적지 등의 정치·국방에 관한 유적 역사(驛舍)·교량·제방·가마터·원지(園池)·우물·수중유적 등의 산업·교통·주거생활에 관한 유적 서원, 향교, 학교, 병원, 절터, 교회, 성당 등의 교육·의료·종교에 관한 유적 제단, 지석묘, 옛무덤(군), 사당 등의 제사·장례에 관한 유적 인물유적, 사건유적 등 역사적 사건이나 인물의 기념과 관련된 유적

바. 의결사항

○ 원안가결

3. 서산 해미읍성 내외 주차장 조성 및 조형물 등 설치

가. 제안사항

충청남도 서산시 소재 사적 제116호 「서산 해미읍성」 내외에 주차장 조성 및 조형물 등을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서산 해미읍성의 관광객 증가에 따른 주차난 해소 및 포토존 형성을 위하여 주차장 및 조형물 등을 조성하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 서산 해미읍성(사적 제116호)
 - 소재지 : 충남 서산시 해미면 읍내리 61번지
- (3) 신청내용<주차장 조성 및 조형물 등 설치>
 - 위치 : 충남 서산시 해미면 읍내리 105-1번지(문화재구역 내외)
 - 사업내용

구분	규격 및 수량	위치	내용	비고
주차장	17,361㎡ 3.4×3.4×3.0m	기존 주차장 옆	231면(장애인5,노약자5,일반205,임산부2,대형14), 잔디블럭 주차장 쉼터 7개소	
화장실	146㎡, 2개소	신설 주차장 내	한옥	
조형물	생명의 나무 4×2.8×8m 1개소	신설 주차장 내	스텐레스 스틸 위 도장, 황동석, 마천석, 명판2개소	
	생경 1.2×0.9×1.5m 2개소	진남문 맞은편 보도	스텐레스 스틸 위 분체도장	
	두손가득 행복가득 1.8×0.85×1.2m 2식	진남문 맞은편 보도	스텐레스 스틸, 방킬라이(천연 데크목)	

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('15.08.06/문화재위원 ○○○)

- 주차장은 과도하게 넓은 면적이며 성벽의 동쪽 경관에 큰 영향을 주게 될 것으로 보여 신중히 검토할 필요가 있음
- 조형물은 위치와 크기, 높이를 재검토하여 문화재 경관을 해치지 않도록 결정하기 바람

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해 우려

4. 북한산성 내외 탐방로 및 주변 정비

가. 제안사항

경기도 고양시 소재 사적 제162호 「북한산성」 내외 탐방로 및 주변 정비를 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 북한산성 내외 탐방로 및 주변 정비를 하려는 사항으로, 지난 사적분과 제7차 회의('15.7.8.) 심의 결과 '현지조사 후 재검토'된 사안을 관계전문가 현지조사('15.8.6.) 후 부의하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 북한산성(사적 제162호)
 - 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 및 서울시 소재
- (3) 신청내용<탐방로 및 주변 정비>
 - 위치 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 산1-1번지 일원(문화재구역 내외)
 - 사업내용
 - 탐방로 정비구간 1.143km(서울지구간 0.202km, 고양지구간 0.941km)
 - 탐방로 포장교체 : 대서문~새마을교 743m(면적 : 5,088㎡)
 - 노후 교량 교체 : 새마을교 12m(폭=4.5m)
 - 목재데크, 계단설치 : 새마을교~범용사입구 441m(폭=1.5m)
 - 부대시설 : 낙석방지망 2개소(150㎡) 등

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.08.06/문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)
 - 본 건은 북한산성 내외 구간에 기존 탐방로를 정비하고자 하는 것으로서 사업의 필요성은 인정됨. 단 다음의 사항은 일부 수정될 필요가 있음.
 - 새마을교는 계획대로 교체함.

- 목제 데크는 시행하되 잡목제거, 우수목 잔존, 폭은 2m에서 1.5m 정도로 수정될 필요가 있음.
- 탐방로의 포장재 중 역사관 앞 광장은 자연 친화적인 재료로 함
- 성불사 앞 경사로는 폭과 경사 방지 조치가 필요함.
- 역사관 앞 광장에서 대서문 구간의 인조 화강석 포장재도 내구성 검토 필요
- 낙석 방지망은 계획대로 시행함.

(2) 고양시 의견

- 대서문 아래 구간의 기존 포장재를 철거하고, 새로 포장하는 과정에서 문화재의 균열 및 변형이 발생할 위험이 크므로, 이에 대하여는 사전에 기술적(문화재 위원 자문 등) 보완 대책을 강구하여야 함.
- 공사과정에서 대서문의 훼손 우려 가능성이 있을 시에는 대서문에 영향을 줄 수 있는 인접 구간은 탐방로 포장 구간에서 제외하는 것이 바람직하다고 판단됨.
- 또한 본 사업지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제4조 및 같은법 시행령 제3조에 의거한 매장문화재 유존지역으로 사업을 시행하기 위하여는 사업 시행 전 같은법 제11조에 따라 문화재청과 협의하여야 함.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 역사과 앞 광장 포장은 마사토로 할 것.
 - 사업 추진 시 관계전문가(사적분과문화재위원)의 지도를 받아 시행 할 것.
 - 사업 대상지는 매장문화재 유존지역으로 사업 시행 전 매장문화재 보호 및 조사에 관한법률에 따라 사전 협의 후 시행

5. 서울 석촌동 고분군 내 발굴조사

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 제243호 「서울 석촌동 고분군」을 발굴조사하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 석촌동 고분군 내 지반 함몰부에 대한 시굴조사에서 확인된 백제 적석총 관련 유구에 대하여 정밀 발굴조사를 실시하여 백제 적석총의 축조 양상과 성격규명을 위한 기초자료를 확보하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 석촌동 고분군(사적 제243호)
 - 소재지 : 서울시 송파구 가락로 7길 21
- (3) 신청내용<발굴조사>
 - 위치 : 서울시 송파구 석촌동 248(문화재구역)
 - 사업내용
 - 대상면적 : 1,200m²(토사 야적장 포함, 현장사무실용 컨테이너)
 - 조사면적 : 400m²
 - 조사일수 : 40일
 - 조사목적
 - 1970~1980년대의 7차에 걸친 발굴조사에도 불굴하고 백제 묘제에 대한 이해 부족과 축박한 일정으로 무덤의 구조와 축조기법, 성격 등이 명확하게 규명되지 않아 현재까지 논란 지속
 - 2015년 석초동 1호분 북편 약 10여m 지점에 지반 함몰로 인한 깊이 50cm의 동공이 발생하였고, 동공 발생지점에 대한 시굴조사 결과 백제 적석총과 관련된 석축열과 점토성토부가 확인됨
 - 백제 적석총과 관련된 유구에 대한 정확한 구조와 축조방법, 성격 등을 규명하기 위한 정밀발굴조사가 필요함
 - 조사방법 : 기준 토층 독을 설치하여 층위 파악, 하향식 조사

라. 참고사항

(1) 서울 석촌동 고분군 내 동공 발생 개요

- 일 시 : 2015.4.20(월) 16:00경
- 장 소 : 서울 석촌동 고분군 내(사적 제243호)
- 발 견 자 : 석촌동 고분군 순찰자
- 발생내용 : 잔디밭 내 동공(지름 30cm, 폭 70cm, 깊이 70cm 가량)
- ※ 지하철 9호선 공사구간과는 150m 이격

(2) 서울 석촌동 고분군 계측 현황

- 설치기간 : 2013. 3.~
- 설치장소 : 석촌고분 내 3, 4호분 주변
- 설치 및 관리 : 서울시 도시기반시설 본부
- 설치사유 : 지하철 9호선 공사 영향평가
- 설치내역 : 사진계측, 지표 침하계, 층별 침하계, 지하수위계
- 계측결과 : 현재까지 특별한 영향이 없는 것으로 보고됨

(3) 시굴조사 결과

- 조 사 명 : 서울 석촌동 고분군 시굴조사
- 허가번호 : 허가 제2016-0529호
- 조사기간 : '15.05.26~6.10(실조사일수 10일)
- 조사기관 : 한성백제박물관
- 조사결과
 - 조사대상지역의 동공부는 현대의 일정시점에 사용되던 지하구조물이 폐기된 이후 내부를 채우고 있던 목재 등이 부패함에 따라 함몰이 발생한 것으로 추정
 - 조사구역 북편에 동서방향의 적석층 석축기단부가 확인, 그 석축기단부에 잇대어 연접된 남북방향의 석축기단부 확인
 - 시추조사 결과 지하구조물 하부에는 또 다른 지반 침하를 일으킬만한 요소가 없는 것으로 추정되어 추가적인 지반 침하 등 안전상의 문제는 없을 것으로 보임

마. 의결사항

- 원안가결

6. 부산 북천동 고분군 주변 공동주택 등 정비

가. 제안사항

부산광역시 동래구 소재 사적 제273호 「부산 북천동 고분군」 주변 공동주택 등 정비를 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부산 북천동 고분군 주변 공동주택 등 정비를 위해 현상변경 허가를 신청함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부산 북천동 고분군(사적 제273호)
 - 소재지 : 부산시 동래구 북천로 66
- (3) 신청내용<공동주택 등 정비>
 - 위치 : 부산시 동래구 동래로 152번가길 21-9 일원(문화재구역과 연결 /1구역)
 - 사업내용
 - 대지면적/연면적 : 405,465㎡/978,758㎡
 - 높이/규모 : 45.7~84.2m/지하 3층, 지상 15~29층, 7,067세대

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.08.03/문화재위원 ○○○, ○○○)
 - 현재 제시된 상기의 개발계획은 문화재의 제반 가치(일체성, 왜소성, 조망성 등)에 큰 영향을 주는 것으로 판단됨
 - 따라서 문화재의 경관 복원과 조화성 등을 종합적으로 고려하는 방향으로 상기 계획은 크게 수정될 필요성이 있으며 이에 대한 위원회의 신중하고 심도 있는 검토 필요함
 - 부산광역시의 문화재 관리에 관한 입장도 고려하여 판단할 필요 있음

(2) 지자체 의견

1) 부산광역시 문화예술과('15.08.04)

- 동 사업예정지는 동래부 동헌, 동래읍성지, 충렬사 등 부산광역시지정 문화재와 인접해 있을 뿐 아니라, 일부 지역은 동래읍성지 문화재보호 구역을 포함하고 있는 바
- 국가지정문화재 현상변경 허가 시 부산광역시 지정문화재에 대하여는 별도로 부산광역시 문화재위원회의 심의를 거쳐 부산광역시 지정문화재 현상변경 허가를 받을 수 있도록 조치하여 주시기 바람

2) 부산광역시 동래구 문화공보과('15.08.07)

- 사업 예정지 주변은 부산 북천동 고분군과 부산광역시 지정문화재인 동래읍성지(기념물), 충렬사(유형문화재), 동래부동헌(기념물), 동래향교(기념물) 등 지정문화재 13개소가 밀집된 곳으로 문화재별 현상변경 허용기준에 따른 검토가 필요함.
- 이번 사업 계획은 2007. 12.05. 조건부 허가된 부산광역시 지정문화재 현상변경 등 허가내용과 비교할 때 사업시행 예정면적(405,465㎡)은 같으나, 연면적은 874,973㎡에서 978,757㎡(증103,784)로 증가하여 건축 규모 축소 등 당시 허가조건을 충족시키지 못하고 있어 이에 대한 검토가 필요함
- 이 사업은 2008년 조합설립 인가 후 장기간 추진이 부진함에 따라 사유 재산권 보호를 위해 정비구역 해제를 요청하는 일부 민원 및 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 적극적인 지원을 요청하는 일부 민원이 병존하고 있는 점도 고려해야 할 사항임.

3) 부산광역시 동래구 문화공보과('15.08.07)

- 북천동고분군 경역 확대와 관련한 검토가 필요함.
 - 1998년 동래로 확장공사 당시 법륜사(동래구 동래로 162) 구릉과 동래시장 일대(동래구 동래로 153 앞)에서 삼국시대 분묘 13기와 조선시대 유구 2기가 조사됨에 따라 원래 북천동고분군이 현재의 법륜사 구릉까지 연결되어 있었음이 확인됨.
 - 법륜사 구릉 일대는 기원후 2~3세기 무렵의 무덤이 위치하는 곳으로 삼한시대 부산의 소국(小國)인 독로국의 실체와 북천동고분군 역사의 시작을 해명할 수 있는 매우 중요한 지역으로 파악됨에 현재 사적 제273호로 지정되어 있는 북천동고분군 경역을 법륜사 구릉 일대까지 확대하여 보존할 필요가 있음.
- 북천동고분군의 조망권과 주변 경관 보존에 대한 검토가 필요함.

- 복천동고분군에서 외부를, 그리고 외부에서 복천동고분군을 바라보았을 때의 조망권이 확보될 필요가 있음.
- 복천동고분군은 부산광역시 기념물 제5호인 조선시대 동래읍성 내에 위치하고, 인근에는 복천동고분군과 관련 있는 삼국시대 생활유적인 사적 제192호 동래패총이 위치하는 등 부산 역사의 중심지라고 할 수 있음.
- 따라서 이러한 문화재를 통해 부산의 역사와 문화를 교육하고 관광자원으로 활용하기 위해서는 문화재 지정구역 뿐만 아니라 주변 경관을 함께 보존하고 관리할 필요가 있음.

마. 의결사항

○ 부결

- 문화재 제반 가치를 해할 우려가 큼

7. 경산 임당동 고분군 내 고분 시굴조사

가. 제안사항

경상북도 경산시 소재 사적 제516호 「경산 임당동과 조영동 고분군」 내 고분군 시굴조사를 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경산 임당동 고분군 내 고분군 시굴조사 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경산 임당동과 조영동 고분군(사적 제516호)
 - 소재지 : 경북 경산시 임당동 672-1번지 일원
- (3) 신청내용<임당 1호분 시굴조사>
 - 위치 : 경북 경산시 임당동 672-1번지 일원(문화재구역)
 - 내용
 - 목적 : 임당 1호분 도굴갱 함몰로 봉토가 훼손되어 고분의 복원과 보존을 위한 시굴조사
 - 대상유적 면적 : 1,930㎡
 - 트렌치 수량 및 규모 : 4개 / 길이 20m, 폭 1.2m 내외
 - 시굴기관 : (재)한빛문화재연구원
 - 조사기간 : 2015.8월. ~ 2015.12월(5개월)

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.07.14/문화재위원 ○○○)
 - 임당 1호분의 트렌치 조사를 통한 고분 범위조사 뿐만 아니라 도굴갱 지점(4개 내외 추정)에 대한 트렌치 조사가 필요함. 이를 통한 구조파악이 요망됨

- 도굴갱으로 함몰된 지점들에 대한 구조과약은 고분의 붕괴를 막을 조치를 취할 때 꼭 참조해야 할 사항임(복원도면 수립 시 필요정보임)
- 시굴조사 이후 고분의 중앙부를 절개하여 조사한 후 복원요망(현재 고분 상부, 즉 석곽의 천정부가 함몰된 상태임)

마. 의결사항

- 원안가결

8. 경산 임당동 고분군 내 임당토성 시굴조사

가. 제안사항

경상북도 경산시 소재 사적 제516호 「경산 임당동과 조영동 고분군」 내 임당토성 시굴조사를 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경산 임당동 고분군 내 임당토성 시굴조사 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경산 임당동과 조영동 고분군(사적 제516호)
 - 소재지 : 경북 경산시 임당동 672-1번지 일원
- (3) 신청내용<임당토성 시굴조사>
 - 위치 : 경북 경산시 임당동 672-1번지 일원(문화재구역)
 - 내용
 - 목적 : 임당동 고분군의 북쪽 구릉에 위치한 유적으로 보수과정에 성벽이 파괴되어 토성벽의 단면이 노출된 상태로 추가 훼손을 막고 정비 계획 수립을 위한 시굴조사
 - 대상유적 면적 : 150㎡
 - 트렌치 수량 및 규모 : 1개 / 길이 20m, 폭 1.2m 내외
 - 시굴기관 : (재)한빛문화재연구원
 - 조사기간 : 2015.8월. ~ 2015.12월(5개월)

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.07.14/문화재위원 ○○○)
 - 현재 유실·파괴된 임당토성의 단면에 대한 조사가 필요함
 - 조사 후 유실·파괴된 토성부분에 대한 보축 등 보호조치 요망

마. 의결사항

- 원안가결

9. 관문성 주변 부영아파트 신축(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제48호 「관문성」 주변 부영아파트 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 관문성 주변에 공동주택(부영아파트) 49개동(관리동 포함)을 신축하고자 하는 사업임.
- 지난 '14년 제4차 사적분과 회의('14.3.12)에서 가결되어 현상변경허가('14.3.17.)를 받았으며 금회 건물높이 증가, 건물 배치 및 연면적 등을 변경하고자 변경허가를 신청함.
 - 건물높이 증가
 - 당초허가 시 누락된 옥탑층(계단탑) 높이(6.04~6.22m)를 반영
 - 사전재해영향성 검토 결과, 하천 범람으로 인한 재해를 막기 위해 1.5~2.5m 성토
 - 「경주시 건축·도시계획 및 경관 통합위원회('15.3.10)」, 「경상북도 건축위원회('15.6.4.)」 결과를 반영하여 동수(50개→49개) 및 층수(1개동 30층→25층)와 배치 조정, 건축면적·연면적·규모 등을 변경

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 최○○
- (2) 대상문화재명 : 관문성(사적 제48호)
 - 소재지 : 경북 경주시 외동읍 산업로 1739-6, 울산 북구 달천동, 중산동, 천곡동 및 범서면(모화리)
- (3) 신청내용<부영아파트 신축>
 - 위치 : 경북 경주시 외동읍 모화리 1410번지 외 35필지(문화재구역으로부터 190m 이격/6구역(평지붕 최고높이 29m 이하, 경사지붕 최고높이 33m 이하))

○ 사업내용

구분	기 허가내용('14.3.17.)	변경허가 신청내용	비고
사업면적	122,342m ²	119,881m ²	감2,461.25m ²
건축면적	21,061.07m ²	20,904.82m ²	감156.25m ²
연면적	451,926.21m ²	455,690.95m ²	증3,764.74m ²
규모	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 50개동(3,230세대) - 11개동 : 지상 30층, 최고높이 84.81m - 10개동 : 지상 25층, 최고높이 70.81m - 5개동 : 지상 20층, 최고높이 56.81m - 5개동 : 지상 15층, 최고높이 42.81m - 19개동 : 지하 2층~지상 2층 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 49개동(3,230세대) - 5개동 : 지상 31층, 최고높이 96.15m - 5개동 : 지상 30층, 최고높이 93.53m - 9개동 : 지상 25층, 최고높이 78.53m - 5개동 : 지상 20층, 최고높이 64.53m - 5개동 : 지상 15층, 최고높이 50.53m - 20개동 : 지하 2층~지상 2층 	<ul style="list-style-type: none"> 감 1개동 옥탑 증6.04m 성토2.5m 옥탑 증6.22m 성토2.5m 옥탑 증6.22m 성토1.5m 옥탑 증6.22m 성토1.5m 옥탑 증6.22m 성토1.5m
구조	철근콘크리트 벽식구조		

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('15.08.06/문화재전문위원 ○○○)

- 본 안전은 부영주택아파트 신축공사에서 이미 허가된 사항 중에서 홍수 재해 방지를 위해 변경을 추가하는 것으로 이 변경사항으로 인해 당해 문화재에 대한 훼손을 새로이 가중시키는 것으로는 판단되지 않는다.
- 더욱이 1991년 글래디스 태풍에 의해 하천의 범람이 발생하여 피해를 입었던 사실을 감안하면 방재의 차원에서 변경사항은 부득이 한 것으로 판단된다.
- 그림에도 그 밖의 전체 높이의 변경요소와 원인에 대해서는 심도 깊은 논의가 필요할 것으로 판단된다.

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토

10. 서울 현릉과 인릉 내 기존 단독주택 개축

가. 제안사항

서울특별시 서초구 소재 사적 제194호 「서울 현릉과 인릉」 내 기존 단독주택을 개축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울시 서초구 현릉과 인릉 문화재구역 내에 위치한 개인 소유의 기존 주택을 노후로 인해 멸실 후 신축하고자 신청한 사항임.
- ※ '15년도 제4차 사적분과 위원회에서 “역사문화환경 저해”로 부결되었으나, 개축 건물을 기존 건축물 규모로 조정하여 재신청함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김○○ 외 1인
- (2) 대상문화재명 : 서울 현릉과 인릉(사적 제194호)
 - 소재지 : 서울시 서초구 현인릉길 34(내곡동)
- (3) 신청내용<기존 단독주택 개축>
 - 위치 : 서울시 서초구 내곡동 1-1494번지(문화재구역)
 - 사업내용

구분	기존 규모	1차(부결/'15.4.8)	금회 신청	비고
건축면적	88.40㎡	167.46㎡	124.62㎡	증)36.22㎡
연면적	지상1층 88.40㎡	지상2층 295.56㎡	지상1층 88.32	감)0.08㎡
건물규모	지상1층	지상2층	지상1층	-
구조	-	철근콘크리트조	철근콘크리트조	-
최고높이	약3.5m	10.3m	6.85m	증)3.35m

라. 참고자료

(1) 현지조사의견('15.08.07/문화재전문위원 ○○○)

- 본 건물은 서울 현인릉 서측 지정구역 내 사유지에 있는 기존 88.4㎡의 건축물을 철거하고, 건축면적:124.62㎡, 높이:6.85m, 경사지붕 단독주택을 개축하고자 함
- 지정구역 내 위치 하기는 하나 주변이 사유지로서 주택지와 화훼단지 등으로 구성하고 있고, 건축부지가 평탄화되어 한옥형태의 건축이 들어선다면 문화재 경관의 조성 차원에서 긍정적인 검토가 가능할 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 부결
 - 현릉과 인릉의 일체성 및 조망성을 저해할 우려가 있음

11. 경주 남산 일원 내 이동통신용 무인기지국(중계기) 설치

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제311호 「경주 남산 일원」 내 이동통신용 무인기지국(중계기)을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경상북도 경주시 소재 사적 제311호 「경주 남산 일원」 내 이동통신용 무인기지국(중계기)을 설치하고자 신청함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원 (사적 제311호)
 - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 및 내남면 용장리 등
- (3) 신청내용<이동통신용 무인기지국(중계기) 설치>
 - 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리 803번지(문화재구역)
 - 사업내용
 - 규모 : CP주 1본(지름=0.4m, 높이=16m)
 - 전원장치 : 가로 0.3m, 세로 0.3m
 - 광중계기 : 가로 0.5m, 세로 0.8m
 - 안테나(길이 1.8m, 높이 1.3m) / 단자함(가로 0.3m, 세로 0.3m) / 피뢰침(가로 0.1m, 높이 1.9m)
 - 설치방법 : 기초근가블럭(지하 CP주 고정/가로 0.3m, 세로 0.3m)
 - 굴착규모 : 지름 0.4m, 굴착 깊이 2m

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.08.06/문화재전문위원 ○○○)
 - 본 사업의 내용에 의해 주변에 위치하고 있는 남산 일원의 경관이 저해되는 것으로는 판단되지 않는다.

즉, 장소성, 왜소화, 조망성, 마루선, 일체성에 대한 영향은 미비할 것으로 판단된다. 즉 통신의 공공성을 감안하면 이러한 미비한 영향은 감수할 수 있는 최소한의 범위에 속하는 것으로 판단된다.

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해 우려

12. 강화 외성 주변 공중화장실 신축(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 제452호 「강화 외성」 주변에 공중화장실을 신축하기 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2014년 문화재위원회 사적분과 제7차 소위원회(2014.08.28)에서 ‘발굴조사 후 시행’으로 조건부 가결되었던 사항으로, 시굴조사 후 권고사항을 반영하고 건축물 규모와 형태를 변경하여 신청한 사항임.
- 문화재위원회 사적분과 제7차 소위원회(2015.07.22)에서 ‘현지조사 후 재검토’하기로 보류되어 현지조사 후 다시 부의하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 제452호 / 2003.10.25 지정)
 - 소재지 : 인천시 강화군 선원면, 불은면, 길상면 일원
- (3) 신청내용<공중화장실 신축>
 - 위치 : 인천시 강화군 선원면 신정리 12-16(문화재구역과 연결 /1구역(개별심의))
 - 변경사항

구분	당초	변경	비고
대지면적	1,920㎡	1,920㎡	변경 없음
건축면적/연면적	24.32㎡	49.50㎡	25.18㎡ 증가
구조	조적조	철근콘크리트조	구조 변경
최고높이	2.85m	4.7m	1.85m 증가
화장실	남자 : 대2, 소2	남자 : 대2, 소2, 장애인용	장애인용 추가
	여자 : 대4	여자 : 대4, 장애인용	
	세면기 : 2	세면기 : 4	

구분	당초	변경	비고
정화조	10톤, 굴착깊이 : 3.5m	10톤, 굴착깊이 : 3.5m	변경 없음
	220cm*292cm	220cm*292cm	
상수도관	D25, L=25m	D25, L=25m	굴착깊이 0.5m 감소
	굴착 : 폭 2m, 깊이 1.2m	굴착 : 폭 2m, 깊이 0.7m	
하수도관	-	D150, L=30m	당초 해수 방류에서 기존 맨홀 연결로 변경
		굴착 : 폭 2m, 깊이 0.7m	
창고	-	6㎡ 신설	창고 신설
허가기간	'14.09.01~'15.08.31	'14.09.01~'16.07.31	11개월 증

라. 참고자료

(1) 조사단(한국고고인류연구소) 발굴(시굴)조사 약식보고서 의견 발췌

- 공사와 관련한 유적의 처리 문제에 있어, 이번 공사에 유구가 간섭되는 부분은 상하수도 관로 매설부지만 해당되는데, 해당 관로공사가 심각한 굴토를 필요로 하는 것이 아니어서 현재 확인된 강화 외성 잔존토층을 훼손시키지 않는 깊이 내에서 공사를 시행하는 것이 바람직한 것으로 판단됨.

(2) 현지조사의견('15.08.03/문화재위원 ○○○, ○○○)

- 강화군에서 추진하는 공중화장실 신축 건물은 문화재조사 결과 고려시대 강화 외성 외벽 기저부에서 10m 정도 이격하여 입지하고 있으며, 공중화장실 신축부지에 인접하여 무허가 음식점이 몇 동 위치하고 있어, 서로 상관관계에 있어 신중하게 처리하여야 할 것으로 판단됨.

(3) 당초 허가조건('14.08.29/문화재청)

- 발굴조사 후 시행
 - 사업 시행 전 발굴조사를 실시하여야 합니다.
 - 발굴조사 결과 사업시행에 문제가 없을 경우 제출된 사업계획서대로 시행토록 합니다.

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해 우려

13. 영월 장릉 보호구역 내 이동통신용 무인기지국 설치

가. 제안사항

강원도 영월군 소재 사적 제196호 「영월 장릉」 보호구역 내에 이동통신용 무인기지국(중계기)을 설치하기 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 영월 장릉 보호구역 내 이동통신 음영지역 민원 해소를 위하여 무인기지국을 설치하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 영월 장릉(사적 제196호)
 - 소재지 : 강원도 영월군 영월읍 영흥리 산131-1 등
 - 지정일 : 1970. 5. 26.
- (3) 신청내용<이동통신용 중계기 설치>
 - 위치 : 강원도 영월군 영월읍 영흥리 산131-1, 산134-1(문화재보호구역)
 - 사업내용
 - 이동통신용 CP주 : 장비패드 사용면적 16㎡(4m×4m), 높이 16m
 - 전기 지중관로 매설 : 850m

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.07.30./문화재전문위원 ○○○)
 - 해당지역은 국가사적 196호 세계유산 단종장릉의 영역으로 단종장릉 능침으로부터 680m의 거리에 위치하며 장릉 내 관통도로 우측에 인접하는 지역에 이동통신용 무인기지국 설치를 위한 허가사항임
 - 전기선 지중공사는 '소나기재'근처에서 외홍살문(영월 진입 상징조형물) 앞의 20여m 전신주에서 시작하여 능침으로부터 680m에 위치하는 엄홍도 기념관 우측 도로변까지 길이 850m, 깊이 30cm로 전기선을 매설하고 무인기지국을 설치하려는 계획임

- 현지조사 결과 도로변 경사지에 16m²(약 2.5평 정도) 부지에 높이 16m의 기지국 설치로 능역의 경관에는 다소 영향이 있을 것으로 사료되나, 이용객의 편의 및 능역 활용 관람객의 안전을 위한 통신의 편의성을 고려하여 기지국 설치 필요가 있을 것으로 사료됨
 - 만약 설치시 능역의 경관보존을 위한 자연친화적 시설물 설치가 요구됨
 - 이용객의 편의를 판단할 수 있는 이용객 추정치 요구됨
- *외홍살문~1987년 군수 안구순이 단종대왕의 능이 있는 곳으로 마음을 가다듬고 경건함을 갖추어 들어가라는 뜻에서 설치하였으며, 현 홍살문은 도로 확포장으로 2004년 4월 7일 군수 김신익이 재설치한 것임

(2) 영월장릉 관람객 이용객 추정치

순번	구분		영월장릉	
	일자	요일	장릉	산책로
1	15년7월30일	목	510	306
2	15년7월31일	금	820	492
3	15년8월01일	토	1,112	667
4	15년8월02일	일	1,460	876
계	4일간	평균	975	585

(단위: 명, 관광객 조사관련 조사시간 오전 09시~ 오후 18시,)

(3) 사업시행자 의견(2015.8월)

- 동 사업은 장릉~선돌 간 이동통신 서비스 불통에 따른 지속적인 민원과 2015년 6월 장릉 산책로 이용 관광객의 벌쏘임 사고에 따른 구급신고 불가 등 관람객 민원을 해소함을 목표로 장릉에서 최대한 이격거리를 확보하면서 통화품질 개선이 가능한 지역을 사업부지로 선정.

마. 의결사항

- 원안가결

14. 서산 해미읍성 내 농악 경연장 조성

가. 제안사항

충청남도 서산시 소재 사적 제116호 「서산 해미읍성」 내에 농악 경연장을 조성하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서산 해미읍성 내 전통문화공연과 농악공연장을 조성하여 지역문화 예술인의 활동장소 및 관람객 볼거리를 제공하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서산 해미읍성(사적 제116호)
 - 소재지 : 충남 서산시 해미면 읍내리 61번지
- (3) 신청내용<농악 경연장 설치>
 - 위치 : 충남 서산시 해미면 읍내리 33-1번지(문화재구역)
 - 사업내용
 - 조성면적 : 400m²(20×20m)
 - 조성방법 : 기존 표층에 20cm 높이로 포장(보조기층 10cm, 황토포장)

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.08.06/문화재위원 ○○○)
 - 시설물의 위치와 규모, 높이가 문화재 경관이나 환경에 미치는 영향이 거의 없다고 판단됨
 - 바닥을 한단 높이는 것은 위험하니 주변과 같은 높이로 설치하는 것이 바람직함

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 주변 지표면 높이로 설치할 것

15. 예산 윤봉길 의사 유적 내 화장실 신축

가. 제안사항

충청남도 예산군 소재 사적 제229호 「예산 윤봉길 의사 유적」 내에 화장실을 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 예산 윤봉길의사 유적 내 공중화장실의 노후 및 협소로 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 예산 윤봉길 의사 유적(사적 제229호)
 - 소재지 : 충남 덕산면 시량리 40-1외
- (3) 신청내용<화장실 신축>
 - 위치 : 충남 덕산면 시량리 67외 1필지(문화재구역)
 - 사업내용
 - 부지면적 : 330m²
 - 건축면적 : 68.52m²
 - 규 모 : 지상1층(최고높이 5.8m)
 - 구 조 : 철근콘크리트구조, 개량한식형무광기와
 - 용 도 : 공중화장실

라. 의결사항

- 원안가결

16. 예산 윤봉길 의사 유적 내 농가주택 및 창고 신축

가. 제안사항

충청남도 예산군 소재 사적 제229호 「예산 윤봉길 의사 유적」 내에 농가주택 및 창고를 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 예산 윤봉길의사 유적 내 농가주택 및 창고를 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 채○○
- (2) 대상문화재명 : 예산 윤봉길 의사 유적(사적 제229호)
 - 소재지 : 충남 덕산면 시량리 40-1외
- (3) 신청내용<농가주택 및 창고 신축>
 - 위치 : 충남 덕산면 시량리 44-2번지(문화재구역)
 - 사업내용
 - 건축면적 : 농가주택 112.2㎡, 창고시설 144.0㎡
 - 규모 : 지상 1층(최고높이 6.4m)
 - 구조
 - 농가주택 : 적벽돌구조, 철근콘크리트, 한식 기와잇기
 - 창고시설 : 일반철골구조, 판넬 잇기

라. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해 우려

17. 보은 삼년산성 내 역사탐방로 조성

가. 제안사항

충청북도 보은군 소재 사적 제235호 「보은 삼년산성」 내에 역사탐방로를 조성하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 보은 삼년산성과 기존의 숲길을 연계하기 위하여 기존에 설치된 전망데크와 연결하기 위한 역사탐방로를 조성하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 보은 삼년산성(사적 제235호)
 - 소재지 : 충북 보은군 보은읍 성주1길 104
- (3) 신청내용<역사탐방로 조성>
 - 위치 : 충북 보은군 보은읍 어암리 산1-1일원
 - 사업내용
 - 노선 총연장 : 4.5km
 - 탐방로 조성 : L=505m, W=1.5m
 - 데크계단 설치 : L=40m, W=1.5m

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.07.22/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)
 - 신청한 사업구간은 남동 곡성 상부에서 외곽 능선으로 연결되는 지점으로 가장 높은 곳에 입지함
 - 문화재 훼손을 유발할 뿐만 아니라 주변 경관도 훼손할 것이므로
 - 분지를 활용하는 방안을 강구하고, 현재 추진중인 사업은 중단하는 것이 바람직함

마. 의결사항

○ 부결

- 역사문화환경 저해 우려

18. 서울 효창공원 내 테마가 있는 공원 조성

가. 제안사항

서울특별시 용산구 소재 사적 제330호 「서울 효창공원」 내에 테마가 있는 공원을 조성하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 효창공원 내에 광복 70주년 기념 나라사랑 테마가 있는 공원을 조성하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 효창공원(사적 제330호)
 - 소재지 : 서울시 용산구 효창동 255번지 일대
- (3) 신청내용<테마가 있는 공원 조성>
 - 위치 : 서울시 용산구 용산동 255번지 일대(문화재구역)
 - 사업내용
 - 부지면적 : 580m²
 - 위치 : 의열사 및 삼의사 묘역 사이
 - 구성 : 무궁화동산, 태극기 광장
 - 무궁화 동산 : 무궁화, 산철쭉, 회양목, 느티나무, 잣나무 등 24종
 - 태극기 광장 : 태극기 조형물(2,880×2,810×2,480mm, 태극괘조형물, 목재난간, 데크, 장대석 등)

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.08.04/문화재위원 ○○○)
 - 현재상태는 야외 탁자가 있는 휴식공간으로 이용되고 있는, 앞으로 정비가 필요한 장소로 추정됨

- 정비의 일환으로 광복 70주년을 맞아 무궁화 70주와 태극기를 상징하는 조형물을 포함한 시민 편의시설이 첨가되고 주변 식재를 보완하는 사업으로 의미상으로도나 편의상으로 적절한 조치라고 사료됨
 - 디자인이나 조형물의 배치는 전문가와 협의가 필요하다고 판단됨
- (2) 디자인 분야 자문의견('15.05.28/○○○환경조형연구소 ○○○)
- 식재계획은 주제인 무궁화 동산의 계획이 잘 되어 있음
 - 태극기 가벽은 테마공원의 다른 주제인 태극기를 표현하면서 중앙 지점에 시민들이 가까이 할 수 있는 가벽이나 조형물을 설치하여서 공공공간을 조성하려는 취지가 돋보임. 태극기를 표현하면서 너무 직접적이지 않으면서도 주민의 공감대를 이끌어 낼 수 있는 조화로운 공간조성이 필요하다고 봄

(3) 서울 효창공원 내 시설현황

구분	시설내역
사적시설	김구선생묘역, 삼의사묘역, 임정묘역, 의열사, 백범기념관, 이봉창의사 동상, 창열문
조경시설	상징조형물(점지), 정자, 자연학습장, 연못, 광장
운동시설	효창운동장(1면), 배드민턴장(18면), 게이트볼장(2면), 체력단련시설
관리시설	관리사무소, 화장실(6개소), 매점(1동)
기타시설	원효대사동상, 반공위령탑, 서울시노인회관, 대한노인회관

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 디자인과 조형물은 전문가의 자문을 거쳐 시행할 것

19. 보은 법주사 내 승가대학 도서관 신축(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

충청북도 보은군 소재 사적 제503호 「보은 법주사」 내에 승가대학 도서관을 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가사항 변경허가 신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 보은 법주사 염화실 주변에 승가대학 도서관을 신축하고자 신청한 사항으로 2015년도 사적분과 제1차 문화재위원회('15.01.14)에서 조건부 허가된 바 있음
 - 허가조건 : 현지조사 의견대로 염화실과 이격하여 설치

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 보은 법주사(사적 제503호)
 - 소재지 : 충북 보은군 속리산면 사내리 221번지
- (3) 신청내용<법주사 승가대학 도서관 신축(허가사항 변경허가)>
 - 위치 : 충북 보은군 속리사면 사내리 209 등(문화재구역)
 - 사업내용

구 분	기존 건물	당초 허가	변경 신청	비 고
건축면적	252.51㎡	84.87㎡	71.82㎡	13.05㎡ 감
규 모	지상1층	지상1층 (전면5칸, 측면3칸)	지상1층 (전면7칸, 측면2칸)	
구 조	샌드위치 판넬조	한옥 (겹처마, 팔작지붕)	한옥 (홀처마, 맞배지붕)	
위 치	정재당 뒤 하천변	염화실 옆	정재당 뒤 하천변	

라. 참고사항

(1) 서면검토의견('15.08./문화재전문위원 ○○○)

- 본 건은 법주사 사역 내 염화실 연접지에 84.87㎡ 규모로 승가대학 도서관을 신축하고자 하여 승인된 사항을 밀도, 성격이 맞지 않아 사역 외측의 도로변으로 옮기고 규모를 축소하여 건축하고자 하는 것으로서 성격, 기능으로 볼 때 사역 외측에 설치되는 것이 더욱 바람직할 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 원안가결

20. 울산 경상좌도병영성 주변 아파트 신축

가. 제안사항

울산광역시 중구 소재 사적 제320호 「울산 경상좌도병영성」 주변 아파트 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울산 경상좌도병영성 주변 아파트 신축을 위해 현상변경 허가를 신청함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 정○○
- (2) 대상문화재명 : 울산 경상좌도병영성(사적 제320호)
 - 소재지 : 울산시 중구 동동, 서동, 남외동 일원
- (3) 신청내용<아파트 신축>
 - 위치 : 울산시 중구 남외동 299-2번지 일원(문화재구역으로부터 25m 이격)
 - 사업내용
 - 대지면적 : 1,337.0㎡
 - 연면적/건축면적 : 3,530.11㎡ / 803.45㎡
 - 높이/규모 : 23.8m/1동, 지상7층

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 조망성에 큰 영향을 미칠 우려가 있음

21. 울산 경상좌도병영성 주변 근린생활시설 등 신축

가. 제안사항

울산광역시 중구 소재 사적 제320호 「울산 경상좌도병영성」 주변 근린생활시설 등 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울산 경상좌도병영성 주변 근린생활시설 등 신축을 위해 현상변경 허가를 신청함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 울산 경상좌도병영성(사적 제320호)
 - 소재지 : 울산시 중구 동동, 서동, 남외동 일원
- (3) 신청내용<근린생활시설(다세대주택, 오피스텔 겸용) 신축>
 - 위치 : 울산시 중구 남외동 325-7(문화재구역으로부터 190m 이격)
 - 사업내용
 - 대지면적 : 1,246.0m²
 - 연면적/건축면적 : 3,047.60m² / 466.39m²
 - 높이/규모 : 23.6m/1동, 지하2층~지상7층

라. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토

22. 제주 고산리 유적 내 편의시설 정비(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 사적 제412호 「제주 고산리 유적」 내 편의시설 정비를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 고산리 유적 내 편의시설 정비에 관한 당초 허가('14.12월) 사항에 대해 변경허가를 신청함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 제주 고산리 유적(사적 제412호)
 - 소재지 : 제주도 제주시 한경면 고사리 3650-1 일원
- (3) 신청내용<편의시설 정비(허가사항 변경허가)>
 - 위치 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3626-2(문화재구역)
 - 사업내용

당초 허가(14.12월)	변경 신청(15.8월)	변경 사유
-지상 2층 -연면적 A=400.74㎡, 최고높이 6.5m -컨테이너용 조립, 돌망태마감 -주차대수 21대, 잔디블럭 포장 -수목 및 초화류 식재	-연면적 A=448.77㎡, 최고높이 6.5m -주차대수 20대 -도로 굴착 (오수관 D=200mm, L=428m, 상수도관 D=40mm, L=558m)	-계획도로 저축 후퇴, 컨테이너 폭과 조립에 따른 면적 조정 -방문객 편의시설 용 오·배수 처리 및 급수시설

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 시굴조사를 실시할 것

23. 제주 고산리 유적 내외 전주 설치

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 사적 제412호 「제주 고산리 유적」 내외 전주 신설을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 고산리 유적 내외 전주 신설이 문화재 및 역사문화환경의 보존·관리에 미치는 영향을 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 제주 고산리 유적(사적 제412호)
 - 소재지 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3650-1 일원
- (3) 신청내용<전주 설치>
 - 위치 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3410-3번지 외 8개소 도로 (문화재구역, 1구역)
 - 사업내용
 - 높이/수량 : 14m/13기(문화재구역 6기, 1구역 7기)
 - 설치사유 : 고산리 유적 안내센터 운영 등에 따른 전기 신청

라. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해 우려

24. 서귀포 김정희 유배지 내 동상 건립

가. 제안사항

제주특별자치도 서귀포시 소재 사적 제487호 「서귀포 김정희 유배지」 내 동상 건립을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서귀포 김정희 유배지 동상 건립이 문화재 및 역사문화환경의 보존·관리에 미치는 영향을 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서귀포 김정희 유배지(사적 제487호)
 - 소재지 : 제주도 서귀포시 대정읍 안성리 1661-1
- (3) 신청내용<동상 건립>
 - 위치
 - (1안) 제주 서귀포시 대정읍 안성리 1616-1번지(문화재구역)
 - (2안) 제주 서귀포시 대정읍 안성리 1648-1번지(1구역)
 - 사업내용
 - 수량 : 1기
 - 규모 : 높이 2.1m, 폭 1.2m, 바닥 0.07m
 - 재질 : 브론즈(청동), 석재
 - 주최 : 추사 김정희선생 기념사업회

라. 참고사항

- (1) 주요 추진경과
 - 최초 허가신청 : '14. 9. 29/ 신청인 ○○○
 - 심의 결과('14. 10. 8) “부결” (부결 사유 : 지정구역 경관 훼손 우려)
 - ※ 지정구역 내 추사전시관에 추사 흉상이 있음

- 심의 결과 통보 : '14. 10. 15
- 동상 무단 건립 : '14. 12. 10
- 원상복구 명령 : '14. 12. 15
- 원상복구 완료 : '14. 12. 15

마. 의결사항

- 조건부가결
- 2안으로 시행할 것

【 검토사항 】

안건번호 사적 2015-08-025

1. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성의 2권역에 속하는 3필지 265㎡를 추가 지정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)
 - 소재지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 기존지정 면적 : 1,321필지 380,961.6㎡
 - 추가 지정 신청면적 : 3필지 265㎡
- (4) 신청사유
 - 풍납토성 내 2권역(핵심권역)에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

라. 참고사항

- (1) 국립문화재연구소 검토의견('15.07.29)
 - 2권역은 풍납토성의 핵심권역, 사적지정·매입예정지에 해당하는 권역으로 3개소 지역은 사적으로 추가 지정하는 것이 타당함

마. 의결사항

- 원안가결

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소 유 자	
						성 명	주 소
1	서울시 송파구 풍납동	126-89	대	76	76		
2	"	139-21	대	93	93		
3	"	141-22	대	96	96		
합계				265	265		

2. 남한산성 사적 지정·보호구역 추가지정 검토

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제57호 「남한산성」의 국가지정문화재(사적) 지정·보호구역 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남한산성 주변 동·서 돈대를 사적 지정·보호구역으로 추가지정 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남한산성(사적 제57호)
 - 소재지 : 경기도 광주시 중부면 산성리 산1번지 일원
- (3) 지정신청
 - 문화재구역 추가지정 신청 면적
 - 경기도 광주시 중부면 산99-6번지 등 9필지 2,638㎡
 - 문화재보호구역 추가지정 신청 면적
 - 경기도 광주시 중부면 산99-6번지 등 10필지 7,872㎡
- (4) 지정신청사유
 - 남한산성의 부속방어 시설 유적인 신남성을 추가 지정하여 문화재 훼손 방지와 함께 유적을 효율적으로 보존 관리하기 위함.

라. 지정조사보고서

- 조사일자 : 2013.11.06(수)
- 조사자 : ○○○ 문화재위원, ○○○·○○○ 문화재전문위원

1. 문화재 종류 : 사적

2. 문화재 명칭

- 남한산성 신남성(南漢山城 新南城)

■ 검토의견

- 남한산성에 부속된 돈대로서 개별적으로는 신남성(新南城)으로 호칭되지만, 남한산성의

부속 시설이며 추가지정의 개념으로서는 “남한산성”이 적절할 것으로 판단됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 경기도 성남시 중원구 상대원동과 광주시 경계에는 검단산(해발 534.7m)이 솟아있다. 이 산은 남한산성의 남쪽으로, 남한산성을 바라보는 위치에 있으며, 검단산 정상에 남한산성의 부속 방어시설인 신남성(新南城) 서돈대(西墩臺)와 동돈대(東墩臺)가 있다. 검단산 정상은 동서 방향으로 3개의 봉우리가 있는데, 중앙 봉우리가 가장 높고 그 다음으로 서쪽 봉우리가 높다. 신남성 동돈대(東墩臺)는 검단산의 정상부인 중앙 봉우리에 설치되었다. 서쪽의 봉우리(해발 532.5m)에 축조된 것은 서돈대(西墩臺)라고 부른다. 두 돈대간의 거리는 235m 정도이다. 검단산 정상부에 축조한 2곳의 돈대(墩臺) 가운데 서쪽에 있는 서돈대는 남한산성 동쪽의 한봉(漢峰, 汗峰)과 함께 산성의 방어에 있어 매우 중요한 역할을 하는 지점이다.

4. 연혁 유래 및 특징

- 중정 남한지 『重訂 南漢誌』에 따르면 두 돈대는 영조 28년(1752)에 유수 이기진(李箕鎭)의 건의로 이듬해 수축된 것으로 전한다. 신남성은 병자호란 당시 청군이 이곳을 점령하여 대포 7, 8문을 얹혀 놓고 방포하였던 곳이라 전한다. 아울러 돈대가 위치한 신남성은 남격대(南格臺)라고도 하며 원성(元城)과 마주하기 때문에 대봉(對峰)이라고 부른다.
- 신남성 서돈대의 둘레는 121m, 면적은 998㎡로 동돈대에 비하여 규모는 조금 작지만 시계(視界)가 더 좋다. 서쪽 부분 성벽이 5m 정도 결실되었고, 돈대의 내부도 훼손되어 원형을 확인하기는 어려우나 동쪽에 설치된 출입구와 외곽 성벽은 비교적 잘 보존되어 있는 편이다. 성문은 15매의 석재로 출입구의 윗부분을 무지개 모양으로 만든 홍예문(虹霓門)이며, 너비와 높이는 각각 152cm이다. 측벽은 무사석(武沙石)으로 틈이 없이 다듬었으며 정교한 석재 가공 기법은 수원 화성(華城) 성벽의 축조 기법과 유사하다. 전언에는 봉화대도 있었다고 하나 지금은 흔적을 확인할 수 없다.
- 신남성 동돈대는 정상부를 편평하게 다듬은 뒤 원형에 가깝게 축조하였는데, 전체 둘레는 134m, 면적은 1,381㎡이다. 돈대의 육축은 너비 4m정도인데 띠를 두르듯 원형으로 축조하였으며, 성벽 높이는 평균 4m 안팎으로 안쪽에 1m 정도의 단(壇)을 조성하였다. 돈대에서는 남용성을 비롯하여 수어장대 등 남한산성의 남쪽 부분이 한 눈에 조망되지만 성 내부는 잘 보이지 않는다. 성들은 본래 두께 40~60cm, 너비 60~100cm의 대형 석재를 사용하였는데, 복원 과정에서 상당 부분 보수자재로 대체되었다. 성문은 돈대의 서쪽에 출입구의 윗부분을 둥글게 틀어 무지개 모양으로 만든 홍예문(虹霓門)으로 구축되어 있는데, 원래의 문이 아니라 1967년 돈대 내부에 송신탑을 건설하는 과정에서 차량이 드나들 수 있도록 확장하여 신축한 것이다. 15매의 홍예돌로 구축된 홍예문은 너비 454cm, 높이 335cm이고, 측벽에 4단의 무사석을 쌓았다. 돈대의 정상부에는 여장이나 별다른 시설은 없으며, 성벽에는 돈대 내부의 물을 밖으로 배출할 수 있도록 남쪽과 북동쪽에 2개의 평거식(平据式) 수구(水口)를

조성하였다. 하나는 바닥에서 180cm 높이에 설치된 폭 40cm의 장방형 수구이고, 다른 하나는 바닥에서 110cm의 높이에 설치된 폭 35m, 높이 20cm의 수구이다.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 신남성은 조선왕실의 보장처인 남한산성(사적 57호)의 성곽 축성 발달사에서 가장 마지막으로 축조된 돈대 시설로서 본성과 함께 연계하여 성의 남쪽을 방어하는 성곽시설이다.
- 남한산성 외성은 봉암성, 한봉성, 신남성을 포함하고 있으며 이러한 성곽을 포함하여야 완전성을 갖추게 된다.
- 그리고 신남성 실질적으로 조선시대 병자호란(1636년) 당시 청군이 검단산, 현재 신남성 일대를 점령하고 본성에 대포공격을 한 실제 전장지였다.
- 신남성은 성벽 축성술 발달사를 잘 보여주는 대표적 사례중 하나로서 영조 28년 (1752년)에는 축조된 신남성 양돈대(동·서돈대)의 성벽쌓기 공법은 1796년에 완공된 국내 세계유산인 수원화성 축성에도 반영되었다.
- 현재 동돈대, 서돈대는 현재 각각 KT와 군시설이 점유하여 일부 훼손이 되었고 지금이라도 체계적인 관리가 필요하지만 아직 대부분의 원형이 고스란히 남아있어 보존가치가 매우 높다.
- 따라서 문화재를 지정하는 것이 필요하고, 사적 57호인 남한산성에 편입지정 되어야한다고 사료된다.
- 지정신청 후 성곽의 기초시설이나 축성방법 등을 살펴보기 위해서는 정밀조사가 필요하다.

관련 사진



동돈대 원경



동돈대 원경



동돈대 내부 전경



동돈대 내부 등성 계단



동돈대 남수구



동돈대 남벽 세부



동돈대 수습 기와류(배면)



서돈대 전경



서돈대 내부 암문 전경




서돈대 수구




서돈대 동남벽



서돈대 수습 전돌




①



②



③



④



서돈대 수습유물

■ 검토의견

- 남한산성 신남성은 남한산성에서 가장 마지막으로 축조된 돈대 시설로서 본성과 함께 연계하여 성의 남쪽을 방어하는 성곽시설로서, 성곽 축성술의 발달사를 잘 보여주는 대표적 사례이며, 아직 대부분의 원형이 고스란히 남아있어 보존가치가 매우 높음. 이에 따라 국가지정 사적으로 추가 지정하여 보존 관리하는 것이 적절한 것으로 판단됨.

6. 지정 대상 및 범위

- 신청 대상 : 경기도 광주시 검복리 산99-6임, 성남시 은행동 산2-1번지 등 10필지
- 신청 면적 : 10필지(10,510㎡)

■ 검토 의견


신남성은 대부분 국공유지이며, 일부 KT의 사유지가 존재하나 기존 시·도 기념물의 지정 구역을 볼 때, 보존 관리에 적절한 구역을 유지하고 있다고 사료됨.


따라서 현 신청된 구역을 추가 지정하되, 규모가 작은 돈대로서 체성부와 내부 구역을 구분할 필요성이 적으므로, 지정구역·보호구역을 구분하지 않고 지정구역에 포함시키는 것이 적절할 것으로 판단됨.

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 구역	보호 구역	소유자	
							성 명	주 소
1	광주시 중부면 검복리	99-6	임	2,281	522	82		
2	"	99-7	임	4,066	190	1,707		
3	"	99-10	임	60,764		267		
4	성남시 상대원동	193-1	임	893	740	153		
5	"	193-4	임	397	12	135		
6	"	193-8	임	3,772	54	2,016		
7	"	106-6	임	25,319	133	1,110		
8	"	106-7	임	384	109	258		
9	성남시 은행동	2-1	임	397	130	267		
10	"	2-10	임	56,362	748	1,877		
합 계		10필지		154,635	2,638	7,872		

남한산성 신남성(동돈대, 서돈대) 현황도

해발 534.7m, 검단산 정상에 위치(본성에서 1.5km)





사적 제57호
남한산성
南漢山城
경기도 광주시 중부면
산성리 산1

범례

- 문화재
- 보충구역
- 면적지표

축척 1:18,000

본 도면은 설계현황과 차이가 있을 수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.



사적 제57호
남한산성
南漢山城
경기도 광주시 중부면
산성리 산1


범례

- 문화재
- 보충구역
- 면적지표

축척 1:2,000

본 도면은 설계현황과 차이가 있을 수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)



구분	현상변경허용기준(안)		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 시설물 범위 내 개·재축은 허용 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다. ○ 지붕은 전통한식지붕으로 함 		

■ 검토 의견

- 기존 남한산성 현상변경허용기준은 300m까지 적용하고 있으므로, 신남성의 추가지정에 따른 적용 범위도 300m까지로 하고, 0~300m 범위는 주변이 산지인 임야이므로 1구역(보존구역)으로 하고, 300~500m 범위는 도시계획 및 관련법이 적용되는 구역으로 한다면 적절한 현상변경허용기준이 될 것으로 판단됨.

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

- 신남성의 동돈대, 서돈대는 조선 후기 이후 정비되지 않았음. 비록 훼손된 구간이 있으나, 서돈대는 군사시설로, 동돈대는 통신시설로 이용되며, 이는 신남성의 군사·방어 요소로서의 기능이 지금까지 이어지고 있음을 알 수 있음.

현재 광주시 향토문화유산 기념물 4호로 지정되어 있으며, 향후 남한산성 종합정비 기본계획에 따라 보존 관리할 필요가 있음.

■ 검토 의견

- 남한산성 종합정비기본계획은 2012년도에 완료된 상태임.
- 현재로는 통신설비의 이전, 군부대의 이전 등의 협의와 이에 따른 사유지의 매입이 필요함.
- 또한 당해 문화재의 수리 및 정비에 관해서는 보수 정비가 시급한 구간에 대하여 발굴조사와 이에 따른 현황과 문제점 파악에 의한 보수정비가 이루어질 필요가 있으며, 이러한 전반적인 내용을 파악한 종합정비 기본계획의 수립에 의해 보존관리가 이루어질 필요가 있음.

9. 종합 의견

- 남한산성은 서울의 중심부에서 동남쪽으로 25km 떨어진 곳에 위치해 있으며, 지형적으로 평균 고도 해발 480m 이상의 험준한 산세를 이용하여 방어력을 극대화한 곳에 위치해 있음.
- 남한산성은 둘레 12km에 이르며 조선 왕실의 보장처였으며, 본성과 외성은 실제 전장 경험을 통해 축조된 사례임.
- 신남성 동·서 보루는 남한산성 본성과 함께 연계하여 성의 남쪽을 방어하는 성곽 시설로서, 성곽 축성술의 발달사를 잘 보여주는 대표적 사례로 원형이 잘 남아 있음.
- 본성과 함께 봉암성, 한봉성, 신남성으로 구성되는 외성은 남한산성 역사를 통한 완전성을 입증하고 있음.
- 이러한 신남성은 남한산성의 완전한 구성요소로서 추가 지정을 통해 역사적 가치와 보존 관리가 이루어져야 하며, 향후 통신시설과 군부대의 이전을 통해 원형을 회복하고 정비될 필요가 있을 것으로 판단됨.

마. 참고사항

○ 사적 지정·보호구역 추가지정 지번별 면적조사

연번	소재지	지번	지목	지번면적 (㎡)	지정구역	보호구역	소유자	
							성명	주소
1	광주시 중부면 검복리	99-6	임	2,281	522	82		
2	"	99-7	임	4,066	190	1,707		
3	"	99-10	임	60,764		267		
4	성남시 상대원동	193-1	임	893	740	153		
5	"	193-4	임	397	12	135		
6	"	193-8	임	3,772	54	2,016		
7	"	106-6	임	25,319	133	1,110		
8	"	106-7	임	384	109	258		
9	성남시 은행동	2-1	임	397	130	267		
10	"	2-10	임	56,362	748	1,877		
합 계		10필지		154,635	2,638	7,872		

바. 의결사항

○ 조건부가결

- 세계문화유산의 진정성, 완전성 확보를 위해 사적으로 추가 지정함.

3. 상주 옥동서원 사적 지정 검토

가. 제안사항

경상북도 상주시 소재 「옥동서원」의 국가지정문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경상북도 기념물 제52호 「옥동서원」의 국가지정문화재(사적)으로의 지정 가치 등에 대해 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 옥동서원(玉洞書院) / 경상북도 기념물 제52호(1984.12.29))

○ 소재지 : 경북 상주시 모동면 수봉리 546

(3) 지정신청 범위

소재지		지번	지목	지적면적	지정면적	소유자	주소
면	리						
모동면	수봉리	546	대	4,545m ²	4,545m ²	옥동서원	경상북도 상주시 모동면

(4) 신청사유

- 옥동서원은 서원 철폐령에도 훼손되지 않은 경상북도 내의 9개, 전국의 47개 가운데 하나이며 방촌 황희 정승을 비롯한 배향인물의 업적이 탁월함. 상주지역에서 가장 많은 문과 급제자를 배출한 집안 중의 하나인 장수 황씨의 서원으로 상주지역을 대표하는 양반의 교육장소라는 데 의의가 있음
- 또한 황희 정승의 영정을 소장하고 있고, 서원관련 고문서가 잘 보관되어 있어 상주지역의 인물과 교육제도의 연구 측면에서 희소성과 역사성을 높이 인정받고 있음
- 따라서 상주 옥동서원은 그 가치가 인정되는 만큼 대대로 전승 보존되어야 할 소중한 문화유산으로 국가지정문화재 사적으로 지정하는 것이 타당함

라. 현지조사의견('15.01.21/문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

(1) 종별 및 명칭(안) 검토

○ 종별 : 사적

○ 명칭(안) : 상주 옥동서원(尙州 玉洞書院)

■ 검토의견: 문화재 명칭 부여 기준에 따라 지역명+문화재명을 고려하여
“상주 옥동서원(尙州 玉洞書院)”이 적절한 것으로 사료됨.

(2) 문화재 현황

○ 입지 현황 및 역사문화환경

- 상주 옥동서원이 위치한 수봉리는 조선시대 이래 장수황씨(長水黃氏)가 세거지를 형성한 곳이다. 석천이 북에서 남으로 마을을 향해 흘러와 입구에서 서쪽으로 방향을 바꾸며, 백화산과 만경산 사이를 흐르고 있다.
- 입지적 특징은 만경산(헌수봉) 동북쪽으로 뻗어 내린 능선을 배후로 백화산 자락 사이로 흘러 내린 석천과 그 천변 넓은 들판을 부감하며 동북향하고 있어 학문지소뿐만 아니라 풍광경승지로 탁월한 입지성향을 가지고 있다. 특히 백화산 주변의 여러 명승을 노래했던 백화동 10경과 8탄 중에 이 옥동서원이 포함되어 있다. 이는 학문연마와 심신 수양에 적합한 곳을 가려 뛰어난 자연경관을 가진 곳에 입지한 당시 자연 및 건축관을 잘 반영하고 있다. 아울러 서원 주변 마을명을 성리학과 연유된 오도(吾道, 영남에 유도가 넘어 오는 길), 일관(一貫, 학문에 전념), 신덕(新德, 덕을 새롭게 함), 동산(東山)으로 명명하는 등 유교의 철학적 세계관을 자기수양적 가치뿐만 아니라 향촌사회까지 확장시킨 성향을 읽을 수 있다.

○ 연혁·유래 및 특징

- 옥동서원은 축융 황효현(1490~1532)과 유촌 황여현(1486~1566) 두 형제가 호당에 선입¹⁾되어 향리인 중모현(中牟縣, 현 경북 상주시 모동면, 모서면)에서 호당의 독서당(讀書堂)인 횡당(龔堂)²⁾을 1518년에 세워 방촌(龐村) 황희(黃喜) 선생의 영정을 봉안한 이후 사가독서를 마쳤고, 이후에도 독서당을 폐쇄하지 않고 지속하면서 백화서원(白華書院)이라는 이름의 현판³⁾을 걸었던 것이 효시가 되었다. 한편 상주목사(尙州牧使)로 부임한 신잠(申潛, 1551~1554)은 상주 지역의 학문 진작을 위해 18개의 서당을 건

1) , 사가독서자 명단

2) 龔堂(횡당) : 공부(工夫)하는 집. 글 배우는 집

3) 황여현의 신덕정사 팔영에서 백화서원에 대한 명칭이 다음 시구와 같이 언급되고 있다. “백화서원, 맑고 신령한 백화산이 스스로 정기를 쌓았는데, 세상에 드문 영재가 몇이나 났던가, 깊은 서원에 문 닫히고 봄날은 지나긴데, 좋은 바람이 오랫동안 글 읽는 소리 보내리라” ...후략, 장수황씨대종회 제40호(2013.07.01) pp.5-6 <옥동서원은 호당에서 비롯되었다>참조 발췌

립하였는데, 그 중 하나가 백화서당(白華書堂)으로 황효헌 형제가 건립한 횡당을 모태로 한 백화서원과 동일한 것이다. 과거 횡당에서 시작된 백화서원(白華書院)은 백화서당(白華書堂)이란 명칭과 혼용되기 시작하나 이는 당시 서원과 서당에 대한 구분이 명확치 않았던 시대적 과도기에서 나타난 것으로 보인다. 그러므로 황여헌(1486~1566)의 신덕정사 팔영에서 나타나는 것과 같이 횡당에 편액을 걸고 ‘백화서원’이라 불러왔던 것도 사실일 것이다. 그러나 서원으로서 구성을 제대로 갖추게 된 것은 1580년(선조 13) 황희 선생의 영당인 백옥동 영당을 새로이 건립하면서였을 것으로 짐작된다.

- 그러나 1593년(선조 26)에 임란으로 인해 서원 건물이 전소⁴⁾되었고, 반간 황뉴(1578~1626)에 의해서 영당을 중건한 이후에야 다시 영정을 옮겨와 춘추향사를 봉행할 수 있게 되었다. 이 영당이 1714년(숙종 40)에 사림들의 중론에 의해 서원으로 승격되었으며, 황희 선생을 원위로 하고 사서(沙西) 전식(全湜)을 배향하였다.⁵⁾ 이듬해 1715년(숙종 41)에는 신덕리에 위치해 있던 황희 선생의 영당을 수봉리에 위치한 현재의 자리로 이군하였다. 1786년(정조 10)에 축옹(畜翁) 황효헌(黃孝獻)과 반간(槃澗) 황뉴(黃紐)를 추배하여 4현이 배향되었고, 1789년(정조 13)에는 영남 사람들이 사액(賜額)을 청하는 상소를 올렸다. 이에 조정에서는 승지(承旨) 박천형(朴天衡)을 보내어 치제(致祭)하고 비로소 옥동서원⁶⁾이라 사액하였다. 이 서원은 고종 연간 흥선대원군(興宣大院君) 집권기에 있었던 전국적인 서원 훼철령에도 사액서원 중에서 봉향 인물 한 사람을 위한 서원은 하나만 남긴다는 ‘일인일원(一人一院)’의 원칙에 따라 황희 배향 서원으로서 비훼철 사우(祠宇)로 남게 되었다. 1984년 경상북도 기념물 제52호로 지정되었으며, 현재까지 원형이 잘 보존되고 있다.
- 옥동서원의 근래의 보수 기록은 다음과 같다. 1949년 대대적인 보수가 있었다고 전하며, 1970년경에는 고직사 2동 중 1동과 화직사 1동이 소실되

4) _____, 구기제문(舊基祭文), 전란으로 소실된 옛 집터에 새로 집을 짓기 위해 먼저 사당을 지으면서 제사를 지내는 글.


5) 승정원일기, 고종 5년 무진(1868, 동지7), 9월 5일(기묘), <옥동서원에 배향한 전식과 황효헌의 위치를 올리고 내리는 문제는 내버려 둘 것을 청하는 예조의 계> ... (중략) 옥동서원은 지난 강희(康熙) 갑오년(1714, 숙종40)에 창건하였는데 익성공(翼成公) 황희(黃喜)를 (主享)으로 하고, 중간공 전식을 배향으로 하였다. 그런데 건륭(乾隆) 병오년(1786, 정조10)에 고 제학 황효헌을 추가로 배향하면서 한결 같이 배향한 연도에 따라 위치를 정하였다. 그 뒤 기유년에 이르러서 비로소 사액하였다. ... (후략)

6) ① 국조보감 제73권, 정조조 5, 13년(기유, 1789) 1월. 상주(尙州) 유생들의 상소로 인하여 고 상신(相臣) 황희(黃喜)의 서원에 사액(賜額)하고, 선액(宣額)하는 날 치제하였다.
 ② 정조실록, 정조 13년 기유(1789, 건륭 54) 1월 22일(기묘) 익성공(翼成公) 황희(黃喜)의 서원에 옥동(玉洞)이란 편액을 내렸다. 이 서원은 상주(尙州) 백옥동(白玉洞)에 있는데, 유생들의 소청(疏請)에 따라 편액을 내린 것이다. 그리고 이어 익성공 집안의 제사를 주관하는 자손을 찾아서 아뢰라고 명하였다.

고 고직사 1동을 일반 살림집으로 사용했다. 1976년 묘우에 기단 석축을 쌓고, 1981년 옥내 담장을 해체하고 자연 석축을 쌓았다. 1984년 사당 지붕 보수, 1985년 담장 보수, 1987년 문루 보수, 1991년 사당·강당·전사청·내삼문·사주문을 보수하였다. 1993년 사당을 단청하고 석축에 배수로를 설치했다. 1995년에는 강당 보수, 1996년 관리사 개축 및 담장 보수, 2000년 관리사 화장실 개축 및 담장 보수하였다. 2002년 서원 좌측의 부속채 멸실 자리에 주차장을 설치하고, 2003년 강당 중수, 2004년 문루를 중수하였다. 2007년에는 전사청을 보수하고, 2011년에는 서원 전면에 주차장이 설치되었다.

- 현재는 문루, 강당, 묘우, 내삼문, 사주문, 관리사, 화장실 등이 잘 보수·정비되어 있으나, 옥동서원 요람에 나타나던 고직사 2동, 화직사 1동, 묘직사 1동 중 고직사 1동을 제외하고는 모두 소실된 상태이며, 서원의 좌측에 있는 묘직사 건물은 민가로 사용되고 있다.

(3) 문화재 보존 영향 행위기준(안) 검토



구 분	현상변경 허용기준(안)		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10)	
1구역	· 원지형 보존		
2구역	· 건축물 최고높이 5m이하	· 건축물 최고높이 7.5m이하	
3구역	· 상주시 도시계획 및 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> · 각 구역의 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 다만, 각 구역에서 기존 건축물과 시설물의 규모와 범위내에서는 개·보수는 가능(1구역은 전통조형미와 조화로운 형식) · 기타 문화재청장 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 유적정비를 위한 건축물 및 시설물 설치 등 - 건축물 및 시설물(기반시설포함) 설치시 2m이상의 성,절토 (지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준선은 건축법에 따름) - 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설, 기타 문화재 환경에 유해한 시설물 등 - 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 · 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 한다. · 유물산포지역은 문화재 보존조치에 따라 이행한다. · 문화재 보호구역으로부터 200m이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡초과 건물은 개별심의 · 건축물 및 시설물 설치시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축 및 시설물의 일부가 설정 지역경계에 포함되는 경우 하위 지역 기준을 적용한다.(1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) · 3구역의 경우 위의 공통사항을 적용하지 않음 		

■ 검토의견 : 기존 기념물의 허용기준을 최대한 준용하되, 문화재청의 유형별 기준에 따라 재검토될 필요가 있을 것으로 판단됨.

(4) 국가지정문화재 지정가치

○ 인물사적 가치

- 상주 옥동서원(玉洞書院)의 황희 선생은 ‘고려의 3대 국왕’과 ‘조선의 4대 국왕’을 모신 충신이면서 청백리로 더욱 알려져 있으며, 조선초 유학의 기반을 마련하고 송유 정책을 주도했던 대표적인 인물로서, 1518년(중종 13) 황맹헌(黃孟獻)·황효헌 형제가 건립한 횡당(黌堂)에 황희 선생의 영정을 봉안하기 시작하여 1580년(선조 12)에는 영당(影堂)을 건립하고 춘추 향사를 봉행하기 시작하였으며, 1714년(숙종 40)에 서원으로 승격되면서 황희 선생과 더불어 전식을 추배(追配)하고 다음해 현재의 위치로 묘우를 이건하였다. 1786년(정조 10)에는 황효헌·황뉴를 추배하고, 1789년(정조 13) 옥동서원이라 사액을 받고 현재까지 황희 선생을 원위로 하는 4현의 향사가 전승되어 오고 있는 등 서원 배향 인물로서 역사적 가치도 크다.

- 황희 선생을 봉안하고 서원 철폐령에도 훼손되지 않은 유일한 서원
 - 현재 황희 선생의 유적으로는 옥동서원, 창계서원, 풍계서원, 황희 선생 영당지(반구정), 삼척 산양서원 묘정비, 용진 서원, 경기도 파주군 탄현면 금승리(현 파주시 탄현면 금승리)에 안장된 묘지(경기도기념물 제34호) 등이 있으나, 옥동서원은 청백리 재상으로 유명한 황희 선생(黃喜, 1363~1452)을 배향하는 대표적인 서원으로 1789년(정조 3)에 사액을 받았으며, 1871년(고종 8) ‘일인일원(一人一院)’의 원칙에 따라 서원철폐령에도 훼손되지 않은 전국 47개소의 서원 중 하나이다.
- 17~18세기 서원 건축의 변화상을 잘 간직하고 있는 서원
 - 옥동서원은 산자락 끝의 경사지를 위·아래 두 광으로 크게 나누어 위에는 제향공간을, 아래에는 강학공간을 두었다.
 - 강학공간 일곽은 맨 앞쪽에 문루(淸越樓)가 놓여 있고 그 뒤편에 강당(蘊輝堂)이 자리 잡고 있다. 제향공간은 전면 담장 중앙에 내삼문이 나있고 그 뒤편에 사당(景德祠)이 배치되어 있다.
 - 이 두 공간의 주요건물인 문루·강당·내삼문·사당을 일축선상에 질서정연하게 배열했다. 부차적인 지원시설로는 전사청과 관리사가 갖추어져 있다. 전사청은 강당 뒤편의 오른쪽 담장 모서리에 놓여 강당 뒤 마당을 바라보고 있으며, 관리사는 이 전사청 뒤편 담밖에 배치되어 있다. 관리사와 강당을 드나들 수 있는 사주문이 강당 우측 담장에 나있다.
 - 옥동서원의 배치형식은 서원 배치 유형 중에서 향사 기능이 점차 강화되던 17·18세기에 속하는 모습으로 동·서재가 없고 지원시설들이 비교적 적다. 따라서 18세기에 건립된 옥동서원의 배치형식은 당시의 시대적 성격을 반영한 전형적인 유형 중 하나로 옛 모습을 잘 보존하고 있다.
- 황희 선생 영정 원본을 소장한 옥동서원
 - 황희 선생의 영정은 선생이 62세(1424년) 때 그려진 초상화로 알려져 있는데, 이를 모본(模本)으로 하여 그린 영정이 현재까지 11본이 남아있다. 현재 영정은 상주 옥동서원에 3본, 파주 반구정에 2본, 장수 창계서원에 1본, 진안 화산서원 1본, 문경 장수황씨종택(대도촌 숙청사)에 1본, 국립중앙박물관에 2본, 한국학중앙연구원에 1본 있다. 이 중 가장 오래된 구본(舊本)인 원본(전라북도 유형문화재 129호)을 옥동서원에서 기증하여 국립중앙박물관에 보관하고 있다.

○ 문집류, 서책 등 많은 기록 유산을 보유하고 있는 옥동서원

- 현재 옥동서원의 성책류는 분향록 외 170점, 고문서는 통문 외 145점을 소장하고 있으며, 중복되거나 훼손이 심한 것을 제외하면 약 300여점이 확인된다. 이 외에도 상주 옥동서원에서 소장하고 있던 1,384점의 유물을 2010년 1차 742점, 2차 642점씩 나누어 상주 박물관(상주시 사벌면 경천로 684번지)에 기탁하여 보관하고 있다.
- 또한 옥동서원에는 문루와 강당, 그리고 묘우에 편액(扁額) 등의 현판 14점이 보존되어 있다. 현판의 종류는 회보문(懷寶門) 1점, 청월루(淸越樓) 1점, 진밀료(縝密寮) 1점, 윤택료(潤澤寮) 1점, 옥동서원(玉洞書院) 1점, 은휘당(蘊輝堂) 1점, 탁장재(琢章齋) 1점, 착로재(斲露齋) 1점, 경덕사(景德祠) 1점, 옥동서원중수기(玉洞書院重修記) 2점, 국기판(國忌板) 1점, 선액시치제문(宣額時致祭門) 1점, 집사분정판(執事分定板) 1점을 소장하고 있다.

○ 방촌선조유묵(龐村先祖遺墨) 원본을 소장한 옥동서원

- 방촌선조유묵(龐村先祖遺墨)은 방촌 선생이 72세(1434년)경에 중국 사신으로 다녀오면서 남긴 시를 반구정에 게실 때 쓰신 것으로 전해진다. 원본을 상주 옥동서원 종인(宗人)이 보관하다가, 2010년 상주 박물관에 기탁하여 보관하고 있다. 당촌(황위)이 편찬한 '방촌 문집'에 등재되고, 문산읍 반구정에 세운 방촌 동상 좌대에도 음각되어 있다. 복사본은 진안 화산서원 등 여러 곳에 많이 비치되어 있다.

○ 뛰어난 강학으로 다수의 문인을 배출한 옥동서원

- 1518년 건립된 횡당에서 황효현과 황여현이 사가독서하며 시작된 강학 활동은 백화서원을 거쳐 옥동서원에까지 이어지면서 뛰어난 문인을 다수 배출하였다. 횡당(백화서원)에서 교육 받은 최초의 배출 인물은 1565년 영의정을 지냈던 동고 이준경(1499~1572)이며(고봉집 논사록 사권), 사명당 유정(1543~1610)이 13세 때 유촌 황여현에게 맹자를 배우다 직지사에 입적하게 되었는데(고대일록 부록 인명록) 횡당(백화서원)에서 사사(師事) 받은 것으로 추정하고 있다.

○ 향사 및 강학 기능을 유지하고 있는 서원

- 옥동서원의 춘추향사는 매년 음력 춘3월과 추9월 상정일(上丁日), 분향례는 매월 초하루와 보름에 묘우인 경덕사(景德祠)에서 행하고 있으며, 대략 100여 년 전부터 옥동서원의 실질적인 운영을 보조하기 위해 결성한 계조직 '난국계'가 아직도 운영되고 있다.

○ 백화산의 역사·문화 경관을 담은 옥동서원(유교 정착의 중심지)

- 옥동서원이 위치한 백화산 주변으로 금돌성, 차단성, 대궐터, 보문지, 용문사지, 난가벽, 임천석대, 저승골, 저승다리, 새재폭포, 용초폭포, 촛대봉, 옥류대, 백옥정, 고인돌, 반야사 삼층석탑, 장암 진불암, 옥연폭포, 양사재, 오도재와 오도티 마을 등 과거에 노래되던 10경과 8탄이 지금까지도 주변 문화 유산과 잘 어울려 유지되고 있다. 또한 이곳의 세심석(洗心石)은 백화재 황익재(白華齋 黃翼再)선생을 밀암 이재(密菴 李裁)선생이 1716년 9월에 방문하여 마을에 머물며 노니다가 두 분이 세심석(洗心石)이라 이름 지었다고 하며, 화재(華齋)문집을 보면 1920년 이일(李日)이란 사람을 시켜 제액을 썼다고 기록되어 있다.

○ 이와 같이 옥동서원 주변의 역사·문화·환경적 경관 요소가 현재까지도 기록과 함께 잘 전승되어 오고 있으며, 지속적으로 보존 관리될 필요가 있다고 사료된다. 따라서 상주 옥동서원을 사적으로 지정하여 보존관리하는 것이 적절한 것으로 판단된다.

바. 참고사항

(1) 사적(신청지) 지정 면적 조서

연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	경상북도 상주시 모동면 수봉리	546	대	4,545	4,545		
계	1필지			4,545	4,545		

(2) 국가지정문화재의 지정 기준(문화재보호법 시행령 별표 1)

문화재의 종류	지정기준
사적	<p>1. 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 문화재로서 해당 문화재가 역사적·학술적 가치가 크고 다음 각 목의 어느 하나 이상을 충족하는 것</p> <p>가. 선사시대 또는 역사시대의 사회·문화생활을 이해하는 데 중요한 정보를 가질 것</p> <p>나. 정치·경제·사회·문화·종교·생활 등 각 분야에서 그 시대를 대표하거나 희소성과 상징성이 뛰어난 것</p> <p>다. 국가의 중대한 역사적 사건과 깊은 연관성을 가지고 있을 것</p> <p>라. 국가에 역사적·문화적으로 큰 영향을 미친 저명한 인물의 삶과 깊은 연관성이 있을 것</p> <p>2. 해당 문화재의 유형별 분류기준</p> <p>가. 조개무덤, 주거지, 취락지 등의 선사시대 유적</p> <p>나. 궁터, 관아, 성터, 성터시설물, 병영, 전적지 등의 정치·국방에 관한 유적</p> <p>다. 역사(驛舍)·교량·제방·가마터·원지(園池)·우물·수중유적 등의 산업·교통·주거생활에 관한 유적</p> <p>라. 서원, 향교, 학교, 병원, 절터, 교회, 성당 등의 교육·의료·종교에 관한 유적</p> <p>마. 제단, 지석묘, 옛무덤(군), 사당 등의 제사·장례에 관한 유적</p> <p>바. 인물유적, 사건유적 등 역사적 사건이나 인물의 기념과 관련된 유적</p>

사. 의결사항

- 원안가결

4. 수원 화성 화홍문 일원 보수정비공사 검토

가. 제안사항

경기도 수원시 소재 사적 제3호 「수원 화성」 화홍문 일원 보수정비공사 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 세계문화유산정비 국고보조사업으로 추진 중인 수원 화성의 화홍문 일원에 대하여 보수정비공사를 추진하려는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 수원화성(사적 제3호)
 - 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 북수동 일원
- (3) 신청내용<화홍문 문루, 하천 바닥 보수, 창호 복원 등>
 - 수문 및 여장 보수
 - 이완된 수문바닥 박석 해체 및 설치 116.44m²
 - 박석 줄눈 보수 및 홍예 보존처리 등
 - 화홍문 보수 복원공사
 - 가퇴 마루 및 하인방 보수, 창호 설치 15개소
 - 남측 바닥 정비공사
 - 자연석 박석 해체 및 설치 90m², 이완된 박석 드잡이 및 줄눈 보수

라. 참고사항

- (1) 관계전문가 자문의견(문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)
 - 수문 바닥 박석 중 침하된 것은 드잡이 하고 결손된 것은 보충한다.
 - 홍예·무사석 등의 오염은 세척하고 파손된 부위는 수지처리 한다.
 - 여장의 파손된 벽돌은 교체하고 줄눈보수 한다.
 - 북측 바닥 박석은 기존에 남아있는 박석열 정도의 범위에서 정비한다.
 - 화홍문 창호는 의궤에 근거하여 복원한다.

- 가퇴 부분도 부식이 심하므로 의뢰에 근거하여 복원수리 한다.
- 남측면 바닥 박석 중 유실된 것은 보충하고 침하된 부위는 드잡이하며 교체되는 석재는 큰 것을 사용한다.

(2) 수원시 검토의견('15.08.06)

- 수원 화성 화홍문은 현재 홍예바닥 박석 이격 및 선단석 하부 지대석, 채움석 등이 일부 유실되었고, 홍예석 균열 및 이격에 대한 보존처리, 상부 여장 전돌 보수 등 전반적인 보수정비가 필요한 실정임.
- 또한 화성성역의뢰에 의하면 화홍문은 창호 및 판문이 설치되었던 것으로 추정되고 방화수류정과 함께 수원 화성의 백미라 할 정도로 바깥의 용연과 어울려 수려한 경관을 갖추고 있어, 원형대로 창호를 복원하여 외기 영향에 따른 훼손을 방지하고 은은한 야간 경관 제공으로 문화재 가치를 증진하고자 함.
- 위와 같은 사유로 신속한 보수정비를 실시하여 문화재를 유지관리 하고자 하오니 지방자치단체의 의견을 헤아려 조속히 승인하여 주시기 바랍니다.

(3) 문화재청 수리기술과 검토의견('15.06.05)

- 아래 사항의 보수 필요성 및 보수·보강 방안에 대하여 관계전문가 자문을 받도록 함(기술지도단 참조)
 - 화홍문 북측 하천폭 변경, 북·남측 하천 바닥 보수 방안
 - 화홍문 북측 유숙 저감시설(완충턱) 설치
 - 설치 방안의 적정성, 호우 시 유숙 저감 효과, 대안 등
 - 화홍문 홍예 선단석 하부 지대석 보강 방안
 - 여장 줄눈 제거 및 복원, 수지처리, 고색내기 등의 보수 필요성, 시공방법
 - 기타 '14년 안전진단 결과에 대한 보수 필요성
 - 선단석 이격, 시멘트 몰탈 보수부분, 홍예석 이격 및 균열, 홍예 내부 적심 노출 등
- 위 사항의 보수·보강 방안에 대하여 문화재위원회 검토·심의를 받아 그 결과를 설계에 반영토록 함

(4) 국립문화재연구소 안전점검 결과('14.06.12)

- 주변 하천 유숙저감 방안 및 박석 틈막이 등 보존방안 조치 필요
- 홍예석 균열 및 이격에 대한 보존처리를 통한 추가 훼손 방지 요망
- 상부 여장 전돌 풍화 및 박락 등 훼손에 대한 보존관리방안 수립 요망
- ※ 위 조치의견에 따른 보수·정비 추진 시 안전점검 종료

마. 의결사항

- 원안가결

- 사업 추진 시 관계전문가로 구성된 기술지도자문단을 구성하여 시행

5. 광양 마로산성 장대 복원 계획 검토

가. 제안사항

전라남도 광양시 소재 사적 제492호 「광양 마로산성」 내 장대 복원 계획을
부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 마로산성 2차 발굴조사(2002.10~2003.1) 결과 정상부(Ⅱ-1) 지역에 장대로 추정되는 유구가 확인되어 이를 복원하고자 하는 사항임
- 2001년부터 2006년까지 총 5차례에 걸친 발굴조사를 통해 건물지 17동, 치 4개소, 문지 3개소, 집수정 14개소, 수혈유구 37개소, 구상유구 1개소 등 산성과 관련된 각종 유구가 확인됨

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 광양 마로산성(사적 제492호 / 2007.12.31. 지정)
 - 소재지 : 전남 광양시 광양읍 용강리 산78번지 외
- (3) 신청내용<장대 복원>
 - 규모 : 하층 103.32㎡, 상층 143.82㎡ / 정면 5칸, 측면 4칸
 - 구조·양식 : 무출목초익공, 팔작지붕, 우물마루, 계자 난간

라. 의결사항

- 부결
 - 장대 복원을 위한 고증 등 연구 미흡

7. 경복궁 내 화장실 건립 계획 검토

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제117호 「경복궁」 내 화장실 건립 계획을 다음과 같이 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경복궁은 증가하는 관람객수에 비하여 화장실 등 편의시설이 부족하므로 관람객이 집중되는 향원지 권역에 화장실을 건립하여 관람서비스를 제고하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경복궁(사적 제117호)
 - 소재지 : 서울시 종로구 사직로 161
- (3) 신청내용<경복궁 향원정권역 화장실 건립 공사>
 - 위치 : 서울시 종로구 사직로 161(문화재구역/향원지 동측 녹지)
 - 공사기간/공사비 : 2015. 09월 ~ 12월/470백만원
 - 규모 및 구조 : 지상1층, 철근콘크리트조
 - 공사내용 : 화장실 1동 신축(세부사업내용 : 참고자료3 참조)
 - 남,녀 화장실 및 장애인화장실, 편의시설(수유실, 샤워장 등) 신축
 - 하수도법 제 34조에 의한 오수정화시설 설치
 - 대상지 수목 이식 및 벌채

라. 참고사항

- (1) 관계전문가 자문('15.06.11/○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 검토를 통하여 유구가 부존재하는 곳에 배치하되 향원정 관람동선상에서 가급적 눈에 띄지 않도록 동측으로 이격 배치하는 것이 좋겠음
 - 자연환기와 자연채광을 최대한 이용하도록 하며 공공화장실 설치기준에 따라 남·녀화장실 비율 1:1.5이상 되도록 하여야함

- 외관은 눈에 띄지않는 무채색 계열의 단순한 형태로 주변 수목과 구릉에 의한 자연스러운 차폐를 고려하는 것이 좋겠음
- 착공전 매장문화재 관련 검토가 필요함

(2) 매장문화재 검토 의견('15.07./문화재연구소 고고연구실)

- 화장실 건립지는 『경북궁배치도』에 따르면 담장이 위치하는 곳이고, GPR 탐사결과에서도 유사한 반응이 확인되어 이 지역은 현상 변경시 매장문화재의 조사가 수반되어야 하는 지역임.
- 이 지역에 지하굴착이 수반되는 현상변경행위를 하고자 한다면 유구훼손 예방을 위하여 현 위치에서 북편으로 약 5~10m 정도 옮겨 신축하는 것이 좋을 것으로 판단되며 이 경우에도 매장문화재의 확인을 위하여 터파기시 매장문화재 확인을 위한 행위가 선행되어야 함

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 매장문화재 의견대로 하되, 시굴조사를 실시할 것

8. 구리 동구릉 내 승릉 연지 발굴 추가조사 검토

가. 제안사항

경기도 구리시 소재 사적 제193호 「구리 동구릉」 내 승릉 연지 발굴 추가 조사를 위해 다음과 같이 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2차년도('14.10.~'15.6.)에 걸쳐 「동구릉(승릉) 연지 발굴조사 용역」을 시행하였으나 추가조사를 시행하여 연지의 원형 복원에 필요한 정확한 기초자료를 확보하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 구리 동구릉(사적 제193호)
 - 소재지 : 경기도 구리시 동구릉로 197(인창동)
- (3) 신청내용<동구릉(승릉) 연지 발굴 추가조사>
 - 위치 : 경기도 구리시 동구릉로 197
 - 신청내용
 - 용역기간 : 2014.9.30.~2015.12.7.(당초 2014.9.30.~2015.6.30./ 증 120일)
 - 용역금액 : 548,946천원(당초 369,879천원 / 증 179,067천원)
 - 추가발굴내용

구 분		내 용	면적(m ²)	합계(m ²)	비고
당초	발굴조사	동구릉(승릉) 연지	9,249	9,249	
변경	발굴조사	동구릉(승릉) 연지	9,249	914	추가
		입수구·출수구	315		
		석교 및 주변부	486		
	시굴조사	승릉 금천교 어구	113		
		연지 상류 물길 및 채실 추정 위치, 연지에서 승릉으로 이어지는 길	15,100	16,348	
		화소 및 관련시설	288		
모사(茅舍) 추정 위치	960				
합계(m ²)			26,511		

라. 참고사항

(1) 관계전문가 자문의견('15.04.10/○○○, ○○○, ○○○위원)

- 석축의 구조를 확인하기 위한 상세발굴과 도면화가 요구됨
- 장기적인 복원계획을 수립하고 이에 맞춘 발굴 조사가 필요함. 특히 원도와 연지 바닥, 입·출수의 양상, 지안과 원도의 관계 등을 파악

(2) 관계전문가 자문의견('14.11.21~'15.01.25/○○○, ○○○, ○○○위원 등 8명)

- 호안석축과 연지 내부, 입수부·출수부·석교·재실·모사, 계곡부에 있는 3개의 물길 등을 포함하여 연지 주변에 대한 체계적인 조사가 이루어진 후 정비계획을 수립하여야 할 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 원안가결

9. 서울 현릉과 인릉 내 능침 주변 지반정비 공사

가. 제안사항

서울특별시 서초구 소재 사적 제194호 「서울 현릉과 인릉」 내 능침 주변 지반정비에 관한 사항을 다음과 같이 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 현릉과 인릉 능침 주변의 지반이 지속적인 복토에 의해 원지반보다 높게 형성되어 있어 석물 등의 기반이 일부 매몰되어 있는 상황이므로 이를 정비하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 현릉과 인릉(사적 제194호)
 - 소재지 : 서울시 서초구 현인릉길 36-10
- (3) 신청내용<서울 현릉과 인릉 능침주변 지반정비 공사>
 - 위치 : 서울시 서초구 현인릉길 36-10
 - 신청내용
 - 공사기간 : 2015. 9월 ~ 11월(90일)
 - 공사내용
 - 가설사무소 1개소, 공사안내판 3개소
 - 능침주변 지반정비 5,004.66㎡ (현릉 1,020㎡, 인릉 3,984.66㎡)
: 토사절취, 터파기, 지반 고르고 다지기, 되메우기, 잔디뜨기, 잔디붙임
 - 장대석(상계·중계·하계) 드잡이 180.14m(현릉 127.9m, 인릉 52.24m)
 - 현릉 능침 진입 서측 계단 지세 복원 522㎡
: 목재 계단 철거, 지반 고르고 다지기, 잔디붙임
 - 공사금액 : 금 134,000천원

라. 참고사항

(1) 관계전문가 자문의견('15.06.12/문화재전문위원 ○○○, ○○○)

- 인릉 곡장 후면 잔디는 전면 교체하고 배면의 곡선을 고려하여 잔디 식재.
- 곡장의 장대석, 난간의 지대석 등은 2/3정도 노출하고, 배수가 원활하도록 함.
- 장명등, 문·무인석은 정다듬까지 노출시킬 것.
- 잔디의 상태에 따라 최대한 재사용 하도록 함.

(2) 관계전문가 자문의견('14.11.20/문화재전문위원 ○○○, ○○○)

- 능침 상설 석재는 가공된 기단부분까지, 상계·중계·하계 단 높이 2/3까지 잔디면을 낮춘다.

마. 의결사항

- 원안가결

10. 울산 경상좌도병영성 북동구간 사면(홍일아파트 옹벽) 정비계획 변경

가. 제안사항

「울산 경상좌도병영성 축성 600주년 기념 중장기 정비계획」 ('14.8월) 중 울산 경상좌도병영성 북동구간 사면(홍일아파트 옹벽 주변) 정비계획을 변경하여 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- '14.8월, '울산 경상좌도병영성 축성 600주년 중장기 정비계획(병영성 보수·복원, 주변 관리체계 합리화, 병영성 주변 위험구간 정비, 관광 활성화)을 수립
- 이 중, 관리단체(울산 중구청)로부터 병영성 주변 위험구간인 북동구간 사면(홍일아파트 옹벽) 정비 변경계획을 보고받았기에, 검토사항을 부의함

다. 주요내용

- (1) 보 고 자 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 울산 경상좌도병영성(사적 제320호)
 - 소 재 지 : 울산시 중구 동동, 서동, 남외동 일원
- (3) 신청내용

당 초	변 경(안)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 병영성 북동구간(동동116-1번지) ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 문화재보호구역 추가지정, 토지매입(국비+시비) - 홍일아파트 주변 옹벽 보강(국비+시비) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 어스앵커 시공, 숏크리트 타설, 코아네트 및 시드 스프레이 시공 ○ 소요예산 : 10억원(토지매입 3억, 옹벽보강 7억) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 병영성 북동구간(동동116-1번지) ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 북동쪽 사면(해자구간) 정비(국비+시비) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 코아네트, 녹생토공법, 낙석방지책 설치 - 홍일아파트 옹벽 보강(구비+자부담) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 열화콘크리트 제거, 특수시멘트 표면처리, 균열부분 인젝션 시공 ○ 소요예산 : 8천만원(사면정비 5천, 옹벽보강 3천)

- (4) 신청사유 : 장기민원 조속해결 및 병영성 보존관리 안전성 확보

라. 의결사항

- 원안가결

11. 제주 삼양동 유적 전시관 내 강화유리 구조물 철거

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 사적 제416호 「제주 삼양동 유적」 전시관의 유구 상부 강화유리 제거에 관한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- '15년 문화재 보수정비사업으로 추진 중인, '제주 삼양동 유적' 전시관 내 유구 상부 강화유리 제거 신청(제주시)에 대해,
- 검토부서(문화재청 수리기술과)는 유구 상부 강화유리 구조물은 존치하되, 유구 보존에 영향을 미칠 것으로 판단되는 경우에는 문화재위원회 검토·심의를 받도록 하였기에, 검토 안건으로 상정함

다. 주요내용

- (1) 보고자 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 사적 제416호 제주 삼양동 유적
 - 소재지 : 제주도 제주시 선사로2길 13
- (3) 신청내용
 - '15년 제주 삼양동 유적 선사유적 정비사업 개요
 - 사업지침 : 관계전문가의 자문을 받아 노후된 움집 및 전시관을 보수한다.
- (4) 신청사유
 - 최초 신청내용(제주시)
 - 외부전시관 : 유구 보호·전시용 강화유리 바닥 철거, 유구 조명 설치, 기존 조명등 제거, 유구 보존처리(표면세척, 경화처리, 유구 복원)
 - 원형전시관 : 외부 의장용 벽체 경계석 해체 보수, 기존 조명등 교체
 - 설계 검토내용(수리기술과) : “조건부 승인”
 - 설계승인서의 보완사항을 조속히 보완 후 우리 청 확인을 받아 사업시행
 - 보완사항
 - 유구 상부 강화유리 구조물을 최근 설치한 시설물로 존치토록 함. 단, 유구 보존에 영향을 미칠 것으로 판단되는 경우엔 문화재위원회의 검토·심의를 받아 결정하도록 함(위원회 결과를 반영하여 설계도서 보완 제출)

- 유구 보존처리 착수 시 관계전문가 회의를 통한 지도·자문을 받아 공사 시행토록 설계설명서에 명기 등
- ⇒ 유구 상부 강화유리 구조물 철거 여부에 대해 검토 필요

라. 참고사항

(1) 관계전문가 의견('15.02.11/○○대학교 문화재보존학과 ○○○)

- 유구의 재처리 필요
 - 본 유구는 보존처리 이후 10여 년간의 기간이 경과하여 누습과 일부 균열이 발생하였을 가능성이 높다고 판단되며, 재처리가 필요함
- 기존 재료의 노화로 인한 보수작업 필요
 - 기존에 사용된 토양층 경화처리제 및 고착제의 경우 일정한 시간이 경과함에 따라 산화작용으로 인한 손상 및 내부 온·습도의 변화로 인해 균열 및 들뜸현상 등이 발생하여 원형의 변화를 초래했다고 판단되므로 이에 대한 보완 시공이 필요함
 - 향후 노출 전시에 대비하여 기존에 처리하였던 유구의 보수 작업이 필요함. 특히 균열부 파손부, 들뜸부분 등 손상부분에 대한 표면 경화처리 및 파손부분 복원, 벽면 재 코팅처리 및 발수경화처리가 필요함
 - 노출 전시를 대비하여 내부 복제 유물의 상태파악을 통하여 손상 및 탈색된 복제 유물의 교체 전시가 필요함
- 유리덮개를 제거한 후 본격적인 보존처리 이전에 문화재보존전문가의 자문을 득한 후 세부 시공의 범위와 방법을 조정할 필요가 있음
- 본 유구는 보존처리 이후에도 지속적인 관찰을 통하여 정기적인 보수가 필수적인 대상임

마. 의결사항

- 원안가결

12. 강화산성 문화재(보호)구역 적정성 검토

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 제132호 「강화산성」 문화재(보호)구역 적정성 검토(안)을 마련하여 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재보호법 제27조에 따라 사적 제132호 ‘강화산성’ 문화재(보호)구역의 적정성 여부를 검토받고자 함.
- 문화재위원회 사적분과 제7차 회의('15.07.08)에서 ‘추가 신청 필지 세부내용 확인 후 재검토’로 보류되어, 현지조사(남산리 18-4) 후 다시 부의하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강화산성(사적 제132호)
 - 소재지 : 인천시 강화군 강화읍 국화리 산3번지 일원
- (3) 신청내용<강화산성 문화재(보호)구역 적정성 검토>
 - 지자체 신청(안)
 - 일부만 문화재구역으로 지정된 필지 중 잔여지가 작거나 활용가지가 떨어지는 필지 전체를 문화재구역으로 지정(문화재구역 3필지 2,145㎡ 추가지정)
 - 당초 : 문화재구역 533필지 791,731㎡
 - 조정 : 문화재구역 533필지 793,876㎡

<문화재구역 추가지정 신청필지>

순번	소재지	지번	지목	지적면적 (㎡)	문화재구역(㎡)		소유자	
					지정면적	잔여면적	성명	주소
1	관청리	96-26	임	2,123	1,368	755		
2	국화리	111-4	전	782	522	260		
3	남산리	18-4	대	1,282	152	1,130		

- 보존정책과 검토(안)
 - 필지 일부만 문화재구역으로 지정된 경우, 필지의 잔여면적이 소규모 발굴

- 경비 지원 기준 면적 이하이거나, 건물이 지정구역에 걸쳐있을 때, 잔여지 면적이 10% 이하일 때, 그 외 필지의 특수성을 고려하여 필요한 경우 잔여지를 지정구역에 편입하기로 함.(2013년도 적정성 검토시 의결사항)
- ‘관청리 96-26번지’는 필지는 하나이나 조성지와 원형지의 경계가 비교적 뚜렷하며, 지정구역 또한 원형지에 한해 지정된 것으로 보여, 잔여지의 문화재구역 편입보다 필지 분할을 권고하는 것이 좋을 것으로 판단됨.
 - ‘남산리 18-4번지’는 위 조건(건물이 문화재구역 경계선에 저촉)에 충족되거나 잔여면적이 넓고, 주변 여건을 감안했을 때 추가지정 필요성이 낮으며, 2014년도 적정성 검토 시에도 추가지정 대상에서 제외되었음. 다만, 현지 조사 의견에서와 같이 문화재구역 중 건물부분을 제외하여 분필하도록 하여, 건물부분에 한하여 문화재구역에서 제외토록 하는 것이 합리적일 것으로 판단됨.
 - 따라서 잔여면적이 작고 하나의 필지로 사용되고 있는 ‘국화리 111-4번지’만 추가 지정하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.
 - 당초 : 문화재구역 533필지 / 791,731㎡ → 조정 : 533필지 / 791,991㎡

순번	소재지	지번	지목	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	잔여면적 (㎡)	소유자	검토의견
1	관청리	96-26	임	2,123	1,368	755		-
2	국화리	111-4	전	782	522	260		편입
3	남산리	18-4	대	1,282	152	1,130		-

라. 참고사항

(1) 서면검토의견('15.07.03/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)

- 2013년도 문화재(보호)구역 적정성검토 시 필지 일부만 문화재구역으로 설정된 구역에 관하여는 다음과 같은 기본원칙 하에 지정구역 포함여부를 검토하기로 의결한 바 있음.
 1. 필지의 잔여면적이 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령 제10조 (발굴경비를 지원하는 건설공사의 범위) 이하일 것
 - 건축법 시행령 : 대지면적이 792㎡ 이하인 건설공사(단독주택)
 - 농어업·농어촌 및 식품산업 기본법 : 대지면적이 2,644㎡ 이하인 건설공사 (농·어업용 시설)
 - 개인사업자 : 대지면적이 792㎡ 이하인 건설공사
 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 : 대지면적이 2,644㎡ 이하인

건설공사(공장)

2. 문화재구역 내 건축물 및 시설물이 일부라도 걸치는 경우
 3. 필지 전체 면적 중에 지정되고 남은 잔여 면적이 10% 이하일 경우
 4. 그 외 필지의 특수성에 따른 별도의 검토가 필요한 경우
- 본 건은 강화산성의 문화재 구역 중 필지 일부가 걸침으로서 잔여지의 면적 및 형태상 활용이 곤란한 곳을 선별하여 사유재산권을 보호하고 문화재 보존관리에 만전을 기하고자 하는 것으로서, 2013년도 수립한 4가지 원칙에 따라 검토해 볼 때, 3필지(2,145㎡)를 추가 지정하여 보존·관리하는 것이 적정할 것으로 판단됨.

(2) 현지조사(남산리 18-4) 의견('15.08.03/문화재위원 ○○○, ○○○)

- 지정구역에 포함된 부분을 분필하여 매입하고, 나머지 부분(건물 포함 부분)은 지정구역에서 제외하는 것이 바람직함.

마. 의결사항

- 조건부가결
- 보존정책과 검토(안)대로 시행할 것

【 보고사항 】

안전번호 사적 2015-08-037

1. 경복궁 내 미분무소화설비 예비전원 설치공사 보고

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제117호 「경복궁」 내 예비전원 설치공사의 추진계획을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 경복궁 근정전, 근정문 및 자경전 미분무설비의 예비전원이 확보되지 않아 정전 등 유사시 대처방안이 필요하므로 비상발전기를 설치하여 문화재 안전관리에 만전을 기하고자 함

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 경복궁(사적 제117호)

○ 소재지 : 서울시 종로구 사직로 161

(3) 신청내용<경복궁 예비전원 설치공사>

○ 위치 : 서울시 종로구 사직로 161(문화재구역/지상주차장 북동측 녹지대)

○ 공사기간/공사비 : 2015년 9월 ~ 10월 / 126.8백만원

○ 공사내용

- 예비전원(디젤엔진발전기 200kW 1대) 설치공사

※ 수용부하량 : (소방동력(137.5)+사무실 전원(55))*0.8=154kW 이상

- 전력간선 공사(케이블설치 1220m, 접지선305m, 분전반 설치 등)

- 발전기 설치를 위한 철근콘크리트 기초 및 보호울타리 설치

라. 참고사항

(1) 관계전문가 자문('15.04.09/○○○, ○○○, ○○○)

- 경복궁 미분무설비는 자진설비 개념으로 설치·관리되고 있어 비상전원 확보 필요성이 있으며 소방전원 보존형 발전기 설치가 적합할 것임

마. 의결사항

○ 접수

- 관계전문가 입회하에 시행할 것

2. 덕수궁 내 덕수궁미술관 정밀점검을 위한 전면계단 측면 굴착 보고

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제124호 「덕수궁」 내 덕수궁미술관 전면 계단부 정밀점검을 위한 계단의 측면 굴착 추진에 대해 다음과 같이 보고 하고자 합니다

나. 제안사유

- 사적 제124호 덕수궁 내 덕수궁미술관 전면 계단부의 보강공사설계를 위해 계단의 정밀점검이 필요하여 계단 측면을 굴착(천공)하고 계단하부 상태를 점검하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 덕수궁(사적 제124호)
 - 소재지 : 서울시 중구 세종대로 99
- (3) 신청내용
 - 덕수궁미술관 전면 계단부의 보강공사를 위한 실시설계 중으로, 계단 측면을 천공하여 계단 하부 정밀조사 추진
 - 계단 측면의 기존 보수공사 부분 중 내부 구조체를 훼손하지 않는 위치에 지름 약 60cm 정도를 굴착(천공)하여 계단 내부 조사 실시

라. 참고사항

- (1) 관계전문가 자문의견('15.07.24, '15.07.27/문화재위원 ○○○, 안전진단 전문가 ○○○)
 - 덕수궁미술관 주출입구의 구조적 문제가 발생하고 있어 수리가 불가피한 상황임
 - 전면 계단부의 외관상 파악되는 문제의 정확한 원인 파악과 수리범위 및 보강공법을 제안하기 위해서는 계단하부와 필요시 지중보 상태에 대한 내부 정밀조사가 필요하다고 판단됨

- 정밀조사시 계단 좌우 측벽의 전도상황과 처짐 그리고 전면계단 중앙부의 처짐원인에 대한 정확한 판단이 수리방법 제시 전에 필요함

(2) 사업개요 및 향후계획

- 덕수궁미술관 전면 계단부 보강공사 사업개요
 - 공사기간 : '15.11월 ~ 12월
 - 공사내용 : 계단벽체의 지반(기초) 강화, 벽체 균열 및 줄눈 보수 등
 - 소요예산 : (설계비) 20백만원, (공사비) 189백만원
- 향후계획
 - 실시 설계(계속) : ~'15.08월
 - 보강공사에 대한 문화재현상변경 허가심의 : '15.09월
 - 공사 발주 및 보강공사 : '15.09월 ~ 12월

마. 의결사항

- 원안접수

3. 고양 서오릉 내 주차장 정비 보고

가. 제안사항

경기도 고양시 소재 사적 제198호 「고양 서오릉」 주차장 정비에 관한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 본 건은 문화재위원회 심의(2013.2.13, 원안가결)된 사항으로 「서오릉 역사 문화관 및 관리사무소 건립공사」에 포함되었던 내용이었으나 당시 고양시와 개발제한구역 협의 난항으로 인하여 추진이 보류되었던 사항임
- 최근 서오릉 지목변경(임→사적지, 2014.12.1.) 후 고양시와 재협의('15년 6월) 결과 추진 가능하여 재추진코자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고양 서오릉(사적 제198호)
 - 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 용두동 475-95
- (3) 신청내용<고양 서오릉 주차장 정비>
 - 위치 : 경기도 고양시 덕양구 용두동 475-95(문화재구역)
 - 신청내용

구 분		당초 계획('13.2월)	변경 계획	비고
주차장 면적		2,166㎡	3,823㎡	
주차 대수	대형	3대	3대	
	장애인	2대	3대	
	경차	-	7대	
	승용차	50대	66대	
	합 계	55대	79대	
관리시설		보안등 3개	보안등 5개, CCTV 2개소	
기 타				

- 소요예산 : 350백만원
- 향후계획
 - 주차장 정비공사 : '15년 9월 ~ 12월
 - 매표소 이전 및 경계울타리 정비 : '15. 11월 ~ 12월
 - 재실주변 복원 및 정비공사 : '16. 1월 ~ 12월

라. 의결사항

- 원안접수

4. 서울 선릉과 정릉 내 화장실 외부 미장 벽체 보수 보고

가. 제안사항

서울특별시 강남구 소재 사적 제199호 「서울 선릉과 정릉」 경내 선릉 화장실 외부 미장 벽체 보수 추진 계획을 다음과 같이 보고 드립니다.

나. 제안사유

- 선·정릉 경내 선릉 화장실 외부 미장 벽체 하부의 지반 침하로 인하여 균열 및 배부름 현상 등이 발생함에 따라 안전사고 예방 및 경관개선을 위하여 보수 공사를 실시하고자 합니다.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 선릉과 정릉(사적 제199호)
 - 소재지 : 서울시 강남구 선릉로 100길 1
- (3) 신청내용<선정릉 화장실 외부 미장 벽체 보수공사>
 - 위치 : 선정릉 경내 선릉 화장실
 - 사업내용
 - 기존 벽돌형 외부 미장 벽체 철거 59.03㎡
 - 벽체 하부 기초 설치 4.23㎡ 및 치장 벽돌 쌓기 4,542장
 - 혼합 폐기물 처리 8.58ton
 - 사업기간 : 착공일로부터 1개월
 - 소요예산 : 20,394천원

라. 의결사항

- 원안접수

5. 남양주 흥릉과 유릉 내 화장실 정비개선 보고

가. 제안사항

경기도 남양주 소재 사적 제207호 「남양주 흥릉과 유릉」 내 화장실 정비에 관한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 남양주 흥유릉 내 기존 화장실이 노후(1970년대 건립)되고 협소하여 관람객 불편 가중 및 관람환경에 저해되는 바 쾌적한 관람환경을 제공하기 위해 개선·정비하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 흥릉과 유릉(사적 제207호)
 - 소재지 : 경기도 남양주 흥유릉로 352-1
- (3) 신청내용<남양주 흥릉과 유릉 내 화장실 개선>
 - 위치 : 경기도 남양주시 금곡동 141-1(문화재구역)
 - 신청내용 : 화장실 정비(기존 1동 철거, 1동 신축)
 - 소요예산 : 360백만원
 - 추진일정 : '16년 3월 ~ 8월

구분	존치	철거 후 개축(위치 이동)	
위치	재실 옆	삼문 옆	소방문 옆
면적	23.76㎡	23.76㎡	106.12㎡
변기갯수	남	대변기 2, 소변기 3	대변기 2, 소변기 3
	녀	대변기 3	대변기 3
	장애인	-	-
편의시설	없음	없음	모유수유실8.6㎡ 창고 7.5㎡

라. 관계전문가 자문의견

(1) 1차('15.06.12/문화재위원 ○○○, ○○○)

- 신설되는 화장실은 소방문 옆이 적정할 것으로 생각되며, 홍릉 침전 시야에서 보이지 않도록 적절히 조경수를 식재하여 차폐함이 적정할 것임
- 화장실 형태는 외관은현대식으로 하되, 수요자 중심으로 생각하여 시설물을 보완(어린이용 변기, 가족화장실 등)하여야 할 것으로 생각됨
- 계절별 유지관리가 용이하도록 검토하여야 하며, 주변경관과 어울릴 수 있는 마감재료를 선택함이 좋겠음
- 홍릉 재실 옆 화장실은 상태가 양호하고, 능침 경관 상 큰 문제가 없으므로 존치함이 좋겠음

(2) 2차('15.07.16/문화재위원 ○○○)

- 화장실 내부 환기가 충분하도록 내벽 조정이 필요하고 이에 따른 공간 배분이 필요함
- 자연 채광 및 환기를 위한 창 크기, 위치 조정이 필요함

(3) 3차('15.07.23/문화재위원 ○○○)

- 화장실 지붕형태는 슬라브 형태로 외관 조망 시 최소한의 질량감을 갖도록 하는 것이 좋겠으며 효율적인 단열대책이 필요함
- 여름철 방충에 대한 시설물적인 보완이 필요하고, 적정층고 설정에 따른 자연채광, 자연환기 등을 활용함이 좋을 것임

마. 의결사항

- 원안접수

6. 역사문화환경 관리계획 시범사업 (나주) 진행상황 보고

가. 제안사항

역사문화환경을 기반으로 한 지역활성화와 문화재-주민 간 공존·공생을 도모하기 위해 추진 중인 「역사문화환경 관리계획 시범사업」 진행 상황을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 역사문화환경 보존지역 제도개선의 일환으로 추진 중인, 역사문화환경 관리계획 시범사업(나주) 진행상황에 대해 보고드립니다

※ 역사문화환경 조성 사업 추진 경과

'13년까지	'14년	'15년
국토계획법에 따른 도시계획과의 정합성 제고 추진 · 연구용역('11~'12) · 국토부 협의('13)	· '역사문화환경 정책자문단' 운영 - 문화재, 도시계획 등 전문가 22명 - 정책세미나 개최(3,7,9,12월) · '역사문화환경 시범사업'(나주) - 연구 착수(12월)	· 역사문화환경 중장기계획 수립 (1월) · '15년 시범사업 추진 협의 - 제주, 강화, 홍성 등 · 건축설계 가이드라인 마련 연구 - 연구 착수(6월)

다. 주요내용

- (1) 보고자 : ○○○, ○○○
- (2) 대상문화재명 : 사적 제337호 '나주읍성' 문화재+역사문화환경 보존지역 일원
 ○ 소재지 : 전남 나주시 남내동 2-20번지 일원
- (3) 신청내용<역사문화환경 관리계획 시범사업(나주)>
 - 추진배경
 - 역사문화환경 관리방식의 기초 전환 : 소극적 관리에서 적극적 조성으로
 - 문화재를 기반으로 한 지역 관광명소화 기반 마련
 - 문화재와 조화로운 건축물 설치를 유도하도록 타부처법령/시책에 반영
 - 도시계획·개발사업에 반영할 수 있는 역사문화환경 관리계획 마련

- 추진경과
 - 연구용역('14.12월~'15.10월/원광대학교, 제일엔지니어링, 아토건축사무소)/
 - 착수보고('14.12월), 실무협의('15.2월, 4월, 8월)
- 진행상황
 - 기본방향



- 주요 권역

- (1) 서성벽 구역 : 거점 역사시설로서 나주읍성 현상태 정비 보존, 거점 역사 시설로서 서수구문 복원, 읍성과 연계한 해자 재현, 읍성녹지를 활용한 테마공원 조성, 읍성길 조성, 읍성과 향교를 연계한 주변 전통한옥경관 형성, 거점 관광서비스시설 확충, 도시계획도로 정비 등
- (2) 나주천 구역 : 자연형 하천으로의 역사성 회복, 나주천과 배후도로의 보행연계성 강화, 전통담장을 이용한 골목길 역사성 확보, 야간 경관 연출 등
- (3) 동성벽 구역 : 거점 역사시설로서 나주읍성 원형 복원, 동수구문 복원, 인덕지와 목장 재현, 근대유산으로서 쪽방촌의 문화시설화, 산업유산을 활용한 전통문화연계형 교육공간화, 서비스시설로서 전통맛촌, 한옥 체험관 확충 등

라. 향후 계획

- 중간보고 및 주민공청회('15. 8월/나주), 최종보고('15.10월 예정)
- 연구결과를 토대로,
 - 나주읍성 일원의 현상변경 허용기준 조정, 나주시 도시계획에 반영, 특별설계 구역에 대한 사업예산 지원 추진

마. 의결사항

- 원안접수

7. 문화재위원회 사적분과 제7차 소위원회 결과 보고

가. 보고사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제7차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2015.7.22(수) 14:00~17:50
- 장 소 : 정부대전청사 1동 203호
- 참석위원 : 최성락, 고혜령, 김권구, 심정보, 이재범, 한필원
- 회의안건 : 사적 주변 현상변경 허가 심의 37건
- 회의결과 : 원안가결 15건, 조건부가결 11건, 부결 9건, 보류 2건

다. 처리내용

건 명	내 용	결 과
1. 아산 맹씨행단 주변 기념전시관 건립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 아산시 배방읍 중리 275외 3필지(문화재구역으로부터 70m 이격/2구역(평지붕 5m, 경사지붕 7.5m(농가주택))) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 4,979㎡ - 건축면적 : 561.03㎡(전시동 486.51㎡, 체험동 74.52㎡) - 연면적 : 391.68㎡(전시동 317.16㎡, 체험동 74.52㎡) - 규모 : 지상1층(최고높이 4m) - 용도 : 문화 및 집회시설 - 구조 : 철근 콘크리트구조(전시동), 한식 목구조(체험동) 	○ 원안가결
2. 김제 벽골제 주변 지하횡단보행로 개설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 김제시 부량면 신용리 248-1 외(문화재구역으로부터 340m 이격) ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 연장 : 51.52m, 지하구간 27.72m, 지상노출 L=11.6m×2개소, H=2.6m - 폭원 : 6.0m / 통로높이 : 3.0m - 지하매설 깊이(토포고) : 약 3.7m - 기초부 : 11.49m 굴착 후 암반층까지 파일박기 - 구조형식 : 콘크리트 함형 구조 - 주요 설치물 : 계단부 에스컬레이터 2개소, 보행로 실내 조명, 집수정 및 출입구 디자인 캐노피 등 	○ 조건부가결 - 현지조사 결과에 따라 처리

건 명	내 용	결 과												
3. 강화 고려궁지 등 주변 가로경관 개선사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 강화대로에서 고려궁지 인근 강화초등학교까지의 도로 330m 구간 (문화재구역과 연접/3구역(2층 이하), 5구역(4층 이하), 6구역(5층 이하)) ○ 내용 : 건물 25동, 점포 64개소 간판 및 파사드 정비 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 전문가 자문을 거쳐 시행할 것 												
4. 경복궁 내외 광복 70년 국민화합 대축제 행사 무대 시설물 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 사직로 161(문화재구역 내외) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사 시설물(무대, 음향, 조명, 영상장비, 구조물 등) 설치/철수 : '15.8.12~14/15.8.15 - 설치 내용 <ul style="list-style-type: none"> · 무대설치 : 무대 중앙 1.8m, 무대 양측(합창단) 3m · 음향장비 설치 : 스피커, 모니터, 믹싱 콘솔 등 · 조명장비 설치 : 파 라이트, 서치 라이트 등 · LED 영상장비 설치 : 디스플레이, 컨트롤러 등 · 구조물 설치 : LED 타워(15m×2조), 조명 타워(18m×4조) 등 - 안전조치 방안 <ul style="list-style-type: none"> · 무대설치 : 무대 설치 전 바닥에 파이텍스를 깔고 작업실시를 통한 문화재(바닥) 보호 · 음향 : 음향라인이 외부에 노출되는 곳에는 보호판을 깔고 라인 설치 · 조명 : 조명라인이 외부에 노출되는 곳에는 보호판을 깔고 라인 설치 · LED 영상장비 : LED장비 설치 시 하네스 및 안전모 착용 후 설치 · 구조물 : 구조물 설치 시 하네스 및 안전모 착용 후 설치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 모든 설치물을 광화문 남측 처마선에서 20m 이상 이격하여 설치할 것 - 시설물 및 관람객 안전 등 안전관리에 철저를 기할 것 												
5. 경복궁 주변 종친부 터 국립현대미술관 서울관 건립(허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 소격동 165 외 4필지(문화재구역으로부터 약35m 이격/2구역(심의구역)) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="411 1339 1121 2011" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">위치</th> <th style="width: 45%;">북촌로5길 및 삼청로</th> <th style="width: 40%;">율곡로</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">당초 ('13.8.23/허가)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 담장선에 맞춰서 사고석 담장 94m(높이 2.1~2.6m) <ul style="list-style-type: none"> - 북촌로:15m(동측)+14m+45m(서측) - 삼청로 : 20m(녹지가 끝나는 곳까지 연장) ○ 북촌로 담장 형상화 65.9m(담장선 위 박석 포장) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 담장길이 변경 139.9m - 종친부 건물 배면 차폐 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">변경 심의 ('15.7.22)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 담장선에 맞춰서 사고석 담장 67.6m(높이 2.1~2.6m) <ul style="list-style-type: none"> - 북촌로:15m(동측)+52.6m(서측) - 삼청로 : 담장 삭제 ○ 북촌로 담장 형상화 63.6m(담장선 위 박석 포장) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 도로의 형상 (모서리), 소방차 회전반경 반영을 위하여 담장길이 변경 131.8m </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">비고</td> <td style="text-align: center;">26.4m 감소</td> <td style="text-align: center;">8.1m 감소</td> </tr> </tbody> </table> 	위치	북촌로5길 및 삼청로	율곡로	당초 ('13.8.23/허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 담장선에 맞춰서 사고석 담장 94m(높이 2.1~2.6m) <ul style="list-style-type: none"> - 북촌로:15m(동측)+14m+45m(서측) - 삼청로 : 20m(녹지가 끝나는 곳까지 연장) ○ 북촌로 담장 형상화 65.9m(담장선 위 박석 포장) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 담장길이 변경 139.9m - 종친부 건물 배면 차폐 	변경 심의 ('15.7.22)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 담장선에 맞춰서 사고석 담장 67.6m(높이 2.1~2.6m) <ul style="list-style-type: none"> - 북촌로:15m(동측)+52.6m(서측) - 삼청로 : 담장 삭제 ○ 북촌로 담장 형상화 63.6m(담장선 위 박석 포장) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 도로의 형상 (모서리), 소방차 회전반경 반영을 위하여 담장길이 변경 131.8m 	비고	26.4m 감소	8.1m 감소	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 역사문화환경 저해
위치	북촌로5길 및 삼청로	율곡로												
당초 ('13.8.23/허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 담장선에 맞춰서 사고석 담장 94m(높이 2.1~2.6m) <ul style="list-style-type: none"> - 북촌로:15m(동측)+14m+45m(서측) - 삼청로 : 20m(녹지가 끝나는 곳까지 연장) ○ 북촌로 담장 형상화 65.9m(담장선 위 박석 포장) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 담장길이 변경 139.9m - 종친부 건물 배면 차폐 												
변경 심의 ('15.7.22)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 담장선에 맞춰서 사고석 담장 67.6m(높이 2.1~2.6m) <ul style="list-style-type: none"> - 북촌로:15m(동측)+52.6m(서측) - 삼청로 : 담장 삭제 ○ 북촌로 담장 형상화 63.6m(담장선 위 박석 포장) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 도로의 형상 (모서리), 소방차 회전반경 반영을 위하여 담장길이 변경 131.8m 												
비고	26.4m 감소	8.1m 감소												

건 명	내 용	결 과																																																																																																																																									
6. 창덕궁 보호구역 내 한옥주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 원서동 42번지, 창덕궁5길 2(문화재보호구역 내) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="411 383 1123 667"> <thead> <tr> <th></th> <th>기존 건물</th> <th>신축 건물</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>내용</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 지상1층 ○ 높이 : 4m ○ 건축면적 : 49.59㎡ ○ 연 면 적 : 49.59㎡ </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 지하1층, 지상1층 ○ 높이 : 5.34m ○ 건축면적 : 45.1㎡ ○ 연 면 적 : 113.87㎡ ○ 지상 한식목구조, 지하 철근콘크리트조 </td> </tr> </tbody> </table>		기존 건물	신축 건물	내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 지상1층 ○ 높이 : 4m ○ 건축면적 : 49.59㎡ ○ 연 면 적 : 49.59㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 지하1층, 지상1층 ○ 높이 : 5.34m ○ 건축면적 : 45.1㎡ ○ 연 면 적 : 113.87㎡ ○ 지상 한식목구조, 지하 철근콘크리트조 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 시굴조사를 실시할 것 																																																																																																																																			
	기존 건물	신축 건물																																																																																																																																									
내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 지상1층 ○ 높이 : 4m ○ 건축면적 : 49.59㎡ ○ 연 면 적 : 49.59㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 지하1층, 지상1층 ○ 높이 : 5.34m ○ 건축면적 : 45.1㎡ ○ 연 면 적 : 113.87㎡ ○ 지상 한식목구조, 지하 철근콘크리트조 																																																																																																																																									
7. 창덕궁 주변 위험시설물 등 정비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 명륜3가 53-32(문화재구역으로부터 90m이격/1구역(보존구역)) ○ 사업내용 : 기존 위험시설물(정자, 콘크리트 구조물) 철거 후 팔각정 및 생태연못 조성 등 - 생태연못(30㎡), 데크(41㎡), 난간(16m) 등 설치 - 교목(9주), 관목(790주), 초화(955본) 등 식재 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결 																																																																																																																																									
8. 고양 서삼릉 대 중골프장 증설 (허가사항 변경 허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 528-37번지 일원 (문화재구역 덕수장씨 묘터와 연결 /1, 2구역) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="411 1066 1123 1659"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="6">규모(높이) m</th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <th colspan="3">당초</th> <th colspan="3">변경</th> <th colspan="3">증감</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>골프 코스</td> <td colspan="3">9홀</td> <td colspan="3">9홀</td> <td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>티 하우스</td> <td colspan="3">지상1층(4.5)</td> <td colspan="3">지상1층(4.5)</td> <td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">조명 시설</td> <td colspan="3">58개</td> <td colspan="3">58개</td> <td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>H(15.2)</td> <td>H(18.3)</td> <td></td> <td>H(15.2)</td> <td>H(18.3)</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">안전망</td> <td colspan="3">40개</td> <td colspan="3">18개</td> <td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">213</td> <td colspan="3">305</td> <td colspan="3">92</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">카트도로 안전 시설</td> <td>H(10)</td> <td>H(20)</td> <td>H(25)</td> <td>H(10)</td> <td>H(20)</td> <td>H(25)</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>146</td> <td>67</td> <td>-</td> <td>165</td> <td>95</td> <td>45</td> <td>19</td> <td>28</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>카트도로 안전 시설</td> <td colspan="3">-</td> <td colspan="3">60(5)</td> <td colspan="3">60(5)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="411 1666 1123 2029"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="3">면적(건축연면적) ㎡</th> </tr> <tr> <th>당초</th> <th>변경</th> <th>증감</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>골프코스</td> <td>82,972</td> <td>77,811</td> <td>-5,161</td> </tr> <tr> <td>티하우스</td> <td>105(54.62)</td> <td>105(54.62)</td> <td>위치이동</td> </tr> <tr> <td>조명시설</td> <td></td> <td></td> <td>위치이동</td> </tr> <tr> <td>안전망</td> <td></td> <td></td> <td>길이변경 및 추가설치</td> </tr> <tr> <td>카트도로 안전시설</td> <td></td> <td></td> <td>추가설치</td> </tr> <tr> <td>저류지</td> <td>11,883</td> <td>13,484</td> <td>1,601</td> </tr> </tbody> </table>	구분	규모(높이) m									당초			변경			증감			골프 코스	9홀			9홀			-			티 하우스	지상1층(4.5)			지상1층(4.5)			-			조명 시설	58개			58개			-			H(15.2)	H(18.3)		H(15.2)	H(18.3)		-	-		안전망	40개			18개			-			213			305			92			카트도로 안전 시설	H(10)	H(20)	H(25)	H(10)	H(20)	H(25)	10	20	25	146	67	-	165	95	45	19	28	45	카트도로 안전 시설	-			60(5)			60(5)			구분	면적(건축연면적) ㎡			당초	변경	증감	골프코스	82,972	77,811	-5,161	티하우스	105(54.62)	105(54.62)	위치이동	조명시설			위치이동	안전망			길이변경 및 추가설치	카트도로 안전시설			추가설치	저류지	11,883	13,484	1,601	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 높이, 규모를 최대한 축소하여 시행할 것
구분	규모(높이) m																																																																																																																																										
	당초			변경			증감																																																																																																																																				
골프 코스	9홀			9홀			-																																																																																																																																				
티 하우스	지상1층(4.5)			지상1층(4.5)			-																																																																																																																																				
조명 시설	58개			58개			-																																																																																																																																				
	H(15.2)	H(18.3)		H(15.2)	H(18.3)		-	-																																																																																																																																			
안전망	40개			18개			-																																																																																																																																				
	213			305			92																																																																																																																																				
카트도로 안전 시설	H(10)	H(20)	H(25)	H(10)	H(20)	H(25)	10	20	25																																																																																																																																		
	146	67	-	165	95	45	19	28	45																																																																																																																																		
카트도로 안전 시설	-			60(5)			60(5)																																																																																																																																				
구분	면적(건축연면적) ㎡																																																																																																																																										
	당초	변경	증감																																																																																																																																								
골프코스	82,972	77,811	-5,161																																																																																																																																								
티하우스	105(54.62)	105(54.62)	위치이동																																																																																																																																								
조명시설			위치이동																																																																																																																																								
안전망			길이변경 및 추가설치																																																																																																																																								
카트도로 안전시설			추가설치																																																																																																																																								
저류지	11,883	13,484	1,601																																																																																																																																								

건 명	내 용	결 과																																								
9. 파주 윤관장군묘 주변 시비공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 파주시 광탄면 분수리 산4-1번지 등 (문화재구역으로부터 10m 이격) ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적(1,306㎡), 포장공사(폭 1.5m, 면적 318.6㎡), 수목식재 1식, 파고라 1개소(최고높이 4.62m, 한식기와), 비석 33개소(1*3m) 등 시설물 설치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 <ul style="list-style-type: none"> - 디자인, 크기, 시 내 용, 설치 위치 등은 관계전문가 자문을 거쳐 시행할 것 - 시비는 단순 나열식 배치가 되지 않도록 할 것 																																								
10. 고령 지산동 고분군 주변 농촌 문화체험특구 내 편의시설 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 고아리 588번지(문화재구역 으로부터 약 200m 이격/2구역) ○ 규모 <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적 : 247.50㎡ - 층수 : 지상 1층 - 가로 22.5m, 세로 11m - 높이 : 6.05m - 구조 : 일반철골조 - 지붕 : 금속기와(목조형) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 <ul style="list-style-type: none"> - 외관은 관계전문가 자문을 받아 시행할 것 																																								
11. 보은 삼년산성 주변 사방사업 실시	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 보은군 보은읍 대야리 산42-1일원(문화재 구역으로부터 313m 이격/1구역(개별심의)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사방댐 : 1개소(상장 20m, 하장 14m) - 바닥막이 : 3개소(상장 7~10m, 하장 6~8m) - 기슭막이 H=1.5m, L=193.3m - 사면 종자 줄과종 및 선풍 시공 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결 																																								
12. 서산 보원사지 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 서산시 운산면 용현리 167(문화재구역으로 부터 400m 이격/2구역) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="411 1301 1121 1839"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 1301 528 1384">구 분</th> <th data-bbox="528 1301 676 1384">1차신청 ('14.11.27)</th> <th data-bbox="676 1301 858 1384">2차신청 ('15.3.26)</th> <th data-bbox="858 1301 991 1384">3차신청 ('15.5.27)</th> <th data-bbox="991 1301 1121 1384">금회신청</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 1384 528 1429">대지면적</td> <td data-bbox="528 1384 676 1429">661.0㎡</td> <td data-bbox="676 1384 858 1429">700㎡</td> <td data-bbox="858 1384 991 1429">710㎡</td> <td data-bbox="991 1384 1121 1429">700㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1429 528 1473">건축면적</td> <td data-bbox="528 1429 676 1473">128.90㎡</td> <td data-bbox="676 1429 858 1473">135.00㎡</td> <td data-bbox="858 1429 991 1473">95.04㎡</td> <td data-bbox="991 1429 1121 1473">135.14㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1473 528 1518">연 면 적</td> <td data-bbox="528 1473 676 1518">197.94㎡</td> <td data-bbox="676 1473 858 1518">197.94㎡</td> <td data-bbox="858 1473 991 1518">182.40㎡</td> <td data-bbox="991 1473 1121 1518">135.14㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1518 528 1608">규 모</td> <td data-bbox="528 1518 676 1608">지상 2층 (8.9m)</td> <td data-bbox="676 1518 858 1608">지상 2층 (8.2m)</td> <td data-bbox="858 1518 991 1608">지상 2층 (6.7m)</td> <td data-bbox="991 1518 1121 1608">지상 1층 (4.8m)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1608 528 1720">구 조</td> <td data-bbox="528 1608 676 1720">철근콘크리트조</td> <td data-bbox="676 1608 858 1720">철근콘크리트 조, 외관은 전통한옥</td> <td data-bbox="858 1608 991 1720">철근콘크리트조</td> <td data-bbox="991 1608 1121 1720">철근콘크리트조</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1720 528 1809">용 도</td> <td data-bbox="528 1720 676 1809">다가구주택 (6가구)</td> <td data-bbox="676 1720 858 1809">다가구주택 (6가구)</td> <td data-bbox="858 1720 991 1809">단독주택</td> <td data-bbox="991 1720 1121 1809">단독주택</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1809 528 1850">심의결과</td> <td data-bbox="528 1809 676 1850">부결</td> <td data-bbox="676 1809 858 1850">부결</td> <td data-bbox="858 1809 991 1850">부결</td> <td data-bbox="991 1809 1121 1850">-</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	1차신청 ('14.11.27)	2차신청 ('15.3.26)	3차신청 ('15.5.27)	금회신청	대지면적	661.0㎡	700㎡	710㎡	700㎡	건축면적	128.90㎡	135.00㎡	95.04㎡	135.14㎡	연 면 적	197.94㎡	197.94㎡	182.40㎡	135.14㎡	규 모	지상 2층 (8.9m)	지상 2층 (8.2m)	지상 2층 (6.7m)	지상 1층 (4.8m)	구 조	철근콘크리트조	철근콘크리트 조, 외관은 전통한옥	철근콘크리트조	철근콘크리트조	용 도	다가구주택 (6가구)	다가구주택 (6가구)	단독주택	단독주택	심의결과	부결	부결	부결	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결
구 분	1차신청 ('14.11.27)	2차신청 ('15.3.26)	3차신청 ('15.5.27)	금회신청																																						
대지면적	661.0㎡	700㎡	710㎡	700㎡																																						
건축면적	128.90㎡	135.00㎡	95.04㎡	135.14㎡																																						
연 면 적	197.94㎡	197.94㎡	182.40㎡	135.14㎡																																						
규 모	지상 2층 (8.9m)	지상 2층 (8.2m)	지상 2층 (6.7m)	지상 1층 (4.8m)																																						
구 조	철근콘크리트조	철근콘크리트 조, 외관은 전통한옥	철근콘크리트조	철근콘크리트조																																						
용 도	다가구주택 (6가구)	다가구주택 (6가구)	단독주택	단독주택																																						
심의결과	부결	부결	부결	-																																						

건 명	내 용	결 과																				
13. 진천 김유신 탄생지와 태실 주변 수종갱신	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 진천군 진천읍 상계리 산38-1(문화재구역 으로부터 10m 이격/1구역(개별심의)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 면적 : 7.5ha - 벌채방법 : 모두베기 - 임산물 수량(활용계획) : 낙엽송 755.78m³(용재), 상수리 77.65m³(펠프), 기타활잡 128.85m³(펠프) - 조림수종 : 경제수 조림(상수리, 백합나무, 소나무 등) · 식재기간 : 2015~2017년 · 본 수 : 22,500본(ha당 3,000본) · 식재기간 : 2015~2017년 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려 																				
14. 아차산 일대 보루군 주변 산불예방 급수시설 등 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 광진구 중곡동 143-127일원(문화재구역과 연접/1구역(개별심의)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 물탱크(20m³) 1식, 수중펌프 2대, 조립식 컨테이너 (1.9×2.9m) 1식 - 목재보호휀스 23.2m - 급수노즐(살수반경 4.1m) 78개, 급수배관(50A) 1,070m - 줄사철 160주, 담쟁이 160주 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결 																				
15. 강화산성 주변 농가주택 및 창고 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 국화리 103-2, 103-3(문화 재구역으로부터 385m 이격/1구역(개별심의)) ○ 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 1,352m² - 건축개요 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>용도</th> <th>층수</th> <th>면적</th> <th>높이</th> <th>구조</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>농가주택</td> <td>지상 1층</td> <td>92.07m²</td> <td>6.30m</td> <td>경량철골구조</td> </tr> <tr> <td>농가창고</td> <td>지상 1층</td> <td>79.80m²</td> <td>3.80m</td> <td>경량철골구조</td> </tr> <tr> <td>단독주택</td> <td>지상 1층</td> <td>39.90m²</td> <td>4.50m</td> <td>조적구조</td> </tr> </tbody> </table>	용도	층수	면적	높이	구조	농가주택	지상 1층	92.07m ²	6.30m	경량철골구조	농가창고	지상 1층	79.80m ²	3.80m	경량철골구조	단독주택	지상 1층	39.90m ²	4.50m	조적구조	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 시굴조사를 실시할 것
용도	층수	면적	높이	구조																		
농가주택	지상 1층	92.07m ²	6.30m	경량철골구조																		
농가창고	지상 1층	79.80m ²	3.80m	경량철골구조																		
단독주택	지상 1층	39.90m ²	4.50m	조적구조																		
16. 강화 외성 주변 농막 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 281-9(문화재구역 으로부터 80m 이격/1구역(개별심의)) ○ 크기 / 높이 : 18m²(3m×6m) / 2.5m ○ 사용기간 : 1년 단위로 사용, 이후 재신청 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려 																				
17. 강화 외성 주변 양어장 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 281-6(문화재구역 으로부터 60m 이격/1구역(개별심의)) ○ 부지면적 : 15,463m² ○ 가설건물 : 18m² ○ 비닐하우스 : 175m² ○ 성·절토 : 절토 1m, 성토 1.5m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려 																				
18. 강화 외성 주변 집어장 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 길상면 초지리 19-122(문화재구역 으로부터 200m 이격/1구역(개별심의)) ○ 대지면적 : 1,669m² ○ 세부내용 : 1~1.25m 절토 후 방수포 설치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 시굴조사를 실시할 것 																				

건 명	내 용	결 과																																																						
19. 강화 외성 주변 공중화장실 신축 (허가사항 변경허가)	<p>○ 위치 : 인천시 강화군 선원면 신정리 12-16(문화재구역과 연접/1구역(개별심의))</p> <p>○ 변경사항</p> <table border="1" data-bbox="411 376 1121 1328"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>당초</th> <th>변경</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>1,920㎡</td> <td>1,920㎡</td> <td>변경 없음</td> </tr> <tr> <td>건축면적 /연면적</td> <td>24.32㎡</td> <td>49.50㎡</td> <td>25.18㎡ 증가</td> </tr> <tr> <td>구조</td> <td>조적조</td> <td>철근콘크리트조</td> <td>구조 변경</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>2.85m</td> <td>4.7m</td> <td>1.85m 증가</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">화장실</td> <td>남자 : 대2, 소2</td> <td>남자 : 대2, 소2, 장애인용</td> <td rowspan="3">장애인용 추가</td> </tr> <tr> <td>여자 : 대4</td> <td>여자 : 대4, 장애 인용</td> </tr> <tr> <td>세면기 : 2</td> <td>세면기 : 4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">정화조</td> <td>10톤, 굴착깊이 : 3.5m</td> <td>10톤, 굴착깊이 : 3.5m</td> <td rowspan="2">변경 없음</td> </tr> <tr> <td>220cm*292cm</td> <td>220cm*292cm</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">상수도관</td> <td>D25, L=25m</td> <td>D25, L=25m</td> <td rowspan="2">굴착깊이 0.5m 감소</td> </tr> <tr> <td>굴착 : 폭 2m, 깊이 1.2m</td> <td>굴착 : 폭 2m, 깊이 0.7m</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">하수도관</td> <td>-</td> <td>D150, L=30m</td> <td rowspan="2">당초 해수 방류에서 기존 맨홀 연결로 변경</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>굴착 : 폭 2m, 깊이 0.7m</td> </tr> <tr> <td>창고</td> <td>-</td> <td>6㎡ 신설</td> <td>창고 신설</td> </tr> <tr> <td>허가기간</td> <td>'14.09.01~'15.0 8.31</td> <td>'14.09.01~'16.07. 31</td> <td>11개월 증</td> </tr> </tbody> </table>	구분	당초	변경	비고	대지면적	1,920㎡	1,920㎡	변경 없음	건축면적 /연면적	24.32㎡	49.50㎡	25.18㎡ 증가	구조	조적조	철근콘크리트조	구조 변경	최고높이	2.85m	4.7m	1.85m 증가	화장실	남자 : 대2, 소2	남자 : 대2, 소2, 장애인용	장애인용 추가	여자 : 대4	여자 : 대4, 장애 인용	세면기 : 2	세면기 : 4	정화조	10톤, 굴착깊이 : 3.5m	10톤, 굴착깊이 : 3.5m	변경 없음	220cm*292cm	220cm*292cm	상수도관	D25, L=25m	D25, L=25m	굴착깊이 0.5m 감소	굴착 : 폭 2m, 깊이 1.2m	굴착 : 폭 2m, 깊이 0.7m	하수도관	-	D150, L=30m	당초 해수 방류에서 기존 맨홀 연결로 변경	-	굴착 : 폭 2m, 깊이 0.7m	창고	-	6㎡ 신설	창고 신설	허가기간	'14.09.01~'15.0 8.31	'14.09.01~'16.07. 31	11개월 증	<p>○ 보류</p> <p>- 현지조사 후 재검토</p>
구분	당초	변경	비고																																																					
대지면적	1,920㎡	1,920㎡	변경 없음																																																					
건축면적 /연면적	24.32㎡	49.50㎡	25.18㎡ 증가																																																					
구조	조적조	철근콘크리트조	구조 변경																																																					
최고높이	2.85m	4.7m	1.85m 증가																																																					
화장실	남자 : 대2, 소2	남자 : 대2, 소2, 장애인용	장애인용 추가																																																					
	여자 : 대4	여자 : 대4, 장애 인용																																																						
	세면기 : 2	세면기 : 4																																																						
정화조	10톤, 굴착깊이 : 3.5m	10톤, 굴착깊이 : 3.5m	변경 없음																																																					
	220cm*292cm	220cm*292cm																																																						
상수도관	D25, L=25m	D25, L=25m	굴착깊이 0.5m 감소																																																					
	굴착 : 폭 2m, 깊이 1.2m	굴착 : 폭 2m, 깊이 0.7m																																																						
하수도관	-	D150, L=30m	당초 해수 방류에서 기존 맨홀 연결로 변경																																																					
	-	굴착 : 폭 2m, 깊이 0.7m																																																						
창고	-	6㎡ 신설	창고 신설																																																					
허가기간	'14.09.01~'15.0 8.31	'14.09.01~'16.07. 31	11개월 증																																																					
20. 남양주 순강원 주변 용도(위험 물저장 및 처리 시설) 변경	<p>○ 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 164-21(문화재 구역으로부터 170m 이격/2구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 규모 : 1층 2개동 용도변경(기존 : 주택 및 창고 / 변경 : 사무소 및 액화가스판매소) - 대지면적/연면적 : 362.0㎡ / 148.8㎡ - 건축면적/높이 : 가동(82.8㎡/4.6m), 나동(66.0㎡/4.5m) 	<p>○ 원안가결</p>																																																						
21. 남양주 휘경원 내 한전 지중관로 및 케이블 교체	<p>○ 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 부평리 267-1, 267-2 (문화재구역, 1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 내용 : 전력설비 유지보수를 위한 굴착공사(지중관로 및 케이블 교체) - 규모 : 굴착길이 270m, 파형관 2공, 깊이 0.6m, 굴착 폭 0.6m 	<p>○ 부결</p> <p>- 역사문화환경 저해 우려</p>																																																						

건 명	내 용	결 과
22. 서울 영희원과 송인원 주변 가설건축물 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 동대문구 청량리동 산1-157(문화재구역) 으로부터 60m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 용도 : 세종대왕기념관내 체험학습공간 및 전시자료 임시보관창고 1동 - 연 면 적 : 330.00㎡ - 건축면적 : 330.00㎡ - 건축규모 : 1층(최고높이 5m) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려
23. 고양 행주산성 주변 다가구 주택 신축 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 행주내동 156-3 외(문화재 구역) 으로부터 70m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - A동 : 대지면적 318㎡, 건축면적/연면적 190.62㎡/428.85㎡, 최고높이 14.3m, 철근콘크리트조, 지상 4층 1동, 다가구 주택 - B동 : 대지면적 385㎡, 건축면적/연면적 174.28㎡/437.07㎡, 최고높이 14.3m, 철근콘크리트조, 지상 4층 1동, 다가구 주택 - C동 : 대지면적 388㎡, 건축면적/연면적 112.8㎡/112.8㎡, 최고높이 5.9m, 일반철골구조, 지상 1층 1동, 근린 생활시설 - D동 : 대지면적 465㎡, 건축면적/연면적 248.7㎡/574.09㎡, 최고높이 14.8m, 철근콘크리트조, 지상 4층 1동, 다가구 주택 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결
24. 하남 이성산성 주변 농산물보관창고 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 하남시 춘궁동 543-5번지(문화재구역) 으로부터 300m 이격) ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적 298㎡ - 건축면적/연면적 149.94㎡/149.94㎡ - 건축규모 : 1동 지상 1층, 경사지붕, 최고높이 6.2m, 일반철골조 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결
25. 고흥 운대리 분청사기 요지 주변 청소년 수련시설 등 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 고흥군 두원면 운대리 112-1 일원(문화재 구역) 과 연결) ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 발굴조사 : (1차) '13.12.4.~'14.6.3./ (금회) '15.1.6.~'15.4.22. 116,320㎡(시굴 96,668㎡ / 표본 19,652㎡) - 청소년 수련시설 : 계획 변경 <ul style="list-style-type: none"> · 도로, 광장, 주차장 등 : 7,633㎡(△5,922) · 다목적잔디광장, 문화재전시장, 체험장 등 : 9,479㎡ (△3,748) · 생태학습장 : 3,460㎡(△2,050) · 기존수림 조성녹지 : 47,993㎡ · 유구발견지 : 6,948㎡ - 도예한옥마을(변경없음) : 면적 28,461㎡ ※ 본 사업에서는 도로를 포함한 기반시설 조성만 해당 됨(건축 제외) - 진입도로 : 9,873㎡, 기존도로 1km 구간 확장(변경없음) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 청소년 수련시설 조성사업은 시설물 실시계획에 대하여 문화재청의 검토를 받은 후 사업 시행

건 명	내 용	결 과												
26. 제주 삼성혈 주변 오피스텔 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 이도일동 1289-1 외 5필지(문화재보호구역으로부터 33m 이격/4구역(평지붕 17m 이하, 경사지붕 20m 이하)) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="411 421 1118 660"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>당초('15.6월)</th> <th>금회('15.7월)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>2,457㎡</td> <td>2,706.50㎡</td> </tr> <tr> <td>연면적/건축면적</td> <td>28,169㎡/1,926㎡</td> <td>23,284㎡/2,119㎡</td> </tr> <tr> <td>높이/규모</td> <td>29.95m/지하 5층~지상 10층, 1동</td> <td>25.1m/지하 4층~지상 8층, 1동</td> </tr> </tbody> </table> 	구분	당초('15.6월)	금회('15.7월)	대지면적	2,457㎡	2,706.50㎡	연면적/건축면적	28,169㎡/1,926㎡	23,284㎡/2,119㎡	높이/규모	29.95m/지하 5층~지상 10층, 1동	25.1m/지하 4층~지상 8층, 1동	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려
구분	당초('15.6월)	금회('15.7월)												
대지면적	2,457㎡	2,706.50㎡												
연면적/건축면적	28,169㎡/1,926㎡	23,284㎡/2,119㎡												
높이/규모	29.95m/지하 5층~지상 10층, 1동	25.1m/지하 4층~지상 8층, 1동												
27. 제주 삼성혈 주변 오피스텔 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 이도일동 1251-8(문화재보호구역으로부터 200m 이격/5구역(국토계획법 등 관련 법령에 따라 처리)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지건축 : 629.70㎡ - 연면적/건축면적 : 5,147.09㎡/501.68㎡ - 규모 : 1동, 지하 1층~지상 14층, 높이 43.40m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결 												
28. 제주 삼양동 유적 주변 다가구주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 삼양일동 1658-11(문화재구역으로부터 61m 이격/2구역(평지붕 5m 이하, 경사지붕 7.5m 이하)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지건축 : 516.20㎡ - 연면적/건축면적 : 413.22㎡/224.4㎡ - 규모 : 1동, 지상 2층+옥탑층, 높이 9.15m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보류 - 현지조사 후 재검토 												
29. 관문성 주변 근린생활시설 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 양남면 신대리 산307-30(문화재구역으로부터 187m 이격/1구역(개별심의(기존 건축물 규모 범위 내 재·개축 허용, 평지붕·원색의 건축재 지양))) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축규모 : 지상2층/건축면적 196.55㎡/연면적 316.80㎡ - 건축구조 : 일반철골조(경사지붕-징크판넬 덮기, 2층) - 건물용도 : 근린생활시설(휴게음식점) - 건물최고높이 : 9.15m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려 												
30. 경주 읍성 주변 오피스텔 및 공동주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 동부동 155번지(문화재구역으로부터 142m 이격/1구역(경사지붕 건축물 최고높이 15.0m 이하)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 업무시설(오피스텔) : 가동 <ul style="list-style-type: none"> · 규모 : 1동/5층/15m, 눈썹지붕 · 면적 : 건축면적 190.24㎡ / 연면적 793.07㎡ · 구조 : 철근콘크리트조 - 공동주택(다세대) : 나동 <ul style="list-style-type: none"> · 규모 : 1동/5층/15m, 눈썹지붕 · 면적 : 건축면적 216.90㎡ / 연면적 660.07㎡ · 구조 : 철근콘크리트조 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결 												

건 명	내 용				결 과																																				
31. 경주 이견대 주변 공덕추모비 석축 및 계단 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 감포읍 대본리 681-3번지(문화재구역 으로부터 60m 이격/1구역(개별심의)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 자연석 석축 : 길이 22m, 높이 1m (뒷채움·점토다짐 위 잔디 식재 등) - 자연석 계단 : 너비 1.2m, 4단(강회잡석·점토다짐) - 머릿돌 이전 설치 				○ 원안가결																																				
32. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축(허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="408 573 1126 1160"> <thead> <tr> <th data-bbox="408 573 528 651">구 분</th> <th data-bbox="528 573 722 651">조건부허가 ('14.12월)</th> <th data-bbox="722 573 987 651">금회 신청 내용</th> <th data-bbox="987 573 1126 651">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="408 651 528 775">신청지 위치</td> <td data-bbox="528 651 722 775">경북 경주시 남산동 833-3외2필지</td> <td data-bbox="722 651 987 775">경북 경주시 남산동 833-1외1필지</td> <td data-bbox="987 651 1126 775">지번변경</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 775 528 815">부지면적</td> <td data-bbox="528 775 722 815">1,005.00㎡</td> <td data-bbox="722 775 987 815">940.00㎡</td> <td data-bbox="987 775 1126 815">감 65.00㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 815 528 855">용도</td> <td data-bbox="528 815 722 855">단독주택</td> <td data-bbox="722 815 987 855">단독주택</td> <td data-bbox="987 815 1126 855"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 855 528 896">층수</td> <td data-bbox="528 855 722 896">지상1층</td> <td data-bbox="722 855 987 896">지상1층</td> <td data-bbox="987 855 1126 896"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 896 528 936">구조</td> <td data-bbox="528 896 722 936">목구조(한옥)</td> <td data-bbox="722 896 987 936">목구조(한옥)</td> <td data-bbox="987 896 1126 936"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 936 528 976">건물높이</td> <td data-bbox="528 936 722 976">6.98m</td> <td data-bbox="722 936 987 976">7.60m</td> <td data-bbox="987 936 1126 976">증 0.92m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 976 528 1039">건축면적</td> <td data-bbox="528 976 722 1039">146.88㎡</td> <td data-bbox="722 976 987 1039">171.90㎡</td> <td data-bbox="987 976 1126 1039">증 25.02㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1039 528 1160">기타</td> <td data-bbox="528 1039 722 1160"></td> <td data-bbox="722 1039 987 1160">한식담장(H 1.2m, L 50.5m), 조경공사, 도로 개설(폭 6m)</td> <td data-bbox="987 1039 1126 1160">신규</td> </tr> </tbody> </table>				구 분	조건부허가 ('14.12월)	금회 신청 내용	비 고	신청지 위치	경북 경주시 남산동 833-3외2필지	경북 경주시 남산동 833-1외1필지	지번변경	부지면적	1,005.00㎡	940.00㎡	감 65.00㎡	용도	단독주택	단독주택		층수	지상1층	지상1층		구조	목구조(한옥)	목구조(한옥)		건물높이	6.98m	7.60m	증 0.92m	건축면적	146.88㎡	171.90㎡	증 25.02㎡	기타		한식담장(H 1.2m, L 50.5m), 조경공사, 도로 개설(폭 6m)	신규	○ 원안가결
구 분	조건부허가 ('14.12월)	금회 신청 내용	비 고																																						
신청지 위치	경북 경주시 남산동 833-3외2필지	경북 경주시 남산동 833-1외1필지	지번변경																																						
부지면적	1,005.00㎡	940.00㎡	감 65.00㎡																																						
용도	단독주택	단독주택																																							
층수	지상1층	지상1층																																							
구조	목구조(한옥)	목구조(한옥)																																							
건물높이	6.98m	7.60m	증 0.92m																																						
건축면적	146.88㎡	171.90㎡	증 25.02㎡																																						
기타		한식담장(H 1.2m, L 50.5m), 조경공사, 도로 개설(폭 6m)	신규																																						
33. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축(허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="408 1216 1126 1771"> <thead> <tr> <th data-bbox="408 1216 528 1294">구 분</th> <th data-bbox="528 1216 722 1294">조건부허가 ('14.12월)</th> <th data-bbox="722 1216 987 1294">금회 신청 내용</th> <th data-bbox="987 1216 1126 1294">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="408 1294 528 1417">신청지 위치</td> <td data-bbox="528 1294 722 1417">경북 경주시 남산동 833-3외2필지</td> <td data-bbox="722 1294 987 1417">경북 경주시 남산동 833-1외1필지</td> <td data-bbox="987 1294 1126 1417">지번변경</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1417 528 1458">부지면적</td> <td data-bbox="528 1417 722 1458">965.00㎡</td> <td data-bbox="722 1417 987 1458">970.00㎡</td> <td data-bbox="987 1417 1126 1458">증 5.00㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1458 528 1498">용도</td> <td data-bbox="528 1458 722 1498">단독주택</td> <td data-bbox="722 1458 987 1498">단독주택</td> <td data-bbox="987 1458 1126 1498"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1498 528 1538">층수</td> <td data-bbox="528 1498 722 1538">지상1층</td> <td data-bbox="722 1498 987 1538">지상1층</td> <td data-bbox="987 1498 1126 1538"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1538 528 1579">구조</td> <td data-bbox="528 1538 722 1579">목구조(한옥)</td> <td data-bbox="722 1538 987 1579">목구조(한옥)</td> <td data-bbox="987 1538 1126 1579"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1579 528 1619">건물높이</td> <td data-bbox="528 1579 722 1619">6.98m</td> <td data-bbox="722 1579 987 1619">7.60m</td> <td data-bbox="987 1579 1126 1619">증 0.92m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1619 528 1682">건축면적</td> <td data-bbox="528 1619 722 1682">146.88㎡</td> <td data-bbox="722 1619 987 1682">154.05㎡</td> <td data-bbox="987 1619 1126 1682">증 7.17㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1682 528 1771">기타</td> <td data-bbox="528 1682 722 1771"></td> <td data-bbox="722 1682 987 1771">한식담장(H 1.2m, L 18.5m), 조경공사</td> <td data-bbox="987 1682 1126 1771">신규</td> </tr> </tbody> </table>				구 분	조건부허가 ('14.12월)	금회 신청 내용	비 고	신청지 위치	경북 경주시 남산동 833-3외2필지	경북 경주시 남산동 833-1외1필지	지번변경	부지면적	965.00㎡	970.00㎡	증 5.00㎡	용도	단독주택	단독주택		층수	지상1층	지상1층		구조	목구조(한옥)	목구조(한옥)		건물높이	6.98m	7.60m	증 0.92m	건축면적	146.88㎡	154.05㎡	증 7.17㎡	기타		한식담장(H 1.2m, L 18.5m), 조경공사	신규	○ 원안가결
구 분	조건부허가 ('14.12월)	금회 신청 내용	비 고																																						
신청지 위치	경북 경주시 남산동 833-3외2필지	경북 경주시 남산동 833-1외1필지	지번변경																																						
부지면적	965.00㎡	970.00㎡	증 5.00㎡																																						
용도	단독주택	단독주택																																							
층수	지상1층	지상1층																																							
구조	목구조(한옥)	목구조(한옥)																																							
건물높이	6.98m	7.60m	증 0.92m																																						
건축면적	146.88㎡	154.05㎡	증 7.17㎡																																						
기타		한식담장(H 1.2m, L 18.5m), 조경공사	신규																																						

건 명	내 용				결 과
34. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축(허가사항 변경허가)	○ 사업내용				○ 원안가결
	구 분	조건부허가 ('14.12월)	금회 신청 내용	비 고	
	신청지 위치	경북 경주시 남산동 833-1	경북 경주시 남산동 833-1		
	부지면적	1,030.00㎡	995.00㎡	감 35.00㎡	
	용도	단독주택	단독주택		
	층수	지상1층	지상1층		
	구조	목구조(한옥)	목구조(한옥)		
	건물높이	7.255m	7.60m	증 0.345m	
	건축면적	200.50㎡	168.90㎡	감 31.60㎡	
기타		한식담장(H 1.2m, L 15m), 조경공사	신규		
35. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축(허가사항 변경허가)	○ 사업내용				○ 원안가결
	구 분	조건부허가 ('14.12월)	금회 신청 내용	비 고	
	신청지 위치	경북 경주시 남산동 833-3외2필지	경북 경주시 남산동 833-3외2필지		
	부지면적	1,060.00㎡	1,035.00㎡	감 25.00㎡	
	용도	단독주택	단독주택		
	층수	지상1층	지상1층		
	구조	목구조(한옥)	목구조(한옥)		
	건물높이	7.255m	7.32m	증 0.065m	
	건축면적	200.50㎡	153.63㎡	감 46.87㎡	
기타		한식담장(H 1.2m, L 35m), 조경공사	신규		

건 명	내 용	결 과																																								
36. 경주 남산 일원 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)	<table border="1"> <tr> <td colspan="4" data-bbox="406 262 1123 302">○ 사업내용</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 302 523 387">구 분</td> <td data-bbox="523 302 719 387">조건부허가 ('14.12월)</td> <td data-bbox="719 302 970 387">금회 신청 내용</td> <td data-bbox="970 302 1123 387">비 고</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 387 523 508">신청지 위치</td> <td data-bbox="523 387 719 508">경북 경주시 남산동 833-3외2필지</td> <td data-bbox="719 387 970 508">경북 경주시 남산동 833-3외2필지</td> <td data-bbox="970 387 1123 508"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 508 523 548">부지면적</td> <td data-bbox="523 508 719 548">800.00㎡</td> <td data-bbox="719 508 970 548">1,040.00㎡</td> <td data-bbox="970 508 1123 548">증 240.00㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 548 523 633">용도</td> <td data-bbox="523 548 719 633">단독주택</td> <td data-bbox="719 548 970 633">근린생활시설(휴게 음식점)</td> <td data-bbox="970 548 1123 633">용도변경</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 633 523 674">층수</td> <td data-bbox="523 633 719 674">지상1층</td> <td data-bbox="719 633 970 674">지상1층</td> <td data-bbox="970 633 1123 674"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 674 523 714">구조</td> <td data-bbox="523 674 719 714">목구조(한옥)</td> <td data-bbox="719 674 970 714">목구조(한옥)</td> <td data-bbox="970 674 1123 714"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 714 523 754">건물높이</td> <td data-bbox="523 714 719 754">6.60m</td> <td data-bbox="719 714 970 754">7.40m</td> <td data-bbox="970 714 1123 754">증 0.80m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 754 523 795">건축면적</td> <td data-bbox="523 754 719 795">92.25㎡</td> <td data-bbox="719 754 970 795">165.60㎡</td> <td data-bbox="970 754 1123 795">증 73.35㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 795 523 880">기타</td> <td data-bbox="523 795 719 880"></td> <td data-bbox="719 795 970 880">한식담장(H 1.2m, L 10m), 조경공사</td> <td data-bbox="970 795 1123 880">신규</td> </tr> </table>	○ 사업내용				구 분	조건부허가 ('14.12월)	금회 신청 내용	비 고	신청지 위치	경북 경주시 남산동 833-3외2필지	경북 경주시 남산동 833-3외2필지		부지면적	800.00㎡	1,040.00㎡	증 240.00㎡	용도	단독주택	근린생활시설(휴게 음식점)	용도변경	층수	지상1층	지상1층		구조	목구조(한옥)	목구조(한옥)		건물높이	6.60m	7.40m	증 0.80m	건축면적	92.25㎡	165.60㎡	증 73.35㎡	기타		한식담장(H 1.2m, L 10m), 조경공사	신규	○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려
○ 사업내용																																										
구 분	조건부허가 ('14.12월)	금회 신청 내용	비 고																																							
신청지 위치	경북 경주시 남산동 833-3외2필지	경북 경주시 남산동 833-3외2필지																																								
부지면적	800.00㎡	1,040.00㎡	증 240.00㎡																																							
용도	단독주택	근린생활시설(휴게 음식점)	용도변경																																							
층수	지상1층	지상1층																																								
구조	목구조(한옥)	목구조(한옥)																																								
건물높이	6.60m	7.40m	증 0.80m																																							
건축면적	92.25㎡	165.60㎡	증 73.35㎡																																							
기타		한식담장(H 1.2m, L 10m), 조경공사	신규																																							
37. 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 다가구주택 신축	○ 위치 : 경북 경산시 대동 134-1번지(문화재구역으로부터 약 95m 이격/2구역(건축물 최고높이 8m이하), 3구역(건축물 최고높이 12m이하)) ○ 신축규모 - 연면적 : 454.51㎡ - 건축면적 152.38㎡ - 높이 : 11.9m - 층수 : 지상4층 - 구조 : 철근콘크리트구조	○ 조건부가결 - 시굴조사를 실시할 것																																								

라. 의결사항

- 원안접수

8. 국가지정문화재 현상변경 처리 보고

가. 보고사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」 내 다세대주택 신축을 위한 국가지정문화재 현상변경 허가신청 등 27건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	신○○	<다세대주택 신축> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 230-5 ○ 사업내용 - 건축면적 : 93.91㎡ - 연면적 : 305.84㎡ - 규모 : 지상5층(건물높이 16.1m) - 구조 : 철근콘크리트조 - 용도 : 다세대주택(5세대)	허가	'15.07.07
사적 제55호 영주 소수서원	경북 영주시	이○○	<농가주택 신축(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경북 영주시 순흥면 내죽리 41번지 ○ 내용 - 위치변경(규모 증감 없음) · 당초 : 정남향 · 변경 : 남동향 - 변경사유 : 진입로에서 건축물로의 출입을 용이하게 하기 위한 위치변경	허가	'15.07.27
사적 제66호 김해 분산성	경남 김해시	○○○	<분산산 등산로 정비> ○ 위치 : 경남 김해시 어방동 산9 일원 (문화재구역 내외) ○ 사업내용 : 돌계단 설치 - L = 88.1m - B = 1.5~2.0m ○ 허가기간 : '15.08.06~'15.12.31 ○ 허가조건 - 관계전문가 자문을 받아 시행	조건부 허가	'15.08.06

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제66호 김해 분산성	경남 김해시	○○○	<통일준비 한마음 봉화 대축제 개최> ○ 위치 : 김해 분산성 봉수대(문화재구역) ○ 사업내용 : 평화통일 기원제 및 봉수대 점화식 거행 - 행사일자 : 2015. 08. 14 (1일간) ○ 허가기간 : '15.08.01~'15.08.31 ○ 허가조건 - 김해시의 사전 검토 및 지도·감독을 받아 행사를 개최	조건부 허가	'15.07.27
사적 제70호 부안 진서리 요지	전북 부안군	고○○	<젓갈제조업소 부속창고 증축> ○ 위치: 전북 부안군 진서면 진서리 997-7 외(문화재구역으로부터 116m 이격) ○ 사업내용 - 면적 : 147.9㎡ - 높이 : 3.85m - 구조 : 경량철골조	허가	'15.07.15
사적 제70호 부안 진서리 요지	전북 부안군	조○○	<단독주택 옥상 사무소 증축> ○ 위치: 전북 부안군 진서면 진서리 1050-20(문화재구역으로부터 22m 이격) ○ 사업내용 - 면적 : 22.32㎡ - 높이 : 3.45m(총높이 7.55m) - 구조 : 경량철골조	허가	'15.07.15
사적 제70호 부안 진서리 도요지	전북 부안군	정○○	<가설건축물 신축> ○ 위치 : 전북 부안군 진서면 진서리 1008-13 ○ 내용 - 대지면적 : 1,015㎡ - 건축면적 : 250.65㎡ - 규모 : 지상1층(3.7m) - 구조 : 아연각관, 보온재/천막지 지붕	허가	'15.08.07
사적 제73호 김해 수로왕릉	경남 김해시	이○○	<옥상층 주택 증축> ○ 위치 : 경남 김해시 서상동 332-9 (문화재구역으로부터 160m 이격, 4구역) ○ 사업내용 : 옥상층에 주택 84.84㎡ 증축 - 기존 : 지하 1층, 지상 3층, 높이 14.0m - 변경 : 지하 1층, 지상 4층, 높이 15.5m ○ 허가기간 : '15.08.06~'15.12.31	허가	'15.08.06

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제73호 김해 수로왕릉	경남 김해시	○○○	<p><김해 평생학습 축제 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 김해 수로왕릉 주변 김해 수로원 일원(문화재구역으로부터 20m 이격, 1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사일자 : 2015.10.09~10.10(2일간) - 시설물 : 부스(4m*4m) 74개소, 무대(12.6m*7.2m) 1개소 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 김해시의 사전 검토 및 지도·감독을 받아 행사를 개최 ○ 허가기간 : '15.07.27'~'15.10.31 	조건부 허가	'15.07.27
사적 제143호 서울 문묘와 성균관	서울시 종로구	○○○	<p><광복 70주년 행사 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 명륜3가 53 ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 목적 : 2015 생생문화재사업 '광복 70주년행사-대한국 독립을 고하다(파리장서)'프로그램' 진행 - 장소 : 향관청, 정록청, 동재 앞마당 - 일시 : 2015.8.8.(토) 09:30~19:30 - 임시시설물 : 캐노피 9개, 책상 9개, 의자 50개, 차일막 설치 등 	허가	'15.08.07
사적 제145호 고창읍성	전북 고창군	○○○	<p><주차장 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 고창군 고창읍 읍내리 415-17외(문화재구역으로부터 40m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 옹벽 : 스톤옹벽(H=0.75~1.5m) L=11.3m, 성곽석쌓기(H=0.9~1.2m) L=77.8m - 포장 : 잔디블럭 665㎡, 판석 85.6㎡, 경계석 197m, L형측구 12m - 조경 : 돌계단(150*300) 2개소, 이팝나무 6주, 산철쭉 1,293주, 평떼 32.6㎡ 	허가	'15.07.07
사적 제163호 경주 낭산 일원	경북 경주시	강○○	<p><건물증축 및 가설건축물신축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 숲머리길 60-37 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> (건물증축) <ul style="list-style-type: none"> - 시멘트기와잇기/지상1층, 기존 65.04㎡, 증축 44.45㎡ / 최고높이 2.5m(기존 건축물 4.8m) (가설건축물 신축) <ul style="list-style-type: none"> - 비닐 온실/지상1층, 연면적 70㎡/ 최고높이 4m - 당초허가 : 유리온실 => 변경허가 : 비닐온실 	허가	'15.07.22

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제163호 경주 낭산 일원	경북 경주시	○○○	<p><전기관로 매설 및 전신주 철거></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 배반동 691-1 외, 701-1도, 702-2도, 707-11도, 697-6도 (문화재구역으로부터 27m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 전기관로 매설 : 110m, ELP175mm*2공, 굴착폭 0.81m - 전신주 철거 : 4기 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 매장문화재 관계전문가 입회 하에 시행 	조건부 허가	'15.07.22
사적 제185호 경주 신무왕릉	경북 경주시	김○○	<p><소매점 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 동방동 710-10번지, 711-3(문화재구역으로부터 428m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 철근콘크리트조(합각지붕 -한식기와 잇기) - 최고높이 : 7.8m - 건축규모 : 지상1층, 연면적 : 234.0㎡ - 건축용도 : 제1종 근린생활시설(소매점) * 2013년 11월 현상변경허가 받은 후 기간만료로 재신청 	허가	'15.07.22
사적 제243호 서울 석촌동 고분군	서울시 송파구	김○○	<p><도시형생활주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 석촌동 58-27 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적 : 104.79㎡ - 연면적 : 308.66㎡ - 규모 : 지상5층(최고높이16.4m) - 구조 : 철근콘크리트조 - 용도 : 도시형생활주택(8세대) 	허가	'15.07.20
사적 제243호 서울 석촌동 고분군	서울시 송파구	황○○	<p><다세대주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 석촌동 262-8 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적 : 135.13㎡ - 연면적 : 450.06㎡ - 규모 : 지상5층(최고높이16.4m) - 구조 : 철근콘크리트조 - 용도 : 다세대주택(10세대) 	허가	'15.07.20
사적 제257호 서울 운현궁	서울시 종로구	○○○	<p><전통혼례 및 상설프로그램운영></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 삼일대로 464 ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2015.1~12월 - 내용 : 고종·명성후 가례, 패션쇼, 민속행사, 문화강좌, 전통혼례 등 	허가	'15.08.07

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제302호 순천 낙안읍성	전남 순천시	○○○	<난전음식점 부속채 출입문 추가 설치> ○ 위치 : 전남 순천시 낙안면 동내리 450(문화재구역) ○ 사업내용 - 난전 4호점 부속채 출입문 추가 설치 - 주관람로 방향 : 2.52m×1.91m×2개소	허가	'15.07.29
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	임○○	<농업용 지하수 개발> ○ 위치 : 경주시 남산동 1048번지(문화재구역 내) ○ 사업내용 - 지하 100m, 지름 150mm - 구조물공 : 관정보호맨홀 1개소 (가로 1.2×세로 1.2×높이 1.0m) ○ 허가조건 - 매장법에 따른 관계전문가 입회 하에 시행	조건부 허가	'15.07.08
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<포장 및 기타공사> ○ 위치 : 경기도 광주시 남종면 산수로 1642-1번지(문화재구역으로부터 17m 이격) ○ 내용 - 아스콘 포장 923㎡, u형배수로 52m 설치 및 토공사 등 ○ 허가조건 - 터파기 공사 시 관계전문가 입회하에 실시	조건부 허가	'15.07.20
사적 제317호 충주 미륵대원지	충북 충주시	구○○	<관광농원 조성> ○ 위치 : 충북 충주시 수안보면 미륵리 206 ○ 사업내용 - 부지면적 : 7,400㎡ - 체험시설 : 2,864㎡ - 편의시설 : 4,534㎡(시설 208.8㎡) - 기반시설 : 주차장, 우수,오수시설 등	허가	'15.07.20
사적 제330호 서울 효창공원	서울시 용산구	박○○	<가화만사성 캠페인> ○ 위치 : 서울시 용산구 효창동 255 ○ 내용 - 행사명 : 2015 가화만사성 캠페인 - 일시 : 2015.8.2. 16:00~19:00 - 내용 : 캠페인 안내, 설문, 체험 부스 운영 등	허가	'15.08.01

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제354호 서울 탑골공원	서울시 종로구	○○○	<8.15광복절 민족공동행사> ○ 위치 : 서울시 종로구 종로2가 38-1 ○ 내용 - 행사명 : 8.15 광복절민족공동행사 - 일시 : 2015. 8. 15. 10:00~18:00 - 내용 : 추모식, 문화축제 등 - 임시시설물 : 간이무대, 행사용 의자 300개, 몽골텐트 2동, 테이블 등	허가	'15.07.07
사적 제441호 시흥 오이도 유적	경기도 시흥시	○○○	<시화방조제 도로 확장사업> ○ 위치 : 경기도 시흥시 정왕동 2202-8 번지 일원(문화재지정구역으로부터 250m 이격) ○ 사업내용 : L=2Km(6차로)	허가	'15.07.29
사적 제441호 시흥 오이도 유적	경기도 시흥시	○○○	<시화방조제 도로 확장사업> ○ 위치 : 경기도 시흥시 정왕동 2202-6 번지 일원(문화재지정구역으로부터 50m 이격) ○ 사업내용 - 지중송전선로 L=9.6Km, 지중전선관 L=1.8Km	허가	'15.07.29
사적 제455호 아차산 일대 보루군	경기도 구리시	○○○	<현황구거 및 배수로 정비> ○ 위치 : 경기도 구리시 아천동 산7-1번지 일원(문화재구역으로부터 496m 이격) ○ 사업내용 - 사업규모 1,794㎡(토공, 호안공, 교량 공 등)	허가	'15.07.21
사적 제523호 여수 석보	전남 여수시	○○○	<난지식물 재배 비닐하우스 설치(허가 사항 변경허가)> ○ 위치 : 전남 여수시 주삼동 834-8 (문화재구역으로부터 310m 이격) ○ 사업내용 - 면적 : 1,502.97㎡ - 높이 : 8.4m - 구조 : 경량철골조 ○ 변경내용 : 성토1.77m	허가	'15.07.21

다. 의결사항

- 원안접수