

# 사 진 자 료




사적단 주변 시설 현황(전경, 핵심영역 —)



핵심영역(1영역) 복원정비 조감도




전사청 동측면(유리건판사진)




전사청 제정(유리건판사진)

**참고 2.**

**설 계 도 면**




<사직단 전체배치도(계획)>




<사직단 전사청권역 확대배치도(계획)>





<사직단 전사청권역 발굴조사결과(2016년)>



<사직단 전사청권역 전도> -사직단 국왕친향도(병풍)