

(붙임)

사 진 자 료



<창덕궁 인정전 배면 담장 호우피해 현황>



<창덕궁 인정전 배면 담장 호우피해 부분 장대석 해체 드잡이 후>



<창덕궁 인정전 배면 담장 호우피해 부분 외편 쌓기 중>



<창덕궁 인정전 배면 담장 호우피해 부분 지붕 기와 설치 후>



<창덕궁 인정전 배면 담장 호우피해 부분 줄눈 바르기 중>



<창덕궁 인정전 배면 담장 호우피해 부분 해체 보수 완료>