

(붙임 1)

석굴암 석굴 주변 '땅 밀림' 위치도


■ 석굴암 ■ 땅 밀림 발생지 ■ 땅 밀림 방향




< 경주 토함산 일대 땅밀림 발생지 위치 및 방향 >

석굴암 석굴 배후사면 복구 현황

○ 응급 복구 추진현황

 토석류 방지망 (설치완료)



<< 응급복구 계획 도식도 >>

○ 낙석1구간 토석류 방지망 설치현황



○ 낙석2구간 및 1+2구간에서 본 토석류 방지망 설치 현황



<낙석2구간 토석류 방지망>



<낙석1+2구간 토석류 방지망>