

(붙임)

국가유산 피해 현황

□ 국가유산 피해 현황(6월 12일 16시 기준)

연번	지역	유산명	사 진
1	전북 부안	(시기)부안 내소사 일원	
<p>(피해내용) -담장석 탈락</p> <p>(조치사항) -주변 지역 접근 금지 조치</p>			
2	전북 부안	(시도유형) 부안 개암사 석가여래 삼존불좌상	
<p>(피해내용) -불상 파손 (불상 보관 장식 일부 탈락)</p> <p>(조치사항) -주변 지역 접근 금지 조치</p>			

연번	지역	유산명	사 진	
3	전북 부안	(보물) 부안 내소사 대응보전		
<p>(피해내용) -전면 양토(서까래 사이에 바른 흙) 탈락 -내부 우측 공포, 우측면 서까래 등 변위(위치 이동)</p> <p>(조치사항) -주변 지역 접근 금지 조치</p>				
4	전북 부안	(시도유형) 부안 내소사 설선당과 요사		
<p>(피해내용) -정면 좌측 부엌 출입문 위 양토 탈락</p> <p>(조치사항) -주변 지역 접근 금지 조치</p>				
5	전북 부안	(보물) 부안 개암사 대웅전		
<p>(피해내용) -중무소 담장 균열 및 기와 파손</p> <p>(조치사항) -주변 지역 접근 금지 조치</p>				
6	전북 부안	(사적) 부안 구암리 지석묘군		
<p>(피해내용) -담장 파손</p> <p>(조치사항) -주변 지역 접근 금지 조치</p>				