

# 경복궁 건청궁 복원 및 하자발생 현황

## I 복원 개요

- 복원기간 : 2004.06.16 ~ 2006.12.17
- 공사금액 : 97억원
- 시 공 자 : (주)대양
- 감 리 자 : (주)삼풍엔지니어링건축사사무소
- 복원건물
  - 건청궁 남·동행각, 곤녕합, 곤녕합 남·동·북행각, 복수당, 장안당, 장안당 동·북행각, 사주문, 협문 등 18동



건청궁 복원건물 전경

## II 하자발생 현황



건청궁 곤녕합(옥호루) 서측 행각 회첨골 고삼부 누수



건청궁 곤녕합(옥호루) 동측 행각 회첨골 고삼부 누수





건청궁 장안당과 곤녕합 연결복도 지붕 누수 전경



건청궁 장안당과 곤녕합 연결복도 지붕 누수 상세



건청궁 협문(복수당 서행각과 곤녕합 복도각 사이) 전경



건청궁 협문(복수당 서행각과 곤녕합 복도각 사이) 개판 누수흔적 상세



장안당 동행각 구간 초양문 전경



장안당 동행각구간 초양문 처마부 누수 흔적