

 문화재청 Cultural Heritage Administration	문화유산의 창조적 계승발전으로 세계일류 문화국가 실현		
	보도시점	배포 시점부터 보도해 주시기 바랍니다.	
	보도자료 [2012. 8. 31.]	담당부서 안전기준과	전화번호 042-481-4820 042-481-4931
「문화재청(www.cha.go.kr) 새소식, 대한민국 정책포털 공감코리아(www.korea.kr)정책정보」에 동시 게재			

문화재청, 태풍 피해 문화재 긴급 복구 지원

문화재청(청장 김 찬)은 지난 27일부터 28일까지 제15호 태풍 ‘볼라벤’으로 인해 구례 화엄사 각황전(국보 제67호) 등 국가지정문화재 73개소가 직·간접 피해를 입은 것으로 파악했다.

태풍 ‘볼라벤’의 피해는 강한 바람의 영향으로 천연기념물 수목(괴산 삼송리의 소나무 등 19건)과 문화재 지역 내의 수목(부여 부소산성 등 27건)이 가장 많았다. 또 건물 기와지붕의 탈락이나 초가이영의 벗어짐, 성곽일부 유실 등의 피해가 발생했다.

문화재청이 직접 관리하는 궁·능의 경미한 수목 피해는 자체 기동보수단을 투입해 정비 중에 있다. 지방자치단체가 관리하는 국가지정문화재의 피해 중 수목의 가지 부러짐 등 경미한 피해는 자체 보수·정비하도록 하고, 추가 피해방지를 위한 천막설치, 토사제거 등 응급조치를 시행하도록 했다.

문화재청은 태풍 ‘볼라벤’과 ‘덴빈’에 의한 피해 범위가 큰 국가지정문화재는 지방자치단체의 신청을 받아 긴급보수비(문화재보호기금)를 지원하여 빠른 시일 내에 복구하도록 할 계획이다.

붙임 : 태풍 ‘볼라벤’에 의한 문화재 피해현황 및 조치계획 1부. 끝.

태풍 ‘블라벤’ 에 의한 문화재 피해현황 및 조치계획

□ 총 73건(직접피해 34건, 간접피해 39건)

□ 문화재 유형별 피해현황

- 국보(1), 보물(6), 사적(31), 천연기념물(20), 명승(1), 중요민속문화재(9), 등록문화재(5)

□ 피해유형

- 수목 피해 46건(천연기념물 19, 사적지 등 문화재 지역 수목 27)
- 건축물 지붕 기와 및 초가 벗겨짐, 성곽 일부유실 등

□ 문화재 피해 세부현황 및 조치계획

소재지	문화재명	피해내용	조치계획
서울 강남구	사적 제199호 서울 선릉과 정릉	수목 2주 도복	피해목 정리 등
서울 송파구	사적 제243호 서울 석촌동 고분군	나무 3주 도복	피해목 정리 등
서울 송파구	사적 제297호 서울 몽촌토성	나무 11주 도복 보호수 가지손상	피해목 정리, 보호수 살균 및 방부처리
서울 강동구	사적 제267호 서울 암사동 유적	나무 6주 도복, 가지 3주 부러짐	피해목 정리 등
서울 종로구	사적 제117호 경복궁	가중나무 2주 도복	피해목 정리 등
서울 종로구	사적 제123호 창경궁	단풍나무 1주 도복	피해목 정리 등
서울 성북구	사적 제208호 서울 정릉	참나무 10주 도복	피해목 정리 등
서울 성북구	사적 제204호 서울 의릉	수목 1주 도복	피해목 정리 등
경기 고양시	천연기념물 제60호 고양 송포 백송	가지 2개소 부러짐, 보호 흰스 훼손	피해목 정리, 보호수 살균 및 방부처리
경기 고양시	사적 제198호 고양 서오릉	수목 19주 도복	피해목 정리 등
경기 고양시	사적 제200호 고양 서삼릉	수목 12주 도복	피해목 정리 등
경기 구리시	사적 제193호 구리 동구릉	수목 5주 도복	피해목 정리 등
경기 여주시	사적 제195호 여주 영릉과 영릉	소나무 등 30주 도복	피해목 정리 등

소재지	문화재명	피해내용	조치계획
경기 남양주시	사적 제197호 남양주 광릉	수목 6주 도복	피해목 정리 등
경기 남양주시	사적 제356호 남양주 순강원	수목 4주 도복	피해목 정리 등
경기 남양주시	사적 제207호 남양주 흥릉과 유릉	소나무 2주 도복	피해목 정리 등
경기 남양주시	사적 제209호 남양주 사릉	소나무 5주 부러짐	피해목 정리 등
경기 화성시	사적 제206호 화성 용릉과 건릉	소나무 3주 주간 절단	피해목 정리 등
경기 김포시	사적 제202호 김포 장릉	소나무 1주 도복	피해목 정리 등
경기 파주시	사적 제205호 파주삼릉	수목 29주 도복	피해목 정리 등
강원 삼척시	천연기념물 제363호 삼척 궁촌리 읍나무	지주목 전도로 식물 줄기 일부 훼손	지주목 설치 등
강원 삼척시	천연기념물 제95호 삼척 도계리 긴잎타나무	가지 1개 부러짐	피해목 정리, 보호수 살균 및 방부처리
강원 평창군	천연기념물 제498호 평창 운교리 밤나무	밤나무 가지 2개 부러짐	피해목 정리, 보호수 살균 및 방부처리
강원 태백시	중요민속문화재 제228호 태백산 천제단	천왕단 서쪽 석축(길이 2m, 높이 2m)가랑 무너짐	석축 보수
충북 보은군	천연기념물 제103호 보은 속리 정이품송	정이품송 서북쪽가지 1개소 부러짐	절단 부위 외과수술(살균 및 방부처리)
충북 괴산군	천연기념물 제290호 괴산 삼송리 소나무	소나무 완전도복 (높이 12.5m, 수간 둘레 4.7m)	완전 도복되어 생육 회복이 어려울 것으로 추정되나 관계 전문가 자문을 받아 수습처리
충남 부여군	중요민속문화재 제193호 부여 정계채 가옥	화장실 지붕(9.0㎡), 담장(10m) 초가이영 훼손.	초가 이영잇기
충남 부여군	사적 제5호 부여 부소산성	산성 내 나무 70여주 부러짐	피해목 정리 등
충남 부여군	사적 제431 홍성 의사총	화장실 지붕 기와 일부 파손	지붕기와 보수
충남 예산군	중요민속문화재 제31호 남은들 상여	보호각 내림마루 기와 파손	내림마루 기와 보수
충남 아산시	사적 제112호 아산 이충무공 묘	고택 및 외곽 담장 기와 부분 파손 전나무 등 4종 88주 도복	담장 기와 보수 부러진 수목 가지치기 등 정리
충남 보령시	천연기념물 제136호 보령 외연도 상록수림	나무 20여주 도복, 30여주 가지 부러짐	피해목 정리 등
전북 고창군	천연기념물 제503호 고창 교촌리 멀구슬나무	가지 2개소 부러짐	절단 부위 외과수술(살균 및 방부처리)
전북 익산시	사적 제87호 익산 쌍릉	소나무 등 30주 도복	피해목정리 및 수목식재

소재지	문화재명	피해내용	조치계획
전북 익산시	사적 제92호 익산 토성	소나무 등 20주 도복	피해목정리 및 수목식재
전북 익산시	사적 제408호 익산 왕궁리 유적	벗나무, 소나무 등 20주 도복 문화재 안내판 훼손	피해목정리 및 수목식재, 안내판 보수
전북 익산시	사적 제405호 익산 제석사지	소나무 6주 도복	피해목정리 등
전북 익산시	보물 제45호 익산 연동리 석조여래좌상	대웅전, 종각, 일주문 기와 부분 파손	대웅전 등 기와 보수
전북 전주시	보물 제1578호 전주 경기전	경기전 담장기와 파손 제기고 2층 창문 파손 어진박물관 내림마루 파손 전주사고 내림마루 파손 전주사고 중삼문 기와 파손	담장 기와보수 등
전북 전주시	보물 제308호 전주 풍남문	풍남문 포루 내림마루 및 추녀 파손	지붕기와 보수
전북 전주시	보물 제583호 전주 풍패지관	주관 내림마루, 서익사 내림마루 파손	지붕기와 보수
전북 진안군	천연기념물 제386호 진안 은수사 청살배나무	나무 가지 8개 부러짐(직경 15~ 20cm), 목조 테크 일부 파손	피해목 정리 및 테크 보수
전남 구례군	국보 제67호 구례 화엄사 각황전	각황전 기와 일부 탈락(2층 용마루 일부 탈락, 좌우측 내림마루 기와 홀러내림)	지붕기와 보수
전남 구례군	사적 제106호 석주관찰의사묘, 사적 제385호 구례 석주관성	목조건축물 기와파손 및 누수, 사당 및 외삼문 일부기와파손 및 회벽 부분파손	건물 지붕보수
전남 구례군	보물 제924호 천은사극락전아미타 후불탱화	종각 기와파손	지붕기와 보수
전남 무안군	중요민속문화재 제167호 무안 유교리 고가	초가 이영 벗겨짐(사랑채, 헛간채)	초가 이영잇기
전남 무안군	천연기념물 제82호 무안 청천리 팽나무와 개서어나무숲	가지 부러짐 및 수목 쓰러짐 7주, 보호구역 내 정자 지붕 일부파손	피해목 정리, 보호수 살균 및 방부처리
전남 신안군	중요민속문화재 제251호 신안 김환기 가옥	김환기 가옥 및 화실 지붕파손 (용마루 외 기와지붕 파손)	지붕기와 보수
전남 여수시	보물 제396호 여수 흥국사 대웅전	대웅전 용마루 기와 일부 탈락 봉황루 등 3개동 기와 일부 탈락	지붕기와 보수
전남 목포시	등록문화재 제340호 목포중앙교회 (구 동본원사 목포별원)	담장 상단의 기와부분 유실 및 빗물받이 흠통 파손	담장기와보수, 흠통 수리
전남 목포시	등록문화재 제114호 목포 양동교회	지붕처마부분 파손	지붕기와 보수

소재지	문화재명	피해내용	조치계획
전남 순천시	사적 제302호 순천 낙안읍성	기와파손 12채, 초가 이엉 벗겨짐 99채 노거수 5주 가지 파손 읍성 내 조정수 45주 피해 중요민속가옥 3채 이엉 벗겨짐	지붕기와 보수, 초가 이엉잇기, 피해목 정리 등
전남 순천시	등록문화재 제224호 순천 별량농협 창고	출입문 파손	출입문 보수
전남 담양군	사적 제353호 담양 금성산성	성곽 붕괴 10m(높이 3.5m)	추가 붕괴 방지 방수포 덮개 및 위험 표지판 설치, 성곽 보수
전남 담양군	천연기념물 제366호 담양 관방제림	보호수 도복 1주 보호수 줄기 부러짐 8주	피해목정리, 지지대 설치 등
전남 담양군	등록문화재 제265호 담양 청평 삼지천 마을 옛 담장	돌담장 붕괴 22m	담장 보수
전남 보성군	중요민속문화재 제159호 보성 이용옥 가옥	사랑채 및 사당 지붕기와 수목 전도되어 부분파손	2차붕괴 예방 수목 제거, 지붕보수
전남 완도군	천연기념물 제428호 완도 대문리 모감주나무 군락	탐방로 유실(L=50m, W=2.5m), 수목피해(도복 10주, 부러짐 40주)	탐방로정비 및 수목복구
전남 화순군	천연기념물 제303호 화순 야사리 은행나무	은행나무 잔가지 부러짐	피해목정리, 살균 및 방부처리
경북 영양군	천연기념물 제476호 영양 주사골 시무나무와 비슬나무숲	시무나무 1주 가지 부러짐	피해목정리, 살균 및 방부처리
경남 거창군	천연기념물 제410호 거창 당산리 당송	가지 1개소 부러짐(R15cm)	피해목정리, 살균 및 방부처리
경남 하동시	천연기념물 제445호 하동송림	소나무 7주 도복 및 부러짐	피해목 정리 등
제주 서귀포시	중요민속문화재 제69호 성읍 고평오 가옥	안거리 남동쪽 추녀 상부 일부 지붕 유실	지붕보수
제주 서귀포시	사적 제487호 서귀포 김정희 유배지	전시관 지하실 누수	수중모터 추가 설치
제주 서귀포시	중요민속문화재 제188호 성읍 민속마을	읍성 내 가옥 5동 비바람막이 풍채 유실 정의향교 기와 부분 탈락 및 초가 이엉 벗겨짐 객사 및 화장실 기와 부분 탈락	풍채 보수 및 기와보수
제주 서귀포시	천연기념물 제377호 제주 안덕계곡 상록수림	계곡 내 팽나무 1주 도복	피해목 정리 등
제주 서귀포시	천연기념물 제464호 제주사람발자국과 동물발자국화석산지	보호책 난간 유실, 전시관 지붕 일부 유실, 안내판 유실	안내판, 난간, 지붕보수

소재지	문화재명	피해내용	조치계획
제주 서귀포시	명승 제77호 제주 서귀포 산방산	산방산 동남벽 직사면 낙석 및 토사유실	토사제거 및 보호책 보수 등
제주 서귀포시	등록문화재 제38호 남제주 강병대 교회	지붕 침탑 파손	침탑 보수
제주 제주시	중요민속문화재 제32-2호 당거리동네 말방아	초가이영 부분 벗겨짐	초가 이영잇기
제주 제주시	천연기념물 제160호 제주 산천단 곶솔 군	곶솔 보호구역 내 팽나무 2주 가지절단	피해목정리, 살균 및 방부처리
제주 제주시	사적 제134호 제주 삼성혈	기와일부파손 7개소, 담장 일부 붕괴 2개소, 나무전도 7주, 가지파손 5주, 홍살문 파손	기와보수, 담장보수 등
제주 제주시	천연기념물 제375호 제주 납읍리 난대림	데크 일부 파손, 나무 전도	관람 데크 보수 및 피해목 정리

사 진 자 료



괴산 삼송리 소나무(피해 전)



괴산 삼송리 소나무(피해 후)



보은 속리 정이품송(피해 전)



보은 속리 정이품송(피해 후)



담양 금성산성 성곽 붕괴



담양 창평 삼지천 마을 옛 담장 붕괴



순천 낙안읍성 내 남문 쌍청루 기와 파손



구례 화엄사 각황전 지붕기와 파손